



---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA  
COORDENADORIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE  
FORTALEZA**

**ESTUDOS E MAPEAMENTOS DO NÚCLEO DE AÇÕES  
PREVENTIVAS DA DEFESA CIVIL DE FORTALEZA**

**FORTALEZA  
2015**



## Sumário

<i>Levantamento dos Imóveis em Situação de Risco do Centro de Fortaleza</i> .....	3
<i>Relatório de Mapeamento das Árvores em Situação de Risco em Fortaleza</i> .....	47
<i>Relatório de Mapeamento dos Recursos Hídricos de Fortaleza</i> .....	49
<i>Anexo I</i> .....	51
<i>Anexo II</i> .....	52

# Levantamento dos Imóveis em Situação de Risco do Centro de Fortaleza

## Introdução

A equipe do Núcleo de Prevenção (NUPREV) da Coordenadoria Especial de Proteção e Defesa Civil de Fortaleza realizou no período decorrido entre a segunda quinzena do mês de agosto até o início do mês outubro, uma vistoria no Centro de Fortaleza, buscando identificar imóveis com potencial de risco aos munícipes que ali transitam, trabalham ou moram. Foram identificados 387 imóveis com algum tipo de vulnerabilidade e possível ameaça. Os riscos foram qualificados, de acordo com o seu grau de complexidade, em pequeno, médio ou alto risco. Mediante estas observações que foram realizadas, recomenda-se tomar as providências o mais brevemente possível, para evitar que estes riscos eventuais, transformem-se em sinistros de fato. Estamos à disposição para esclarecer maiores dúvidas.

## Metodologia

Cronogramas de visitas diárias, revezamentos das equipes em dois turnos, com registro fotográfico e alimentação de banco de dados de vulnerabilidade com geolocalização em sistema integrado de informações. Disposição em ordem de tipologia e risco.

## Edificações Mapeadas

1. Rua Castro e Silva, vizinho ao número 1182, Centro.  
Tipologia de risco: Estrutura metálica desatrelando da parede, com risco de desabar sobre transeuntes.  
Risco: Pequeno
2. Rua Castro e Silva, 409, Centro.  
Tipologia de risco: Descolamento de placas da marquise.



- Risco: Médio.
3. Rua Castro e Silva, IPC Embalagens (entre os números 401 e 409), Centro.  
Tipologia de Risco: Estrutura metálica da fachada em processo de oxidação, com risco de cair sobre transeuntes.  
Risco: Pequeno.
4. Rua Castro e Silva, 326, Centro.  
Tipologia de risco: Marquise com infiltrações e pontos de descolamento de placas.  
Risco: Médio.
5. Rua Castro e Silva, 320, Centro.  
Tipologia de risco: Marquise apresentando rachaduras e focos de infiltrações.  
Risco: Médio.
6. Rua Castro e Silva, 301, Centro.  
Tipologia de risco: Estrutura metálica da fachada em processo oxidação, com risco de cair sobre transeuntes.  
Risco: Pequeno.
7. Rua Castro e Silva, 74 (e loja vizinha), Centro.  
Tipologia de risco: Placas de divulgação em péssimo estado de conservação, com risco de cair sobre transeuntes.  
Risco: Pequeno.
8. Rua Castro e Silva, 120, Edifício Ventura, Centro.  
Tipologia de risco: Marquise comprometida pela presença de vegetação, fissuras e infiltrações.  
Risco: Médio.
9. Rua Senador Alencar, 205, Centro.  
Tipologia de risco: Marquise com descolamento de placas, com risco de cair sobre transeuntes.  
Risco: Médio.
10. Rua Senador Alencar, 996, Centro.  
Tipologia de risco: Marquise com descolamento de placas, com risco de cair sobre transeuntes.  
Risco: Médio.
11. Rua Senador Alencar, 1174 à 1188, Centro.  
Tipologia de risco: Marquise compartilhada, com descolamento de placas, com risco de cair sobre transeuntes.  
Risco: Médio.
12. Rua Senador Alencar, 1451 à 1455, Centro.  
Tipologia de risco: Imóvel em processo de reforma, com risco de queda de material de construção sobre os transeuntes.  
Risco: Pequeno.
13. Rua Senador Alencar, 631, Centro.  
Tipologia de risco: Prédio com presença de vegetação nas estruturas, caixas de ar condicionado desativadas, descolamento de placas com risco de queda sobre a via e transeuntes.

- Risco: Pequeno.
14. Rua Senador Alencar, 764, Centro.  
Tipologia de risco: Fachada de loja comprometida.  
Risco: Pequeno.
15. Rua Senador Alencar, 753, Centro.  
Tipologia de risco: Imóvel antigo apresentando rachaduras e descolamento de placas, com risco de desabar sobre transeuntes.  
Risco: Médio.
16. Rua Senador Alencar, 727, Centro.  
Tipologia de risco: Marquise comprometida pela presença de infiltrações, fissuras e armaduras oxidadas, apresentando risco de cair sobre transeuntes.  
Risco: Médio.
17. Rua Padre Mororó, 610, Centro.  
Tipologia de risco: Fachada com estrutura comprometida, com risco de desabar sobre transeuntes.  
Risco: Pequeno.
18. Avenida Tristão Gonçalves, 255, Centro.  
Tipologia de risco: Prédio com caixas de ar condicionado desativadas, descolamento de revestimento, marquise com fissuras e infiltrações, com risco de cair sobre a via e transeuntes.  
Risco: Médio.
19. Rua Castro e Silva, 753, Centro.  
Tipologia de risco: Cobertura de fachada comprometida por oxidação de sua estrutura metálica.  
Risco: Pequeno.
20. Rua Castro e Silva, 745, Centro.  
Tipologia de risco: Cobertura de fachada comprometida por oxidação de sua estrutura metálica.  
Risco: Pequeno.
21. Rua Castro e Silva, 773, Centro.  
Tipologia de risco: Imóvel antigo, em estado de total abandono, com sua fachada externa apresentando diversas rachaduras e fissuras, descolamento de revestimento, com grandes riscos de desabar sobre transeuntes e via pública.  
**Risco: Alto.**
22. Rua Castro e Silva com Avenida Tristão Gonçalves, Centro.  
Tipologia de risco: Muro em situação de risco, por descolamento de placas e oxidação das armaduras, com risco de desabar sobre transeuntes.  
Risco: Médio.
23. Rua Castro e Silva, Terminal Rodoviário da Fretcar, loja 06, Centro.  
Tipologia: Queda de placas de PVC do teto, com risco de cair sobre transeuntes.  
Risco: Pequeno.
24. Rua Castro e Silva, Terminal Rodoviário da Fretcar, entre lojas 23 e 24,

Centro.

Tipologia de risco: Vários focos de telhas quebradas, com risco de cair sobre os transeuntes e trabalhadores do local.

Risco: Médio.

25. Avenida Imperador, 962, Centro.

Tipologia de risco: Placa de divulgação em péssimo estado de conservação, com risco de cair sobre transeuntes.

Risco: Pequeno.

26. Rua Coronel Ferraz com Avenida Santos Dumont, Centro.

Tipologia de risco: Presença de rachaduras verticais, descolamento de revestimento, desabamento de cobertura, colunas colapsadas e fissuras.

**Risco: Alto.**

27. Rua Dona Leopoldina, 287, Centro.

Tipologia de risco: Prédio apresenta inúmeras rachaduras verticais e diagonais, descolamento de revestimento, colapso de alicerces pela presença de vegetação, armaduras expostas e solapamento do solo.

**Risco: Alto.**

28. Rua Gonçalves Lêdo, 433, Centro.

Tipologia de risco: O imóvel esteve na relação de alto risco do final de 2013. Hoje, encontra-se com o problema inteiramente sanado.

Risco: Nenhum.

29. Avenida Duque de Caxias, 114, Centro.

Tipologia de risco: Prédio residencial e comercial apresentando várias falhas estruturais, como descolamento de placas e revestimentos, armaduras expostas, focos de infiltrações, colunas colapsadas.

**Risco: Alto.**

30. Rua Solon Pinheiro com Avenida Duque de Caxias, Centro.

Tipologia de risco: O imóvel constava na lista de alto risco levantada em 2013, pelo alto número de falhas estruturais. Após nova visita, o referido imóvel está quase que totalmente recuperado, necessitando fazer um pequeno ajuste em sua marquise, pois a mesma apresenta focos de infiltrações e armaduras expostas.

Risco: Pequeno.

31. Rua Governador Sampaio, 21, Centro.

Tipologia de risco: Marquise comprometida pela presença de infiltrações, fissuras e armaduras oxidadas, apresentando risco de cair sobre transeuntes.

Risco: Médio.

32. Rua Governador Sampaio, 25, Centro.

Tipologia de risco: Marquise comprometida pela presença de infiltrações, fissuras e armaduras oxidadas, apresentando risco de cair sobre transeuntes.

Risco: Médio.

33. Rua Governador Sampaio, 33, Centro.

Tipologia de risco: Marquise comprometida pela presença de infiltrações, fissuras e armaduras oxidadas, apresentando risco de cair sobre transeuntes.

Risco: Médio.

34. Rua Governador Sampaio, 41, Centro.  
Tipologia de risco: Marquise comprometida pela presença de infiltrações, fissuras, apresentando risco de cair sobre transeuntes.  
Risco: Pequeno.
35. Rua Governador Sampaio, 53, Centro.  
Tipologia de risco: Marquise comprometida pela presença de infiltrações, fissuras e armaduras oxidadas, apresentando risco de cair sobre transeuntes.  
Risco: Médio.
36. Rua Governador Sampaio, 57, Centro.  
Tipologia de risco: Imóvel com a sua marquise comprometida em virtude de infiltrações, fissuras e armaduras expostas, além de falta de conservação em sua fachada.  
Risco: Médio.
37. Rua Governador Sampaio, 61, Centro.  
Tipologia de risco: Imóvel com a sua marquise comprometida em virtude de infiltrações, fissuras e armaduras expostas, além de falta de conservação em sua fachada.  
Risco: Médio.
38. Rua Governador Sampaio, 65, Centro.  
Tipologia de risco: Imóvel com a sua marquise comprometida em virtude de infiltrações, fissuras e armaduras expostas, além de falta de conservação em sua fachada.  
Risco: Médio.
39. Rua Governador Sampaio, 40, Centro.  
Tipologia de risco: Fiação elétrica apresenta risco de curto circuito.  
Risco: Pequeno.
40. Rua Governador Sampaio, 44, Centro.  
Tipologia de risco: Fiação elétrica apresenta risco de curto circuito.  
Risco: Pequeno.
41. Rua Governador Sampaio, 73, Centro.  
Tipologia de risco: Imóvel com a sua marquise comprometida em virtude de infiltrações, fissuras e armaduras expostas, além de falta de conservação em sua fachada.  
Risco: Médio.
42. Rua Governador Sampaio, 81, Centro.  
Tipologia de risco: Imóvel com a sua fachada comprometida por falta de manutenção.  
Risco: Pequeno.
43. Rua Governador Sampaio, 83, Centro.  
Tipologia de risco: Imóvel com a sua fachada comprometida por falta de manutenção.  
Risco: Médio.
44. Rua Governador Sampaio, 96, Centro.  
Tipologia de risco: Imóvel com a sua marquise comprometida em virtude de infiltrações, fissuras e armaduras expostas, além de falta de conservação em sua fachada.  
Risco: Médio.
45. Rua Governador Sampaio, 162, Centro.  
Tipologia de risco: Imóvel com a sua marquise comprometida em virtude de

- infiltrações, fissuras, além de falta de conservação em sua fachada.  
Risco: Pequeno.
46. Rua Governador Sampaio, 178, Centro.  
Tipologia de risco: Marquise comprometida pela presença de infiltrações, descolamento de placas, fissuras e armaduras oxidadas, apresentando risco de cair sobre transeuntes.  
Risco: Médio.
47. Rua Governador Sampaio, 183, Centro.  
Tipologia de risco: Imóvel com a sua marquise comprometida em virtude de infiltrações, fissuras e armaduras expostas oxidadas.  
Risco: Médio.
48. Rua Governador Sampaio, 214-A, Centro.  
Tipologia de risco: Marquise comprometida pela presença de infiltrações, fissuras, apresentando risco de cair sobre transeuntes.  
Risco: Pequeno.
49. Rua Governador Sampaio, 194, Centro.  
Tipologia de risco: Imóvel com a sua marquise comprometida em virtude de infiltrações, fissuras e armaduras expostas, apresentando risco de cair sobre transeuntes.  
Risco: Médio.
50. Rua Pedro Pereira, 1483, Centro.  
Tipologia de risco: Marquise comprometida pela presença de infiltrações, fissuras e armaduras oxidadas, apresentando risco de cair sobre transeuntes  
Risco: Médio.
51. Rua Pedro Pereira, 1152, Centro.  
Tipologia de risco: Prédio residencial apresentando várias falhas estruturais, como descolamento de placas e revestimentos, armaduras expostas, focos de infiltrações, colunas colapsadas.  
**Risco: Alto.**
52. Rua Pedro Pereira, 1028, Centro.  
Tipologia de risco: Placa de divulgação em péssimo estado de conservação, com risco de cair sobre transeuntes, pois apresenta corrosão por oxidação em suas estruturas de sustentação.  
Risco: Pequeno.
53. Rua Pedro Pereira, 910, Centro.  
Tipologia de risco: Fachada do imóvel apresenta falhas estruturais, tais como fissuras, infiltrações.  
Risco: Pequeno.
54. Rua Pedro Pereira, 873, Centro.  
Tipologia de risco: Marquise comprometida pela presença de infiltrações, fissuras, apresentando risco de cair sobre transeuntes.  
Risco: Pequeno.
55. Rua Pedro Pereira, 865, Centro.

- Tipologia de risco: Placa de divulgação em péssimo estado de conservação, com risco de cair sobre transeuntes, pois apresenta corrosão por oxidação em suas estruturas de sustentação.  
Risco: Pequeno.
56. Rua Pedro Pereira, 726, Centro.  
Tipologia de risco: Fachada do imóvel comprometida por falta de manutenção, apresentando fissuras, rachaduras e infiltrações.  
Risco: Médio.
57. Rua Pedro Pereira, 863, Centro.  
Tipologia de risco: Presença de caixas de ar condicionado em estado de abandono, possibilitando o risco de queda sobre transeuntes. Essas caixas apresentam avançado processo de degradação estrutural.  
Risco: Pequeno.
58. Rua Pedro Pereira, 710, Centro.  
Tipologia de risco: Marquise comprometida pela presença de infiltrações, fissuras, apresentando risco de cair sobre transeuntes.  
Risco: Pequeno.
59. Rua Pedro Pereira, SOS Games (entre os números 700 e 704), Centro.  
Tipologia de risco: Placa de divulgação em péssimo estado de conservação, com risco de cair sobre transeuntes.  
Risco: Pequeno.
60. Rua Pedro Pereira, 694, Centro.  
Tipologia de risco: Marquise comprometida pela presença de infiltrações, fissuras, descolamento de placas, apresentando risco de cair sobre transeuntes.  
Risco: Médio.
61. Rua Pedro Pereira, 686, Centro.  
Tipologia de risco: Marquise comprometida pela presença de rachaduras, infiltrações, fissuras, descolamento de placas, apresentando risco de cair sobre transeuntes.  
Risco: Médio.
62. Rua Pedro Pereira, 684, Centro.  
Tipologia de risco: Marquise comprometida pela presença de rachaduras, infiltrações, fissuras, descolamento de placas, apresentando risco de cair sobre transeuntes.  
Risco: Médio.
63. Rua Pedro Pereira, 661, Centro.  
Tipologia de risco: Fachada do imóvel comprometida por falta de manutenção, apresentando fissuras, rachaduras e infiltrações.  
Risco: Pequeno.
64. Rua Pedro Pereira, 662, Centro.  
Tipologia de risco: Restos de placa para divulgação, em péssimo estado de conservação, com risco de cair sobre transeuntes, pois apresenta corrosão por oxidação em suas estruturas de sustentação.  
Risco: Pequeno.

65. Rua Pedro Pereira, 655, Centro.  
Tipologia de risco: Fachada do imóvel comprometida por falta de manutenção, apresentando fissuras, rachaduras e infiltrações.  
Risco: Pequeno.
66. Rua Pedro Pereira, 617, Centro.  
Tipologia de risco: Placa de divulgação em péssimo estado de conservação, com risco de cair sobre transeuntes, pois apresenta corrosão por oxidação em suas estruturas de sustentação.  
Risco: Pequeno.
67. Rua Pedro Pereira, 525, Centro.  
Tipologia de risco: Marquise comprometida pela presença de infiltrações, descolamento de placas, apresentando risco de cair sobre transeuntes (Encontra-se em obras de recuperação).  
Risco: Pequeno.
68. Rua Pedro Pereira, entre os números 517 e 521, Centro.  
Tipologia de risco: Marquise comprometida pela presença de rachaduras, infiltrações, fissuras, descolamento de placas, apresentando risco de cair sobre transeuntes.  
Risco: Médio.
69. Rua Pedro Pereira, 468, Centro.  
Tipologia de risco: Marquise comprometida pela presença de infiltrações, rachaduras, fissuras, estruturas metálicas em processo corrosivo, caixas de ar condicionado causando sobrepeso, descolamento de placas, apresentando risco de cair sobre transeuntes.  
Risco: Médio.
70. Rua Pedro Pereira, 464, Centro.  
Tipologia de risco: Presença de caixas de ar condicionado onde seus apoios estão com as estruturas metálicas comprometidas, além das caixas de ar condicionado causando sobrepeso na marquise.  
Risco: Pequeno.
71. Rua Pedro Pereira, 313, Centro.  
Tipologia de risco: Marquise com placa metálica encostada na rede elétrica  
Risco: Pequeno.
72. Rua Pedro Pereira, 311, Centro.  
Tipologia de risco: Marquise com placa metálica encostada na rede elétrica  
Risco: Pequeno.
73. Rua Pedro Pereira, Eletro Shopping, Centro.  
Tipologia de risco: Marquise comprometida pela presença de infiltrações, fissuras, presença de vegetação e fiação exposta.  
Risco: Pequeno.
74. Rua Pedro, 194, Centro.  
Tipologia de risco: Imóvel com a sua marquise comprometida em virtude de infiltrações, descolamento de placa, além de falta de conservação em sua fachada.

- Risco: Pequeno.
75. Rua Pedro Pereira, Edifício Windsor, Centro.  
Tipologia de risco: Prédio apresentando várias falhas estruturais, como descolamento de placas e revestimentos, fissuras, focos de infiltrações, caixas de ar condicionado comprometidas.  
Risco: Médio
76. Rua Pedro Pereira, Colégio Marquise, Centro.  
Tipologia de risco: Marquise comprometida pela presença de infiltrações, descolamento de placas, apresentando risco de cair sobre transeuntes.  
Risco: Pequeno.
77. Rua Pedro Pereira, SC Serviços, Centro.  
Tipologia de risco: Prédio apresentando várias falhas estruturais, como descolamento de placas e revestimentos, armaduras expostas, focos de infiltrações.  
Risco: Médio.
78. Rua Pedro I, 243, 261, Centro.  
Tipologia de risco: Prédio residencial apresentando fachada comprometida com várias falhas estruturais, como descolamento de placas, fissuras, focos de infiltrações, ferragem com processo de corrosão.  
Risco: Pequeno.
79. Rua Pedro I, Lojas Rabelo, Centro.  
Tipologia de risco: Fachada do imóvel comprometida por falta de manutenção, ferragem exposta.  
Risco: Pequeno.
80. Rua Pedro I, Farmácia Pague Menos (vizinho ao número 395), Centro.  
Tipologia de risco: Marquise comprometida pela presença de rachaduras, infiltrações, fissuras, descolamento de placas, apresentando risco de cair sobre transeuntes.  
Risco: Médio.
81. Rua Pedro I, 942-A/ 942-B, Centro.  
Tipologia de risco: Fachada comprometida apresentando ferragem exposta com elevado grau de processo de corrosão.  
Risco: Médio.
82. Rua Pedro I, Ao lado do 942-C, Centro.  
Tipologia de risco: Fachada do imóvel comprometida por falta de manutenção e queda de material.  
Risco: Pequeno.
83. Rua Pedro I, 942, Centro.  
Tipologia de risco: Fachada do imóvel comprometida por falta de manutenção e queda de material. Risco: Pequeno.
84. Rua Pedro I, Bancesa, Centro.  
Tipologia de risco: Marquise comprometida pela presença de rachaduras, infiltrações, fissuras, descolamento de placas, apresentando risco de cair sobre transeuntes.

- Risco: Médio.
85. Rua Pedro I, Imóvel vizinho ao número 520 A, Centro.  
Tipologia de risco: Marquise comprometida pela presença de infiltrações, descolamento de placas, fissuras e armaduras oxidadas, apresentando risco de cair sobre transeuntes, além da fachada comprometida por falta de manutenção.  
Risco: Médio.
86. Rua Pedro I, 591 (Edifício Bastos), Centro.  
Tipologia de risco: Imóvel apresentando marquise comprometida em virtude de infiltrações, descolamento de placas, fissuras e armaduras expostas, apresentando risco de cair sobre transeuntes.  
Risco: Médio.
87. Rua Pedro I, 599, Centro.  
Tipologia de risco: Fachada do imóvel comprometida por falta de manutenção, apresentando risco de cair sobre transeuntes.  
Risco: Pequeno.
88. Rua Pedro I, Casa do Zíper, Centro.  
Tipologia de risco: Fachada do imóvel comprometida por falta de manutenção, ferragem exposta.  
Risco: Pequeno.
89. Rua Pedro I, 828, Centro.  
Tipologia de risco: Fachada do imóvel comprometida por falta de manutenção e queda de material.  
Risco: Pequeno.
90. Rua Pedro I, 864, Centro.  
Tipologia de risco: Fachada do imóvel comprometida por falta de manutenção e queda de material.  
Risco: Pequeno.
91. Rua Pedro I, vizinho ao número 864, Centro.  
Tipologia de risco: Fachada do imóvel comprometida por falta de manutenção, ferragem exposta.
92. Rua Pedro I, 863, Centro.  
Tipologia de risco: Fiação elétrica apresenta risco de curto circuito.  
Risco: Pequeno.
93. Rua São Paulo, 1154, Centro.  
Tipologia de risco: Fachada do imóvel comprometida por falta de manutenção e queda de material.  
Risco: Pequeno.
94. Rua São Paulo, 687, Centro.  
Tipologia de risco: Marquise comprometida pela presença de rachaduras, infiltrações, fissuras, descolamento de placas, apresentando risco de cair sobre transeuntes.  
Risco: Médio.

95. Rua São Paulo, 543, Centro.  
Tipologia de risco: Aparelho de ar condicionado causando sobrepeso na marquise.  
Risco: Pequeno.
96. Rua São Paulo, Casas Bahia, Centro.  
Tipologia de risco: Fachada do imóvel comprometida por falta de manutenção e queda de material.  
Risco: Pequeno.
97. Rua São Paulo, 529, Centro.  
Tipologia de risco: Marquise comprometida pela presença de infiltrações, descolamento de placas, fissuras, apresentando risco de cair sobre transeuntes, além da fachada onde existia uma placa, comprometida por falta de manutenção.  
Risco: Médio.
98. Rua São Paulo, 474, Centro.  
Tipologia de risco: Marquise comprometida pela presença de infiltrações, descolamento de placas, fissuras, apresentando risco de cair sobre transeuntes.  
Risco: Médio.
99. Rua São Paulo, 456, Centro.  
Tipologia de risco: Marquise comprometida pela presença de infiltrações, descolamento de placas, fissuras, apresentando risco de cair sobre transeuntes.  
Risco: Médio.
100. Rua São Paulo, 446, Centro.  
Tipologia de risco: Marquise comprometida pela presença de infiltrações, descolamento de placas, fissuras, apresentando risco de cair sobre transeuntes, além da fachada do imóvel estar comprometida por falta de manutenção e queda de material.  
Risco: Médio.
101. Rua São Paulo, 432, 436, 438, Centro.  
Tipologia de risco: Fachada do imóvel comprometida por falta de manutenção, fissuras e queda de material. Risco: Pequeno
102. Rua São Paulo, 424, Centro.  
Tipologia de risco: Fiação elétrica apresenta risco de curto circuito.  
Risco: Pequeno.
103. Rua São Paulo, 410, Centro.  
Tipologia de risco: Cobertura com suporte metálico oxidado comprometido e telhas soltas.  
Risco: Pequeno.
104. Rua São Paulo, 376, 401, 403, 405, Centro.  
Tipologia de risco: Fachada do imóvel comprometida por falta de manutenção, fissuras e queda de material.  
Risco: Pequeno.
105. Rua São Paulo, 322-A, Centro.  
Tipologia de risco: Marquise comprometida pela presença de rachaduras,

infiltrações, fissuras, descolamento de placas, apresentando risco de cair sobre transeuntes.

Risco: Médio.

106. Rua São Paulo, 199 (Edifício América), Centro.

Tipologia de risco: Fachada do imóvel comprometida por falta de manutenção e pela presença de rachaduras, infiltrações, fissuras, descolamento de placas, apresentando risco de cair sobre transeuntes.

Risco: Médio.

107. Rua São Paulo, 41 (Edifício Fontenele), Centro.

Tipologia de risco: Fachada do imóvel comprometida por falta de manutenção e pela presença de rachaduras, infiltrações, fissuras, descolamento de placas, apresentando risco de cair sobre transeuntes.

Risco: Pequeno.

108. Rua Barão do Rio Branco, prédio do Banco do Brasil, Centro.

Tipologia de risco: Marquise comprometida pela presença de rachaduras, infiltrações, fissuras, descolamento de placas, apresentando risco de cair sobre transeuntes.

Risco: Médio.

109. Rua Barão do Rio Branco, imóvel vizinho a Brumap, Centro.

Tipologia de risco: Fachada do imóvel comprometida por falta de manutenção e pela presença de rachaduras, infiltrações, fissuras, descolamento de placas, apresentando risco de cair sobre transeuntes, além de restos de placa para divulgação, em péssimo estado de conservação, pois apresenta corrosão por oxidação em suas estruturas de sustentação.

Risco: Médio.

110. Rua Barão do Rio Branco, Malharia Itapuã, Centro.

Tipologia de risco: Marquise comprometida pela presença de infiltrações, descolamento de placas, fissuras, apresentando risco de cair sobre transeuntes. Risco: Pequeno.

111. Rua Barão do Rio Branco, Maná Lanches, Centro.

Tipologia de risco: Fachada do imóvel comprometida por falta de manutenção, ferragem exposta. Risco: Pequeno.

112. Rua Barão do Rio Branco, 1369, Centro.

Tipologia de risco: Marquise comprometida pela presença de rachaduras, infiltrações, fissuras, descolamento de placas, apresentando risco de cair sobre transeuntes.

Risco: Médio.

113. Rua Barão do Rio Branco, 1356, Centro.

Tipologia de risco: Marquise comprometida pela presença de infiltrações, descolamento de placas, fissuras, apresentando risco de cair sobre transeuntes.

Risco: Pequeno.

114. Rua Barão do Rio Branco, 1338, Centro.

Tipologia de risco: Marquise comprometida pela presença de

infiltrações, descolamento de placas, apresentando risco de cair sobre transeuntes.

Risco: Pequeno.

115. Rua Barão do Rio Branco, vizinho ao número 1302, Centro.

Tipologia de risco: Fachada do imóvel comprometida por falta de manutenção, ferragem exposta. Risco: Pequeno.

116. Rua Barão do Rio Branco, 1236, Centro.

Tipologia de risco: Fachada do imóvel comprometida por falta de manutenção e pela presença de infiltrações, fissuras, descolamento de placas, apresentando risco de cair sobre transeuntes.

Risco: Médio.

117. Rua Barão do Rio Branco, Farmácia Pague Menos (vizinho ao número 1236), Centro.

Tipologia de risco: Fachada do imóvel comprometida por falta de manutenção e pela presença de rachaduras, infiltrações, fissuras, descolamento de placas, apresentando risco de cair sobre transeuntes.

Risco: Médio.

118. Rua Barão do Rio Branco, 1218, Centro.

Tipologia de risco: Marquise comprometida pela presença de infiltrações, descolamento de placas, fissuras, apresentando risco de cair sobre transeuntes.

Risco: Médio.

119. Rua Barão do Rio Branco, 1229, Centro.

Tipologia de risco: Fachada do imóvel comprometida por falta de manutenção e pela presença de infiltrações, fissuras, descolamento de placas, rachaduras verticais, apresentando risco de cair sobre transeuntes.

**Risco: Alto.**

120. Rua Barão do Rio Branco, 1189, Centro.

Tipologia de risco: Fachada do imóvel comprometida por falta de manutenção e descolamento de placas.

Risco: Pequeno.

121. Rua Barão do Rio Branco, Galeria Branca, SN, Centro.

Tipologia de risco: Marquise comprometida pela presença de rachaduras, infiltrações, fissuras, presença de vegetação, descolamento de placas, apresentando risco de cair sobre transeuntes.

Risco: Médio.

122. Rua Barão do Rio Branco, Loja Feitiço (Esquina com Liberato Barroso), Centro.

Tipologia de risco: Fachada do imóvel comprometida por falta de manutenção e pela presença de rachaduras, infiltrações, fissuras, descolamento de placas, apresentando risco de cair sobre transeuntes.

Risco: Médio.

123. Rua Barão do Rio Branco, Loja Esposende, vizinho nº1100, Centro.

Tipologia de risco: Fachada do imóvel comprometida por falta de

manutenção, ferragens expostas com corrosão por oxidação, infiltrações, fissuras, descolamento de placas, apresentando risco de cair sobre transeuntes.

Risco: Pequeno.

124. Rua Barão do Rio Branco, Casa Veneza, Centro.

Tipologia de risco: Fachada do imóvel comprometida por falta de manutenção e pela presença de rachaduras, infiltrações, fissuras, descolamento de placas, apresentando risco de cair sobre transeuntes, além de restos de placa para divulgação, em péssimo estado de conservação, pois apresenta corrosão por oxidação em suas estruturas de sustentação.

Risco: Médio.

125. Rua Barão do Rio Branco, 1071, Centro

Tipologia de risco: Presença de caixas de ar condicionado onde seus apoios são tijolos soltos.

Risco: Pequeno.

126. Rua Barão do Rio Branco, 1006, (Shopping Diogo), Centro

Tipologia de risco: Fachada do imóvel comprometida por falta de manutenção, ferragens expostas com corrosão por oxidação, infiltrações, fissuras, descolamento de placas, apresentando risco de cair sobre transeuntes

Risco: Pequeno.

127. Rua Barão do Rio Branco, 765, Estacionamento, vizinho a este número, Centro

Tipologia de risco: Marquise comprometida pela presença de rachaduras, infiltrações, fissuras, presença de vegetação, descolamento de placas, apresentando risco de cair sobre transeuntes, além de falta de conservação em sua fachada.

Risco: Médio.

128. Rua Barão do Rio Branco, 600, Centro

Tipologia de risco: Marquise comprometida por falta de manutenção, ferragens expostas com corrosão por oxidação, infiltrações, fissuras, descolamento de placas, apresentando risco de cair sobre transeuntes.

Risco: Pequeno.

129. Rua Barão do Rio Branco, 594, Centro

Tipologia de risco: Marquise comprometida por falta de manutenção, infiltrações, fissuras, descolamento de placas, apresentando risco de cair sobre transeuntes.

Risco: Pequeno.

130. Rua Barão do Rio Branco, 607, Centro

Tipologia de risco: Fachada do imóvel comprometida por falta de manutenção, infiltrações, fissuras, descolamento de placas, apresentando risco de cair sobre transeuntes.

Risco: Pequeno.

131. Rua Barão do Rio Branco, 581, Centro

Tipologia de risco: Fachada e marquise do imóvel comprometida por falta

de manutenção e pela presença de rachaduras, infiltrações, fissuras, descolamento de placas, apresentando risco de cair sobre transeuntes.  
Risco: Pequeno.

132. Rua Barão do Rio Branco, 556, 546, Centro  
Tipologia de risco: Fachada do imóvel comprometida por falta de manutenção e pela presença de rachaduras, infiltrações, fissuras, descolamento de placas, apresentando risco de cair sobre transeuntes.  
Risco: Pequeno.
133. Rua Barão do Rio Branco, 551, Centro  
Tipologia de risco: Estrutura metálica com corrosão por oxidação presente em marquise. Fachada comprometida por falta de manutenção, ferragens expostas com corrosão por oxidação, infiltrações, fissuras, descolamento de placas, apresentando risco de cair sobre transeuntes.  
Risco: Pequeno.
134. Rua Barão do Rio Branco, 829, Centro  
Tipologia de risco: Marquise comprometida por falta de manutenção, infiltrações, fissuras, descolamento de placas, apresentando risco de cair sobre transeuntes. Risco: Pequeno.
135. Rua General Sampaio, 1533, Centro.  
Tipologia de risco: Fachada do imóvel comprometida por falta de manutenção e pela presença de rachaduras, infiltrações, fissuras, descolamento de placas, apresentando risco de cair sobre transeuntes.  
Risco: Pequeno.
136. Rua General Sampaio, 1406, Centro.  
Tipologia de risco: Fachada do imóvel comprometida por falta de manutenção e pela presença de rachaduras, infiltrações, fissuras, descolamento de placas, apresentando risco de cair sobre transeuntes.  
Risco: Pequeno.
137. Rua General de Sampaio, 1389, Centro.  
Tipologia de risco: Fachada do imóvel comprometida por falta de manutenção, ferragens expostas com corrosão por oxidação.  
Risco: Médio.
138. Rua General de Sampaio, 1260, Centro.  
Tipologia de risco: Fachada do imóvel comprometida por falta de manutenção e possibilidade de queda de material. Risco: Pequeno.
139. Rua General de Sampaio, Loja Big Shop, Centro.  
Tipologia de risco: Fachada comprometida por falta de manutenção, ferragens expostas com corrosão por oxidação, infiltrações, fissuras, descolamento de placas, apresentando risco de cair sobre transeuntes.  
Risco: Médio.
140. Rua General de Sampaio, Loja Pastel na Hora, Centro.  
Tipologia de risco: Marquise comprometida por falta de manutenção,

infiltrações, fissuras, descolamento de placas, apresentando risco de cair sobre transeuntes.

Risco: Médio.

141. Rua General de Sampaio, 1141, Centro.

Tipologia de risco: Restos de placa para divulgação, em péssimo estado de conservação, com risco de cair sobre transeuntes, pois apresenta corrosão por oxidação em suas estruturas de sustentação.

Risco: Médio.

142. Rua General de Sampaio, Lojas Rabelo, Centro.

Tipologia de risco: Fachada do imóvel comprometida por falta de manutenção e possibilidade de queda de material. Risco: Pequeno.

143. Rua General de Sampaio, IAP Cosméticos, Centro.

Tipologia de risco: Fachada comprometida por falta de manutenção, ferragens expostas com corrosão por oxidação, infiltrações, fissuras, descolamento de placas, apresentando risco de cair sobre transeuntes.

Risco: Médio.

144. Rua General de Sampaio, Farmácia Dose Certa, Centro.

Tipologia de risco: Marquise comprometida por falta de manutenção, infiltrações, fissuras, descolamento de placas, apresentando risco de cair sobre transeuntes.

Risco: Pequeno.

145. Rua General de Sampaio, 774, Centro.

Tipologia de risco: Estrutura de placa de divulgação causando sobrepeso na marquise. Risco: Pequeno.

146. Rua General de Sampaio, 762, Centro.

Tipologia de risco: Estrutura de placa de divulgação e toldo, causando sobrepeso na marquise. Risco: Pequeno.

147. Rua General de Sampaio, 703, Centro.

Tipologia de risco: Fachada comprometida por falta de manutenção, ferragens expostas com corrosão por oxidação, infiltrações, fissuras, descolamento de placas, apresentando risco de cair sobre transeuntes.

Risco: Médio.

148. Rua General de Sampaio, 692, Centro.

Tipologia de risco: Marquise comprometida por falta de manutenção, infiltrações, fissuras, descolamento de placas, apresentando risco de cair sobre transeuntes.

Risco: Pequeno.

149. Rua General de Sampaio, 662, Centro.

Tipologia de risco: Marquise comprometida por falta de manutenção, infiltrações, fissuras, descolamento de placas, apresentando risco de cair sobre transeuntes.

Risco: Pequeno.

150. Rua General de Sampaio, 453, Centro.

Tipologia de risco: Marquise comprometida por falta de manutenção,

infiltrações, fissuras, descolamento de placas, apresentando risco de cair sobre transeuntes.

Risco: Médio.

151. Rua Pedro I, 607, Centro.

Tipologia de risco: Fachada comprometida por falta de manutenção, ferragens expostas com corrosão por oxidação, infiltrações, fissuras, descolamento de placas, apresentando risco de cair sobre transeuntes.

Risco: Médio.

152. Rua Pedro I, 611, Centro.

Tipologia de risco: Fachada comprometida por falta de manutenção, ferragens expostas com corrosão por oxidação, infiltrações, fissuras, descolamento de placas, apresentando risco de cair sobre transeuntes.

Fotos: Médio.

153. Rua Pedro I, 615, Centro.

Tipologia de risco: Fachada do imóvel comprometida por falta de manutenção e possibilidade de queda de material.

Risco: Pequeno.

154. Rua Pedro I, 619-A, Centro.

Tipologia de risco: Marquise comprometida por falta de manutenção, apresentando infiltrações, fissuras, descolamento de placas, com risco de cair sobre transeuntes, restos de placa para divulgação, em péssimo estado de conservação, além de falta de conservação em sua fachada.

Risco: Médio.

155. Rua Pedro I, 629, Centro.

Tipologia de risco: Fachada do imóvel comprometida por falta de manutenção e possibilidade de queda de material. Risco: Pequeno.

156. Rua Pedro I, 600, Centro.

Tipologia de risco: Marquise apresentando algumas patologias, tais quais: Infiltrações e queda de material, sendo necessária intervenção.

Risco: Médio

157. Rua Pedro I, 635, Centro.

Tipologia de risco: Necessários pequenos reparos em virtude do desprendimento de material.

Risco: Médio

158. Rua Pedro I, 653, 655, 661, 663, Centro.

Tipologia de risco: Sobrepeso sobre a marquise devido a grande quantidade de caixas de ar condicionados.

Risco: Médio

159. Rua Pedro I, vizinho ao número 725, Centro.

Tipologia de risco: Fachada um tanto inclinada, sendo necessária intervenção como forma de evitar possível risco.

Risco: Médio

160. Rua Pedro I, 732, Centro.

- Tipologia de risco: Estrutura de sustentação em processo corrosivo, faz-se necessário intervenção.  
Risco: Médio
161. Rua Pedro I, 746, 742,752, Centro.  
Tipologia de risco: Haste metálica em processo corrosivo, identificamos também uma árvore de pequeno porte onde as raízes da mesma afetam a estrutura da edificação.  
Risco: Médio
162. Rua Pedro I, Mundo da Arte, Centro.  
Tipologia de risco: Marquise com estrutura comprometida, queda de material e processo corrosivo, necessário reparos.  
Risco: Médio
163. Rua Liberato Barroso, 1013, Centro.  
Tipologia de risco: Marquise comprometida por falta de manutenção, infiltrações, fissuras, descolamento de placas, apresentando risco de cair sobre transeuntes.  
Risco: Pequeno.
164. Rua 24 de Maio, 825, Centro.  
Tipologia de risco: Marquise comprometida por falta de manutenção, infiltrações, fissuras, descolamento de placas, apresentando risco de cair sobre transeuntes. Risco: Pequeno.
165. Rua General Sampaio, 903, Centro.  
Tipologia de risco: Fachada e marquise comprometidas por falta de manutenção com ferragens expostas com corrosão por oxidação, infiltrações, fissuras, descolamento de placas, apresentando risco de desabar sobre transeuntes.  
**Risco: Alto.**
166. Rua Rocha Lima com Avenida Dom Manoel, Centro.  
Tipologia de risco: Muro apresentando rachaduras verticais e horizontais, fissuras, descolamento de revestimento, com risco de vir a desabar sobre transeuntes.  
Risco: Pequeno.
167. Rua Sobral, 72, Centro.  
Tipologia de risco: Marquise comprometida pela presença de infiltrações, descolamento de placas, fissuras, apresentando risco de cair sobre transeuntes. Risco: Pequeno.
168. Rua Floriano Peixoto, Mega Lanche, Centro  
Tipologia de risco: Marquise comprometida por falta de manutenção, infiltrações, fissuras, descolamento de placas, apresentando risco de cair sobre transeuntes.  
Risco: Médio.
169. Rua Floriano Peixoto, 1040, Centro  
Tipologia de risco: Fachada do imóvel comprometida por falta de manutenção e pela presença de rachaduras, infiltrações, fissuras, descolamento de placas,

apresentando risco de cair sobre transeuntes.

Risco: Pequeno.

170. Rua Floriano Peixoto, 962, Centro

Tipologia de risco: Fachada do imóvel comprometida por falta de manutenção e pela presença de rachaduras, infiltrações, fissuras, apresentando risco de cair sobre transeuntes, além da fiação elétrica possibilitando risco de curto circuito.

Risco: Pequeno.

171. Rua Floriano Peixoto, 909, Centro

Tipologia de risco: Fachada comprometida por falta de manutenção, ferragens expostas com corrosão por oxidação, infiltrações, fissuras, descolamento de placas, apresentando risco de cair sobre transeuntes.

Risco: Pequeno.

172. Rua Floriano Peixoto, 899, Centro

Tipologia de risco: Marquise comprometida por falta de manutenção, infiltrações, fissuras, descolamento de placas, apresentando risco de cair sobre transeuntes.

Risco: Pequeno.

173. Rua Floriano Peixoto, 841, Centro

Tipologia de risco: Marquise comprometida por falta de manutenção, infiltrações, fissuras, descolamento de placas, apresentando risco de cair sobre transeuntes.

Risco: Pequeno.

174. Rua Floriano Peixoto, 779, Centro

Tipologia de risco: Marquise comprometida por falta de manutenção, infiltrações, fissuras, descolamento de placas, apresentando risco de cair sobre transeuntes.

Risco: Pequeno.

175. Rua Floriano Peixoto, 763, Centro

Tipologia de risco: Estrutura de placa de divulgação com haste de sustentação em processo corrosivo.

Risco: Pequeno.

176. Rua Floriano Peixoto, 735, Centro

Tipologia de risco: Marquise comprometida por falta de manutenção, infiltrações, fissuras, descolamento de placas, apresentando risco de cair sobre transeuntes.

Risco: Médio.

177. Rua Floriano Peixoto, 695, Centro

Tipologia de risco: Marquise com sobrepeso devido à presença de caixas de ar condicionados.

Risco: Pequeno.

178. Rua Floriano Peixoto, Praça do Ferreira Banca o Maciel e anexa, Centro

Tipologia de risco: Coberta da banca comprometida em virtude da

estrutura metálica de sustentação encontrar-se em processo corrosivo.  
Risco: Médio.

179. Rua Floriano Peixoto, Banca o Paulino, Centro

Tipologia de risco: Coberta da banca comprometida em virtude da estrutura metálica de sustentação encontrar-se em processo corrosivo.  
Risco: Médio.

180. Rua Floriano Peixoto, Planeta Sorriso, Centro

Tipologia de risco: Fachada do imóvel comprometida por falta de manutenção e descolamento de placas.

Risco: Pequeno.

181. Rua Floriano Peixoto, Datacred, 473, Centro

Tipologia de risco: Marquise comprometida por falta de manutenção, infiltrações, rachaduras, fissuras, descolamento de placas, apresentando risco de cair sobre transeuntes, além da presença de caixas de ar condicionado causando sobrepeso.

Risco: Médio.

182. Rua Floriano Peixoto, Estacionamento Mark Park e 470, Centro

Tipologia de risco: Fachada e marquise comprometidas por falta de manutenção com ferragens expostas com corrosão por oxidação, infiltrações, fissuras, presença de arbusto, descolamento de placas, apresentando risco de desabar sobre transeuntes.

**Risco: Alto.**

183. Rua Floriano Peixoto, 372, 368, Centro

Tipologia de risco: Fachada do imóvel comprometida por falta de manutenção e pela presença, infiltrações, fissuras, descolamento de placas, apresentando risco de cair sobre transeuntes.

Risco: Pequeno.

184. Rua Floriano Peixoto, 292, Edifício Belém, Centro

Tipologia de risco: Fachada do imóvel comprometida por falta de manutenção e pela presença de rachaduras, infiltrações, fissuras, queda de material, com risco de cair sobre transeuntes e veículos.

**Risco: Alto**

185. Rua Floriano Peixoto, 132, Centro

Tipologia de risco: Marquise comprometida por falta de manutenção, infiltrações, fissuras, descolamento de placas, apresentando risco de cair sobre transeuntes e presença de estruturas metálicas de proteção de ar condicionado em processo de corrosão.

Risco: Pequeno.

186. Rua Floriano Peixoto, 101, 103, Centro

Tipologia de risco: Marquise comprometida por falta de manutenção com ferragens expostas com corrosão por oxidação, infiltrações, fissuras, descolamento de placas, apresentando risco de desabar sobre transeuntes, além da presença de caixas de ar condicionado causando

sobrepeso.

Risco: Médio.

187. Rua Senador Pompeu, ao lado do número 1484, Centro

Tipologia de risco: Fachada do imóvel comprometida por falta de manutenção e pela presença de infiltrações, fissuras, queda de material, apresentando risco de cair sobre transeuntes, além da fiação elétrica exposta possibilitando risco de curto circuito.

Risco: Médio.

188. Rua Senador Pompeu, 1491, Centro

Tipologia de risco: Marquise comprometida por falta de manutenção com ferragens expostas com corrosão por oxidação, infiltrações, fissuras, descolamento de placas, apresentando risco de desabar sobre transeuntes.

Risco: Pequeno.

189. Rua Senador Pompeu, 1501, Centro

Tipologia de risco: Marquise comprometida por falta de manutenção com infiltrações, fissuras, descolamento de placas, apresentando risco de desabar sobre transeuntes.

Risco: Médio.

190. Rua Senador Pompeu, 1437, Ceará Tintas, Centro

Tipologia de risco: Marquise comprometida por falta de manutenção, armaduras expostas com corrosão por oxidação, infiltrações, fissuras, descolamento de placas, apresentando risco de cair sobre transeuntes

Risco: Médio.

191. Rua Senador Pompeu, 1418, Alô Bijoux, Centro

Tipologia de risco: Fachada comprometida por falta de manutenção, armaduras expostas com corrosão por oxidação, infiltrações, fissuras, descolamento de placas, apresentando risco de cair sobre transeuntes.

Risco: Médio.

192. Rua Senador Pompeu, 1391, Centro

Tipologia de risco: Fachada do imóvel comprometida por falta de manutenção e possibilidade de queda de material.

Risco: Pequeno.

193. Rua Senador Pompeu, 1339, Centro

Tipologia de risco: Fachada e marquise comprometidas por falta de manutenção com armaduras expostas, infiltrações, fissuras, presença de arbustos, descolamento de placas, apresentando risco de desabar sobre transeuntes.

Risco: Médio.

194. Rua Senador Pompeu, 1332, Centro

Tipologia de risco: Fachada comprometida por falta de manutenção, armaduras expostas com corrosão por oxidação, infiltrações, fissuras,

descolamento de placas, apresentando risco de cair sobre transeuntes.

Risco: Médio.

195. Rua Senador Pompeu, 1316, Centro

Tipologia de risco: Fachada do imóvel comprometida por falta de manutenção e possibilidade de queda de material.

Risco: Pequeno.

196. Rua Senador Pompeu, 1315, Centro

Tipologia de risco: Fachada e marquise comprometidas por falta de manutenção com ferragens expostas com corrosão por oxidação, infiltrações, fissuras, presença de arbusto, descolamento de placas, apresentando risco de desabar sobre transeuntes.

Risco: Médio.

197. Rua Senador Pompeu, 1281, Centro

Tipologia de risco: Fachada e marquise comprometidas por falta de manutenção com ferragens expostas com corrosão por oxidação, infiltrações, fissuras, presença de arbusto, descolamento de placas, apresentando risco de desabar sobre transeuntes.

Risco: Médio.

198. Rua Senador Pompeu, 1240, Centro

Tipologia de risco: Fachada e marquise comprometidas por falta de manutenção, armaduras expostas com corrosão por oxidação, infiltrações, fissuras, descolamento de placas, apresentando risco de cair sobre transeuntes.

Risco: Médio.

199. Rua Senador Pompeu, 1141, Centro

Tipologia de risco: Fachada do imóvel comprometida por falta de manutenção e possibilidade de queda de material. Risco: Pequeno.

200. Rua Senador Pompeu, KLD Jóias em Prata, 932 e Distribuidora Cearen-se de Óculos, 920, Centro

Tipologia de risco: Fachada e marquise comprometidas por falta de manutenção, armaduras expostas com corrosão por oxidação, infiltrações, fissuras, descolamento de placas, apresentando risco de cair sobre transeuntes.

**Risco: Alto.**

201. Rua Senador Pompeu, Prédio da Galeria Pedro Jorge, 834, Centro

Tipologia de risco: Estruturas de fixação de aparelhos de ar condicionado com acentuado processo de corrosão por oxidação, gerando risco real de desabamento sobre transeuntes e veículos. Fachada e marquises comprometidas por falta de manutenção, armaduras expostas com corrosão por oxidação, infiltrações, fissuras, descolamento de placas, apresentando risco de cair sobre transeuntes.

Risco: Médio.

202. Rua Senador Pompeu, 597, Centro

Tipologia de risco: Marquise comprometida por falta de manutenção, armaduras expostas com corrosão por oxidação, infiltrações, fissuras, descolamento de placas, apresentando risco de cair sobre transeuntes.

Risco: Pequeno.

203. Rua Senador Pompeu, 565, Centro

Tipologia de risco: Marquise comprometida por falta de manutenção, armaduras expostas com corrosão por oxidação, infiltrações, fissuras, descolamento de placas, apresentando risco de cair sobre transeuntes.

Risco: Pequeno.

204. Rua Senador Pompeu, 512, Centro

Tipologia de risco: Fachada e marquise comprometidas por falta de manutenção com ferragens expostas com corrosão por oxidação, infiltrações, fissuras, presença de arbusto, descolamento de placas, apresentando risco de desabar sobre transeuntes.

Fotos: Risco: Médio.

205. Rua 24 de Maio, 1022, Centro.

Tipologia de risco: Fachada comprometida por falta de manutenção com presença de rachaduras verticais, infiltrações, fissuras, apresentando risco de cair sobre transeuntes.

Risco: Pequeno.

206. Rua 24 de Maio, 1019, Centro.

Tipologia de risco: Marquise comprometida por falta de manutenção, ferragem exposta e queda de material, apresentando risco de cair sobre transeuntes. Risco: Pequeno.

207. Rua 24 de Maio, 960, Centro.

Tipologia de risco: Marquise comprometida por falta de manutenção, armaduras expostas com corrosão por oxidação, infiltrações, fissuras, descolamento de placas, apresentando risco de cair sobre transeuntes.

Risco: Médio.

208. Rua 24 de Maio, 962, Centro.

Tipologia de risco: Haste de ferro com corrosão por oxidação presente na marquise, além da fachada do imóvel comprometida por falta de manutenção e possibilidade de queda de material.

Risco: Pequeno.

209. Rua 24 de Maio, 940, Centro.

Tipologia de risco: Fachada comprometida por falta de manutenção com infiltrações, fissuras, descolamento de placas, apresentando risco de desabar sobre transeuntes. Risco: Pequeno.

210. Rua 24 de Maio, 926, Centro.

Tipologia de risco: Marquise do imóvel comprometida por falta de manutenção e pela presença de infiltrações, fissuras, descolamento de

placas, apresentando risco de cair sobre transeuntes, além da fiação elétrica exposta possibilitando risco de curto circuito.

Risco: Médio.

211. Rua 24 de Maio, 908, Centro.

Tipologia de risco: Estrutura metálica da cobertura desprendendo da parede, apresentando risco de cair sobre transeuntes

Risco: Médio.

212. Rua 24 de Maio, 885, Centro.

Tipologia de risco: Presença de arbusto na fachada do imóvel.

Risco: Pequeno.

213. Rua 24 de Maio, 872, Centro.

Tipologia de risco: Parte da estrutura metálica da marquise encontra-se descolando, apresentando risco de cair sobre transeuntes.

Risco: Pequeno.

214. Rua 24 de Maio, 866, Centro.

Tipologia de risco: Fachada comprometida por falta de manutenção com infiltrações, fissuras, descolamento de placas, apresentando risco de desabar sobre transeuntes.

Risco: Pequeno.

215. Rua 24 de Maio, 862, Centro.

Tipologia de risco: Fachada comprometida por falta de manutenção com infiltrações, fissuras, descolamento de placas, apresentando risco de desabar sobre transeuntes.

Risco:

Pequeno.

216. Rua 24 de Maio, 865, Centro.

Tipologia de risco: Fachada comprometida por falta de manutenção com ferragens expostas com corrosão por oxidação, infiltrações, fissuras, presença de arbusto, descolamento de placas, apresentando risco de desabar sobre transeuntes.

Risco: Pequeno.

217. Rua 24 de Maio, 822, Centro.

Tipologia de risco: Fachada comprometida por falta de manutenção com descolamento de placas, apresentando risco de desabar sobre transeuntes.

Risco: Pequeno.

218. Rua 24 de Maio, 790, Centro.

Tipologia de risco: Marquise comprometida por falta de manutenção com infiltrações, fissuras, descolamento de placas, além de estar inclinada.

Risco: Médio.

219. Rua 24 de Maio, 741, Centro.

Tipologia de risco: Marquise comprometida por falta de manutenção,

infiltrações, fissuras, descolamento de placas, apresentando risco de cair sobre transeuntes. Risco: Pequeno.

220. Rua 24 de Maio, 744, Centro.

Tipologia de risco: Fachada e marquise comprometidas por falta de manutenção, com ferragem exposta em processo de oxidação e possibilidade de queda de material.

Risco: Médio.

221. Rua 24 de Maio, estacionamento vizinho ao número 738, Centro.

Tipologia de risco: Fachada do imóvel comprometida por falta de manutenção e possibilidade de queda de material. Risco: Pequeno.

222. Rua 24 de Maio, 705, Centro.

Tipologia de risco: Fachada comprometida por falta de manutenção com infiltrações, fissuras, descolamento de placas, apresentando risco de desabar sobre transeuntes.

Risco: Médio.

223. Rua 24 de Maio, 445, Centro.

Tipologia de risco: Fachada e marquise comprometidas por falta de manutenção, armaduras expostas com corrosão por oxidação, infiltrações, fissuras, descolamento de placas, apresentando risco de cair sobre transeuntes.

Risco: Médio.

224. Rua 24 de Maio, 447, Centro.

Tipologia de risco: Fachada e marquise comprometidas por falta de manutenção, armaduras expostas com corrosão por oxidação, infiltrações, fissuras, descolamento de placas, apresentando risco de cair sobre transeuntes.

Risco: Médio.

225. Rua 24 de Maio, 447 A, Centro.

Tipologia de risco: Fachada e marquises comprometidas por falta de manutenção, armaduras expostas com corrosão por oxidação, infiltrações, fissuras, descolamento de placas, apresentando risco de cair sobre transeuntes.

Risco: Médio.

226. Rua 24 de Maio, 329, Centro.

Tipologia de risco: Fachada e marquise comprometidas por falta de manutenção, armaduras expostas com corrosão por oxidação, infiltrações, fissuras, descolamento de placas, apresentando risco de cair sobre transeuntes.

Risco: Médio.

227. Rua 24 de Maio, 217, Centro.

Tipologia de risco: Fachada comprometida por falta de manutenção, armaduras expostas com corrosão por oxidação, infiltrações, fissuras, descolamento de placas, apresentando risco de cair sobre transeuntes.

228. Risco: Médio.  
Rua 24 de Maio, 191, Centro.  
Tipologia de risco: Fachada comprometida por falta de manutenção com infiltrações, fissuras, descolamento de placas, apresentando risco de desabar sobre transeuntes.  
Risco: Médio.
229. Risco: Médio.  
Rua 24 de Maio, 185, Centro.  
Tipologia de risco: Marquise comprometida por falta de manutenção, armaduras expostas com corrosão por oxidação, infiltrações, fissuras, descolamento de placas, apresentando risco de cair sobre transeuntes..  
Risco: Médio.
230. Risco: Médio.  
Rua General Bezerril, 139, Centro  
Tipologia de risco: Fachada comprometida por falta de manutenção, ferragens expostas com corrosão por oxidação, apresentando risco de desabar sobre transeuntes.  
Risco: Médio.
231. Risco: Médio.  
Rua General Bezerril, 143, Centro  
Tipologia de risco: Fachada comprometida por falta de manutenção com ferragens expostas com corrosão por oxidação, infiltrações, fissuras, descolamento de placas, apresentando risco de desabar sobre transeuntes, além da presença de toldo e placas de divulgação, causando sobrepeso.  
Risco: Médio.
232. Risco: Médio.  
Rua General Bezerril, Brasil Redes, Centro  
Tipologia de risco: Fachada comprometida por falta de manutenção com ferragens expostas com corrosão por oxidação, apresentando risco de desabar sobre transeuntes.  
Risco: Pequeno.
233. Risco: Pequeno.  
Rua General Bezerril, 179, Centro  
Tipologia de risco: Fachada comprometida por falta de manutenção com ferragens expostas com corrosão por oxidação, apresentando risco de desabar sobre transeuntes.  
Risco: Pequeno.
234. Risco: Pequeno.  
Rua General Bezerril, 203, Centro  
Tipologia de risco: Fachada comprometida por falta de manutenção com ferragens expostas com corrosão por oxidação, apresentando risco de desabar sobre transeuntes.  
Risco: Pequeno.
235. Risco: Pequeno.  
Rua General Bezerril, vizinho ao 203, Centro  
Tipologia de risco: Marquise comprometida por falta de manutenção com infiltrações, fissuras, descolamento de placas, além de estar inclinada.  
Risco: Pequeno.

236. Rua General Bezerril, 275, Centro

Tipologia de risco: Prédio com fachada e marquise comprometidas por falta de manutenção com ferragens expostas com corrosão por oxidação, infiltrações, fissuras, presença de arbustos, descolamento de placas, apresentando risco de desabar sobre transeuntes.

**Risco: Alto.**

237. Rua General Bezerril, Galeria Central, Centro

Tipologia de risco: Fachada comprometida por falta de manutenção com infiltrações, fissuras, descolamento de placas, apresentando risco de desabar sobre transeuntes. Risco: Pequeno.

238. Rua General Bezerril, São Francisco Redes, Centro

Tipologia de risco: Fachada comprometida por falta de manutenção com ferragens expostas com corrosão por oxidação, infiltrações, rachaduras, fissuras, descolamento de placas, apresentando risco de desabar sobre transeuntes.

Risco: Médio.

239. Rua General Bezerril, 319, Centro

Tipologia de risco: Marquise e fachada comprometidas por falta de manutenção com ferragens expostas com corrosão por oxidação, infiltrações, rachaduras, fissuras, descolamento de placas, apresentando risco de desabar sobre transeuntes.

Risco: Médio.

240. Rua General Bezerril, JKipão das Ferragens, Centro

Tipologia de risco: Marquise comprometida por falta de manutenção, infiltrações, rachadura, fissuras, descolamento de placas, apresentando risco de cair sobre transeuntes.

Risco: Médio.

241. Rua General Bezerril, 420, Centro

Tipologia de risco: Marquise comprometida por falta de manutenção, infiltrações, fissuras, descolamento de placas, apresentando risco de cair sobre transeuntes.

Risco: Pequeno.

242. Rua General Bezerril, Restaurante L'escale, Centro

Tipologia de risco: Marquise comprometida por falta de manutenção, e pela mesma estar sendo utilizada como compartimento fechado e possuir acima dela alguns ar condicionados, causando assim sobrepeso no local.

Risco: Médio.

243. Rua General Bezerril, Vizinho ao L'escale, Centro

Tipologia de risco: Fachada comprometida por falta de manutenção com infiltrações, fissuras, descolamento de placas, apresentando risco de desabar sobre transeuntes.

Risco: Pequeno.

244. Rua General Bezerril, 514, Ferreiras Grill, Centro

Tipologia de risco: Marquise do imóvel comprometida por falta de

manutenção e pela presença de infiltrações, fissuras, descolamento de placas, apresentando risco de cair sobre transeuntes, além da fiação elétrica exposta possibilitando risco de curto circuito.

Risco: Médio.

245. Rua General Bezerril, 584, Centro

Tipologia de risco: Fachada do imóvel comprometida por falta de manutenção e queda de material, além da fiação elétrica exposta possibilitando risco de curto circuito.

Risco: Médio.

246. Rua General Bezerril, 616, Sapataria Sá, Centro

Tipologia de risco: Fachada do imóvel comprometida por falta de manutenção e queda de material

Risco: Pequeno.

247. Rua General Bezerril, 670, Edifício, Centro

Tipologia de risco: Prédio com fachada e marquise comprometidas por falta de manutenção, infiltrações, fissuras, presença de arbustos, descolamento de placas, apresentando risco de desabar sobre transeuntes, além da presença de caixas de ar condicionados comprometidas.

Risco: Médio.

248. Rua Governador Sampaio, 231, Centro

Tipologia de risco: Marquise do imóvel comprometida por falta de manutenção e pela presença de infiltrações, fissuras, descolamento de placas, apresentando risco de cair sobre transeuntes.

Risco: Pequeno.

249. Rua Governador Sampaio, 235, Centro

Tipologia de risco: Marquise do imóvel comprometida por falta de manutenção e pela presença de infiltrações, fissuras, descolamento de placas, apresentando risco de cair sobre transeuntes.

Risco: Pequeno.

250. Rua Governador Sampaio, 254, Centro

Tipologia de risco: Marquise e fachada comprometidas por falta de manutenção com ferragens expostas com corrosão por oxidação, infiltrações, fissuras, descolamento de placas, apresentando risco de desabar sobre transeuntes, além da presença de arbusto no local.

Risco: Médio.

251. Rua Governador Sampaio, 253, Centro

Tipologia de risco: Marquise do imóvel comprometida por falta de manutenção e pela presença de infiltrações, fissuras, descolamento de placas, apresentando risco de cair sobre transeuntes.

Risco: Pequeno.

252. Rua Governador Sampaio, 270, Centro

Tipologia de risco: Marquise metálica do imóvel comprometida por falta de manutenção.

Risco: Pequeno.

253. Rua Governador Sampaio, 263, Centro  
Tipologia de risco: Marquise e fachada comprometidas por falta de manutenção com infiltrações, fissuras, descolamento de placas, apresentando risco de desabar sobre transeuntes. Risco: Pequeno.
254. Rua Governador Sampaio, 269, Centro  
Tipologia de risco: Marquise do imóvel em telha de amianto encontra-se comprometida pela queda de material.  
Risco: Médio.
255. Rua Governador Sampaio, 275, Centro  
Tipologia de risco: Marquise do imóvel em telha de amianto encontra-se comprometida pela queda de material.  
Risco: Médio.
256. Rua Governador Sampaio, 278, Centro  
Tipologia de risco: Marquise metálica do imóvel comprometida por falta de manutenção. Risco: Pequeno.
257. Rua Governador Sampaio, 292, Centro  
Tipologia de risco: Marquise do imóvel encontra-se comprometida por falta de manutenção e ferragem exposta com processo de oxidação.  
Risco: Pequeno.
258. Rua Governador Sampaio, Farmácia Gota mais, Centro  
Tipologia de risco: Marquise do imóvel comprometida por falta de manutenção e pela presença de infiltrações, fissuras, descolamento de placas, apresentando risco de cair sobre transeuntes, além da fiação elétrica exposta possibilitando risco de curto circuito.  
Risco: Médio.
259. Rua Governador Sampaio, 309, Centro  
Tipologia de risco: Marquise do imóvel comprometida por falta de manutenção e pela presença de infiltrações, fissuras, descolamento de placas, apresentando risco de cair sobre transeuntes.  
Risco: Pequeno.
260. Rua Governador Sampaio, 319, Centro  
Tipologia de risco: Marquise do imóvel comprometida por falta de manutenção e pela presença de infiltrações, rachadura, fissuras, descolamento de placas, apresentando risco de cair sobre transeuntes.  
Risco: Médio.
261. Rua Governador Sampaio, 538, Centro  
Tipologia de risco: Marquise do imóvel comprometida por falta de manutenção e pela presença de infiltrações, fissuras, descolamento de placas, apresentando risco de cair sobre transeuntes.  
Risco: Pequeno.
262. Rua Governador Sampaio, 359, Centro  
Tipologia de risco: Prédio com fachada comprometida por falta de manutenção, com ferragens expostas com corrosão por oxidação, infiltrações, fissuras, descolamento de placas, apresentando risco de desabar sobre

transeuntes, além da presença de arbusto no local.

Risco: Médio.

263. Rua Governador Sampaio, 377, Centro

Tipologia de risco: Marquise do imóvel comprometida por falta de manutenção, com ferragens expostas com corrosão por oxidação, rachaduras, fissuras, infiltrações, descolamento de placas, apresentando risco de desabar sobre transeuntes.

Risco: Médio.

264. Rua Governador Sampaio, 402, Centro

Tipologia de risco: Marquise do imóvel comprometida por falta de manutenção, rachaduras, fissuras, infiltrações, descolamento de placas, apresentando risco de desabar sobre transeuntes.

Risco: Pequeno.

265. Rua Governador Sampaio, 383, Centro

Tipologia de risco: Marquise do imóvel comprometida por falta de manutenção, rachaduras, fissuras, infiltrações, descolamento de placas, apresentando risco de desabar sobre transeuntes. Risco: Pequeno.

266. Rua Governador Sampaio, 428, Centro

Tipologia de risco: Marquise do imóvel comprometida por falta de manutenção, com ferragens expostas com corrosão por oxidação, rachaduras, fissuras, infiltrações, descolamento de placas, apresentando risco de desabar sobre transeuntes.

Risco: Médio.

267. Rua Governador Sampaio, 434, Centro

Tipologia de risco: Marquise do imóvel comprometida por falta de manutenção, fissuras, infiltrações, descolamento de placas, apresentando risco de desabar sobre transeuntes. Risco: Pequeno.

268. Rua Governador Sampaio, Vizinho ao número 434, Centro

Tipologia de risco: Marquise do imóvel comprometida por falta de manutenção, fissuras, infiltrações, descolamento de placas, apresentando risco de desabar sobre transeuntes.

Risco: Pequeno.

269. Rua Governador Sampaio, 440, Centro

Tipologia de risco: Marquise do imóvel comprometida por falta de manutenção, com ferragens expostas com corrosão por oxidação, fissuras, infiltrações, descolamento de placas, apresentando risco de desabar sobre transeuntes

Risco: Pequeno.

270. Rua Governador Sampaio, 479, Centro

Tipologia de risco: Marquise do imóvel comprometida por falta de manutenção, com ferragens expostas com corrosão por oxidação, fissuras, infiltrações, descolamento de placas, apresentando risco de desabar sobre transeuntes

Risco: Médio.

271. Rua Governador Sampaio, 545, Centro  
Tipologia de risco: Marquise do imóvel comprometida por falta de manutenção, fissuras, infiltrações, descolamento de placas, apresentando risco de desabar sobre transeuntes.  
Risco: Pequeno.
272. Rua Governador Sampaio, 583, Centro  
Tipologia de risco: Marquise do imóvel em telha de amianto encontra-se comprometida pela queda de material, além da fachada comprometida pela falta de conservação. Risco: Pequeno.
273. Rua Guilherme Rocha, 167, Centro  
Tipologia de risco: Marquise do imóvel comprometida por falta de manutenção, fissuras, infiltrações, descolamento de placas, apresentando risco de desabar sobre transeuntes.  
Risco: Pequeno.
274. Rua Guilherme Rocha, 175, Centro  
Tipologia de risco: Marquise do imóvel comprometida por falta de manutenção, com ferragem exposta com corrosão por oxidação, fissuras, infiltrações, descolamento de placas, apresentando risco de desabar sobre transeuntes  
Risco: Pequeno.
275. Rua Guilherme Rocha, 267, Centro  
Tipologia de risco: Marquise do imóvel comprometida por falta de manutenção, fissuras, infiltrações, descolamento de placas, apresentando risco de desabar sobre transeuntes.  
Risco: Pequeno.
276. Rua Guilherme Rocha, Loja Cheirinho do Bebê, Centro  
Tipologia de risco: Marquise do imóvel comprometida por falta de manutenção, com ferragem exposta com corrosão por oxidação, além da fachada com fissuras, infiltrações, descolamento de placas, apresentando risco de desabar sobre transeuntes.  
Risco: Médio.
277. Rua Guilherme Rocha, 31, Centro  
Tipologia de risco: Marquise do imóvel comprometida por falta de manutenção, rachaduras, fissuras, infiltrações, descolamento de placas, apresentando risco de desabar sobre transeuntes.  
Risco: Médio.
278. Rua Guilherme Rocha, 325, Centro  
Tipologia de risco: Fachada com estrutura comprometida, com risco de desabar sobre transeuntes. Risco: Pequeno.
279. Rua Guilherme Rocha, 327, Centro  
Tipologia de risco: Fachada com estrutura comprometida, com risco de desabar sobre transeuntes.  
Risco: Médio.
280. Rua Guilherme Rocha, 422, Centro

Tipologia de risco: Marquise do imóvel comprometida por falta de manutenção, rachaduras, fissuras, infiltrações, descolamento de placas, apresentando risco de desabar sobre transeuntes.

Risco: Médio.

281. Rua Guilherme Rocha, Lojas Rabelo, Centro

Tipologia de risco: Fachada comprometida por falta de manutenção com infiltrações, fissuras, descolamento de placas, apresentando risco de desabar sobre transeuntes.

Risco: Médio.

282. Rua Guilherme Rocha, 427, Loja Pegue e calce, Centro

Tipologia de risco: Fiação elétrica apresenta risco de curto circuito e incêndio.

Risco: Médio.

283. Rua Guilherme Rocha, 452 (Sobreloja), Centro

Tipologia de risco: Marquise e fachada comprometidas por falta de manutenção com infiltrações, fissuras, descolamento de placas, apresentando risco de desabar sobre transeuntes,

Risco: Médio.

284. Rua Guilherme Rocha, Casa Peru, Centro

Tipologia de risco: Marquise e fachada comprometidas por falta de manutenção com infiltrações, fissuras, descolamento de placas, apresentando risco de desabar sobre transeuntes.

Risco: Médio.

285. Rua Liberato Barroso, 1235, Centro

Tipologia de risco: Fachada comprometida por falta de manutenção com infiltrações, fissuras, descolamento de placas, apresentando risco de desabar sobre transeuntes.

Risco: Médio.

286. Rua Liberato Barroso, Entre 1107 e 1115, Centro

Tipologia de risco: Fachada comprometida por falta de manutenção com ferragens expostas com corrosão por oxidação, infiltrações, fissuras, descolamento de placas, apresentando risco de desabar sobre transeuntes e moradores.

Risco: Médio.

287. Rua Liberato Barroso, 1077, Centro

Tipologia de risco: Fachada com estrutura comprometida, com risco de desabar sobre transeuntes. Risco: Pequeno.

288. Rua Liberato Barroso, 1047, Centro

Tipologia de risco: Fachada comprometida por falta de manutenção com infiltrações, fissuras, descolamento de placas, além da cobertura interna comprometida, podendo desabar sobre os trabalhadores do local.

Risco: Médio.

289. Rua Liberato Barroso, 1078, Centro

Tipologia de risco: Fachada com estrutura comprometida, com risco de desabar sobre transeuntes.

Risco: Médio.

290. Rua Liberato Barroso, 1084, Centro

Tipologia de risco: Fachada comprometida por falta de manutenção com infiltrações, fissuras, descolamento de placas, apresentando risco de desabar sobre transeuntes. Risco: Médio.

291. Rua Liberato Barroso, 1018, Centro

Tipologia de risco: Fachada comprometida por falta de manutenção com infiltrações, fissuras, descolamento de placas, apresentando risco de desabar sobre transeuntes.

Risco: Médio.

292. Rua Liberato Barroso, Vizinho ao 1018, Centro

Tipologia de risco: Fachada comprometida por falta de manutenção com infiltrações, fissuras, descolamento de placas, apresentando risco de desabar sobre transeuntes.

Risco: Médio.

293. Rua Liberato Barroso, 942, 930 (Prédio), Centro

Tipologia de risco: Marquise do imóvel comprometida por falta de manutenção, com ferragem exposta com corrosão por oxidação, além da fachada com fissuras, infiltrações, descolamento de placas, apresentando risco de desabar sobre transeuntes.

Risco: Médio.

294. Rua Liberato Barroso, Ao lado da LDM Luciana e Evaldo confecções, Centro

Tipologia de risco: Fachada comprometida por falta de manutenção com ferragens expostas com corrosão por oxidação, apresentando risco de desabar sobre transeuntes. Risco: Pequeno.

295. Rua Liberato Barroso, 34, Centro

Tipologia de risco: Marquise do imóvel comprometida por falta de manutenção, armaduras expostas, fissuras, infiltrações, descolamento de placas, apresentando risco de desabar sobre transeuntes, além de condensadores de ar condicionados provocando sobrepeso na mesma.

Risco: Médio.

296. Rua Liberato Barroso, 300, Centro

Tipologia de risco: Marquise do imóvel comprometida por falta de manutenção, fissuras, infiltrações, descolamento de placas, apresentando risco de desabar sobre transeuntes.

Risco: Médio.

297. Rua Liberato Barroso, Fun Shoes, Centro

Tipologia de risco: Marquise do imóvel comprometida por falta de manutenção, fissuras, infiltrações, descolamento de placas, apresentando risco de desabar sobre transeuntes.

Risco: Pequeno.

298. Rua Liberato Barroso, 298A, Centro  
Tipologia de risco: Marquise do imóvel comprometida por falta de manutenção, fissuras, infiltrações, descolamento de placas, apresentando risco de desabar sobre transeuntes. Risco: Pequeno.
299. Rua Liberato Barroso, 299, 295, 313, Centro  
Tipologia de risco: Marquise do imóvel comprometida por falta de manutenção, com ferragem exposta com corrosão por oxidação, fissuras, infiltrações, apresentando risco de desabar sobre transeuntes, além de fiação elétrica exposta. Risco: Pequeno.
300. Rua Liberato Barroso, 196, Centro  
Tipologia de risco: Marquise do imóvel comprometida por falta de manutenção, fissuras, infiltrações, descolamento de placas, apresentando risco de desabar sobre transeuntes.  
Risco: Pequeno.
301. Rua Liberato Barroso, 186 (Prédio), Centro  
Tipologia de risco: Marquise e fachada comprometidas por falta de manutenção com infiltrações, fissuras, descolamento de placas, apresentando risco de desabar sobre transeuntes.  
Risco: Médio.
302. Rua Liberato Barroso, 102, Centro  
Tipologia de risco: Marquise comprometida pela presença de vegetação causando sobrepeso no local.  
Risco: Pequeno.
303. Rua Liberato Barroso, Ótica Visão  
Tipologia de risco: Janela em vidro presa na caixa de ar condicionado da fachada, apresentando risco de desabar sobre transeuntes.  
Risco: Médio.
304. Rua Major Facundo, 136, Centro  
Tipologia de risco: Resto de estrutura metálica da fachada em processo oxidação, com risco de cair sobre transeuntes.  
Risco: Pequeno.
305. Rua Major Facundo, 154, Centro  
Tipologia de risco: Prédio com marquise comprometida por falta de manutenção, rachaduras, fissuras, infiltrações, descolamento de placas, apresentando risco de desabar sobre transeuntes.  
Risco: Médio.
306. Rua Major Facundo, 153 (Prédio Sindicato dos Despachantes Aduaneiros de Fortaleza), Centro  
Tipologia de risco: Prédio com fachada comprometida por falta de manutenção, com ferragem exposta com corrosão por oxidação, fissuras, infiltrações, presença de vegetação, descolamento de placas, apresentando risco de desabar sobre transeuntes.  
Risco: Médio.

307. Rua Major Facundo, 260 (Estacionamento), Centro  
Tipologia de risco: Marquise do imóvel comprometida por falta de manutenção, rachaduras, fissuras, infiltrações, presença de vegetação, descolamento de placas, apresentando risco de desabar sobre transeuntes.  
Risco: Médio.
308. Rua Major Facundo, 364 (Estacionamento), Centro  
Tipologia de risco: Estrutura metálica da fachada em processo de oxidação e em péssimo estado, com risco de cair sobre transeuntes.  
Risco: Médio.
309. Rua Major Facundo, 397, Centro  
Tipologia de risco: Marquise comprometida com presença de várias caixas de ar condicionados, causando sobrepeso no local.  
Risco: Médio.
310. Rua Major Facundo, 723, 725, 727, Centro  
Tipologia de risco: Marquise do imóvel comprometida por falta de manutenção, com ferragem exposta com corrosão por oxidação, rachaduras, fissuras, infiltrações, descolamento de placas, apresentando risco de desabar sobre transeuntes.  
Risco: Médio.
311. Rua Major Facundo, 830, Centro  
Tipologia de risco: Marquise e fachada comprometidas por falta de manutenção, com ferragem exposta com corrosão por oxidação, infiltrações, fissuras, descolamento de placas, apresentando risco de desabar sobre transeuntes.  
Risco: Médio
312. Rua Major Facundo, 833 (Terra Brasil), Centro  
Tipologia de risco: Marquise do imóvel comprometida por falta de manutenção, fissuras, infiltrações, descolamento de placas, apresentando risco de desabar sobre transeuntes.  
Risco: Pequeno.
313. Rua Major Facundo, 866, 868, Centro  
Tipologia de risco: Fachada comprometida por falta de manutenção com rachaduras, infiltrações, fissuras, descolamento de placas, apresentando risco de desabar sobre transeuntes.  
Risco: Pequeno.
314. Rua Major Facundo, 892, Centro  
Tipologia de risco: Marquise do imóvel comprometida por falta de manutenção, fissuras, infiltrações, descolamento de placas, apresentando risco de desabar sobre transeuntes.  
Risco: Pequeno.
315. Rua Major Facundo, 897, Centro  
Tipologia de risco: Marquise do imóvel comprometida por falta de manutenção, fissuras, infiltrações, descolamento de placas, apresentando risco de desabar sobre transeuntes.

- Risco: Médio.
316. Rua Major Facundo, Bazar (Vizinho ao 954), Centro  
Tipologia de risco: Marquise e fachada comprometidas por falta de manutenção com ferragem exposta com corrosão por oxidação, rachaduras, fissuras, infiltrações, descolamento de placas, apresentando risco de desabar sobre transeuntes.
- Risco: Pequeno.
317. Galeria Pedro Jorge, 834 (Vizinho a Via Cosmético), Centro  
Tipologia de risco: Estrutura metálica da fachada em processo de oxidação e em péssimo estado, com risco de cair sobre transeuntes. Risco: Pequeno.
318. Galeria Professor Brandão, Próximo a Distribuidora Cearense de Óculos, Centro  
Tipologia de risco: Marquise do imóvel comprometida por falta de manutenção, fissuras, infiltrações, descolamento de placas, estrutura metálica da fachada em processo de oxidação e em péssimo estado apresentando risco de desabar sobre transeuntes. Risco: Pequeno.
319. Galeria Professor Brandão, Loja 15C ( Luck Cell), Centro  
Tipologia de risco: Marquise comprometida com presença de caixa de ar condicionado, causando sobrepeso no local. Risco: Pequeno.
320. Galeria Professor Brandão, Vizinho a Ótica do Trabalhador, Centro:  
Tipologia de risco: Fiação elétrica apresenta risco de curto circuito.  
Risco: Pequeno.
321. Galeria Professor Brandão, Ótica Certa, Ótica do Trabalhador, Centro  
Tipologia de risco: Marquise do imóvel comprometida por falta de manutenção, fissuras, infiltrações, descolamento de placas, apresentando risco de desabar sobre transeuntes.  
Risco: Pequeno.
322. Galeria Professor Brandão, Cantinho (Prédio), Centro  
Tipologia de risco: Fachada comprometida por falta de manutenção, ferragens com corrosão por oxidação, apresentando risco de desabar sobre transeuntes  
Risco: Médio.
323. Rua Perboyre Silva, 20, Centro  
Tipologia de risco: Marquise do imóvel comprometida por falta de manutenção, fissuras, infiltrações, descolamento de placas, estrutura metálica da fachada em processo de oxidação e em péssimo estado apresentando risco de desabar sobre transeuntes.  
Risco: Médio.
324. Rua Perboyre Silva, 35 (Prédio interditado pela Prefeitura), Centro  
Tipologia de risco: Marquise e fachada do imóvel comprometidas por falta de manutenção, fissuras, infiltrações, descolamento de placas, apresentando risco de desabar sobre transeuntes.  
Risco: Médio.

325. Rua Perboyre Silva, 46 (Neto Consertos), Centro  
Tipologia de risco: Fachada comprometida por falta de manutenção, armaduras expostas com corrosão por oxidação, infiltrações, fissuras, descolamento de placas, apresentando risco de cair sobre transeuntes.  
Risco: Médio.
326. Rua Perboyre Silva, 131-B (Lene Informática), Centro  
Tipologia de risco: Prédio com fachada comprometida por falta de manutenção, com ferragem exposta com corrosão por oxidação, fissuras, infiltrações, presença de vegetação, descolamento de placas, apresentando risco de desabar sobre transeuntes.  
Risco: Médio.
327. Rua Perboyre Silva, Rei dos Pássaros, Centro  
Tipologia de risco: Estrutura metálica da cobertura comprometida por falta de manutenção, ferragens com corrosão por oxidação, telhas se soltando, apresentando risco de desabar sobre transeuntes.  
Risco: Médio.
328. Rua Perboyre Silva, Jaspefol Informática, Centro  
Tipologia de risco: Fachada comprometida por falta de manutenção, ferragens com corrosão por oxidação, apresentando risco de desabar sobre transeuntes.  
Risco: Médio.
329. Rua Perboyre Silva, Prédio esquina Praça dos Voluntários, Centro  
Tipologia de risco: Prédio com fachada comprometida por falta de manutenção, fissuras, infiltrações, presença de vegetação, descolamento de placas, apresentando risco de desabar sobre transeuntes.  
Risco: Médio.
330. Rua Perboyre Silva, 76 (Faz Tudo Informática), Centro  
Tipologia de risco: Fachada comprometida por falta de manutenção, ferragens com corrosão por oxidação, apresentando risco de desabar sobre transeuntes.  
Risco: Médio.
331. Rua Perboyre Silva, Sapataria Sara, Centro  
Tipologia de risco: Fachada comprometida por falta de manutenção, queda de material, ferragens com corrosão por oxidação, apresentando risco de desabar sobre transeuntes, além do sobrepeso de materiais de venda.  
Risco: Médio.
332. Rua Perboyre Silva, 111 (Edifício Alvorada), Centro  
Tipologia de risco: Fachada de prédio com presença de caixas de ar condicionado onde seus apoios estão com as estruturas metálicas com corrosão por oxidação.  
Risco: Médio.
333. Rua Perboyre Silva, 20 (Cyssales), Centro  
Tipologia de risco: Fachada comprometida por falta de manutenção, infiltrações, descolamento de placas, apresentando risco de desabar sobre



transeuntes, e fiação elétrica exposta, apresentando risco de curto circuito.  
Risco: Médio.

334. Rua Perboyre Silva, 59 (Prédio), Centro

Tipologia de risco: Marquise e fachada comprometidas por falta de manutenção com ferragem exposta com corrosão por oxidação, fissuras, infiltrações, descolamento de placas, apresentando risco de desabar sobre transeuntes

Risco: Médio.

335. Rua Perboyre Silva, Bonzão Lanches, Centro

Tipologia de risco: Marquise comprometida por falta de manutenção, presença de vegetação, infiltrações, descolamento de placas, apresentando risco de desabar sobre transeuntes.

Risco: Pequeno.

336. Rua Perboyre Silva, 56 (Prédio), Centro

Tipologia de risco: Marquise e fachada comprometidas por falta de manutenção, com rachaduras, fissuras, infiltrações, presença de arbusto, descolamento de placas, apresentando risco de desabar sobre transeuntes.

Risco: Médio.

337. Avenida Duque de Caxias, 1058-B, Centro

Tipologia de risco: Fachada do prédio comprometida por falta de manutenção, presença de ferragem com corrosão por oxidação, fissuras e presença de arbusto.

Risco: Pequeno.

338. Avenida Duque de Caxias, (Antigo SEC) Esquina Duque de Caxias c/24 de maio, Centro

Tipologia de risco: Presença de caixas de ar condicionado em estado de abandono na fachada do prédio, possibilitando o risco de queda sobre transeuntes. Essas caixas apresentam avançado processo de degradação estrutural.

Risco: pequeno.

339. Avenida Duque de Caxias, Hiper Frio, Centro

Tipologia de risco: Fachada comprometida por falta de manutenção, com presença de placa de divulgação com ferragens com corrosão por oxidação, apresentando risco de desabar sobre transeuntes.

Risco: Pequeno.

340. Avenida Duque de Caxias, 892, Centro

Tipologia de risco: Fachada comprometida por falta de manutenção, fissuras, infiltrações, queda de material, descolamento de placas, apresentando risco de desabar sobre transeuntes.

Risco: Pequeno.

341. Avenida Duque de Caxias, 808, Centro

Tipologia de risco: Fachada comprometida por falta de manutenção, queda de material, ferragem exposta com corrosão por oxidação e fiação exposta, apresentando risco de curto circuito.

342. Risco: Médio.  
Avenida Duque de Caxias, 773, Centro  
Tipologia de risco: Marquise comprometida por falta de manutenção, infiltrações, fissuras, ferragem exposta com corrosão por oxidação, descolamento de placas, apresentando risco de desabar sobre transeuntes.  
Risco: Médio.
343. Risco: Médio.  
Avenida Duque de Caxias, 761, Centro  
Tipologia de risco: Marquise comprometida por falta de manutenção, infiltrações, fissuras, ferragem exposta com corrosão por oxidação, descolamento de placas, apresentando risco de desabar sobre transeuntes.  
Risco: Médio.
344. Risco: Médio.  
Avenida Duque de Caxias, 440 (Edifício Fortaleza), Centro  
Tipologia de risco: Marquise comprometida por falta de manutenção, infiltrações, rachaduras, fissuras, ferragem exposta com corrosão por oxidação, descolamento de placas, apresentando risco de desabar sobre transeuntes.  
Risco: Médio.
345. Risco: Pequeno.  
Avenida Duque de Caxias, 234, Estacionamento Coração de Jesus, Centro  
Tipologia de risco: Marquise comprometida por falta de manutenção, infiltrações, fissuras, ferragem exposta com corrosão por oxidação, descolamento de placas, apresentando risco de desabar sobre transeuntes.  
Risco: Pequeno.
346. Risco: Médio.  
Avenida Duque de Caxias, 57, Centro  
Tipologia de risco: Prédio com marquise comprometida por falta de manutenção, infiltrações, rachaduras, fissuras, descolamento de placas, apresentando risco de desabar sobre transeuntes.  
Risco: Médio.
347. Risco: Pequeno.  
Avenida do Imperador, 351, Centro  
Tipologia de risco: Fachada comprometida por falta de manutenção e descolamento de placas, apresentando risco de desabar sobre transeuntes.  
Risco: Pequeno.
348. Risco: Médio.  
Avenida do Imperador, 448, Centro  
Tipologia de risco: Marquise comprometida por falta de manutenção, rachaduras, infiltrações, fissuras, descolamento de placas, apresentando risco de desabar sobre transeuntes.  
Risco: Médio.
349. Risco: Médio.  
Avenida do Imperador, 646, Centro

Tipologia de risco: Marquise comprometida por falta de manutenção, rachaduras, infiltrações, fissuras, descolamento de placas, apresentando risco de desabar sobre transeuntes.

Risco: Médio.

350. Avenida do Imperador, Só Pisos, Centro

Tipologia de risco: Fachada comprometida por falta de manutenção, com ferragem exposta com corrosão por oxidação, apresentando risco de desabar sobre transeuntes.

Risco: Médio.

351. Avenida do Imperador, 1022, Centro

Tipologia de risco: Fachada comprometida por falta de manutenção e queda de material.

Risco: Pequeno.

352. Avenida do Imperador, Imóvel vizinho ao Curso do Prof. Iarley, Centro

Tipologia de risco: Marquise comprometida por falta de manutenção, infiltrações, rachaduras, fissuras, ferragem exposta com corrosão por oxidação, descolamento de placas, apresentando risco de desabar sobre transeuntes.

Risco: Médio.

353. Rua Conde D'eu, 493, Centro

Tipologia de risco: Marquise comprometida por falta de manutenção, infiltrações, rachaduras, fissuras, descolamento de placas, apresentando risco de desabar sobre transeuntes.

Risco: Médio.

354. Rua Conde D'eu, 499, Centro

Tipologia de risco: Imóvel apresentando falta de manutenção com descolamento da parede, apresentando risco de desabar sobre transeuntes.

Risco: Médio.

355. Rua Conde D'eu, 515, 517, 519, Centro

Tipologia de risco: Marquise comprometida por falta de manutenção, infiltrações, fissuras, descolamento de placas, apresentando risco de desabar sobre transeuntes.

Risco: Pequeno.

356. Rua Conde D'eu, O Baldarate, Centro

Tipologia de risco: Marquise comprometida por falta de manutenção, infiltrações, rachaduras, fissuras, ferragem exposta com corrosão por oxidação, descolamento de placas, apresentando risco de desabar sobre transeuntes.

Risco: Médio.

357. Rua Conde D'eu, 599, Centro

Tipologia de risco: Fachada comprometida por falta de manutenção, queda de material, ferragem exposta com corrosão por oxidação e com risco de

cair sobre os transeuntes.

Risco: Médio.

358. Rua Conde D'eu, 609, Centro

Tipologia de risco: Marquise comprometida por falta de manutenção, infiltrações, rachaduras, fissuras, ferragem exposta com corrosão por oxidação, descolamento de placas, apresentando risco de desabar sobre transeuntes. Risco: Médio.

359. Rua Conde D'eu, (Vizinho ao 606), Centro

Tipologia de risco: Prédio com marquise comprometida por falta de manutenção, com infiltrações, fissuras, ferragem exposta com corrosão por oxidação, descolamento de placas, apresentando risco de desabar sobre transeuntes. .

Risco: Médio.

360. Rua Conde D'eu, 606, Centro

Tipologia de risco: Fachada comprometida por falta de manutenção, fissuras, infiltrações, queda de material, descolamento de placas, apresentando risco de desabar sobre transeuntes.

Risco: Médio.

361. Rua Conde D'eu, 769, Centro

Tipologia de risco: Fachada comprometida por falta de manutenção, fissuras, infiltrações, queda de material, descolamento de placas, apresentando risco de desabar sobre transeuntes.

Risco: Médio.

362. Rua Conde D'eu, 775, Centro

Tipologia de risco: Vegetação presente na estrutura da marquise, comprometendo a estabilidade da mesma, podendo vir a desabar sobre transeuntes.

Risco:

Pequeno.

363. Rua Conde D'eu, Pousada San Diego, Centro

Tipologia de risco: Marquise e fachadas comprometidas por falta de manutenção, presença de vegetação, infiltrações, descolamento de placas, apresentando risco de desabar sobre transeuntes.

Risco: Médio.

364. Rua Sena Madureira, 961, Centro

Tipologia de risco: Marquise comprometida por falta de manutenção, presença de vegetação, infiltrações, descolamento de placas, apresentando risco de desabar sobre transeuntes

Risco: Médio.

365. Rua Clarindo de Queiroz, 460, Centro

Tipologia de risco: Marquise e fachadas comprometidas por falta de manutenção, presença de vegetação, infiltrações, descolamento de placas, apresentando risco de desabar sobre transeuntes.

Risco: Médio.

366. Rua Clarindo de Queiroz, 729-777 (Prédio), (FZ Imóveis LTDA, Imobiliária que administra o imóvel), Centro  
Tipologia de risco: Marquise e fachadas comprometidas por falta de manutenção, armaduras expostas, infiltrações, descolamento de placas, apresentando risco de desabar sobre transeuntes.  
Risco: Médio.
367. Rua Clarindo de Queiroz, 989, Centro  
Tipologia de risco: Fachada comprometida por falta de manutenção, com ferragem exposta com corrosão por oxidação, apresentando risco de desabar sobre transeuntes.  
Risco: Pequeno.
368. Rua Clarindo de Queiroz, 1101, 1101-AB, Loja Big Motos, Centro  
Tipologia de risco: Fachada comprometida por falta de manutenção, com ferragem exposta com corrosão por oxidação, apresentando risco de desabar sobre transeuntes. Risco: Pequeno.
369. Rua Clarindo de Queiroz, 1120 (Prédio) Centro  
Tipologia de risco: Marquise e fachada comprometidas por falta de manutenção, armaduras expostas, infiltrações, descolamento de placas, apresentando risco de desabar sobre transeuntes.  
Risco: Médio.
370. Rua Clarindo de Queiroz, 1321, 1329, Centro  
Tipologia de risco: Marquise comprometida por falta de manutenção, infiltrações, fissuras, descolamento de placas, apresentando risco de desabar sobre transeuntes.  
Risco: Médio.
371. Rua Clarindo de Queiroz, 1507, Centro  
Tipologia de risco: Fachada comprometida por falta de manutenção, com ferragens oxidadas por corrosão e telhas apresentando risco de desabar sobre transeuntes.  
Risco: Médio.
372. Rua Tristão Gonçalves, 868, Centro  
Tipologia de risco: Marquise comprometida por falta de manutenção, com ferragens oxidadas por corrosão, infiltrações, fissuras, descolamento de placas, apresentando risco de desabar sobre transeuntes.  
Risco: Médio.
373. Rua Meton de Alencar, 1635, Centro  
Tipologia de risco: Fachada comprometida por falta de manutenção, com ferragens retorcidas oxidadas por corrosão e telhas quebradas apresentando risco de desabar sobre transeuntes.  
Risco: Médio.
374. Rua Meton de Alencar, Prédio (Ao lado da farmácia nº1604), (Entrada p/ rua Tereza Cristina, nº1213), Centro  
Tipologia de risco: Marquise comprometida por falta de manutenção, com ferragens oxidadas por corrosão, infiltrações, fissuras, descolamento de

placas, apresentando risco de desabar sobre transeuntes.

Risco: Médio.

375. Rua Meton de Alencar, 1483, Centro

Tipologia de risco: Marquise comprometida por falta de manutenção, com ferragens oxidadas por corrosão, infiltrações, fissuras, descolamento de placas, apresentando risco de desabar sobre transeuntes. Risco: Pequeno.

376. Rua Meton de Alencar, 690, Centro

Tipologia de risco: Fachada comprometida por falta de manutenção, infiltrações, fissuras, descolamento de placas, apresentando risco de desabar sobre transeuntes.

Risco: Médio.

377. Rua Meton de Alencar, 424 (Estacionamento), Centro

Tipologia de risco: Marquise comprometida por falta de manutenção, com ferragens oxidadas por corrosão, infiltrações, rachaduras, fissuras, descolamento de placas, apresentando risco de desabar sobre transeuntes

Risco: Médio.

378. Rua Princesa Isabel, 576, Centro

Tipologia de risco: Marquise e fachadas comprometidas por falta de manutenção, armaduras expostas, infiltrações, descolamento de placas, apresentando risco de desabar sobre transeuntes.

**Risco: Alto.**

379. Rua Tereza Cristina, 726, Centro

Tipologia de risco: Fachada do imóvel comprometida com presença de caixas de ar condicionado sem uso, com ferros expostos oxidados por corrosão e queda de material.

Risco: Médio.

380. Rua Agapito dos Santos, 347, Centro

Tipologia de risco: Imóvel com fachada comprometida por falta de manutenção, com rachaduras verticais e fissuras, infiltrações, presença de vegetação, descolamento de placas, apresentando risco de desabar sobre transeuntes.

**Risco: Alto.**

381. Rua Agapito dos Santos, 400, Centro

Tipologia de risco: Imóvel com fachada comprometida por falta de manutenção, com fissuras, infiltrações, descolamento de placas, apresentando risco de desabar sobre transeuntes.

Risco: Médio.

382. Rua Visconde de Sabóia, 86, Centro

Tipologia de risco: Marquise comprometida por falta de manutenção, com infiltrações, fissuras, descolamento de placas, apresentando risco de desabar sobre transeuntes.

Risco: Pequeno.

383. Rua Visconde de Sabóia, 100, Centro

Tipologia de risco: Marquise comprometida por falta de manutenção, com infiltrações, fissuras, descolamento de placas, apresentando risco de desabar sobre transeuntes.

Risco: Pequeno.

348. Rua Visconde de Sabóia, 121, Centro

Tipologia de risco: Marquise comprometida por falta de manutenção, com infiltrações, fissuras, descolamento de placas, apresentando risco de desabar sobre transeuntes.

Risco: Médio.

349. Rua Visconde de Sabóia, 137, Centro

Tipologia de risco: Marquise e fachadas comprometidas por falta de manutenção, ferragens expostas com corrosão por oxidação, infiltrações, descolamento de placas, apresentando risco de desabar sobre transeuntes

Risco: Médio.

350. Rua Visconde de Sabóia, 220, Centro

Tipologia de risco: Marquise comprometida por falta de manutenção, com infiltrações, rachadura, fissuras, descolamento de placas, apresentando risco de desabar sobre transeuntes.

Risco: Pequeno.

351. Rua do Pocinho, 125, Centro

Tipologia de risco: Parte da estrutura metálica da cobertura despreendendo da parede, apresentando risco de desabar sobre transeuntes.

Risco: Pequeno.

### GRÁFICO DEMONSTRATIVO



# Relatório de Mapeamento das Árvores em Situação de Risco em Fortaleza

## Introdução


A equipe do Núcleo de Prevenção (NUPREV) da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Fortaleza realizou em 2015 no período decorrido entre junho até o mês de agosto, o mapeamento das árvores em risco na Cidade, tomando por base os dados repassados pela Empresa Municipal de Limpeza e Urbanização – EMLURB.

Esse trabalho surgiu da necessidade de uma ação preventiva, devido a aproximação do período de ventos mais intensos, que ocorre de agosto a outubro. Entre esses meses, constatam-se maiores registros de ocorrência de quedas de árvores, colocando em risco a vida de pessoas ou danificando edificações. Os riscos foram qualificados, de acordo com o seu grau de complexidade, em pequeno, médio ou alto risco, um total de 130 árvores foram visitadas e mapeadas, sendo classificadas quanto ao grau de risco e providências: 36 classificadas como alto risco precisando de ação urgente, 59 de risco médio que requer atenção e 35 de risco pequeno, ou seja, de situação normalizada. Estas informações foram inseridas no banco de dados do Sistema de Monitoramento para favorecer o gerenciamento de ações preventivas, assim como foi repassado à Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente – SEUMA para que tomem providências como corte, poda ou recuperação da espécie. Mediante estas observações que foram realizadas, recomenda-se tomar as providências necessárias, para evitar que estes riscos eventuais, transformem-se em sinistros. Estamos à disposição para esclarecer maiores dúvidas.

## Metodologia

Cronogramas de visitas diárias, revezamentos das equipes em dois turnos, com registro fotográfico e alimentação de banco de dados de vulnerabilidade com geolocalização em sistema integrado de informações.

## GRÁFICO DEMOSTRATIVO



# Relatório de Mapeamento dos Recursos Hídricos de Fortaleza

## Introdução


A equipe do Núcleo de Prevenção (NUPREV) da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Fortaleza realizou em 2015, um Mapeamento dos Recursos Hídricos de Fortaleza, buscando identificar rios, lagoas, canais e etc, com potencial de risco para os munícipes que ali residem. O objetivo deste trabalho é georreferenciar as áreas para realizar ações preventivas de Limpeza dos Recursos Hídricos, buscando mitigar tipologias recorrentes no primeiro semestre como inundações e alagamentos. Durante o ano de 2015 foram mapeados 110 Recursos Hídricos (Canais e Lagoas), sendo classificados de acordo com o grau de risco: 48 com risco alto, 37 médio e 25 pequeno. Os riscos foram qualificados, de acordo com o seu grau de complexidade, em pequeno, médio ou alto risco. Mediante estas observações que foram realizadas, recomenda-se tomar as providências o mais brevemente possível. Estamos à disposição para esclarecer maiores dúvidas.

49

## Metodologia

Cronogramas de visitas diárias, revezamentos das equipes em dois turnos, com registro fotográfico e alimentação de banco de dados de vulnerabilidade com geolocalização em sistema integrado de informações. Disposição em ordem de tipologia e risco.

## GRÁFICO DEMONSTRATIVO



50




## Anexo I

### QUADRO DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES DE MAPEAMENTO NÚCLEO DE AÇÕES PREVENTIVAS

51

MAPEAMENTO	PERÍODO DE TRABALHO	TOTAL MAPEADO	GRAU DE RISCO			
			ALTO (URGENTE)	MÉDIO (ATENÇÃO)	PEQUENO (NORMALIZADO)	OUTROS (NENHUM)
ÁRVORES	JUL/15 A AGO/2015	130	36	59	35	0
RECURSOS HÍDRICOS	MAI/15 A JUN/2015	110	48	37	25	0
CENTRO	AGO/15 A OUT/2015	387	13	195	177	2



## Anexo II

### Fotos do Levantamento dos Imóveis em Situação de Risco do Centro de Fortaleza




52

**Endereço:** Rua Coronel Ferraz com Av. Santos Dumont

**Bairro:** Centro

**Tipologia de risco:** Presença de rachaduras verticais, deslocamento de revestimento, desabamento de cobertura, colunas colapsadas e fissuras.

**Risco:** Alto



*Área Georreferenciada das Edificações em risco de Fortaleza*

## Fotos Relatório de mapeamento das árvores em situação de risco em Fortaleza




*Árvore na Av. Dias da Rocha*



*Árvore na Rua Antonio Carlos na Cidade dos Funcionários*

53



*Área Georreferenciada das Árvores em risco de Fortaleza*


## Fotos Relatório de Mapeamento dos Recursos Hídricos de Fortaleza



54

*Lagoa da Maraponga*

*Canal no Jacarecanga*



*Área Georreferenciada dos Recursos Hídricos de Fortaleza*

