

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-35-PV-01	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: FORTALEZA – 01	
DISTRITO: 01-SEDE		BAIRRO: DIAS MACÊDO	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): PARQUE BOA VISTA I –35			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: MURILO, FELIPE, CLEIDE, VÂNIA E FABÍOLA	DATA: 05/11/2003
PROP TERRENO: U () M () E () P (X) M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Alberto Craveiro

A	CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DA MICRO-ÁREA	PARQUE BOA VISTA I
	<p><i>Observações Gerais com Fontes das Informações e Percentuais de Ocupação</i></p> <p>ESTUDO DE MICROÁREA</p> <p>Características Gerais do Assentamento No. Famílias: Aproximadamente 200 famílias No. Casas: 200 casas</p> <p>Características Fundiárias: 100% da ocupação encontra-se em terreno invadido de particulares</p> <p>Tempo da ocupação: 9 anos de ocupação</p> <p>Tipologia das casas: 90% das casas são em taipa 10% correspondem a casas de alvenaria 100% dos barracos são térreos.</p> <p>Tipo de Risco: Por se encontrar em área alagável (100mts do rio cocó), há o risco de inundações e o risco construtivo devido a 90 % dos barracos serem construídos em taipa.</p> <p>Aspectos Urbanísticos do Assentamento Organização Espacial: Inexistência de calçadas e ruas em toda a micro área. Não há acesso de veículos apenas vias internas de acesso a pedestres sem pavimentação.</p> <p>Infra Estrutura e Serviços Existentes Na Área</p> <p>Coleta de lixo: O lixo é levado para fora do assentamento onde passa a coleta.</p> <p>Sistema de Esgotamento Sanitário: Não existe sistema de esgotamento sanitário, as casas não possuem banheiros, e o esgoto corre a céu aberto com direção ao rio.</p> <p>Observações Complementares na Visita De Campo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comunidade com problemas de tráfico de drogas. Não existe ponto de venda, mas há entrada de "aviões" para a venda dos tóxicos. • Precisa de um aumento no número de orelhões (nem sempre funcionam) na comunidade. • Dentro do assentamento não há equipamento algum, porém as rondas policiais na área são constantes 	

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-35-PV-01	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: FORTALEZA – 01	
DISTRITO: 01-SEDE		BAIRRO: DIAS MACÊDO	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): PARQUE BOA VISTA I –35			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: MURILO, FELIPE, CLEIDE, VÂNIA E FABÍOLA	DATA: 05/11/2003
PROP TERRENO: U () M () E () P (X) M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Alberto Craveiro

A-1	Existe rede de abastecimento de água? (X) sim () não	PARQUE BOA VISTA I
	Caso exista, ela é: (X) pública () privada	
	Possui: (X) hidrômetro individual () hidrômetro coletivo () ligação clandestina () outros / especificar:	
A-2	Existe sistema de esgotamento sanitário? () sim (X) não	
	Caso exista, ele é: () rede oficial () rede não oficial () fossa (X) corre a céu aberto () camburão (tambor) () sumidouro () outros / especificar:	
A-3	Qual o destino final dos esgotos?	
	() rede oficial () lagoa de estabilização (X) córrego / riacho () galeria de águas pluviais () via pública () outros / especificar:	
A-4	Como é o sistema de drenagem das águas pluviais?	
	() rede com destino à galeria de águas pluviais () superficial com destino ao leito da rua () rede com destino ao córrego () superficial com destino ao talvegue (vale) () superficial com destino à galeria de águas pluviais (X) superficial com destino ao córrego	
A-5	Existe coleta pública de lixo? () sim (X) não	
	Caso não exista, qual o destino final do lixo produzido? () coletado por caminhões clandestinos (X) levado até fora do assentamento, aonde passa a coleta () queimado () jogado no córrego () jogado na rua / terreno baldio () colocado em container () outros / especificar:	
A-6	Como é o fornecimento de energia domiciliar?	
	(X) com medidor individual () com medidor coletivo () com ligação clandestina () outros / especificar:	
A-7	Existe iluminação pública nas vias internas da micro-área? () sim () não	
	Caso exista, é do tipo: (X) rede oficial com posteamento regular () iluminação das vias internas através das moradias () rede não oficial com posteamento intermitente	
A-8	Existe rede de telefonia? (X) sim () não	
	Caso exista, possui: () linhas residenciais () linhas comerciais (X) orelhões	

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-35-PV-01	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: FORTALEZA – 01	
DISTRITO: 01-SEDE		BAIRRO: DIAS MACÊDO	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): PARQUE BOA VISTA I –35			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: MURILO, FELIPE, CLEIDE, VÂNIA E FABÍOLA	DATA: 05/11/2003
PROP TERRENO: U () M () E () P (X) M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Alberto Craveiro

A-9	Existe via interna de acesso a veículos? () sim (X) não	PARQUE BOA VISTA I
	Caso exista, suas características gerais são:	
	() leito asfaltado () leito com paralelepípedo ou bloco () leito com pedra tosca	
	() leito de terra batida () não possui pavimentação () possui sarjeta	
	() possui guia / meio fio () outros / especificar:	
A-10	Como são as vias internas de pedestre?	
	() com pavimentação () com pavimentação precária (X) sem pavimentação	
	(X) largura até 1,20m () largura acima de 1,20m	
	() outros / especificar:	
A-11	Existem calçadas? () sim (X) não	
	Caso existam, Qual o estado delas?	
	() com pavimentação () largura até 0,60m	
	() com pavimentação precária () largura acima de 0,60m	
	() sem pavimentação	
	> <i>Observações complementares sobre calçadas (condições de trânsito)</i>	
A-12	Em geral, qual o número de pavimentos das moradias?	
	(X) 01 pavimento () 02 pavimentos () 03 ou mais pavimentos	
	> <i>estimar percentual para cada tipo existente</i>	
A-13	Qual a tipologia construtiva da maioria das casas?	
	() de alvenaria (X) de taipa () de madeira () de papelão () mista	
	() outros / especificar:	
	> <i>estimar percentual para cada tipo existente</i>	
A-14	A maior parte da ocupação encontra-se em:	
	() região de encosta (X) região alagável () mangue	
	() fundo de vale (talvegue) () duna () outros / especificar:	
	> <i>estimar percentual existente</i>	
A-15	Foram identificadas áreas de risco? (X) sim () não	
	Caso sim, especificar abaixo suas características gerais:	
	() risco construtivo () risco de solapamento () risco de erosão	
	(X) risco de inundação () risco de deslizamento de encostas () ocupação em faixas de domínio	
	() outros / especificar:	

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-35-PV-01	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: FORTALEZA – 01	
DISTRITO: 01-SEDE		BAIRRO: DIAS MACÊDO	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): PARQUE BOA VISTA I –35			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: MURILO, FELIPE, CLEIDE, VÂNIA E FABÍOLA	DATA: 05/11/2003
PROP TERRENO: U () M () E () P (X) M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Alberto Craveiro

A-16	Se a resposta 15 for positiva, indicar as causas de risco:			PARQUE BOA VISTA I
	<input checked="" type="checkbox"/> ocupação de área inundável	<input type="checkbox"/> acúmulo de lixo em encosta		
	<input type="checkbox"/> estrangulamento de canal por aterro	<input type="checkbox"/> esgotamento em encosta		
	<input type="checkbox"/> estrangulamento de canal por acúmulo de lixo	<input type="checkbox"/> drenagem inadequada em zona de encosta		
	<input type="checkbox"/> aterro lançado (solo solto)	<input type="checkbox"/> outros / especificar:		
A-17	Existe córrego dentro do assentamento? () sim (X) não			
	Caso exista, situá-lo dentro da área:			
	> <i>Observações complementares sobre córrego</i>			
A-18	Existem obras públicas de melhoria dentro do assentamento?			
	<input type="checkbox"/> sim / especificar:			
	<input checked="" type="checkbox"/> não			
A-19	Existe comércio local dentro do assentamento? (X) sim () não			
	Caso exista, assinale que tipos:			
	<input checked="" type="checkbox"/> mercearia / mercadinho	<input checked="" type="checkbox"/> bar/ barracas	<input checked="" type="checkbox"/> padaria	
	<input type="checkbox"/> açougue	<input type="checkbox"/> peixaria	<input type="checkbox"/> lanchonete	
			<input type="checkbox"/> amarelinho	
			<input type="checkbox"/> vestuário	
A-20	Assinalar os itens existentes dentro do assentamento:			
	<input type="checkbox"/> posto de saúde	<input type="checkbox"/> centro comercial	<input type="checkbox"/> centro cultural	
	<input type="checkbox"/> posto policial	<input type="checkbox"/> centro esportivo	<input type="checkbox"/> centro comunitário	
	<input type="checkbox"/> área verde	<input type="checkbox"/> centro religioso	<input type="checkbox"/> sociedade amigos do bairro	
	<input type="checkbox"/> local com potencial para implantação de área verde / especificar:			
	<input type="checkbox"/> outros / especificar:			
	Observações complementares:			
	<ul style="list-style-type: none"> • Quando as perguntas tiverem mais de uma resposta, sinalizar apenas a de maior frequência e colocar a percentagem ao lado dos itens; • Esta pesquisa não deve medir a eficiência dos serviços, mas a existência dos mesmos; • Fazer a vistoria visando à elaboração da proposta, identificando áreas para possíveis relocação, remanejamento ou construção de moradias. 			

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-35-PV-01	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: FORTALEZA – 01	
DISTRITO: 01-SEDE		BAIRRO: DIAS MACÊDO	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): PARQUE BOA VISTA I –35			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: MURILO, FELIPE, CLEIDE, VÂNIA E FABÍOLA	DATA: 05/11/2003
PROP TERRENO: U () M () E () P (X) M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Alberto Craveiro

B	CARACTERÍSTICAS SOCIAIS DA MICROÁREA	PARQUE BOA VISTA I
B-1	Há quanto tempo se deu a ocupação?	
	() há mais de 30 anos () entre 21 e 30 anos () entre 11 e 20 anos (X) entre 6 e 10 anos () há menos de 6 anos	
B-2	Existem entidades que atuam no bairro?	
	() grupo religioso () movimentos sociais () sociedade amigos do bairro (X) outros / especificar: Sociedade Comunitária Habitacional Parque Boa Vista Castelão	
B-3	Segundo os moradores, quais os cinco principais pontos positivos (ou potencialidades) existentes na micro-área?	
	Potencialidade 1: Pacífico	
	Potencialidade 2: União da Comunidade	
	Potencialidade 3: Localização	
	Potencialidade 4: Segurança (constantes rondas)	
	Potencialidade 5: Construção Posto de Saúde	
B-4	Segundo os moradores, quais os cinco principais problemas existentes na micro-área?	
	Problema 1: Rio Cocó (poluição e Inundação)	
	Problema 2: Falta moradia digna	
	Problema 3: Sistema de esgoto	
	Problema 4: Emprego e Renda	
	Problema 5: Drogas	
B-5	Segundo os moradores, quais os cinco principais demandas da micro-área?	
	Demandas 1: Urbanização	
	Demandas 2: Limpeza Rio Cocó	
	Demandas 3: Creche	
	Demandas 4:	
	Demandas 5:	
B-6	Contatos: (indicar entidades pertencentes)	
	Nome: Raimundo Veras dos Santos (Líder Comunitário) Telefone: 289.4402	
	Nome: Telefone:	
	Nome: Telefone:	
	Nome: Telefone:	
B-7	Número estimado de habitações (indicar a fonte da informação):	
	200 (Sr. Veras Líder comunitário)	
B-8	Número estimado de famílias (indicar a fonte da informação):	
	200 (Sr. Veras Líder comunitário)	

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-35-PV-01	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: FORTALEZA – 01	
DISTRITO: 01-SEDE		BAIRRO: DIAS MACÊDO	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): PARQUE BOA VISTA I –35			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: MURILO, FELIPE, CLEIDE, VÂNIA E FABÍOLA	DATA: 05/11/2003
PROP TERRENO: U () M () E () P (X) M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Alberto Craveiro

C	CARACTERÍSTICAS DO ENTORNO	PARQUE BOA VISTA I
	<p><i>Observações Gerais com Fontes das Informações e Percentuais de Ocupação</i></p> <p>ESTUDO DO ENTORNO</p> <p>Aspectos Urbanísticos do Assentamento Organização Espacial: O entorno da área do Parque Boa Vista se dá em uma área com urbanização razoável.</p> <p>Infra Estrutura e Serviços Existentes Na Área</p> <p>Coleta de lixo: 100% coletado no entorno</p> <p>Sistema de Esgotamento Sanitário: Existe rede de canalização Pública (CAGECE), Mesmo nas ruas atendidas pelo esgotamento sanitário, não são todas as casas que são interligadas, por falta de vontade dos próprios moradores que não desejam pagar a taxa do esgoto.</p> <p>Observações Complementares na Visita De Campo</p> <ul style="list-style-type: none"> Os arredores desta área é bem sinalizado e possui boa sinalização de tráfego, as calçadas tem boa pavimentação e largura apenas na avenida Alberto Craveiro, assim como 80% do comércio se localizam nesta avenida. No entorno da área foi detectado um colégio com um centro de iniciação profissional posicionado na Av. Alberto Craveiro. Assim como o colégio também ficam às margens da Av. um posto de saúde e vacinação, bem como um hospital. 	

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-35-PV-01	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: FORTALEZA – 01	
DISTRITO: 01-SEDE		BAIRRO: DIAS MACÊDO	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): PARQUE BOA VISTA I –35			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: MURILO, FELIPE, CLEIDE, VÂNIA E FABÍOLA	DATA: 05/11/2003
PROP TERRENO: U () M () E () P (X) M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Alberto Craveiro

C-1	Existe sistema de abastecimento de água? (X) sim () não	PARQUE BOA VISTA I
	Caso exista, ele é: (X) público () privado	
	Do tipo: (X) rede () chafariz () poço artesiano	
	Caso não exista, a que distância aproximada o local está da rede oficial? _____m (à micro área)	
	Outros tipos de abastecimento: () carro pipa () cisterna () olho d'água	
	> <i>Observações complementares sobre abastecimento d'água</i>	
C-2	Existe sistema de esgotamento sanitário? (X) sim () não	
	Caso exista, de que tipo: (X) rede pública () fossa () sumidouro () camburão () outros	
	Caso não exista, a que distância aproximada está o local da rede oficial? _____m	
	> <i>Observações complementares sobre esgotamento sanitário</i>	
C-3	Existe rede de iluminação pública? (X) sim () não	
	Caso não exista, a que distância aproximada o local está da rede oficial? _____m	
	> <i>Observações complementares sobre iluminação pública</i>	
C-4	As ruas ou vielas do entorno têm:	
	() leito com pedra tosca (X) leito com asfalto (X) guia / meio fio	
	() leito com paralelepípedo ou bloco () leito com terra batida () sarjeta	
	() leito com piçarra () sem pavimentação () outros	
C-5	Existe coleta pública de lixo? (X) sim () não	
	Caso não exista, a que distância aproximada o local está da coleta pública? _____m	
C-6	Existe coleta seletiva de lixo? () sim (X) não	
	> <i>Observações complementares sobre coleta de lixo</i>	
C-7	Existe sinalização de tráfego? (X) sim () não	
	(X) horizontal (X) vertical	
C-8	Foram identificados pontos de acidentes de trânsito? () sim (X) não	
	> <i>Observações complementares sobre sinalização/acidentes</i>	
C-9	Existe transporte coletivo? (X) sim () não	
	Caso exista, ele é: (X) linha regular oficial () linha clandestina () transporte escolar	
	Do tipo: (X) ônibus (X) van () pau-de-arara	
	() trem () barca/balsa () veículo com tração animal	
	Caso não exista, a que distância aproximada o local está do transporte coletivo? _____m	
	> <i>Observações complementares sobre transporte coletivo</i>	

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-35-PV-01	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: FORTALEZA – 01	
DISTRITO: 01-SEDE		BAIRRO: DIAS MACÊDO	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): PARQUE BOA VISTA I –35			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: MURILO, FELIPE, CLEIDE, VÂNIA E FABÍOLA	DATA: 05/11/2003
PROP TERRENO: U () M () E () P (X) M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Alberto Craveiro

C-10	Se a resposta 09 for positiva, Quais as linhas de ônibus existentes?	PARQUE BOA VISTA I
	Locais: José Walter / Av. "I" / Siqueira-Papicu / Aeroporto-Papicu / Dias Macedo-Centro / Jd. Castelão / Jd. União	
	Municipais:	
	Intermunicipais:	
	Interestaduais:	
C-11	Existem calçadas? (X) sim () não	
	Caso existam, qual o estado delas?	
	() com pavimentação (X) largura até 1,00m	
	(X) com pavimentação precária () largura acima de 1,00m	
	() sem pavimentação	
	> <i>Observações complementares sobre calçadas (condições de trânsito)</i>	
C-12	Foi identificada centralidade na região? (X) sim () não	
	(X) polar / especificar localização: Colégio Maria Gonçalves / Centro de iniciação profissional	
	() linear / especificar localização:	
C-13	Foi identificado comércio varejista de âmbito local? (X) sim () não	
	Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados:	
	(X) <u>Comércio eventual</u> (armazém, banca, bar, jogos eletrônicos, lanchonete, lotérica, doceria, farmácia, cosméticos, plantas, papelaria)	
	(X) <u>comércio de alimentação</u> (armazém, mercearia, açougue, padaria, mercadinho, peixaria)	
C-14	Foi identificado comércio varejista diversificado? (X) sim () não	
	Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados:	
	() <u>comércio de consumo excepcional</u> (artesanato, folclore, antiguidades, boutique, objetos de arte)	
	(X) <u>comércio de centros intermediárias</u> (vestuário, brinquedos, shopping center, loja de decoração, supermercado)	
	() <u>comércio de consumo local ou associados a diversões</u> (casas de café, chopperia, boate, restaurante, cantina, churrascaria, pizzaria)	
	(X) <u>Comércio de centro sub-regional</u> (materiais de construção e agrícolas, artigos funerários, peças de automóveis, pesca, ferramentas, roupas profissionais)	
	() <u>outros</u> (adubos, caça, discos, artigos esportivos e recreativos, material de limpeza, ótica, sacos, tecidos, utensílios domésticos)	

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-35-PV-01	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: FORTALEZA – 01	
DISTRITO: 01-SEDE		BAIRRO: DIAS MACÊDO	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): PARQUE BOA VISTA I –35			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: MURILO, FELIPE, CLEIDE, VÂNIA E FABÍOLA	DATA: 05/11/2003
PROP TERRENO: U () M () E () P (X) M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Alberto Craveiro

C-15	Foi identificado comércio atacadista? () sim (X) não	PARQUE BOA VISTA I
Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados:		
<input type="checkbox"/> <u>comércio de produtos alimentícios</u> (alimentos para animais, carnes, bebidas, café, cereais, depósito, hortaliças, legumes, verduras, frutas, leite, frios, especiarias) <input type="checkbox"/> <u>comércio de produtos perigosos</u> (depósito de álcool, carvão, gás, engarrafamento, inseticidas, produtos químicos, tintas e vernizes) <input type="checkbox"/> <u>comércio de materiais de grande porte</u> (concessionárias de veículos, pequenos aviões, implementos agrícolas, aparelhos elétricos e eletrônicos, acessórios e peças para automóveis, madeira aparelhada, móveis, vidros) <input type="checkbox"/> <u>comércio de produtos agropecuários e extrativos</u> (algodão, carvão, couros, ferros e ferragens, fibras vegetais, juta, lenha, sementes, grãos, frutos) <input type="checkbox"/> <u>comércio e depósito de materiais em geral</u> (depósito e distribuidoras de bebidas, ferro velho, sucata, pedras para construção) <input type="checkbox"/> <u>comércio de distribuição de materiais de pequeno porte</u> (bijouterias, metal, plástico)		
C-16	Foi identificado algum tipo de serviço? () sim (X) não	
Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados:		
<input type="checkbox"/> <u>serviços profissionais / negócios</u> (ag. Bancárias, escritórios ou consultórios de profissionais autônomos, financeira) <input type="checkbox"/> <u>serviços de educação</u> (auto-escola, escola de arte, dança, música, datilografia, doméstica, academia de ginástica e esporte, curso de línguas, cursos por correspondência) <input type="checkbox"/> <u>serviços de hospedagem</u> (pensões, pequenos hotéis, pousadas, motéis, flats) <input type="checkbox"/> <u>serviços de estúdios e oficinas</u> (reparos de aparelhos eletrodomésticos, artigos de couro, camiseiros, carimbos, copiadora, fotocópia, plastificação, encadernação, amoladores, fotógrafos, reparos de tapetes, cortinas, estofados, vidraceiros) <input type="checkbox"/> <u>serviços pessoais e domiciliares</u> (alfaiate, bombeiro, costureiros, chaveiro, eletricista, lavanderias, pedreiro, sapateiro) <input type="checkbox"/> <u>serviços socioculturais</u> (associações beneficentes, associações comunitárias de vizinhança, associações culturais, associações científicas, organizações de profissionais, sindicatos) <input type="checkbox"/> <u>serviços de saúde</u> (hospital, clínicas dentárias e médicas, lab. clínico, posto de medicina preventiva, pronto socorro) <input type="checkbox"/> <u>serviços de diversão</u> (sinuca, totó, eletrônicos, boliche, cinema, salão de festas, teatros)		
C-17	Foi identificado serviço especial? (X) sim () não	
Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados:		
<input checked="" type="checkbox"/> <u>garagem para empresa de transporte</u> (transportadoras, garagens de frota de caminhões, de carro, de ônibus) <input type="checkbox"/> <u>serviços de depósito de armazenagem</u> (aluguel de máquinas, guarda de animais, depósito de resíduos industriais)		

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-35-PV-01	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: FORTALEZA – 01	
DISTRITO: 01-SEDE		BAIRRO: DIAS MACÊDO	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): PARQUE BOA VISTA I –35			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: MURILO, FELIPE, CLEIDE, VÂNIA E FABÍOLA	DATA: 05/11/2003
PROP TERRENO: U () M () E () P (X) M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Alberto Craveiro

C-18	Foi identificado algum tipo de instituição? (X) sim () não	PARQUE BOA VISTA I
	<p>Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados:</p> <p>(X) <u>educação</u> (educação infantil e ensino fundamental - <u>rede pública de ensino municipal e estadual</u> ou rede particular, ensino médio, <u>ensino técnico profissional</u>, faculdade e universidade - rede pública de ensino municipal, estadual e federal ou rede particular)</p> <p>() <u>assistência social</u> (asilos, creches, orfanatos, centro de orientação familiar, de integração social)</p> <p>() <u>lazer e cultura</u> (anfiteatro, arena, biblioteca, quadras esportivas, piscinas, ginásio, parque, circo, museus, auditório, hípica)</p> <p>() <u>culto</u> (conventos, igreja, locais de culto, mosteiro, templos)</p> <p>(X) <u>saúde</u> (ambulatório, <u>posto de saúde</u>, <u>posto de vacinação</u>, casa de saúde, <u>hospital</u>, maternidade, sanatório)</p> <p>() <u>comunicação</u> (agência de correios, agência telefônica, estação de radiodifusão, terminal de ônibus urbano, terminal rodoviário interurbano)</p>	
C-19	Localizar possíveis áreas de vazios urbanos para intervenções:	
	<p>> <i>indicar no mapa</i></p> <p>> <i>potencialidade da área</i></p>	