

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-08-PV-01	PV
MACRO-REGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: Fortaleza – 01	
DISTRITO: Sede – 01		BAIRRO: Jardim União	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Marrocos			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Denise Leitão e Gilberto Sturdart	DATA: 24/09/03
PROP TERRENO: U () M () E () P (x) M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Moura Matos

A	CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DA MICRO-ÁREA	MARROCOS
	<p><i>Observações Gerais com Fontes das Informações e Percentuais de Ocupação</i></p> <p>ESTUDO DE MICROÁREA</p> <p>Características Gerais do Assentamento</p> <p>No. Famílias: aproximadamente 100 famílias de acordo com impressão visual. No. Casas: aproximadamente 90 casas de acordo com impressão visual.</p> <p>Características Fundiárias: A ocupação encontra-se em área ribeirinha ao Riacho Doce e em terreno previsto para construção da escola do Mutirão do Jardim União II.</p> <p>Tempo da ocupação: 2 anos de ocupação</p> <p>Tipologia das casas: 60% das casas são em alvenaria e térreas. Algumas casas foram levantadas as alvenarias e as cobertas ficaram inacabadas mesmo com as famílias morando.</p> <p>Aspectos Urbanísticos do Assentamento</p> <p>Organização Espacial: Existe um ordenamento das vias, no entanto os acessos de uma via para outra é necessário dar volta nos quarteirões ou se utilizar de casas abandonadas para chegar a rua paralela. Todas as vias dão acesso a veículos, mesmo existindo valas abertas por esgoto a céu aberto. Inexistência de calçadas em todo o assentamento. O assentamento é composto por 4 ruas sem saída que finalizam em terreno do exército.</p> <p>Infra Estrutura e Serviços Existentes Na Área</p> <p>Coleta de lixo: A comunidade leva o lixo até a Avenida Moura Matos que devido ao assentamento Jardim União III tem coleta de Lixo.</p> <p>Telefonia: Por se tratar de um assentamento recente não existem telefones públicos dentro do assentamento. Para isso a população se desloca até a Avenida a uns 300 metros. Para a maioria dos trabalhadores autônomos é necessário o contado por telefone para se conseguir emprego.</p> <p>Sistema de Esgotamento Sanitário: Não existem banheiros em nenhuma casa do assentamento.</p> <p>Abastecimento de água: 100% da comunidade tem ligação clandestina. A comunidade se reuniu para comprar os canos e organizaram o mutirão para fazer as ligações clandestinas.</p> <p>Abastecimento de energia: No dia da visita de campo chegou a primeira conta de energia dos moradores da comunidade que estavam a 2 (dois) anos sem fornecimento.</p> <p>Observações Complementares na Visita De Campo</p> <p>A micro-área se caracteriza por se tratar de pequenas famílias e de jovens com muitos filhos. Devido a isto não existe muita coabitação. Existe uma grande quantidade de áreas demarcadas somente por cercas e em alguns casos o início da construção casas.</p>	

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-08-PV-01	PV
MACRO-REGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: Fortaleza – 01	
DISTRITO: Sede – 01		BAIRRO: Jardim União	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Marrocos			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Denise Leitão e Gilberto Sturdart	DATA: 24/09/03
PROP TERRENO: U () M () E () P (x) M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Moura Matos

A-1	Existe rede de abastecimento de água? (x) sim () não	MARROCOS
	Caso exista, ela é: (x) pública () privada	
	Possui: () hidrômetro individual () hidrômetro coletivo (x) ligação clandestina () outros / especificar:	
A-2	Existe sistema de esgotamento sanitário? () sim (x) não	
	Caso exista, ele é: () rede oficial () rede não oficial () fossa () corre a céu aberto () camburão (tambor) () sumidouro () outros / especificar:	
A-3	Qual o destino final dos esgotos?	
	() rede oficial () lagoa de estabilização (x) córrego / riacho () galeria de águas pluviais (x) via pública () outros / especificar:	
A-4	Como é o sistema de drenagem das águas pluviais?	
	() rede oficial com destino à galeria de águas pluviais (x) superficial com destino ao leito da rua () rede oficial com destino ao córrego () superficial com destino ao talvegue (vale) () rede não oficial com destino à galeria de águas pluviais (x) superficial com destino ao córrego	
A-5	Existe coleta pública de lixo? (x) sim () não	
	Qual o destino final do lixo produzido? () coletado por caminhões clandestinos (x) levado até fora do assentamento, aonde passa a coleta () queimado () jogado no córrego () jogado na rua / Terreno baldio () colocado em container () outros / especificar:	
A-6	Como é o fornecimento de energia domiciliar?	
	(x) com medidor individual () com medidor coletivo () com ligação clandestina () outros / especificar:	
A-7	Existe iluminação pública nas vias internas da micro-área? (x) sim () não	
	Caso exista, é do tipo: (x) rede oficial com posteamento regular () iluminação das vias internas através das moradias () rede não oficial com posteamento intermitente	
A-8	Existe rede de telefonia? () sim (x) não	
	Caso exista, possui: () linhas residenciais () linhas comerciais () orelhões	

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-08-PV-01	PV
MACRO-REGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: Fortaleza – 01	
DISTRITO: Sede – 01		BAIRRO: Jardim União	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Marrocos			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Denise Leitão e Gilberto Sturdart	DATA: 24/09/03
PROP TERRENO: U () M () E () P (x) M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Moura Matos

A-9	Existe via interna de acesso a veículos? (x) sim () não	MARROCOS
	Caso exista, suas características gerais são:	
	() leito asfaltado () leito com paralelepípedo ou bloco (x) leito com pedra tosca	
	() leito de terra batida () não possui pavimentação () possui sarjeta	
	() possui guia / meio fio () outros / especificar:	
A-10	Como são as vias internas de pedestre? () sim (x) não	
	() com pavimentação () com pavimentação precária () sem pavimentação	
	() largura até 1,20m () largura acima de 1,20m	
	() outros / especificar:	
A-11	Existem calçadas? () sim (x) não	
	Caso existam, Qual o estado delas?	
	() com pavimentação () largura até 0,60m	
	() com pavimentação precária () largura acima de 0,60m	
	() sem pavimentação	
	> obs.	
A-12	Em geral, qual o número de pavimentos das moradias?	
	(x) 01 pavimento () 02 pavimentos () 03 ou mais pavimentos	
	> obs.	
A-13	Qual a tipologia construtiva da maioria das casas?	
	(x) de alvenaria () de taipa () de madeira () de papelão () mista	
	() outros / especificar:	
	> obs.	
A-14	A maior parte da ocupação encontra-se em:	
	() região de encosta () região alagável () mangue	
	() fundo de vale (talvegue) () duna (x) outros / especificar: invasão	
	> obs.	
A-15	Foram identificadas áreas de risco? () sim (x) não	
	Caso sim, especificar abaixo suas características gerais:	
	() risco construtivo () risco de solapamento () risco de erosão	
	() risco de inundação () risco de deslizamento de encostas () ocupação em faixas de domínio	
	() outros / especificar:	

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-08-PV-01	PV
MACRO-REGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: Fortaleza – 01	
DISTRITO: Sede – 01		BAIRRO: Jardim União	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Marrocos			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Denise Leitão e Gilberto Sturdart	DATA: 24/09/03
PROP TERRENO: U () M () E () P (x) M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Moura Matos

A-16	Se a resposta 15 for positiva, indicar as causas de risco:	MARROCOS
	<input type="checkbox"/> ocupação de área inundável <input type="checkbox"/> acúmulo de lixo em encosta <input type="checkbox"/> estrangulamento de canal por aterro <input type="checkbox"/> esgotamento em encosta <input type="checkbox"/> estrangulamento de canal por acúmulo de lixo <input type="checkbox"/> drenagem inadequada em zona de encosta <input type="checkbox"/> aterro lançado (solo solto) <input type="checkbox"/> outros / especificar:	
A-17	Existe córrego dentro do assentamento? (x) sim () não	
	Caso exista, situá-lo dentro da área: um braço do Riacho Doce > obs.	
A-18	Existem obras públicas de melhoria dentro do assentamento?	
	<input type="checkbox"/> sim / especificar <input checked="" type="checkbox"/> não	
A-19	Existe comércio local dentro do assentamento? () sim (x) não	
	Caso exista, assinale que tipos: <input type="checkbox"/> mercearia / mercadinho <input type="checkbox"/> bar/ barracas <input type="checkbox"/> padaria <input type="checkbox"/> amarelo <input type="checkbox"/> açougue <input type="checkbox"/> peixaria <input type="checkbox"/> lanchonete <input type="checkbox"/> vestuário	
A-20	Assinalar os itens existentes dentro do assentamento:	
	<input type="checkbox"/> posto de saúde <input type="checkbox"/> centro comercial <input type="checkbox"/> centro cultural <input type="checkbox"/> posto policial <input type="checkbox"/> centro esportivo <input type="checkbox"/> centro comunitário <input type="checkbox"/> área verde <input type="checkbox"/> centro religioso <input type="checkbox"/> sociedade amigos do bairro <input type="checkbox"/> local com potencial para implantação de área verde / especificar: <input type="checkbox"/> outros / especificar:	
	Observações complementares:	
	<ul style="list-style-type: none"> • Quando as perguntas tiverem mais de uma resposta, sinalizar apenas a de maior frequência e colocar a percentagem ao lado dos itens; • Esta pesquisa não deve medir a eficiência dos serviços, mas a existência dos mesmos; • Fazer a vistoria visando à elaboração da proposta, identificando áreas para possíveis relocação, remanejamento ou construção de moradias. 	

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-08-PV-01	PV
MACRO-REGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: Fortaleza – 01	
DISTRITO: Sede – 01		BAIRRO: Jardim União	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Marrocos			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Denise Leitão e Gilberto Sturdart	DATA: 24/09/03
PROP TERRENO: U () M () E () P (x) M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Moura Matos

B	CARACTERÍSTICAS SOCIAIS DA MICROÁREA	MARROCOS
B-1	Há quanto tempo se deu a ocupação?	
	() há mais de 30 anos () entre 21 e 30 anos () entre 11 e 20 anos () entre 6 e 10 anos (x) há menos de 6 anos	
B-2	Existem entidades que atuam no bairro?	
	() grupo religioso () movimentos sociais () sociedade amigos do bairro () outros / especificar:	
B-3	Segundo os moradores, quais os cinco principais pontos positivos (ou potencialidades) existentes na micro-área?	
	Potencialidade 1: Tranqüilidade	
	Potencialidade 2: Boa Vizinhança	
	Potencialidade 3: Não pagamento de aluguel	
	Potencialidade 4: Potencialidade 5:	
B-4	Segundo os moradores, quais os cinco principais problemas existentes na micro-área?	
	Problema 1: A falta de atendimento nos postos de saúde	
	Problema 2: A falta de Abastecimento de água	
	Problema 3: A falta de telefonia	
	Problema 4: Problema 5:	
B-5	Segundo os moradores, quais os cinco principais demandas da micro-área?	
	Demanda 1:	
	Demanda 2:	
	Demanda 3:	
	Demanda 4: Demanda 5:	
B-6	Contatos:	
	Nome: Francisco Pereira Gama (ex-Líder Comunitário do Jardim União I) Telefone: 295.5797	
	Nome: Telefone:	
	Nome: Telefone:	
	Nome: Telefone:	
B-7	Número estimado de habitações:	
	90 habitações aproximadamente de acordo com impressão visual.	
B-8	Número estimado de famílias:	
	100 famílias aproximadamente de acordo com impressão visual.	