

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-27-PV-01	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: FORTALEZA - 01	
DISTRITO: SEDE - 01		BAIRRO: MUCURIBE	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): MORRO DO TEIXEIRA			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: FRANCISCO FÉLIX, MARIA GOMES, MARA ALBUQUERQUE	DATA: 01/11/2003
PROP TERRENO: U () M () E (X) P () M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Eng. Santana Jr., av. Jangadeiros

A	CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DA MICRO-ÁREA	MORRO DO TEIXEIRA
	<p><i>Observações Gerais com Fontes das Informações e Percentuais de Ocupação</i></p> <p>ESTUDO DE MICROÁREA</p> <p>Características Gerais do Assentamento</p> <p>No. Famílias: Dados inconclusos; o líder não soube afirmar. No. Casas: Dados inconclusos; o líder não soube afirmar.</p> <p>Características fundiárias: 25% da ocupação encontra-se em região de encosta de dunas. O terreno é cedido pelo Estado. A população não tem documento de posse dos terrenos.</p> <p>Tempo de ocupação: 17 anos de ocupação.</p> <p>Tipologia das casas: 100% das casas são em alvenaria. A maioria das casas são térreas (cerca de 75%), mas as melhores construções e alguns estabelecimentos são de dois pavimentos (20%) e de 3 pavimentos (5%). Tipo de risco: Deslizamento, dada a implantação de alguns trechos em encosta de dunas.</p> <p>Aspectos Urbanísticos do Assentamento</p> <p>Organização Espacial: Devido a implantação em terreno acidentado, há uma diferenciação de tecido urbano; um mais ordenado, em área plana, e outro, desordenado, em encosta de dunas, com infra-estrutura deficiente. Calçadas com altura e largura diferenciadas e pavimentação precária ou mesmo inexistente.</p> <p>Infra-estrutura e Serviços Existentes na Área</p> <p>Coleta de lixo: 100% das ruas.</p> <p>Sistema de Esgotamento Sanitário: Existe rede de canalização pública (CAGECE) mas muitas casas não são interligadas.</p> <p>Observações Complementares na Visita de Campo</p> <p>O potencial paisagístico do Morro do Teixeira é evidente. Belvedere natural, possibilita uma visada interessante da orla marítima da cidade, infelizmente em inicial processo de destruição pela implantação impensada de edificações muito próximo à linha costeira (algumas desastrosamente ilegais, caso de hotéis diretamente implantados na orla, tema de recente polêmica na imprensa local).</p> <p>A população local constitui potencial humano inexplorado. A produção artística (teatro, dança, artesanato, etc) bem como a organização e identidade locais devem ser respeitadas e favorecidas. A implantação de qualquer obra arquitetônica (quer indústria, quer hotelaria, quer habitação) deve certamente vir a reboque de um estudo e levantamento sócio-anropológico local, a fim de servir, como se pretende, à ascensão e estabilização social do estrato social da área.</p>	

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-27-PV-01	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: FORTALEZA - 01	
DISTRITO: SEDE - 01		BAIRRO: MUCURIBE	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): MORRO DO TEIXEIRA			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: FRANCISCO FÉLIX, MARIA GOMES, MARA ALBUQUERQUE	DATA: 01/11/2003
PROP TERRENO: U () M () E (X) P () M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Eng. Santana Jr., av. Jangadeiros

A-1	Existe rede de abastecimento de água? (x) sim () não	MORRO DO TEIXEIRA
	Caso exista, ela é: (x) pública () privada	
	Possui: (x) hidrômetro individual () hidrômetro coletivo () ligação clandestina () outros / especificar:	
A-2	Existe sistema de esgotamento sanitário? (x) sim () não	
	Caso exista, ele é: (x) rede oficial () rede não oficial () fossa (x) corre a céu aberto () camburão (tambor) () sumidouro (x) outros / especificar: Não há sistema nas áreas de encosta	
A-3	Qual o destino final dos esgotos?	
	(x) rede oficial () lagoa de estabilização () córrego / riacho () galeria de águas pluviais () via pública () outros / especificar:	
A-4	Como é o sistema de drenagem das águas pluviais?	
	() rede com destino à galeria de águas pluviais () superficial com destino ao leito da rua () rede com destino ao córrego (x) superficial com destino ao talvegue (vale) () superficial com destino à galeria de águas pluviais () superficial com destino ao córrego	
A-5	Existe coleta pública de lixo? (x) sim () não	
	Caso não exista, qual o destino final do lixo produzido? () coletado por caminhões clandestinos () levado até fora do assentamento, aonde passa a coleta () queimado () jogado no córrego (x) jogado na rua / terreno baldio () colocado em container () outros / especificar:	
A-6	Como é o fornecimento de energia domiciliar?	
	(x) com medidor individual () com medidor coletivo () com ligação clandestina () outros / especificar:	
A-7	Existe iluminação pública nas vias internas da micro-área? (x) sim () não	
	Caso exista, é do tipo: (x) rede oficial com posteamento regular () iluminação das vias internas através das moradias () rede não oficial com posteamento intermitente	
A-8	Existe rede de telefonia? (x) sim () não	
	Caso exista, possui: (x) linhas residenciais (x) linhas comerciais (x) orelhões	

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-27-PV-01	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: FORTALEZA - 01	
DISTRITO: SEDE - 01		BAIRRO: MUCURIBE	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): MORRO DO TEIXEIRA			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: FRANCISCO FÉLIX, MARIA GOMES, MARA ALBUQUERQUE	DATA: 01/11/2003
PROP TERRENO: U () M () E (X) P () M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Eng. Santana Jr., av. Jangadeiros

A-9	Existe via interna de acesso a veículos? (x) sim () não	MORRO DO TEIXEIRA
	Caso exista, suas características gerais são:	
	(x) leito asfaltado () leito com paralelepípedo ou bloco (x) leito com pedra tosca	
	() leito de terra batida () não possui pavimentação () possui sarjeta	
	(x) possui guia / meio fio () outros / especificar:	
A-10	Como são as vias internas de pedestre?	
	() com pavimentação (x) com pavimentação precária (x) sem pavimentação	
	(x) largura até 1,20m (x) largura acima de 1,20m	
	() outros / especificar:	
A-11	Existem calçadas? (x) sim () não	
	Caso existam, Qual o estado delas?	
	() com pavimentação (x) largura até 0,60m	
	(x) com pavimentação precária (x) largura acima de 0,60m	
	(x) sem pavimentação	
	> <i>Passeio de pedestre interrompido por desníveis e pelo estado precário da pavimentação.</i>	
A-12	Em geral, qual o número de pavimentos das moradias?	
	(x) 01 pavimento () 02 pavimentos () 03 ou mais pavimentos	
	> <i>Cerca de 75% de casas térreas e 20% de dois pavimentos. Há poucas de 3 pavimentos (5%).</i>	
A-13	Qual a tipologia construtiva da maioria das casas?	
	(x) de alvenaria () de taipa (x) de madeira (x) de papelão () mista	
	() outros / especificar:	
	> <i>100% de alvenaria.</i>	
A-14	A maior parte da ocupação encontra-se em:	
	(x) região de encosta () região alagável () mangue	
	() fundo de vale (talvegue) (x) duna () outros / especificar:	
	> <i>100% em duna, sendo destes cerca de 40% em região de encosta.</i>	
A-15	Foram identificadas áreas de risco? (x) sim () não	
	Caso sim, especificar abaixo suas características gerais:	
	(x) risco construtivo (x) risco de solapamento (x) risco de erosão	
	() risco de inundação (x) risco de deslizamento de encostas (x) ocupação em faixas de domínio	
	() outros / especificar:	

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-27-PV-01	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: FORTALEZA - 01	
DISTRITO: SEDE - 01		BAIRRO: MUCURIBE	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): MORRO DO TEIXEIRA			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: FRANCISCO FÉLIX, MARIA GOMES, MARA ALBUQUERQUE	DATA: 01/11/2003
PROP TERRENO: U () M () E (X) P () M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Eng. Santana Jr., av. Jangadeiros

A-16	Se a resposta 15 for positiva, indicar as causas de risco:	MORRO DO TEIXEIRA
	<input type="checkbox"/> ocupação de área inundável <input checked="" type="checkbox"/> acúmulo de lixo em encosta <input type="checkbox"/> estrangulamento de canal por aterro <input checked="" type="checkbox"/> esgotamento em encosta <input type="checkbox"/> estrangulamento de canal por acúmulo de lixo <input checked="" type="checkbox"/> drenagem inadequada em zona de encosta <input type="checkbox"/> aterro lançado (solo solto) <input type="checkbox"/> outros / especificar:	
A-17	Existe córrego dentro do assentamento? () sim (x) não	
	Caso exista, situá-lo dentro da área: > <i>Observações complementares sobre córrego.</i>	
A-18	Existem obras públicas de melhoria dentro do assentamento?	
	<input type="checkbox"/> sim / especificar: <input checked="" type="checkbox"/> não	
A-19	Existe comércio local dentro do assentamento? (x) sim () não	
	Caso exista, assinale que tipos: <input checked="" type="checkbox"/> mercearia / mercadinho <input checked="" type="checkbox"/> bar/ barracas <input checked="" type="checkbox"/> padaria <input checked="" type="checkbox"/> armário <input checked="" type="checkbox"/> açougue <input checked="" type="checkbox"/> peixaria <input checked="" type="checkbox"/> lanchonete <input checked="" type="checkbox"/> vestuário	
A-20	Assinalar os itens existentes dentro do assentamento:	
	<input type="checkbox"/> posto de saúde <input checked="" type="checkbox"/> centro comercial <input type="checkbox"/> centro cultural <input type="checkbox"/> posto policial <input type="checkbox"/> centro esportivo <input type="checkbox"/> centro comunitário <input type="checkbox"/> área verde <input checked="" type="checkbox"/> centro religioso <input type="checkbox"/> sociedade amigos do bairro <input checked="" type="checkbox"/> local com potencial para implantação de área verde / especificar: a própria encosta, estabilizando-a e dando-lhe acessos <input type="checkbox"/> outros / especificar:	
	Observações complementares:	
	<p>O centro Comunitário responsável pela comunidade fica vizinho, no Castelo Encantado.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Quando as perguntas tiverem mais de uma resposta, sinalizar apenas a de maior frequência e colocar a percentagem ao lado dos itens; • Esta pesquisa não deve medir a eficiência dos serviços, mas a existência dos mesmos; • Fazer a vistoria visando à elaboração da proposta, identificando áreas para possíveis relocação, remanejamento ou construção de moradias. 	

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-27-PV-01	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: FORTALEZA - 01	
DISTRITO: SEDE - 01		BAIRRO: MUCURIBE	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): MORRO DO TEIXEIRA			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: FRANCISCO FÉLIX, MARIA GOMES, MARA ALBUQUERQUE	DATA: 01/11/2003
PROP TERRENO: U () M () E (X) P () M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Eng. Santana Jr., av. Jangadeiros

B	CARACTERÍSTICAS SOCIAIS DA MICROÁREA	MORRO DO TEIXEIRA
B-1	Há quanto tempo se deu a ocupação?	
	() há mais de 30 anos () entre 21 e 30 anos (x) entre 11 e 20 anos () entre 6 e 10 anos () há menos de 6 anos	
B-2	Existem entidades que atuam no bairro?	
	(x) grupo religioso () movimentos sociais () sociedade amigos do bairro () outros / especificar:	
B-3	Segundo os moradores, quais os cinco principais pontos positivos (ou potencialidades) existentes na micro-área?	
	Potencialidade 1: Algumas erosões pontualmente resolvidas.	
	Potencialidade 2:	
	Potencialidade 3:	
	Potencialidade 4:	
	Potencialidade 5:	
B-4	Segundo os moradores, quais os cinco principais problemas existentes na micro-área?	
	Problema 1: Segurança (falta de posto policial ou cabine)	
	Problema 2: Saúde	
	Problema 3:	
	Problema 4:	
	Problema 5:	
B-5	Segundo os moradores, quais os cinco principais demandas da micro-área?	
	Demandas 1: Curso profissionalizante para adolescentes	
	Demandas 2: Pavimentação de ruas	
	Demandas 3: Cemitério	
	Demandas 4: Segurança	
	Demandas 5:	
B-6	Contatos: (indicar entidades pertencentes)	
	Nome: Maristela Telefone: 263-4857	
	Nome: Telefone:	
	Nome: Telefone:	
	Nome: Telefone:	
B-7	Número estimado de habitações (indicar a fonte da informação):	
	Não soube informar	
B-8	Número estimado de famílias (indicar a fonte da informação):	
	Não soube informar	

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-27-PV-01	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: FORTALEZA - 01	
DISTRITO: SEDE - 01		BAIRRO: MUCURIBE	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): MORRO DO TEIXEIRA			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: FRANCISCO FÉLIX, MARIA GOMES, MARA ALBUQUERQUE	DATA: 01/11/2003
PROP TERRENO: U () M () E (X) P () M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Eng. Santana Jr., av. Jangadeiros

C	CARACTERÍSTICAS DO ENTORNO	MORRO DO TEIXEIRA
	<p><i>Observações Gerais com Fontes das Informações e Percentuais de Ocupação</i></p> <p>OBSERVAÇÕES GERAIS</p> <p>ESTUDO DO BAIRRO OU ENTORNO</p> <p>Reconhecimento Geral da Área População: não soube informar. Localização: zona leste litorânea da RMF.</p> <p>Infraestrutura física do Entorno Existência de coleta pública de lixo, embora haja acúmulo de lixo nas encostas. Existência de rede de telefonia residencial, comercial e pública.</p> <p>Equipamentos Urbanos Posto de Saúde localizado na rua Esperantina não atende a demanda da região e encontra-se em más condições de funcionamento. CAIC – más condições de atendimento junto à população devido à péssima manutenção de suas instalações e estrutura.</p> <p>Áreas Livres e de Lazer O campo de futebol Terra e Mar.</p> <p>Acesso e Transporte Linhas de ônibus: Castelo Encantado-Centro, Castelo Encantado-Papicu.</p> <p>Comércio e Serviços na Área Pulverização de alguns mercadinhos de pequeno porte que funcionam também como padarias e armazéns. Pulverização de alguns bares de pequeno porte (botecos) A av. Dos jangadeiros constitui-se numa sub-área linear de concentração comercial e elevação de gabaritos. OBS.: as atividades comerciais e de serviços normalmente acontecem em edificações residenciais. Estas atividades são de âmbito local.</p> <p>Principais Entidades e Organizações do Bairro Associação dos Moradores do Conjunto Santa Terezinha – r. Estrela do Oriente, 151 (263.3700)</p>	

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-27-PV-01	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: FORTALEZA - 01	
DISTRITO: SEDE - 01		BAIRRO: MUCURIBE	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): MORRO DO TEIXEIRA			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: FRANCISCO FÉLIX, MARIA GOMES, MARA ALBUQUERQUE	DATA: 01/11/2003
PROP TERRENO: U () M () E (X) P () M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Eng. Santana Jr., av. Jangadeiros

C-1	Existe sistema de abastecimento de água? (x) sim () não	MORRO DO TEIXEIRA
	Caso exista, ele é: () público () privado	
	Do tipo: (x) rede (x) chafariz (x) poço artesiano	
	Caso não exista, a que distância aproximada o local está da rede oficial? _____m (à micro área)	
	Outros tipos de abastecimento: () carro pipa () cisterna () olho d'água	
	> <i>Os habitantes inadimplentes recorrem a vizinhos ou mesmo a amigos em áreas vizinhas.</i>	
C-2	Existe sistema de esgotamento sanitário? (x) sim () não	
	Caso exista, de que tipo: (x) rede pública () fossa () sumidouro () camburão () outros	
	Caso não exista, a que distância aproximada está o local da rede oficial? _____m	
	> <i>Observações complementares sobre esgotamento sanitário.</i>	
C-3	Existe rede de iluminação pública? (x) sim () não	
	Caso não exista, a que distância aproximada o local está da rede oficial? _____m	
	> <i>Nas áreas de invasões, possui pontos onde a iluminação se dá através das moradias e onde não há qualquer iluminação.</i>	
C-4	As ruas ou vielas do entorno têm:	
	(x) leito com pedra tosca () leito com asfalto () guia / meio fio	
	() leito com paralelepípedo ou bloco () leito com terra batida () sarjeta	
	(x) leito com piçarra (x) sem pavimentação () outros	
C-5	Existe coleta pública de lixo? (x) sim () não	
	Caso não exista, a que distância aproximada o local está da coleta pública? _____m	
C-6	Existe coleta seletiva de lixo? () sim (x) não	
	> <i>Observações complementares sobre coleta pública de lixo.</i>	
C-7	Existe sinalização de tráfego? () sim (x) não	
	() horizontal () vertical	
C-8	Foram identificados pontos de acidentes de trânsito? () sim (x) não	
	> <i>Observações complementares sobre sinalização/acidentes..</i>	
C-9	Existe transporte coletivo? (x) sim () não	
	Caso exista, ele é: (x) linha regular oficial () linha clandestina () transporte escolar	
	Do tipo: (x) ônibus () van () pau-de-arara	
	() trem () barca/balsa () veículo com tração animal	
	Caso não exista, a que distância aproximada o local está do transporte coletivo? _____m	
	> <i>Observações complementares sobre transporte coletivo</i>	

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-27-PV-01	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: FORTALEZA - 01	
DISTRITO: SEDE - 01		BAIRRO: MUCURIBE	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): MORRO DO TEIXEIRA			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: FRANCISCO FÉLIX, MARIA GOMES, MARA ALBUQUERQUE	DATA: 01/11/2003
PROP TERRENO: U () M () E (X) P () M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Eng. Santana Jr., av. Jangadeiros

C-10	Se a resposta 09 for positiva, Quais as linhas de ônibus existentes?	MORRO DO TEIXEIRA
	Locais: Castelo Encantado, Papicu, Castelo Encantado-Centro.	
	Municipais:	
	Intermunicipais:	
	Interestaduais:	
C-11	Existem calçadas? (x) sim () não	
	Caso existam, qual o estado delas?	
	(x) com pavimentação (x) largura até 1,00m	
	(x) com pavimentação precária (x) largura acima de 1,00m	
	(x) sem pavimentação > Passeios de pedestres interrompidos por desníveis e pela precária pavimentação.	
C-12	Foi identificada centralidade na região? (x) sim () não	
	() polar / especificar localização:	
	(x) linear / especificar localização: av. Jangadeiros	
C-13	Foi identificado comércio varejista de âmbito local? (x) sim () não	
	Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados:	
	(x) <u>Comércio eventual</u> (armarinho, banca, bar, jogos eletrônicos, lanchonete, lotérica, doceria, farmácia, cosméticos, plantas, papelaria)	
	(x) <u>comércio de alimentação</u> (armazém, mercearia, açougue, padaria, mercadinho, peixaria)	
C-14	Foi identificado comércio varejista diversificado? () sim (x) não	
	Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados:	
	() <u>comércio de consumo excepcional</u> (artesanato, folclore, antiguidades, boutique, objetos de arte)	
	() <u>comércio de centros intermediárias</u> (vestuário, brinquedos, <i>shopping center</i> , loja de decoração, supermercado)	
	() <u>comércio de consumo local ou associados a diversões</u> (casas de café, chopperia, boate, restaurante, cantina, churrascaria, pizzaria)	
	() <u>Comércio de centro sub-regional</u> (materiais de construção e agrícolas, artigos funerários, peças de automóveis, pesca, ferramentas, roupas profissionais)	
	() <u>outros</u> (adubos, caça, discos, artigos esportivos e recreativos, material de limpeza, ótica, sacos, tecidos, utensílios domésticos)	

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-27-PV-01	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: FORTALEZA - 01	
DISTRITO: SEDE - 01		BAIRRO: MUCURIBE	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): MORRO DO TEIXEIRA			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: FRANCISCO FÉLIX, MARIA GOMES, MARA ALBUQUERQUE	DATA: 01/11/2003
PROP TERRENO: U () M () E (X) P () M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Eng. Santana Jr., av. Jangadeiros

C-15	Foi identificado comércio atacadista? () sim (x) não	MORRO DO TEIXEIRA
	Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados: <input type="checkbox"/> <u>comércio de produtos alimentícios</u> (alimentos para animais, carnes, bebidas, café, cereais, depósito, hortaliças, legumes, verduras, frutas, leite, frios, especiarias) <input type="checkbox"/> <u>comércio de produtos perigosos</u> (depósito de álcool, carvão, gás, engarrafamento, inseticidas, produtos químicos, tintas e vernizes) <input type="checkbox"/> <u>comércio de materiais de grande porte</u> (concessionárias de veículos, pequenos aviões, implementos agrícolas, aparelhos elétricos e eletrônicos, acessórios e peças para automóveis, madeira aparelhada, móveis, vidros) <input type="checkbox"/> <u>comércio de produtos agropecuários e extrativos</u> (algodão, carvão, couros, ferros e ferragens, fibras vegetais, juta, lenha, sementes, grãos, frutos) <input type="checkbox"/> <u>comércio e depósito de materiais em geral</u> (depósito e distribuidoras de bebidas, ferro velho, sucata, pedras para construção) <input type="checkbox"/> <u>comércio de distribuição de materiais de pequeno porte</u> (bijouterias, metal, plástico)	
C-16	Foi identificado algum tipo de serviço? () sim (x) não	
	Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados: <input type="checkbox"/> <u>serviços profissionais / negócios</u> (ag. Bancárias, escritórios ou consultórios de profissionais autônomos, financeira) <input type="checkbox"/> <u>serviços de educação</u> (auto-escola, escola de arte, dança, música, datilografia, doméstica, academia de ginástica e esporte, curso de línguas, cursos por correspondência) <input type="checkbox"/> <u>serviços de hospedagem</u> (pensões, pequenos hotéis, pousadas, motéis, flats) <input type="checkbox"/> <u>serviços de estúdios e oficinas</u> (reparos de aparelhos eletrodomésticos, artigos de couro, camiseiros, carimbos, copiadora, fotocópia, plastificação, encadernação, amoladores, fotógrafos, reparos de tapetes, cortinas, estofados, vidraceiros) <input type="checkbox"/> <u>serviços pessoais e domiciliares</u> (alfaiate, bombeiro, costureiros, chaveiro, eletricista, lavanderias, pedreiro, sapateiro) <input type="checkbox"/> <u>serviços socioculturais</u> (associações beneficentes, associações comunitárias de vizinhança, associações culturais, associações científicas, organizações de profissionais, sindicatos) <input type="checkbox"/> <u>serviços de saúde</u> (hospital, clínicas dentárias e médicas, lab. clínico, posto de medicina preventiva, pronto socorro) <input type="checkbox"/> <u>serviços de diversão</u> (sinuca, totó, eletrônicos, boliche, cinema, salão de festas, teatros)	
C-17	Foi identificado serviço especial? () sim (x) não	
	Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados: <input type="checkbox"/> <u>garagem para empresa de transporte</u> (transportadoras, garagens de frota de caminhões, de carro, de ônibus) <input type="checkbox"/> <u>serviços de depósito de armazenagem</u> (aluguel de máquinas, guarda de animais, depósito de resíduos industriais)	

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-27-PV-01	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: FORTALEZA - 01	
DISTRITO: SEDE - 01		BAIRRO: MUCURIBE	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): MORRO DO TEIXEIRA			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: FRANCISCO FÉLIX, MARIA GOMES, MARA ALBUQUERQUE	DATA: 01/11/2003
PROP TERRENO: U () M () E (X) P () M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Eng. Santana Jr., av. Jangadeiros

C-18	Foi identificado algum tipo de instituição? (x) sim () não	MORRO DO TEIXEIRA
	<p>Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados:</p> <p>(x) <u>educação</u> (educação infantil e ensino fundamental - rede pública de ensino municipal e estadual ou rede particular, ensino médio, ensino técnico profissional, faculdade e universidade - rede pública de ensino municipal, estadual e federal ou rede particular)</p> <p>(x) <u>assistência social</u> (asilos, creches, orfanatos, centro de orientação familiar, de integração social)</p> <p>() <u>lazer e cultura</u> (anfiteatro, arena, biblioteca, quadras esportivas, piscinas, ginásio, parque, circo, museus, auditório, hípica)</p> <p>(x) <u>culto</u> (conventos, igreja, locais de culto, mosteiro, templos)</p> <p>() <u>saúde</u> (ambulatório, posto de saúde, posto de vacinação, casa de saúde, hospital, maternidade, sanatório)</p> <p>() <u>comunicação</u> (agência de correios, agência telefônica, estação de radiodifusão, terminal de ônibus urbano, terminal rodoviário interurbano)</p>	
C-19	Localizar possíveis áreas de vazios urbanos para intervenções:	
	<p>> <i>indicar no mapa.</i></p> <p>> <i>potencialidade da área</i></p> <p>></p>	