

REPUBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL

MINISTERIO DA VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS

Assinatura

BOLETIM

DA

Inspeção Federal de Obras Contra as Secas

PUBLICAÇÃO MENSAL

MAIO, 1934

Volume 1

Num. 5

TIPOGRAFIA MINERVA — ASSIS BEZERRA

1934

BOLETIM DA Inspeção Federal de Obras Contra as Secas BRASIL

Volume 1

MAIO DE 1934

Num. 5

SUMÁRIO

Secção Técnica

<i>Projeto dos Sítões em concreto armado</i> Eng.º Luiz Vieira	191
<i>Ponte sobre o rio "Caxitoré"</i> Eng.º Lohengrin Chaves	198
<i>Estrada Fortaleza-Terezina</i> Eng.º Lauro Andrade	203
<i>Terra das Secas</i> Eng.º Thomaz Pompeu Sobrinho	210

Secção de Divulgação

<i>Ligeiros comentários ao quadro de Assistência Médica relativa ao mês de Abril de 1934</i>	220
--	-----

Secção de Informação

<i>Movimento do pessoal durante o mês de Maio de 1934</i>	221
<i>Chuvas no mês de Abril de 1934</i>	222
<i>Relação dos poços perfurados pela Inspeção, no mês de Abril de 1934</i>	224
<i>Açudagem por cooperação</i>	227
<i>Verba orçamentaria da Inspeção, para o exercício de 1934 (quadro)</i>	227

DIREÇÃO

Redator chefe

Engenheiro Luiz Vieira

Redatores para 1934

Eng. Vinícius de Berredo

Eng. Francisco Aguiar

Eng. Rómulo Campos

Correspondencia

Provisoriamente toda a correspondencia
deverá ser dirigida à
REDAÇÃO DO BOLETIM

Inspeção Federal de Obras Contra as Secas
Fortaleza - Ceará - Brasil

INSERINDO em sua primeira pagina o retrato do dr. Lima Campos, presta o Boletim como vida homenagem ao malogrado engenheiro, cujo nome está ligado à Inspetoria por um longo tirocinio que evolreu da modesta função de auxiliar diarista da Divisão Técnica da Secção Administrativa, no Rio de Janeiro, até culminar no cargo de Inspetor Federal.

O dr. Lima Campos ingressou na Inspetoria em 1.º de Outubro de 1912, ainda estudante de engenharia, como desenhista, situação em que permaneceu até concluir o curso. Foi então para o Estado de Santa Catarina trabalhar nas minas de S. Jerônimo, donde voltou ao Rio para continuar a exercer na Inspetoria de Sêcas as funções em que sempre se distinguiu pela competência e dedicação ao serviço.

A 19 de Junho de 1920, foi admitido no quadro do pessoal titulado, como engenheiro de 1.ª classe, interino, posto em que se conservou até 14 de Abril de 1924, obtendo depois os seguintes acessos: chefe da 3.ª secção, em comissão, de 15 de Abril de 1924 a 12 de Julho de 1928; chefe da 1.ª secção, em comissão, de 13 de Julho de 1928 a 9 de Abril de 1931; chefe da secção técnica, a 10 desse mesmo mês; finalmente, Inspetor, em comissão, a 16 ainda de Abril de 1931.

Foi presidente da Delegação Brasileira ao 1.º Congresso Pan-Americano de Estradas de Rodagem, realizado em Buenos Aires em 1926, e bem assim Delegado do Brasil nos Congressos Internacionais de Estradas de Rodagem, de Milão e Washington.

Serviu como secretário do 2.º Congresso Pan-Americano de Estradas de Rodagem, levado a efeito no Rio de Janeiro, em 1929, e fez parte da Comissão Organizadora do 3.º Congresso Sul-Americano de Turismo, que se reuniu na Capital Federal, sendo designado, no mesmo ano, pela Comissão Executiva do Congresso Internacional de Engenharia, para relatar parte da tese da 5.ª secção (açudagem e irrigação) do programa desse Congresso.

De 14 de Julho a 1.º de Setembro de 1928, acompanhou o Inspetor de Sêcas na viagem de inspeção por este feita ao Nordeste; e a 6 de Dezembro de 1931, já Inspetor interino, voltou ao Nordeste, regressando a 12 de Janeiro do ano seguinte.

Acompanhando o Ministro José Américo de Almeida, veio pela ultima vez, em 14 de Abril de 1932, aos Estados nordestinos, sendo, ao voltar, uma das vitimas do desastre do avião "Savoia Marchetti", que foi o prologo sangrento da inominável catatstrofe climica que desabou sobre esses Estados em 1932.

Tais são, em resumo, os títulos que o engenheiro Lima Campos conquistou no serviço público, sem poupar esforços pessoais, sem medir sacrifícios, e que tornam a sua memória digna e respeitável.

A Inspetoria de Sêcas, vizando prolongar o reflexo moral do nome que ele formou e elevou entre os que se acham empenhados nesta obra de patriotismo e humanidade, que é o combate aos efeitos das sêcas, deu-o à mais perfeita das suas obras no Nordeste, o antigo açude "Estreito", no município do Icó, Estado do Ceará.



DR. LIMA CAMPOS

PROJETO DOS SIFÕES EM CONCRETO ARMADO

LUIZ VIEIRA

Eng.^o Civil

Apoiado nas lições de Doland, Etcheverry e do ilustre professor italiano C. Guidi, o autor deste trabalho desenvolve, com clareza e simplicidade, os problemas capitais que se relacionam com essas modernas construções de concreto armado — os Sifões.

Mostra as vantagens destas obras que a Inspetoria de Sècas tem adotado com real proveito nos seus projetos, desde os modestos tipos da rede irrigatoria de Quixadá ás grandes construções do "Lima Campos", no Icó.

O metodo de calculo do escoamento dos tubos armados e das suas condições de estabilidade está exposto de modo quasi didatico, podendo servir para facilitar o labor dos alunos das escolas de engenharia e dos novos engenheiros desta repartição, que, de certo, terão de se haver algumas vezes com tais problemas.

Generalidades

A tendência moderna é toda para a construção de sifões em concreto armado, e ultimamente, nos E. Unidos, o United States Bureau of Reclamation Service tem construído numerosas obras desse gênero, do tipo monolítico, com bons resultados econômicos e técnicos.

O "Dry Creek siphon of the Riverton project, in Wyoming", tem 20' de diâmetro (6m10); é dos maiores em diâmetro.

As pressões atingem valores notáveis como no "Hayward Canyon siphon on the Kittitas division of the Yakima project", Washington, o qual trabalha sob a pressão hidrostática de 152' (46.m40), com o diâmetro 11'2" ou 3.m40 aproximadamente.

Em comprimento há exemplos de sifões com 1636' = 500ms. (Dry Creek Yakima Project); 1669' = 510 ms (Stiver Canyon); 1987' = 610ms. (Boise project, Boise River). (1)

As vantagens dos sifões em concreto armado são suficientemente conhecidas para que queiramos insistir sobre elas.

A Inspetoria em seus projéitos de irrigação tem adotado de uma maneira geral os sifões desse material, para cujo calculo indicamos a norma que se segue.

PROCESSO DE CALCULO

Fixado o tipo de construção, há duas condições a que o sifão deve atender: de hidráulica e de estabilidade.

I—Condições hidráulicas

Para o calculo do escoamento nos tubos de concreto armado, empregaremos a formula de Lampé com os coeficientes práticos determinados por Moritz, usada pelo U. S. B. R. S. e que se escreve:

$$v = 1.50 \times D^{0.7} \times H^{0.555} \quad \text{ou}$$

$$q = 1.18 \times D^{2.7} \times H^{0.555} \quad (2)$$

onde

v é a velocidade média em pés p. segundo.

q é a descarga . em pés cubicos p. segundo.

D é o diâmetro do tubo em pés.

H é a perda em pés por cada 1.000 pés.

Segundo Davis and Wilson a formula seria

$$q = 1.24 \times D^{2.7} \times H^{0.555}$$

Preferimos, por ser mais conservadora, a indicada por Etcheverry.

Em medidas métricas tem-se:

$$v = 48.56 \times D^{0.7} \times J^{0.555}$$

$$q = 38.14 \times D^{2.7} \times J^{0.555}$$

onde

(1) Veja-se artigo de J. J. Doland, Engineering News, June 26—1930.

v é a velocidade média em ms. p. segundo

D é o diâmetro em metros.

J é a declividade.

Essas formulas foram traduzidas no abaco junto cujo emprêgo, por demais simples, dispensa explicação detalhada.


(2) Etcheverry

II—Condições de estabilidade

No estudo da estabilidade dos sifões procuramos seguir de perto o método de cálculo indicado pelo professor C. Guidi. (3)

As alterações que julgamos dever fazer, assim como as ampliações que nos pareceram indispensáveis, acham-se indicadas com a possível minúcia e clareza. Todos os resultados teóricos admitidos sem modificação, figuram sem as respectivas deduções, para cujo conhecimento recomendamos o livro do ilustre professor italiano.

As indicações práticas sobre a espessura do tubo, cargas de segurança e armaduras longitudinais foram extraídas do artigo de J. J. Doland acima referido.



(3) Le costruzioni in beton armato, 7.^a edição, pag. 171.

Conforme esclarece a fig. 1, fazemos:

N_1 e M_1 o esforço normal e momento fletor na secção do topo.

$N_{1/4}$ e $M_{1/4}$ o esforço normal e momento fletor na secção sobre o diâmetro horizontal.

N_0 e M_0 o esforço normal e momento fletor em uma secção do fundo

N e M o esforço normal e momento fletor em uma secção qualquer

N e M a resultante normal e momento, em relação a uma secção qualquer, das forças aplicadas entre o vértice e a secção considerada.

r_i o raio interno do tubo

r_m o raio médio do tubo

r_e o raio externo do tubo

y a ordenada de uma secção qualquer, adotando-se o centro da secção do topo como origem e a tangente ao mesmo ponto como eixo das abscissas.

Por convenção

N é positivo quando produz compressão

M é positivo quando diminui a curvatura

O sinal de M obedece à convenção geral de sinais de momentos.

A unidade adotada para os esforços normais é o kilo, para os momentos o kilo metro.

De uma maneira geral

$$M = M_1 + N_1 y + M$$

Para a secção a 1/4

$$M_{1/4} = M_1 + N_1 r_m + M_{1/4}$$

Para a secção do fundo

$$M_0 = M_1 + N_1 + 2 r_m + M_0$$

As cargas que atuam sobre o tubo podem-se discriminar da seguinte maneira:

— peso próprio do tubo.

— peso da água contida no tubo

— pressão hidrostática

— recobrimento de terra

— reação horizontal do terreno

— reação vertical do terreno

M.V.O.
I.F.O.C.S.
TUBOS EM CONCRETO ARMADO
PARA
SIFÔES S.


Calculo rápido dos Esforços
Normais e Momentos Fletores,
na hipótese de tubo cheio,
sem pressão, recoberto ou não

Qu. Esforços Normais,

no caso do tubo em pressão,
se obtem a fórmula:

$Q = \frac{H}{2} \pi r^2$ — Esforço tangencial.

H é a altura hidrométrica, em metros;
r é o raio interno, em metros.



Forças em toneladas — Momentos fletores em toneladas-metro

1) - peso proprio do tubo

$$\mathcal{N}_1 = -\gamma_c \frac{t}{2} r_m = -0.50 P_c r_m$$

$$\mathcal{M}_1 = \gamma_c \frac{t}{2} r_m^2 = +0.50 P_c r_m^2$$

onde

 γ_c é o peso específico do concreto t é a espessura do tubo P_c é o peso do m². de parêde de tubo

$$M = -P_c r_m^2 (\varphi \sin \varphi + \cos \varphi - 1)$$

Para $\varphi = \pi$

$$M_o = +2 P_c r_m^2$$

$$\mathcal{M}_o = +1.50 P_c r_m^2$$

$$\mathcal{N}_o = +0.50 P_c r_m$$

$$\mathcal{N}_{1/4} = N_{1/4} = \frac{\pi}{2} P_c r_m = +1.571 P_c r_m$$

$$M_{1/4} = -0.571 P_c r_m^2$$

$$\mathcal{M}_{1/4} = -0.571 P_c r_m^2 = M_{1/4}$$

2) - peso da agua contida no tubo

$$\mathcal{N}_1 = -750 r_i^2$$

$$\mathcal{M}_1 = +250 r_m r_i^2$$

$$M = r_m^2 (1 - \cos \varphi - \frac{1}{2} \varphi \sin \varphi) \times 1000$$

onde φ é o angulo que faz o plano da seção considerada com o plano diametral vertical do tubo

Para $\varphi = \pi$ vem:

$$M_o = 2000 r_m r_i^2$$

$$\mathcal{M}_o = (250 - 1500 + 2000) r_m r_i^2 = +750 r_m r_i^2$$

Chamando N_h e N_v as componentes horizontal e vertical da resultante das forças aplicadas, até uma determinada secção, vem:

$$N_h = 1000 \int_0^\varphi yds \sin(\varphi - \psi) = 1000 \int_0^\varphi$$

$$(1 - \cos \psi) \sin(\varphi - \psi) d\psi = 1000 r_i^2 \left\{ \sin \right.$$

$$\varphi (\sin \varphi - \frac{1}{4} \sin 2\varphi - \frac{\varphi}{2}) + \cos \varphi (\cos \varphi - \frac{1}{2} \sin^2 \varphi - 1) \left. \right\}$$

$$N_v = 1000 \int_0^\varphi yds \cos$$

$$(\varphi - \psi) = 1000 r_i^2 \int_0^\varphi (1 - \cos \psi) \cos(\varphi - \psi)$$

$$d\psi = 1000 r_i^2 \left\{ \cos \varphi (\sin \varphi - \frac{1}{4} \sin 2\varphi - \frac{\varphi}{2}) - \sin \varphi (\cos \varphi + \frac{1}{2} \sin^2 \varphi + 1) \right\}$$

Para $\varphi = \frac{\pi}{2}$

$$N_{1/4} = -1500 r_i^2 = \mathcal{N}_{1/4}$$

Para $\varphi = \pi$

$$N_o = 2000 r_i^2$$

$$\mathcal{N}_o = -(2000 - 750) r_i^2 = -1250 r_i^2$$

$$M_{1/4} = 215 r_m r_i^2$$

$$\mathcal{M}_{1/4} = (250 - 750 + 215) r_m r_i^2 = -285 r_m r_i^2$$

3) — Pressão hidrostática

Sendo H a altura da coluna piezométrica no trecho considerado do sifão, temos

$$\mathcal{N}_1 = \mathcal{N}_{1/4} = \mathcal{N}_o = -1000 \text{ H}$$

$$\mathcal{M}_1 = \mathcal{M}_{1/4} = \mathcal{M}_o = 0$$

4) — Recobrimento de terra

Suponhamos o peso do recobrimento uniformemente distribuído ao longo da circunferência de raio r_m .

$$\mathcal{N}_1 = -0.25 P_t r_m$$

$$\mathcal{M}_1 = 0.387 P_t r_m$$

P_t é o peso do atérro no topo do tubo por m^2

γ_t é o peso específico da terra que admitiremos igual a 1800 k/m^3 .

No primeiro quadrante

$$M = P_t r_m^2 (\varphi \sin \varphi + \cos \varphi - 1)$$

No segundo quadrante

$$M = -0.50 P_t \pi r_m^2 \left(\sin \varphi - \frac{2}{\pi} \right)$$

$$M_o = -0.50 \pi \left(0 - \frac{2}{\pi} \right) P_t r_m^2 = P_t r_m^2$$

$$\mathcal{M}_o = (0.387 - 0.50 + 1) P_t r_m^2 = 0.887 P_t r_m^2$$

$$M_{1/4} = - \left(\frac{\pi}{2} - 1 \right) P_t r_m^2 = -0.571 P_t r_m^2$$

$$\begin{aligned} \mathcal{M}_{1/4} &= (0.387 - 0.250 - 0.571) P_t r_m^2 \\ &= -0.434 P_t r_m^2 \end{aligned}$$

$$N_h = 0$$

$$N_v = \varphi P_t r_m$$

$$N_o = 0$$

$$\mathcal{N}_o = 0.25 P_t r_m$$

$$N_{1/4} = 1.571 P_t r_m = \mathcal{N}_{1/4}$$

5) — Reação horizontal do terreno

Supõe-se uniformemente distribuída sobre o diâmetro vertical e limitada a $1/5$ da resistência passiva do terreno, conforme preceitua o professor Guidi.

$$\mathcal{N}_1 = \frac{8}{15} \gamma_t \frac{r_e^2}{\pi} \left(1 - \frac{r_e}{2r_m} \right) = 305.6 r_e^2$$

$$\left(1 - 0.50 \frac{r_e}{r_m} \right)$$

$$\mathcal{M}_1 = -\frac{2}{5} \gamma_t r_e^3$$

$$\left(\frac{4}{3} \pi \left(\frac{r_m}{r_e} - \frac{1}{2} \right) + \frac{1}{8} + \frac{r_m}{4r_e} \right) = -62.6 r_e^3$$

$$\left(2 + \frac{r_m}{r_e} - 1 \right)$$

$$M = -q r_e^2 \cos \varphi \left(\frac{r_m}{r_e} - 0.50 \right) \text{ sendo}$$

$$q = \frac{2}{5} \gamma_t r_e^2 = 720 r_e \text{ resulta}$$

$$M = -360 r_e^3 \cos^2 \varphi \left(2 \frac{r_m}{r_e} - 1 \right)$$

$$M_o = -360 r_e^3 \left(2 \frac{r_m}{r_e} - 1 \right)$$

$$M_{1/4} = 0$$

$$\mathcal{M}_o = 2 \mathcal{N}_1 r_m - 422.6 r_e^3 \left(2 \frac{r_m}{r_e} - 1 \right)$$

$$\mathcal{M}_{1/4} = \mathcal{N}_1 r_m - 62.6 r_e^3 \left(2 \frac{r_m}{r_e} - 1 \right)$$

$$N_h = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\varphi} q r_e \sin \psi d\psi = -q r_e \cos \varphi = -$$

$$-720 r_e^2 \cos \varphi$$

$$N_v = 0 \quad N_o = q r_e = 720 r_e^2$$


$$\mathcal{N}_o = N_o - \mathcal{N}_1$$

$$\mathcal{N}_{1/4} = 0$$

M.V.O.P.
I.F.O.C.S.
ABACO
 PARA O
 CALCULO DE SFROES
 EM
 CONCRETO ARMADO

Formulas de Lamé:
 $q = 3.814 \times D^{2.7} J^{0.650}$


Coefficiente de Moritz



BOLETIM DA IMPRENSA MECANICA

DESCARGAS EM N°/3

DESLIVOLADORES J=1



6) — Reação vertical do terreno

Pratica do processo.

Será admitida uniformemente distribuída sobre o diametro horizontal.

$$\mathcal{N}_1 = q \frac{r_e}{3\pi} \left(2 \frac{r_e}{r_m} - 1 \right) = 0.106 qr_e$$

$$\left(2 \frac{r_e}{r_m} - 1 \right)$$

$$\begin{aligned} \mathcal{M}_1 = & -0.50 qr_e^2 \left[-0.076 \frac{r_m}{r_e} \right. \\ & \left. + 0.174 \right] = -0.087 qr_e^2 \left(1 - 0.437 \frac{r_m}{r_e} \right) \end{aligned}$$

q é a reação unitaria

$$M = -qr_e^2 \left[0.50 \cos^2 \varphi + \frac{r_m}{r_e} \sin \varphi \right]$$

$$(\sin \varphi - 1)$$

$$M_o = -0.50 qr_e^2$$

$$M_{1/4} = 0$$

$$\mathcal{M}_o = 2\mathcal{N}_1 r_m - 0.587 qr_e^2 \left(1 - 0.065 \frac{r_m}{r_e} \right)$$

$$\mathcal{M}_{1/4} = \mathcal{N}_1 r_m - 0.087 qr_e^2 \left(1 - 0.437 \frac{r_m}{r_e} \right)$$

$$N_h = N_o = 0 \quad \mathcal{N}_o = -\mathcal{N}_1 \quad N_{1/4} = N_{1/4} = 0$$

De acordo com J. J. Doland, até 40' de carga, ou sejam 12 ms. de pressão hidrostática, a espessura t do tubo poderá ser tomada como

$$t = \frac{D}{12}$$

De 40' para cima a espessura deverá sofrer um aumento variável para cada caso particular.

Admitiremos como dimensão prática $\frac{D}{12}$ por serem raras as alturas maiores de 12 ms.

$$\text{Assim } t = \frac{r_i}{6}$$

$$r_m = r_i + \frac{t}{2} = 1.083 r_i$$

$$r_e = r_i + t = 1.167 r_i$$

Fixadas essas relações poderemos exprimir os momentos e esforços normais em função de r_i ou simplesmente r conforme mostra o quadro abaixo.

CARGA	TOPO		DIAM.	HOR.	FUNDO	
	\mathcal{N}_1	\mathcal{M}_1	$\mathcal{N}_{1/4}$	$\mathcal{M}_{1/4}$	\mathcal{N}_o	\mathcal{M}_o
Press. hidrost.	-1000 Hr	0	-1000 Hr	0	-1000 Hr	0
Água contida	-750 r ²	+271 r ³	-1500 r ²	-309 r ³	-1250 r ²	+812 r ³
Péso proprio	-0.542 Pcr	+0.586 Pcr ²	+1.702 Pcr	-0.670 Pcr ²	+0.542 Pcr	+1.760 Pcr ²
Recob. de terra	-0.272 Pfr	+0.454 Pfr ²	+1.702 Pfr	-0.509 Pfr ²	+0.272 Pfr	+1.040 Pfr ²
Reação horiz.	+192 r ²	-85 r ³	0	+123 r ³	+789 r ²	-160 r ³
Reação vertical	+0.143 qr	-0.071 qr ²	0	+0.088 qr ²	-0.143 qr	-0.443 qr ²

Estabelecendo que a espessura do atérro, no tópico, deve ser proporcional ao diâmetro interno do tubo, permitindo portanto o cálculo de P_t em função de r , o mesmo acontecendo em relação a P_c , podemos organizar um quadro geral simplificado, no qual todas as quantidades são expressas em função de r .

Fixaremos em 0.60 D a espessura do atérro no tópico e calcularemos separadamente a influência da reação vertical para o peso próprio, água contida e recobrimento de terra.

Teremos então:

1.º—Peso próprio

$$P_c = \varphi_c \times \frac{r}{6} = 417 r$$

$$P = 2\pi r_m P_c = 2840 r^2$$

$$q = \frac{P}{2 r_e} = 1216 r$$

2.º—Água contida

$$P = 1000\pi r^2 = 3142 r^2$$

$$q = \frac{P}{2 r_e} = 1346 r$$

3.º—Recobrimento de terra

$$P_t = \gamma t \times 1.20 r = 2160 r$$

$$P = P_t \times \pi r_e = 7920 r^2$$

$$q = \frac{P}{2 r_e} = 3393 r$$

Entrando com esses valores no quadro anterior, obteremos o quadro seguinte, onde todas as quantidades estão expressas em função de r .

	TOPO		1/4		FUNDO	
	\mathcal{N}_1	\mathcal{M}_1	$\mathcal{N}_{1/4}$	$\mathcal{M}_{1/4}$	\mathcal{N}_o	\mathcal{M}_o
Pressão hidrost.	-1000 Hr	0	-1000 Hr	0	-1000 Hr	0
Água contida	-558 r ²	+ 176 r ³	-1500 r ²	- 197 r ³	-1442 r ²	+ 216 r ³
Peso próprio	- 52 r ²	+ 158 r ³	+ 710 r ²	- 178 r ³	+ 52 r ²	+ 195 r ³
Recobrimento	- 102 r ²	+ 740 r ³	+ 3676 r ²	- 817 r ³	+ 102 r ²	+ 743 r ³
Reação horiz.	+ 192 r ²	- 85 r ³	0	+ 123 r ³	+ 789 r ²	- 160 r ³

Quatro são as hipóteses sobre condições de trabalho do tubo.

- I—Tubo cheio com recobrimento de terra
- II—Tubo cheio sem recobrimento de terra
- III—Tubo vazio com recobrimento
- IV—Tubo vazio sem recobrimento

A hipótese mais desfavorável é a primeira para a qual

$$\mathcal{N}_1 = -520 r^2 \quad \mathcal{N}_{1/4} = +2886 r^2$$

$$\mathcal{N}_o = -499 r^2 \quad \mathcal{M}_1 = +989 r^3$$

$$\mathcal{M}_{1/4} = -1069 r^3 \quad \mathcal{M}_o = +994 r^3$$

A diferença entre os momentos no tópico e no fundo é muito pequena, no máximo (0.5%) e podem por isso ser iguais; o mesmo se dirá em relação aos esforços normais (4%).


Resulta pois o seguinte quadro simplificado para o cálculo dos esforços máximos:

Tubo cheio, recoberto.

Tópico e fundo

$$\mathcal{N} = -520 r^2$$

$$\mathcal{M} = +994 r^3$$



IRRIGAÇÃO DAS VARSEAS DO ICO'

AÇUDE LIMA CAMPOS

Sifão n.º 1 do canal Norte

Diametro 1m05—Descarga 2.130 ls—Comprimento 210 ms.—
Velocidade 2m50—Declividade 0.0046.

Diametro horizontal

$$\mathcal{N} = + 2886 r^2$$

$$\mathcal{M} = - 1069 r^3$$

Devem-se considerar separadamente os casos de tubo em pressão e tubo sem pressão.


A taxa máxima de trabalho para ferro, tratando-se de obra hidráulica, costuma-se limitar a 1000 k/cm², e para o concreto 40 k/cm².

A armadura longitudinal deverá ser dimensionada para atender aos esforços provenientes das variações de temperatura e fenômeno da pega.

Conforme preceitúia J. J. Doland, no artigo acima citado e de acordo com a prática estabelecida, faremos para tubos descobertos a área da armadura igual a 0.50% da área do concreto e para tubos cobertos 0.25%.

O espaçamento entre as armaduras de resistência não deve ser superior a vez e meia a espessura util da parêde do tubo sujeito porém ao valor maximo absoluto de 12" = 30 cms.

As barras deverão ser emendadas a 45° do diametro vertical e nunca sobre este ou sobre o horizontal.



SEÇÃO TÍPICA DE SIFÃO
EM CONCRETO ARMADO
SEGUNDO J.J. DOLAND

- Fig. 2 -

A forma tipica da secção é a que se acha indicada na figura 2 e de acordo com ela a área da secção transversal da parêde do tubo se poderá avaliar pela formula aproximada

$$\omega_c = 1.32 r^2$$

A verificação das taxas de trabalho pôde-se fazer pelo seguinte metodo aproximado (1)

$$\eta = \frac{\mathcal{N}}{\Omega} \pm \frac{\mathcal{M} v}{I}$$

onde


$$\Omega = b t + m (\omega + \omega')$$

$$I = \frac{b t^3}{12} + m (\omega + \omega') + \left(\frac{t}{2} - d' \right)$$

Tração total

$$T = \frac{1}{2} n_t (t - y) b \quad \text{onde}$$

$$y = t x \frac{n_c}{n_c + n_t}$$



- Fig. 3 -

Trabalho de tração

$$(\text{nas armaduras}) \quad r = \frac{T}{\omega}$$

Trabalho de compressão

$$R = \frac{T}{\omega_c}$$

(1) Veja-se Luigi Duranti, Le construções élastiques, Vol. I, pag. 371, edição de 1926.

Ponte sobre o Rio "Caxitoré"

Lohengrin Chaves

Eng.^o Civil

A Inspetoria de Sècas incluiu no seu programa de serviços a construção de estradas subsidiarias, ligando as linhas tronco aos centros de serviço.

Essas linhas têm a função principal de facilitar os transportes de materiais para as construções localizadas naquelas centros e ao mesmo tempo preparar terreno para o futuro escoamento da produção delas decorrentes.

Assim, determinada a construção do açude General Sampaio, iniciaram-se de pronto os serviços da respectiva estrada de acesso.

O traçado mais económico verificado foi aquêle que corresponde á ligação do açude em questão á linha tronco Fortaleza-Terezina, no lugar denominado Moreira.

Dentre as obras darte necessarias figurou como a de maior vulto a ponte sobre o rio Caxitoré sobre cujo projeto se estende, linhas abaixo, o seu autor.

O LOCAL

A ponte CAXITORE transpõe o rio do mesmo nome no lugar denominado Pitombeiras e é a obra darte mais importante construída pela Inspetoria de Sècas na rodovia de acesso ao açude GENERAL SAMPAIO — o maior reservatório em execução, atualmente, no Nordeste Brasileiro.

O rio CAXITORE e seus afluentes têm suas origens nas serras de Urubure-tama e Caminhadeira, atravessando, até desaguar no Curú, terrenos acidentados.

A ponte dista cerca de 5 quilometros de Moreira, quilometros 103 da rodovia FORTALEZA-TEREZINA e entroncamento desta com o ramal de GENERAL SAMPAIO; está situada em um local onde, na margem direita do rio, a estrada passa,

em grande extensão, sobre um atérro de cerca de 4 metros de altura, enquanto na outra, transpõe em corte, quase que se engravando o seu encontro no terreno natural. Para melhor clareza, veja-se a fig 1-a, que contém a topografia do sitio em questão.

As sondagens efetuadas no local revelaram a seguinte constituição do subsolo:

- 1.^o — rocha a uma profundidade que varia entre 2, 5 e 4 metros;
- 2.^o — areia grossa em uma camada com espessura entre 2, 5 e 4 metros.

O perfil de sondagens está representado na fig. 1-b.

SEÇÃO DE VASÃO


Sobre o assunto há divergência entre os autores. Formamos, porém, com aquêles que reputam o problema "uma questão de campo" e não "trabalho teórico" de escritório (1).

As informações de campo recomendavam que se fixasse o grêde na cota 181.000, dando-se à ponte o vão de 70 ms.


Esse vão tinha o inconveniente de estrangular muito a secção de vasão do rio, motivo pelo qual preferimos aumentá-lo para 82 metros, baixando, em compensação, o grêde para a cota 180,000. Ficámos, assim, com uma área proximamente igual á recomendada pelas informações locais e sem aquêle óbice. Além disso, deixámos u'a margem de segurança representada pela folga de 1,60m entre a lamina maxima até então verificada, a ocorrida no ano de 1924, e a face inferior das vigas da ponte.

(1) — Felipe dos Santos Reis. — As nossas pontes de concreto armado — 1924 — pag. 60. —


MÉIA SEÇÃO LONGITUDIN




SEÇÃO PELAS TRAVESSAS




TOPOGRAFIA DO LOCAL






MEIA VISTA



VOLUMES


DE CONCRETO ABRAJO - 88M³
" " CICLOPICO - 202M³
" " ALVENARIA ORDINARIA - 420M³

MEIA PLANTA




CARGAS MOVEIS

ESSOR DE 16TON. CAMINHÕES DE 6TON.



ANTAS




-C-

M.V.O.P.
I.F.O.C.S.

RAMAL DE GENERAL Sampaio

PONTE SOBRE O RIO CAXITORE

ESCALA



~METROS~

-Fig. 1-

See Planos

SOBRECARGA MOVEL

As normas alemãs, de 15 de junho de 1923, classificam as pontes de estradas de rodagem em quatro classes, prescrevendo para cada uma delas a sobrecarga móvel correspondente (2).

Fixámos a nossa ponte na classe II e fomos levados a adotar como sobrecarga móvel o trem tipo indicado na fig. 1-c, composto por um compressor de 16 toneladas precedido e seguido de caminhões de 6 — cada veículo enchendo uma área de 6,00 x 2,50 metros quadrados — e os espaços vazios ocupados por uma carga uniformemente distribuída de 450 quilos por metro quadrado. A distância entre os eixos das rodas dos caminhões e compressores, é de 3,00 m.; dos eixos às extremidades do veículo (ou ao veículo seguinte): 1,50 m. Bitola (de centro a centro da roda): 1,60 m. Largura das rodas em contacto com a superfície de rolagem: caminhões de 6 toneladas, 18 centímetros as traseiras e 3 as dianteiras; compressor de 16 toneladas, 1,00m. a dianteira e 0,30m. as traseiras.

Em se tratando do cálculo dos longarões, de acordo com o que dispõem as citadas prescrições, o grupo de cargas ocupará, sempre, uma posição simétrica em relação ao eixo longitudinal da ponte. Desde logo, serão colocadas as cargas na posição mais desfavorável.

Para o dimensionamento das longarinas e travessas ou peças de ponte, serão suficientes as cargas concentradas (na posição mais desfavorável), podendo-se dispensar a carga uniforme. Para o cálculo das lages, porém, empregar-se-á o compressor disposto na posição mais desfavorável juntamente com a carga uniforme de 450 kg/m².

CARGA PERMANENTE

Admitimos os pesos específicos abaixo para os seguintes materiais:

(2) — Emperger — Balken Brücken — 1931
— 6 Band — Seite 273. —

Concreto armado	2.400 kg/m ³
Argamassa de cimento e areia	2.200 kg/m ³

PROJETO DEFINITIVO

CARGAS DE SEGURANÇA E TRACOS: — Previmos as seguintes composições e cargas de segurança:

Concreto ciclopico — em concreto 1:3:6, podendo conter blocos de pedra de 30 decm³, de volume máximo à razão de 30% do volume total. A taxa de trabalho ficará aquém de 10kg/cm².

Alvenaria ordinaria — de pedra, em uma proporção de 75%, com argamassa 1:4 de cimento e areia. A fadiga máxima ainda aqui não ultrapassará 10 kg/cm².

Concreto para a super-estrutura — o traço adotado será o que corresponde a 350 quilos de cimento para um metro cúbico de concreto (3).

O trabalho do concreto à compressão por flexão atingirá no máximo 50 kg/cm².

Ferro — 1200 kg/cm² será a taxa admitida para trabalho desse material.

TIPO DE ESTRUTURA PREFERIDA: — As condições técnicas estabelecidas pela Inspetoria de Sècas para as suas LINHAS SUBSIDIARIAS fixaram a largura da nossa ponte em 3,50m (4). O perfil transversal e aquelas bases de traçado constam do cliché da página seguinte.

Fixados os característicos gerais da ponte, passámos a projétar a obra em definitivo.

O vão total de 82 metros, bastante grande, indicava como soluções possivelmente convenientes, as vigas continuas

(3) — Dosagem arbitrária de acordo com o Regulamento da A. B. C. — Cimento Armado — 3.^a vol. 1931.

(4) — Plano geral de açudagem e irrigação no Nordeste Brasileiro — Plano rodoviário — Publicação da I.F.O.C.S. vinda à luz em setembro de 1933. — Pags. 8 e segs. —

solidarias com os pilares (quadros rígidos), ou as vigas continuas sobre apoios de alvenaria, uma vez que, de inicio, afastámos a solução em arco, em face das ótimas fundações para pilares e encontros.

Tangidos pelas circunstancias abaixo enumeradas, que estavam a aconselhar a construção econômica de pilares e encontros de alvenaria de pedra, fomos levados a preferir dentre as duas soluções possíveis, aquela ultima:

1.º — abundancia de mão de obra — consequencia da grande seca de 1932;

2.º — deficiencia de operarios especializados em concreto armado;

3.º — existencia, muito proximo ao local da ponte, de uma pedreira, permitindo extração econômica de pedra para construção de alvenarias;

4.º — excelentes fundações para os pilares e encontros.

PROCESSO DE CALCULO:—A lage foi calculada como placas engastadas nos quatro lados, pela teoria simplificada de H. Marcus (5); as travessas, como vigas em T supostas simplesmente apoiadas nos longerões, e estes ultimos, como vigas continuas, sendo o calculo dos esforços maximos feito com o auxilio das linhas de influencia, recorrendo-se para o traçado destas ao processo grafo-analítico dos pontos fixos e linhas cruzadas (6).

O dimensionamento das vigas em T foi feito de acordo com os ábacos de autoria do Dr. Luiz Vieira (7), e por meio de tabellas e formulas, no caso de lages e vigas retangulares.

A armação de resistencia ao esforço cortante, foi projetada de modo que

os estribos resistissem à parte do esforço correspondente a $\tau_o = 4 \text{ kg/cm}^2$, deixando o resto a cargo das barras curvadas.

As ações cisalhantes ficaram dentro do limite corrente de 14 kg/cm^2 , sendo a sua absorção feita completamente pelas barras inclinadas e estribos.

RESULTADOS DOS CALCULOS:

Escolhido o tipo de estrutura pelas razões anteriormente invocadas — procurando reunir estabilidade à maior economia, projetámos definitivamente a ponte em vigas continuas, com momentos de inercia fortemente variaveis (parabola) obtendo-se, assim, uma distribuição mais favorável dos momentos fletores. A relação entre a altura mínima das vigas ($0,80\text{m}$) e o vão maior (24.00m) desceu a $d_0 : l_2 = 1:30$.

A escolha das posições dos apoios $2 \times 17,00 + 2 \times 24,00$ foi feita com o fim de se ter uma estrutura equilibrada. A relação entre os vãos atingiu $l_2 : l_1 = 1:41$.

Como se infere da fig. 1—de, a obra ficou constituída por dois longerões únicos, fazendo-se a consequente distribuição de cargas pelas travessas, de tal maneira dispostas, que fosse possível armar a lage, com melhor aproveitamento do material, nos dois sentidos, isto é, em cruz.

Lage: — Por comodidade de cálculo preferimos substituir a carga móvel recomendada pelo regulamento, por outra uniformemente distribuída. Para isso lançamos mão das formulas de Winkler (8), classificando os nossos veículos entre médios e pesados.

Sobrecarga móvel

(Winkler) $p = 2,200 \text{ ton/m}^2$

Peso próprio $g = 0,300 \text{ "}$

$q = 2,500 \text{ ton/m}^2$

Verificação da estabilidade:

Momentos nos apoios $M = 0,876 \text{ mt}$
 $d = 15\text{cm}$ $h = 13,5\text{cm}$ $r = 0,457$
 $\sigma_c = 35\text{kg/cm}^2$ $S_f = 6,00\text{cm}^2$.

- (5) — Hütte — Manual del Ingeniero — 1928 — Tomo III — pag. 233.
- (6) — Ernst Suter — Methode der Festpunkte — 2 Auflage — 1932.
A. Strassner — Neuere Methoden — Band 1 — 3 Auflage — 1925.
E. Probst — Vorlesungen über Eisenbeton Band II — 2 Auflage — 1929.
- (7) — Viação — Numeros 2 e 3 — 1930.

M.V.O.P.


L.F.O.C.S.

ESTRADAS DE RODAGEM PERFIS TRANSVERSAIS


ESCALA



- ESTRADAS TRONCO -



- ESTRADAS DE ACESSO -



Adotámos por comodidade de construção 14 ϕ 3/8" p. m. 1 c/9,97cm².

Momentos no meio dos vãos

$$M = +0,438 \text{ mt} \quad d = 10\text{cm} \quad h = 8,5\text{cm} \quad r = 0,407 \\ \sigma_c = 40,5 \text{ kg/cm}^2 \quad S_f = 4,80 \text{ cm}^2.$$

Sejam 7 ϕ 3/8" p. m. 1 c/4,98cm²

Os detalhes da armadura encontram-se na fig. 2—ab.

Travessas ou peças de ponte: — Foram calculadas como vigas T com mésa de 1,60m. Demonstraremos a estabilidade somente para as travessas de menor altura (0,30m) visto como, por simplicidade, preferimos manter a mesma ferragem para as outras:

Momento no meio do vão $M = + 4,300 \text{ mt}$

$$d_o = 30\text{cm} \quad h = 26\text{cm} \quad b = 160\text{cm} \\ d = 10\text{cm} \quad S_f = 17\text{cm}^2.$$

Armadura adotada 6 ϕ 3/4" c/17,09 cm²
O trabalho do concreto atingiu 35 kg/cm²

Esforço cortante máximo $Q = +6,200 \text{ ton}$
 $b_o = 15\text{cm}$ $z = 41 \text{ cm}$ $\tau_A = 10 \text{ kg/cm}^2$
 $w = 85\text{cm}$ $T = 8,920 \text{ ton}$.

Estríbos de 1/4" espaçados de 10 em 10 centímetros.

$S_f = 5,39 \text{ cm}^2 \quad S'_f = 1,45 \text{ cm}^2$
Preferimos dobrar 4 ϕ 3/4" c/II, 38cm²
Para os detalhes vide fig. 2—c.

Longerões: — Os longerões são vigas rétulas continuas, sobre apoios de alvenaria. O comprimento total de cada um deles é de 82,00m dividido em quatro vãos: dois extremos com 17,00m e dois centrais com 24,00m cada um.

O cálculo foi feito pelo método dos pontos fixos, como ficou dito anteriormente.

Os diagramas dos momentos fletores e esforços cortantes bem como o dos momentos resistentes, estão representados na fig. 2—d.

Verificação da estabilidade:

Momento no 1.º vão: $M = + 39,000 \text{ mt}$,

$$d_o = 80\text{cm} \quad h = 74\text{cm} \quad d = 10\text{cm} \\ b = 130\text{cm} \quad b_o = 25\text{cm} \quad f = 0,20 \\ n = 0,65 \quad K = 8,7 \quad Y = 11,8 \\ z = 70\text{cm} \quad S_f = 46,00 \text{ cm}^2 \quad S'_f = 9,20 \text{ cm}^2$$

Adotámos 9 ϕ 1" c/45,60cm² e 2 ϕ 1" c/10,13cm².

Momento no 2.º vão: $M = + 44,000 \text{ mt}$.

$$d_o = 80\text{cm} \quad h = 74\text{cm} \quad d = 10\text{cm} \\ b = 130\text{cm} \quad b_o = 25\text{cm} \quad f = 0,35 \\ n = 0,65 \quad K = 7,9 \quad Y = 16,3 \\ z = 70\text{cm} \quad S_f = 52,30 \text{ cm}^2 \quad S'_f = 18,3 \text{ cm}^2$$

Adotámos 11 ϕ 1" c/55,74cm² e 4 ϕ 1" c/20,27cm².

Momento no apoio B: $M = - 97,000 \text{ mt}$.

$$d_o = 170\text{cm} \quad h = 164\text{cm} \quad b = 130\text{cm} \\ \sigma_c = 50 \text{ kg/cm}^2 \quad \sigma_t = 1200 \text{ kg/cm}^2 \\ x = 63,2\text{cm} \quad S_f = 54,20 \text{ cm}^2 \quad S'_f = 34,10 \text{ cm}^2 \\ \text{Adotámos } 2 \phi 1/2" + 11 \phi 1" \text{ c/58,28 cm}^2 \\ \text{e } 7 \phi 1" \text{ c/35,47 cm}^2$$

Momento no apoio C: $M = - 108,000 \text{ mt}$

$$d_o = 170\text{cm} \quad h = 164\text{cm} \quad b = 130\text{cm} \\ \sigma_c = 50 \text{ kg/cm}^2 \quad \sigma_t = 1200 \text{ kg/cm}^2 \\ x = 63,2\text{cm} \quad S_f = 60,00 \text{ cm}^2 \\ S'_f = 43,20 \text{ cm}^2$$

Adotámos 2 ϕ 1/2" + 12 ϕ 1"
c/63,34cm² e 9 ϕ 1" c/45,60cm²

Esforço cortante no apoio A: $Q = + 14,000 \text{ ton}$.

$$b_o = 25 \text{ cm} \quad z = 70\text{cm} \quad \tau_A = 8,00 \text{ kg/cm}^2 \\ w = 425 \text{ cm} \quad T = 63,800 \text{ ton}.$$

Estríbos de 3/8" espaçados de 15 em 15 centímetros.

$$S_f = 40,50 \text{ cm}^2 \quad S'_f = 9,10 \text{ cm}^2 \\ \text{Armadura adotada } 7 \phi 1" \text{ c/35,47 cm}^2$$

Esforço cortante no apoio B — esquerda: $Q = - 25,000 \text{ ton}$. $b_o = 25\text{cm}$
 $z = 143\text{cm}$ $\tau_B = 6,91 \text{ kg/cm}^2$ $w = 355\text{cm}$ $T = 48,400 \text{ ton}$.

Estribos espaçados de 15 em 15 centímetros.

$$S_f = 33,80 \text{ cm}^2 \quad S'_f = 1,20 \text{ cm}^2.$$

Armadura preferida 4 $\phi 1"$ c/20,27 cm².

Esforço cortante no apoio B — direita — e no apoio C — direita e esquerda: $Q = \pm 26,000$ ton.

$$b_0 = 25 \text{ cm} \quad z = 143 \text{ cm} \quad \tau_B = 7,40 \text{ kg/cm}^2 \\ w = 550 \text{ cm} \quad T = 78,800 \text{ ton}$$

Estribos espaçados de 15 em 15 centímetros.

$$S_f = 52,30 \text{ cm}^2 \quad S'_f = 9,50 \text{ cm}^2$$

Armadura adotada 7 $\phi 1"$ c/35,47 cm²

Os detalhes da armadura encontram-se na fig. 2—d.

Atendendo a importância da obra e com o objetivo de permitir os pequenos deslocamentos motivados pelas variações de temperatura e retração do concreto, previmos, (fig. 1—e) a interposição de placas de chumbo de 3/8" entre a superestrutura e os apoios respectivos. Obtivemos, assim, uma melhor distribuição de pressões e suficiente liberdade de movimentos nos longerões.

Projetámos, também, juntas extremas de dilatação e retração, constituídas de asfalto, com a espessura de 2 cms.

Um recalque de 1cm em um dos apoios, verificámos pelo cálculo, ocasionará somente pequenos efeitos. Também a ação do vento sobre a ponte pouco influ-

Encontros e pilares:—Projetados em alvenaria ordinária e concreto ciclopico, foram dimensionados pelos processos correntes, tendo sido encontradas as fadigas máximas, respectivamente de 3, 5 e 10 kg/cm², para os encontros e pilares.

Para detalhes, vide fig. 1—de e fig. 2—ef

CARACTERISTICOS DO PROJETO

Caracteristicos fundamentais

Vão total (teórico) $l = 82,00 \text{ m}$
Largura util $b = 3,50"$
Altura do piso sobre o leito do
rio $h_c = 9,00"$

Carga móvel — Com-
pressor 16 ton +
4 caminhões 6 ton.

Dimensões essenciais

Distancia entre apoios	$l_1 = 17,00 \text{ m}$
	$l_2 = 24,00 \text{ m}$
Número de vigas	$n = 2$
Distancia entre vigas	$a = 2,80 \text{ "}$
Balanço	$c = 0,55 \text{ "}$
Altura mínima da viga	$d_0 = 0,80 \text{ "}$
Altura máxima da viga	$d_1 = 1,70 \text{ "}$
Largura do longerão	$b_0 = 0,25 \text{ "}$
Espessura da lage	$d = 0,10 \text{ "}$
Distancia entre travessas	$a' = 2,90 \text{ "}$
Distancia do centro do apoio à face externa do encon- tro	$e = 0,40 \text{ "}$

Relações principais

$$l_2 : d_0 = 30 \quad l_2 : a = 8,6 \quad c : a = 0,20 \\ d_0 : b_0 = 3,2 \quad d_0 : d = 8,0 \quad l_2 : l_1 = 1,41$$

Elementos específicos


$$V' = 0,28 \text{ m}^3 \text{ de concreto p. m}^2 \text{ de ponte} \\ A' = 3,00 \text{ m}^2 \text{ forma } " " " " \\ S' = 51 \text{ kg } " \text{ ferro } " " " " \\ S'' = 186 \text{ kg } " " \text{ m}^3 \text{ de concreto}$$

CONSTRUÇÃO


A construção foi iniciada em março de 1933, sendo a obra inaugurada em 15 de novembro seguinte. Houve interrupção de mais de mês nos serviços, por motivos vários. Montaram as despesas com a construção em cerca de 140:000\$000, o que corresponde a 1:700\$000 por metro de comprimento e 435\$000 por m² de ponte.

SEÇÃO NA MENOR ALTURA ENTAS

- A/B -




ESCALA




DETALHES DA BALAUSTRADA


ESCALA



Chapa de argamassa
realizando um ligeiro abalioamento



-D-





7 mlt.
2 ϕ $1\frac{1}{2}$ + 11 ϕ 1"


SECÇÃO SOBRE O APÓIO B

2 ϕ $1\frac{1}{2}$ +


ESCALA DOS MOMENTOS



ESC. DOS ESFORÇ. CORTS.



Representativa dos momentos fatores: 1/1000



SECÇÃO LONGITUDINAL PELO EIXO DA PONTE



Cortina sobre o encontro. Armadura:
 $\phi \frac{1}{4}$ " cruz. e esp. de 15 em cada face.

-C-

Cortina sobre o pilar. Armadura:
 $\phi \frac{1}{4}$ " cruz. e esp. de 15 em cf.



10

M.V.Q.P.
I.F.O.C.

RAMAL DE GENERA
PONTE SOB
RIO CAXIT

-Fig.2-

ESC. DOS ESFORÇ. CORTS.




INTE



ESCALA




adira:
em ct.








SEÇÃO TRANSVERSAL

-a-



DETALHES DAS TRAVESSAS


-C-




M.V.O.P.
I.F.O.C.S.

RAMAL DE GENERAL SAMPAIO
PONTE SOBRE O
RIO CAKITORÉ


SECÇÃO TRANSVERSAL



PILAR




ESCALA





RESUMO
DA
FERRAGEM

\varnothing	Peso
1"	8494
5/4"	861
1/2"	328
5/8"	4752
1/4"	1996
TOT:	16431


ESQUEMA DAS TRAVESSAS




-C-



NOTA:- As cotas são
indicadas em centímetros



PONTE SOBRE O RIO CAXITORE
Vista de montante — Janeiro de 1934



PONTE SOBRE O RIO CAXITORE
Vista de uma das margens—Janeiro de 1934

ESTRADA FORTALEZA - TEREZINA

TRECHO FORTALEZA - SOBRAL

Lauro Andrade
eng.^o civil

A notícia abaixo é do trecho Fortaleza a Sobral, da estrada de rodagem de Fortaleza a Terezina, com que se completa o grande plano rodoviário que a Inspetoria de Sêcas vem executando no Nordeste, desde o segundo semestre de 1931.

O dr. Lauro Andrade, chefe da Secção de Viação do Primeiro Distrito, divulga no seu interessante trabalho fatos altamente significativos, em apoio do papel econômico que, a par da sua função civilizadora, desempenham as estradas de rodagem. Mediante dados oficiais, pôde demonstrar que as rendas do município de São Francisco da Uruburetama tiveram em 1931 o aumento de 46% sobre as de 1930 e em 1932, não obstante a seca, o de 65% sobre as de 1931.

Não conseguiu, infelizmente, elementos para comprovar a progressão das mesmas rendas em 1933 relativamente ás do ano anterior; mas, já em 1934, se bem que ainda não expirado o exercício, o aumento é de 125% sobre 1932 e de 548% sobre 1930, primeiro ano da comparação.

Convém notar que São Francisco era um município em franco declínio, tanto assim que, na reforma sancionada pelo Decreto n^o 193, de 20 de Maio de 1931, fôr extinto, sendo então anexado ao de São João da Uruburetama (Arraial), por não ter renda padrão para município.

Já pela nova divisão municipal decretada este ano, foi, porém, restaurado, evoluindo da decadência em que se achava á prosperidade que se traduz no aumento cada vez maior da cifra das suas rendas anuais.

Entretanto, não é talvez essa feição econômica a finalidade precípua das rodovias. Elas devem ser, antes de tudo, ins-

trumento de civilização, compreendidas nesta—instrução, educação, higiene, polícia, enfim todos os fatores de adeantamento e bem-estar público.

O dr. Lauro Andrade voltará, provavelmente, a concluir a notícia tão bem começada da rodovia Fortaleza-Sobral, sob esses outros aspectos.

Justificativa da Estrada.

As comunicações entre a capital do Estado do Ceará e a sua cidade mais importante—Sobral—eram feitas até 1932 por caminhos carroçaveis que, dada a topografia acidentada da região, ofereciam um tráfego por demais penoso, gastando-se no percurso de 232 kms. de um a dois dias.

Havia também a comunicação pelo mar até Camocim e desta cidade a Sobral pela Estrada de Ferro de Sobral, o que exigia 6 dias e estava na dependência de navio e trem entre os quais decorriam ás vezes 4 dias.

Assim, a ligação entre as duas cidades situadas, uma na E. de F. Central do Ceará e a outra sobre a E. de F. de Sobral,—ambas — linhas norte-sul, — era a mais precária possível.

Tendo em vista a necessidade da aproximação á capital de toda a zona drenada pela E. de F. de Sobral, e mais, estabelecer-se facil transporte para a região fértil e produtiva que medeia entre Sobral e Fortaleza, foi construído o trecho Fortaleza-Sobral que faz parte da grande rodovia tronco Fortaleza-Terezina que futuramente ligará as duas capitais.

Os produtos principais de exportação dessa zona são gado, óleo de oiticica, peles, algodão, cera de carnaúba e frutas, importando todos os objetos manufaturados. Essa estrada tem ao longo do seu

percurso os grandes açudes General Sam-paio, Forquilha e Jaibara, além de varios outros estudos.

O seu traçado corre nos primeiros 90 kilometros (até Riacho da Sela) em terrenos baixos e em geral arenosos, onde o material para revestimento se encontra a grande profundidade ou a distancias superiores a dois kilometros.

Entre os kms. 90 e 103 deslisa em terreno mais elevado e de melhor geologia para galgar a serra da Uruburetama, começando a subir no km. 109 e alcançando o planalto de Irauçuba, de bôa geologia no km. 151, para iniciar a descida do mesmo no km. 181, atingindo a cidade de Sobral com o desenvolvimento de 233 kms.

Entre os kms. 109 e 125 (subida da serra da Uruburetama) o accidentado do terreno e sua natureza geologica exigiram aterros altos e cõrtes em rocha afim de vencer a cota elevada da garganta do km. 120, obrigada para atingir a cidade de S. Francisco.

As serras da Uruburetama, Meruóca e Grande que se encontram ligadas por essa estrada são verdadeiros celeiros da região por ocasião das séccas; bastaria tal circunstancia para justificar a construção dessa estrada até Sobral, si não fosse a sua finalidade estratégica, encurtando, como corda de grande arco, o percurso marítimo e fluvial entre Fortaleza e Terezina.

Condições tecnicas — As condições tecnicas são de estradas de primeira classe, rodovias tronco:

Em serra:

Obras darte de 5,m50 de largura

Raio minimo	50,m00
Rampa maxima	8%

Tangente minima entre curvas de concavidades opostas 30,m00

Extensão minima em nível entre rampa e contra rampa 30,m00

Em terreno normal:

Obras darte de 5,m50 de largura

Raio minimo	70,m00
Rampa maxima	6%

Tangente minima entre curvas de concavidades opostas	40,m00
Extensão minima de nível entre rampa e contra rampa	40,m00

A secção transversal está indicada no desenho n.º 1.

Construção — Desde 1929 vinham sendo construidas as obras darte especiais no primeiro trecho de 90 kilometros; verbas escassas, não permitiam que fossem executados os serviços de terraplenagem; somente em Abril e Maio de 1932, deante da grande sécca desse ano que já se vinha pronunciando pelos invernos insuficientes de 1930 e 1931, é que os serviços de terraplenagem foram atacados com a intensidade precisa á colocação de um exercito de flagelados.

A sua construção, toda manual, pois se tratava de dar serviço a grandes massas flageladas, foi concluida em Outubro de 1933.

A execução desse trabalho gigantesco dentro de 18 meses quando, só no Estado do Ceará, era distribuido serviço a 146 mil operários, exigiu que não fosse poupadão um só minuto de repouso, quando era preciso, a todo o pessoal tecnico e administrativo; além das dificuldades inerentes á falta de transporte, de abastecimento de generos e agua, tinhamos que zelar pela saúde de dezenas de milhares de criaturas que eram perseguidas pelo cor-tejo lugubre da fome, das doenças, das epidemias que lhes vinham minando a vida, diminuindo-lhes a resistencia, tirando-lhes a alegria, matando-lhes o estimulo para a luta e para o trabalho.

Foi com esse imenso exercito que não estava afeito aos serviços rodoviarios nem possuia habilitações para os trabalhos mais especializados, que foi construído o trecho Fortaleza-Sobral, através de baixios alagadiços e serras, com condições de estrada de 1.^a classe e com todas as obras darte executadas em concreto armado.

Era indispensavel que, aproveitando a inteligencia rara do nordestino, fos-


MVOP
I.F.O.C.S.

1º DISTRITO

Estrada de terra - Línea tronco
ESCALA - 1:50

ATERRO

CORTE



SECÇÃO TRANSVERSAL

BOLETIM DA INSPEÇÃO DA JECA'S

RODOVIA FORTALEZA-TEREZINA
Trecho Fortaleza-Sobral



7 animos silva

I.F.O.C.S.


1º DISTRITO


MAPA DA RODOVIA
FORTALEZA-SOBRAL


ESCALA 1:500.000



BOLETIM DA INSPETORIA DE SÉCAS









BOLETIM DA INSPETORIA DE SÉCAS

1º semestre



RODOVIA FORTALEZA-TEREZINA
Trecho Fortaleza-Sobral

ATERRO EM TERRENO ALAGADOS
Entre Fortaleza e Soure (Maranguapinho)




RODOVIA FORTALEZA-TEREZINA

Trecho Fortaleza-Sobral


KMS. 13—14

Capoan




ATERRO EM CURVA
Km. 28

RODOVIA FORTALEZA-TEREZINA
Trecho Fortaleza-Sobral



RODOVIA FORTALEZA-TEREZINA
Trecho Fortaleza-Sobral

PONTE COM 2 VÃOS DE 12 METROS
Vigas apoiadas



RODOVIA FORTALEZA-TEREZINA
Trecho Fortaleza-Sobral

PONTE DE PATOS
4 vãos de 15 metros—Quadros rígidos.

semos procurando dar forma ás aptidões que eram vislumbradas naquela massa de criaturas que só conheciam os trabalhos agrícolas.

Além disso, as condições ambientais, o estado de depauperamento do operariado, as dificuldades em aparelhamento, a má alimentação em consequencia do baixo salário, o numero excessivo de operários, o emprêgo de mulheres e crianças, o estado reinante e muitas outras circunstancias consequentes exigiam uma dedicação toda especial por parte do pessoal administrativo.

Para atender ao volume considerável de operários, cujo emprêgo a calamidade pública impunha, tudo faltava ou era insuficiente. Faltava a agua até para a alimentação, faltava o transporte para pessoal, ferramenta, generos alimentícios, materiais de construção e por ultimo para o material de revestimento que em muitos trechos está á distancia média de 4 kms.

Dada a abundancia de mão de obra e atendendo-se á importancia da zona a ser drenada, foi abandonado o sistema de construção progressivo quanto ao grêde; assim, pelas condições tecnicas anteriormente apresentadas se vê que foi construída uma estrada de traçado definitivo em planta e perfil, admitindo apenas a melhoria do revestimento em um futuro muito remoto, pois o seu trafego se reduz hoje a 175 e 35 veículos respectivamente em uma secção suburbana (km 0) e em uma secção de longo percurso (km 117).

A execução definitiva dessa estrada constitue um ligeiro avanço em relação ás necessidades economicas e sociais da região, avanço que não é tão grande quanto pôde parecer aos que não conhecem o nordeste e que supõem que as estradas de rodagem dessa região "são feitas para o trafego de jumentos"; o quadro anexo que dá o movimento em 13 dias do mês de Maio (mês que não é de sa-

fra de algodão) vem documentar aquela afirmação.

Sí na época normal essa estrada já oferece um trafego comercial que justifica o seu tipo, por ocasião do flagelo das sécas o transporte de milhares de operários e de famílias flageladas é o abastecimento de material e viveres a dezenas de centros de serviços e a concentração das massas flageladas em volta dos 3 açudes que estão praticamente no seu traçado a impõem como obra de salvação pública.

Si não se tratasse de um serviço instalado para o fim especial de socorro, a realização progressiva ou por etapas, com a construção definitiva apenas das obras darte, poderia ter sido adotada para melhor se condicionar ás possibilidades financeiras do País.

Para se ter uma idéa do volume operario que teve de ser utilizado na construção dessa estrada, incluimos aqui o grafico da frequencia relativo ao ano de 1933.

Obras darte

Nos tres ultimos anos a administração da Inspetoria adotou padrões para as suas obras darte o que veio trazer, além da simplificação de adaptação e construção, uma demonstração do espirito de disciplina tecnică que preside aos trabalhos de obras darte, mesmo nas épocas de calamidade e salvação publicas. Graças a esta disciplina, mantida sem exceção, todas as estradas construidas a partir de 1931 oferecem um unico tipo de obras darte; definitivas e em concreto armado obedecendo á melhor tecnică atual.

Só as pontes de grandes vãos atendem a projetos especiais.

Assim, na estrada Fortaleza-Terezina temos a de Patos com a extensão total de 60ms, que consta de um quadro rígido contínuo (viga solidaria com os pilares) em quatro vãos de 15ms; sendo as extremidades das vigas simplesmente apoiadas nos encontros sobre placas de chumbo. A estrutura é em concreto armado e os en-

contros em alvenaria de pedra. Pela sua extensão, altura e ousadia das linhas é este um tipo leve e elegante.

Ao chegar a Sobral, há uma ponte de proporções notáveis — a sobre o rio Acaraú. Serve a duas vias para estrada de rodagem da linha tronco Fortaleza-Therizina, a uma via ferrea de ligação entre a Rêde de Viação Cearense e a Estrada de Ferro de Sobral e tem ainda um passeio lateral para pedestres. A sua largura total mede 11 metros.

O seu projeto consta dum sistema composto de 3 quadros rígidos ligados por estrados intermediários simplesmente apoiados nas partes em balanço dos quadros. O quadro central consta de uma viga solidária a três pilares e com as extremidades em balanço. Cada um dos quadros das margens tem igualmente 3 pilares dos quais um deles faz parte da estrutura do encontro (que são todos em concreto armado) e a extremidade externa da viga é em balanço.

E' projeto de uma estética muito moderna, traçado com a melhor técnica atual, e que está sendo realizado pela Inspetoria sem uma aparelhagem apropriada, o que vem aumentar de muito o valor da sua realização. Algumas das fundações foram executadas em bloco de concreto ciclopico que alcançou a rocha à profundidade média de 6m00, outros foram efetuados sobre estacas de concreto armado de 6.m00 e 7.m00 de comprimento.

São as seguintes as obras d'arte executadas no trecho Fortaleza-Sobral:

301	hocíos simples	capeados	
2	"	em arco	
21	"	duplos	
7	"	triplos	
1	"	"	em arco
13	Drenos		
345			
1	ponte "	200 metros	
1	" de	90 "	
1	" "	60 "	
1	" "	34 "	

8	"	30	"
2	"	24	"
6	"	20	"
3	"	15	"
1	"	14	"
11	"	10	"
4	"	8	"
1	"	7	"
3	"	6	"
10	"	5	"
1	"	4	"
1	"	3	"
2	"	2,5	"

402


A extensão total dos vãos dessas obras sobe a 1398 metros.

Revestimento. Kilometragem. Sinalização.

Não foi seguido um critério científico na escolha do material silico-argiloso próprio ao revestimento. A prática em serviço desse gênero guiou os engenheiros construtores que aproveitaram a sua experiência em casos análogos. Em muitos casos em que não havia o material adequado a distâncias razoáveis tínhamos que lançar mão de transportes custosos em caminhão, afim de evitar que, sendo feita uma economia mal entendida na construção, viessemos onerar a conservação com encargos de substituição ou reforço de revestimento. E' justo seja dito que as condições normais fixadas pela Secção técnica da Inspetoria não representam sómente um progresso notável no sistema rodoviário do Nordeste; elas são para o País um magnífico exemplo de elevado nível de cultura técnica.

A primeira secção da estrada (Fortaleza-Soure, na extensão de 10 kms) accusa um tráfego que já exige o progresso do revestimento de material silico argiloso.

Nesse trecho não existe pedregulho ou saibro e assim teremos que passar do material silico-argiloso ao macadâm hidráulico, uma vez que existe granito nessa secção. A Inspetoria pensa em reali-




RODOVIA FORTALEZA-TEREZINA

Trecho Fortaleza-Sobral


PONTE COM 2 VAOS DE 15 METROS

Vigas apoiadas



RODOVIA FORTALEZA-TEREZINA
Trecho Fortaleza-Sobral

PONTE COM 3 VÃOS DE 12 METROS
Vigas apoiadas



PONTE DE VÃO DE 10 METROS
Sobre o sangradouro do açude Perú

RODOVIA FORTALEZA-TEREZINA
Trecho Fortaleza-Sobral

zar esse melhoramento por etapas, começando por executá-lo em uma faixa central de 3.00 de largura.

A kilometragem da estrada está feita com marcos padrões das Estradas de Rodagem federais fundidos em concreto.

A sinalização obedece ao regulamento internacional.

Conservação da estrada:

As estradas do Ceará, a não serem as do alto sertão, não contam com boa geologia: correm na sua maioria sobre terrenos arenosos ou sobre solos excessivamente argilosos.

Dai a construção dos atêrras ter de ser executada com materiais improprios, como a areia ou a argila de várzeas inundáveis, pois os materiais de melhor qualidade se encontram a distâncias inaceitáveis dentro dos limites econômicos da construção.

Por outro lado, o regime pluviométrico do Estado é caracterizado pelos extremos: passa-se bruscamente de sécas prolongadas para invernos diluvianos, o que não permite um recalque progressivo dos materiais e sim provoca a sua erosão ou escorregamento, deante das chuvas fortes e prolongadas.

Assim, o problema da conservação de estradas no Ceará é único no Brasil: na época seca, o grêde e o revestimento são construídos com material inteiramente seco, entorradado, pois o uso da água traria um encarecimento absurdo; na época das águas as chuvas caem brusca e torrencialmente, erodindo os atêrras, enxarcando os trechos em raspagem e transformando em sumidouros córtes que no tempo da seca apresentaram uma resistência à escavação digna da rocha branca!...

Falta aqui um dos melhores elementos de conservação—a humidade proporcionada pelas pequenas chuvas; muito pelo contrário, o estado higrométrico do ar concorre para que o tráfego realize facilmente a sua tarefa destruidora, reduzindo

a pó todo o material que não apresente, boa dosagem em silica e argila e não tenha na sua constituição um elemento de grã grossa.

Gracias à natureza dos seus materiais, os atêrras no Ceará recebem recalques exagerados; os seus taludes que não sofreram consolidação progressiva, pois, faltaram de todo as pequenas chuvas bem distribuídas durante o ano, são rasgados e arrastados pelas enxurradas abundantes do primeiro inverno diluviano; e isso não obstante serem tomados cuidados especiais de revestimento e compressão dos taludes dos atêrras de areia e de outros materiais pouco resistentes à erosão.

Infelizmente, as sécas não permitem que subsistam os gramados de tais taludes, pois desaparece toda a vegetação nesses longos períodos de estiagem.

O desequilíbrio climático do Nordeste, próprio às regiões semi-áridas, ainda nos apresenta casos desconhecidos nas zonas onde as precipitações são regulares e bem distribuídas.

Aqui vemos córtes em terrenos silicosos exigir cuidados especiais de drenagem durante as enxurradas, o que era impossível prever durante a sua execução por ocasião das sécas prolongadas.

E que todos os terrenos, mesmo os de fundo de lagôa, se tornam de tal modo ressequidos que iludem aos mais cuidadosos profissionais; só com a chegada dos invernos bruscos é que se verifica que até as areias se embebem passando à areias ferventes.

Dadas as condições especialíssimas do clima do Nordeste, não é possível a adoção do sistema de conservação por meio de cantoneiros fixados aos diferentes quilômetros das suas estradas.

Basta lembrar que as rodovias dessa região atravessam grandes áreas pouco habitadas, onde é praticamente impossível fixar o cantoneiro isolado, uma vez que lhe é difícil no seu isolamento até o abastecimento de água para a alimentação.

Deante dessa circunstancia imperiosa, foi adotado o sistema de conservação por meio de "turmas volantes" ou "patrulhas" constituidas de uma plaina auto-motora e os operarios e os caminhões necessarios ao suprimento do material indispensavel á restauração e regularização do revestimento.

Esse serviço está sendo feito com o melhor equilibrio possivel entre a produção da plaina e a capacidade dos meios de transporte do material a ser suprido, de maneira a que seja aproveitada convenientemente a capacidade das modernas plainas auto-motoras.

As máquinas desse genero que estão sendo usadas pela Inspetoria atendem ao ultimo grau do aperfeiçoamento americano do norte no particular de conservação de estradas de terra; são do tipo auto-Patrol n.º 9 da Catépilar Tractor C.º, de Peoria, Ill. Estados Unidos da America.

As suas especificações principais são:

Comprimento total	6.477 m.
Largura total	2.235
Distancia entre os eixos	4.902
Rodas dianteiras simples	
Rodas traseiras duplas	
Comprimento da navalha	3.658
Largura da mesma	0.445
Espessura	0.190
Jogo lateral	0.508
Pressão maxima na lamina:	
Sem escarificador	3.000 Kg.
Com "	3.615
Velocidade maxima	16 km/hora
Potencia do motor	36,2 H.P.

Cada plaina tem o conjunto —escarificador-naivalha-rolo compressor, sendo capaz de executar em estrada humida a regularização de 12 kilometros em dia de 8 horas.

Quando se trata de simples regularização do revestimento de material silico argiloso com a espessura normal de 25 centimetros sem que se tenha de atender a reposições volumosas de material, a produção da patrulha de conservação meca-

nica é de um resultado seguro e espanhoso, atingindo o seu maximo nos tres dias que se seguem a chuvas não muito intensas.

O rendimento da máquina é influenciado pelo estado da estrada a conservar, o grau de secura da sua chapa de rodagem, a natureza do material empregado na mesma e a maior ou menor habilidade do mecanico condutor.

Infelizmente no Ceará, — terra dos contrastes,—onde se passa violentamente de uma estação excessivamente chuvosa para uma seca canicular, o maximo de produção só se pôde observar nos primeiros 15 dias após a época chuvosa, pois o sol causticante transforma, dentro de poucos dias, em uma couraça endurecida a chapa de rodagem que dias antes estava sendo deformada pelos atoleiros profundos.

As quantidades de gasolina e oleo lubrificante consumidos pela plaina auto-motora variam de 7 a 26 litros e de 0,3 a 0,9, respectivamente, por kilometro de estrada de 6 metros de largura util e para 6 passageiros no minimo.


Encarecimento da obra — As dificuldades multiformes com que tem de lutar a Inspetoria e que já foram esboçadas linhas atrás não podem deixar de onerar todos os trabalhos que se executam nas épocas de calamidade pública.

Para atender quanto possivel a massa formidavel que surge de toda a parte, as normas de economia consequentes do sistema e do metodo empregados no trabalho têm que ser abandonados ou relegados a plano secundario; o aproveitamento do operario tem que ser feito de qualquer maneira: quadruplica-se o efetivo aconselhavel ás construções, improvisa-se ferramenta, procura-se tornar manual toda a especie de trabalho: em uma palavra o flagelo impõe uma situação em que 2/3 dos operarios apenas justificam pela sua presença o socorro que o governo lhes presta por intermedio da Inspetoria.



Entrada na cidade de
SÃO FRANCISCO DE ITABARETÁ

RODOVIA FORTALEZA-TERESINA
Trecho Fortaleza-Sobral




Plana auto-motora trabalhando num
trecho em construção

RODOVIA FORTALEZA-TEREZINA
Trecho Fortaleza-Sobral

Plaina Auto-motora em serviço

RODOVIA FORTALEZA-TEREZINA
Trecho Fortaleza-Sobral



RODOVIA FORTALEZA
TRECHO FORTALEZ

MÊS DE MAIO DE 1934

BOLETIM DIÁRIO DO TRÂNSITO

DE FORTALEZA A SOBRAL

Dias	Autos	Auto-Onibus	Caminhões	Natureza da carga dos caminhões	Total
10	10	4	9	vasios material mercadr.	23
11	16	11	20	vasios material mercadr.	47
12	54	39	4	vasios passag.	97
13	17	18	38	vasios diversos mercadr.	73
14	40	41	36	vasios mercadr.	117
15	51	43	39	vasios material mercadr.	133
16	37	15	56	vasios material mercadr.	108
17	30	9	59	vasios material mercadr.	98
18	28	15	48	teria.	91
19	34	21	24	vasios mercadr.	77
20			43	vasios material mercadr.	91
21			33	vasios material mercadr.	63

ALEZA - TEREZINA

TALEZA - SOBRAL

POSTO DE:

FORTALEZA - KM. 0

MOVIMENTO DE VEÍCULOS

DE SOBRAL A FORTALEZA						
	Autos	Auto-Onibus	Caminhões	Natureza da carga dos caminhões	Total	Total geral
	8	5	5	vazios cereais	1 4	18 41
	7	5	17	vazios cereais material	4 5 8	29 76
	46	35	12	vazios cereais	3 9	93 190
	19	15	37	peles cereais	10 27	71 144
	27	31	36	material algodão	21 15	91 211
	36	35	28	material peles cereais	12 8 8	99 232
	32	19	57	vazios peles material	11 29 17	108 216
	24	11	49	vazios cereais material	9 22 18	84 182
	20	14	41	vazios cereais material	9 22 13	166
	21	18	31	vazios cereais algodão	6 21 4	70 149
	31	17	42	vazios material cereais	11 11 20	90 181
	19	12	36	vazios algodão material banana cereais porcos moveis	6 5 11 1 11 1 1 1	67 135

MÊS DE MAIO DE 1934

RODOVIA FORTAL
TRECHO FORTALEZ

BOLETIM DIÁRIO DO M

DE FORTALEZA A SOBRAL

Dias	Autos	Auto-Onibus	Caminhões	Natureza da carga dos caminhões	Total
11	4	2	15	vasios 1 material 5 mercadr. 6	21
12	—	—	6	vasios 2 passag. 4	6
13	2	3	11	vasios 2 material 4 mercadr. 5	16
14	5	1	13	vasios 4 material 5 mercadr. 4	19
15	4	2	16	vasios 6 material 7 mercadr. 4	22
16	4	2	14	vasios 5 material 5 mercadr. 4	20
17	2	3	17	cereais 4 mercadr. 13	22
18	2	2	9	material 5 vasios 1 mercadr. 3	13
19	—	—	10	vasios 2 material 3 passag. 4	13
20	7	4	13	vasios 3 material 5 mercadr. 5	24
21	3	1	6	vasios 2 mercadr. 1	10
22	2	2	15	vasios 6 mercadr. 9	19
23	5	1	14	vasios 6 mercadr. 3 mercador. 3	20

FORTALEZA - TEREZINA

FORTALEZA — SOBRAL

POSTO DE:

SÃO MIGUEL — KM. 117.

O MOVIMENTO DE VEÍCULOS

DE SOBRAL A FORTALEZA

Id	Autos	Auto-Onibus	Caminhões	Natureza da carga dos caminhões	Total	Total geral
	1	3	16	vasios 5 material 5 cereais 6	20	41
	1	—	9	vasios 2 materialis 6 cereais 1	10	16
	3	1	6	vasios 2 cereais 4	10	26
	7	4	9	Material 4 cereais 5	20	39
	2	2	17	vasios 3 cereais 8 material 1	21	43
	1	2	8	vasios 4 cereais 4	11	31
	1	1	16	material 5 cereais 11	18	40
	3	3	14	vasios 4 material 5 cereais 5	20	33
	3	—	13	vasios 2 material 7 algodão 4	16	46
	7	1	9	vasios 2 algodão 3 cereais 4	17	41
	2	4	10	cereais 4 algodão 2 material 4	16	26
	5	2	17	vasios 5 material 4 cereais 8	24	43
	1	2	14	vasios 1 cereais 6 peles 4	17	37

Assim, não causa estranheza o fato de não ser econômica a execução de obras como socorro público, dahi a vantagem de ser utilizada a máquina após as sécas "como fator de economia pelo baixo custo de produção, de segurança pela independência em relação ao operário difícil em ocasiões normais, de perfeição pela uniformidade de trabalho e facilidade de fiscalização, de intensidade pela possibilidade de empréstimos em quantidade harmoniosa com o vulto da obra,—na exposição precisa do último relatório do sr. Inspetor.

Trafego — Vemos pelo quadro anexo que subiu a 24 o número médio diário de caminhões que fizeram o percurso total da estrada; tomando-se a capacidade de 2 toneladas para cada carro, teremos a média diária de 11.184 ton. km. ou a mensal de 335.520; é preciso salientar que não consideramos o tráfego suburbano e também que o mês tomado para exemplo não é de safra de algodão; nos meses de Setembro e Outubro, o volume de tráfego será aproximadamente o duplo.

Antes da construção da estrada, todas as cargas eram transportadas em animais; hoje esse transporte é feito à razão de \$342 a ton. km. e até a \$257 quando é garantida a carga de retorno. O trans-

porte de passageiros é feito a \$085 por passageiro-kilometro em ônibus convenientes.

O tempo de percurso entre Fortaleza e Sobral é de 4 horas para automóveis.

Valorização das propriedades particulares

Aumento de renda das prefeituras.

No trecho Fortaleza-Soure (zona suburbana) o valor das terras marginais aumentou de 50%, enquanto no município de S. Francisco de Uruburetama o valor locativo das propriedades entre 1930 e 1934 majorou-se de 400%.

Para dar uma idéia do crescimento das rendas municipais basta que seja citada a prefeitura de S. Francisco de Uruburetama, onde a renda ascendeu na seguinte progressão:

1930	8:460\$000
1931	12:387\$000
1932	20:500\$000
1933	—
1934	46:430\$000

Não é demais que se faça notar que as condições de vida social, polícia e instrução se modificaram completamente, elevando-se o nível médio das condições de vida da região, fato que se nota, mesmo sem estatística.

SEÇÃO DE ESTATÍSTICA

O sr. Inspetor de Sècas criou, recentemente, uma seção de estatística geral, sob as bases do sistema *Kardex*, a qual vem produzindo os mais salutares efeitos práticos, como órgão controlador dos diversos serviços a cargo da Inspetoria espalhados em todo o Nordeste.

A organização desse aparelho foi inspirada na apropriação rigorosa da produção de cada turma de operários e no consumo do material correspondente, redigida e comunicada em boletins *standard* pelos feitores aos escritórios das comissões respectivas. Aí, enfileiradas as comunicações em outros tipos de papéis, sobem à chefia de cada departamento distrital ou de cada grande comissão isolada, de onde, coilhidos novos elementos, se encaminham à Administração Central.

Com esse serviço informativo sistematizado, o Inspetor fica a par, mensalmente, do andamento de todas as obras, em matéria de produção e de preço global e no ponto de vista do custo unitário de cada uma. Pode comparar serviços da mesma espécie e exigir contas pela diversidade de

preços, equilibrando devidamente da capacidade técnica e administrativa do pessoal.

Além dessas vantagens inestimáveis do serviço em apreço, aliás adotado nas companhias bem organizadas, a Seção de Estatística vai acumulando dados relativos a coeficientes de trabalho, para organização de tabelas de comparação de unidades orçamentárias.

A Inspetoria muito provavelmente tem tirado do empréstimo desse sistema informativo, no tocante não só à economia, como à boa condução dos trabalhos.

As máquinas geratrizes e operatrizes não escapam ao controle sistemático: motores, automóveis, caminhões, compressores, tratores, perfuratrices etc., tudo entra no concerto geral, apresentando mensalmente a produção respectiva e a despesa correspondente com pessoal e material.

Ao lado das comunicações referidas, há os boletins de contabilidade, que fornecem mensalmente as despesas mensais e os saldos por consignação orçamentária, documentos que, nos seus talões, verificam as notas de estatística propriamente dita.

TERRA DAS SECAS

Thomaz Pompeu Sobrinho

A zona brasileira das sécas, — terra de sol e irregular humidade, — enquadra-se entre o oceano, ao norte, e a bacia superior do rio S. Francisco, ao sul; entre a cinta litorânea, a leste e as terras humidas do Amazonas e de outros rios que drenam os rincões setentrionais do país, constituindo um corpo de terras que interessa normalmente a 8 Estados da União e ocupa área que se pôde computar em cerca de um oitavo da superfície total do Brasil.

Interpondo-se às terras humidas e às terras secas, há faixas sensivelmente concéntricas de transição, cada vez menos pluviosas até o coração da região mais arida, no norte da Baía. Vê-se que a zona das sécas nordestinas está circunscrita a uma faixa de transição, móvel e de largura variável, pelo que se lhe não pôde traçar linhas divisorias fixas nem dar-lhe uma definição duradoura, constante, imóvel...

Convém, preliminarmente, observar que tão grande trato de terras assoladas pelas sécas se caracteriza, não pela escassez de chuvas, mas, principalmente, pela irregularidade das precipitações no espaço e no tempo.

A causa imediata das grandes calamidades clínicas não provém tanto da falta de chuvas, porém da extrema desigualdade das precipitações que podem variar, na mesma estação, de zona a zona, na razão de um para dez ou para identica zona, de ano a ano, em igual proporção. Do desequilíbrio das condições meteoricas resulta o das condições sociais, complexo de fatos, que se traduz nos fenômenos que se definem pela denominação de seca, acontecimento de previsão incerta e prevenção difícil.

Devemos distinguir subdivisões de duas naturezas. A primeira, quanto à in-

tensidade do fenômeno meteorico, e a segunda quanto à intensidade do fenômeno social, ambas ainda muito deficiente mente estudadas. Nada ainda de positivo se sabe quanto à causa das sécas e ás suas correlações com outros fatos físicos. Do mesmo modo, nada se ha apurado científicamente quanto ás perturbações dos processos de adaptação social consequentes da modificação do ambiente telúrico.

Mas, de um modo geral, os efeitos são proporcionais á densidade demográfica, razão por que as regiões mais duramente flageladas, de ordinário não coincidem com as mais áridas.

E' por isto que, quando sobrevem a seca, os Estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba a sertão de Pernambuco sofrem muito mais do que outras regiões onde a pluviosidade se manifesta ainda mais escassa. A zona que vimos de referir, terra de concentração ativa, é uma das mais densamente povoadas da América do Sul. Efetivamente, segundo os dados do ultimo recenseamento, a população relativa dos tres Estados verdadeiramente nordestinos (Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte) monta a 10,1, ao passo que a de Minas Gerais é apenas de 9,9; a do Rio Grande do Sul de 7,6.

A densidade demográfica do Nordeste do Brasil é superior á da maioria dos países sul americanos, inclusivé a Argentina e o Uruguai que dentre todos oferecem os mais elevados índices.

As terras férteis e altamente produtivas que se estendem ao norte da bacia do rio S. Francisco até os taboleiros do Piauí, atraíram e desenvolveram uma população que rapidamente se adensou, superlotando os vales frescos e ricos de cal, de sorte que, em sobrevindo o fenômeno clínico, em hora menos intensamente do que nas catingas baianas, mais cedo

faltam os recursos da terra, o gado perece e o povo emigra ou morre de fome. Ali, a agua perene do nosso grande rio central geralmente basta para atenuar os rigores das sécas, suprindo as populações escassas e o gado com as suas vasantes.

O fenômeno meteorico das sécas não atinge, pois, sob o aspecto social, esse carácter de intensa gravidade com que atormenta as regiões que se estendem mais ao norte. Ali, os grandes prejuízos provêm antes dos invernos copiosos, pelas inundações calamitosas, do que da escassez de precipitações.

O Nordeste constitue uma zona natural, física e socialmente bem definida, magro grau as diferenciações de ordem geográfica que patenteia. As suas condições clínicas, edaficas, etnograficas e sociais apresentam uma homogeneidade tal que se podem perfeitamente caracterizar e diferenciar das de outras regiões da América. Elas explicam suficientemente essa especialização antropo-social que individualiza a nossa gente e a torna reconhecível onde quer que aparece fóra do seu habitat.

Linhos abaixo, pretendemos sumariamente revistar, em síntese brevíssima, as qualidades mais específicas da mesologia nordestina.

Tres regiões podem ser definidas pelo seu aspecto físico e natural. A começar da mais baixa, que limita o oceano, apresenta-se a faixa litorânea, mais ou menos húmida, geralmente baixa, arenosa e de largura variável; as serras elevadas (altura superior a 600 metros), frescas, relativamente humidas, extremamente saudáveis, accidentadas pela atividade tectônica, ou planas pelo depósito de sedimentos no fundo das aguas.

A outra região, a mais ampla, a mais característica, quente e contrastada, é o sertão, de solo argiloso ou argilo-silicoso, geralmente pouco profundo, rochoso e seco.

No litoral e nas serras, alguns pequenos cursos d'agua são perenes; no sertão, as aguas correm somente na estação das

chuvas e isto mesmo — apenas nos anos normais ou de alta pluviosidade.

O aspecto geográfico, estructura geológica e o facies botânico variam pouco nos sertões nordestinos.

Da paisagem geográfica ressaltam sobretudo as formas da erosão fluvial. As águas correntes degradam as rochas impermeáveis e arrastam os fragmentos que vão formar adeante depósitos alóctonos fertilíssimos, as varzeas e cordões uberrimas da parte média e baixa dos vales principais.

No sertão, ao lado das serras que ainda resistem, erguem-se as estructuras nuas de velhas montanhas destruidas pela mão de todos os agentes de degradação. São esqueletos petreos que formam cadeias de serrotas, senão morros isolados aqui e ali, balizando os eixos de extintas cordilheiras.

Mas, mesmo a rocha dura, uma vez descoberfa, é simultaneamente atacada pelos agentes da degradação mecanica que aparam as pontas, os angulos e as arestas, destacam farripas mais ou menos espessas. As ações químicas sobrevêm então, decompondo os elementos minerais mais sensíveis ao seu poder dissolvente. Esse processo de decomposição tende para o nivelamento rápido das terras, pois o elemento que lhe opõe resistencia, — a vegetação, — é de reduzida importancia protetora. Resulta do que vimos de dizer que as aguas correntes, impetuosas nos anos de grande pluviosidade, sempre encontram abundante material de transporte.

Sobretudo, deste mecanismo de destruição e de construção resulta o aspecto topográfico da região: os grandes vales abertos, com acúmulo mais ou menos considerável de aluvião, no curso médio e inferior dos respectivos rios, ainda sensivelmente torrenciais no seu curso superior; as serras eriçadas de morros e chapadas planas e sedimentárias, quasi destruídas e em processo rápido de transformação em areias que os cursos d'agua levam ao mar, onde concorrem para

formar as dunas brancas e movediças das praias.

Esses depósitos de arenitos permeáveis, que são as serras e altiplanos a que nos vimos referindo, exercem ainda a importante função de condensadores da humidade atmosférica e de guarda das infiltrações pluviais da estação das chuvas, razão por que das escarpas brotam fontes perenes, mais ou menos abundantes e de notável função social. Mas, além das elevações sedimentárias, as serras e montanhas arqueanas, impermeáveis, mal conservadas, de contornos suaves, elevações arredondadas, cabeços achatados, picos agudos, disseminados pelo âmbito dos sertões, aqui como amplos plainplains, ali como cadeias alongadas, mais adante, como serrotes agrestes, contribuem para caracterizar aquele aspecto físico, tão próprio da terra das sécas.

Esta é a paisagem que provém de uma topografia do tipo granítico em avançado estado da evolução.

O plano hidrográfico em geral apresenta-se aí finamente enrendilhado, mercê da impermeabilidade do solo. Apesar de muito raramente pequenos cursos d'água são alimentados pelas fontes, visto a inconstância e raridade delas ou à insignificante vazão das mais resistentes, apanhão das escarpas de formações detriticas.

Consequentemente, todos os rios do interior são intermitentes; cessam de correr quando passa a estação das chuvas, origem única das suas águas. Este regime poderia servir para caracterizar a terra das sécas; mas, além disto, os nossos rios oferecem outros atributos curiosos ligados às condições gerais do meio: têm considerável perímetro molhado, avulta a relação entre esse perímetro e a área total da bacia hidrográfica respectiva. Como é natural, esses rios apresentam todas as particularidades dos tipos dos cursos d'água das "regiões quentes com estação seca".

A curva dos níveis das águas fluviais reflete fielmente a amplitude das chuvas.

O run-off, depresso, mal atinge percentagens superiores a trinta. O regime torrencial é, deste modo, o mais natural e, portanto, o mais comum, principalmente além da cinta costeira e maximamente nas zonas mais elevadas dos sertões.

Entre os grandes rios Parnaíba e São Francisco, as principais bacias fluviais — Acaraí, Curuá, Jaguaribe, Apodi, Piranhas, e Páraiba — oferecem enormes depósitos de aluviões uberrimas, em geral quasi nivelados, de ordinário separados em massas mais ou menos consideráveis, por meio de angusturas que apertam o vale, onde se regista a história da sua formação através dos séculos.

No Jaguaribe, especialmente, estes depósitos exibem dimensões extraordinárias e sobreponem-se aos boqueirões, ora mais ora menos conservados, como os da Passagem das Pedras, do Cunha, Tinini, Orós, Poço dos Paus, Lavras, Arneiros, Mondubim, Quixeramobim, Fogareiro, Pedras Brancas, Porteiras, Poço da Pedra, etc. e mostram que as extensas varzeas de montante se depositaram em parte no fundo de grandes lagos de água doce. Fosseis quaternários confirmam plenamente este asserto.

Do mar para o interior, as terras se elevam progressivamente, porém várias feições especiais permitem diferenciar as três divisões referidas: as terras baixas da costa, que de ordinário não vão além de 50 quilômetros de praia; o planalto do interior, compreendendo os serrotes pedregosos e as elevações sécas, o verdadeiro sertão e as terras altas ou serras frescas, com córregos perenes e terras de mata.

O planalto interior, onde o fenômeno das sécas melhor se define, consiste numa sucessão de lombadas, mais ou menos abatidas, ou colinas achatadas, formando um conjunto ligeiramente ondulado, cuja altitude vai de 100 a 350 metros. Numerosos rios e riachos sulcaram o terreno argiloso ou petroso em todos os sentidos, mas, principalmente, na direção do mar.

E' região em pleno estado de matu-

ridade, que os agentes geologicos continuam todavia trabalhando.

Os cursos d'agua cavaram os seus leitos que se aproximam já do perfil de equilíbrio, sobretudo na região mais baixa. As encostas erodidas deprimiram-se, apresentando uma superficie que tende a tornar-se tangente ao talweg dos rios.

Pequenas cadeias de serras ou sertões de rochas eruptivas ou schistosas aprumam-se no divisor das aguas, delimitando os vales e as bacias hidrográficas.

As serras, porém, distribuidas segundo orientação pouco regular, quebram a monotonia e dão ao relêvo do solo feição interessante, vivida e pitoresca. Alteiam-se de 600 a 1100 metros sobre o nível do mar. Em plano, mostram-se como que arbitrariamente espalhadas, ora lembrando palma tridentada (Ceará), ora palma multilobada (Borborema), já alongadas cadeias, já massícos isolados, cada distribuição correspondendo em geral a aspectos geológicos diversos. Entretanto, há uma certa ordem adstrita às grandes linhas da tectônica desta parte do país. As serras ou chapadas sedimentárias, nos confins do Ceará e Piauí, apresentam um aspecto singular e curioso do facies geográfico nordestino. Começam a 40 quilômetros do mar, perto da barra do Parnaíba, contornando o Estado do Ceará, com as suas mages-tosas escarpas e pequenas interrupções, desprendem ramos ao sul e sudoeste, dividindo as aguas desse rio das do S. Francisco. Representam os restos de um antigo e vastíssimo planalto, agora profundamente erodido, ao ponto de ter em grande parte desaparecido do lado do Ceará, onde a chapada cai abruptamente, em rendilhado caprichoso, mas ainda relativamente conservado do lado oposto (Piauí), para onde desce em declive suave até o rio Parnaíba. Por este motivo, no norte do Piauí os rios correm no leito de profundos sulcos, ladeados por chapadas arenosas.

Geologicamente, o Nordeste oferece fisionomias diversas. Nos sertões asperos do centro predominam as rochas cristalofilianas e as camadas de transição a que, seguramente, se referem os terrenos da "Serie do Ceará" (antigos schistos argilosos com quartzitos, arenitos e calcareos). De Pernambuco para o sul, domínio da bacia do rio S. Francisco, enorme planalto, com a altitude média aproximada de 450 metros e complicada estructura, terreno permeável onde esvasseiam os leitos aparentes dos cursos d'agua, forma o sertão, principalmente caracterizado por taboleiros arenosos além daquele rio. Afóra os terrenos da costa (terciários?) formados de areias, argilas, arenitos e calcareos, importa salientar os depósitos pleistocénicos e as aluviações modernas dos vales e riachos, pelo alto valor agrícola do solo.

Os mais notáveis são os dos vales do Jaguaribe, do Mossoró, Piranhas e Acaraú. Constituem geralmente extensas várzeas de solo argiloso ou argilo-silico-humífero, ligeiramente alcalino, mais ou menos homogêneo, e muito férteis.

A temperatura média da zona litorânea oscila entre 26° e 27°. Para o interior eleva-se gradualmente.

Em Quixeramobim, a 200 quilômetros do mar, em pleno sertão, já é de 27°, 5; em S. Mateus, a 300 quilômetros do oceano, vai a 29°. Nas serras é constantemente mais baixa, podendo cair a 20°, 3 como na de Baturité (Guaramiranga), a 20° na Ibiapaba. A anomalia térmica, sempre moderadamente positiva, indica um pequeno excesso de calor que o Nordeste recebe e lhe serve como estimulante da atividade metabólica dos seres vivos.

No litoral a ação regularizadora do Atlântico não permite grandes amplitudes de temperatura; no sertão a variação diurna é mais desregrada e pode oscilar entre 22° e 32°, como em Quixeramobim.

A influencia das estações é pouco

sensível sob o estado térmico do ar. A variação do calor anual, no sertão, é apenas de 25° a 28° (médias). Segundo a classificação de Koppen, o NE se enquadra na zona tropical, caracterizada pela extensão do período quente sobre todo o ano.

A insolação é considerável nos meses de estio, dando lugar a uma multiplicação notável do sistema trofo-melanico rudimentar no homem. As plantas e as flores oferecem então bela e variada coloração, mercê dos efeitos atípicos do sol.

Entretanto, aqui não há casos de foto-traumatismo, afóra raras e frustres melanopatias reacionais que, em geral, passam despercebidas.

A carta das isoboras anuais mostra que todo o território fica compreendido entre as curvas normais de 760, o que significa que estamos, em regra geral, dentro de uma zona de baixas pressões.

As variações barométricas são do tipo continental que se acentua à proporção que se avança sertão a dentro.

Os ventos muito variáveis de intensidade (de 0° calma, a 6 metros) são geralmente oriundos de E, ESE, SE. Raramente, e só no fim da estação pluviosa, sopram os do quadrante de O. Não temos ventos violentos excessivamente quentes ou frios, furacões, trombas e outras perturbações catastroficas da atmosfera.

E' aos ventos, muito frequentes de SE no estio, ventos frescos e secos, que devemos: 1.º — o alto teor da evaporação, 2.º — essa sensível modificação do calor que seria muito elevado sem tão benefício regulador da temperatura.

Os estrangeiros que perlustram os nossos sertões logo sentem este efeito salutar: "... devido à brisa constante, o clima é muito mais tolerável do que no sertão do Arizona, da California ou das costas do Golfo do México... as noites são deliciosamente frescas" (Mc Connell).

A humidade absoluta do ar diminui do mar para o interior. A evaporação á

sombria, no sertão, varia de 1 a 5 milímetros. Ao sol, pode atingir a 8. A nebulosidade nas praias é maior do que no sertão, e nas serras supera a do litoral.

As chuvas são os fatores mais estreitamente ligados à atividade econômico-social do homem nordestino, por isto que da variação excessiva desse meteoro resultam desequilíbrios formidáveis nos processos da adaptação gregária.

Não nos falta pluviosidade elevada; o motivo das secas é antes a irregularidade das precipitações, no tempo e no espaço, como já anotámos.

Observações de dezenas de anos no litoral (Fortaleza) e, de alguns lustros, nas serras (Guaramiranga) e em outros pontos dos sertões, dão uma média de 1079 milímetros de chuvas anuais para o Ceará. Em Fortaleza, registos de perto de um século dão a média de 1450 milímetros. Mesmo nos anos de seca flagelante a pluviosidade no litoral e em certos tratos do interior, notadamente nas encostas orientais das grandes serras, é relativamente elevada, igual ou superior ao normal de muitas regiões áridas que o homem tem sabido dominar facilmente. Durante o ano fatídico de 1877, cairam em Fortaleza 470 milímetros; em 1900, 266 milímetros; em 1915, 553 milímetros. Foi de 472 milímetros o total das chuvas de 1919 e de 420 m/m a de 1932. No interior, o fenômeno se exacerba podendo baixar à metade, ou mesmo menos, do que se verifica no litoral.

A irregularidade das precipitações constitui fato geral em toda a superfície da terra; mas, entre nós, como em certas regiões áridas ou semi-áridas, atinge valores mais amplos, determinando o fenômeno das secas. O coeficiente de relabilidade pode elevar-se a 60%.

As máximas anuais da pluviosidade correspondem na nossa América à bacia do Amazonas, às costas das Goianas e às costas orientais do Brasil Central.

Circunscrita por estas zonas de alta pluviosidade, estende-se a terra das secas,

com chuvas médias anuais que decrescem progressivamente daquelas regiões, em faixas concentricas, irregularissimas, para uma zona central, de pluviosidade normal inferior a 350 milimetros, nos sertões da bacia do rio S. Francisco.

A irregularidade das precipitações nordestinas repousa em causas extraterritoriais que ainda se não conhecem. Traduz-se praticamente em excessos de pluviosidade (grandes invernos), com as suas inundações perigosas ou na escassez excessiva das chuvas (sécas) ainda mais temerosa.

Da longa serie de observações que temos consultado resulta que o regime pluviometrico é francamente continental. De fato, duas estações se definem nitidamente: a pluviosa, de dezembro ou janeiro e mais raramente de março a junho, e a estação seca, de julho a dezembro, janeiro ou fevereiro.

A desigualdade da queda das chuvas nesses períodos é considerável. Em Fortaleza, à média de 1.230 milímetros para a primeira corresponde a média de 147 m/m para a segunda, ou sejam cerca de 12% daquelas. No interior, a diferença pode ser ainda mais sensível. Nas montanhas a pluviosidade se eleva, mantendo média anual superior a 1.700 milímetros. Nos anos menos favorecidos, a queda das chuvas em certas serras conserva-se acima de 1.000 milímetros, permitindo a regularidade das lavouras.

De quanto vimos, tão resumidamente, expondo se conclui que o clima do Nordeste se caracteriza por uma serie de contrastes nos fenômenos meteoricos, como, aliás, é o caso típico dos climas quentes com período seco. Mas, este tipo classico oferece duas variedades: a oceanica e a continental. A primeira, de que o nosso clima do litoral se aproxima, define-se pela sua variação térmica anual bastante baixa, soma anual das chuvas elevada, estio não muito sensível. No interior, a sub-variedade continental se ajusta mais intimamente, sobretudo além de 200 quilometros do mar.

Este clima do interior, que muita gente ignorante das coisas brasileiras supõe intolerável, é perfeitamente suportável pelos organismos mais exigentes, sobretudo no período em que se processa a transição da estação pluviosa para a seca, de Abril a Agosto. Melhor do que nós, podem afirmá-lo os estrangeiros. O engenheiro norte americano I. W. McConnell diz: "o seu clima (interior do NE) é tão aprazível e o solo tão fertil é produtivo, como na California do Sul... é muito mais tolerável (o clima), do que no verão do Arizona, da California ou das costas do Golfo do Mexico... as noites são deliciosamente frescas".

Sabe-se, porém, que a terra vale principalmente pelo povo que nela vive, se bem que este povo retrate os efeitos do meio físico. Uma relação mutua de dependencia liga o homem à terra, ao meio ambiente. Mas notemos que esse meio ambiente se não reduz simplesmente à natureza bruta; para especificar os atributos da gente que habita uma determinada região, cumpre ter em vista o meio biológico, sobretudo a flora, que traduz ao mesmo tempo as condições ecológicas e edaficas.

Em rápida síntese, vejamos como se comportam as plantas nestas paragens. As condições específicas do meio cósmico, que vimos de revistar em rapidíssimo esforço, restringem de algum modo o número de espécies vegetais. Todas as plantas megatermas e mesotermas poderiam prosperar no Nordeste se as exigências atípicas, hídricas e edáficas não obstassem o desenvolvimento de muitas espécies e variedades.

A luz e a insolação elevadas favorecem a reprodução e enrijam os tecidos, mas prejudicam o crescimento dos ramos, folhas e raízes dos fanerogamas. Daí, certos característicos impressionantes da flora: ramos curtos, porte modesto, caule relativamente grosso e duro, mais ou menos retorcido, folhas espessas, arredondadas e pequenas. Daí também a a-

bundância de flores, belas e multicôres, a abundância da frutificação. Ainda este ano testemunhamos e conferimos o fato de um litro de "feijão-de-corda", plantado em terra boa, produzir mais de 400 litros de grãos!

O vento favorece a dispersão das sementes, mas, entre nós, é algumas vezes nocivo à vegetação, em virtude de sua ação dessecante.

A humidade é um dos mais valiosos fatores de distribuição das plantas; concorre para o desenvolvimento folheaceo, mas prejudica os fenômenos de reprodução. A seca relativa enriquece os produtos vegetais de princípios nutrientes. Aqui, o contraste das estações atua em sentidos contrários sobre as plantas, criando especializações e provocando restrições consideráveis.

A flora do NE resulta, pois, de uma penosa adaptação á seca e á humidade, mas principalmente áquela.

Na estação das chuvas, as terras abundantemente irrigadas têm todas as propriedades das regiões super-humidas ou simplesmente humidas; no estio anual, a feição é outra: a terra combusta de onde desertou toda a humidade ao alcance das raízes vegetais torna-se maninha e oferece um espetáculo de desolação impressionador.

A vestimenta botânica exuberante, bela e relativamente rica, dos primeiros meses do ano, torna-se depois mesquinha e estiolada. Apenas, aqui e ali, numa copa verde se ostenta vitoriosa, pontilhando a vastidão dos campos secos, mortificante uniforme.

Este contraste é muito mais acentuado nos sertões mais agrestes onde domina essa celebrada associação florística específica chamada caatinga. Mas a caatinga tem graduações. Nos taboleiros mais áridos afeta esse aspecto que tanto impressionou o ilustre botânico Martius, ao ponto de lhe chamar *silva horrida*, talvez pelo seu aspecto agressivo e abundância de indivíduos espinhosos.

As transições consequentes das alternaças das estações são rápidas e surpreendentes. As primeiras chuvas a que uma elevada humidade do ar já precedera, de alguns dias dá-se uma pronta eclosão profusa e desordenada da vegetação; qualquer coisa de semelhante "à rápida e mágica primavera das terras boreais", segundo a expressão de um viajante gaulez que logo acrescentou entusiasmado: "Le Ceará devient alors le plus beau pays du monde".

Em tais condições, a flora devia apresentar, no curto espaço de um ano, apenas dois aspectos diferentes: ao tempo das chuvas, vegetação hidrofila; ao tempo do estio, vegetação xerofila.

E' o que efetivamente ocorre normalmente; mas, cumpre observar que as espécies xerófilas persistentes na estação humida se oferecem pujantes; perfeitamente e prontamente se adaptam ao meio húmido. Estas espécies, portanto, são tropofitas. Facil, porém, é compreender que a acomodação biológica a condições tão opostas de meio se não faz impunemente. De fato, resulta uma grande restrição do número de espécies florísticas que tornam a nossa flora das secas relativamente pobre.

Esta rigorosa seleção natural pela eliminação das espécies menos resistentes dá à vegetação nordestina uma fisionomia típica, inconfundível com a de outras regiões brasileiras.

Os vegetais, para vencerem na luta contra as secas anuais ou mesmo contra as secas prolongadas, adquirem longas raízes ou caules subterrâneos perenes. Com as primeiras chuvas do inverno, tais órgãos e as sementes profusamente espalhadas na camada superficial do solo germinam com vigor desusado alhures. O rápido desenvolvimento folheaceo, mercê das condições estimulantes do ambiente, modifica prontamente a paisagem sertaneja.

A flora permanente ou tropofita consiste de espécies florísticas subarbustivas ou arborecentes, de fulhagem caduca

(com poucas exceções) e porte acanulado.

No estio, as plantas entram em repouso vegetativo. Despidas de folhas e flores, bracejando esqueleticas, multigalhadas, parecem mortas.

Sobrevindo as chuvas, em breve essa flora se casa com a flora periodica ou higrofila que ressurge da terra como por encanto, e animam os campos sertanejos.

Diminuindo o contraste, com a aproximação das serras frescas ou do mar, a vegetação tende a se uniformizar.

Os caracteres hamadriaticos vão-se pouco a pouco tornando driaticos à proporção que se aproximam dos lugares constantemente humidos.

Até agora temos visto como o clima restringe, dilata ou especifica a vegetação nordestina; resta então anotar as condições edaficas.

Nos sertões centrais (Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, parte de Pernambuco e do sul do Piauí) predomina o solo argiloso, pouco permeável, ora pouco profundo (eluvial), ora profundo e grosso (coluvial) ora mais ou menos profundo e uniforme, humífero e sensivelmente plano (aluvial).

Nas serras, chapadas e chapadões de origem sedimentaria e nas praias, prevalece o solo mais ou menos arenoso, por vezes um tanto calcareo e raramente com manchas de argilas.

A não ser o terreno excessivamente arenoso, tudo o mais tem principios nutritivos sensivelmente abundantes; por conseguinte, só as propriedades físicas restringem e modificam a vegetação.

Combinando os efeitos do clima e as condições edaficas, podemos dividir o NE em quatro sitios regularmente delimitados: o sertão impermeável, de clima seco, quente, solo argiloso, geralmente pouco profundo; o sertão permeável dos taboleiros, de clima seco, quente, solo arenoso e profundo; as serras arqueanas, frescas, de clima quasi temperado, relativamente humido, solo argiloso e mais ou menos

profundo e, finalmente, as serras e altas chapadas com as cósas marinhas de formação sedimentaria, permeaveis, de clima fresco e mais humido do que nos sertões, solo arenoso e relativamente profundo.

Dai, quatro aspectos botanicos principais. A flora do interior, que o Dr. Martius fez constar como produto de sua "Regio-callido-sicca-hamadrias", universalmente conhecida, e a caatinga que se divide em duas series: a caatinga dos sertões de solo argiloso e fertil e a caatinga dos taboleiros arenosos e pobres, (Baia). A flora das serras de solo impermeável e altos planplains cujos caracteres se aproximam da formação botânica que aquele sabio germanico descreve para a sua "Regio montano-nemorosa-Dryas" e finalmente, a flora das serras permeaveis e praias que se assemelha á da "Regio montano-campestris-Oreas", do mesmo autor.

Estes tipos comportam sub-divisões secundarias e até terciarias, de que não trataremos por exceder os limites razoáveis de um artigo.

A vegetação por excelencia da terra das sécas é a caatinga (literalmente, mato branco, isto é, ralo, aberto). A caatinga distingue-se pela exigua apariência da associação arborea, ainda que persistente; como que esmaecida, reduz-se no porte e na variedade, pela rudeza do clima e impropriedade do solo.

Esta flora original e curiosa é tipica; consta da vegetação tropófila, maravilhosamente adaptada ao meio. As suas qualidades especiais e órgãos se associam e se orientam no sentido de resistirem aos efeitos das sécas e do solo.

Nestas condições, perde as folhas e vao as suas raízes a enormes distâncias buscar a humidade precisa, que a epiderme dos órgãos exteriores poupa, dificultando a evaporação. Outras vezes, guarda nos caules subterrâneos agua ou possue tecidos que facilitam a condensação da humidade atmosférica. Outras armas garantem-lhe a vitória na luta

contra o meio: a redução das folhas até o afilismo, a sua mobilidade, o espessamento da epiderme, os pêlos ou a céra que protege a superfície das folhas, os espinhos, os caules subterrâneos, os tuberculos nitrificadores etc.

A associação herbacea, variada e rica, quasi totalmente periodica, na estação humida mistura-se, confunde-se com aquela. Mas no verão, somente subsiste arborea ou arbustiva, com raras ervas rudes e coreaceas que conseguem vencer os longos períodos sécos.

Assim, no domínio destes sítios botânicos que são os sertões nordestinos o contraste frizante, a vida e movimento, alternando com a inércia e a morte, —despertam uma impressão inapagável no espírito dos que os perlustram e imprimem na psicologia dos incolas um facies especial. A caatinga cobre seguramente três quartas partes da superfície territorial do Nordeste. Esta enorme extensão mostra a sua considerável importância que ainda hoje vêm pedindo inutilmente a atenção de quantos se interessam pelo problema das sécas.

Aparentemente, pouco há que notar na influência da fauna nordestina em relação ao destino econômico desta região. Embora não julguemos as coisas assim, passaremos por sobre esta manifestação biográfica, apenas observando que a incisiva periodicidade de origem hidrométrica concorre como fator preponderante no desaparecimento de muitas espécies de vertebrados que ornam a fauna neotropical da "Província Brasileira". Contrastando com a pobreza dos vertebrados, cumpre indicar a riqueza em insetos terrícolas, saúrios e ofídios venenosos. Na vida animal preponderam as espécies noturnas e terrícolas; minguam as grandes fórmas, quer de mamíferos, quer de peixes d'água doce. Mau grado a nenhuma existência de grandes ruminantes selvagens, a região é extremamente propícia ao desenvolvimento da criação de gados, sobretudo de gado bovino, caprino e ovino, tanto que

o incentivo principal do povoamento do interior foi a facilidade com que proliferavam os ruminantes domésticos, soltos nos campos, sem o auxílio inteligente do homem civilizado.

Os sertões do Nordeste oferecem belos campos rasos e descobertos, além da caatinga que é por si uma associação florística aberta onde, durante o inverno, nasce e cresce a erva com extraordinária pujança, cobrindo o solo de gramíneas nutrientes, leguminosas rasteiras, convolvulaceas forrageiras, lábiadas e sinanteráceas que o gado devora com avidez e proveito.

A configuração do terreno, ligeiramente ondulado, geralmente sem grutas profundos, despenhadeiros perigosos, escarpas ou precipícios traíçoeiros; a flora propicia, de rama abundante e comestível, numa proporção considerável e a fauna, quasi nada agressiva, constitui tudo um conjunto de circunstâncias que, embora não identico, lembra contudo as condições das stepes que convidam à exploração pastoril. Realmente, desde as primeiras sementes que os invasores brancos lançaram ao solo nordestino, a criação de gado prosperou prodigiosamente, inaugrado as correrias dos índios que reagiam contra a exploração de que se tornaram vítimas indefesas, e apesar das sécas mortíferas que de vez reduziam as fazendas ao casco nu.

Diz da rapidez e rendimento dos campos cearenses de criar o caso eloquente de se haver fundado e progredido na última metade do XVIII século, uma xarqueada no Aracati, a primeira do Brasil. Ali se abatiam anualmente mais de 20.000 rezes, cuja carne conservada era exportada para Pernambuco, Baía e Maranhão.

O Senador Pompeu, baseado nos dízimos cobrados em 1803, calculava que, nesse tempo, somente o Ceará possuía 103.200 cabeças de gado bovino, 12.840 equinos. Antes da pavorosa seca de 1915, existiam nos campos cearenses mais de

1.600.000 de bovinos, 600.000 equinos e cerca de 3.000.000 de ovinos e caprinos, criados á lei da natureza, á custa simplesmente das pastagens nativas.

Isto serve para mostrar a excelencia da terra sob o seu aspecto criador, aliás, tão evidente que o primeiro estrangeiro que a visitou e nela pretendeu estabelecer-se já o notara, embora a agreste aparence das dunas que bordam a frimbria do mar, campo naturalmente escolhido para os primeiros estabelecimentos. "Tem muito sal de salinas que a natureza cria, — diz Soares Moreno, no seu relatorio — muita abundancia de ostras, muitos mariscos, tem muita caça, como é veados, que são tantos como cabras e qualquer soldado com seu arcabuz mata facilmente, também ha muita quantidade de porcos, muito numero de antas, de outras cousas do Brasil; muito pão de tinta amarela a que chamam tatajuba com outra madeira preta de muito valor, tem muitos algodões, tem mais de 40 leguas ao redor de si de muitos frutos os melhores do Brasil... o Rio (refere-se ao rio Ceará) em si tem muito bons pedaços de terra para engenho; e muitas madeiras boas para tudo o que for necessário... para pastos de todo o gado são estas as melhores terras que hei visto porque as porcas parem 4 vezes cada ano e muitos leitões de cada vez e com os frutos e mariscos dos Rios se fazem que donde se deitem se não podem levantar, ali tive cabras que pariam duas vezes cada ano e a 2 e 3 cabritinhos, as cavalgaduras se dão grandemente, as terras criam muitos mantimentos em grande maneira convém a saber de mandioca, milho zaburro, aboboras de muitas castas, feijões, favas, batatas, inhames, dá toda a hortalica de cá (Portugal) melões, pepinos, couves, muita quantidade de galinhas, as serras têm muito cristal em grande maioria e dá mostras de prata".

Esta descrição entusiastica e sucinta do nosso primeiro explorador é perfeita-

mente exata e tem sido confirmada por outros observadores estrangeiros. "A criação, em tempo ordinario, dá minimo trabalho. O rebanho cresce livremente, procurando por si a nutrição. Durante todo o inverno a forragem é abundante; todos os riachos tem agua. O gado leva vida facil" (P. Denis). O sr. P. O'Meara, I. C. E, que estudou o vale do Jaguaribe no ultimo quarto do século passado, refere que o solo desse poderia ser exportado à laia de adubo. O botanico sueco A. Loefgren que perlustrou grandes tratos das terras cearenses diz não conhecer terras que possam rivalizar em fertilidade com a maior parte das que constituem o vale do Jaguaribe. Analises recentes do solo feitas nos EE. UU. da America do Norte, por iniciativa do Dr. Arrojado Lisbôa, confirmam estes conceitos.

Mas, a excelencia das terras, a docura e benignidade do clima que fizeram se desenvolvesse rapidamente uma população que é já consideravel no Nordeste do Brasil, sofrem colapsos desastrosos cujas consequencias incidem diretamente e cruelmente sobre esta mesma população, martirizando-a e reduzindo-a em proporções assustadoras. É o fenomeno das sécas, proprio desta região especialissima do país.

Um estudo mesmo perfunctorio da terra nas suas condições de normalidade só seria completo seguido da observação das anormalidades que perturbam o ritmo da vida, como, entre nós, o caso eloquente das sécas. Porém de nada valeriam a bondade ou excelencia da terra e as suas qualidades agressivas, as sécas mais intensas, as inundações mais formidaveis, se esta terra não abrigasse uma população mais ou menos consideravel.

Assim, torna-se claro que, precedendo as notícias das sécas, se diga algo sobre o homem que sofre os seus percalços, tais serão os objetivos vizados na contribuição para a solução racional do nosso problema climico.

Ligeiros comentários ao quadro de Assistencia médica relativa ao mês de Abril de 1934

Publicando-se os principais dados estatísticos relativos ao mês de Abril desse ano, tem-se afirmado, com a eloquencia dos numeros, a já comprovada eficiencia do Serviço Medico Profilatico da Inspetoria de Sècas, a par da sua relativa modicidade.

Na parte clinica, foram atendidas em consultas 4.793 pessoas, prestados 8.305 curativos e 87 pequenas intervenções cirúrgicas, prescritas e aviadas 5.124 receitas, ministradas 116 dietas e aplicadas 1.839 injeções diversas.

A parte profilatica regista 1.027 imunizações antivariólicas, vacinações e revacinações; 1.510 imunizações per os, em 3 doses contra as doenças do grupo tifico-paratífico-disenterico e 1.780 quininizações.

No Serviço Medico do 1.^º Distrito, cujo pessoal assistido se eleva a 11.423 habitantes, foram prestados 14.484 serviços medico-profilaticos sob as diversas rubricas, o que dá, em média, mais de um serviço prestado por individuo.

Estabelecendo-se ainda com referência ao S. M. P. do 1.^º Distrito, uma relação do pessoal assistido com a despesa efetuada, no valor de Rs. 13.712\$043, chega-se à conclusão de que esta foi de Rs. 1\$200 per capita, ai incluido o dispendio com o Serviço Central, com sede em Fortaleza, que por sua vez atende, dentro de suas possibilidades, operarios e funcionários outros sob seus cuidados, seja para tratamento de saúde, seja para imunização sua e de suas famílias contra as epidemias reinantes, seja ainda para a obtenção de atestados medicos.

No tocante à mortalidade, baixo tem sido o seu coeficiente. Registaram-se 49 óbitos, sendo 33 por doenças contagiosas,

9 em adultos e 24 em crianças, em todos os serviços da Inspetoria de Sècas. Nos serviços do 1.^º Distrito, em Abril desse ano, os coeficientes de mortalidade por 10.000 habitantes foram: em óbitos gerais e por doenças contagiosas, respectivamente, 14.871 e 4.377.

Casos de variola foram registados apenas na Baía e em Pernambuco, em numero de 33. De doenças do grupo-tifico-paratífico, 3 casos apenas foram verificados no 2.^º Distrito e em S. Gonçalo. Estas cifras quasi nada representam, tendo-se em vista o seu desenvolvimento nos dois últimos anos e mesmo postos em relação com outras localidades onde mesmo atualmente assolam esses temíveis morbus.

Surtos de impaludismo, já endemico em varias localidades dos Estados nordestinos, irromperam em alguns serviços da Inspetoria assistidos pelo Serviço Medico Profilatico, sendo registados, em Abril, 67 casos. Médidas as mais prontas e energicas foram tomadas no caso em apreço. Assim é que a coluna referente ao 1.^º Distrito regista 1.760 quininizações, ao tempo que o S. M. P. tomou medidas outras de ordem geral — desmatamento, petrolização e drenagem de aguas estagnadas etc.

As despesas com os diversos Serviços Medico-Profilaticos em todos os Estados atingiram a soma de Rs. 33.957\$320.

Em plena atividade prossegue, pois, o Serviço Medico da Inspetoria de Sècas, conforme bem exprime o quadro estatístico ao lado, o que representa visivel garantia á sorte de milhares de nordestinos e, ipso facto, valioso concurso junto aos governos estaduais na repressão a esta outra grande calamidade nordestica — as doenças.

ASSISTÊNCIA MÉDICA DA INSPETORIA FEDERAL DE OBRAS CONTRA AS SÉCHAS

DADOS ESTATÍSTICOS RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DE 1934.

ESPECIFICAÇÃO	1.º Distrito	2.º Distrito	Bala	Pernambuco	Piauí	S. Gonçalo	Pernambuco	TOTAL
Pessoas atendidas (consultas)	3.518	1.208		136	351	1.211	492	6.916
Receitas atendidas	4.217	2.190	84	32	372	510	492	7.897
pequenas intervenções cirúrgicas	22	31	—	12	1	18	7	91
Injeções aplicadas	102	415	56	10	92	370	674	1.717
Catárticos	1.231	1.468	—	204	40	1.178	6.206	10.327
Vacinações anti-alho-disentericas	73	1.330	—	—	—	—	170	1.573
Vacinações anti-varíolanas	271	687	239	—	65	460	110	1.832
Totalidade de óbitos	21	10	—	—	1	6	7	45
Óbitos por doenças contagiosas - adultos	1	4	—	—	1	1	2	9
Óbitos por doenças contagiosas - crianças	7	6	—	—	—	—	5	18
Caídas de vacaria	—	1	1	—	—	—	—	2
Hospitalizações	4	1	—	—	1	1	22	23
Caídos do grupo tifico-pneumático	—	2	—	—	—	1	—	3
Caídos da disenteria	30	49	—	4	3	27	22	135
Impedimentos	795	3	—	—	115	1	1	916
Acedentados	17	68	3	39	—	2	47	166
Dívidas militares	14	47	—	2	—	—	—	63
Prédios construídos	1	20	—	2	—	—	8	31
 DESPESSAS:								
Personal	11.154.560	9.885.000	9.305.000	1.860.000	1.800.000	2.310.450	2.310.450	30.971.400
Material	4.916.107	1.432.200	—	65.000	638.591	—	291.8100	6.051.158
 Total	16.070.667	10.032.200	9.305.000	1.925.500	2.438.591	2.310.450	2.088.4100	37.402.4158

Movimento do pessoal durante o mês de Maio de 1934

F E R I A S :

- Foram concedidas as seguintes:
- de 30 dias, a partir de 28 de abril de 1934, ao auxiliar do 1.^º Distrito, Manoel Carneiro Monteiro.
- de 30 dias, a partir de 1.^º/4, á auxiliar do 1.^º Distrito, D. Laire Barbosa Calado.
- de 30 dias, a partir de 1.^º/5, ao auxiliar tecnico, Oscar Guilherme da Silva.
- de 30 dias, a partir de 23/4, ao escrivario José Marques de Amorim Garcia.
- de 30 dias, a partir de 24/4, ao eng.^º Lauro de Melo Andrade.
- de 15 dias, a partir de 12/4, ao armazénista do açude "Lima Campos"—José Aprigio Nogueira, relativas ao exercicio de 1933.
- de 15 dias, a partir de 4/5, ao aux. tecnico do 2.^º Distrito, Aluizio Pires Ferreira, relativas ao exercicio de 1933.
- de 7 dias, restantes e relativas ao exercicio de 1933, ao auxiliar tec. do 2.^º Distrito Hermes Ferreira de Aguiar.
- de 15 dias, a partir de 15/5, ao medico Lineu Costa Araujo, da Com. do Piauí, referentes ao ano de 1933.
- de 15 dias, relativas ao ano de 1933, ao eletricista da Com. de Piranhas, Nonato Melo.
- de 26 dias, correspondentes aos anos de 1933/34, ao escrivario da Com. da Baia Frederico Meyer, a partir de 11-5-934.
- de 15 dias, relativas a 1933, ao aux. tecn. Julio Monteiro Gondim. (Of.^º 1.312 do 1.^º Dt.^º).
- de 15 dias, a partir de 16/5 e relativas a 1933, ao aux. da Com. de Piranhas Pedro Nogueira Filho.
- de 10 dias relativas a 1933 ao desenhista do 2.^º Distrito, Abrahão Kosmimsky.
- de 15 dias, relativas a 1933, ao aux. do 2.^º Distrito, Luiz Fialho.
- de 15 dias, relativas a 1934, ao aux. tec. Julio Monteiro Gondim, a partir de 2/5/934 (Of. 1483 do 1.^º Dt.^º)

L I C E N Ç A S :

Conforme telegrama n.^º 385, do Chefe do 2.^º Distrito, foram concedidos 30 dias de licença para tratamento de saúde, ao datilografo Eliezer Jorge dos Santos, a partir de 3/5/934.

Conforme telegrama n.^º 406, do Chefe do 2.^º Distrito, foram concedidos 30 dias de licença, para tratamento de saúde, ao aux. tecnico Armando Caninha, a partir de 1.^º de maio.

Conforme aviso do Chefe do 2.^º Distrito, foram concedidos 30 dias de licença, para tratamento de saúde, ao nivelador Ernesto Oliveira, a partir de 3/5/934.

Por portaria n.^º 2—de 7-5-34 em viagem, do Sr. Inspetor, foram concedidos 6 meses de licença, para

tratamento de saúde, com ordenado, a partir de 20-4-934, ao condutor de 1.^a classe — Francisco Tomé da Frota.

CESSÃO DE MATERIAIS:—Por telegrama n.^o 113 V— do Sr. Inspetor, datado de 5/5/34, foi autorizada a cessão, por emprestimo, de 4 rodas de ferro com os respectivos eixos, ao Sr. Manoel Guedes Martins, proprietario do açude “Piraju”, no municipio de Maranguape.

PERFURAÇÃO DE POÇOS:—Por teleg. n.^o 163 V—do Sr. Inspetor, datado de 16/5/34, foi autorizada a perfuração do poço tubular requerida por Arthur Themotheo, proprietario da fazenda “Soledade”, no municipio de Soure—Est. do Ceará.

Por teleg. n.^o 164 V—da mesma data, o Sr. Inspetor autorizou a perfuração do poço tubular requerida por frei Sylverio Maria de Calvacrate, em Guaramiranga, Municipio de Pacoti, Estado do Ceará.

Por teleg. n.^o 220 V— de 24/5—o Sr. Inspetor autorizou a perfuração do poço requerida pelo presidente da Sociedade Anonima “Cavis”, em Mondubim, Estado do Ceará.

Chuvas no mês de Abril de 1934

Tem a Inspetoria instalados na zona semi-arida 487 postos pluviometricos, onde foi registado no mês de Abril o total de 56.286,6 m/m, com a distribuição que se segue:

Piaui	— 23 postos	altura mensal	—	4.487 m/m
Ceará	— 167	" " "	—	28.707,9 m/m
R. G. do Norte	— 63	" " "	—	7.557,5 m/m
Paraíba	— 62	" " "	—	6.137,6 m/m
Pernambuco	— 41	" " "	—	2.599,4 m/m
Alagoas	— 18	" " "	—	1.520,3 m/m
Sergipe	— 20	" " "	—	1.187,4 m/m
Baía	— 73	" " "	—	3.989,5 m/m

PARTICULARIZANDO POR ESTADO, TEMOS:

PIAUÍ

Maior chuva	Patrocínio dia 3	110,7 m/m
Maior total mensal	Batalha	444 m/m
Menor total mensal	Oeiras	19,6 m/m
Maior numero de dias chuvosos	Batalha e Marruás	30
Menor numero de dias chuvosos	Oeiras e S. João do Piauí	2

CEARA'

Maior chuva
 Maior total mensal
 Menor total mensal
 Maior numero de dias chuvosos
 Menor numero de dias chuvosos

S. Ana da Serra de S. Estevam	
dia 11	80 m/m
Açude São Vicente	490,5 m/m
Cococi	9,5 m/m
Maranguape e Camocim	30
Bom Sucesso e Catolé	4

RIO GRANDE DO NORTE

Maior chuva
 Maior total mensal
 Menor total mensal
 Maior numero de dias chuvosos
 Menor numero de dias chuvosos

Recânto — dia 27	80,4 m/m
S. Miguel do Pau dos Ferros	338,5 m/m
Caraúbas	32,2 m/m
S. Paulo e S. Antonio	30
Caraúbas	2

PARAIBA

Maior chuva
 Maior total mensal
 Menor total mensal
 Maior numero de dias chuvosos
 Menor numero de dias chuvosos

Nazaré—dia 16	82,7 m/m
Maimanguape	370,4 m/m
Cabaceiras	2,1 m/m
Bonito de S. Fé	23
Cabaceiras	2

PERNAMBUCO

Maior chuva
 Maior total mensal
 Menor total mensal
 Maior numero de dias chuvosos
 Menor numero de dias chuvosos

Rio Formoso—dia 29	56,8 m/m
Triunfo	128,8 m/m
Bom Conselho	8,0 m/m
Recife e Correntes	16
S. Antonio do Pará e Belém do Cabrobó	2

ALAGOAS

Maior chuva
 Maior total mensal
 Menor total mensal
 Maior numero de dias chuvosos
 Menor numero de dias chuvosos

Paulo Afonso—dia 12	84,0 m/m
Vitoria	224,0 m/m
Sertãozinho	19,7 m/m
Atalaia	18
S. Ana do Upanema	2

SERGIPE

Maior chuva
 Maior total mensal
 Menor total mensal
 Maior numero de dias chuvosos
 Menor numero de dias chuvosos

Aracajú—dia 25	59,6 m/m
Lagarto	163,5 m/m
São Paulo	21,8 m/m
Aracajú e Largato	20
São Paulo	2

BAÍA

Maior chuva	S. Salvador—dia 6	77,4 m/m
Maior total mensal	S. Salvador	353,0 m/m
Menor total mensal	Bonito	3,7 m/m
Maior numero de dias chuvosos	Lençóes	30
Menor numero de dias chuvosos	Bonito e Barrinha	1

RESUMINDO

Maior chuva	Patrocínio (Piauí)	110,7 m/m
Maior total mensal	Açué S. Vicente (Ceará)	490,5 m/m
Menor total mensal	Cabaceiras (Paraíba)	2,1 m/m
Maior numero de dias chuvosos	Batalha e Marruás (Piauí), Márangape e Camocim (Ceará), S. Paulo e Sto. Antônio (R. Grande do Norte)	30

Relação dos Poços perfurados pela Inspetoria Federal de Obras Contra as Sècas, no mês de Abril de 1934

POÇO PARTICULAR "CARMO"

Estado	Ceará
Municipio	Fortaleza
Localidade	Jacarecanga
Proprietário	Jose Pinto do Carmo
Inicio	1.º de Abril de 1934
Conclusão	24 de Abril de 1934
Camadas atravessadas:	
Areia	14,00
Argila	2,00
Arenito	4,50
Profundidade	20,50
Revestimento—Tubos de 0,m15	19,00
Lençoes—1.º aos 13,m0	escasso
2.º aos 19,0	aproveitado
Nivel dinamico	15,00
Nivel estatico	11,00
Vasão horaria	2.000 litros
Qualidade da agua	Doce

MAIO DE 1934

INSPETORIA DE SÉCAS

PAGINA 225

CUSTO:—INSPETORIA

Pessoal	336\$000
Material	512\$000
	<hr/>
Proprietario	1:200\$500
Total	2:048\$500
Metro perfurado	99\$926

POÇO PARTICULAR “ARTHUR”

Estado	Ceará
Municipio	Soure
Localidade	Fazenda Solidade
Proprietario	Arthur Themótheo
Inicio	1.º de Abril de 1934
Conclusão	30 de Abril de 1934

Camadas atravessadas:

Argila	8,00
Rocha decomposta	10,60
Cascalho	2,40
Argila	1,00
Rocha decomposta	3,20
Rochá compacta	3,80
Rocha decomposta	1,20
Rocha compacta	0,80
Profundidade	31,m00
Revestimento—Tubos de 0,m15.	20,60
Lençoes—1.º aos 8,m0	escasso
2.º aos 21,0	aproveitado
Nivel dinamico	21,70
Nivel estatico	6,40
Vasão horaria	1.200 litros
Qualidade da agua	Salobra

CUSTO—INSPETORIA

Pessoal	480\$000
Material	541\$800
	<hr/>
Proprietario	1:075\$300
Total	2:097\$100
Metro perfurado	67\$648


POÇO PARTICULAR "ITAPAI"

Estado	Ceará
Municipio	Redenção
Localidade	Itapai
Proprietario	Ananias Arruda
Inicio	1.º de Abril de 1934
Conclusão	21 de Abril de 1934
Camadas atravessadas:	

Argila	5,m00
Rocha decomposta	11,00
Cascalho	12,80
Profundidade	28,m80
Revestimento—Tubos de 0,m15.	14,m00
Lençóis—1.º aos 18,m0	escasso
2.º aos 25,0	aproveitado
Nivel dinamico	17,20
Nivel estatico	16,20
Vasão horaria	2.500 litros
Qualidade da agua	Salobra

CUSTO—INSPETORIA

Pessoal	294\$000
Material	368\$200
Proprietario	641\$600
Total	1.303\$800
Metro perfurado	45\$270


 Vizando melhorar o serviço de poços no Nordeste, a Inspetoria de Sècas adquiriu, recentemente, duas perfuratrizes Keystone a vapor, tipo n.º 4, com a capacidade de perfuração de 250 metros cada uma.

Já neste mês começaram a operar as mencionadas perfuratrizes.

VERBA ORÇAMENTARIA DA INSPETÓRIA

Das "Tabelas Explicativas do orçamento da despesa do Ministerio da Viação e Obras Publicas, para o exercicio de 1934", transcrevemos, abaixo, a parte relativa á verba 8.^a — Inspetoria Federal de Obras contra as Sècas:

N. da sub-con-signação	Natureza da despesa	PAPEL		
		Fixa	variável	
VERBA 8.^a				
Inspetoria Federal de Obras contra as Sècas				
I — PESSOAL				
1	Pessoal do quadro (Decreto n. 22.320, de 6 de janeiro de 1933), no total de 1.204.560\$000, assim distribuido:			
	Tesouro Nacional	497.520\$000		
	Delegacia Fiscal, no Estado do Piauí	497.520\$000		
	Delegacia Fiscal, no Estado do Ceará	6.480\$000		
	Delegacia Fiscal, no Estado da Paraíba	382.320\$000		
	Delegacia Fiscal, no Estado da Baía	126.690\$000		
			1.204.560\$000	
2	Pessoal diarista, contratado nos termos do decreto n. 18.088, de 27 de janeiro de 1928, tecnico, administrativo e operario (diarias maximas de 60\$000, 40\$000 e 20\$000, respectivamente) e pessoal contratado nos termos do art. 41 do Regulamento da Inspetoria, sendo:			
	a) Para serviços pluviométricos, fluiometrivos e de evaporação; perfuração de poços; topograficos; geologicos; botanicos; piscicultura e estudos do rio S. Francisco, como solução do problema da sêca, e escola de cultura irrigada (pagamento por intermedio da Tesouraria da Inspetoria) distribuido á Tesouraria da Inspetoria		1.100.000\$000	
	b) Para administração, estudos, construção, conservação, fiscalização, reparos e exploração de açudes públicos e particulares e de estradas de rodagem e outras obras, inclusive de irrigação (pagamento por intermedio da Tesouraria da Inspetoria), distribuido á Tesouraria da Inspetoria		4.660.000\$000	
3	Ajudas de custo e diárias ao pessoal em serviço fóra das sédes ou além das horas de expediente, de acordo com as leis e regulamentos (para pagamento por intermédio da Tesouraria da Inspetoria), distribuido á Tesouraria da Inspetoria		300.000\$000	
	Total de pessoal	7.264.560\$000		
			1.204.560\$000	
			6.060.000\$000	
II — MATERIAL				
4	Material permanente, distribuido ao Tesouro Nacional		500.000\$000	
5	Material de consumo, distribuido ao Tesouro Nacional		2.030.000\$000	
6	Diversas despesas, distribuido á Tesouraria da Inspetoria		1.900.000\$000	
	Total de material		4.430.000\$000	
III — Para prosseguimento de obras e outros serviços que no ano anterior foram custeadas por créditos especiais.				
7	Para ocorrer ao pagamento de despesas autorizadas pelo Ministro, a cuja disposição será aberto o crédito correspondente no Banco do Brasil. A entrega será feita por duodécimos, em adiantamentos mensais, com prestação de contas ao Tesouro Nacional e ao Tribunal de Contas, dentro de 90 dias, distribuido ao Tesouro Nacional		38.610.000\$000	
	Total do n. III		38.610.000\$000	
	Total da verba 8. ^a	50.304.560\$000		
			1.204.560\$000	
			49.100.000\$000	

Açudagem por cooperação

(Artigo 21, do Regulamento da Inspetoria)

Açude particular concluído em Maio de 1934

SANTA FÉ

Proprietário	Francisco Celestino da Costa
Situação	Município de Limoeiro Estado do Ceará
Capacidade	1.103.200,m ³
Orçamento	106.878\$604
Preço médio de 1,m ³ dagua representada	\$097

CARACTERISTICOS

Barragem:

Comprimento	170,m
Altura maxima	11,m0
Maior largura na base	38,68
Largura no coroamento	3,m0
Cota do coroamento	110.000
Taludamento:	Montante 2:1 — Jusante 1,50:1
Revanche	2,m0
Volume da fundação	4.225,m ³ 868
" do corpo	22.441,698
" total	26.667,566

Sangradouro:

Largura	15,m0
Volume do corte	1.281,m ³ 951

Aparelho de tomada dagua:

Natureza	Galeria tubular
Diametro	0,m15

Este açude, cujo projeto e orçamento foram aprovados pelo Avizo ministerial n.º 20, de 21 de Maio de 1930, teve as suas obras iniciadas em 7 de Março de 1931. Paralisadas em 1 de Maio do ano seguinte, foram reiniciadas em 1 de Novembro de 1933 e prosseguidas até a sua conclusão verificada a 24 de Maio ultimo.

A Inspetoria auxiliou a construção deste açude com a quantia de 53.439\$304.

Corpo de colaboradores efetivos

Engenheiros — Abel Ribeiro Filho, Abelardo Andrade dos Santos, Benjamin C. Corner, Edmundo Regis Bittencourt, Estevam Marinho, Floro Edmundo Freire, Francisco Saboia, Jaime Tavares, José Olimpio Barbosa, José Quirino Simões, Lauro de Melo Andrade, Lohengrin Meira de Vasconcelos Chaves, Rodrigo d'Orsi Sobrinho, Silvio Aderne e Tomaz Pompeu Sobrinho.

Colaboradores

Engenheiros — Dr. Aarão Reis, Arnaldo Pimenta da Cunha, Armando Godoy, B. Piaget Carneiro, Carlos Freitas, Dr. Clodomiro P. da Silva, Edgard Teixeira Leite, F. J. da Costa Barros, F. de P. Pereira de Miraída, Gumercindo Penteado, Henrique de Novais, Hildebrando de Araujo Góis, José Aires de Souza, Dr. José Matoso Sampaio Correia, José Palhano de Jesus, J. L. Mendes Diniz, José Augusto Trindade, Lauro Borba, Leonardo Arcóverde, Dr. Mauricio Joppert, Moacir Malheiros, Moacir Teixeira da Silva, Megalvio Rodrigues e Rodolpho von Ihering.
