

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-234		PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: Fortaleza – 01		
DISTRITO: Sede - 01		BAIRRO: Jangurussu		
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Ocupação Unidos para Lutar				

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Josy Oliveira/Laura Rocha	DATA: 12/02/2004
PROP TERRENO: U () M (x) E () P () M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Popólio Gomes

A	CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DA MICRO-ÁREA	OCUPAÇÃO UNIDOS PARA LUTAR
	<p><i>Observações Gerais com Fontes das Informações e Percentuais de Ocupação</i></p> <p>ESTUDO DE MICROÁREA</p> <p>Características Gerais do Assentamento No. Famílias: Aproximadamente 170 famílias No. Casas: Aproximadamente 150 casas</p> <p>Características Fundiárias: A área ocupada no meio da rua pertence à prefeitura. O terreno é irregular.</p> <p>Tipologia das casas: 70% das casas são em alvenaria, 30% são de taipas, e 100% das casas são de um pavimento.</p> <p>Aspectos Urbanísticos do Assentamento Organização Espacial: A sua ocupação deu-se de forma espontânea, pela posse clandestina da terra e divisão não padronizada dos lotes, não respeitando padrões urbanístico mínimos no seu dimensionamento e arruamento. A infra-estrutura urbana interna, constituído-se, portanto, de uma aglomeração de uso predominantemente residencial vivendo em condições de grande precariedade, tanto não existe nada de serviço dentro do assentamento até porque não tem espaço. As ruas não têm pavimentação em toda ocupação.</p> <p>Infra Estrutura e Serviços Existentes Na Área</p> <p>Esgotamento sanitário: Não há rede de esgoto sanitário, as casas não têm fossa e a maiorias não tem banheiro. As águas são lançadas diretamente nas vias públicas. Coleta de lixo: O carro do lixo não entra dentro assentamento porque não tem espaço suficiente para passar. Então os moradores jogam o lixo no meio das ruas. Drenagem das águas pluviais: Todas as águas pluviais, correr para o meio das ruas, causando alagamentos nos becos estreitos.</p> <p>Observações Complementares na Visita De Campo A comunidade teve sua origem há pouco tempo atrás. Hoje a comunidade é enorme com muitos problemas. O transporte coletivo não passa dentro da ocupação, somente na avenida José Hipólito. As ruas não têm pavimentação, os becos são cheios de lama. Muitas doenças nas crianças, devido ao esgoto no meio das ruas, segundo os moradores no período das chuvas as casas ficaram todas alagadas. A associação dos moradores já enviou vários projetos para o governo do estado e para prefeitura. A solicitação da comunidade é pavimentação e banheiro. Outro grande problema que a comunidade enfrenta é a drogas. Os serviços de saúde e educação não tem na comunidade, ele tem que se deslocar até o posto de saúde do Castelão e escola somente no novo conjunto. OBS: a ocupação está localizada ao lado da antiga rampa de lixo do Jangurussu</p>	

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-234	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: Fortaleza – 01	
DISTRITO: Sede - 01		BAIRRO: Jangurussu	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Ocupação Unidos para Lutar			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Josy Oliveira/Laura Rocha	DATA: 12/02/2004
PROP TERRENO: U () M (x) E () P () M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Popólio Gomes

A-1	Existe rede de abastecimento de água? (x) sim () não
	Caso exista, ela é: (x) pública () privada Possui: (x) hidrômetro individual () hidrômetro coletivo () ligação clandestina () outros / especificar:
A-2	Existe sistema de esgotamento sanitário? () sim (x) não
	Caso exista, ele é: () rede oficial () rede não oficial (x) fossa (x) corre a céu aberto () camburão (tambor) () sumidouro () outros / especificar:
A-3	Qual o destino final dos esgotos?
	() rede oficial () lagoa de estabilização (x) córrego / riacho () galeria de águas pluviais (x) via pública () outros / especificar:
A-4	Como é o sistema de drenagem das águas pluviais?
	() rede com destino à galeria de águas pluviais (x) superficial com destino ao leito da rua () rede com destino ao córrego () superficial com destino ao talvegue (vale) () superficial com destino à galeria de águas pluviais (x) superficial com destino ao córrego
A-5	Existe coleta pública de lixo? () sim (x) não
	Caso não exista, qual o destino final do lixo produzido? () coletado por caminhões clandestinos () levado até fora do assentamento, aonde passa a coleta () queimado () jogado no córrego (x) jogado na rua / terreno baldio () colocado em contêiner () outros / especificar:
A-6	Como é o fornecimento de energia domiciliar?
	(x) com medidor individual () com medidor coletivo (x) com ligação clandestina () outros / especificar:
A-7	Existe iluminação pública nas vias internas da micro-área? (x) sim () não
	Caso exista, é do tipo: () rede oficial com posteamento regular () iluminação das vias internas através das moradias (x) rede não oficial com posteamento intermitente
A-8	Existe rede de telefonia? () sim (x) não
	Caso exista, possui: () linhas residenciais () linhas comerciais () orelhões

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-234	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: Fortaleza – 01	
DISTRITO: Sede - 01		BAIRRO: Jangurussu	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Ocupação Unidos para Lutar			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Josy Oliveira/Laura Rocha	DATA: 12/02/2004
PROP TERRENO: U () M (x) E () P () M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Popólio Gomes

A-9	Existe via interna de acesso a veículos? () sim (x) não
	Caso exista, suas características gerais são:
	<input type="checkbox"/> leito asfaltado <input type="checkbox"/> leito com paralelepípedo ou bloco <input type="checkbox"/> leito com pedra tosca <input type="checkbox"/> leito de terra batida <input type="checkbox"/> não possui pavimentação <input type="checkbox"/> possui sarjeta <input type="checkbox"/> possui guia / meio fio <input type="checkbox"/> outros / especificar:
A-10	Como são as vias internas de pedestre?
	<input type="checkbox"/> com pavimentação <input type="checkbox"/> com pavimentação precária <input checked="" type="checkbox"/> sem pavimentação <input type="checkbox"/> largura até 1,20m <input checked="" type="checkbox"/> largura acima de 1,20m <input type="checkbox"/> outros / especificar:
A-11	Existem calçadas? () sim (x) não
	Caso existam, Qual o estado delas?
	<input type="checkbox"/> com pavimentação <input type="checkbox"/> largura até 0,60m <input type="checkbox"/> com pavimentação precária <input type="checkbox"/> largura acima de 0,60m <input type="checkbox"/> sem pavimentação <i>> Observações complementares sobre calçadas (condições de trânsito) Não tem espaço para construção</i>
A-12	Em geral, qual o número de pavimentos das moradias?
	<input checked="" type="checkbox"/> 01 pavimento <input type="checkbox"/> 02 pavimentos <input type="checkbox"/> 03 ou mais pavimentos <i>> estimar percentual para cada tipo existente</i>
A-13	Qual a tipologia construtiva da maioria das casas?
	<input checked="" type="checkbox"/> de alvenaria <input checked="" type="checkbox"/> de taipa <input type="checkbox"/> de madeira <input type="checkbox"/> de papelão <input type="checkbox"/> mista <input type="checkbox"/> outros / especificar: <i>> estimar percentual para cada tipo existente 30% das casas são de taipas</i>
A-14	A maior parte da ocupação encontra-se em:
	<input type="checkbox"/> região de encosta <input checked="" type="checkbox"/> região alagável <input type="checkbox"/> mangue <input type="checkbox"/> fundo de vale (talvegue) <input type="checkbox"/> duna <input type="checkbox"/> outros / especificar: plano. <i>> estimar percentual existente</i>
A-15	Foram identificadas áreas de risco? (x) sim () não
	Caso sim, especificar abaixo suas características gerais:
	<input checked="" type="checkbox"/> risco construtivo <input type="checkbox"/> risco de solapamento <input type="checkbox"/> risco de erosão <input checked="" type="checkbox"/> risco de inundação <input type="checkbox"/> risco de deslizamento de encostas <input type="checkbox"/> ocupação em faixas de domínio <input type="checkbox"/> outros / especificar:

pv

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Josy Oliveira/Laura Rocha		DATA: 12/02/2004
PROP TERRENO: U () M (x) E () P () M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Popólio Gomes	

A-16	Se a resposta 15 for positiva, indicar as causas de risco:
	<div>(x) ocupação de área inundável</div> <div>() acúmulo de lixo em encosta</div> <div>() estrangulamento de canal por aterro</div> <div>() esgotamento em encosta</div> <div>() estrangulamento de canal por acúmulo de lixo</div> <div>() drenagem inadequada em zona de encosta</div> <div>() aterro lançado (solo solto)</div> <div>() outros / especificar:</div>
A-17	Existe córrego dentro do assentamento? (x) sim () não
	Caso exista, situá-lo dentro da área: não tem nome a rua
	> Observações complementares sobre córrego:
A-18	Existem obras públicas de melhoria dentro do assentamento?
	<div>() sim / especifica:</div> <div>(x) não</div>
A-19	Existe comércio local dentro do assentamento? (x) sim () não
	Caso exista, assinale que tipos:
	<div>(x) mercearia / mercadinho (x) bar/ barracas () padaria () armário</div> <div>() açougue () peixaria () lanchonete () vestuário</div>
A-20	Assinalar os itens existentes dentro do assentamento:
	<div>() posto de saúde () centro comercial () centro cultural</div> <div>() posto policial () centro esportivo () centro comunitário</div> <div>() área verde () centro religioso () sociedade amigos do bairro</div> <div>() local com potencial para implantação de área verde / especificar:</div> <div>() outros / especificar:</div>
	Observações complementares:
	<p>Com as chuvas fortes que ocorreu neste período de janeiro e fevereiro muitos moradores sofreram perdas materiais.</p> <ul style="list-style-type: none"> Quando as perguntas tiverem mais de uma resposta, sinalizar apenas a de maior frequência e colocar a porcentagem ao lado dos itens; Esta pesquisa não deve medir a eficiência dos serviços, mas a existência dos mesmos; Fazer a vistoria visando à elaboração da proposta, identificando áreas para possíveis relocação, remanejamento ou construção de moradias.

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-234	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: Fortaleza – 01	
DISTRITO: Sede - 01		BAIRRO: Jangurussu	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Ocupação Unidos para Lutar			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Josy Oliveira/Laura Rocha	DATA: 12/02/2004
PROP TERRENO: U () M (x) E () P () M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Popólio Gomes

B	CARACTERÍSTICAS SOCIAIS DA MICROÁREA
B-1	Há quanto tempo se deu a ocupação?
	() há mais de 30 anos () entre 21 e 30 anos () entre 11 e 20 anos (x) entre 6 e 10 anos () há menos de 6 anos
B-2	Existem entidades que atuam no bairro?
	() grupo religioso () movimentos sociais (x) sociedade amigos do bairro () outros / especificar:
B-3	Segundo os moradores, quais os cinco principais pontos positivos (ou potencialidades) existentes na micro-área?
	Potencialidade 1: Não pagar aluguel
	Potencialidade 2: Casa própria
	Potencialidade 3:
	Potencialidade 4:
	Potencialidade 5:
B-4	Segundo os moradores, quais os cinco principais problemas existentes na micro-área?
	Problema 1: Desemprego
	Problema 2: Saneamento Básico
	Problema 3: Lixo
	Problema 4: Drogas
	Problema 5:
B-5	Segundo os moradores, quais as cinco principais demandas da micro-área?
	Demandas 1: Pavimentação das ruas
	Demandas 2: Creche
	Demandas 3: Área de lazer
	Demandas 4:
	Demandas 5:
B-6	Contatos: (indicar entidades pertencentes)
	Nome: Antonia Socorro dos Santos (líder comunitário) Telefone: 469-2310 / 96046554
	Nome: Telefone:
	Nome: Telefone:
	Nome: Telefone:
B-7	Número estimado de habitações (indicar a fonte da informação):
	Aproximadamente 150 casas – Fonte: Antonia Socorro dos Santos (líder comunitário)
B-8	Número estimado de famílias (indicar a fonte da informação):
	Aproximadamente 170 famílias – Fonte: Antonia Socorro dos Santos (líder comunitário)

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-234		PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: Fortaleza – 01		
DISTRITO: Sede - 01		BAIRRO: Jangurussu		
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Ocupação Unidos para Lutar				

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Josy Oliveira/Laura Rocha	DATA: 12/02/2004
PROP TERRENO: U () M (x) E () P () M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Popólio Gomes

C	CARACTERÍSTICAS DO ENTORNO
	<p><i>Observações Gerais com Fontes das Informações e Percentuais de Ocupação</i></p> <p>ESTUDO DO BAIRRO OU ENTORNO</p> <p>Reconhecimento Geral da Área</p> <p>Localização: Entorno dos bairros José Walter, Mondubim, Pantanal, Barroso.</p> <p>Infra-estrutura Física do Entorno</p> <p>Existência de coleta de lixo três vezes na semana em todo o bairro, (segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira). Esgotamento sanitário: Não existe em todos bairros a rede de drenagem (sanear), somente o conjunto José Walter iniciou a drenagem.</p> <p>Equipamentos Urbanos</p> <p>Quando a comunidade necessitar de atendimentos médicos, todos se dirigem para o frotinha de Messejana ou da Parangaba, mais é insuficiente o atendimento, por conta da demanda da comunidade, sendo necessário ampliar o atendimento. No bairro é bem servido de escolas, tanto do primeiro grau como o de segundo.</p> <p>Áreas Livres de Lazer</p> <p>A comunidade não tem uma área de lazer, os bares são o ponto de encontro.</p> <p>Acesso e Transporte</p> <p>Linhas de ônibus: A comunidade dispõe de uma demanda muito grande devido à avenida Perimetral, ser corredor que leva os ônibus para o terminal, de Messejana e Parangaba.</p> <p>Comércio e Serviços na área</p> <p>A população aponta a avenida Perimetral como principal ponto de comércio. O uso misto é verificado de forma significativa. A presença de várias feirinhas em torno dos bairros, principalmente a do Jangurussu.</p>

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-234	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: Fortaleza – 01	
DISTRITO: Sede - 01		BAIRRO: Jangurussu	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Ocupação Unidos para Lutar			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Josy Oliveira/Laura Rocha	DATA: 12/02/2004
PROP TERRENO: U () M (x) E () P () M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Popólio Gomes

C-1	Existe sistema de abastecimento de água? (x) sim () não
	Caso exista, ele é: (x) público () privado
	Do tipo: (x) rede () chafariz () poço artesiano
	Caso não exista, a que distância aproximada o local está da rede oficial? _____m (à micro área)
	Outros tipos de abastecimento: () carro pipa () cisterna () olho d'água
	> <i>Observações complementares sobre abastecimento d'água</i>
C-2	Existe sistema de esgotamento sanitário? (x) sim () não
	Caso exista, de que tipo: (x) rede pública (x) fossa () sumidouro () camburão () outros
	Caso não exista, a que distância aproximada está o local da rede oficial? _____m
	> <i>Observações complementares sobre esgotamento sanitário</i>
C-3	Existe rede de iluminação pública? (x) sim () não
	Caso não exista, a que distância aproximada o local está da rede oficial? _____m
	> <i>Observações complementares sobre iluminação pública</i>
C-4	As ruas ou vielas do entorno têm:
	(x) leito com pedra tosca (x) leito com asfalto (x) guia / meio fio
	() leito com paralelepípedo ou bloco (x) leito com terra batida (x) sarjeta
	() leito com piçarra () sem pavimentação () outros
C-5	Existe coleta pública de lixo? (x) sim () não
	Caso não exista, a que distância aproximada o local está da coleta pública? _____m
C-6	Existe coleta seletiva de lixo? () sim (x) não
	> <i>Observações complementares sobre coleta de lixo</i>
C-7	Existe sinalização de tráfego? (x) sim () não
	(x) horizontal (x) vertical
C-8	Foram identificados pontos de acidentes de trânsito? () sim (x) não
	> <i>Observações complementares sobre sinalização/acidentes</i>
C-9	Existe transporte coletivo? (x) sim () não
	Caso exista, ele é: (x) linha regular oficial () linha clandestina () transporte escolar
	Do tipo: (x) ônibus (x) van () pau-de-arara
	() trem () barca/balsa () veículo com tração animal
	Caso não exista, a que distância aproximada o local está do transporte coletivo? _____m
	> <i>Observações complementares sobre transporte coletivo</i>

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-234	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: Fortaleza – 01	
DISTRITO: Sede - 01		BAIRRO: Jangurussu	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Ocupação Unidos para Lutar			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Josy Oliveira/Laura Rocha	DATA: 12/02/2004
PROP TERRENO: U () M (x) E () P () M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Popólio Gomes

C-10	Se a resposta 09 for positiva, Quais as linhas de ônibus existentes?
	Locais: Parangaba/conj. Palmeiras – Avenida Castelo de castro/ Barroso Circular.
	Municipais:
	Intermunicipais:
	Interestaduais:
C-11	Existem calçadas? (x) sim () não
	Caso existam, qual o estado delas?
	(x) com pavimentação () largura até 1,00m
	(x) com pavimentação precária (x) largura acima de 1,00m
	() sem pavimentação
	> <i>Observações complementares sobre calçadas (condições de trânsito) Trânsito dificultado por desníveis</i>
C-12	Foi identificada centralidade na região? (x) sim () não
	() polar / especificar localização:
	(x) linear / especificar localização: Avenida Perimetral
C-13	Foi identificado comércio varejista de âmbito local? (x) sim () não
	Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados:
	(x) <u>Comércio eventual</u> (armarinho, banca, bar, jogos eletrônicos, lanchonete, lotérica, doceria, <u>farmácia</u> , cosméticos, plantas, papelaria)
	(x) <u>comércio de alimentação</u> (armazém, mercearia, açougue, padaria, mercadinho, peixaria)
C-14	Foi identificado comércio varejista diversificado? (x) sim () não
	Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados:
	() <u>comércio de consumo excepcional</u> (artesanato, folclore, antiguidades, boutique, objetos de arte)
	() <u>comércio de centros intermediárias</u> (vestuário, brinquedos, <i>shopping center</i> , loja de decoração, supermercado)
	(x) <u>comércio de consumo local ou associados a diversões</u> (casas de café, chopperia, boate, restaurante, cantina, <u>churrascaria</u> , <u>pizzaria</u>)
	(x) <u>Comércio de centro sub-regional</u> (materiais de construção e agrícolas, <u>artigos funerários</u> , peças de automóveis, pesca, <u>ferramentas</u> , roupas profissionais)
	(x) <u>outros</u> (adubos, caça, discos, artigos esportivos e recreativos, <u>material de limpeza</u> , ótica, sacos, tecidos, <u>utensílios domésticos</u>)

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-234	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: Fortaleza – 01	
DISTRITO: Sede - 01		BAIRRO: Jangurussu	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Ocupação Unidos para Lutar			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Josy Oliveira/Laura Rocha	DATA: 12/02/2004
PROP TERRENO: U () M (x) E () P () M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Popólio Gomes

C-15	Foi identificado comércio atacadista? (x) sim () não
	<p>Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados:</p> <p>(x) <u>comércio de produtos alimentícios</u> (alimentos para animais, <u>carnes</u>, bebidas, café, cereais, depósito, hortaliças, legumes, verduras, frutas, leite, frios, especiarias)</p> <p>(x) <u>comércio de produtos perigosos</u> (depósito de álcool, carvão, gás, engarrafamento, inseticidas, produtos químicos, tintas e vernizes)</p> <p>() <u>comércio de materiais de grande porte</u> (concessionárias de veículos, pequenos aviões, implementos agrícolas, aparelhos elétricos e eletrônicos, acessórios e peças para automóveis, madeira aparelhada, móveis, vidros)</p> <p>(x) <u>comércio de produtos agropecuários e extrativos</u> (algodão, carvão, couros, <u>ferros e ferragens</u>, fibras vegetais, juta, lenha, sementes, grãos, frutos)</p> <p>(x) <u>comércio e depósito de materiais em geral</u> (depósito e distribuidoras de bebidas, <u>ferro velho, sucata</u>, pedras para construção)</p> <p>() <u>comércio de distribuição de materiais de pequeno porte</u> (bijouterias, metal, plástico)</p>
C-16	Foi identificado algum tipo de serviço? (x) sim () não
	<p>Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados:</p> <p>() <u>serviços profissionais / negócios</u> (ag. Bancárias, escritórios ou consultórios de profissionais autônomos, financeira)</p> <p>() <u>serviços de educação</u> (<u>auto-escola</u>, escola de arte, dança, música, datilografia, doméstica, academia de ginástica e esporte, curso de línguas, cursos por correspondência)</p> <p>(x) <u>serviços de hospedagem</u> (pensões, pequenos hotéis, pousadas, <u>motéis, flats</u>)</p> <p>(x) <u>serviços de estúdios e oficinas</u> (reparos de aparelhos eletrodomésticos, artigos de couro, camiseiros, carimbos, copiadora, fotocópia, plastificação, encadernação, amoladores, fotógrafos, reparos de tapetes, <u>cortinas, estofados, vidraceiros</u>)</p> <p>(x) <u>serviços pessoais e domiciliares</u> (alfaiate, bombeiro, costureiros, chaveiro, <u>eletricista</u>, lavanderias, pedreiro, sapateiro)</p> <p>(x) <u>serviços socioculturais</u> (associações beneficentes, <u>associações comunitárias de vizinhança</u>, associações culturais, associações científicas, organizações de profissionais, sindicatos)</p> <p>() <u>serviços de saúde</u> (<u>hospital</u>, clínicas dentárias e médicas, lab. clínico, posto de medicina preventiva, pronto socorro)</p> <p>(x) <u>serviços de diversão</u> (<u>sinuca</u>, totó, <u>eletrônicos</u>, boliche, cinema, salão de festas, teatros)</p>
C-17	Foi identificado serviço especial? () sim (x) não
	<p>Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados:</p> <p>() <u>garagem para empresa de transporte</u> (transportadoras, garagens de frota de caminhões, de carro, de ônibus)</p> <p>() <u>serviços de depósito de armazenagem</u> (aluguel de máquinas, guarda de animais, depósito de resíduos industriais)</p>

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-234	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: Fortaleza – 01	
DISTRITO: Sede - 01		BAIRRO: Jangurussu	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Ocupação Unidos para Lutar			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Josy Oliveira/Laura Rocha	DATA: 12/02/2004
PROP TERRENO: U () M (x) E () P () M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Popólio Gomes

C-18	Foi identificado algum tipo de instituição? (x) sim () não
	<p>Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados:</p> <p>(x) <u>educação</u> (educação infantil e ensino fundamental - rede pública de ensino municipal e estadual ou rede particular, ensino médio, ensino técnico profissional, faculdade e universidade - rede pública de ensino municipal, estadual e federal ou rede particular)</p> <p>(x) <u>assistência social</u> (asilos, <u>creches</u>, orfanatos, centro de orientação familiar, de integração social)</p> <p>() <u>lazer e cultura</u> (anfiteatro, arena, biblioteca, quadras esportivas, piscinas, ginásio, parque, circo, museus, auditório, hípica)</p> <p>(x) <u>culto</u> (conventos, <u>igreja</u>, <u>locais de culto</u>, mosteiro, templos)</p> <p>(x) <u>saúde</u> (ambulatório, <u>posto de saúde</u>, posto de vacinação, casa de saúde, <u>hospital</u>, maternidade, sanatório)</p> <p>() <u>comunicação</u> (agência de correios, agência telefônica, estação de radiodifusão, terminal de ônibus urbano, terminal rodoviário interurbano)</p>
C-19	Localizar possíveis áreas de vazios urbanos para intervenções:
	<p>> <i>indicar no mapa</i></p> <p>> <i>potencialidade da área</i></p>