

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-29-PV-01	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: FORTALEZA - 01	
DISTRITO: SEDE - 01		BAIRRO: MUCURIPE	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): SANTA TEREZINHA			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: FRANCISCO FÉLIX, MARIA GOMES, MARA ALBUQUERQUE	DATA: 01/11/2003
PROP TERRENO: U () M (X) E (X) P (X) M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Dolor Barreira, Av. Dos Jangadeiros

A	CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DA MICRO-ÁREA	SANTA TEREZINHA
	<p><i>Observações Gerais com Fontes das Informações e Percentuais de Ocupação</i></p> <p>ESTUDO DE MICROÁREA</p> <p>Características Gerais do Assentamento</p> <p>No. Famílias: Dados inconclusos; aproximadamente 8230 pessoas. No. Casas: 1800 casas (dados a conferir).</p> <p>Características fundiárias: 60% da ocupação encontra-se em terreno cedido pelo estado (conjunto habitacional). 40% da ocupação encontra-se em áreas de encosta (área invadida).</p> <p>Tempo de ocupação: 25 anos de ocupação.</p> <p>Tipologia das casas: 90% das casas são em alvenaria, sendo os 10% restantes de madeira. A maioria das casas são térreas (cerca de 80%), mas as melhores construções e alguns estabelecimentos são de dois pavimentos (os 20% restantes). Tipo de risco: Devido a implantação nas encostas das dunas, 300 casas se encontram em área de risco.</p> <p>Aspectos Urbanísticos do Assentamento</p> <p>Organização Espacial: Existe uma diferenciação entre a ocupação correspondente ao conjunto habitacional, onde as casas são alinhadas às vias, configurando tecido urbano homogêneo e ordenado, e a ocupação correspondente às invasões subseqüentes, que originaram tecido urbano desordenado, desprovido de infraestrutura básica.</p> <p>Infra-estrutura e Serviços Existentes na Área</p> <p>Coleta de lixo: 100% das ruas, ressalvando-se que nas encostas, onde não há ruas de acesso de veículos, a população é precariamente atendida pela coleta.</p> <p>Sistema de Esgotamento Sanitário: Existe rede de canalização pública (CAGECE) em todas as ruas do conjunto habitacional, exceto nas áreas de invasão.</p> <p>Observações Complementares na Visita de Campo</p> <p>O conjunto foi originado de uma remoção de famílias oriundas do mucuripe, num projeto de 1978 previsto para abrigar 1022 famílias. Há cerca de 300 casas em área de risco (encosta do morro).</p> <p>Os moradores reclamam em relação à tarifação dos serviços de água e de esgoto, encontrando-se em grande parte (impossível à líder comunitária estimar com precisão) inadimplentes. Entretanto, devido ao rigor da fiscalização por parte das empresas responsáveis por estes serviços, não se observam ligações clandestinas.</p> <p>Quanto à pavimentação das vias, observam-se ruas asfaltadas em condições precárias, sendo a r. do Paraíso pavimentada em pedra tosca.</p> <p>O conjunto não é bem atendido por transportes públicos, a ponto de haver reclamação acerca da inexistência de linhas de "topiques" (transportes alternativos). Passam pelo conjunto as linhas de ônibus: Meireles (de maior uso pela população, porém sem regularidade) e Aldeota (passa regularmente, porém proporciona uma transposição mais demorada em função da conexão com terminal).</p>	

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-29-PV-01	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: FORTALEZA - 01	
DISTRITO: SEDE - 01		BAIRRO: MUCURIBE	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): SANTA TEREZINHA			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: FRANCISCO FÉLIX, MARIA GOMES, MARA ALBUQUERQUE	DATA: 01/11/2003
PROP TERRENO: U () M (X) E (X) P (X) M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Dolor Barreira, Av. Dos Jangadeiros

A-1	Existe rede de abastecimento de água? (x) sim () não	SANTA TEREZINHA
	Caso exista, ela é: (x) pública () privada	
	Possui: (x) hidrômetro individual () hidrômetro coletivo () ligação clandestina () outros / especificar:	
A-2	Existe sistema de esgotamento sanitário? (x) sim () não	
	Caso exista, ele é: (x) rede oficial () rede não oficial	
	() fossa (x) corre a céu aberto () camburão (tambor) () sumidouro (x) outros / especificar: Não há sistema nas áreas de encosta	
A-3	Qual o destino final dos esgotos?	
	(x) rede oficial () lagoa de estabilização () córrego / riacho () galeria de águas pluviais () via pública (x) outros / especificar: Nas áreas de encosta, esgoto a céu aberto.	
A-4	Como é o sistema de drenagem das águas pluviais?	
	() rede com destino à galeria de águas pluviais (x) superficial com destino ao leito da rua () rede com destino ao córrego (x) superficial com destino ao talvegue (vale) () superficial com destino à galeria de águas pluviais () superficial com destino ao córrego	
A-5	Existe coleta pública de lixo? (x) sim () não	
	Caso não exista, qual o destino final do lixo produzido? () coletado por caminhões clandestinos () levado até fora do assentamento, aonde passa a coleta () queimado () jogado no córrego (x) jogado na rua / terreno baldio () colocado em container (x) outros / especificar: Há acúmulo de lixo nas áreas de encosta.	
A-6	Como é o fornecimento de energia domiciliar?	
	(x) com medidor individual () com medidor coletivo () com ligação clandestina (x) outros / especificar: em áreas degradadas de encosta (casas de madeira), há ligação clandestina.	
A-7	Existe iluminação pública nas vias internas da micro-área? (x) sim () não	
	Caso exista, é do tipo: (x) rede oficial com posteamento regular (x) iluminação das vias internas através das moradias () rede não oficial com posteamento intermitente	
A-8	Existe rede de telefonia? (x) sim () não	
	Caso exista, possui: (x) linhas residenciais (x) linhas comerciais (x) orelhões	

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-29-PV-01	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: FORTALEZA - 01	
DISTRITO: SEDE - 01		BAIRRO: MUCURIBE	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): SANTA TEREZINHA			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: FRANCISCO FÉLIX, MARIA GOMES, MARA ALBUQUERQUE	DATA: 01/11/2003
PROP TERRENO: U () M (X) E (X) P (X) M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Dolor Barreira, Av. Dos Jangadeiros

A-9	Existe via interna de acesso a veículos? (x) sim () não	SANTA TEREZINHA
	Caso exista, suas características gerais são:	
	(x) leito asfaltado () leito com paralelepípedo ou bloco (x) leito com pedra tosca () leito de terra batida () não possui pavimentação (x) possui sarjeta (x) possui guia / meio fio () outros / especificar:	
A-10	Como são as vias internas de pedestre?	
	() com pavimentação (x) com pavimentação precária (x) sem pavimentação () largura até 1,20m () largura acima de 1,20m (x) outros / especificar: Largura variável.	
A-11	Existem calçadas? (x) sim () não	
	Caso existam, Qual o estado delas?	
	() com pavimentação (x) largura até 0,60m (x) com pavimentação precária (x) largura acima de 0,60m (x) sem pavimentação > <i>Passeio de pedestre interrompido por desníveis e pelo estado precário da pavimentação.</i>	
A-12	Em geral, qual o número de pavimentos das moradias?	
	(x) 01 pavimento () 02 pavimentos () 03 ou mais pavimentos > <i>Cerca de 80% de casas térreas e 20% de dois pavimentos. Há poucas de 3 pavimentos.</i>	
A-13	Qual a tipologia construtiva da maioria das casas?	
	(x) de alvenaria () de taipa (x) de madeira (x) de papelão () mista () outros / especificar: > <i>Cerca de 90% de alvenaria, sendo os 10% restantes de madeira e papelão.</i>	
A-14	A maior parte da ocupação encontra-se em:	
	(x) região de encosta () região alagável () mangue () fundo de vale (talvegue) (x) duna () outros / especificar: > <i>Cerca de 40% em região de encosta.</i>	
A-15	Foram identificadas áreas de risco? (x) sim () não	
	Caso sim, especificar abaixo suas características gerais:	
	(x) risco construtivo (x) risco de solapamento (x) risco de erosão () risco de inundação (x) risco de deslizamento de encostas (x) ocupação em faixas de domínio () outros / especificar:	

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-29-PV-01	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: FORTALEZA - 01	
DISTRITO: SEDE - 01		BAIRRO: MUCURIBE	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): SANTA TEREZINHA			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: FRANCISCO FÉLIX, MARIA GOMES, MARA ALBUQUERQUE	DATA: 01/11/2003
PROP TERRENO: U () M (X) E (X) P (X) M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Dolor Barreira, Av. Dos Jangadeiros

A-16	Se a resposta 15 for positiva, indicar as causas de risco:	SANTA TEREZINHA
	<input type="checkbox"/> ocupação de área inundável <input type="checkbox"/> acúmulo de lixo em encosta <input type="checkbox"/> estrangulamento de canal por aterro <input type="checkbox"/> esgotamento em encosta <input type="checkbox"/> estrangulamento de canal por acúmulo de lixo <input type="checkbox"/> drenagem inadequada em zona de encosta <input type="checkbox"/> aterro lançado (solo solto) <input type="checkbox"/> outros / especificar:	
A-17	Existe córrego dentro do assentamento? () sim (x) não	
	Caso exista, situá-lo dentro da área: Há braço do rio Maceió no sopé do morro propriamente dito, contíguo ao conjunto original > <i>Fora da área, porém configurando em seu percurso área verde de potencial a ser explorado.</i>	
A-18	Existem obras públicas de melhoria dentro do assentamento?	
	<input type="checkbox"/> sim / especificar: <input type="checkbox"/> não	
A-19	Existe comércio local dentro do assentamento? (x) sim () não	
	Caso exista, assinalar que tipos: <input type="checkbox"/> mercearia / mercadinho <input type="checkbox"/> bar/ barracas <input type="checkbox"/> padaria <input type="checkbox"/> armário <input type="checkbox"/> açougue <input type="checkbox"/> peixaria <input type="checkbox"/> lanchonete <input type="checkbox"/> vestuário	
A-20	Assinalar os itens existentes dentro do assentamento:	
	<input type="checkbox"/> posto de saúde <input type="checkbox"/> centro comercial <input type="checkbox"/> centro cultural <input type="checkbox"/> posto policial <input type="checkbox"/> centro esportivo <input type="checkbox"/> centro comunitário <input type="checkbox"/> área verde <input type="checkbox"/> centro religioso <input type="checkbox"/> sociedade amigos do bairro <input type="checkbox"/> local com potencial para implantação de área verde / especificar: a própria encosta, estabilizando-a e dando-lhe acessos <input type="checkbox"/> outros / especificar: o entorno do corpo d'água (braço do rio Maceió) no sopé do morro e o topo do morro (mirante)	
	Observações complementares:	
	<ul style="list-style-type: none"> Quando as perguntas tiverem mais de uma resposta, sinalizar apenas a de maior frequência e colocar a percentagem ao lado dos itens; Esta pesquisa não deve medir a eficiência dos serviços, mas a existência dos mesmos; Fazer a vistoria visando à elaboração da proposta, identificando áreas para possíveis relocação, remanejamento ou construção de moradias. 	

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-29-PV-01	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: FORTALEZA - 01	
DISTRITO: SEDE - 01		BAIRRO: MUCURIBE	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): SANTA TEREZINHA			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: FRANCISCO FÉLIX, MARIA GOMES, MARA ALBUQUERQUE	DATA: 01/11/2003
PROP TERRENO: U () M (X) E (X) P (X) M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Dolor Barreira, Av. Dos Jangadeiros

B	CARACTERÍSTICAS SOCIAIS DA MICROÁREA	SANTA TEREZINHA
B-1	Há quanto tempo se deu a ocupação?	
	() há mais de 30 anos (x) entre 21 e 30 anos () entre 11 e 20 anos () entre 6 e 10 anos () há menos de 6 anos	
B-2	Existem entidades que atuam no bairro?	
	() grupo religioso (x) movimentos sociais () sociedade amigos do bairro () outros / especificar:	
B-3	Segundo os moradores, quais os cinco principais pontos positivos (ou potencialidades) existentes na micro-área?	
	Potencialidade 1: Duas creches existentes (uma delas localizada em microárea vizinha – Castelo Encantado)	
	Potencialidade 2: O mirante como potencial turístico e de desenvolvimento local	
	Potencialidade 3:	
	Potencialidade 4:	
	Potencialidade 5:	
B-4	Segundo os moradores, quais os cinco principais problemas existentes na micro-área?	
	Problema 1: Tráfico de drogas	
	Problema 2: Invasões na área do mirante (desvalorização e falência de restaurantes)	
	Problema 3: Violência	
	Problema 4: Inexistência de espaços para lazer	
	Problema 5: Inexistência de áreas verdes	
B-5	Segundo os moradores, quais os cinco principais demandas da micro-área?	
	Demandas 1: Restauração e revalorização do mirante	
	Demandas 2: Atendimento de saúde	
	Demandas 3: Cobrir quadra gerida pela liderança comunitária	
	Demandas 4: Restaurante comunitário	
	Demandas 5: Acompanhamento junto às famílias (voltado aos jovens, mas levando em conta seus núcleos familiares)	
B-6	Contatos: (indicar entidades pertencentes)	
	Nome: Tereza Telefone: 248.7141	
	Nome: Vilanir Telefone: 263.2776/263.3700/8818.9032	
	Nome: Telefone:	
	Nome: Telefone:	
B-7	Número estimado de habitações (indicar a fonte da informação):	
	1800	
B-8	Número estimado de famílias (indicar a fonte da informação):	
	8228	

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-29-PV-01	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: FORTALEZA - 01	
DISTRITO: SEDE - 01		BAIRRO: MUCURIBE	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): SANTA TEREZINHA			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: FRANCISCO FÉLIX, MARIA GOMES, MARA ALBUQUERQUE	DATA: 01/11/2003
PROP TERRENO: U () M (X) E (X) P (X) M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Dolor Barreira, Av. Dos Jangadeiros

C	CARACTERÍSTICAS DO ENTORNO	SANTA TEREZINHA
	<p><i>Observações Gerais com Fontes das Informações e Percentuais de Ocupação</i></p> <p>OBSERVAÇÕES GERAIS</p> <p>ESTUDO DO BAIRRO OU ENTORNO</p> <p>Reconhecimento Geral da Área</p> <p>Localização: região central / leste da orla marítima da RMF. Perímetro da Área: r. Oliveira viana, r. Princesa Isabel, r. São Bernardo dos Campos, av. Abolição, linha férrea.</p> <p>Infraestrutura física do Entorno Existência de coleta pública de lixo, embora tenha sido identificada acúmulo de lixo nas encostas das dunas. Existência de rede de telefonia comercial e pública, mas poucas casas têm linha residencial.</p> <p>Equipamentos Urbanos Posto de Saúde Lineu Jucá faz atendimento de saúde na região, mas não atende a demanda a contento. Pulverização de pequenas igrejas evangélicas, havendo algumas católicas.</p> <p>Áreas Livres e de Lazer O campo de futebol Terra e Mar, dentro da microárea, e o Clube terra e Mar (entorno).</p> <p>Acesso e Transporte Linhas de ônibus: Meireles, Aldeota, Castelo Encantado, Parangaba-Mucuripe.</p> <p>Comércio e Serviços na Área Pulverização de alguns mercadinhos de pequeno porte que funcionam também como padarias e armazinhos. Pulverização de alguns bares de pequeno porte (botecos) OBS.: as atividades comerciais e de serviços normalmente acontecem em edificações residenciais. Estas atividades são de âmbito local.</p> <p>Principais Entidades e Organizações do Bairro Associação dos Moradores do Conjunto Santa Terezinha – r. Estrela do Oriente, 151 (263.3700)</p>	

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-29-PV-01	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: FORTALEZA - 01	
DISTRITO: SEDE - 01		BAIRRO: MUCURIBE	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): SANTA TEREZINHA			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: FRANCISCO FÉLIX, MARIA GOMES, MARA ALBUQUERQUE	DATA: 01/11/2003
PROP TERRENO: U () M (X) E (X) P (X) M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Dolor Barreira, Av. Dos Jangadeiros

C-1	Existe sistema de abastecimento de água? () sim () não	SANTA TEREZINHA
	Caso exista, ele é: (x) público () privado	
	Do tipo: (x) rede () chafariz () poço artesiano	
	Caso não exista, a que distância aproximada o local está da rede oficial? _____m (à micro área)	
	Outros tipos de abastecimento: () carro pipa () cisterna () olho d'água	
	> Os habitantes inadimplentes recorrem a vizinhos ou mesmo a amigos em áreas vizinhas.	
C-2	Existe sistema de esgotamento sanitário? (x) sim () não	
	Caso exista, de que tipo: (x) rede pública () fossa () sumidouro () camburão () outros	
	Caso não exista, a que distância aproximada está o local da rede oficial? _____m	
	> Nas encostas do morro, área de invasão, não há rede oficial de esgotamento sanitário, observando-se esgoto a céu aberto.	
C-3	Existe rede de iluminação pública? (x) sim () não	
	Caso não exista, a que distância aproximada o local está da rede oficial? _____m	
	> Nas áreas de invasões, possui pontos onde a iluminação se dá através das moradias e onde não há qualquer iluminação.	
C-4	As ruas ou vielas do entorno têm:	
	(x) leito com pedra tosca (x) leito com asfalto () guia / meio fio	
	() leito com paralelepípedo ou bloco () leito com terra batida () sarjeta	
	() leito com piçarra () sem pavimentação () outros	
C-5	Existe coleta pública de lixo? (x) sim () não	
	Caso não exista, a que distância aproximada o local está da coleta pública? _____m	
C-6	Existe coleta seletiva de lixo? (x) sim () não	
	> A coleta regular de lixo não impede acúmulos de lixo em espaços públicos, gerados pela população mais pobre.	
C-7	Existe sinalização de tráfego? (x) sim () não	
	() horizontal (x) vertical	
C-8	Foram identificados pontos de acidentes de trânsito? (x) sim () não	
	> A via expressa aparece como ponto de confusão, interrupção e acidentes de trânsito.	
C-9	Existe transporte coletivo? (x) sim () não	
	Caso exista, ele é: (x) linha regular oficial () linha clandestina () transporte escolar	
	Do tipo: (x) ônibus () van () pau-de-arara	
	() trem () barca/balsa () veículo com tração animal	
	Caso não exista, a que distância aproximada o local está do transporte coletivo? _____m	
	> Observações complementares sobre transporte coletivo	

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-29-PV-01	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: FORTALEZA - 01	
DISTRITO: SEDE - 01		BAIRRO: MUCURIBE	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): SANTA TEREZINHA			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: FRANCISCO FÉLIX, MARIA GOMES, MARA ALBUQUERQUE	DATA: 01/11/2003
PROP TERRENO: U () M (X) E (X) P (X) M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Dolor Barreira, Av. Dos Jangadeiros

C-10	Se a resposta 09 for positiva, Quais as linhas de ônibus existentes?	SANTA TEREZINHA
	Locais: Meireles e Aldeota.	
	Municipais:	
	Intermunicipais:	
	Interestaduais:	
C-11	Existem calçadas? (x) sim () não	
	Caso existam, qual o estado delas?	
	() com pavimentação () largura até 1,00m	
	(x) com pavimentação precária () largura acima de 1,00m	
	(x) sem pavimentação	
	> Passeios de pedestres interrompidos por desníveis e pela precária pavimentação.	
C-12	Foi identificada centralidade na região? (x) sim () não	
	(x) polar / especificar localização: clube Terra e Mar	
	() linear / especificar localização:	
C-13	Foi identificado comércio varejista de âmbito local? (x) sim () não	
	Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados:	
	(x) <u>Comércio eventual</u> (armarinho, banca, bar, jogos eletrônicos, lanchonete, lotérica, doceria, farmácia, cosméticos, plantas, papelaria)	
	(x) <u>comércio de alimentação</u> (armazém, mercearia, açougue, padaria, mercadinho, peixaria)	
C-14	Foi identificado comércio varejista diversificado? (x) sim () não	
	Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados:	
	() <u>comércio de consumo excepcional</u> (artesanato, folclore, antiguidades, boutique, objetos de arte)	
	() <u>comércio de centros intermediárias</u> (vestuário, brinquedos, <i>shopping center</i> , loja de decoração, supermercado)	
	(x) <u>comércio de consumo local ou associados a diversões</u> (casas de café, chopperia, boate, restaurante, cantina, churrascaria, pizzeria)	
	() <u>Comércio de centro sub-regional</u> (materiais de construção e agrícolas, artigos funerários, peças de automóveis, pesca, ferramentas, roupas profissionais)	
	() <u>outros</u> (adubos, caça, discos, artigos esportivos e recreativos, material de limpeza, ótica, sacos, tecidos, utensílios domésticos)	

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-29-PV-01	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: FORTALEZA - 01	
DISTRITO: SEDE - 01		BAIRRO: MUCURIBE	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): SANTA TEREZINHA			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: FRANCISCO FÉLIX, MARIA GOMES, MARA ALBUQUERQUE	DATA: 01/11/2003
PROP TERRENO: U () M (X) E (X) P (X) M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Dolor Barreira, Av. Dos Jangadeiros

C-15	Foi identificado comércio atacadista? (x) sim () não	SANTA TEREZINHA
	Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados:	
	<input type="checkbox"/> <u>comércio de produtos alimentícios</u> (alimentos para animais, carnes, bebidas, café, cereais, depósito, hortaliças, legumes, verduras, frutas, leite, frios, especiarias) <input type="checkbox"/> <u>comércio de produtos perigosos</u> (depósito de álcool, carvão, gás, engarrafamento, inseticidas, produtos químicos, tintas e vernizes) <input type="checkbox"/> <u>comércio de materiais de grande porte</u> (concessionárias de veículos, pequenos aviões, implementos agrícolas, aparelhos elétricos e eletrônicos, acessórios e peças para automóveis, madeira aparelhada, móveis, vidros) <input type="checkbox"/> <u>comércio de produtos agropecuários e extrativos</u> (algodão, carvão, couros, ferros e ferragens, fibras vegetais, juta, lenha, sementes, grãos, frutos) <input checked="" type="checkbox"/> <u>comércio e depósito de materiais em geral</u> (depósito e distribuidoras de bebidas, ferro velho, sucata, pedras para construção) <input type="checkbox"/> <u>comércio de distribuição de materiais de pequeno porte</u> (bijouterias, metal, plástico)	
C-16	Foi identificado algum tipo de serviço? (x) sim () não	
	Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados:	
	<input type="checkbox"/> <u>serviços profissionais / negócios</u> (ag. Bancárias, escritórios ou consultórios de profissionais autônomos, financeira) <input type="checkbox"/> <u>serviços de educação</u> (auto-escola, escola de arte, dança, música, datilografia, doméstica, academia de ginástica e esporte, curso de línguas, cursos por correspondência) <input type="checkbox"/> <u>serviços de hospedagem</u> (pensões, pequenos hotéis, pousadas, motéis, flats) <input type="checkbox"/> <u>serviços de estúdios e oficinas</u> (reparos de aparelhos eletrodomésticos, artigos de couro, camiseiros, carimbos, copiadora, fotocópia, plastificação, encadernação, amoladores, fotógrafos, reparos de tapetes, cortinas, estofados, vidraceiros) <input checked="" type="checkbox"/> <u>serviços pessoais e domiciliares</u> (alfaiate, bombeiro, costureiros, chaveiro, eletricista, lavanderias, pedreiro, sapateiro) <input checked="" type="checkbox"/> <u>serviços socioculturais</u> (associações beneficentes, associações comunitárias de vizinhança, associações culturais, associações científicas, organizações de profissionais, sindicatos) <input type="checkbox"/> <u>serviços de saúde</u> (hospital, clínicas dentárias e médicas, lab. clínico, posto de medicina preventiva, pronto socorro) <input checked="" type="checkbox"/> <u>serviços de diversão</u> (sinuca, totó, eletrônicos, boliche, cinema, salão de festas, teatros)	
C-17	Foi identificado serviço especial? () sim (x) não	
	Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados:	
	<input type="checkbox"/> <u>garagem para empresa de transporte</u> (transportadoras, garagens de frota de caminhões, de carro, de ônibus) <input type="checkbox"/> <u>serviços de depósito de armazenagem</u> (aluguel de máquinas, guarda de animais, depósito de resíduos industriais)	

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-29-PV-01	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: FORTALEZA - 01	
DISTRITO: SEDE - 01		BAIRRO: MUCURIBE	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): SANTA TEREZINHA			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: FRANCISCO FÉLIX, MARIA GOMES, MARA ALBUQUERQUE	DATA: 01/11/2003
PROP TERRENO: U () M (X) E (X) P (X) M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Dolor Barreira, Av. Dos Jangadeiros

C-18	Foi identificado algum tipo de instituição? (x) sim () não	SANTA TEREZINHA
	<p>Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados:</p> <p>(x) <u>educação</u> (educação infantil e ensino fundamental - rede pública de ensino municipal e estadual ou rede particular, ensino médio, ensino técnico profissional, faculdade e universidade - rede pública de ensino municipal, estadual e federal ou rede particular)</p> <p>(x) <u>assistência social</u> (asilos, creches, orfanatos, centro de orientação familiar, de integração social)</p> <p>(x) <u>lazer e cultura</u> (anfiteatro, arena, biblioteca, quadras esportivas, piscinas, ginásio, parque, circo, museus, auditório, hípica)</p> <p>(x) <u>culto</u> (conventos, igreja, locais de culto, mosteiro, templos)</p> <p>() <u>saúde</u> (ambulatório, posto de saúde, posto de vacinação, casa de saúde, hospital, maternidade, sanatório)</p> <p>() <u>comunicação</u> (agência de correios, agência telefônica, estação de radiodifusão, terminal de ônibus urbano, terminal rodoviário interurbano)</p>	
C-19	Localizar possíveis áreas de vazios urbanos para intervenções:	SANTA TEREZINHA
	<p>> As áreas abaixo encontram-se indicadas no mapa.</p> <p>> O braço do rio Maceió localizado na área configura área verde capaz de abrigar equipamentos de lazer (esporte, contemplativo, etc.).</p> <p>> O campo e o clube Terra e Mar aparecem como equipamentos sub-utilizados, possíveis centralidades polares para a região.</p>	