

<b>PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA</b>		<b>CÓD:</b> 01-01-01-01-209-PV-01	<b>PV</b>
<b>MACRORREGIÃO:</b> 01	<b>REGIÃO ADM.:</b> 01	<b>MUNICÍPIO:</b> Fortaleza – 01	
<b>DISTRITO:</b> Sede - 01		<b>BAIRRO:</b> Messejana	
<b>MICRO-ÁREA(COMUNIDADE):</b> Novo Renasce da Paupina			

<b>RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:</b> Áttila Façanha/Josy Oliveira/Laura Rocha	<b>DATA:</b> 17/12/2003
<b>PROP TERRENO:</b> U ( ) M (x) E ( ) P ( ) M/P ( ) M/E ( ) SI ( )	<b>PRINCIPAIS VIAS ACESSO:</b> Av: Washington Soares

A	CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DA MICRO-ÁREA	OCUPAÇÃO NOVO RENASCER DA PAUPINA
	<p><i>Observações Gerais com Fontes das Informações e Percentuais de Ocupação</i></p> <p><b>ESTUDO DE MICROÁREA</b></p> <p><b>Características Gerais do Assentamento</b>            No. Famílias: Aproximadamente 1.500 famílias            No. Casas: 1.200 casas</p> <p>Características Fundiárias: A área ocupada pertence até hoje a prefeitura. O terreno é regula apresentando pequena declividade a noroeste. De modo geral, os lotes são pequenos.</p> <p>Tipologia das casas: 100% das casas são em alvenaria            A maiorias dos barracos são térreos, mas as melhores construções e alguns estabelecimentos são de dois pavimentos.</p> <p><b>Aspectos Urbanísticos do Assentamento</b>            Organização Espacial: A sua ocupação deu-se de forma espontânea, pela posse clandestina da terra e divisão não padronizada dos lotes, não respeitando padrões urbanístico mínimos no seu dimensionamento e arruamento. A infra-estrutura urbana interna, constituído-se, portanto, de uma aglomeração de uso predominantemente residencial vivendo em condições de grande precariedade, tanto no aspecto ambiental como no atendimento de serviços urbanos básicos.</p> <p><b>Infra Estrutura e Serviços Existentes Na Área</b></p> <p>Esgotamento sanitário: Não há rede de esgoto sanitário, a maioria dos moradores utiliza fossa individual, indiscriminadamente e não conta, muitas vezes, com qualquer tipo de equipamento sanitário. As águas são lançadas diretamente nas vias públicas, criando situações de insalubridade que se agrava na época das chuvas.            Coleta de lixo: É feita apenas nas vias periférica três vezes por semana (segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira). Porém, observou-se acúmulo de lixo em muitas áreas.            Drenagem das águas pluviais: Parte das águas pluviais, as quais as bocas de lobo não comportam, devido o acumulo de lixo. É reclamação geral entre os moradores, que dizem sofrer e a falta da coleta do lixo por parte da prefeitura.</p> <p><b>Observações Complementares na Visita De Campo</b>            A falta de saneamento básico no conjunto é a grande reclamação por parte dos moradores. Ao lado está localizado o mosteiro de são bento.</p>	

<b>PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA</b>		<b>CÓD:</b> 01-01-01-01-209-PV-01	<b>PV</b>
<b>MACRORREGIÃO:</b> 01	<b>REGIÃO ADM.:</b> 01	<b>MUNICÍPIO:</b> Fortaleza – 01	
<b>DISTRITO:</b> Sede - 01		<b>BAIRRO:</b> Messejana	
<b>MICRO-ÁREA(COMUNIDADE):</b> Novo Renasce da Paupina			

<b>RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:</b> Áttila Façanha/Josy Oliveira/Laura Rocha	<b>DATA:</b> 17/12/2003
<b>PROP TERRENO:</b> U ( ) M (x) E ( ) P ( ) M/P ( ) M/E ( ) SI ( )	<b>PRINCIPAIS VIAS ACESSO:</b> Av: Washington Soares

<b>A-1</b>	<b>Existe rede de abastecimento de água? ( x ) sim ( ) não</b>	<b>OCUPAÇÃO NOVO RENASCER DA PAUPINA</b>
	Caso exista, ela é: ( x ) pública ( ) privada	
	Possui: ( x ) hidrômetro individual ( ) hidrômetro coletivo ( ) ligação clandestina ( ) outros / especificar:	
<b>A-2</b>	<b>Existe sistema de esgotamento sanitário? ( ) sim (x) não</b>	
	Caso exista, ele é: ( ) rede oficial ( ) rede não oficial ( x ) fossa ( x ) corre a céu aberto ( ) camburão (tambor) ( ) sumidouro ( ) outros / especificar:	
<b>A-3</b>	<b>Qual o destino final dos esgotos?</b>	
	( ) rede oficial ( ) lagoa de estabilização ( ) córrego / riacho ( X ) galeria de águas pluviais ( ) via pública ( ) outros / especificar:	
<b>A-4</b>	<b>Como é o sistema de drenagem das águas pluviais?</b>	
	( ) rede com destino à galeria de águas pluviais ( x ) superficial com destino ao leito da rua ( ) rede com destino ao córrego ( ) superficial com destino ao talvegue (vale) ( ) superficial com destino à galeria de águas pluviais ( ) superficial com destino ao córrego	
<b>A-5</b>	<b>Existe coleta pública de lixo? ( x ) sim ( ) não</b>	
	Caso não exista, qual o destino final do lixo produzido? ( ) coletado por caminhões clandestinos ( x ) levado até fora do assentamento, aonde passa a coleta ( ) queimado ( ) jogado no córrego ( x ) jogado na rua / terreno baldio ( x ) colocado em container ( ) outros / especificar:	
<b>A-6</b>	<b>Como é o fornecimento de energia domiciliar?</b>	
	( x ) com medidor individual ( ) com medidor coletivo ( x ) com ligação clandestina ( ) outros / especificar:	
<b>A-7</b>	<b>Existe iluminação pública nas vias internas da micro-área? ( x ) sim ( ) não</b>	
	Caso exista, é do tipo: ( x ) rede oficial com posteamento regular ( x ) iluminação das vias internas através das moradias ( ) rede não oficial com posteamento intermitente	
<b>A-8</b>	<b>Existe rede de telefonia? ( x ) sim ( ) não</b>	
	Caso exista, possui: ( x ) linhas residenciais ( ) linhas comerciais ( x ) orelhões	

<b>PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA</b>		<b>CÓD:</b> 01-01-01-01-209-PV-01	<b>PV</b>
<b>MACRORREGIÃO:</b> 01	<b>REGIÃO ADM.:</b> 01	<b>MUNICÍPIO:</b> Fortaleza – 01	
<b>DISTRITO:</b> Sede - 01		<b>BAIRRO:</b> Messejana	
<b>MICRO-ÁREA(COMUNIDADE):</b> Novo Renasce da Paupina			

<b>RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:</b> Áttila Façanha/Josy Oliveira/Laura Rocha	<b>DATA:</b> 17/12/2003
<b>PROP TERRENO:</b> U ( ) M (x) E ( ) P ( ) M/P ( ) M/E ( ) SI ( )	<b>PRINCIPAIS VIAS ACESSO:</b> Av: Washington Soares

<b>A-9</b>	<b>Existe via interna de acesso a veículos? ( x ) sim ( ) não</b>	<b>OCUPAÇÃO NOVO RENASCER DA PAUPINA</b>
	Caso exista, suas características gerais são:	
	( ) leito asfaltado ( ) leito com paralelepípedo ou bloco ( x ) leito com pedra tosca	
	( ) leito de terra batida ( ) não possui pavimentação ( ) possui sarjeta	
	( ) possui guia / meio fio ( ) outros / especificar:	
<b>A-10</b>	<b>Como são as vias internas de pedestre?</b>	
	( ) com pavimentação ( x ) com pavimentação precária ( ) sem pavimentação	
	( ) largura até 1,20m ( x ) largura acima de 1,20m	
	( ) outros / especificar:	
<b>A-11</b>	<b>Existem calçadas? ( x ) sim ( ) não</b>	
	Caso existam, Qual o estado delas?	
	( ) com pavimentação ( x ) largura até 0,60m	
	( x ) com pavimentação precária ( x ) largura acima de 0,60m	
	( x ) sem pavimentação	
	> <i>Observações complementares sobre calçadas (condições de trânsito)</i>	
<b>A-12</b>	<b>Em geral, qual o número de pavimentos das moradias?</b>	
	( x ) 01 pavimento ( x ) 02 pavimentos ( x ) 03 ou mais pavimentos	
	> <i>estimar percentual para cada tipo existente 10% das casas com 02 pavimentos</i>	
<b>A-13</b>	<b>Qual a tipologia construtiva da maioria das casas?</b>	
	( x ) de alvenaria ( ) de taipa ( ) de madeira ( ) de papelão ( ) mista	
	( ) outros / especificar:	
	> <i>estimar percentual para cada tipo existente 100% são de madeira</i>	
<b>A-14</b>	<b>A maior parte da ocupação encontra-se em:</b>	
	( ) região de encosta ( ) região alagável ( ) mangue	
	( ) fundo de vale (talvegue) ( ) duna ( x ) outros / especificar: plano	
	> <i>estimar percentual existente</i>	
<b>A-15</b>	<b>Foram identificadas áreas de risco? ( ) sim ( x ) não</b>	
	Caso sim, especificar abaixo suas características gerais:	
	( ) risco construtivo ( ) risco de solapamento ( ) risco de erosão	
	( ) risco de inundação ( ) risco de deslizamento de encostas ( ) ocupação em faixas de domínio	
	( ) outros / especificar:	

<b>PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA</b>		<b>CÓD:</b> 01-01-01-01-209-PV-01	<b>PV</b>
<b>MACRORREGIÃO:</b> 01	<b>REGIÃO ADM.:</b> 01	<b>MUNICÍPIO:</b> Fortaleza – 01	
<b>DISTRITO:</b> Sede - 01		<b>BAIRRO:</b> Messejana	
<b>MICRO-ÁREA(COMUNIDADE):</b> Novo Renasce da Paupina			

<b>RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:</b> Áttila Façanha/Josy Oliveira/Laura Rocha	<b>DATA:</b> 17/12/2003
<b>PROP TERRENO:</b> U ( ) M (x) E ( ) P ( ) M/P ( ) M/E ( ) SI ( )	<b>PRINCIPAIS VIAS ACESSO:</b> Av: Washington Soares

<b>A-16</b>	<b>Se a resposta 15 for positiva, indicar as causas de risco:</b>	<b>OCUPAÇÃO NOVO RENASCER DA PAUPINA</b>
	<input type="checkbox"/> ocupação de área inundável <input type="checkbox"/> acúmulo de lixo em encosta <input type="checkbox"/> estrangulamento de canal por aterro <input type="checkbox"/> esgotamento em encosta <input type="checkbox"/> estrangulamento de canal por acúmulo de lixo <input type="checkbox"/> drenagem inadequada em zona de encosta <input type="checkbox"/> aterro lançado (solo solto) <input type="checkbox"/> outros / especificar:	
<b>A-17</b>	<b>Existe córrego dentro do assentamento? ( ) sim (x) não</b>	
	Caso exista, situá-lo dentro da área: > <i>Observações complementares sobre córrego:</i>	
<b>A-18</b>	<b>Existem obras públicas de melhoria dentro do assentamento?</b>	
	<input type="checkbox"/> sim / especificar: <input checked="" type="checkbox"/> não	
<b>A-19</b>	<b>Existe comércio local dentro do assentamento? (x) sim ( ) não</b>	
	Caso exista, assinale que tipos: <input checked="" type="checkbox"/> mercearia / mercadinho <input checked="" type="checkbox"/> bar/ barracas <input checked="" type="checkbox"/> padaria <input checked="" type="checkbox"/> armário <input type="checkbox"/> açougue <input type="checkbox"/> peixaria <input checked="" type="checkbox"/> lanchonete <input type="checkbox"/> vestuário	
<b>A-20</b>	<b>Assinalar os itens existentes dentro do assentamento:</b>	
	<input type="checkbox"/> posto de saúde <input type="checkbox"/> centro comercial <input type="checkbox"/> centro cultural <input type="checkbox"/> posto policial <input type="checkbox"/> centro esportivo <input type="checkbox"/> centro comunitário <input type="checkbox"/> área verde <input type="checkbox"/> centro religioso <input checked="" type="checkbox"/> sociedade amigos do bairro <input type="checkbox"/> local com potencial para implantação de área verde / especificar: <input type="checkbox"/> outros / especificar:	
	<b>Observações complementares:</b>	
	<b>A comunidade tem vários projetos de urbanização na prefeita.</b>  <ul style="list-style-type: none"><li>Quando as perguntas tiverem mais de uma resposta, sinalizar apenas a de maior frequência e colocar a percentagem ao lado dos itens;</li><li>Esta pesquisa não deve medir a eficiência dos serviços, mas a existência dos mesmos;</li><li>Fazer a vistoria visando à elaboração da proposta, identificando áreas para possíveis relocação, remanejamento ou construção de moradias.</li></ul>	

<b>PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA</b>		<b>CÓD:</b> 01-01-01-01-209-PV-01	<b>PV</b>
<b>MACRORREGIÃO:</b> 01	<b>REGIÃO ADM.:</b> 01	<b>MUNICÍPIO:</b> Fortaleza – 01	
<b>DISTRITO:</b> Sede - 01		<b>BAIRRO:</b> Messejana	
<b>MICRO-ÁREA(COMUNIDADE):</b> Novo Renasce da Paupina			

<b>RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:</b> Áttila Façanha/Josy Oliveira/Laura Rocha	<b>DATA:</b> 17/12/2003
<b>PROP TERRENO:</b> U ( ) M (x) E ( ) P ( ) M/P ( ) M/E ( ) SI ( )	<b>PRINCIPAIS VIAS ACESSO:</b> Av: Washington Soares

B	CARACTERÍSTICAS SOCIAIS DA MICROÁREA	OCUPAÇÃO NOVO RENASCER DA PAUPINA
<b>B-1</b>	<b>Há quanto tempo se deu a ocupação?</b>	
	( ) há mais de 30 anos ( ) entre 21 e 30 anos (x) entre 11 e 20 anos ( ) entre 6 e 10 anos ( ) há menos de 6 anos	
<b>B-2</b>	<b>Existem entidades que atuam no bairro?</b>	
	( ) grupo religioso ( ) movimentos sociais ( ) sociedade amigos do bairro (x) outros / especificar: Conselho comunitário do novo renascer	
<b>B-3</b>	<b>Segundo os moradores, quais os cinco principais pontos positivos (ou potencialidades) existentes na micro-área?</b>	
	Potencialidade 1: Necessidade de morar	
	Potencialidade 2: Segurança	
	Potencialidade 3: Posto perto	
	Potencialidade 4: Escola próxima	
	Potencialidade 5: Parada de ônibus próximo	
<b>B-4</b>	<b>Segundo os moradores, quais os cinco principais problemas existentes na micro-área?</b>	
	Problema 1: Sistema de esgoto	
	Problema 2: lixo	
	Problema 3: A falta de saneamento	
	Problema 4:	
	Problema 5:	
<b>B-5</b>	<b>Segundo os moradores, quais os cinco principais demandas da micro-área?</b>	
	Demandas 1: Urbarnização	
	Demandas 2: Sanear	
	Demandas 3: Policiamento	
	Demandas 4: lixo	
	Demandas 5:	
<b>B-6</b>	<b>Contatos:</b> (indicar entidades pertencentes)	
	Nome: José Matos (líder comunitário) <span style="float: right;">Telefone: 274-4215</span>	
	Nome: <span style="float: right;">Telefone:</span>	
	Nome: <span style="float: right;">Telefone:</span>	
	Nome: <span style="float: right;">Telefone:</span>	
<b>B-7</b>	<b>Número estimado de habitações</b> (indicar a fonte da informação):	
	Aproximadamente 1.200 casas (líder comunitário)	
<b>B-8</b>	<b>Número estimado de famílias</b> (indicar a fonte da informação):	
	Aproximadamente 1.500 famílias (líder comunitário)	

<b>PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA</b>		<b>CÓD:</b> 01-01-01-01-209-PV-01	<b>PV</b>
<b>MACRORREGIÃO:</b> 01	<b>REGIÃO ADM.:</b> 01	<b>MUNICÍPIO:</b> Fortaleza – 01	
<b>DISTRITO:</b> Sede - 01		<b>BAIRRO:</b> Messejana	
<b>MICRO-ÁREA(COMUNIDADE):</b> Novo Renasce da Paupina			

<b>RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:</b> Áttila Façanha/Josy Oliveira/Laura Rocha	<b>DATA:</b> 17/12/2003
<b>PROP TERRENO:</b> U ( ) M (x) E ( ) P ( ) M/P ( ) M/E ( ) SI ( )	<b>PRINCIPAIS VIAS ACESSO:</b> Av: Washington Soares

C	CARACTERÍSTICAS DO ENTORNO	
	<p><i>Observações Gerais com Fontes das Informações e Percentuais de Ocupação</i></p> <p><b>ESTUDO DO BAIRRO OU ENTORNO</b></p> <p><b>Reconhecimento Geral da Área</b></p> <p>Localização: Entorno dos bairros Alagadiço Novo, Lagoa Redonda, Curió.</p> <p><b>Infra-estrutura Física do Entorno</b></p> <p>Existência de coleta de lixo três vezes na semana em todo o bairro, (segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira). Esgotamento sanitário: Não existe no bairro, falta ser implantado a rede de drenagem (sanear) em todos os bairros.</p> <p><b>Equipamentos Urbanos</b></p> <p>Quando a comunidade necessitar de atendimentos médicos, todos se dirigem para o frotinha de Messejana, mais é insuficiente o atendimento, por conta da demanda da comunidade, sendo necessário que o bairro tenha um posto de saúde. No bairro é bem servido de escolas, tanto do primeiro grau como o de segundo.</p> <p><b>Áreas Livres de Lazer</b></p> <p>A comunidade não tem uma área de lazer, os bares são o ponto de encontro.</p> <p><b>Acesso e Transporte</b></p> <p>Linhas de ônibus: A comunidade dispõe de uma demanda muito grande devido à avenida Washington Soares, ser corredor que leva os ônibus para o terminal, de Messejana e Papicu.</p> <p><b>Comércio e Serviços na área</b></p> <p>A população aponta a avenida <b>Washington soares</b> como principal ponto de comércio. O uso misto é verificado de forma significativa. A presença de varias loja de decoração. É uma área que está crescendo a especulação imobiliária, uma presença de condomínio residencial.</p>	<b>OCUPAÇÃO NOVO RENASCER DA PAUPINA</b>

<b>PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA</b>		<b>CÓD:</b> 01-01-01-01-209-PV-01	<b>PV</b>
<b>MACRORREGIÃO:</b> 01	<b>REGIÃO ADM.:</b> 01	<b>MUNICÍPIO:</b> Fortaleza – 01	
<b>DISTRITO:</b> Sede - 01		<b>BAIRRO:</b> Messejana	
<b>MICRO-ÁREA(COMUNIDADE):</b> Novo Renasce da Paupina			

<b>RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:</b> Áttila Façanha/Josy Oliveira/Laura Rocha	<b>DATA:</b> 17/12/2003
<b>PROP TERRENO:</b> U ( ) M (x) E ( ) P ( ) M/P ( ) M/E ( ) SI ( )	<b>PRINCIPAIS VIAS ACESSO:</b> Av: Washington Soares

<b>C-1</b>	<b>Existe sistema de abastecimento de água? ( x ) sim ( ) não</b>	<b>OCUPAÇÃO NOVO RENASCER DA PAUPINA</b>
	Caso exista, ele é: ( x ) público ( ) privado	
	Do tipo: ( x ) rede ( ) chafariz ( ) poço artesiano	
	Caso não exista, a que distância aproximada o local está da rede oficial? _____m (à micro área)	
	Outros tipos de abastecimento: ( ) carro pipa ( ) cisterna ( ) olho d'água	
	> <i>Observações complementares sobre abastecimento d'água</i>	
<b>C-2</b>	<b>Existe sistema de esgotamento sanitário? ( x ) sim ( ) não</b>	
	Caso exista, de que tipo: ( x ) rede pública ( x ) fossa ( x ) sumidouro ( ) camburão ( ) outros	
	Caso não exista, a que distância aproximada está o local da rede oficial? _____m	
	> <i>Observações complementares sobre esgotamento sanitário</i>	
<b>C-3</b>	<b>Existe rede de iluminação pública? ( x ) sim ( ) não</b>	
	Caso não exista, a que distância aproximada o local está da rede oficial? _____m	
	> <i>Observações complementares sobre iluminação pública</i>	
<b>C-4</b>	<b>As ruas ou vielas do entorno têm:</b>	
	( x ) leito com pedra tosca ( x ) leito com asfalto ( x ) guia / meio fio	
	( ) leito com paralelepípedo ou bloco ( x ) leito com terra batida ( x ) sarjeta	
	( ) leito com piçarra ( ) sem pavimentação ( ) outros	
<b>C-5</b>	<b>Existe coleta pública de lixo? ( x ) sim ( ) não</b>	
	Caso não exista, a que distância aproximada o local está da coleta pública? _____m	
<b>C-6</b>	<b>Existe coleta seletiva de lixo? ( ) sim ( x ) não</b>	
	> <i>Observações complementares sobre coleta de lixo</i>	
<b>C-7</b>	<b>Existe sinalização de tráfego? ( x ) sim ( ) não</b>	
	( x ) horizontal ( x ) vertical	
<b>C-8</b>	<b>Foram identificados pontos de acidentes de trânsito? ( ) sim ( x ) não</b>	
	> <i>Observações complementares sobre sinalização/acidentes</i>	
<b>C-9</b>	<b>Existe transporte coletivo? ( x ) sim ( ) não</b>	
	Caso exista, ele é: ( x ) linha regular oficial ( ) linha clandestina ( ) transporte escolar	
	Do tipo: ( x ) ônibus ( x ) van ( ) pau-de-arara	
	( ) trem ( ) barca/balsa ( ) veículo com tração animal	
	Caso não exista, a que distância aproximada o local está do transporte coletivo? _____m	
	> <i>Observações complementares sobre transporte coletivo</i>	

<b>PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA</b>		<b>CÓD:</b> 01-01-01-01-209-PV-01	<b>PV</b>
<b>MACRORREGIÃO:</b> 01	<b>REGIÃO ADM.:</b> 01	<b>MUNICÍPIO:</b> Fortaleza – 01	
<b>DISTRITO:</b> Sede - 01		<b>BAIRRO:</b> Messejana	
<b>MICRO-ÁREA(COMUNIDADE):</b> Novo Renasce da Paupina			

<b>RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:</b> Áttila Façanha/Josy Oliveira/Laura Rocha	<b>DATA:</b> 17/12/2003
<b>PROP TERRENO:</b> U ( ) M (x) E ( ) P ( ) M/P ( ) M/E ( ) SI ( )	<b>PRINCIPAIS VIAS ACESSO:</b> Av: Washington Soares

<b>C-10</b>	<b>Se a resposta 09 for positiva, Quais as linhas de ônibus existentes?</b>	<b>OCUPAÇÃO NOVO RENASCER DA PAUPINA</b>
	Locais: Messejana, Curió, Lagoa redoanda.	
	Municipais:	
	Intermunicipais:	
	Interestaduais:	
<b>C-11</b>	<b>Existem calçadas? ( x ) sim ( ) não</b>	
	Caso existam, qual o estado delas?	
	( x ) com pavimentação ( x ) largura até 1,00m	
	( x ) com pavimentação precária ( ) largura acima de 1,00m	
	( x ) sem pavimentação	
	> <i>Observações complementares sobre calçadas (condições de trânsito) Trânsito dificultado por desníveis</i>	
<b>C-12</b>	<b>Foi identificada centralidade na região? ( x ) sim ( ) não</b>	
	( ) polar / especificar localização:	
	( x ) linear / especificar localização: Av. Washington Soares	
<b>C-13</b>	<b>Foi identificado comércio varejista de âmbito local? ( x ) sim ( ) não</b>	
	Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados:	
	( x ) <u>Comércio eventual</u> (armarinho, banca, bar, jogos eletrônicos, lanchonete, lotérica, doceria, farmácia, cosméticos, plantas, papelaria)	
	( x ) <u>comércio de alimentação</u> (armazém, mercearia, açougue, padaria, mercadinho, peixaria)	
<b>C-14</b>	<b>Foi identificado comércio varejista diversificado? ( x ) sim ( ) não</b>	
	Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados:	
	( ) <u>comércio de consumo excepcional</u> (artesanato, folclore, antigüidades, boutique, objetos de arte)	
	( x ) <u>comércio de centros intermediárias</u> (vestuário, brinquedos, shopping center, loja de decoração, supermercado)	
	( x ) <u>comércio de consumo local ou associados a diversões</u> (casas de café, chopperia, boate, restaurante, cantina, churrascaria, pizzaria)	
	( x ) <u>Comércio de centro sub-regional</u> (materiais de construção e agrícolas, artigos funerários, peças de automóveis, pesca, ferramentas, roupas profissionais)	
	( x ) <u>outros</u> (adubos, caça, discos, artigos esportivos e recreativos, material de limpeza, ótica, sacos, tecidos, utensílios domésticos)	



<b>PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA</b>		<b>CÓD:</b> 01-01-01-01-209-PV-01	<b>PV</b>
<b>MACRORREGIÃO:</b> 01	<b>REGIÃO ADM.:</b> 01	<b>MUNICÍPIO:</b> Fortaleza – 01	
<b>DISTRITO:</b> Sede - 01		<b>BAIRRO:</b> Messejana	
<b>MICRO-ÁREA(COMUNIDADE):</b> Novo Renasce da Paupina			

<b>RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:</b> Áttila Façanha/Josy Oliveira/Laura Rocha	<b>DATA:</b> 17/12/2003
<b>PROP TERRENO:</b> U ( ) M (x) E ( ) P ( ) M/P ( ) M/E ( ) SI ( )	<b>PRINCIPAIS VIAS ACESSO:</b> Av: Washington Soares

<b>C-15</b>	<b>Foi identificado comércio atacadista? ( ) sim ( x ) não</b>	<b>OCUPAÇÃO NOVO RENASCER DA PAUPINA</b>
	Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados:	
	<input type="checkbox"/> <u>comércio de produtos alimentícios</u> (alimentos para animais, carnes, bebidas, café, cereais, depósito, hortaliças, legumes, verduras, frutas, leite, frios, especiarias) <input type="checkbox"/> <u>comércio de produtos perigosos</u> (depósito de álcool, carvão, gás, engarrafamento, inseticidas, produtos químicos, tintas e vernizes) <input type="checkbox"/> <u>comércio de materiais de grande porte</u> (concessionárias de veículos, pequenos aviões, implementos agrícolas, aparelhos elétricos e eletrônicos, acessórios e peças para automóveis, madeira aparelhada, móveis, vidros) <input type="checkbox"/> <u>comércio de produtos agropecuários e extrativos</u> (algodão, carvão, couros, ferros e ferragens, fibras vegetais, juta, lenha, sementes, grãos, frutos) <input type="checkbox"/> <u>comércio e depósito de materiais em geral</u> (depósito e distribuidoras de bebidas, ferro velho, sucata, pedras para construção) <input type="checkbox"/> <u>comércio de distribuição de materiais de pequeno porte</u> (bijouterias, metal, plástico)	
<b>C-16</b>	<b>Foi identificado algum tipo de serviço? ( x ) sim ( ) não</b>	
	Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados:	
	<input type="checkbox"/> <u>serviços profissionais / negócios</u> (ag. Bancárias, escritórios ou consultórios de profissionais autônomos, financeira) <input checked="" type="checkbox"/> <u>serviços de educação</u> ( <u>auto-escola</u> , escola de arte, dança, música, datilografia, doméstica, academia de ginástica e esporte, curso de línguas, cursos por correspondência) <input checked="" type="checkbox"/> <u>serviços de hospedagem</u> (pensões, pequenos hotéis, pousadas, <u>motéis</u> , <u>flats</u> ) <input type="checkbox"/> <u>serviços de estúdios e oficinas</u> (reparos de aparelhos eletrodomésticos, artigos de couro, camiseiros, carimbos, copiadora, fotocópia, plastificação, encadernação, amoladores, fotógrafos, reparos de tapetes, cortinas, estofados, vidraceiros) <input checked="" type="checkbox"/> <u>serviços pessoais e domiciliares</u> (alfaiate, bombeiro, costureiros, chaveiro, <u>eletricista</u> , lavanderias, <u>pedreiro</u> , <u>sapateiro</u> ) <input checked="" type="checkbox"/> <u>serviços socioculturais</u> (associações beneficentes, <u>associações comunitárias de vizinhança</u> , associações culturais, associações científicas, organizações de profissionais, sindicatos) <input type="checkbox"/> <u>serviços de saúde</u> (hospital, clínicas dentárias e médicas, lab. clínico, posto de medicina preventiva, pronto socorro) <input checked="" type="checkbox"/> <u>serviços de diversão</u> ( <u>sinuca</u> , totó, <u>eletrônicos</u> , boliche, cinema, salão de festas, teatros)	
<b>C-17</b>	<b>Foi identificado serviço especial? ( ) sim ( x ) não</b>	
	Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados:	
	<input type="checkbox"/> <u>garagem para empresa de transporte</u> (transportadoras, garagens de frota de caminhões, de carro, de ônibus) <input type="checkbox"/> <u>serviços de depósito de armazenagem</u> (aluguel de máquinas, guarda de animais, depósito de resíduos industriais)	

<b>PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA</b>		<b>CÓD:</b> 01-01-01-01-209-PV-01	<b>PV</b>
<b>MACRORREGIÃO:</b> 01	<b>REGIÃO ADM.:</b> 01	<b>MUNICÍPIO:</b> Fortaleza – 01	
<b>DISTRITO:</b> Sede - 01		<b>BAIRRO:</b> Messejana	
<b>MICRO-ÁREA(COMUNIDADE):</b> Novo Renasce da Paupina			

<b>RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:</b> Áttila Façanha/Josy Oliveira/Laura Rocha	<b>DATA:</b> 17/12/2003
<b>PROP TERRENO:</b> U ( ) M (x) E ( ) P ( ) M/P ( ) M/E ( ) SI ( )	<b>PRINCIPAIS VIAS ACESSO:</b> Av: Washington Soares

<b>C-18</b>	<b>Foi identificado algum tipo de instituição? ( x ) sim ( ) não</b>	<b>OCUPAÇÃO NOVO RENASCER DA PAUPINA</b>
	<p>Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados:</p> <p>( x ) <u>educação</u> (educação infantil e ensino fundamental - rede pública de ensino municipal e estadual ou rede particular, ensino médio, ensino técnico profissional, faculdade e universidade - rede pública de ensino municipal, estadual e federal ou rede particular)</p> <p>( x ) <u>assistência social</u> (asilos, creches, orfanatos, centro de orientação familiar, de integração social)</p> <p>( x ) <u>lazer e cultura</u> (anfiteatro, arena, biblioteca, quadras esportivas, piscinas, ginásio, parque, circo, museus, auditório, hípica)</p> <p>( x ) <u>culto</u> (conventos, igreja, locais de culto, mosteiro, templos)</p> <p>( x ) <u>saúde</u> (ambulatório, posto de saúde, posto de vacinação, casa de saúde, hospital, maternidade, sanatório)</p> <p>( ) <u>comunicação</u> (agência de correios, agência telefônica, estação de radiodifusão, terminal de ônibus urbano, terminal rodoviário interurbano)</p>	
<b>C-19</b>	<b>Localizar possíveis áreas de vazios urbanos para intervenções:</b>	
	<p>&gt; <i>indicar no mapa</i></p> <p>&gt; <i>potencialidade da área</i></p>	