

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-155-PV-01	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: 01	
DISTRITO: 01		BAIRRO: Alto da Balança	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Comunidade Padre Cícero			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Alexandre Veras - Áttila Façanha	DATA: 07/01/04
PROP TERRENO: U () M (x) E () P () M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Raul Barbosa

A	CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DA MICRO-ÁREA	COMUNIDADE PADRE CÍCERO
	<p><i>Observações Gerais com Fontes das Informações e Percentuais de Ocupação</i></p> <p>ESTUDO DE MICROÁREA</p> <p>Limites: (Atrás da Cordeiro Auto) N- Av. Raul Barbosa W- Av. Raul Barbosa S- Gal. Murilo Borges E- Rio Cocó</p> <p>Características Gerais do Assentamento</p> <p>Histórico de ocupação</p> <p>Existem duas ocupações dentro da mesma área. Uma recente com somente 1 ano e 3 meses. E uma segunda que desde as primeiras casas tem mais de 17 anos da Siqueira Campos ao rio Cocó</p> <p>No. Casas: aprox. 104 Nº famílias: aprox. 125 Tipologia das casas: 95 % de 1 pavimento e 5% de 2 pvtos. Dentro dos galpões, há poucas casas de alvenaria, 97% das casas de lona e madeira. Fora dos galpões há 25% de taipa, 25% de alvenaria e 50% de lona.</p> <p>Tipo de Risco: Foi detectado alto risco de alagamento, visto a comunidade estar em parte dentro da área alagável do rio. 100% da ocupação encontra-se em topografia plana, mas o solo é fofo em algumas áreas.</p> <p>Infra Estrutura e Serviços Existentes Na Área</p> <p>Coleta de lixo: Caminhão do lixo não passa dentro da comunidade, passa na Raul Barbosa e na Murilo Borges dias de segunda, quarta e sexta; lixo colocado na beira da pista e em tambores próximos; a queimada do lixo ocorre às vezes pelos moradores.</p> <p>Sistema de Esgotamento Sanitário e de fornecimento de energia domiciliar: Não há saneamento, as casas não tem banheiro, quando muito há fossa e o esgoto corre a céu aberto. O fornecimento de energia é toda clandestina .</p> <p>Observa-se só um bar/bodega na comunidade Ao contrário da líder comunidade vizinha (Pantanal do Lagamar), o pessoal do microárea acha muito bom o posto de saúde.</p> <p>Observações Complementares na Visita De Campo</p> <p>Não há casas com telefone, e orelhão só junto à pracinha do Cordeiro Há 2 galpões que eram para idosos que estão ocupados com barracos: um deles comporta 10 famílias e o outro, que era a despensa das reuniões dos idosos comporta 2 famílias. Há dentre as casas da comunidade uma estátua de Padre Cícero já existente, que deu o nome ao lugar. Há uma casa de alvenaria que é usada como vestiário e descanso pelos funcionários do Cordeiro. Cordeiro comprou um conjunto de 4 ou 5 casas que ficavam na comunidade e ampliou uas instalações. Há 4 barracos de lona dentro de uma antiga quadra coberta. Moradores temem as próximas chuvas.</p> <p>Área Passível de Intervenção Junto à Microárea</p> <p>Margem do Rio Cocó.</p>	

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-155-PV-01	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: 01	
DISTRITO: 01		BAIRRO: Alto da Balança	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Comunidade Padre Cícero			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Alexandre Veras - Áttila Façanha	DATA: 07/01/04
PROP TERRENO: U () M (x) E () P () M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Raul Barbosa

A-1	Existe rede de abastecimento de água? (x) sim () não	COMUNIDADE PADRE CÍCERO
	Caso exista, ela é: (x) pública () privada	
	Possui: (x) hidrômetro individual () hidrômetro coletivo (x) ligação clandestina () outros / especificar:	
A-2	Existe sistema de esgotamento sanitário? () sim (x) não	
	Caso exista, ele é: () rede oficial () rede não oficial	
	(x) fossa () corre a céu aberto () camburão (tambor) () sumidouro (x) outros / especificar	
A-3	Qual o destino final dos esgotos?	
	() rede oficial () lagoa de estabilização (x) córrego / riacho () galeria de águas pluviais () via pública () outros / especificar:	
A-4	Como é o sistema de drenagem das águas pluviais?	
	() rede com destino à galeria de águas pluviais () superficial com destino ao leito da rua () rede com destino ao córrego () superficial com destino ao talvegue (vale) () superficial com destino à galeria de águas pluviais (x) superficial com destino ao córrego	
A-5	Existe coleta pública de lixo? () sim (x) não	
	Caso não exista, qual o destino final do lixo produzido? () coletado por caminhões clandestinos (x) levado até fora do assentamento, aonde passa a coleta (x) queimado (x) jogado no córrego (x) jogado na rua / terreno baldio () colocado em container () outros / especificar:	
A-6	Como é o fornecimento de energia domiciliar?	
	() com medidor individual () com medidor coletivo (x) com ligação clandestina () outros / especificar:	
A-7	Existe iluminação pública nas vias internas da micro-área? () sim (x) não	
	Caso exista, é do tipo: () rede oficial com posteamento regular (x) iluminação das vias internas através das moradias () rede não oficial com posteamento intermitente	
A-8	Existe rede de telefonia? () sim (x) não	
	Caso exista, possui: () linhas residenciais () linhas comerciais () orelhões	

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-155-PV-01	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: 01	
DISTRITO: 01		BAIRRO: Alto da Balança	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Comunidade Padre Cícero			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Alexandre Veras - Áttila Façanha	DATA: 07/01/04
PROP TERRENO: U () M (x) E () P () M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Raul Barbosa

A-9	Existe via interna de acesso a veículos? (x) sim () não	COMUNIDADE PADRE CÍCERO
	Caso exista, suas características gerais são:	
	() leito asfaltado () leito com paralelepípedo ou bloco (x) leito com pedra tosca	
	() leito de terra batida () não possui pavimentação () possui sarjeta	
	() possui guia / meio fio () outros / especificar:	
A-10	Como são as vias internas de pedestre?	
	() com pavimentação () com pavimentação precária () sem pavimentação	
	() largura até 1,20m () largura acima de 1,20m	
	() outros / especificar:	
A-11	Existem calçadas? () sim (x) não	
	Caso existam, Qual o estado delas?	
	() com pavimentação () largura até 0,60m	
	() com pavimentação precária () largura acima de 0,60m	
	() sem pavimentação	
	> Observações complementares sobre calçadas (condições de trânsito)	
A-12	Em geral, qual o número de pavimentos das moradias?	
	(x) 01 pavimento () 02 pavimentos () 03 ou mais pavimentos	
	> estimar percentual para cada tipo existente:	
A-13	Qual a tipologia construtiva da maioria das casas?	
	() de alvenaria () de taipa () de madeira () de papelão (x) mista	
	(x) outros / especificar: Lona	
	> estimar percentual para cada tipo existente:	
A-14	A maior parte da ocupação encontra-se em:	
	() região de encosta (x) região alagável (x) mangue	
	() fundo de vale (talvegue) () duna (x) outros / especificar: topografia plana	
	> estimar percentual existente:	
A-15	Foram identificadas áreas de risco? (x) sim () não	
	Caso sim, especificar abaixo suas características gerais:	
	() risco construtivo () risco de solapamento () risco de erosão	
	(x) risco de inundação () risco de deslizamento de encostas (x) ocupação em faixas de domínio	
	() outros / especificar:	

pv

COMUNIDADE PADRE CÍCERO

A-16	Se a resposta 15 for positiva, indicar as causas de risco:			
	<div> <div>(x) ocupação de área inundável</div> <div>() acúmulo de lixo em encosta</div> <div>() estrangulamento de canal por aterro</div> <div>() esgotamento em encosta</div> <div>() estrangulamento de canal por acúmulo de lixo</div> <div>() drenagem inadequada em zona de encosta</div> <div>() aterro lançado (solo solto)</div> <div>() outros / especificar:</div> </div>			
A-17	Existe córrego dentro do assentamento? () sim (x) não			
	<div>Caso exista, situá-lo dentro da área:</div> <div>> <i>Observações complementares sobre córrego</i></div>			
A-18	Existem obras públicas de melhoria dentro do assentamento?			
	<div>() sim / especificar:</div> <div>(x) não</div>			
A-19	Existe comércio local dentro do assentamento? (x) sim () não			
	<div>Caso exista, assinale que tipos:</div> <div> <div>() mercearia / mercadinho</div> <div>(x) bar/ barracas</div> <div>() padaria</div> <div>() armário</div> <div>() açougue</div> <div>() peixaria</div> <div>() lanchonete</div> <div>() vestuário</div> </div>			
A-20	Assinalar os itens existentes dentro do assentamento:			
	<div> <div>() posto de saúde</div> <div>() centro comercial</div> <div>() centro cultural</div> <div>() posto policial</div> <div>() centro esportivo</div> <div>(x) centro comunitário</div> <div>() área verde</div> <div>() centro religioso</div> <div>() sociedade amigos do bairro</div> <div>() local com potencial para implantação de área verde / especificar:</div> <div>() outros / especificar:</div> </div>			
	Observações complementares:			
	<div> <div>• Quando as perguntas tiverem mais de uma resposta, sinalizar apenas a de maior frequência e colocar a percentagem ao lado dos itens;</div> <div>• Esta pesquisa não deve medir a eficiência dos serviços, mas a existência dos mesmos;</div> <div>• Fazer a vistoria visando à elaboração da proposta, identificando áreas para possíveis relocação, remanejamento ou construção de moradias.</div> </div>			

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-155-PV-01	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: 01	
DISTRITO: 01		BAIRRO: Alto da Balança	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Comunidade Padre Cícero			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Alexandre Veras - Áttila Façanha	DATA: 07/01/04
PROP TERRENO: U () M (x) E () P () M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Raul Barbosa

B	CARACTERÍSTICAS SOCIAIS DA MICROÁREA	COMUNIDADE PADRE CÍCERO
B-1	Há quanto tempo se deu a ocupação?	
	() há mais de 30 anos () entre 21 e 30 anos (x) entre 11 e 20 anos () entre 6 e 10 anos (x) há menos de 6 anos	
B-2	Existem entidades que atuam no bairro?	
	() grupo religioso () movimentos sociais () sociedade amigos do bairro () outros / especificar:	
B-3	Segundo os moradores, quais os cinco principais pontos positivos (ou potencialidades) existentes na micro-área?	
	Potencialidade 1: Policiais agem rápido	
	Potencialidade 2:	
	Potencialidade 3:	
	Potencialidade 4:	
	Potencialidade 5:	
B-4	Segundo os moradores, quais os cinco principais problemas existentes na micro-área?	
	Problema 1: Alagamentos constantes	
	Problema 2: Mosca e muriçoca	
	Problema 3:	
	Problema 4:	
	Problema 5:	
B-5	Segundo os moradores, quais os cinco principais demandas da micro-área?	
	Demandas 1: Carência de comida	
	Demandas 2: Associação que dê assistência	
	Demandas 3:	
	Demandas 4:	
	Demandas 5:	
B-6	Contatos: (indicar entidades pertencentes)	
	Nome: Manoel Firmino da Silva Telefone: 9141.4663	
	Nome: D. Lidomar Pereira Telefone: 272.1035	
	Nome: Telefone:	
	Nome: Telefone:	
B-7	Número estimado de habitações (indicar a fonte da informação):	
	104 (Lidomar)	
B-8	Número estimado de famílias (indicar a fonte da informação):	
	125 (Lidomar)	

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-155-PV-01		PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: 01		
DISTRITO: 01		BAIRRO: Alto da Balança		
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Comunidade Padre Cícero				

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Alexandre Veras - Áttila Façanha	DATA: 07/01/04
PROP TERRENO: U () M (x) E () P () M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Raul Barbosa

C	CARACTERÍSTICAS DO ENTORNO	COMUNIDADE PADRE CÍCERO
	<p><i>Observações Gerais com Fontes das Informações e Percentuais de Ocupação</i></p> <p>ESTUDO DE ENTORNO</p> <p>Características Gerais do entorno Há abastecimento de água, esgotamento sanitário em rede e fornecimento de energia elétrica na região. Presença marcante do Rio Cocó no entorno</p> <p>Infra Estrutura e Serviços Existentes Na Área Há pavimentação de asfalto nas vias próximas Vias de grande fluxo de carros, direcionando para a rodoviária e para o aeroporto As linhas de ônibus existentes no entorno da comunidade são: Parque Manibura; Borges de Melo 1 e 2; Siqueira-Aeroporto; Parangaba-Papicu</p> <p>Observações Complementares na Visita De Campo</p> <p>Ponto de Centralidade é a pracinha do Cordeiro; é mantida pela oficina; é carente de pavimentação e equipamentos urbanos Guarita policial no cruzamento da Raul Barbosa e Cap. Aragão O Sanear passa por várias ruas próximas, incluindo a Capitão Aragão Ponto de acidente de trânsito na Raul Barbosa, seguindo em direção também à Av. Des. Moreira Alguns equipamentos e principais edificações do entorno: Igreja Jesus Maria e José Centro de Desenvolvimento Infantil Escola E. E. F. Iolanda Queiroz Casa de Saúde César Cals</p>	

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-155-PV-01	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: 01	
DISTRITO: 01		BAIRRO: Alto da Balança	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Comunidade Padre Cícero			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Alexandre Veras - Áttila Façanha	DATA: 07/01/04
PROP TERRENO: U () M (x) E () P () M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Raul Barbosa

C-1	Existe sistema de abastecimento de água? (x) sim () não	COMUNIDADE PADRE CÍCERO
	Caso exista, ele é: (x) público () privado	
	Do tipo: (x) rede () chafariz () poço artesiano	
	Caso não exista, a que distância aproximada o local está da rede oficial? _____m (à micro área)	
	Outros tipos de abastecimento: () carro pipa () cisterna () olho d'água	
	> <i>Observações complementares sobre abastecimento d'água</i>	
C-2	Existe sistema de esgotamento sanitário? (x) sim () não	
	Caso exista, de que tipo: (x) rede pública () fossa () sumidouro () camburão () outros	
	Caso não exista, a que distância aproximada está o local da rede oficial? _____m	
	> <i>Observações complementares sobre esgotamento sanitário</i>	
C-3	Existe rede de iluminação pública? (x) sim () não	
	Caso não exista, a que distância aproximada o local está da rede oficial? _____m	
	> <i>Observações complementares sobre iluminação pública</i>	
C-4	As ruas ou vielas do entorno têm:	
	() leito com pedra tosca (x) leito com asfalto (x) guia / meio fio	
	() leito com paralelepípedo ou bloco () leito com terra batida (x) sarjeta	
	() leito com piçarra () sem pavimentação () outros	
C-5	Existe coleta pública de lixo? (x) sim () não	
	Caso não exista, a que distância aproximada o local está da coleta pública? _____m	
C-6	Existe coleta seletiva de lixo? () sim (x) não	
	> <i>Observações complementares sobre coleta de lixo</i>	
C-7	Existe sinalização de tráfego? (x) sim () não	
	(x) horizontal (x) vertical	
C-8	Foram identificados pontos de acidentes de trânsito? (x) sim () não	
	> <i>Observações complementares sobre sinalização/acidentes</i>	
C-9	Existe transporte coletivo? (x) sim () não	
	Caso exista, ele é: (x) linha regular oficial () linha clandestina () transporte escolar	
	Do tipo: (x) ônibus () van () pau-de-arara	
	() trem () barca/balsa () veículo com tração animal	
	Caso não exista, a que distância aproximada o local está do transporte coletivo? _____m	
	> <i>Observações complementares sobre transporte coletivo</i>	

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-155-PV-01	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: 01	
DISTRITO: 01		BAIRRO: Alto da Balança	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Comunidade Padre Cícero			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Alexandre Veras - Áttila Façanha	DATA: 07/01/04
PROP TERRENO: U () M (x) E () P () M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Raul Barbosa

C-10	Se a resposta 09 for positiva, Quais as linhas de ônibus existentes?	COMUNIDADE PADRE CÍCERO
	Locais : Parque Manibura; Borges de Melo 1 e 2; Siqueira-Aeroporto; Parangaba-Papicu	
	Municipais:	
	Intermunicipais:	
	Interestaduais:	
C-11	Existem calçadas? (x) sim () não	
	Caso existam, qual o estado delas?	
	() com pavimentação () largura até 1,00m	
	(x) com pavimentação precária (x) largura acima de 1,00m	
	() sem pavimentação	
	> Observações complementares sobre calçadas (condições de trânsito)	
C-12	Foi identificada centralidade na região? (x) sim () não	
	(x) Polar / especificar localização: pracinha do Cordeiro	
	() linear / especificar localização:	
C-13	Foi identificado comércio varejista de âmbito local? (x) sim () não	
	Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados:	
	(x) <u>Comércio eventual</u> (armazém, banca, bar, jogos eletrônicos, lanchonete, lotérica, doceria, <u>farmácia</u> , <u>cosméticos</u> , plantas, papelaria)	
	(x) <u>comércio de alimentação</u> (armazém, mercearia, açougue, padaria, mercadinho, peixaria)	
C-14	Foi identificado comércio varejista diversificado? (x) sim () não	
	Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados:	
	() <u>comércio de consumo excepcional</u> (artesanato, folclore, antiguidades, boutique, objetos de arte)	
	(x) <u>comércio de centros intermediárias</u> (vestuário, brinquedos, <i>shopping center</i> , loja de decoração, <u>supermercado</u>)	
	(x) <u>comércio de consumo local ou associados a diversões</u> (casas de café, chopperia, boate, <u>restaurante</u> , cantina, <u>churrascaria</u> , pizzeria)	
	(x) <u>Comércio de centro sub-regional</u> (materiais de construção e agrícolas, artigos funerários, <u>peças de automóveis</u> , pesca, <u>ferramentas</u> , roupas profissionais)	
	(x) <u>outros</u> (adubos, caça, discos, artigos esportivos e recreativos, material de limpeza, <u>ótica</u> , sacos, <u>tecidos</u> , <u>utensílios domésticos</u>)	

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-155-PV-01	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: 01	
DISTRITO: 01		BAIRRO: Alto da Balança	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Comunidade Padre Cícero			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Alexandre Veras - Áttila Façanha	DATA: 07/01/04
PROP TERRENO: U () M (x) E () P () M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Raul Barbosa

C-15	Foi identificado comércio atacadista? () sim (x) não	COMUNIDADE PADRE CÍCERO
	<p>Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados:</p> <p>() <u>comércio de produtos alimentícios</u> (alimentos para animais, carnes, bebidas, café, cereais, depósito, hortaliças, legumes, verduras, frutas, leite, frios, especiarias)</p> <p>() <u>comércio de produtos perigosos</u> (depósito de álcool, carvão, gás, engarrafamento, inseticidas, produtos químicos, tintas e vernizes)</p> <p>() <u>comércio de materiais de grande porte</u> (concessionárias de veículos, pequenos aviões, implementos agrícolas, aparelhos elétricos e eletrônicos, acessórios e peças para automóveis, madeira aparelhada, móveis, vidros)</p> <p>() <u>comércio de produtos agropecuários e extrativos</u> (algodão, carvão, couros, ferros e ferragens, fibras vegetais, juta, lenha, sementes, grãos, frutos)</p> <p>() <u>comércio e depósito de materiais em geral</u> (depósito e distribuidoras de bebidas, ferro velho, sucata, pedras para construção)</p> <p>() <u>comércio de distribuição de materiais de pequeno porte</u> (bijouterias, metal, plástico)</p>	
C-16	Foi identificado algum tipo de serviço? (x) sim () não	
	<p>Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados:</p> <p>(x) <u>serviços profissionais / negócios</u> (ag. Bancárias, escritórios ou consultórios de profissionais autônomos, financeira)</p> <p>(x) <u>serviços de educação</u> (auto-escola, escola de arte, dança, música, datilografia, doméstica, academia de ginástica e esporte, curso de línguas, cursos por correspondência)</p> <p>() <u>serviços de hospedagem</u> (pensões, pequenos hotéis, pousadas, motéis, flats)</p> <p>(x) <u>serviços de estudos e oficinas</u> (reparos de aparelhos eletrodomésticos, artigos de couro, camiseiros, carimbos, copiadora, fotocópia, plastificação, encadernação, amoladores, fotógrafos, reparos de tapetes, cortinas, estofados, vidraceiros)</p> <p>(x) <u>serviços pessoais e domiciliares</u> (alfaiate, bombeiro, costureiros, chaveiro, eletricista, lavanderias, pedreiro, sapateiro)</p> <p>(x) <u>serviços socioculturais</u> (associações beneficentes, associações comunitárias de vizinhança, associações culturais, associações científicas, organizações de profissionais, sindicatos)</p> <p>(x) <u>serviços de saúde</u> (hospital, clínicas dentárias e médicas, lab. clínico, posto de medicina preventiva, pronto socorro)</p> <p>(x) <u>serviços de diversão</u> (sinuca, totó, eletrônicos, boliche, cinema, salão de festas, teatros)</p>	
C-17	Foi identificado serviço especial? () sim (x) não	
	<p>Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados:</p> <p>() <u>garagem para empresa de transporte</u> (transportadoras, garagens de frota de caminhões, de carro, de ônibus)</p> <p>() <u>serviços de depósito de armazenagem</u> (aluguel de máquinas, guarda de animais, depósito de resíduos industriais)</p>	

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-155-PV-01	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: 01	
DISTRITO: 01		BAIRRO: Alto da Balança	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Comunidade Padre Cícero			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Alexandre Veras - Áttila Façanha	DATA: 07/01/04
PROP TERRENO: U () M (x) E () P () M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Raul Barbosa

C-18	Foi identificado algum tipo de instituição? (x) sim () não	COMUNIDADE PADRE CÍCERO
	<p>Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados:</p> <p>(x) <u>educação</u> (educação infantil e ensino fundamental - rede pública de ensino municipal e estadual ou rede particular, ensino médio, ensino técnico profissional, faculdade e universidade - <u>rede pública de ensino municipal</u>, estadual e federal ou rede particular)</p> <p>(x) <u>assistência social</u> (asilos, <u>creches</u>, orfanatos, centro de orientação familiar, de integração social)</p> <p>(x) <u>lazer e cultura</u> (anfiteatro, arena, biblioteca, <u>quadras esportivas</u>, piscinas, ginásio, parque, circo, museus, auditório, hípica)</p> <p>(x) <u>culto</u> (conventos, <u>igreja</u>, <u>locais de culto</u>, mosteiro, templos)</p> <p>(x) <u>saúde</u> (<u>ambulatório</u>, <u>posto de saúde</u>, <u>posto de vacinação</u>, casa de saúde, hospital, maternidade, sanatório)</p> <p>(x) <u>comunicação</u> (<u>agência de correios</u>, agência telefônica, estação de radiodifusão, terminal de ônibus urbano, terminal rodoviário interurbano)</p>	
C-19	Localizar possíveis áreas de vazios urbanos para intervenções:	
	<p>> <i>indicar no mapa</i></p> <p>> <i>potencialidade da área</i></p>	