

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-18-PV-01	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: Fortaleza - 01	
DISTRITO: Sede-01		BAIRRO: Barra do Ceará	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Brisa da Praia - 18			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Anezilany Gomes – Elaine Girão – Renata Paiva	DATA: 30-10-2003
PROP TERRENO: U (x) M () E () P () M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Sen. Roberto Kenedy

A	CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DA MICRO-ÁREA
	<p><i>Observações Gerais com Fontes das Informações e Percentuais de Ocupação</i></p> <p>ESTUDO DE MICROÁREA</p> <p>Características Gerais do Assentamento No. Famílias: Aproximadamente 3.000 famílias No. Casas: 1.500 casas</p> <p>Características Fundiárias: 100% da ocupação encontra-se em terreno invadido da União 90% da ocupação encontra-se em áreas de duna</p> <p>Tempo da ocupação: 25 anos de ocupação</p> <p>Tipologia das casas: 95% das casas são em alvenaria 5% correspondem a casas de madeira. A maioria dos barracos são térreos, sendo 10% das casas de dois pavimentos. Tipo de Risco: Devido a remoção de terra para construção da av. Costa-Oeste, algumas moradias ficaram com risco de desabamento. Segundo moradora, as famílias removidas da área ainda não foram indenizadas pelo Governo Estadual.</p> <p>Aspectos Urbanísticos do Assentamento</p> <p>Organização Espacial: A comunidade segue um padrão de arruamento. Quanto as calçadas, parte sem pavimentação e outra com pavimentação precária, a população não costuma andar nelas. 95% das ruas possui leito asfaltado e calçadas. As únicas vias da comunidade que possuem asfalto são: Rua dos Abolicionistas, Rua do Poente e Rua Itaperoaba.</p> <p>Infra Estrutura e Serviços Existentes Na Área</p> <p>Coleta de lixo: 100% nas ruas da área e é feita três vezes por semana (terça-feira, quinta-feira e sábado). No entanto, os moradores das vias internas de pedestre (local onde o caminhão não entra) deixam o lixo nas vias onde a coleta é realizada. O contêiner existente na comunidade foi retirado a pedido dos moradores, pelo acúmulo de lixo e animais mortos.</p> <p>Abastecimento de água: a rede de abastecimento das casas foi realizada, em regime de mutirão, pelos próprios moradores que receberam do Estado o material e o acompanhamento da obra, ficando 100% da área coberta por esse serviço.</p> <p>Esgotamento sanitário: Segundo a associação, aproximadamente 5% das casas não possui sistema de esgotamento sanitário, correndo, nesta área, o esgoto a céu aberto (Favela Língua da Cobra).</p> <p>Iluminação Pública: É considerada insuficiente, os moradores reclamam da distância entre os postes e do tipo de lâmpada.</p> <p>Observações Complementares na Visita De Campo</p> <p>Limites da comunidade: Av. Costa Oeste, Rua Sta. Rita, Rua Central, Rua dos Abolicionistas Em relação ao histórico da ocupação, quando a comunidade foi fundada, em 1978, a área se caracterizava por dunas e vegetação. Houve resistência de alguns grupos que não queriam a implantação da comunidade, dentre os quais a Associação menciona: Beni Veras, RFFSA, Evandro Aires de Moura, etc. A comunidade não queria a ocupação da região do Morro do Santiago (Dunas II), pelo potencial paisagístico da duna. A área intitulada pelos moradores como Língua de Cobra, localiza-se em cima de um canal ou à sua margem, constituindo-se, portanto, uma área de risco. Há um Centro Comunitário de Apoio ao Adolescente na comunidade que recebe verbas de órgãos internacionais, mas, segundo a Associação, é pouco atuante.</p>

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-18-PV-01	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: Fortaleza - 01	
DISTRITO: Sede-01		BAIRRO: Barra do Ceará	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Brisa da Praia - 18			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Anezilany Gomes – Elaine Girão – Renata Paiva	DATA: 30-10-2003
PROP TERRENO: U (x) M () E () P () M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Sen. Roberto Kenedy

A-1	Existe rede de abastecimento de água? (X) sim () não
	Caso exista, ela é: (x) pública () privada
	Possui: (x) hidrômetro individual () hidrômetro coletivo () ligação clandestina () outros / especificar:
A-2	Existe sistema de esgotamento sanitário? (x) sim () não
	Caso exista, ele é: (x) rede oficial () rede não oficial
	() fossa () corre a céu aberto () camburão (tambor) (x) sumidouro () outros / especificar:
A-3	Qual o destino final dos esgotos?
	(x) rede oficial () lagoa de estabilização () córrego / riacho () galeria de águas pluviais () via pública (x) outros / especificar: Estação de Tratamento próxima ao IML
A-4	Como é o sistema de drenagem das águas pluviais?
	(x) rede com destino à galeria de águas pluviais () superficial com destino ao leito da rua () rede com destino ao córrego () superficial com destino ao talvegue (vale) () superficial com destino à galeria de águas pluviais () superficial com destino ao córrego
A-5	Existe coleta pública de lixo? (x) sim () não
	Caso não exista, qual o destino final do lixo produzido? () coletado por caminhões clandestinos () levado até fora do assentamento, aonde passa a coleta () queimado () jogado no córrego (x) jogado na rua / terreno baldio () colocado em container () outros / especificar:
A-6	Como é o fornecimento de energia domiciliar?
	(x) com medidor individual () com medidor coletivo () com ligação clandestina () outros / especificar:
A-7	Existe iluminação pública nas vias internas da micro-área? (x) sim () não
	Caso exista, é do tipo: (x) rede oficial com posteamento regular () iluminação das vias internas através das moradias () rede não oficial com posteamento intermitente
A-8	Existe rede de telefonia? (x) sim () não
	Caso exista, possui: (x) linhas residenciais () linhas comerciais (x) orelhões

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-18-PV-01	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: Fortaleza - 01	
DISTRITO: Sede-01		BAIRRO: Barra do Ceará	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Brisa da Praia - 18			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Anezilany Gomes – Elaine Girão – Renata Paiva	DATA: 30-10-2003
PROP TERRENO: U (x) M () E () P () M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Sen. Roberto Kenedy

A-9	Existe via interna de acesso a veículos? (x) sim () não
	Caso exista, suas características gerais são:
	(x) leito asfaltado () leito com paralelepípedo ou bloco (x) leito com pedra tosca () leito de terra batida () não possui pavimentação () possui sarjeta () possui guia / meio fio () outros / especificar:
A-10	Como são as vias internas de pedestre?
	(x) com pavimentação (x) com pavimentação precária (x) sem pavimentação () largura até 1,20m (x) largura acima de 1,20m () outros / especificar:
A-11	Existem calçadas? (x) sim () não
	Caso existam, Qual o estado delas?
	() com pavimentação (x) largura até 0,60m (x) com pavimentação precária (x) largura acima de 0,60m (x) sem pavimentação > <i>Observações complementares sobre calçadas (condições de trânsito)</i> Calçadas com tráfego prejudicado pelo desnível observado na área
A-12	Em geral, qual o número de pavimentos das moradias?
	(x) 01 pavimento () 02 pavimentos () 03 ou mais pavimentos > <i>estimar percentual para cada tipo existente</i> 90% das casas com 1 pavto e 10% com 2 pavtos
A-13	Qual a tipologia construtiva da maioria das casas?
	(x) de alvenaria () de taipa () de madeira () de papelão () mista () outros / especificar: > <i>estimar percentual para cada tipo existente</i> 95% casas em alvenaria e 5% casas em madeira
A-14	A maior parte da ocupação encontra-se em:
	(x) região de encosta () região alagável () mangue () fundo de vale (talvegue) (x) duna () outros / especificar: > <i>estimar percentual existente</i> 100% em área de dunas
A-15	Foram identificadas áreas de risco? (x) sim () não
	Caso sim, especificar abaixo suas características gerais:
	() risco construtivo () risco de solapamento () risco de erosão (x) risco de inundação (x) risco de deslizamento de encostas () ocupação em faixas de domínio () outros / especificar:

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-18-PV-01	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: Fortaleza - 01	
DISTRITO: Sede-01		BAIRRO: Barra do Ceará	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Brisa da Praia - 18			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Anezilany Gomes – Elaine Girão – Renata Paiva	DATA: 30-10-2003
PROP TERRENO: U (x) M () E () P () M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Sen. Roberto Kenedy

B	CARACTERÍSTICAS SOCIAIS DA MICROÁREA
B-1	Há quanto tempo se deu a ocupação?
	() há mais de 30 anos (x) entre 21 e 30 anos () entre 11 e 20 anos () entre 6 e 10 anos () há menos de 6 anos
B-2	Existem entidades que atuam no bairro?
	() grupo religioso () movimentos sociais () sociedade amigos do bairro () outros / especificar:
B-3	Segundo os moradores, quais os cinco principais pontos positivos (ou potencialidades) existentes na micro-área?
	Potencialidade 1: Comunidade com moradia
	Potencialidade 2: Relativa tranquilidade
	Potencialidade 3:
	Potencialidade 4:
	Potencialidade 5:
B-4	Segundo os moradores, quais os cinco principais problemas existentes na micro-área?
	Problema 1: Falta de atenção do poder público
	Problema 2: Interrupção da construção da Costa-Oeste
	Problema 3: A comunidade teme a abertura de vias transversais ligando a Leste-Oeste à Costa-Oeste (desapropriação famílias)
	Problema 4:
	Problema 5:
B-5	Segundo os moradores, quais os cinco principais demandas da micro-área?
	Demandas 1: Asfaltamento da rua Sta. Rita para permitir tráfego de ônibus e transportes alternativos
	Demandas 2: Finalização da Costa-Oeste
	Demandas 3: Saúde, Educação
	Demandas 4: Segurança
	Demandas 5: Moradias
B-6	Contatos: (indicar entidades pertencentes)
	Nome: Ana Clarisse e Lúcio (Associação União dos Moradores da Brisa da Praia) Telefone: 485-0457
	Nome: Francisca Maria (moradora) Telefone:
	Nome: Telefone:
	Nome: Telefone:
B-7	Número estimado de habitações (indicar a fonte da informação):
	1.500 casas (Associação União dos Moradores da Brisa da Praia)
B-8	Número estimado de famílias (indicar a fonte da informação):
	3.000 famílias (Associação União dos Moradores da Brisa da Praia)

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-18-PV-01	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: Fortaleza - 01	
DISTRITO: Sede-01		BAIRRO: Barra do Ceará	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Brisa da Praia - 18			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Anezilany Gomes – Elaine Girão – Renata Paiva	DATA: 30-10-2003
PROP TERRENO: U (x) M () E () P () M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Sen. Roberto Kenedy

C	CARACTERÍSTICAS DO ENTORNO
	<p><i>Observações Gerais com Fontes das Informações e Percentuais de Ocupação</i></p> <p>ESTUDO DO BAIRRO OU ENTORNO</p> <p>Reconhecimento Geral do Bairro</p> <p>Localização: Localiza-se no litoral oeste da RMF, na divisa com o município de Caucaia. Perímetro: as ruas Francisco Sá, Av. Doutor Themberge, e o mar. O assentamento Brisa da Praia limita-se com as comunidades Dunas I, Dunas II, Barraqueiros e Planalto da Goiabeiras</p> <p>Infra-estrutura Física do Entorno</p> <p>Há coleta de lixo em todo o entorno da comunidade (nos mesmos dias: terça-feira, quinta-feira e sábado). Não observa-se presença de container. Há rede de telefonia residencial e pública em todo entorno, porém com deficiências em algumas áreas. A iluminação pública é ineficiente em algumas regiões. Alguns casos de vandalismos, como a quebra das lâmpadas, foram registrados.</p> <p>Equipamentos Urbanos</p> <p>O posto de saúde Lineu Jucá atende as diversas comunidades deste entorno, porém com poucas especialidades: Pediatria e Clínica Geral. Os alunos de Ensino Médio procuram, geralmente, a E.E.F.M. Marvin (estadual- na rua Monsenhor Haroldo Campos) e Lions Jangada (estadual – na rua das Carmélias) Os alunos de Ensino Fundamental estudam na Escola Fernando Cavalcante Mota (municipal). Há várias igrejas evangélicas e três igrejas católicas : Igreja do Cristo Redentor, Igreja Nossa Senhora da Aparecida (Av. Leste-Oeste) e uma localizada no encontro das ruas Pe. Haroldo Coelho e Pe. Bernardo. Foram observadas como principais áreas de lazer o Campo Beira Rio (comunidade Goiabeiras/Dunas II) com pista de skate e o Pólo de Lazer da Barra (em processo de reurbanização). O posto policial que atende a área fica na comunidade das Goiabeiras (rua Salemas).</p> <p>Acesso e Transporte</p> <p>Principais vias de acesso do bairro é a Avenida Leste-Oeste e a avenida Radialista Lima verde, sendo muito bem servidas de transporte coletivo (ônibus e topicis)</p> <p>Comércio e Serviço na Área</p> <p>Pulverização de poucos mercadinhos de pequeno porte que funcionam também como armarinhos. Pulverização de alguns bares de pequeno porte (botecos), que também abrigam atividades de sinucas. As avenidas Presidente Castelo Branco e Radialista Lima Verde caracterizam-se como corredores comerciais.</p>

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-18-PV-01	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: Fortaleza - 01	
DISTRITO: Sede-01		BAIRRO: Barra do Ceará	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Brisa da Praia - 18			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Anezilany Gomes – Elaine Girão – Renata Paiva	DATA: 30-10-2003
PROP TERRENO: U (x) M () E () P () M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Sen. Roberto Kenedy

C-1	Existe sistema de abastecimento de água? (x) sim () não
	Caso exista, ele é: (x) público () privado
	Do tipo: (x) rede () chafariz (x) poço artesiano
	Caso não exista, a que distância aproximada o local está da rede oficial? _____m (à micro área)
	Outros tipos de abastecimento: () carro pipa () cisterna () olho d'água
	> <i>Observações complementares sobre abastecimento d'água</i>
C-2	Existe sistema de esgotamento sanitário? (x) sim () não
	Caso exista, de que tipo: (x) rede pública () fossa () sumidouro () camburão () outros
	Caso não exista, a que distância aproximada está o local da rede oficial? _____m
	> <i>Observações complementares sobre esgotamento sanitário</i>
C-3	Existe rede de iluminação pública? (x) sim () não
	Caso não exista, a que distância aproximada o local está da rede oficial? _____m
	> <i>Observações complementares sobre iluminação pública</i>
C-4	As ruas ou vielas do entorno têm:
	(x) leito com pedra tosca (x) leito com asfalto (x) guia / meio fio
	(x) leito com paralelepípedo ou bloco (x) leito com terra batida () sarjeta
	(x) leito com piçarra (x) sem pavimentação () outros
C-5	Existe coleta pública de lixo? (x) sim () não
	Caso não exista, a que distância aproximada o local está da coleta pública? _____m
C-6	Existe coleta seletiva de lixo? () sim (x) não
	> <i>Observações complementares sobre coleta de lixo</i>
C-7	Existe sinalização de tráfego? (x) sim () não
	(x) horizontal (x) vertical
C-8	Foram identificados pontos de acidentes de trânsito? () sim (x) não
	> <i>Observações complementares sobre sinalização/acidentes</i>
C-9	Existe transporte coletivo? (x) sim () não
	Caso exista, ele é: (x) linha regular oficial () linha clandestina () transporte escolar
	Do tipo: (x) ônibus (x) van () pau-de-arara
	() trem (x) barca/balsa () veículo com tração animal
	Caso não exista, a que distância aproximada o local está do transporte coletivo? _____m
	> <i>Observações complementares sobre transporte coletivo</i>

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-18-PV-01	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: Fortaleza - 01	
DISTRITO: Sede-01		BAIRRO: Barra do Ceará	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Brisa da Praia - 18			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Anezilany Gomes – Elaine Girão – Renata Paiva	DATA: 30-10-2003
PROP TERRENO: U (x) M () E () P () M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Sen. Roberto Kenedy

C-10	Se a resposta 09 for positiva, Quais as linhas de ônibus existentes?
	Locais: Planalto das Goiabeiras, Grande Circular, Clube de Regatas/Parangaba, Colônia, Topic 54, Topic 06
	Municipais:
	Intermunicipais:
	Interestaduais:
C-11	Existem calçadas? (x) sim () não
	Caso existam, qual o estado delas?
	(x) com pavimentação (x) largura até 1,00m
	(x) com pavimentação precária () largura acima de 1,00m
	(x) sem pavimentação
	> <i>Observações complementares sobre calçadas (condições de trânsito) Trânsito prejudicado por desníveis</i>
C-12	Foi identificada centralidade na região? (x) sim () não
	(x) polar / especificar localização: Campo Beira-Rio
	() linear / especificar localização:
C-13	Foi identificado comércio varejista de âmbito local? (x) sim () não
	Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados:
	(x) <u>Comércio eventual</u> (armazém, banca, bar, jogos eletrônicos, lanchonete, lotérica, doceria, <u>farmácia</u> , cosméticos, plantas, papelaria)
	(x) <u>comércio de alimentação</u> (armazém, mercearia, açougue, padaria, mercadinho, peixaria)
C-14	Foi identificado comércio varejista diversificado? (x) sim () não
	Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados:
	() <u>comércio de consumo excepcional</u> (artesanato, folclore, antiguidades, boutique, objetos de arte)
	(x) <u>comércio de centros intermediárias</u> (vestuário, brinquedos, <i>shopping center</i> , loja de decoração, supermercado)
	(x) <u>comércio de consumo local ou associados a diversões</u> (casas de café, chopperia, boate, <u>restaurante</u> , cantina, <u>churrascaria</u> , <u>pizzaria</u>)
	(x) <u>Comércio de centro sub-regional</u> (materiais de construção e agrícolas, artigos funerários, peças de automóveis, pesca, ferramentas, roupas profissionais)
	() <u>outros</u> (adubos, caça, discos, artigos esportivos e recreativos, material de limpeza, ótica, sacos, tecidos, utensílios domésticos)

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-18-PV-01	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: Fortaleza - 01	
DISTRITO: Sede-01		BAIRRO: Barra do Ceará	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Brisa da Praia - 18			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Anezilany Gomes – Elaine Girão – Renata Paiva	DATA: 30-10-2003
PROP TERRENO: U (x) M () E () P () M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Sen. Roberto Kenedy

C-15	Foi identificado comércio atacadista? () sim (x) não
	<p>Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados:</p> <p>() <u>comércio de produtos alimentícios</u> (alimentos para animais, carnes, bebidas, café, cereais, depósito, hortaliças, legumes, verduras, frutas, leite, frios, especiarias)</p> <p>() <u>comércio de produtos perigosos</u> (depósito de álcool, carvão, gás, engarrafamento, inseticidas, produtos químicos, tintas e vernizes)</p> <p>() <u>comércio de materiais de grande porte</u> (concessionárias de veículos, pequenos aviões, implementos agrícolas, aparelhos elétricos e eletrônicos, acessórios e peças para automóveis, madeira aparelhada, móveis, vidros)</p> <p>() <u>comércio de produtos agropecuários e extrativos</u> (algodão, carvão, couros, ferros e ferragens, fibras vegetais, juta, lenha, sementes, grãos, frutos)</p> <p>() <u>comércio e depósito de materiais em geral</u> (depósito e distribuidoras de bebidas, ferro velho, sucata, pedras para construção)</p> <p>() <u>comércio de distribuição de materiais de pequeno porte</u> (bijouterias, metal, plástico)</p>
C-16	Foi identificado algum tipo de serviço? (x) sim () não
	<p>Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados:</p> <p>() <u>serviços profissionais / negócios</u> (ag. Bancárias, escritórios ou consultórios de profissionais autônomos, financeira)</p> <p>(x) <u>serviços de educação</u> (auto-escola, escola de arte, dança, música, datilografia, doméstica, academia de ginástica e esporte, curso de línguas, cursos por correspondência)</p> <p>(x) <u>serviços de hospedagem</u> (pensões, pequenos hotéis, pousadas, <u>motéis</u>, flats)</p> <p>(x) <u>serviços de estúdios e oficinas</u> (<u>reparos de aparelhos eletrodomésticos</u>, artigos de couro, camiseiros, carimbos, <u>copiadora</u>, fotocópia, plastificação, encadernação, amoladores, <u>fotógrafos</u>, reparos de tapetes, cortinas, estofados, vidraceiros)</p> <p>(x) <u>serviços pessoais e domiciliares</u> (alfaiate, bombeiro, <u>costureiros</u>, chaveiro, <u>eletricista</u>, lavanderias, pedreiro, sapateiro)</p> <p>(x) <u>serviços socioculturais</u> (associações beneficentes, <u>associações comunitárias de vizinhança</u>, associações culturais, associações científicas, organizações de profissionais, sindicatos)</p> <p>() <u>serviços de saúde</u> (hospital, clínicas dentárias e médicas, lab. clínico, posto de medicina preventiva, pronto socorro)</p> <p>(x) <u>serviços de diversão</u> (sinuca, totó, <u>eletrônicos</u>, boliche, cinema, salão de festas, teatros)</p>
C-17	Foi identificado serviço especial? () sim (x) não
	<p>Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados:</p> <p>() <u>garagem para empresa de transporte</u> (transportadoras, garagens de frota de caminhões, de carro, de ônibus)</p> <p>() <u>serviços de depósito de armazenagem</u> (aluguel de máquinas, guarda de animais, depósito de resíduos industriais)</p>

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-18-PV-01	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: Fortaleza - 01	
DISTRITO: Sede-01		BAIRRO: Barra do Ceará	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Brisa da Praia - 18			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Anezilany Gomes – Elaine Girão – Renata Paiva	DATA: 30-10-2003
PROP TERRENO: U (x) M () E () P () M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Sen. Roberto Kenedy

C-18	Foi identificado algum tipo de instituição? (x) sim () não
	<p>Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados:</p> <p>(x) <u>educação</u> (educação infantil e ensino fundamental - rede pública de ensino municipal e estadual ou rede particular, ensino médio, ensino técnico profissional, faculdade e universidade - rede pública de ensino municipal, estadual e federal ou rede particular)</p> <p>(x) <u>assistência social</u> (asilos, creches, orfanatos, centro de orientação familiar, de integração social)</p> <p>(x) <u>lazer e cultura</u> (anfiteatro, arena, biblioteca, quadras esportivas, piscinas, ginásio, parque, circo, museus, auditório, hípica)</p> <p>(x) <u>culto</u> (conventos, igreja, locais de culto, mosteiro, templos)</p> <p>() <u>saúde</u> (ambulatório, posto de saúde, posto de vacinação, casa de saúde, hospital, maternidade, sanatório)</p> <p>() <u>comunicação</u> (agência de correios, agência telefônica, estação de radiodifusão, terminal de ônibus urbano, terminal rodoviário interurbano)</p>
C-19	Localizar possíveis áreas de vazios urbanos para intervenções:
	<p>> <i>indicar no mapa</i></p> <p>> <i>potencialidade da área</i></p>