

REPUBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL

MINISTERIO DA VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS

# BOLETIM

DA

Inspectoria Federal de Obras Contra as Seccas

---

## PUBLICAÇÃO MENSAL

---

DEZEMBRO, 1935

Volume 4

Num. 6

TIPOGRAPHIA MINERVA — ASSIS BEZERRA

1935

# BOLETIM

## DA

### Inspectoria Federal de Obras Contra as Secas

### BRASIL

Volume 4

DEZEMBRO DE 1935

Num. 6

## SUMMARIO

### Secção Technica

<i>Plano Geral de Açudagem e Irrigação no Nordeste Brasileiro</i>	Engenheiro Luis Vieira .. . . . .	205
<i>Estudos agrologicos preliminares das terras irrigaveis do Sistema do Alto Piranhas</i>	Agronomo José Ferreira de Castro .. . . . .	213
<i>Algumas notas sobre Acidez e Alcalinidade do Solo</i>	Agronomo Oscar Ferreira Leitão .. . . . .	226

### Secção de Divulgação

<i>Ligeiros commentários ao quadro de Assistencia Medica da Inspectoria de Secas, em Novembro de 1935</i>	229
---	-----

### Secção de Informação

<i>Açude "Inhanduba"</i>	224
<i>Poço "Siqueira"</i>	224
<i>Serviços de poços da Inspectoria Federal de Obras contra as Sêccas, no mez de Novembro de 1935</i>	231
<i>Movimento do pessoal da Inspectoria Federal de Obras contra as Secas, no mez de Dezembro de 1935</i>	243

## DIRECCÃO

Redactor chefe  
Engenheiro Luiz Vieira  
Redactores para 1935  
Eng. Vinicius de Berredo  
Eng. Floro Freire  
Eng. E. Regis Bittencourt

Correspondencia  
Provisoriamente toda a correspondencia deverá ser dirigida á  
REDACÇÃO DO BOLETIM  
Inspectoria Federal de Obras Contra as Secas  
Fortaleza - Ceará - Brasil

## Plano geral de Açudagem e Irrigação no Nordeste Brasileiro

### PLANO RODOVIARIO

LUIS VIEIRA

inspector Federal de Obras Contra as Séccas

#### AÇUDAGEM E IRRIGAÇÃO

A água é a necessidade essencial do nordeste, seja quando as condições locaes o permittam, reprezada em grandes açudes, para irrigação de vastas areas, em sistemas destinados a constituir, mediante cultura agricola intensiva, grandes centros de producção não sujeitos ás incertezas calamitosas das séccas, — seja acumulada em obras de menor vulto, disseminadas, racionalmente, por toda a região sujeita ao flagello, e onde a pequena irrigação, a pesca e a cultura tradicional de vasante—garantam as populações, minorando os effeitos das estiagens prolongadas, e evitem a ruinosa perda dos rebanhos, em vastas zonas onde em tempos normaes tão facilmente se desenvolve a industria pastoril.

Em resumo: — do desenvolvimento, dentro de um plano rationalmente estudado, e proseguido com espirito de continuidade, da açudagem e irrigação, depende fundamentalmente o restabelecimento do equilibrio, tantas vezes perturbado, das condições de vida e economia no nordeste, sem deixar de lado, é evidente, elementos auxiliares, e em certas condições muito efficientes como sejam os poços e, indirectamente, o reflorestamento.

Nesse sentido, o actual regulamento da Inspectoria de Seccas, aprovado por Decreto n. 19.726, de 20 de fevereiro de 1931 — para ser evitada a dispersão prejudicial dos primeiros emprehendimentos — determinou as áreas em que seriam construidas as grandes barragens — as quatro hacias principaes do nordeste semi-

arido, que passaram assim, a constituir os quatro systemas geraes de obras:

- I—Systema do Acarahu, no Ceará.
- II—Systema do Jaguaribe, no Ceará.
- III—Systema do Alto-Piranhas, na Parahyba.

IV—Systema do Baixo-Assú, no Rio Grande do Norte.

A par desses systemas, comprehendendo açudes, canaes de irrigação e drenagem e obras complementares para regularização do regimen dos cursos de agua, protecção e aproveitamento de terras cultivaveis — nas regiões que, para isso, melhores condições offerecem no nordeste, é facultada a construcção directa, pela União, em outras regiões do nordeste, sujeitas ás seccas, de obras de media açudagem de reconhecida utilidade, em terras que se prestam á irrigação e á cultura agricola; obras essas què, entretanto, preferentemente, serão construidas em collaboração com os Estados e municipios directamente interessados, beneficiados, para isso, pela União com um auxilio correspondente a 70% dos orçamentos.

As obras de pequena açudagem, finalmente, são construidas, sempre, em collaboração directa com os particulares ou syndicatos de agricultores que para isso recebem um premio fixado em 50% dos orçamentos respectivos.

#### A AÇUDAGEM É A SECCA DE 1932

A Inspectoria de Seccas procurou, dentro da premencia de tempo a que obri-gou o rapido incremento das consequencias do flagello, realizar o possivel, dentro

do plano geral estabelecido em seu regulamento.

Não havia, entretanto, um projecto definitivo das grandes obras ou systemas de irrigação. O unico destes que estava estudado foi iniciado immedialmente e tem a sua construcção bem avançada: é o denominado "Systema Lima Campos", parte integrante, aliás, do grande sistema de Orós, ou melhor do Jaguaribe.

Apesar disso, procurou a Inspectoría activar o projecto do "Systema do Alto-Piranhas", tendo conseguido iniciar as obras correspondentes, que estarão concluidas até dezembro de 1934; atacou, por outro lado, o do Acarahu, em um dos seus elementos preponderantes, a barragem do "Jaibara".

Não foi entretanto possível evitar obras de açudagem complementar em valles diversos. Algumas se impuzeram por suas notaveis vantagens economicas como o "General Sampaio" e o "Choró", ambos no Ceará; outras, porque a premencia de soccorros assim o exigiu, como o "Lucrecia" e o "Inharé", no Rio Grande do Norte, e o "Soledade", na Parahyba; outras, enfim, por falta de planos geraes de irrigação, como em Pernambuco, os açudes "Cachoeira" e "Pedra d'Agua", e, na Bahia, o "Macaubas", o "Itaberaba" e "Monteiro" e o "Valente".

#### SYSTEMA DO JAGUARIBE

Foi construido o açude "Lima Campos", para 58 milhões de m<sup>3</sup>, dominando uma area bruta de 10.000 Ha., dos quaes cerca de 5.000 irrigaveis; sua capacidade de irrigação não vae, contudo, além de 1.000 Ha.

A construcção do açude "Orós", cuja bacia é contigua á do "Lima Campos", permittirá, porém, a irrigação de toda a area disponivel—estabelecida a ligação das duas bacias por meio de um tunel de 3 kilometros de extensão.

De acordo com esse projecto já estão sendo construidos os canaes de ir-

rigação com as dimensões necessarias ao aproveitamento integral da area irrigavel dominada. Sua construcção está bem avançada assim como a dos canaes de drenagem e rectificações de rios, indispensaveis para attender aos inconvenientes, para o solo, de uma irrigação intensiva, como para attender aos effeitos das inundações.

Foi construido tambem o açude "Feiticeiro", hoje "Joaquim Tavora", para 24 milhões de m<sup>3</sup>, e que regularizará o regimen de um dos valles secundarios do Jaguaribe", permittirá pequena irrigação e será uma aguada preciosa.

#### SYSTEMA DO ACARAHU

Está sendo construido o açude "Jaibara", para 104 milhões de m<sup>3</sup>.

O systema se completará com o açude "Santa Cruz", sobre o rio principal do valle, ainda não projectado, mas que ar-mazenará, possivelmente, mais de um milhão de m<sup>3</sup>.

Serão irrigadas as ferteis varzeas do Acarahu.

#### SYSTEMA DO ALTO PIRANHAS

Estão sendo construidos os açudes "Piranhas", (255 milhões de m<sup>3</sup>), "São Gonçalo" (50 milhões de m<sup>3</sup>). Foi construido o açude "Pilões" (13 milhões).

As aguas do "Piranhas" e do "São Gonçalo" irrigarão cerca de 6.000 Ha. (area effectiva), nas fertilissimas varzeas de Souza. "São Gonçalo", contribuindo em pequena escala para a accumulação das reservas d'agua necessaria, funcionará, principalmente, como barragem de distribuição. Domina directamente as varzeas e dista 20 kilometros do "Piranhas".

Dispondo as varzeas de Souza, de mais de 20.000 Ha. irrigaveis — serão aproveitados, para completar os recursos d'agua necessaria para o seu completo aproveitamento, possivelmente, as reser-

vas accumulaveis nos açudes "Curema" e "Mãe d'Agua", que concorrerão, também, poderosamente para attenuação das cheias do Assú.

Tal aproveitamento implicará na elevação mechanica parcial das águas dos dois açudes e na adducção das mesmas numa distancia de cerca de 50 kilómetros.

O problema está sendo estudado cuidadosamente, para verificação definitiva da praticabilidade do projecto, principalmente do ponto de vista economico.

O "Curema" e o "Mãe d'Agua" que poderão reprezar, em conjunto, mais de um bilhão de metros cubicos, — accumularão, em comunicação, como o permitem as condições topographicas das duas bacias, que são contiguas, as águas do Piancó e do Aguiar.

O açude "Pilões", projectado anteriormente para 200 milhões, teve o seu projecto modificado para 13 milhões, atendendo-se, assim, ao aproveitamento que o Estado da Paraíba está fazendo das fontes medicinaes de Brejo das Treiras. Constitue, apesar disso, obra excelente pelas optimas vasantes que oferece.

#### SYSTEMA DO "BAIXO ASSÚ"

O aproveitamento das terras do "Baixo Assú" depende da regularização de varios affluentes.

Fazendo parte desse sistema estão sendo construídos os açudes "Condado" (35 milhões), na Paraíba, e "Itans" (81 milhões), no Rio Grande do Norte.

Foram concluidos o "Riacho dos Cavallos" (18 milhões), na Paraíba; está em vias de conclusão o "Santa Luzia" (12 milhões), no mesmo Estado.

O sistema se completará com a construção de outros grandes reservatórios como o "Curema" e "Mãe d'Agua", já referidos; o "Serra Negra", o "Gargalheiras", o "Parelhas", o "Caixa de Guerra" e de outros menores.

#### AÇUDAGEM COMPLEMENTAR

Estão sendo construídos o "General Sampaio" (312 milhões) e "Choró" (195 milhões), no Ceará. O primeiro domina boas terras irrigáveis e regularizará um dos mais violentos rios do nordeste; o segundo, contribuindo para a regularização do regimen do rio de igual nome, permitirá a irrigação de boas terras no proprio valle e contribuirá, possivelmente, para o aproveitamento integral das varzeas dominadas pelo antigo "Açude Cedro", de capacidade notoriamente insuficiente.

Estão sendo construídos mais os seguintes: "Lucrecia" (27 milhões), "Totoró" (1 milhão), "Inharé" (18 milhões), todos no Rio Grande do Norte; "Cachoeira" (5 milhões) e "Pedra d'Agua" (120 mil), em Pernambuco; "Valente" (20 milhões), na Bahia.

Foram concluidos o "Monteiro" (3 milhões) e o "Itaberaba" (5 milhões), na Bahia; o "Soledade" (27 milhões) e o "Barra do Xandú" (920 mil), na Paraíba; o "Morcêgo" (8 milhões), no Rio Grande do Norte; o "Ema" (10 milhões), no Ceará.

O quadro numero 1 resume os dados essenciais relativos ao conjunto das obras de açudagem publica construídas e em construção pela Inspectoria de Secas, desde o advento do Governo Provisorio; juntam-se também os desenhos reduzidos das secções typos das mais importantes dessas obras, acompanhadas de informações geraes.

Para que se possa fazer mais facilmente, por comparação, uma idéa do que representa, no que concerne á açudagem publica, a actividade, nesse campo, da Inspectoria de Secas desde o advento do Governo Provisorio e do que representam os serviços em andamento, fazemos abaixo um confronto do que foi realizado pela Repartição, anteriormente, com o que se realizou e está em vias de realização na phase actual, sempre no nordeste.

**Açudagem publica anteriormente ao Governo Provisorio**

Açudes construidos	91
Capacidade total	621.000.000 m <sup>3</sup>

**Açudagem publica desde o advento do Governo Provisorio**

Ns.	Capacidade
Açudes construidos	10 167.000.000 m <sup>3</sup>
Em construcção	15 1129.000.000 m <sup>3</sup>
Total	25 1296.000.000 m <sup>3</sup>

Os açudes construidos foram: "Lima Campos", "Soledade", "Ema", "Riacho dos Cavallos", "Morcégó", "Itaberaba", "Barra do Xandú", "Feiticeiro", que na inauguração recebeu o nome de "Joaquim Tavora", "Pilões" e "Monteiro".

**AÇUDAGEM POR COOPERAÇÃO**

A açudagem por cooperação, seja com os Estados ou municípios, seja com particulares, teve grande incremento, dentro do actual regimen. E' o que se verifica facilmente pelo simples exame do quadro abaixo:

**Açudes construidos no Nordeste, com auxilio da União, até 30 de Outubro de 1935:**

Açudes construidos	36
Capacidade total	31.000.000 m <sup>3</sup>

**Açudes concluidos no Nordeste, a partir de 31 de Outubro até 30 de Junho de 1935:**

Açudes construidos	16
Capacidade total	18.000.000 m <sup>3</sup>

**Açudes em construcção, por cooperação, em 30 de Junho de 1935:**

Açudes em construcção	31
Capacidade total	96.000.000 m <sup>3</sup>

Dos açudes em construcção por cooperação, um (Sacco) pertence ao Estado de Pernambuco; outro, o "Namorado", ao da Paraíba.

**PLANO RODOVIARIO — LINHAS TRONCO — RAMAES — CARROÇAVEIS E ESTRADAS DE RODAGEM**

**Plano rodoviario:**

A solução integral do problema das secas exige, paralelamente, a construção das grandes obras destinadas à acumulação e distribuição das águas para irrigação — o estabelecimento das vias de comunicação, que, dando vasão à produção futura, das áreas irrigadas, condicionarão, por outro lado, um mais rápido desenvolvimento cultural das populações nordestinas, contribuindo assim — social e economicamente — para a estabilização das condições de vida nas vastas regiões sujeitas ao flagelo periódico das secas.

O plano dessas vias de comunicação, já traçado, comporta em suas linhas gerais a ligação do hinterland com todos os grandes centros de exportação do nordeste e a indispensável interligação dos diferentes troncos rodoviários, permitindo, assim, o acesso rápido e económico, dentro de uma rede fechada, a todas as zonas interessadas no plano das obras de açudagem; comporta por outro lado um reduzido numero de estradas secundárias, que ligarão às linhas troncos regiões que aquellas, pelas condições gerais de traçado, não poderiam atingir economicamente e, principalmente, as bacias de irrigação dos grandes açudes.

As linhas tronco, interessando ao conjunto das regiões que constituem o campo de acção da Inspectoria de Secas — são construídas directamente pela União.

Assim, também, as linhas secundárias, que asseguram a ligação dos sistemas de irrigação em construção com a rede principal.

Quanto ás demais linhas secundarias, iniciadas embora pelo governo federal durante a grande secca de 1932 — deverão ser prosseguidas por cooperação com os Estados interessados, aos quaes caberá, também, a conservação do conjunto da rede.

#### A secca de 1932:

A grande secca de 1932 — que prolongou, de maneira calamitosa, uma série de 3 annos escassos — 1929, 1930 e 1931 — forçou, pela necessidade de um auxilio rapido, intensivo e extensivo a um tempo, ás populações flagelladas, o ataque quasi simultaneo do grande plano rodoviario cuja realização cabe á Inspectoria de Seccas.

De uma maneira geral é conquista pacifica do delinearam-se e desenvolverem-se os systemas rodoviarios, a denominada — construcção por etapas — cujo primeiro estadio corresponde a simples carroçaveis satisfazendo em planta ás condições technicas impostas ás estradas de primeira categoria e cujas condições em perfil, largura e revestimento, se vão melhorando á medida que a isso obrigam as necessidades de tráfego — construidas desde logo no "grade" definitivo as obras d'arte.

Dada, entretanto, a abundancia de mão de obra — consequencia da secca — a necessidade de evitar a dispersão de esforços é a conveniencia de ser aproveitada a oportunidade para a realização de trabalhos de natureza permanente, o ataque effectuou-se de maneira a ficarem dentro das condições technicas definitivas, em planta e perfil, todos os trechos construidos — que foram revestidos de material silico-argiloso escolhido.

Temos, assim, estradas tronco de terra de primeira categoria, que terão o revestimento melhorado á medida que as condições de tráfego o exigirem.

As ligações dos trechos construidos, por occasião da secca, estão sendo reali-

zadas por meio de carroçaveis, que possibilitarão um tráfego relativamente comodo, e, opportunamente, como obras de socorro, serão dotadas das condições technicas definitivas.

Concomitantemente com os serviços de terraplenagem foram construidas as obras d'arte dos diferentes trechos, que obedecem, de maneira geral, a typos previamente fixados, de maneira a manter a necessaria uniformidade de conjunto.

#### Estradas tronco:

O perfil transversal e as condições technicas de traçado constam do desenho n. 1.

O plano geral comprehende.

1.º—Tronco S. Salvador — Fortaleza, passando por Feira de Sant'Anna, Serrinha, Cumbe e Canudos, na Bahia; Salgueiro, em Pernambuco; Macapá, Milagres, Alagoinhas, Icó, Jaguaribe-Mirim e Russas, no Ceará. E' a corda rodovaria transnordestina, de carácter eminentemente politico e social; estabelece ligação entre as linhas de penetração dos diferentes Estados.

2.º—Central de Pernambuco, passando por Rio Branco e Salgueiro, em Pernambuco.

3.º—Central do Rio Grande do Norte, partindo de Barra e passando por Acahy, Assú, Mossoró e Limoeiro (no Ceará).

4.º—Central do Piauhy, partindo de Icó e passando por Iguatú, Campos Salles (no Ceará), Picos, Oeiras e Floriano (no Piauhy).

5.º—Fortaleza — Therezina, passando por São Francisco de Uruburetama e Sobral, no Ceará e Campo Maior, no Piauhy.

6.º—Central do Ceará, passando por Orós, Senador Pompeu e Crato, no Ceará.

O quadro n. 1, annexo, resume os dados relativos á extensão total e á extensão concluida e a concluir de cada estrada.

## Linhas subsidiarias:

O perfil transversal e as condições technicas do traçado constam do desenho numero 2.

O plano comprehende:  
No Ceará:

—Ramal de General Sampaio, ligando esse grande açude, por um lado, á linha tronco Fortaleza— Therezina, em Moreira; por outro lado, á estrada de rodagem Fortaleza — Baturité, em Maranguape; passa por Campos Bellos.

— Ramal de Canindé, passando por essa cidade, açude "Choró" e "Quixadá"; liga-se em Sant'Anna ao ramal de General Sampaio.

— Ramal de Crató, passando por Jardim; liga-se em Macapá á linha tronco São Salvador-Fortaleza.

— Ramal de Missão Velha, ligando essa cidade á rodovia tronco São Salvador-Fortaleza.

## Na Parahyba:

—Ramal de Catolé do Rocha, passando por essa cidade e Caicó: liga-se á rodovia central do Rio Grande do Norte, em Acary; á central da Parahyba, em Pombal; passa pelo açude "Itans"; destina-se ao escoamento da producção dos

longinquos e ferteis municipios de Catolé e Brejo da Cruz para os mercados do litoral.

—Ramal de Piancó, partindo de Patos; passa em Piancó, Conceição e Misericordia, une-se á trans-nordestina em Macapá.

## Ramal de Teixeira:

—Ramal de Picuhy, passando por essa cidade, Arcia e Alagôa Grande; liga-se á central do Rio Grande do Norte, entre Parelhas e Acary.

—Ramal de Goyana, ligando essa cidade á João Pessoa.

— Ramal de Cariry, passando por São João do Cariry, Alagôa do Monteiro e Alagôa de Baixo; liga-se á central de Pernambuco em Rio Branco; á central de Parahyba, entre Campina Grande e Soledade.

## EM PERNAMBUCO:

—Ramal de Garanhuns.

—Ramal de Triunpho.

—Ramal de Belmonte.

—Ramal de Belem.

O quadro numero 2 dá, em resumo, as extensões totaes, concluidas e a concluir de todas as estradas subsidiarias.

### QUADRO N.º 1

#### Plano Rodoviario Linhas Principaes

ESTRADAS	Estados interessados	Extensão total	Extensão concluída até fev. 933	Extensão a concluir
Tronco São Salvador-Fortaleza	(Bahia (Pernambuco (Ceará	1.350	500	850
Central de Pernambuco	(Pernambuco	600	230	370
Central da Parahyba	(Parahyba (Pernambuco	600	380	220
Central do Rio Grande do Norte	(Parahyba (R. G. do Norte) (Ceará	450	380	120
Central do Piauhy Fortaleza-Therezina	(Ceará (Piauhy	570	55	515
Central do Ceará	(Ceará (Piauhy	550	220	330
Penetração de Alagoas	(Ceará (Alagoas	380 100	20 30	360 70
.. TOTAES		4.600	1.765	3.835

## QUADRO N.º 2

## Plano Rodoviário Linhas subsidiárias

ESTRADAS	Estados interessados	Extensão total	Extensão concluída até 2-933	Extensão a concluir
Ramal G. Sampaio	Ceará	160	60	100
Ramal de Canindé	Ceará	180	30	150
Ramal de Crato	Ceará	130	Iniciado	130
Ramal de M. Velha	Ceará	20	Iniciado	20
Ramal de Maurity	Parahyba	{		
	Ceará		60	Iniciado
Ramal Catolé Rocha	Parahyba	150	30	120
Ramal Piancó	Parahyba	230	150	80
Ramal de Teixeira	Parahyba	35	10	25
Ramal de Picuhy	R. G. Norte	170	50	110
Ramal Goyana a João				
Pessôa	Parahyba	60	30	30
Ramal de Cariry	Pernambuco	180	80	100
Ramal de Garanhuns	Pernambuco	100	30	70
Ramal de Triumpho	Pernambuco	50	20	30
Ramal de Belmonte	Pernambuco	20	15	5
Ramal de Belém	Pernambuco	160	—	160
Diversas estradas subsidiárias	Parahyba R. G. Norte	—	180	—
<b>TOTAL</b>		<b>1.885</b>	<b>695</b>	<b>1.190</b>

**QUADRO N.º 3**  
**Plano de Açudagem Pública**

Açudes	Systema	Estados	Typo da barragem	Altura barragem	Volumen armazeneável Milhões m <sup>3</sup>	Capacidade irrigação em ha. (Área efectiva)
General Sampaio	Curu'	Ceará	Terra	38	312	7.000
Jaibara	Acarahu	Ceará	Terra	30	104	3.000
Choró	Choró	Ceará	Terra com cortina conc. armado	34	195	4.000
Feiticeiro	Jaguaribe	Ceará	Terra	17	24	400
Lima Campos	Jaguaribe	Ceará	Terra com cortina conc. armado	19	58	1.000
Ema	Complementar	Ceará	Terra	15	10	100
Piranhas	Alto Piranhas	Parahyba	Rock fill	15	250	5.000
São Gonçalo	" "	Parahyba	Terra-cortina	26	50	1.000
Pilões	" "	Parahyba	Alvenaria	12	13	350
Condado	Baixo Assu'	Parahyba	Terra	21	35	600
Soledade	Complementar	Parahyba	Terra c/nuc.	10,5	27	300
Riacho Cavallos	Baixo Assu'	Parahyba	Terra	18	18	300
Santa Luzia	" "	Parahyba	Terra	15,7	12	100
Barra do Xandu'	Complementar	Parahyba	Terra	11	1	Aguada
Itans	Baixo Assu'	R. G. Norte	Terra	26	81	2.500
Lucrecia	Complementar	R. G. Norte	Terra	18	27	600
Inharé	"	R. G. Norte	Terra	17	18	300
Morçégo	"	R. G. Norte	Terra	12	8	100
Totoró	"	R. G. Norte	Terra	12	4	"
Cachoeira	"	Pernambuco	Terra	17,5	5	50
Pedra d'Água	"	Pernambuco	Alvenaria	9	0,1	"
Macaúbas	"	Bahia	Terra	18	16	300
Itaberaba	"	Bahia	Alvenaria	10	5	Aguada
Monteiro	"	Bahia	Terra	9	3	"
Valente	"	Bahia	Terra		20	300
	TOTAES				1 296,1	27.300

ESTUDOS AGROLOGICOS PRELIMINARES  
DAS  
TERRAS IRRIGAVEIS  
DO  
SYSTEMA ALTO PIRANHAS

Agronomo José Ferreira de Castro  
Da Comissão de Serviços Complementares da Inspectoria de Séccas

### Estudo agrologico do Sector Sul

A Comissão de Serviços Complementares da Inspectoria de Seccas acaba de realizar os estudos agrologicos do sector sul da bacia de irrigação do sistema do Alto Piranhas. Esses estudos, effectuados pelo agronomo José Ferreira de Castro, acham-se systematizados na presente publicação e representam o primeiro esforço no estabelecimento do criterio científico para o aproveitamento racional das terras irrigaveis do Nordeste.

A Comissão de Serviços Complementares está empenhada em estudar actualmente as terras da bacia do açude Lima Campos, elemento do grande sistema do Jaguaribe, e a do açude Condado, do sistema do Assú. Outros sistemas serão estudados successivamente e os resultados desses trabalhos publicados oportunamente no Boletim da Inspectoria, para ampliar, systematizar e aperfeiçoar a collecta de dados agrologicos cujo valor no estabelecimento das rôdes irrigatorias e no seleccionamento das especies vegetaes mais convenientes, nunca é demais encarecer, projecta a Inspectoria a organização de um Instituto de pesquisas a ser localizado no acampamento de São Gonçaló,

logo esse grande reservatorio esteja concluido. Ahi serão realizadas principalmente pesquisas sobre solos, botanica, irrigação, etc., não apenas no que se refere ás regiões controladas directamente pela Inspectoria de Seccas, mas a toda a vasta area denominada Nordeste, interessando portanto seus estudos aos governos estaduais, municipaes e até mesmo aos particulares empenhados no aperfeiçoamento dos methodos de trabalho agricola e outros.

O sector Sul do Alto Piranhas, objecto do presente estudo, faz parte integrante da bacia de irrigação dominada directamente pelo reservatorio de São Gonçalo que é o distribuidor geral do sistema. Comprehende a area situada entre o canal Sul do sistema, talweg do rio Piranhas e o talweg do rio Matumbo affluent daquelle, isto é, comprehende toda a faixa situada á margem direita do rio Piranhas dominada pelo canal Sul já construído, com uma area de 2100 hs. A faixa situada á esquerda do rio Piranhas, a ser dominada pelos canaes Norte e do Meio; será objecto de estudos futuros:

### CONSIDERAÇÕES GERAES

O presente trabalho representa uma tentativa de caracterização, identificação e classificação dos diferentes tipos de solo existentes numa pequena área da bacia de irrigação do "SYSTEMA DO ALTO PIRANHAS", bem como algumas sugestões baseadas em conclusões e observações sobre estudos feitos, relativas ás possibilidades de aproveitamento dos mesmos.

Antes de se iniciar a descrição de cada tipo de solo estudado, tornam-se necessários ligeiros comentários sobre a localização, topographia, "cobertura", vegetação e geologia da área em estudo.

**LOCALIZAÇÃO** — A área estudada está situada entre a margem direita do rio Piranhas e o canal de irrigação sul, desde o açude S. Gonçalo, até a margem direita do riacho do Matumbo, tendo — hectares de superfície e — metros de altitude.

**TOPOGRAPHIA** — Topographicamente, a área em questão é plana ou de declividade suave, havendo, no entanto, trechos ondulados ou de forte declividade. Existem áreas inundáveis, planas ou em forma de bacia, donde a agua accumulada só sae por evaporação e uma pequena parte por infiltração. As encostas ingremes são fortemente erodidas.

**COBERTURA** — Por "cobertura" comprehendem-se os seixos rolados, as pedras isoladas, etc., encontrados na superfície dos solos. As terras dos taboleiros, exceptuando-se pequenas áreas, acham-se cobertas por densa camada de seixos rolados de diferentes dimensões, desde menos de um centimetro até mais de um decímetro de diâmetro. A quantidade de seixos rolados nos taboleiros da área em estudo é tal que os terrenos por elles cobertos são economicamente inaproveitáveis para qualquer trabalho mechanico, sendo, portanto, terras impropias para culturas irrigadas. Os solos de formação recente


(alluviaes e colluviaes) são desprovvidos de seixos rolados superficiais.

**VEGETAÇÃO** — A vegetação nativa da área estudada, a não ser nos solos recentes e profundos, é puramente xerófila, de pequeno porte, caule retorcido, ramificado e lenhoso, folhas pequenas, coraceas e espessas, com abundante produção de flores e fructos polyspermhos. As arvores e arbustos são distanciados, deciduos e resistentes ao excesso ou escassez de humidade, á altas temperaturas, á intensa luminosidade, ao meio atmospherico secco, aos ventos e ás secas periodicas. Nos solos de formação recente, principalmente nos alluviaes pró-fundos e ferteis, ella (a vegetação) é de grande porte, frondosa, de folhagem densa e quasi persistente. A vegetação herbacea aparece no inicio da estação chuvosa, cobrindo o solo temporariamente; é de ciclo evolutivo curto e de espantosa productividade de sementes.

**GEOLOGIA** — As considerações geologicas sobre a bacia de irrigação do Sistema do Alto Piranhas, a seguir, são transcritas do livro "Geographia, Geologia, Suprimento dagua, Transportes e Açudagem" nos Estados orientaes do Norte do Brasil, por Roderic Crandall, do Serviço Geologico e Mineralogico do Brasil, e publicado pela Inspectoria de Obras Contra as Seccas, em 1923.

"Existe, a leste, no Estado da Paraíba, uma outra bacia de arenitos e folhelhos molles que até agora não tem fornecido fosseis, mas que é considerada como pertencente ao terreno cretaceo, por causa de sua semelhança a esta formação no Ceará e outras localidades. As camadas principaes observadas foram de folhelhos, e as duas photographias juntas, ambas tiradas perto de Sousa, no rio do Peixe, mostram as camadas vermelhas e pardacentas com inclinação fraca para o sul".

"De S. José o caminho para o nordeste cruza a serra de Santa Catharina, tambem constituida pela serie Ceará, e



Escadinha — Corte com mais de seis metros de profundidade, feito no arenito pelas águas do rio Piranhas, vendo-se ao alto a vegetação típica dos "taboleiros areníticos" (Pereiro, Cardeiro, Xique-xique etc.).

depois uma outra região de granitos intrusivos até S. Gonçalo a 12 kilómetros a sudoeste de Sousa. A fazenda S. Gonçalo acha-se situada na varzea do rio Piranhas, porém a poucos quilómetros a nordeste se apresentam os folhelhos cretaceos, semelhantes aos que se vêem nas photographias referidas, que se inclinam ao rumo S.  $30^{\circ}0'$ , com o ângulo de  $6^{\circ}$ , sendo esta também a inclinação observada no leito do rio do Peixe, ao norte de Sousa".

"Estes folhelhos são de laminação fina e coloração vermelha. Que não constituem as únicas camadas da série nesta bacia provam os arenitos observados ao noroeste de Cajazeiras e a presença de arenitos, de um carácter um tanto conglomerático, a cerca de 3 quilómetros ao norte de Sousa, onde se encostam nos granitos e se inclinam ligeiramente ao rumo S.  $30^{\circ}0'$ ".

"Voltando ao assumpto da bacia do Rio do Peixe, é para notar que a norte e a leste não há ligação com qualquer outra bacia cretacea, sendo porém possível que se ligue a oeste com as camadas da Serra do Araripe. E' evidente que as rochas desta bacia se estendem rio abaixo de Sousa, mas que não chegam a Pombal, que se acha numa região de schistos crystallinos e granitos".

Do livro "Geologia e Suprimento d'Água subterrânea no Rio Grande do Norte e Parahyba", pelo Engenheiro Ralph H. Sopper, Geólogo da Inspectoría de Obras Contra as Secas, será transscrito também um trecho relativo à geologia da área em questão:

"Além das rochas sedimentárias ao longo da costa, há outras áreas menores e completamente isoladas, de rochas estratificadas nos Estados da Paraíba e Rio Grande do Norte. Entre elas há principalmente a bacia de arenito do Rio do Peixe (vide mappa junto). Começando perto da junção do rio Piranhas com o Rio do Peixe e estendendo-se à divisória nas nascentes do Rio Pendencia, numa

distância de 80 quilómetros, há uma bacia de arenito avermelhado. Esta bacia tem uma largura variável, que se pode avaliar num terreno médio entre 9 e 12 quilómetros em toda a sua extensão e tem um grande braço que se estende a mais de 12 quilómetros para Belém. Não há dúvida que esta bacia é uma área isolada no meio de uma grande extensão de rochas crystallinas. A rocha típica é aí um arenito avermelhado, um tanto molle e de granulação fina. Essa rocha, principalmente na parte alta da bacia ou, de modo geral, aquela parte acima de Sousa, é muito comum e constitui a maior parte do fundo do vale, assim como as baixas colinas na proximidade do contacto com as rochas crystallinas. Pode-se dizer geralmente, entretanto, que as margens da bacia, ou aquela parte mais próxima do contacto com as rochas crystallinas, é composta de um arenito mais grosso do que nas partes que lhe ficam imediatamente abaixo. De facto, a parte mais próxima do contacto é um conglomerado, que apresenta pequenos seixos de quartzo, alguns do tamanho de um ovo de galinha. De regra, estas camadas de arenito inclinam-se suavemente para o sul ou alguns graus a cada lado do sul. Há uma pequena dobragem synclinal perto da extremidade sul do vale. Vê-se essa estrutura nas camadas perto de Acauan e do mesmo modo perto de S. João. Entretanto, esta estrutura é provavelmente sem importância económica. O arenito avermelhado e amarellado jaz entremeado com camadas de folhelhos também avermelhados. Este folhelho cobre área tão larga que deve ser tomado em consideração. Parece-se muito com o arenito, mas é de grão mais fino. Em muitas partes do vale, achei estas camadas argilosas intercaladas no meio do arenito. E' ella mais comum na parte mais baixa, isto é, ella é encontrada de um extremo a outro; porém em qualquer secção através do vale, esta argila se encontrará provavelmente em maior quantidade próximo ao

rio ou na parte mais baixa. Este deposito de sedimentos, na sua totalidade, parece ser intercalado entre camadas de arenito grosso de natureza conglomeratica, outras de granulação média, um arenito de grão fino, argilloso em parte, e, finalmente, uma argilla ou folhelho typico. Pordem-se achar, ás vezes, todas essas diferentes graduações de rochas entremeadas num dado logar.

No que respeita á idade dessas rochas, o autor não achou fosseis nem ouviu falar de fosseis encontrados ali em tempo algum. O arenito muito se parece com aquelle sub-posto á pedra calcarea da cinta do littoral e commumente se conjectura que elle seja do periodo cretaceo. Isto, entretanto, é mera suposição. Pode ser que haja co-relação entre este arenito e o da Serra do Araripe; nunca tendo visto, porém, esta serra nem a area intermediaria, o autor não está habilitado a julgar. Tambem pode ser que haja co-relação entre este mesmo arenito da cinta da Costa, porém o ultimo está pelo menos 130 kilometros distante e a região entre as duas regiões offerece pouco vestigio de ter sido coberta por taeis sedimentos".

#### ESTUDO, CARACTERIZAÇÃO, DENOMINAÇÃO e CLASSIFICAÇÃO dos solos topographicamente irrigaveis do "SISTEMA DO ALTO PIRANHAS"

O estudo dos solos topographicamente irrigaveis de uma secção da bacia de irrigação do "SISTEMA DO ALTO PIRANHAS" foi executado de acordo com a origem, topographia e escoamento, vegetação, "cobertura", condições de drenagem, salinidade e morphologia dos mesmos.

Para o estudo dos alludidos solos foram feitas 124 sondagens, localizadas em linhas transversaes aos valles e distanciadas de acordo com a vegetação, topogra-

phia, "cobertura", cor, consistencia, aspecto geral, etc. A profundidade de taeis sondagens variou desde 1 até 2 ou mais metros, sendo tal limite determinado pela rocha mãe, lençol dagua, horizonte impermeavel, etc.

Em cada sondagem estudaram-se a secção vertical do solo (perfil), determinando-se seus horizontes e sub-horizontes, e os caracteres e propriedades dos mesmos, taeis como: espessura, vegetação (raízes), textura (aproximada), estructura, cor, consistencia, permeabilidade, etc. Raramente aproveitou-se um corte ou secção vertical do solo naturalmente exposta para o estudo de seu perfil.

De cada horizonte ou sub-horizonte estudado colheu-se uma amostra de mais ou menos dois kilos que, depois de secca, foi ensaccada, etiquetada e guardada, para subsequentes estudos de laboratorio.


A caracterização de cada grupo de solo foi baseada principalmente na origem do mesmo, sendo o tipo caracterizado de acordo com a vegetação, "cobertura", condições de drenagem, salinidade e morphologia..

Preferiu-se, quando possivel, usar a nomenclatura vulgar para cada tipo de solo, menos nos casos em que ella tenha tambem significação topographica ou seja muito generalizada, empregando-se em taeis casos uma denominação significando o modo de formação dos mesmos.

Os solos estudados são heterogeneos e consequentemente heterotypicos. Como resultado dos estudos agrologiccs feitos na alludida área, foram caracterizados 12 tipos differentes de solo, havendo entre muitos delles "faixas de transição" que em alguns cascs poderiam ser estudadas como tipos especiaes. Preferiu-se, porém, não considerar taeis faixas, com o propósito de simplificar esta primeira tentativa de caracterização e classificação dos sclos. Os grupos e tipos de solos estudados e caracterizados são:



Arenito afflorado — Vegetação: xique-xique, Pereiro, Velame e Mofumbo.



Nº

Margem direita do rio Piranhas — Arenito.

Grupo	Typo
A—Residuario (De formação local)	A) Taboleiro arenítico. b) Taboleiro gneissico.
B—Alluvial	a) Taboleiro alluvial b) Salão c) Varzea arenítica. d) Varzea de taboleiro. e) Massapê de taboleiro.
1) Fortemente intemperizado, com signaes de iluviação.	
2) De formação recente, sem horizontes de eluviação e iluviação definidos.	a) Alluvião fluvial (baixio). b) Alluvião de encosta e alluvião de ria-cho. c) Massapê. d) Areiusco.

Os seguintes foram os factores que influiram, isoladamente ou em conjunto, na classificação dos solos da bacia de irrigação do "SYSTEMA DO ALTO PIRANHAS":

- a) Origem.
- b) Topographia e escoamento.
- c) "Cobertura".
- d) Vegetação: aspecto, densidade, espécies, etc.
- e) Perfil: espessura, raízes, textura, estructura, esqueleto, cor, consistencia, permeabilidade, salinidade, etc., de cada horizonte e sub-horizonte.
- f) Direcção do crescimento das raízes
- g) Condições de drenagem.
- h) Fertilidade.

O objectivo de tal classificação, baseada nos caracteres e propriedades dos solos, acima enumerados, foi a determinação do valor agrícola de cada tipo de solo para a prática da irrigação.

Os tipos de solo em estudo foram grupados em quatro classes, de acordo com o criterio seguinte:

1.ª classe — Solos profundos, planos, com bom escoamento, sem cobertura, com textura e propriedades physicas optimas

para a irrigação, com boa drenagem, sem vestigios de salinidade, ferteis e de terraplenagem praticavel.

O aproveitamento dos mesmos só exige terraplenagem e drenagem.

2.ª classe — Solos de mediana profundidade irrigavel, planos ou com ligera declividade, com bom escoamento, sem cobertura, esqueletizados, com textura e propriedades physicas do horizonte A, optimas para irrigação, com boa drenagem até o horizonte B que é impermeável, com ou sem vestigios de salinidade, de terraplenagem difficil ou impraticavel, relativamente ferteis.

3.ª classe — Solos planos, de escoamento regular ou mau, sem cobertura, com textura e propriedades physicas más para a irrigação, com má drenagem, com ou sem vestigios de salinidade, de terraplenagem impraticavel e pobres. O aproveitamento dos mesmos exige correção de suas propriedades physicas e dispendioso sistema de drenagem.

4.ª classe — Solos ingremes, ondulados ou planos, com bom escóamento, com seixos rolados e afloramentos rochosos, horizontes A raso, horizonte B impermeável e compacto, com vestigios de salinidade, de terraplenagem impraticavel, pobres e de aproveitamento anti-económico.

Conforme o criterio acima, os solos em estudo foram assim classificados:

- 1.<sup>a</sup> classe—"Alluvião fluvial".  
    "Massapê de taboleiro".
- 2.<sup>a</sup> classe—"Alluvião de encosta" e "Alluvião de riacho".  
    "Areiusco".  
    "Massapê".
- 3.<sup>a</sup> classe—"Varzea arenítica".  
    "Massapê de taboleiro".
- 4.<sup>a</sup> classe—"Taboleiro arenítico".  
    "Taboleiro gneissico"  
    "Taboleiro alluvial".  
    "Varzea de taboleiro".  
    "Salão".

#### "ALLUVIÃO FLUVIAL"

O "alluvião fluvial", vulgarmente conhecido por "baixio", denominação esta muito generalizada e tambem com significação topographica, é um solo de formação recente, resultante do material transportado e depositado nas margens do rio Piranhas pelas aguas de inundação nas épocas de grandes encheres, em extremitades de textura e espessura variaveis.

A área ocupada por este tipo de solo, ora numa ora noutra ou em ambas as margens do rio, varia em largura de acordo com a topographia dos terrenos primitivos, desde poucos até centenas de metros. Em pequenas porções das margens do rio elle falha completamente, vindo então outro tipo de solo fazer limites com o alludido curso d'agua.

Topographicamente o "alluvião fluvial" é plano, apresentando algumas áreas ligeiras declividades para o lado do rio, noutras canaeas ou depressões produzidos por inundações ou enxurradas e, ainda noutras, depressões maiores, onde certamente já foi o leito do rio. Seu escoamento é, portanto, óptimo, menos em pequenas e poucas áreas com depressões em forma de bacia e onde a agua se accumula e donde só pode sahir pela drenagem ou evaporação. São, porém, ra-

ras e de superficie insignificante taes depressões, de sorte que elles pouco ou nada prejudicam o solo em estudo. Nalgumas curvas internas do rio e em poucos outros logares encontram-se pequenas áreas de "alluvião fluvial" bastante arenosas e em nível pouco superior ao do leito do rio. Taes áreas são commumente aproveitadas para culturas de vasante.

No "alluvião fluvial" não se nota material de cobertura, o que facilita grandemente o seu aproveitamento para os trabalhos mechanicos do solo.

A vegetação do "alluvião fluvial" difere grandemente das formações xerophilas typicas dos demais tipos de solo da região, quer pelo porte e exuberancia, quer pela densidade e número de espécies, o que é facilmente explicavel pela sua profundidade, fertilidade e altura do lençol d'agua.

Das especies arboreas, em grande parte já destruidas, ainda se encontram exemplares de  
Oiticica—*Licania rigida*—Benth. Rosacea  
Juazeiro—*Ziziphus juazeiro*—Mart. Rhamnaceae

Ingá—*Inga ingoides* — Willd. Leguminosa, Mimosacea

Cajarana—*Spondias dulcis*—Forst. Anacardiaceae..

Canna fistula—*Cassia fistula* —L. Leguminosa, Caesalpinacea.

Cauassú ou pajeú—*Triplaris Baturitensis*—Hub.

Entre as especies arbustivas e herbeas encontram-se:

Mufumbo—*Combretum leprosum*—Mart. Combretaceae.


Matafome—*Paulinia elegans*—Comb. Sapindacea.

Cabacinha—*Momordica bucha* —S. Paio Cucurbitacea.


Bredo—*Amarantus viridis* — Vell. Chenopodiaceae.

Capim alpista—*Phalaris canariensis*—L. Gramineae.

Capim rabo de raposa — *Alopercurus pratensis*—L. Graminea.



FRONDOSO JUAZEIRO NO "ALUVIAO FLUVIAL".



Vegetação do “aluvião fluvial”: Juá, Mulungú, Oiticica, Mata-pasto liso etc.

Hervanço— *Telanthera dentata* — Moq.  
Composta.

Além das espécies acima enumeradas, foram encontradas outras das seguintes famílias: leguminosas, gramineas; labiadadas, cômpostas, solanaceas, malvaceas e convolvulaceas.

A espessura do "alluvião fluvial" ultrapassa geralmente dois metros de profundidade, não se distinguindo nesse signaes de illuviação, sendo, portanto, todo o seu perfil considerado como horizonte A, dividido em diversos sub-horizontes, de acordo com os diferentes depósitos das consequentes inundações.

O numero, espessura, textura, estructura, coloração, consistencia, permeabilidade, etc., dos sub-horizontes variam de uma sondagem a outra ou na propria sondagem, o que é explicavel pela direção, movimento, altura e impetuosidade da agua de inundação carregada com o material de sedimentação e também pela natureza desse material formador dos varios extractos.

Encontram-se sub-horizontes arenosos, arenc-humiferos, areno-limosos, areno-argilosos, areno argillo-humiferos, argillo-arenosos, argillo-areno-humiferos, etc, cuja coloração varia de creme,pardo-claro, pardo escuro, chumbo, etc. Raramente encontraram-se sub-horizontes com areia grossa; em geral ella é fina, médiafina ou finissima.

De acordo com a textura e o material de sedimentação, a estructura do "alluvião fluvial" é variavel nos seus diferentes sub-horizontes, notando-se al-

guns delles desprovidos de estructura e outros tendo-a terrosa, granular, amorfia, etc.

O "alluvião fluvial", conforme sua textura e estructura, é de permeabilidade optima ou bôa, sendo, portanto, bem drenado(drenagem entre os elementos de textura ou entre os agregados estructurales). Seu escoamento (drenagem superficial) é grandemente facilitado por sua ligeira declividade em direcção ao rio e nas pequenas depressões em forma de bacia, o excesso dagua de chuva accumulado sae facil e rapidamente pela drenagem. Certamente, devido á sua bôa drenagem e á profundidade, não se encontraram no solo em questão vestigios de salinidade.

O sistema radicular das plantas (arboreas e herbaceas), bastante desenvolvido, cresce obliqua e verticalmente, atingindo dois ou mais metros de profundidade, o que prova as suas bôas propriedades physicas e a altura do lençol dagua. Estando humedecido (não em excesso) é fôfo e facilmente trabalhável pelas machinas agricolas. Quando secco, devido á presença da argilla e á pequenez das partículas de areia (em certas áreas), tornase um tanto compacto, difficultando assim o seu trabalho mechanico.

Graças á sua profundidade, textura e estructura, o "alluvião fluvial" tem grande capacidade de absorção, armazenamento e retenção dagua.

Fizeram-se diversas sondagens neste tipo de solo e para melhor esclarecimento da descrição acima, seguem os perfis de algumas dellas:

#### Sondagem n. 8

- A1 — 0m.00 — 0m.50 — Sub-horizonte areno-argiloso, pardo-cinza, de estructura granular, fôfo, permeavel, com raizes.
- A2 — 0m.50 — 0m.90 — Sub-horizonte argillo-areno-humifero, estructura granular, pardo-claro, medianamente compacto, bôa permeabilidade, com raizes.
- A3 — 0m.90 — 1m.80 — Sub horizonte areno-argiloso, pardo claro pulverescente, fôfo, permeavel, com raizes.

## Sondagem n. 95

- A1 — 0m.00 — 0m.40 — Sub-horizonte areno-argillo-humifero, pardo, de estrutura granular, fôfo, permeável, com raízes.  
 A2 — 0m.40 — 2m.00 — Sub-horizonte areno-argillo humifero, pardo claro, de estrutura granular, fôfo, permeável, com raízes.

## Sondagem 123

- A1 — 0m.00 — 1m.50 — Sub horizonte areno-argillo humifero, côn de chumbo, estrutura granular, fôfo, permeável, com raízes.  
 A2 — 1m.50 — 2m.50 — Sub horizonte arenoso (arcia grossa) pardo-claro, desprovido de estrutura, fôfo, permeável, sem raízes.  
 A2 — 2m.50 — Sub horizonte arenoso, saturado dagua.

O "alluvião fluvial" é, talvez, o tipo de solo mais cultivado dentro da área estudada e de grande productividade, sendo geralmente plantado de milho, leguminosas, canna de açúcar, fumo, algodão mocó e cucurbitaceas. A productividade do algodão mocó nestes solos deixa, no entanto, bastante a desejar, isto porque, sendo elle fertil, provoca o desenvolvimento excessivo do apparelho vegetativo em sacrifício do apparelho reprodutor.

A profundidade irrigável do solo em estudo, determinada pela altura do lençol dagua durante a estação chuvosa, e verificada pela penetração das raízes das árvores existentes pode atingir até mais de 2 metros, sem sacrifício de sua drenagem, podendo, no entanto, calcular u'a média de 1m.50 a 2 metros.

Nelle a regularização superficial é praticável sem sacrifício das áreas mais altas donde se remove o material, nem tão pouco das depressões aterradas.

Pelos estudos feitos, o "alluvião fluvial" pode ser considerado como o melhor tipo de solo para a prática da irrigação, razão por que foi elle collocado em 1.ª classe, e caso fôsse sua área um pouco mais extensa, só elle seria bastante para justificar as despesas feitas com a construção das barragens e canaes de irrigação do "Systema do Alto Piranhas".

Neste tipo de solo é aconselhável o


cultivo de plantas de sistema radicular profundo, como espécies fructíferas de grande porte, significando isto a condemnação de seu aproveitamento pelas plantas até aqui nelle cultivadas, tales como: milho, arroz, fumo, etc.

## ALLUVIÃO DO MATUMBO

Os solos de alluvião do riacho do Matumbo ocupam uma transição entre o "alluvião fluvial" e o "alluvião de encosta", razão por que serão estudados separadamente.

São solos alluviales, pouco ou nada intemperizados, e transportados pelas enxentes do riacho do Matumbo, em cujas margens se depositaram, em área relativamente extensa e plana, formando um solo profundo, fertil e com grande capacidade de armazenamento e retenção de humidade.

O riacho do Matumbo, procedente da serra de Catharina, logo que atinge os terrenos planos, divide-se em dois ramos e esses sub-dividem-se em outros mais que se distribuem por uma superficie extensa e plana, em diversos canaes relativamente rasos. O alludido riacho, cuja bacia hydrographica é vasta e accidentada, quando cheio, corre por seus canaes inundando todo o solo em estudo, com uma lamina dagua mais ou menos pro-



Perfil do "alluvião fluvial", com mais de tres metros de profundidade. Solo de formação recente, constituido por material transportado e depositado pelas enchesentes do rio, apresentando varios extractos arenosos, areno-argilosos, de espessuras varias. São solos ricos de humus, ferteis, bem drenados e de primeira classe para irrigação.

funda e pouco movimentada, depositando sobre o mesmo solo todo o material mais pesado trazido de suas cabeceiras. Mesmo encheses pequenas provocam a inundação das terras marginaes aos canais, pois esses, como já foi notado, são rasos e assim annualmente se opera a sedimentação em área menor ou maior de um material rico em restos orgânicos, erodido e transportado de uma superfície mais extensa.

Embora plano, o alluvião do Matumbo, cortado por canais, apresenta de pressões onde a agua de inundação se deposita por algum tempo, deixando ali accumulado um material mais fino, de natureza argiloso-humifera. Em tais de pressões, dá-se a formação de um solo semelhante ao "massapê". No mappa agrologico deixaram de figurar as áreas de "massapê" do Matumbo, por serem as mesmas relativamente de pequena extensão. A agua accumulada nas alludi-das depressões sae em parte pela evaporação, em parte pela drenagem natural.

O alluvião do Matumbo, como todos os outros solos de igual formação, é desprovisto de material de cobertura. Embora seja elle um solo plano, é de bom es-

coamento natural; exceptuando-se suas depressões, permanecendo pouco tempo em sua superfície a agua de inundação cuja saída é grandemente favorecida pela drenagem natural.

Devido á sua profundidade, á presença de um lençol dagua abundante e pouco profundo na occasião em que foram feitas as sondagens e á falta de instrumentos apropriados, não foi possível determinar o substratum sobre o qual o alluvião do Matumbo se depositou, podendo-se, no entanto, baseando-se nos solos limitrophes, concluir ser elle um arenito. Resta, porém, saber si essa rocha soffreu ou não desaggregação e decomposição. Sondagens nos alluvões de encosta e nos alluvões de riacho, em suas proximidades, indicam que o arenito basico soffreu a acção dos agentes formadores do solo e que se acha fortemente intemperizado, deduzindo dahi haver abaixo do alluvião recente e em estudo um solo primitivo com horizontes elluviaes e illuviaes bem definidos.

Não tendo sido possível provar a natureza dos horizontes inferiores do alluvião do Matumbo, estudou se somente seu horizonte de elluviação, cujos característicos são:

#### Sondagem 110

- A1 — 0.00 — 0.30—Sub-horizonte argillo-arenoso-humifero, de estructura granular, côn de chumbo, fôfo, permeável, com raízes.
- A2 — 0.30 — 1.40—Sub-horizonte argilo-arenoso-humifero, de estructura granular, pardo escuro, medianamente compacto, permeável, com raízes.
- — 1.40 — 2.00—Sub-horizonte arenoso-argiloso, fôfo, saturado dagua, sem raízes.

#### Sondagem 111

- A1 — 0.00 — 0.30—Sub-horizonte arenoso-argiloso-humifero, de estructura granular, pardo escuro, fôfo, permeável, com raízes.
- A2 — 0.30 — 0.80—Sub-horizonte argiloso arenoso, côn de café, fôfo, permeável, com raízes.
- A3 — 0.80 — 1.50—Sub-horizonte arenoso, pardo claro, fôfo, permeável, com raízes.
- A — 1.50 — — Sub-horizonte arenoso, saturado dagua, sem raízes.

## Sondagem 115

- A1 — 0.00 — 0.50—Sub horizonte argillo-arenoso-humifero, com estructura granular, pardo escuro, medianamente compacto, permeavel, com raizes.
- A2 — 0.50 — 1.00—Sub horizonte areno-argillo humifero (areia grossa), pardo, fôfo, permeavel, com raizes e saibros miudos.
- A3 — 1.00 — 1.50—Sub horizonte areno-argiloso (areia grossa), pardo, fôfo, permeavel, com raizes e saibros miudos.
- A4 — 1.50 — 2.00—Sub horizonte argillo-arenoso, chumbo, fôfo, permeavel, com raizes.
- A5 — 2.00 — —Sub horizonte arenoso (areia grossa), pardo-claro, fôfo, saturado dagua, sem raizes e com saibros e seixos rolados miudos.

A profundidade do alluvião do Matumbo ultrapassa 2 metros, não se distinguindo em seu perfil signaes de illuviação. Os sub horizontes do horizonte elluvial são argillo-arenos-humiferos, argillo-arenosos, arenos-argilosos, ou arenosos, de estructura granular, amorphia ou sem estructura, de coloração pardo, pardo-escuro, pardo-claro, chumbo, etc.

A profundidade irrigavel do solo em estudo, determinada pelo nível do lençol dagua e pelo limite de penetração das rai zes atinge geralmente 1.50, podendo tal profundidade ser augmentada com um sistema de drenos profundos.

O alluvião do Matumbo é um solo de bôa permeabilidade e portanto de bôa drenagem natural até o nível do lençol dagua. Sua capacidade de absorção e armazenamento dagua é grandemente facilitada por sua textura, estructura parti cular e tambem pela profundidade e a retenção de humidade nesse solo é supe rior á de qualquer outro solo até aqui es tudado na bacia de irrigação do Systema do Alto Piranhas, com excepção de pe quenas áreas mais baixas do alluvião flu vial, áreas estas usadas para culturas de vasante. Essa grande capacidade de re tenção de humidade pode ser verificada durante a estação secca pelas plantas na tivas ou cultivadas, herbaceas ou arboreas, em plena actividade vegetativa, exceptu ando-se somente as especies de systema

radicular pouco profundo. As arvores nativas (oiticica, cannafistula, juazeiro, ca jú, etc.) são de porte maior e de melhor aspecto, vegetativo que as mesmas especies em outros solos da região e, mesmo em plena estação secca, estão produzindo nova folhagem de um verde prima veril, fazendo isso grande contraste com a vegetação dos solos limitrophes que é de pequeno porte e toda desfolhada.

A vegetação herbacea de raizes profundas apresenta-se com folhagem verde, florando ou produzindo fructo, dando a impressão de que ou houve chuvas pouco antes ou o solo foi abundantemente irri gado. Nos solos adjacentes todas as plan tas herbaceas estão desfolhadas e seccas. Tudo isto prova a fertilidade dos solos em questão e sua grande capacidade de re tenção de humidade.

Encontraram-se exemplares das se guientes especies botanicas nativas:

Oiticica — *Licania rigida* — Benth. Rosacea.

Cannafistula — *Cassia fistula* — L. Leguminosa, Caesalpiniacea.

Juazeiro — *Ziziphus juazeiro* — Mart. Rhamnacea.

Cajú — *Anacardium occidentale* — L. Anacardiacea.

Cajarana — *Spondias dulcis* — Forst. Anacardiacea.

Cauassú ou Pajeú — *Triplaris baturitensis*. Hub.

- Pau d'arco—*Tecoma chrysotricha* — Mart. Bignoniacea.
- Mulungú—*Erythrina velutina*—Willd. Leguminosa, Papilionacea.
- Turco — *Parkinsonia culeata* — L. Leguminosa, Caesalpinacea.
- Umari—*Poraqueiba sericea* — Legu Oleacea.
- Ingazeira—*Inga ingoides*—Willd. Leguminosa, Mimosacea.
- Unha de gato — *Cassia lacerans* — Benth. Leguminosa, Mimosacea.
- Jurema —*Mimosa nigra* — Hubert. Leguminosa, Mimosacea.
- Trapoeraba — *Commelina agraria* — Kunth. —Commelinacea.
- Avenca—*Adiantum brasiliense*—Rad- di.—Felicinea.
- Tajajú—?—Cucurbitacea.
- Mata pasto liso — *Cassia tora*—L. Leguminosa, Caesalpinacea.
- Mata pasto pelludo—*Cassia sp.* Leguminosa, Caesalpinacea.
- Hervanço—*Telanthera dentata*—Moq. Composta.
- Beldroeguinha — *Helianthemum sp.* Saxifragacea.
- Melosa — *Ruellia asperula*—Mart. et Nees. Labiada.
- Capim alpista— *Phalaris canariensis* —L. Graminea.
- Além das espécies acima, foram encontradas outras espécies não identificadas, das seguintes famílias: Leguminosas, gramíneas, malvaceas, convolvulaceas, labiadadas, etc.
- Relativamente à vegetação do alluvião do Matumbo, convém fazer as seguintes observações:
- A maioria das espécies botânicas encontradas é exclusiva de solos ferteis.
  - O porte e o aspecto vegetativo das plantas nativas indicam a fertilidade do solo em estudo.
  - Encontraram-se duas espécies halófilas (beldroeguinha e melosa)
  - Verificou-se a presença de espécies mesófilas (avenca e trapoeraba).

Essas duas ultimas espécies só foram encontradas nos solos do Matumbo.

Em relação á salinidade, convém notar que nas varzeas areníticas limitrophes com o alluvião do Matumbo se verifica ram manchas mais ou menos extensas bastante salgadas e que no proprio solo em estudo se encontraram, além das plantas halófilas, pequenas manchas com fortes indícios de saes e mesmo com efflorescencias salinas. O local mais salgado nas terras estudadas foi encontrado no alluvião do Matumbo, onde o solo, além do aspecto de "podridão" e revolvimento característico, apresenta também grande quantidade de saes crystalizados, indicando esse facto a necessidade de bôa rede de drenos para evitar a possível salinização do alludido solo, quando irrigado. Como foi dito linhas atraç, por enquanto a presença dos saes soluveis se manifesta em pequenissimas áreas isoladas, causando pouco ou quasi nenhum dano ás plantas cultivadas, mas essas manchas salgadas indicam que no proprio solo ou em suas proximidades existe algum deposito de sal fossil ou então este sal está sendo produzido em relativamente grande quantidade, pela decomposição das rochas existentes na bacia hydrográfica donde é trazida em solução pelas aguas de inundação.

Praticamente toda a área ocupada pelo alluvião do Matumbo está plantada em algodão mocó, milho, leguminosas, etc., e mesmo com tractos culturais deficitíssimos as colheitas revelam bem sua fertilidade.

A regularização superficial é quasi desnecessária no alludido solo, pois se trata de terra plana, somente com de pressões que precisam ser aterradas.

O aproveitamento do alluvião do Matumbo para lavouras irrigadas requer:

- A construcção de um canal para o riacho do Matumbo, afim de evitar inundações das plantações.
- Um sistema de drenagem bem

traçado, para evitar sua possível salinização.

O alludido solo, mesmo com alguns vestígios de salinidade, foi considerado como de 1.<sup>a</sup> classe, quanto ao valor do mesmo para a prática da irrigação, pois sua possível salinização é facilmente evitada por um bom sistema de drenagem.

Tal solo presta-se para cultura de

plantas de sistema radicular profundo, de grande porte e vivazes, especialmente fructíferas, podendo-se mesmo considerá-lo como o melhor solo da área estudada para pomicultura, pois mesmo o "alluvião fluvial", exceptuando-se pequenas áreas, lhe é inferior para tal aproveitamento.

(Continúa)

## AÇUDE "INHANDUBA"

No dia 18 deste mez, ficou concluída a construcção do açude particular "Inhanduba", sito no municipio de Acarahu, do Estado do Ceará, de propriedade de João Baptista da Rocha.

As obras foram iniciadas, em cooperação, a 18 de Agosto de 1934, de acordo com o art. 21, do Regulamento da Inspectoría.

O orçamento elevou-se a 250:496\$896. e o premio a 125:248\$400.

Tem o reservatorio a capacidade de 6.274.800 metros cúbicos, sendo o custo medio por unidade represada de \$039.

Caracteristicos do açude:

### Barragem

Natureza . . . . .	terra
Comprimento . . . . .	165 ms.
Altura maxima . . . . .	10 "
Largura no coroamento . . . . .	3 "
Maior largura na base . . . . .	43, 20
Revanche . . . . .	2 ms.
Volume da fundação . . . . .	8.001 m <sup>3</sup>
Volume do corpo . . . . .	20.912 "
Volume total . . . . .	28.913 "

### Sangradouro:

Largura . . . . .	40 m.s
Volume do corte . . . . .	4.257 m <sup>3</sup>

Apparelho de tomada dagua,  
1 Galeria tubular de 0m,20 de diametro.

## POÇO "SIQUEIRA"

A Inspectoría concluiu no dia 14 desse mez, a perfuração iniciada a 17 de outubro, de um poço na propriedade de D. Amelia Siqueira Campos, sita no bairro da Aldejota, em Fortaleza (Ceará).

A perfuração attingiu a 20,m60. O nível estatico ficou aos 4,m00 e o dynamico aos 5,m00.

A vasão horaria determinada pelo air-lift é de 16.000 litros; o grau hidrométrico 19 (água potável).

A despesa total montou em 3:921\$900, daqual a Inspectoría concorreu com 2:199\$400 e a proprietaria com 1:722\$500.

**QUADRO PARA A IDENTIFICAÇÃO DOS SÓLOS DA BACIA DE IRRIGAÇÃO DO “SISTEMA DO ALTO PIRANHAS”**

**QUADRO 1**

SOLO	Origem	Idade	Topografia	Cobertura	Vegetação	Salinidade	Horizonte	Espessura	MORFOLOGIA			Consistência
									Textura	Estrutura	Esqueleto	
Aluvial fluvial	Aluvial	Recento	Plano	Nenhuma	Exhuberante	Nenhuma	A	0,00,2,50	Arela, argila e humus	—	Nenhum	Parlo
Aluvial do Matumby	Aluvial	Recento	Plano	Nenhuma	Exhuberante	Vestigios	A	0,00,2,00	Arela, argila e humus (areia grossa)	Terra	Nenhum	Parlo
Coluvial do encausto	Coluvial	Intemporalizado	Plano	Pouca	Chatinha	Vestigios	A	0,40,2,00	Arela (grossa), argila e humus	Granular	Silbros	Fundo
Aluvial do riachão	Aluvial	Intemporalizado	Plano	Pouca	Chatinha	Vestigios	B	00'7'-01'0 ou mais	Arela e argila argutinados	—	Silbros	Cremo
Areia	Aluvial	Recento	Plano	Nenhuma	Exhuberante	Vestigios	A	0,20,1,00	Arenoso, pouco humus	Granular	Pouco	Parlo
Murcielão	Aluvial	Recento	Plano	Nenhuma	Exhuberante	Vestigios	B	de 0,20,0	Arela e argila argutinados	—	Silbros	Cremo
Varição arenítica	Aluvial	Intemporalizado	Plano	Nenhuma	Rachitica	Vestigios	A	0,00,2,00	Arela grossa, humus	—	Nenhum	Claro
Mudanças do taboleiro	Aluvial	—	Plano	Nenhuma	Rachitica	Vestigios	A	0,00,1,00	Arela, humus	—	Nenhum	Foto
Tuberculoso arenítico	Residual	Intemporalizado	Ondulado	Solo roulado	Rachitica	Vestigios	B	1,00,2,00	Arela (laminado superficial)	Arenosa	Selvoso	Gremo
Tuberculoso arenítico	Residual	Intemporalizado	Ondulado	Solo roulado	Rachitica	Vestigios	C	2,00,	Folheto ou arenito	—	—	—
Varição do taboleiro	Aluvial	—	Plano	Nenhuma	Horbaçana	—	A	0,80,0,50	Arela fina	—	Nenhum	Chumbo
Tuberculoso arenítico	Residual	Intemporalizado	Ondulado	Solo roulado	Rachitica	Vestigios	B	0,30,1,20	Arenito	—	Nenhum	Terros
Tuberculoso arenítico	Residual	Intemporalizado	Ondulado	Solo roulado	Rachitica	Vestigios	C	1,00 mais	Arenito	—	Nenhum	Chocoluto
Salto	Aluvial	Intemporalizado	Plano	Nenhuma	Rachitica	Vestigios	A	0,60,2,00	Arela	—	Nenhum	Compacto
Salto	Aluvial	Intemporalizado	Plano	Nenhuma	Rachitica	Vestigios	B	0,40,1,20	Arela, argila, arenito	Granular	Selvoso	Laranja
Salto	Aluvial	Intemporalizado	Plano	Nenhuma	Rachitica	Vestigios	C	—	Arenito	—	Nenhum	Compacto
Salto	Aluvial	Intemporalizado	Plano	Nenhuma	Rachitica	Vestigios	A	0,00,0,50	Arela, argila	Granular	Selvoso	Compacto
Salto	Aluvial	Intemporalizado	Plano	Nenhuma	Rachitica	Vestigios	B	0,30,1,20	Arela e argila argutinados	—	Nenhum	Compacto
Salto	Aluvial	Intemporalizado	Plano	Nenhuma	Rachitica	Vestigios	C	—	Ginetas	—	Nenhum	Compacto
Salto	Aluvial	Intemporalizado	Plano	Nenhuma	Rachitica	Vestigios	A	0,90,0,50	Arela	—	Selvoso	Foto
Salto	Aluvial	Intemporalizado	Plano	Nenhuma	Rachitica	Vestigios	B	0,30,1,20	Arela e argila argutinados	—	Selvoso	Compacto
Salto	Aluvial	Intemporalizado	Plano	Nenhuma	Rachitica	Vestigios	C	—	Arenito	—	Nenhum	Compacto
Salto	Aluvial	Intemporalizado	Plano	Nenhuma	Rachitica	Vestigios	A	0,00,0,20	Arela	—	Nenhum	Compacto
Salto	Aluvial	Intemporalizado	Plano	Nenhuma	Rachitica	Vestigios	B	0,90,1,50	Arela e argila argutinados	—	Selvoso devaneio	Compacto
Salto	Aluvial	Intemporalizado	Plano	Nenhuma	Rachitica	Vestigios	C	—	Arenito	—	Nenhum	Compacto

## QUADRO DE CLASSIFICAÇÃO DOS SOLOS DA BACIA DE IRRIGAÇÃO DO "SISTEMA DO ALTO PIRANHAS"

SOLO	Topografia	COBERTURA	Escavação	Salinidade	PROFUNDIDADE IRRIGAVEL (1.º)	Permeabilidade (2.º)	Drenagem Natural	Productividade	Classe	
									1.ª classe	
Aluvião fluvial	Plano	Nenhuma	Bom	Nenhuma	1,50—2,50	Bóa	Bón	Óptima	"	"
" de Matumbó	"	"	"	Vestígios	1,00—2,00	Óptima	Óptima	"	2.ª	"
" de encosta	"	Rara	Óptimo	"	0,30—1,50	Regular	Bóa	Regular	"	"
" " riacho	"	"	"	"	0,30—1,00	"	"	"	"	"
Arelusco	"	Nenhuma	"	Nenhuma	1,20—2,00	Óptima	Óptima	Óptima	"	"
Massapô	"	"	Mau	"	1,00 — —	Má	Má	Má	"	"
Varzea arenítica	"	"	Bom	Vestígios	0,30—0,50	"	Pessíma	Má	3.ª	"
Massapô de taboleiro	"	"	Mau	"	1,00 — —	Pessíma	"	Bóa	"	"
Taboleiro arenítico	Ondulado	Seixo rolando e afloamento arenítico	Óptimo	"	0,20—0,50	Má	"	Pessíma	4.ª	"
Taboleiro gneissico	"	Seixo rolando	"	"	0,20—0,50	"	"	"	"	"
Varzea de taboleiro	Plano	Pouca	"	"	0,20—0,50	"	"	"	"	"
Sulfo	"	Nenhuma	Mau	"	0,00—0,20	Pessíma	"	"	"	"

1.º Até extracto impermeável ou altura do lengol d'água.

2.º Do extracto Irrigável.

## ALGUMAS NOTAS SOBRE ACIDEZ E ALCALINIDADE DO SOLO

Agronomo Oscar Ferreira Leitão

Aux. tecnico da Inspectoría de Séccas

A irregularidade de producção agricola por unidade de superficie é questão muito descurada em nosso meio, correndo sempre por conta da má distribuição das chuvas.

Vemos no mesmo terreno e nas mesmas condições culturais um hectare de canna, por exemplo, produzir de 70 a 80 toneladas, enquanto outros não excedem de 10 a 12 toneladas, o mesmo acontecendo com as demais culturas.

Diversos factores concorrem para essa disparidade, principalmente os de ordem chimica e meteorologica.

Torna-se necessário estudar as condições do solo, sobretudo as relações que prendem a planta ao meio, para determinar-se um estado de equilibrio mesológico a cada cultura, porque só assim será possível homogeneizar a média geral de producção por unidade agraria.

Pelo estudo da constituição chimica das plantas, não ha dúvida que o nosso solo contém grandes reservas dos principios necessarios ao seu completo desenvolvimento.

Acontece, não raramente, que esses elementos se encontram em estado inassimilavel, não permittindo a sua incorporação aos tecidos vegetais; outras vezes, presos a um meio hostil á raiz, causando a sua destruição, não permitem, desta maneira, a ascenção da seiva bruta, osmotica e electivamente, aos diversos órgãos da planta.

A chimica agricola moderna tem feito memoraveis experiencias neste sentido e todas ellas a prática confirma no campo da experencia.

Os estudos de acidez e alcalinidade do solo e das condições ideais para o desenvolvimento vegetal demonstram que a incorporação da cal, em condições requeridas para cada caso particular, corrige tanto o meio alcalino, como o meio acido, resolvendo assim grande parte dos problemas agrícolas, sobretudo no tocante á adubação e produção.

No terreno acido, a ação da cal é directa, porque do conflito químico resulta uma neutralização commun.


Geralmente, a acidez manifesta-se pelos ácidos fortes, como o ácido humico (ainda mal definido), o ácido azotico e tantos outros.

Quando ella procede do ácido azotico  $\text{HNO}_3$ , em tais condições, a adição do oxydrato de calcio é opportuna, porque em sua presença a correção é perfeita, em vista da reacção neutralizadora do ácido:




Entretanto, se o meio não é conhecido e se resente de uma correção, esta não poderá ser feita sem prévio estudo, porque a adição imprópria da cal, quando não prejudica o terreno, representa despesa inutil.

Em um terreno básico, sobre o qual a alcalinidade corre por conta do oxydrato de sodio,  $\text{NaOH}$ , existente em grande quantidade, adicionando-se a cal —  $\text{Ca(OH)}_2$ , elle se tornará neutro, conforme demonstra a seguinte reacção:



Como a cal é uma base muito fraca, a sua influencia sobre a alcalinidade no terreno é desprezivel. Por sua vez, ella reage com o ácido carbonico muito abundante no solo, devido ás fermentações; e muito pouco ionizavel, dando o seguinte conflicto chimico:



Por estas operações, verifica-se que a cal voltou ao seu estado primitivo, agindo quasi como catalizador.


Então já existiam, no solo estudado, os elementos necessarios para formarem um meio neutro; todavia sem a presença da cal essa transformação se não daria.

Vimos que o ácido carbonico se encontrava ao lado do oxydrato de sodio, mas a neutralização se não operou, por que o primeiro é um numero incalculável de vezes mais fraco do que o segundo, havendo então a predominancia dos ions oxydrilas responsaveis pela alcalinidade.

Tal não aconteceria se ambos tivessem aproximadamente o mesmo grau.

O exemplo seguinte ocorrido entre a base forte KOH e o ácido forte HNO<sub>3</sub>, ao contrario do conflicto chimico que se passa entre o oxydrato de sodio e o ácido carbonico, dará a neutralização.

Podemos partir da hydrolyse do azotato de potassio:



Neste caso, o KOH e o HNO<sub>3</sub> estão praticamente ionizados e, portanto, ha um igual numero de cations hydrogenios e anions oxydrilas; dahi, a neutralização.

Do exposto, concluimos que o papel dos electrones (acidos bases e saes) é preponderante na constituição chimica do terreno.

Nesses corpos decomponiveis pela corrente electrica, os atomos ou grupos de atomos perderam um ou mais electrons: são os ions.

Sua natureza é mui diversa e elles são responsaveis pelas propriedades chimicas dos referidos electrolytos. Delles, os mais importantes são os ions H e OH que caracterizam, respectivamente, um meio acido ou alcalino, os quaes a chimica agricola procura corrigir, a fim de offerecer ás plantas um meio eugenetico.

As propriedades dos ions são additivas; por isto, o ion livre cloro e o ion livre hidrogenio sommam suas propriedades especificando o corpo puro acido clohydrico.

A medida dos ions H e OH numa solução é o que se chama PH ou o indice de concentração ionica, isto é, a relação existente entre os ions livres H e OH e as moleculas não dissociadas.

$$\text{O pH da agua é C} = \frac{\text{H}^+ \text{OH}^-}{\text{H}_2\text{O}}$$

A experienzia mostra que esta relação é de 10<sup>-14</sup>. Comó, porém, só se levam em conta os ions H, para este elemento, o resultado se tornará 10<sup>-7</sup>

A agua é um elemento muito fracamente ionizavel; dahi, a razão de podermos considerá-la neutra.

Sörensen, na sua escala sobre a grande dissociação dos electrolytos, coloca-a na zona média correspondente á neutralidade.

O presente exemplo melhor esclarecerá o caso: tomando se uma solução de uma base forte e se a formos neutralizando por um ácido muito ionizavel, o pH vai decrescendo na razão directa do valor absoluto do "indice de Sörensen".

Continuando a operação, a base vai perdendo os seus ions oxydrilas até chegar a uma neutralidade praticamente perfeita.

Proseguindo ainda essa operação, oc-

correrá a predominancia dos ions H; então se verifica pelos comparadores que o pH vai diminuindo na razão directa do valor relativo do indice.

Os electrolytos acidos e basicos têm grande dissociação, tanto maior quanto mais diluida. Isto se expressa pela fun-

$1 - \alpha$   
acção de Ostwald:  $CK = \frac{1}{\alpha^2}$  obtida at-

tendendo a correlação existente no pheno meno acima falado, com a lei de Guldberg e Waage

$\alpha$  = densidade

C = concentração

K = coefficiente.

$\alpha = f(c)$ . Se na reacção de equilibrio

$\text{ClH} = \overline{\text{Cl}} + \overline{\text{H}}$  designando-se por  $c = C$

(1 -  $\alpha$ ) a concentração molecular do corpo HCl, e por  $C'$  e  $C''$  as concentrações

moleculares do Cl e do H, com as condições pre estabelecidas.

$C' = C\alpha$

$C'' = C(1 - \alpha)$ , teremos; em vista da lei de acção das massas:

$$\frac{C'}{C''} = \frac{C(1 - \alpha)}{C^2 - \alpha^2}$$

Simplificando, temos:

$$\frac{1 - \alpha}{C - \alpha^2} = K, \text{ ou } CK = \frac{1 - \alpha}{\alpha^2}$$

que é a função de Ostwald.

Segundo sua fórmula, vê-se que C tende para a unidade quando  $\alpha$  tende para o infinito.

Por esta razão, uma molécula gramma de ácido clorídrico, dissolvida em um litro d'água tem um pH muito menor do que se fosse dissolvida em mil litros.

Fazemos algumas considerações sobre as soluções normais, para melhor elucidarmos o grau de dissociação dos diversos electrolytos.

A solução normal de um corpo qualquer é o seu equivalente gramma em relação ao hidrogénio  $H = 1$ ; dissolvido em um litro d'água distillada a  $15^\circ C$ .

Se um ácido e uma base em solução normal apresentarem o pH igualmente afastado da zona neutra da escala de Sörensen, elas se neutralizarão completamente; mas, no caso contrário, haverá predominância do mais afastado.

A adopção do símbolo pH de Sörensen é de grande simplicidade e de fácil alcance e a convenção de ser a água considerada como uma substância neutra, ao em vez dos saes, na escala dos "potenciais iónicos", é de uma lógica admirável, porque aquelle corpo funciona ao mesmo tempo como base e ácido excessivamente fracos.

Por ser de mais simples realização, Sörensen determinou a concentração iônica da água pura tendo em vista apenas os íons hidrogénio.

$$\text{Então por definição será } C = \frac{H}{H_2O} = 10^{-7}$$

Sörensen sintetizou brilhantemente essa relação noutra mais simples  $\text{pH} = \text{colog. da concentração}$ .

Assim, o pH da água pura é 7, porque a relação existente numa molécula gramma, entre os íons livres de H e as moléculas d'água não dissociadas, têm para valor a seguinte fração:

$$\frac{1}{10^7} = 10^{-7} \text{ cujo colog. é 7.}$$

De tudo acima exposto, deduz-se a necessidade de determinar-se o pH dos terrenos antes de empregar-se o correctivo, a fim de evitar os erros que acompanham o empírito.

Sabemos que em um terreno ácido fraco com pH = 6, não é necessária a mesma quantidade de cal que se empregaria noutro que tivesse um pH = 2. O mesmo sendo aplicável às bases.

Dahí, a razão de o estudo prévio orientar racionalmente a dosagem do correctivo.

A harmonia do método científico com os processos práticos da agronomia constitue a base da produção agrícola.

**Ligeiros commentarios ao quadro de Assistencia Medica  
da Inspectoria de Sêccas, relativo ao mez de  
Novembro de 1935**

O quadro junto demonstra as actividades da Inspectoria de Sêccas, no que tange á fiscalização rigorosa dos varios nucleos de população existentes em suas diversas obras, nos varios Estados do Nordeste, sob o ponto de vista da saúde.

Pelo mesmo quadro, verifica-se que, no mez de Novembro p. passado, foram attendidas em consultorio e em visitas domiciliarias a operarios e suas familias 2.291 pessoas, sendo aviadadas 3.114 receitas.

Houve 57 pequenas operações e 2.612 curativos, tendo sido applicadas 1.580 injecções, além de 139 vacinações anti-typhicas dysentericas e 16 vaccinações injectaveis completas.

Registaram-se 5 casos de varíola na Bahia, 40 do grupo typhico-paratyphico, sendo estes ultimos 1 no açude "São Gonçalo" e 39 no "Piranhas", ambos na Parahyba; e 31 de dysenteria, dos quaes 2 no Primeiro Distrito (Ceará), 4 no Segundo

Distrito (Parahyba), 16 no "São Gonçalo" e 9 no "Piranhas".

Na rubrica "Impaludismo", avulta ainda o Piauhy, com 14 casos; o Ceará figura com 2 e "São Gonçalo" com 5.

Foram hospitalizados durante o mez 23 doentes e ministradas 114 dietas.

Soffreram accidentes no trabalho 114 operarios.

O obituário elevou-se a 15, inclusivé 1 adulto e 4 crianças mortos de doenças contagiosas.

Estas cifras mostram a efficacia da assistencia medica prestada pela Inspectoria de Sêccas ao seu operariado, bem como os beneficos resultados da escrupulosa prophilaxia adoptada e das medidas de higiene que se tem conseguido, com esforço e pertinacia, insinuar nessas agglomerações de gente carecida dos mais rudimentares principios de educação.

**Assistência Médica da Inspectoria Federal de Obras Contra as Sêcas**  
**Dados Estatísticos referentes ao mês de Novembro de 1935**

D S P E C I F I C A Ç Ã O		1.º Distrito	2.º Distrito	Bahia	Pernambuco	Piauhy	S. Gonçalo	Piranhas	Total
Pessoas atendidas (consultas) .....		668	359	182	34	225	280	543	2.291
Recetas avivadas .....		1.108	802	158	52	159	265	570	3.114
Pequenas intervenções cirúrgicas .....		10	20	4	3	1	12	7	57
Injeções aplicadas .....		565	250	53	35	53	102	522	1.580
Curativos .....		519	334	152	96	17	495	999	4.612
Vacinações anti-typhicas-dysentericas .....		—	—	—	—	—	139	—	139
Vacinações anti-typhicas-injectáveis completas .....		11	5	—	—	—	—	—	16
Vacinações anti-variólicas .....		70	167	145	—	—	—	—	372
Quininizações .....		—	—	—	—	—	—	—	—
Totalidade de óbitos .....		1	2	—	—	—	9	3	15
Óbitos por doenças contagiosas (adultos) .....		—	—	—	—	—	—	1	1
Óbitos por doenças contagiosas (crianças) .....		1	1	—	—	—	—	2	4
Casos de varíola .....		—	—	5	—	—	—	—	5
Casos do grupo typhico-paratyphico .....		—	—	—	—	—	1	39	40
Casos da dysenterias .....		2	4	—	—	—	16.	9	31
Casos de impaludismo .....		2	—	—	—	14	5	—	21
Hospitalizados .....		6	—	—	—	—	3	14	23
Accidentados .....		42	1	11	12	2	8	38	114
Diétas ministradas .....		14	17	—	—	—	—	—	31
Fôsforos construídos .....		1	—	—	—	—	—	—	1
PESSOAL .....		5.475\$000	4.470\$000	1.360\$000	990\$000	420\$000	2.265\$000	3.525\$000	18.495\$000
MATERIAL .....		2.160\$888	150\$400	4\$000	161\$000	251\$964	—	277\$200	3.020\$552
TOTAL .....		7.641\$888	4.623\$400	1.364\$000	1.151\$000	671\$064	2.265\$000	3.803\$200	21.515\$452

**Serviços de Poços da Inspectoría Federal  
de Obras Contra as Sêccas, no mez de Novembro de 1935**

**PERFURAÇÕES AUTORIZADAS:**

**ESTADO DO CEARÁ**

No municipio de Fortaleza .. . . . .	—	4
"      " Quixadá .. . . . .	—	1
	—	5

**PERFURAÇÕES INICIADAS:**

**ESTADO DO PIAUHY**

No municipio de Therezina .. . . . .	—	1
--------------------------------------	---	---

**ESTADO DO CEARA'**

No municipio de Fortaleza .. . . . .	—	3
"      " Quixadá (aband.) .. . . . .	—	1

**ESTADO DE SERGIPE**

No municipio de Ribeirópolis .. . . . .	—	1
---	---	---

**ESTADO DA BAHIA**

No municipio de Marahu (sond. petrolif.) ..	—	2
"      " Santo Amaro .. . . . .	—	2
	—	10

**PERFURAÇÕES PROSEGUITAS:**

**ESTADO DO CEARA'**

No municipio de Fortaleza .. . . . .	—	2
"      " Limoeiro (desob.) .. . . . .	—	1
"      " Crato .. . . . .	—	1
"      " Icó (aband.) .. . . . .	—	1
"      " Maranguape (1—aband.) ..	—	2
"      " São Matheus .. . . . .	—	1
"      " Arraial .. . . . .	—	1

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**

No municipio de Lages .. . . . .	—	1
"      " Natal .. . . . .	—	1
"      " Mossoró .. . . . .	—	1
"      " Mossoró (alargamento) ..	—	1
"      " Touros .. . . . .	—	1

## ESTADO DA PARAHYBA

No municipio de Mamanguape (aband.) . . . . .	—	1
---	---	---

## ESTADO DE PERNAMBUCO

No municipio de Alag. de Baixo . . . . .	—	1
" " " Barreiros (aband.) . . . . .	—	1
" " " Rio Branco . . . . .	—	1

## ESTADO DA BAHIA

No municipio de Itaberaba . . . . .	—	1
" " " Serrinha . . . . .	—	1
" " " Juazeiro . . . . .	—	1
	Total	21

## PERFURAÇÕES CONCLUÍDAS:

## ESTADO DO CEARÁ

No município de Fortaleza . . . . .	—	1
" " " Soure . . . . .	—	1

## ESTADO DE PERNAMBUCO

No município de Ouricury . . . . .	—	1
------------------------------------	---	---

## ESTADO DE SERGIPE

No município de Socorro . . . . .	—	1
" " " Ribeirópolis . . . . .	—	1
" " " Itabaianinha (aband.) . . . . .	—	1

## ESTADO DA BAHIA


No município de Marahu . . . . .	—	1
" " " Santo Amaro . . . . .	—	1
" " " Conc. de Coité . . . . .	—	1
	Total	9

## CARACTERÍSTICOS DOS POÇOS CONCLUÍDOS

## POÇO "ALTO DA BALANÇA 1."

## Elementos históricos:

N.º do poço	35 Ce 35	Município	Fortaleza
" da perfuratriz	39	Estado	Ceará
Proprietário — Governo do Estado.		Inicio — 27 Setembro 1935.	
		Conclusão — 4 Novembro 1935.	



Organizado na 4ª Secção

## Elementos technicos:

Cota da bocca	18,640 m	Qualidade da agua	Dôce
Profundidade	37,00 "	Grau hydrotimetrico	22°
Revest.—canos 0,15	34,60 "	Nivel estatico	9,00 m
Revest. —canos 0,20	2,20 "	Nivel dynamico	17,00 "
Crivo —em	8,00 "	Lençóes — aos 11,00 c	31,00 "
Descarga horaria	1.000Lt.	Processo de medição — Air lift.	

## Despesas:

Discriminação	Responsaveis	Pessoal	Material	Total
Transporte	Inspectoria	26\$000	—	26\$000
	Proprietario	12\$000	24\$400	36\$400
		38\$000	24\$400	62\$400
Perfuração	Inspectoria	1:014\$000	878\$200	1:892\$200
	Proprietario	468\$000	1:578\$300	2:046\$300
		1:482\$000	2:456\$500	3:938\$500
Globaes	Inspectoria	1:040\$000	878\$200	1:918\$200
	Proprietario	480\$000	1:602\$700	2:082\$700
		1:520\$000	2:480\$900	4:000\$900

## Custo por metro perfurado:

Transporte .....	1\$027	\$659	1\$686
Perfuração .....	40\$054	66\$392	106\$446
Global .....	41\$081	67\$051	108\$132

## Camadas atravessadas:

Terra .....	1,00 m
Argilla .....	29,50 "
Rocha decomposta .....	6,50 "

## POÇO "NECY 2."

## Elementos historicos:

N.º do poço	36 Ce 35	Municipio	Soure
" da perfuratriz	22,50	Estado	Ceará
Proprietario — José Antonio Garcia.		Início — 5 Outubro 1935.	
		Conclusão — 5 Novembro 1935.	

## Elementos technicos:

Cota da becca	21,000 m	Qualidade da agua	Dôce
Profundidade	22,50 "	Grau hydrotimetrico	30°
Revest.—canos 0,15	16,00 "	Nivel dynamico	12,40 m
Descarga horaria	2.000 lts.	Nivel estatico	6,40 "
Processo de medição — Sonda.		Lençol unico — aos	16,00 "

## Despesas:

Discriminação	Responsavel	Pessoal	Material	Total
Perfuração	Inspectoria Proprietario	272\$000 52\$500	402\$000 619\$000	674\$000 671\$500
		324\$500	1:021\$000	1:345\$500

## Preços por metro perfurado

Perfuração e total . . . . .	14\$422	45\$378	59\$800
------------------------------	---------	---------	---------

## Camadas atravessadas:

Areia . . . . .	1,20 m
Argila . . . . .	11,30 "
Rocha decomposta . . . . .	5,30 "
Rocha compacta . . . . .	4,70 "

## POÇO "OURICURY"

## Elementos históricos:

N.º do poço	2 Pe 35	Municipio	Ouricury
" da perfuratriz	22	Estado	Pernambuco
Proprietário — E. de Pernambuco.		Início — 28 Janeiro 1935.	
		Conclusão — 7 Novembro 1935	

## Elementos technicos:

Profundidade	47,49 m	Qualidade da agua	Salôbra
Revestimento	19,50 "	Nivel estatico	4,70 m
Desc. horaria	4.800 lits.	Nivel dynamico	2,50 "
Proc. de medição — Esvasiador.		Lençol aproveitado	32,30 "


I.F.O.C.S.  
SECÇÃO TECHNICA

Comissão de Estudos e Obras nos Estados de Pernambuco e Alagoas

POÇO N° 2 - Pe.-35 - OURICURI

Município de Ouricuri-Estado de Pernambuco

Perfuratriz 12.22-Novembro, 1935.  
VASSÃO HORARIA-4800 LTS.



Convenções

- [Diagonal lines] Argila
- [Horizontal lines] Rocha decomposta
- [Vertical lines] Rocha compacta

Boletim da IFOCS.

DEZEMBRO 1935

## INSPECTORIA DE SECCAS

PAGINA 235

## Despesas:

Discriminação	Responsaveis	Pessoal	Material	Total
Transporte	Inspectoria Proprietario	280\$000 129\$000	6\$000 297\$150	236\$000 426\$150
		409\$000	303\$150	712\$150
Periuração	Inspectoria Proprietario	2:340\$000 1:265\$000	76\$500 804\$900	2:416\$500 2:069\$900
		3:605\$000	881\$400	4:486\$400
Globaes	Inspectoria Proprietario	2:620\$000 1:394\$000	82\$500 1:102\$050	2:702\$500 2:496\$050
		4:014\$000	1:184\$550	5:198\$550

## Custo por metro perfurado:

Transporte . . . . .	8\$612	6\$384	14\$996
Perfuração . . . . .	75\$911	18\$559	94\$470
Global . . . . .	84\$523	24\$943	109\$466

## POÇO "IBURINHA 2."

## Elementos historicos:

N. <sup>o</sup> do poço	21 Ba 35	Municipio	Socorro
" da perfuratriz	25	Estado	Sergipe
Proprietário — Dr. Manoel Rolemberg		Início — 28 de Outubro 1935.	
Rodrigues da Cruz.		Conclusão — 11 de Novembro 1935.	

## Elementos technicos:

Profundidade . . . . .	14,00 m	Qualidade da agua	Regular
Revestimento de 6"	12,00 "	Nivel estatico	9,00 m
Desc. horaria —	2.500 lits.	Nivel dynamico	12,00 "
Proc. de medição — Bomba de dardo.		Lencol — aos	13,90 "

## Despesas:

Discriminação	Responsaveis	Pessoal	Material	Total
Transporte	Inspectoria Proprietario	32\$000 16\$000 <hr/> 48\$000	— 11\$000 <hr/> 11\$000	32\$000 27\$000 <hr/> 59\$000
Perfuração	Inspectoria Proprietario	173\$000 128\$000 <hr/> 301\$000	331\$071 497\$000 <hr/> 828\$071	504\$071 625\$000 <hr/> 1.129\$071
Globaes	Inspectoria Proprietario	205\$000 144\$000 <hr/> 349\$000	331\$071 5.08\$000 <hr/> 839\$071	536\$071 652\$000 <hr/> 1.188\$071

## Custo por metro perfurado:

Transporte . . . . .	3\$428	\$786	4\$214
Perfuração . . . . .	21\$500	59\$148	80\$648
Global . . . . .	24\$928	59\$934	84\$862

## Camadas atravessadas:

Cascalho . . . . .	12,00 m
Rocha compacta . . . . .	2,00 "

## POÇO "RIBEIROPOLIS"


## Elementos historicos:

N.º do poço	22 Ba 35	Municipio	Ribeiropolis
" da perfuratriz	24	Estado	Sergipe
Proprietaria — Prefeitura Municipal.		Início — 1 de Novembro de 1935.	
		Conclusão — 20 de Novembro de 1935.	

## Elementos technicos:

Profundidade	68,00 m	Qualidade da agua	Potavel
Revestimento 6"	43,60	Grau hydrotimetrico	5°
Desc. horaria	2.500 lits.	Nivel estatico	8,00 m
Proc. de medição — Bomba de dardo		Nivel dynamico	18,00 "
		Lencol — aos	58,00 "

**I. F. O. C. S.**  
**COMISSÃO DE OBRAS E ESTUDOS NA BAHIA E SERGIPE**



## Despesas:

Discriminação	Responsaveis	Pessoal	Material	Total
Transporte	Inspectoria Proprietaria	60\$000 82\$000	923\$800 —	983\$800 82\$000
		142\$000	923\$800	1:065\$800
Perfuração	Inspectoria Proprietaria	280\$000 224\$500	1:165\$450 1:820\$520	1:445\$450 2:045\$020
		504\$500	2:985\$970	3:490\$470
Globaes	Inspectoria Proprietaria	340\$000 306\$500	2:089\$250 1:820\$520	2:429\$250 2:127\$020
		646\$500	3:909\$770	4:556\$270

## Custo por metro perfurado:

Transporte .. . . . .	2\$088	13\$585	15\$673
Perfuração .. . . . .	7\$419	43\$911	51\$330
Global .. . . . .	9\$507	57\$496	67\$003

## Camadas atravessadas:

Terra .. . . . .	27,00 m
Cascalho .. . . . .	13,00 "
Rocha decomposta .. . . . .	28,00 "

## POÇO "ITABAIANINHA 3."

(abandonado)

## Elementos históricos:

N.º do poço	13 Ba 35	Municipio	Itabaianinha
" da perfuratriz	23	Estado	Sergipê
Proprietaria — Prefeitura Municipal.		Início — 6 de Agosto 1935.	
		Conclusão — 30 de Novembro 1935.	

## Elementos technicos:

Profundidade 33,25 m

## Despesas:

Discriminação	Responsáveis	Pessoal	Material	Total
Transporte	Inspectoria Proprietaria	130\$000 82\$500 <hr/> 212\$500	9\$500 76\$000 <hr/> 85\$500	139\$500 158\$500 <hr/> 298\$000
Perfuração	Inspectoria Proprietaria	1:868\$000 674\$500 <hr/> 2:542\$500	348\$695 1:013\$800 <hr/> 1:362\$495	2:216\$695 1:688\$300 <hr/> 3:904\$995
Globaes	Inspectoria Proprietaria	1:998\$000 757\$000 <hr/> 2:755\$000	358\$195 1:089\$800 <hr/> 1:447\$995	2:356\$195 1:846\$800 <hr/> 4:202\$995

## Custo por metro perfurado:

Transporte .....	6\$391	2\$572	8\$963
Perfuração .....	76\$466	40\$977	117\$443
Global .....	82\$857	43\$549	126\$406

## Camadas atravessadas:

Rocha decomposta .....	9,00 m
" compacta .....	2,90 "
" decomposta .....	4,50 "
" compacta .....	16,85 "

## POÇO "JOÃO BRANCO 1."

Sondagens petroliferas

## Elementos historicos:

N.º do poço	28 Ba 35	Municipio	Marabu
" da perfuratriz	42	Estado	Bahia
Proprietario — Governo do Estado.		Início — 22 de Novembro de 1935.	
		Conclusão — 27 de Novembro de 1935.	

## Elementos technicos:

Profundidade	40,35 m
--------------	---------

I.F.O.C.S.  
COMMISSÃO DE OBRAS E ESTUDOS NA BAHIA E SERGIPE

Poço João Branco 1º

ESTADO DA BAHIA —

MUN. DE MARAHU

NOVEMBRO - 1935

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

DEZEMBRO 1935

INSPECTORIA DE SECCAS

PÁGINA 239

## Despesas:

Discriminação	Responsaveis	Pessoal	Material	Total
Transporte	Inspectoria	50\$000	4\$355	60\$355
	Proprietario	120\$000	624\$500	744\$500
		170\$000	628\$855	804\$855
Perfuração	Inspectoria	35\$000	28\$857	63\$857
	Proprietario	120\$000	74\$200	194\$200
		155\$000	103\$057	258\$057
Globaes	Inspectoria	91\$000	33\$212	124\$212
	Proprietario	240\$000	698\$700	938\$700
		331\$000	731\$912	1:062\$912

## Custo por metro perfurado:

Transporte .. . . . .	4\$362	15\$585	19\$947
Perfuração .. . . . .	3\$841	2\$554	6\$395
Global .. . . . .	8\$203	18\$139	26\$342

## Camadas atravessadas:

Areia .. . . . .	7,30 m
Argilla .. . . . .	1,45 "
Schisto betuminoso .. . . . .	23,75 "
Argilla .. . . . .	7,85 "

## POÇO "PAPA-MEL"

## Elementos historicos:

N.º do poço	16 Ba 35	Municipio	Conc. do Coité
" da perfuratriz	34	Estado	Bahia
Proprietario — Tiburcio Ferreira da Silva		Início — 24 de Setembro 1935.	Conclusão -- 30 de Novembro 1935.

## Elementos technicos:

Profundidade	38,50 m	Qualidade da agua	Salôbra
Revestimento	1,70 "	Nivel estatico	30,50 m
Descarga horaria	1.200 lts.	Nivel dynamico	37,00 "
Proc. de medição — Bomba de dardo.		Lençóis: aos 34,00 e	38,00 "

## Despesas:

Discriminação	Responsaveis	Pessoal	Material	Total
Transporte	Inspectoria Proprietario	325\$000 26\$000	18\$100 195\$000	343\$100 221\$000
		351\$000	213\$100	564\$100
Perfuração	Inspectoria Proprietario	1:517\$000 222\$000	524\$440 1:316\$740	2:041\$440 1:538\$740
		1:739\$000	2:041\$440	3:580\$180
Globaes	Inspectoria Proprietario	1:842\$000 248\$000	542\$540 1:511\$740	2:384\$540 1:759\$740
		2:090\$000	2:054\$280	4:144\$280

## Custo por metro perfurado:

Transporte . . . . .	9\$117	5\$535	14\$652
Perfuração . . . . .	45\$169	47\$822	92\$992
Global . . . . .	54\$286	53\$358	107\$644

## Camadas atravessadas:

Terra . . . . .	1,70 m
Argilla . . . . .	1,50 "
Rocha decomposta . . . . .	2,50 "
" compacta . . . . .	32,80 "


## POÇO "TERRA NOVA 2."

## Elementos historicos:

N.º do poço	23 Ba 35	Municipio	Stº. Amaro
" da perfuratriz	33	Estado	Bahia
Proprietaria — Lav. e Industrias Reunidas, S/A.		Início — 5 de Novembro de 1935.	
		Conclusão — 22 de Novembro de 1935.	

I.F.O.C.S.  
COMISSÃO DE OBRAS E ESTUDOS NA BAHIA E SERGIPE

Poço ITABAIANINHA 3º  
E. de SERGIPE  
MUN. de ITABAIANINHA  
NOVEMBRO - 1935




VISTO

*José M. Cunha*  
Enc. da Sala Técnica

VISTO

*José B. G. de Camargo*  
Eng. do Serviço A.

Poço PAPA-MEL  
E. da BAHIA  
MUN. de CONC. do COITE  
NOVEMBRO - 1935



Des. n°
13-12-935
Pa Cruz

## Elementos technicos:

Profundidade	50,90 m	Qualidade da agua	Potavel
Revestimento 6"	6,40 "	Grau hydrotimterico	1,5
Descarga horaria	20.000 lts.	Nivel estatico	5,00 m
Proc. de medição—Bomba de experencia		Nivel dynamico	37,00 "
		Lencões — aos	46,00 e 50,00 "

## Despesas:

Discriminação	Responsaveis	Pessoal	Material	Total
Transporte	Inspectoria Proprietaria	54\$000 21\$000	— —	54\$000 21\$000
		75\$000	—	75\$000
Perfuração	Inspectoria Proprietaria	342\$000 112\$000	199\$570 415\$500	541\$570 527\$500
		454\$000	615\$070	1.069\$070
Globaes	Inspectoria Proprietaria	396\$000 133\$000	199\$570 415\$500	595\$570 548\$500
		529\$000	615\$070	1.144\$070

## Custo por metro perfurado:

Transporte . . . . .	1\$473	—	1\$473
Perfuração . . . . .	8\$920	12\$083	21\$003
Global . . . . .	10\$393	12\$083	22\$476

## Camadas atravessadas:

Arcia . . . . .	1,50 m
Rocha compacta . . . . .	44,40 "
Argilla . . . . .	3,00 "
Rocha compacta . . . . .	2,00 "

NOTA:—Além dos serviços acima mencionados, foram concluidas n/ mez as instalações dos seguintes poços no município de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte, iniciadas em 1934 e 1935, respectivamente:

## “RANCHO DO PEREIRO”

## Apparelhamento

Catavento — Aermotor  
 Torre — 40'.  
 Roda motora — 12'.  
 Diametro do cylindro 2 1/4.  
 Tubo adutor — 2 1/2"  
 Prof. do cylindro — 75,00 m.  
 Reservatorio — Alvenaria; para 10.000 lts. com chafariz e bebedouro para gado.

## Despesas:

	Pessoal	Material	Total
Inspectoria	—	6:035\$206	6:035\$206
Proprietario	2:418\$000	9:074\$206	11:492\$206
	<u>2:418\$000</u>	<u>15:109\$412</u>	<u>17:527\$412</u>

## “BÔA SORTE”

## Apparelhamento

Catavento—Eclipse “Fairbanks-Morse”.  
 Torre—40'.  
 Roda motora—14'.  
 Roda motora — 12".  
 Tubo aductor—2 1/2".  
 Profundidade cylindro — 72,00 m.  
 Reservatorio—alvenaria para 10.000 lts. e chafariz.

## Despesas:

	Pessoal	Material	Total
Inspectoria	—	6:051\$117	6:051\$117
Proprietario	7:498\$500	3:398\$000	10:896\$500
	<u>7:498\$500</u>	<u>9:449\$117</u>	<u>16:947\$617</u>

## Movimento do pessoal da Inspectoria Federal de Obras Contra as Sêccas, no mez de Dezembro de 1935

**F E R I A S**—Foram concedidas as seguintes: Na Administração Central —referentes a 1934 — de 9 dias, ao desenhista José Satiro de Lavor, e de 15 dias ao desenhista Mario Mendes de Mes quita. No Primeiro Distrito — de 30 dias, ao calculista Damon Peixoto, ao auxiliar Anthero Dodt e ao fiscal de açudes Vicente de Paula Padilha; de 25 dias, ao zelador de açudes Francisco Brilhante; de 25 dias (1934), ao zelador de açude Fenelon Motta, ao auxiliar de fiscalização Arcotides Bezerra Marinho, ao auxiliar technico Octavio Franklin, ao tractorista Raimundo Bernardino de Souza, ao patroliста João da Rocha Guimarães, ao auxiliar technico João de Deus Ponte e ao chauffeur Antonio Paiva; de 1935, ao auxiliar da Contabilidade Murillo Carneiro da Cunha, ao zelador de açudes Clóvis Nogueira de Freitas, ao auxiliar da Secretaria Carlos Bezerra e ao auxiliar José Plutarcho Rodrigues Lima; de 13 dias (1934), ao mechanico Ramon Gusmão; de 11 dias (1934) ao auxiliar technico José Carneiro Netto e ao Chefe do Serviço Medico, Dr. Fernando Leite, estas referentes a 1935; de 10 dias (1935), ao auxiliar Mario de Souza Forte; de 9 dias (1935), au auxiliar technico Luis Machado; de 8 dias (1934), au auxiliar de açudes Alberto Eduardo Freire; de 7 dias (1935), aos desenhistas Osorio Palmella Bastos de Oliveira e José Maria Sampaio; de 6 dias (1935), ao feitor geral Vicente Marcal; de 4 dias (1935) ao auxiliar de desenhista José Maia; de 5 dias (1935) ao chauffeur Luis Gonzaga. No Segundo Distrito — de 30 dias, ao auxiliar Francisco de Assis Vidal, ao fiscal de açude João Baptista Cantalice e ao administrador Ivo Souto Maior; de 15 dias (1934). aos auxiliares Jessé Olinho do Rego, Eliezer Jorge dos Santos, Jocelin Silva Brandão, José Vicente Araujo e Mario Siqueira Arcoverde, ao engenheiro José Maria Leal de Macedo e ac pagador Carlos Cordeiro da Rocha; de 1935, ao ajudante de medidor Manuel Candoia, aos chauffeurs Saturnino Rodrigues e Manuel João da Silva, ao ascensorista Gerson Jorge dos Santos e aos operarios João Ferreira e João Justino; de 6 dias (1935), ao apontador Floro Dantas; de 3 dias (1934), ao auxiliar desenhista Isaac Cavalcante Soares. Na Comissão da Bahia — de 15 dias (1934), ao auxiliar de estatística Fabio Roosevelt F. Santos e, de 1935, ao desenhista Anezio Fonseca (estas interpoladas). Na Comissão de Pernambuco — de 17 dias, ao auxiliar Daniel Cruz Ribeiro; de 4 dias, ao nivellador Luis Cruz Nóbrega (1935) e ao desenhista Dirceu Freire Albuquerque (1934); de 15 dias, de 1934, ao auxiliar Zadir Cals Oliveira. Na Comissão do "Piranhas" —de 30 dias, ao auxiliar technico Leonel Leitão, de 15 dias (1935), ao apontador Dionisio Barsi e ao administrador Emygdio Marques. Na Comissão do "São Gonçalo" —de 15 dias, ao nivellador Isaias Leão Verde (1934) e ao auxiliar technico Elizeu Lira.

**LICENÇAS**—Na Secção Central — de 6 meses, para tratar de interesses particulares, ao desenhista de 1.<sup>a</sup> classe Walfrido Dias. No Primeiro Distrito — para tratamento de saúde: de 22 dias, ao auxiliar Manuel Cesar; de 30 dias, ao auxiliar Cícero Fernandes; de 40 dias, em prorrogação, á auxiliar Minerva Brígido Sobrinha (Portaria n.<sup>o</sup> 41); de 20 dias, ao mecânico José Macedo; de 59 dias, ao auxiliar Arthur Santiago (Portaria n.<sup>o</sup> 59); de 8 dias, ao feitor Mário Bezerra; de 6 meses, ao auxiliar José Moreira Pinheiro e ao auxiliar técnico Thomaz Pompeu Magalhães; de 7 meses, ao auxiliar Rafael Petrizzi (Portaria n.<sup>o</sup> 57); de 1 anno, ao perfurador Idalino Brandão; de 1 mez, em prorrogação, ao engenheiro Lauro de Mello Andrade (Portaria n.<sup>o</sup> 56); de 1 mez e 29 dias, em prorrogação, ao auxiliar técnico Thomaz Pompeu Magalhães. No Segundo Distrito — para tratamento de saúde, ao pagador José Maria Nogueira, ao engenheiro Luciano Cesar de Vareda e ao perfurador Pedro Fernandes; de 10 dias, ao nívelador Lauro Vasconcellos. Na Comissão de Serviços Complementares — de 30 dias, ao auxiliar técnico Mauro Dutra Ladeira. Na Comissão de Pernambuco — para tratamento de saúde, de 3 meses, á auxiliar Maria Amália Campos de Siqueira (Portaria n.<sup>o</sup> 59); de 1 mez, ao auxiliar João Alves. Na Comissão do Piauhy — para tratar de interesses particulares, de 6 meses, ao engenheiro Waldemiro Jansen de Mello Cavalcante (Portaria n.<sup>o</sup> 51 V). A 27 de Novembro p. passado, interrompeu a licença em cujo gozo se achava, concedida pela Portaria n.<sup>o</sup> 20 V, o agrônomo da Comissão de Serviços Complementares Fernando de Oliveira Theophilo.

**APOSENTADORIA**—Por Decreto de 22 de Novembro findo, foi aposentado o 2.<sup>o</sup> escripturário Colombo Vasques, de acordo com o art. 170, inciso 6.<sup>o</sup>, da Constituição Federal.

**SUSPENSÃO**—foi suspenso por 5 dias o servente do Primeiro Distrito Pedro Arestides.

**TRANSFERENCIAS**—da Comissão de Pernambuco para o Primeiro Distrito, o auxiliar Edison Macedo.

**VIAGENS A SERVIÇO** — Do Rio de Janeiro, onde se achava desde 28 de Novembro p. passado, regressou a 25 deste o Sr. Inspector Federal de Obras contra as Séccas.

**FALLECIMENTO**—Conforme comunicação por telegramma n.<sup>o</sup> 599 1, do Chefe da Comissão da Bahia, faleceu, a 16 do corrente, o desenhista de 2.<sup>a</sup> classe Levi da Silva de Alencastro Autran, que servia naquella Comissão.

**DISPENSA** — Foi dispensado, na Comissão de Pernambuco, o apontador Itamar Ramos, por inefficiencia no serviço.

**NOMEAÇÃO** — Para exercer, interimamente o cargo de 2.<sup>o</sup> escripturário da Inspectoria, no impedimento do serventuário efectivo, foi nomeado, em comissão, Eduardo Pinto Lemcs.