

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-76-PV-02		PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: 01		
DISTRITO: 01		BAIRRO: Cristo Redentor		
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Santa Elisa				

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Lana Nascimento e Murilo Blaya	DATA: 18/11/03
PROP TERRENO: U (x) M () E () P () M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Avenida Pasteur

A	CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DA MICRO-ÁREA	SANTA ELISA
<p><i>Observações Gerais com Fontes das Informações e Percentuais de Ocupação</i></p> <p>ESTUDO DE MICROÁREA</p> <p>Limites: Mar (N) Av. Leste-Oeste (S) Rua Santa Rosa (L) Av. Dr Themberges (O)</p> <p>Características Gerais do Assentamento</p> <p>Tempo de ocupação: 16 anos No. Casas: aprox. 4000 Nº famílias: aprox. 10000 Tipologia das casas: cerca de 70 % das casas são de alvenaria, cerca de 10% são de taipa e cerca de 20% construídas com material misto, como lona, madeira e madeirite. Grande parte das habitações são de apenas 1 pavimento, correspondendo a uma média de 90%. Há cerca de 10% de casas em 2 pavimentos. Tipo de Risco: Há famílias morando em áreas de acúmulo de lixo em encostas, constituindo-se estas áreas como de risco construtivo pela fragilidade de construção ou por deslizamento.</p> <p>Infra Estrutura e Serviços Existentes Na Área</p> <p>Coleta de lixo: Há uma coleta sistemática na comunidade, embora o caminhão só recolha o lixo das vias principais, como a rua Santa Elisa. Os moradores, em geral, não esperam o dia da coleta e jogam o lixo nas ruas, o que se verifica pelo acúmulo de lixo em algumas vias internas. Sistema de Esgotamento Sanitário e de fornecimento de energia domiciliar: Há rede oficial de esgoto, à exceção rua Santa Elisa, onde não houve ligação em rede oficial. Há poucos registros de ligação de energia elétrica clandestina.</p> <p>Observações Complementares na Visita De Campo</p> <p>A história de ocupação da comunidade se mistura à de fundação da Associação dos Moradores da Rua Santa Elisa, que atua na área há cerca de 16 anos. Observa-se que a comunidade não tem muita carência de equipamentos comerciais e de serviços. Há um posto de saúde na rua Santa Elisa e uma cabine policial no cruzamento das ruas Vicente Sabóia Santa Elisa. A maior queixa dos moradores diz respeito à questão do desemprego diretamente associada à fome e a necessidade que passam algumas famílias.</p> <p>Alguns equipamentos da micro-área: Centro de Nutrição União pelo Pirambu, rua Santa Elisa EEFM Flávio Marcílio, Av Leste Oeste EEFM São Cura d'Ars, rua Santa Elisa Creche Casas Novas, rua Santa Elisa</p>		

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-76-PV-02	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: 01	
DISTRITO: 01		BAIRRO: Cristo Redentor	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Santa Elisa			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Lana Nascimento e Murilo Blaya	DATA: 18/11/03
PROP TERRENO: U (x) M () E () P () M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Avenida Pasteur

A-1	Existe rede de abastecimento de água? (x) sim () não	SANTA ELISA
	Caso exista, ela é: (x) pública () privada	
	Possui: (x) hidrômetro individual () hidrômetro coletivo () ligação clandestina () outros / especificar:	
A-2	Existe sistema de esgotamento sanitário? (x) sim () não	
	Caso exista, ele é: (x) rede oficial () rede não oficial	
	() fossa () corre a céu aberto () camburão (tambor) () sumidouro () outros / especificar:	
A-3	Qual o destino final dos esgotos?	
	() rede oficial () lagoa de estabilização () córrego / riacho (x) galeria de águas pluviais () via pública () outros / especificar:	
A-4	Como é o sistema de drenagem das águas pluviais?	
	(x) rede com destino à galeria de águas pluviais (x) superficial com destino ao leito da rua () rede com destino ao córrego () superficial com destino ao talvegue (vale) () superficial com destino à galeria de águas pluviais () superficial com destino ao córrego	
A-5	Existe coleta pública de lixo? (x) sim () não	
	Caso não exista, qual o destino final do lixo produzido? () coletado por caminhões clandestinos () levado até fora do assentamento, aonde passa a coleta () queimado () jogado no córrego () jogado na rua / terreno baldio () colocado em container () outros / especificar:	
A-6	Como é o fornecimento de energia domiciliar?	
	(x) com medidor individual () com medidor coletivo (x) com ligação clandestina () outros / especificar:	
A-7	Existe iluminação pública nas vias internas da micro-área? (x) sim () não	
	Caso exista, é do tipo: (x) rede oficial com posteamento regular () iluminação das vias internas através das moradias () rede não oficial com posteamento intermitente	
A-8	Existe rede de telefonia? (x) sim () não	
	Caso exista, possui: (x) linhas residenciais () linhas comerciais (x) orelhões	

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-76-PV-02	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: 01	
DISTRITO: 01		BAIRRO: Cristo Redentor	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Santa Elisa			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Lana Nascimento e Murilo Blaya	DATA: 18/11/03
PROP TERRENO: U (x) M () E () P () M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Avenida Pasteur

A-9	Existe via interna de acesso a veículos? (x) sim () não	SANTA ELISA
	Caso exista, suas características gerais são:	
	(x) leito asfaltado () leito com paralelepípedo ou bloco () leito com pedra tosca	
	() leito de terra batida () não possui pavimentação () possui sarjeta	
	() possui guia / meio fio () outros / especificar:	
A-10	Como são as vias internas de pedestre?	
	() com pavimentação (x) com pavimentação precária () sem pavimentação	
	(x) largura até 1,20m () largura acima de 1,20m	
	() outros / especificar:	
A-11	Existem calçadas? (x) sim () não	
	Caso existam, Qual o estado delas?	
	() com pavimentação (x) largura até 0,60m	
	(x) com pavimentação precária () largura acima de 0,60m	
	() sem pavimentação	
	> Observações complementares sobre calçadas (condições de trânsito)	
A-12	Em geral, qual o número de pavimentos das moradias?	
	(x) 01 pavimento () 02 pavimentos () 03 ou mais pavimentos	
	> estimar percentual para cada tipo existente: 90% 1 pvto e 10% 2 pvts	
A-13	Qual a tipologia construtiva da maioria das casas?	
	(x) de alvenaria () de taipa () de madeira () de papelão () mista	
	() outros / especificar:	
	> estimar percentual para cada tipo existente: 70% alvenaria; 20% mista e 10% taipa	
A-14	A maior parte da ocupação encontra-se em:	
	() região de encosta () região alagável () mangue	
	() fundo de vale (talvegue) () duna (x) outros / especificar: terreno plano	
	> estimar percentual existente	
A-15	Foram identificadas áreas de risco? (x) sim () não	
	Caso sim, especificar abaixo suas características gerais:	
	(x) risco construtivo () risco de solapamento () risco de erosão	
	() risco de inundação (x) risco de deslizamento de encostas () ocupação em faixas de domínio	
	() outros / especificar:	

pv

SANTA ELISA

A-16	Se a resposta 15 for positiva, indicar as causas de risco:			
	(x) ocupação de área inundável		(x) acúmulo de lixo em encosta	
	() estrangulamento de canal por aterro		() esgotamento em encosta	
	() estrangulamento de canal por acúmulo de lixo		() drenagem inadequada em zona de encosta	
	() aterro lançado (solo solto)		() outros / especificar:	
A-17	Existe córrego dentro do assentamento? () sim (x) não			
	Caso exista, situá-lo dentro da área:			
	> <i>Observações complementares sobre córrego</i>			
A-18	Existem obras públicas de melhoria dentro do assentamento?			
	() sim / especificar:			
	(x) não			
A-19	Existe comércio local dentro do assentamento? (x) sim () não			
	Caso exista, assinale que tipos:			
	(x) mercearia / mercadinho	(x) bar/ barracas	(x) padaria	(x) armário
	(x) açougue	(x) peixaria	(x) lanchonete	(x) vestuário
A-20	Assinalar os itens existentes dentro do assentamento:			
	(x) posto de saúde	() centro comercial	() centro cultural	
	(x) posto policial	() centro esportivo	() centro comunitário	
	() área verde	() centro religioso	() sociedade amigos do bairro	
	() local com potencial para implantação de área verde / especificar:			
	() outros / especificar:			
	Observações complementares:			
	<ul style="list-style-type: none"> Quando as perguntas tiverem mais de uma resposta, sinalizar apenas a de maior frequência e colocar a porcentagem ao lado dos itens; Esta pesquisa não deve medir a eficiência dos serviços, mas a existência dos mesmos; Fazer a vistoria visando à elaboração da proposta, identificando áreas para possíveis relocação, remanejamento ou construção de moradias. 			

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-76-PV-02	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: 01	
DISTRITO: 01		BAIRRO: Cristo Redentor	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Santa Elisa			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Lana Nascimento e Murilo Blaya	DATA: 18/11/03
PROP TERRENO: U (x) M () E () P () M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Avenida Pasteur

B	CARACTERÍSTICAS SOCIAIS DA MICROÁREA	SANTA ELISA
B-1	Há quanto tempo se deu a ocupação?	
	() há mais de 30 anos () entre 21 e 30 anos (x) entre 11 e 20 anos () entre 6 e 10 anos () há menos de 6 anos	
B-2	Existem entidades que atuam no bairro?	
	() grupo religioso () movimentos sociais (x) sociedade amigos do bairro () outros / especificar:	
B-3	Segundo os moradores, quais os cinco principais pontos positivos (ou potencialidades) existentes na micro-área?	
	Potencialidade 1: A luta pela qualidade de vida	
	Potencialidade 2: A moradia (não há outro lugar para morar)	
	Potencialidade 3:	
	Potencialidade 4:	
	Potencialidade 5:	
B-4	Segundo os moradores, quais os cinco principais problemas existentes na micro-área?	
	Problema 1: fome	
	Problema 2: desemprego	
	Problema 3:	
	Problema 4:	
	Problema 5:	
B-5	Segundo os moradores, quais os cinco principais demandas da micro-área?	
	Demandas 1: primeiro emprego para os jovens e oportunidades para os moradores com mais de 60 anos	
	Demandas 2: melhoria na educação	
	Demandas 3:	
	Demandas 4:	
	Demandas 5:	
B-6	Contatos: (indicar entidades pertencentes)	
	Nome: Antônia Zeulides Carlos (Associação dos moradores da rua Santa Elisa) Telefone: 236.3448 (associação)	
	Nome: Telefone: 9127.1806	
	Nome: Telefone: 2366680 (casa)	
	Nome: Telefone:	
B-7	Número estimado de habitações (indicar a fonte da informação):	
	4000 casas (Associação dos moradores da rua Santa Elisa)	
B-8	Número estimado de famílias (indicar a fonte da informação):	
	9000 famílias (Associação dos moradores da rua Santa Elisa)	

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-76-PV-02		PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: 01		
DISTRITO: 01		BAIRRO: Cristo Redentor		
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Santa Elisa				

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Lana Nascimento e Murilo Blaya	DATA: 18/11/03
PROP TERRENO: U (x) M () E () P () M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Avenida Pasteur

C	CARACTERÍSTICAS DO ENTORNO	SANTA ELISA
	<p><i>Observações Gerais com Fontes das Informações e Percentuais de Ocupação</i></p> <p>ESTUDO DE ENTORNO</p> <p>Características Gerais do entorno O entorno do Metrópole 5 apresenta características gerais semelhantes às da micro-área. Há abastecimento de água, esgotamento sanitário em rede e fornecimento de energia elétrica na região do conjunto, a despeito de algumas vias internas onde se pode observar o uso de ligações clandestinas. Não obstante, são poucos os casos.</p> <p>Infra Estrutura e Serviços Existentes Na Área Há pavimentação nas ruas, embora precária. No entanto, as avenidas e vias mais largas apresentam melhor condição (asfalto). Segundo a Associação, houve trabalho recente de repavimentação nestas. As principais linhas de ônibus existentes nessa região de entorno são: a Nossa Senhora das Graças, a Planalto das Goiabeiras e a Grande Circular.</p> <p>Alguns equipamentos do entorno: EEFM Cristo Redentor, Av Pasteur EEFM Marv, Rua Monsenhor Hélio Campos Centro de Nutrição União Pelo Pirambu, rua Santa Elisa Hospital N.S. das Graças, rua Santa Elisa Hospital Luís de França, Av. Francisco Sá EEFM D.Hélio Campos, rua Santa Elisa Igreja Cristo Redentor Igreja assembléia de Deus</p> <p>Observações Complementares na Visita De Campo A Av. Leste Oeste foi identificada como ponto de acidente de trânsito. Nessa mesma avenida, observa-se uma centralidade linear, voltada para o comércio e lazer das comunidades próximas. Uma outra centralidade observada, com características de polaridade, foi a praça Álvaro de Alencar, localizada na rua Santa Elisa.</p>	

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-76-PV-02	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: 01	
DISTRITO: 01		BAIRRO: Cristo Redentor	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Santa Elisa			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Lana Nascimento e Murilo Blaya	DATA: 18/11/03
PROP TERRENO: U (x) M () E () P () M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Avenida Pasteur

C-1	Existe sistema de abastecimento de água? (x) sim () não	SANTA ELISA
	Caso exista, ele é: (x) público () privado	
	Do tipo: () rede () chafariz () poço artesiano	
	Caso não exista, a que distância aproximada o local está da rede oficial? _____m (à micro área)	
	Outros tipos de abastecimento: () carro pipa () cisterna () olho d'água	
	> <i>Observações complementares sobre abastecimento d'água</i>	
C-2	Existe sistema de esgotamento sanitário? (x) sim () não	
	Caso exista, de que tipo: (x) rede pública () fossa () sumidouro () camburão () outros	
	Caso não exista, a que distância aproximada está o local da rede oficial? _____m	
	> <i>Observações complementares sobre esgotamento sanitário</i>	
C-3	Existe rede de iluminação pública? (x) sim () não	
	Caso não exista, a que distância aproximada o local está da rede oficial? _____m	
	> <i>Observações complementares sobre iluminação pública</i>	
C-4	As ruas ou vielas do entorno têm:	
	(x) leito com pedra tosca (x) leito com asfalto () guia / meio fio	
	() leito com paralelepípedo ou bloco (x) leito com terra batida () sarjeta	
	() leito com piçarra () sem pavimentação () outros	
C-5	Existe coleta pública de lixo? (x) sim () não	
	Caso não exista, a que distância aproximada o local está da coleta pública? _____m	
C-6	Existe coleta seletiva de lixo? () sim (x) não	
	> <i>Observações complementares sobre coleta de lixo</i>	
C-7	Existe sinalização de tráfego? () sim (x) não	
	() horizontal () vertical	
C-8	Foram identificados pontos de acidentes de trânsito? (x) sim () não	
	> <i>Observações complementares sobre sinalização/acidentes</i>	
C-9	Existe transporte coletivo? (x) sim () não	
	Caso exista, ele é: (x) linha regular oficial () linha clandestina () transporte escolar	
	Do tipo: () ônibus (x) van () pau-de-arara	
	() trem () barca/balsa () veículo com tração animal	
	Caso não exista, a que distância aproximada o local está do transporte coletivo? _____m	
	> <i>Observações complementares sobre transporte coletivo</i>	

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-76-PV-02	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: 01	
DISTRITO: 01		BAIRRO: Cristo Redentor	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Santa Elisa			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Lana Nascimento e Murilo Blaya	DATA: 18/11/03
PROP TERRENO: U (x) M () E () P () M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Avenida Pasteur

C-10	Se a resposta 09 for positiva, Quais as linhas de ônibus existentes?	SANTA ELISA
	Locais: N. S. Graças, Planalto das Goiabeiras e Grande Circular	
	Municipais:	
	Intermunicipais:	
	Interestaduais:	
C-11	Existem calçadas? (x) sim () não	
	Caso existam, qual o estado delas?	
	() com pavimentação (x) largura até 1,00m	
	(x) com pavimentação precária () largura acima de 1,00m	
	() sem pavimentação	
	> <i>Observações complementares sobre calçadas (condições de trânsito)</i>	
C-12	Foi identificada centralidade na região? (x) sim () não	
	(x) polar / especificar localização: Praça Álvaro de Alencar	
	(x) linear / especificar localização: Avenida Leste-Oeste	
C-13	Foi identificado comércio varejista de âmbito local? (x) sim () não	
	Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados:	
	() <u>Comércio eventual</u> (armazém, banca, bar, jogos eletrônicos, lanchonete, lotérica, doceria, farmácia, cosméticos, plantas, papelaria)	
	(x) <u>comércio de alimentação</u> (armazém, mercearia, açougue, padaria, mercadinho, peixaria)	
C-14	Foi identificado comércio varejista diversificado? (x) sim () não	
	Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados:	
	() <u>comércio de consumo excepcional</u> (artesanato, folclore, antiguidades, boutique, objetos de arte)	
	() <u>comércio de centros intermediários</u> (vestuário, brinquedos, shopping center, loja de decoração, supermercado)	
	() <u>comércio de consumo local ou associados a diversões</u> (casas de café, chopperia, boate, restaurante, cantina, churrascaria, pizzaria)	
	() <u>Comércio de centro sub-regional</u> (materiais de construção e agrícolas, artigos funerários, peças de automóveis, pesca, ferramentas, roupas profissionais)	
	() <u>outros</u> (adubos, caça, discos, artigos esportivos e recreativos, material de limpeza, ótica, sacos, tecidos, utensílios domésticos)	

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-76-PV-02	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: 01	
DISTRITO: 01		BAIRRO: Cristo Redentor	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Santa Elisa			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Lana Nascimento e Murilo Blaya	DATA: 18/11/03
PROP TERRENO: U (x) M () E () P () M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Avenida Pasteur

C-15	Foi identificado comércio atacadista? (x) sim () não	SANTA ELISA
	<p>Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados:</p> <p>(x) <u>comércio de produtos alimentícios</u> (alimentos para animais, carnes, bebidas, café, <u>cereais</u>, <u>depósito</u>, hortaliças, legumes, verduras, frutas, leite, frios, especiarias)</p> <p>() <u>comércio de produtos perigosos</u> (depósito de álcool, <u>carvão</u>, gás, engarrafamento, inseticidas, produtos químicos, tintas e vernizes)</p> <p>() <u>comércio de materiais de grande porte</u> (concessionárias de veículos, pequenos aviões, implementos agrícolas, aparelhos elétricos e eletrônicos, acessórios e peças para automóveis, madeira aparelhada, móveis, vidros)</p> <p>() <u>comércio de produtos agropecuários e extrativos</u> (algodão, <u>carvão</u>, couros, ferros e ferragens, fibras vegetais, juta, lenha, sementes, grãos, frutos)</p> <p>() <u>comércio e depósito de materiais em geral</u> (depósito e distribuidoras de bebidas, <u>ferro velho</u>, <u>sucata</u>, pedras para construção)</p> <p>() <u>comércio de distribuição de materiais de pequeno porte</u> (bijouterias, <u>metal</u>, plástico)</p>	
C-16	Foi identificado algum tipo de serviço? (x) sim () não	
	<p>Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados:</p> <p>() <u>serviços profissionais / negócios</u> (ag. Bancárias, escritórios ou consultórios de profissionais autônomos, financeira)</p> <p>() <u>serviços de educação</u> (auto-escola, escola de arte, dança, música, datilografia, doméstica, <u>academia de ginástica e esporte</u>, <u>curso de línguas</u>, cursos por correspondência)</p> <p>() <u>serviços de hospedagem</u> (pensões, pequenos hotéis, pousadas, <u>motéis</u>, <u>flats</u>)</p> <p>() <u>serviços de estúdios e oficinas</u> (reparos de aparelhos eletrodomésticos, artigos de couro, <u>camiseiros</u>, <u>carimbos</u>, <u>copiadora</u>, <u>fotocópia</u>, <u>plastificação</u>, <u>encadernação</u>, <u>amoladores</u>, <u>fotógrafos</u>, <u>reparos de tapetes</u>, <u>cortinas</u>, <u>estofados</u>, <u>vidraceiros</u>)</p> <p>() <u>serviços pessoais e domiciliares</u> (alfaiate, <u>bombeiro</u>, <u>costureiros</u>, <u>chaveiro</u>, <u>eletricista</u>, <u>lavanderias</u>, <u>pedreiro</u>, <u>sapateiro</u>)</p> <p>() <u>serviços socioculturais</u> (<u>associações beneficentes</u>, <u>associações comunitárias de vizinhança</u>, associações culturais, associações científicas, organizações de profissionais, sindicatos)</p> <p>(x) <u>serviços de saúde</u> (hospital, clínicas dentárias e médicas, lab. clínico, posto de medicina preventiva, <u>pronto socorro</u>)</p> <p>() <u>serviços de diversão</u> (<u>sinuca</u>, totó, <u>eletrônicos</u>, boliche, cinema, salão de festas, teatros)</p>	
C-17	Foi identificado serviço especial? () sim (x) não	
	<p>Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados:</p> <p>() <u>garagem para empresa de transporte</u> (transportadoras, garagens de frota de caminhões, de carro, de ônibus)</p> <p>() <u>serviços de depósito de armazenagem</u> (aluguel de máquinas, guarda de animais, depósito de resíduos industriais)</p>	

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-76-PV-02	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: 01	
DISTRITO: 01		BAIRRO: Cristo Redentor	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Santa Elisa			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Lana Nascimento e Murilo Blaya	DATA: 18/11/03
PROP TERRENO: U (x) M () E () P () M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Avenida Pasteur

C-18	Foi identificado algum tipo de instituição? (x) sim () não	SANTA ELISA
	<p>Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados:</p> <p>(x) <u>educação</u> (educação infantil e ensino fundamental - rede pública de ensino municipal e estadual ou rede particular, ensino médio, ensino técnico profissional, faculdade e universidade - rede pública de ensino municipal, estadual e federal ou rede particular)</p> <p>() <u>assistência social</u> (asilos, creches, orfanatos, centro de orientação familiar, de integração social)</p> <p>() <u>lazer e cultura</u> (anfiteatro, arena, biblioteca, quadras esportivas, piscinas, ginásio, parque, circo, museus, auditório, hípica)</p> <p>() <u>culto</u> (conventos, igreja, locais de culto, mosteiro, templos)</p> <p>(x) <u>saúde</u> (ambulatório, posto de saúde, posto de vacinação, casa de saúde, hospital, maternidade, sanatório)</p> <p>() <u>comunicação</u> (agência de correios, agência telefônica, estação de radiodifusão, terminal de ônibus urbano, terminal rodoviário interurbano)</p>	
C-19	Localizar possíveis áreas de vazios urbanos para intervenções:	
	<p>> indicar no mapa</p> <p>> potencialidade da área</p>	