

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-131-PV-01		PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: Fortaleza – 01		
DISTRITO: Sede - 01		BAIRRO: Jockey Clube		
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Resplendor				

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Áttila/Josy/Laura	DATA: 10/12/2003
PROP TERRENO: U () M (x) E () P () M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Porto Velho

A	CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DA MICRO-ÁREA	RRESPLENDOR
	<p><i>Observações Gerais com Fontes das Informações e Percentuais de Ocupação</i></p> <p>ESTUDO DE MICROÁREA</p> <p>Características Gerais do Assentamento No. Famílias: Aproximadamente 1.500 famílias No. Casas: 750 casas</p> <p>Características Fundiárias: A área ocupada pertence até hoje a prefeitura. O terreno é regula apresentando pequena declividade a noroeste. De modo geral, os lotes são pequenos.</p> <p>Tipologia das casas: 100% das casas são em alvenaria A maiorias dos barracos são térreos, mas as melhores construções e alguns estabelecimentos são de dois pavimentos. Tipo de Risco: Devido à declividade quando chove construção que fica próximo da rua Porto Velho, além do acúmulo de lixo.</p> <p>Aspectos Urbanísticos do Assentamento Organização Espacial: A sua ocupação deu-se de forma espontânea, pela posse clandestina da terra e divisão não padronizada dos lotes, não respeitando padrões urbanístico mínimos no seu dimensionamento e arruamento. A infra-estrutura urbana interna, constituído-se, portanto, de uma aglomeração de uso predominantemente residencial vivendo em condições de grande precariedade, tanto no aspecto ambiental como no atendimento de serviços urbanos básicos.</p> <p>Infra Estrutura e Serviços Existentes Na Área</p> <p>Esgotamento sanitário: Não há rede de esgoto sanitário, a maioria dos moradores utiliza fossa individual, indiscriminadamente e não conta, muitas vezes, com qualquer tipo de equipamento sanitário. As águas são lançadas diretamente nas vias públicas, criando situações de insalubridade que se agrava na época das chuvas. Coleta de lixo: É feita apenas nas vias periférica três vezes por semana (segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira) nas av. Porto velho e nas ruas mais largas da comunidade. Porém, observou-se acúmulo de lixo em muitas áreas, como, por exemplo, na rua Cuiabá. Drenagem das águas pluviais: Parte das águas pluviais, as quais as bocas de lobo não comportam, devido o acúmulo de lixo. É reclamação geral entre os moradores, que dizem sofrer e a falta da coleta do lixo por parte da prefeitura.</p> <p>Observações Complementares na Visita De Campo Um fato muito interessante que as casas da ocupação são a maiorias revestidas de cerâmica várias comércio dentro do assentamento. A lado está localizada a universidade Gama Filho.</p>	

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-131-PV-01	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: Fortaleza – 01	
DISTRITO: Sede - 01		BAIRRO: Jockey Clube	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Resplendor			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Áttila/Josy/Laura	DATA: 10/12/2003
PROP TERRENO: U () M (x) E () P () M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Porto Velho

A-1	Existe rede de abastecimento de água? (x) sim () não	RRESPLENDOR
	Caso exista, ela é: (x) pública () privada	
	Possui: (x) hidrômetro individual () hidrômetro coletivo () ligação clandestina () outros / especificar:	
A-2	Existe sistema de esgotamento sanitário? () sim (x) não	
	Caso exista, ele é: () rede oficial () rede não oficial	
	() fossa (x) corre a céu aberto () camburão (tambor) () sumidouro () outros / especificar:	
A-3	Qual o destino final dos esgotos?	
	() rede oficial () lagoa de estabilização () córrego / riacho (X) galeria de águas pluviais () via pública () outros / especificar:	
A-4	Como é o sistema de drenagem das águas pluviais?	
	() rede com destino à galeria de águas pluviais (x) superficial com destino ao leito da rua () rede com destino ao córrego () superficial com destino ao talvegue (vale) () superficial com destino à galeria de águas pluviais (x) superficial com destino ao córrego	
A-5	Existe coleta pública de lixo? (x) sim () não	
	Caso não exista, qual o destino final do lixo produzido? () coletado por caminhões clandestinos (x) levado até fora do assentamento, aonde passa a coleta () queimado () jogado no córrego (x) jogado na rua / terreno baldio (x) colocado em container () outros / especificar:	
A-6	Como é o fornecimento de energia domiciliar?	
	(x) com medidor individual () com medidor coletivo (x) com ligação clandestina () outros / especificar:	
A-7	Existe iluminação pública nas vias internas da micro-área? (x) sim () não	
	Caso exista, é do tipo: (x) rede oficial com posteamento regular (x) iluminação das vias internas através das moradias () rede não oficial com posteamento intermitente	
A-8	Existe rede de telefonia? (x) sim () não	
	Caso exista, possui: (x) linhas residenciais () linhas comerciais (x) orelhões	

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-131-PV-01	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: Fortaleza – 01	
DISTRITO: Sede - 01		BAIRRO: Jockey Clube	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Resplendor			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Áttila/Josy/Laura	DATA: 10/12/2003
PROP TERRENO: U () M (x) E () P () M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Porto Velho

A-9	Existe via interna de acesso a veículos? (x) sim () não	RESPLENDOR
	Caso exista, suas características gerais são:	
	() leito asfaltado () leito com paralelepípedo ou bloco (x) leito com pedra tosca	
	() leito de terra batida () não possui pavimentação () possui sarjeta	
	() possui guia / meio fio () outros / especificar:	
A-10	Como são as vias internas de pedestre?	
	() com pavimentação (x) com pavimentação precária () sem pavimentação	
	() largura até 1,20m (x) largura acima de 1,20m	
	() outros / especificar:	
A-11	Existem calçadas? (x) sim () não	
	Caso existam, Qual o estado delas?	
	() com pavimentação (x) largura até 0,60m	
	(x) com pavimentação precária (x) largura acima de 0,60m	
	(x) sem pavimentação	
	> Observações complementares sobre calçadas (condições de trânsito)	
A-12	Em geral, qual o número de pavimentos das moradias?	
	(x) 01 pavimento (x) 02 pavimentos (x) 03 ou mais pavimentos	
	> estimar percentual para cada tipo existente 30% das casas com 02 pavimentos	
A-13	Qual a tipologia construtiva da maioria das casas?	
	(x) de alvenaria () de taipa () de madeira () de papelão () mista	
	() outros / especificar:	
	> estimar percentual para cada tipo existente 8% das casas em taipa ou madeira	
A-14	A maior parte da ocupação encontra-se em:	
	() região de encosta () região alagável () mangue	
	() fundo de vale (talvegue) () duna (x) outros / especificar: plano	
	> estimar percentual existente	
A-15	Foram identificadas áreas de risco? () sim (x) não	
	Caso sim, especificar abaixo suas características gerais:	
	() risco construtivo () risco de solapamento () risco de erosão	
	() risco de inundação () risco de deslizamento de encostas () ocupação em faixas de domínio	
	() outros / especificar:	

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-131-PV-01	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: Fortaleza – 01	
DISTRITO: Sede - 01		BAIRRO: Jockey Clube	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Resplendor			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Áttila/Josy/Laura		DATA: 10/12/2003
PROP TERRENO: U () M (x) E () P () M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Porto Velho	

A-16	Se a resposta 15 for positiva, indicar as causas de risco:			
	<div> <input type="checkbox"/> ocupação de área inundável <input type="checkbox"/> acúmulo de lixo em encosta </div> <div> <input type="checkbox"/> estrangulamento de canal por aterro <input type="checkbox"/> esgotamento em encosta </div> <div> <input type="checkbox"/> estrangulamento de canal por acúmulo de lixo <input type="checkbox"/> drenagem inadequada em zona de encosta </div> <div> <input type="checkbox"/> aterro lançado (solo solto) <input type="checkbox"/> outros / especificar: </div>			
A-17	Existe córrego dentro do assentamento? (x) sim () não			
	Caso exista, situá-lo dentro da área: Localizado na por trás da rua cuiabá. <i>> Observações complementares sobre córrego: Córrego com acúmulo de lixo</i>			
A-18	Existem obras públicas de melhoria dentro do assentamento?			
	<input type="checkbox"/> sim / especificar: <input checked="" type="checkbox"/> não			
A-19	Existe comércio local dentro do assentamento? (x) sim () não			
	Caso exista, assinale que tipos: <div> <input checked="" type="checkbox"/> mercearia / mercadinho <input checked="" type="checkbox"/> bar/ barracas <input checked="" type="checkbox"/> padaria <input checked="" type="checkbox"/> armarinho </div> <div> <input type="checkbox"/> açougue <input type="checkbox"/> peixaria <input checked="" type="checkbox"/> lanchonete <input type="checkbox"/> vestuário </div>			
A-20	Assinalar os itens existentes dentro do assentamento:			
	<div> <input type="checkbox"/> posto de saúde <input type="checkbox"/> centro comercial <input type="checkbox"/> centro cultural </div> <div> <input type="checkbox"/> posto policial <input type="checkbox"/> centro esportivo <input checked="" type="checkbox"/> centro comunitário </div> <div> <input type="checkbox"/> área verde <input type="checkbox"/> centro religioso <input type="checkbox"/> sociedade amigos do bairro </div> <div> <input type="checkbox"/> local com potencial para implantação de área verde / especificar: </div> <div> <input type="checkbox"/> outros / especificar: </div>			
	Observações complementares:			
	<p>A comunidade tem vários projetos de urbanização na prefeita.</p> <ul style="list-style-type: none"> Quando as perguntas tiverem mais de uma resposta, sinalizar apenas a de maior frequência e colocar a percentagem ao lado dos itens; Esta pesquisa não deve medir a eficiência dos serviços, mas a existência dos mesmos; Fazer a vistoria visando à elaboração da proposta, identificando áreas para possíveis relocação, remanejamento ou construção de moradias. 			

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-131-PV-01	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: Fortaleza – 01	
DISTRITO: Sede - 01		BAIRRO: Jockey Clube	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Resplendor			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Áttila/Josy/Laura	DATA: 10/12/2003
PROP TERRENO: U () M (x) E () P () M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Porto Velho

B	CARACTERÍSTICAS SOCIAIS DA MICROÁREA	RRESPLENDOR
B-1	Há quanto tempo se deu a ocupação?	
	() há mais de 30 anos () entre 21 e 30 anos (x) entre 11 e 20 anos () entre 6 e 10 anos () há menos de 6 anos	
B-2	Existem entidades que atuam no bairro?	
	() grupo religioso () movimentos sociais () sociedade amigos do bairro (x) outros / especificar: Conselho comunitário do Couto pró-melhoramento do Jockey.	
B-3	Segundo os moradores, quais os cinco principais pontos positivos (ou potencialidades) existentes na micro-área?	
	Potencialidade 1: Necessidade de morar	
	Potencialidade 2: Segurança	
	Potencialidade 3: Posto perto	
	Potencialidade 4: Escola próxima	
	Potencialidade 5: Parada de ônibus próximo	
B-4	Segundo os moradores, quais os cinco principais problemas existentes na micro-área?	
	Problema 1: Quando chove as casas fica alagados	
	Problema 2: lixo	
	Problema 3: A falta de saneamento	
	Problema 4: Sistema de esgoto	
	Problema 5:	
B-5	Segundo os moradores, quais os cinco principais demandas da micro-área?	
	Demandas 1: Ubarização	
	Demandas 2: Sanear	
	Demandas 3: Policiamento	
	Demandas 4: lixo	
	Demandas 5:	
B-6	Contatos: (indicar entidades pertencentes)	
	Nome: Fátima Melo (líder comunitário) Telefone: 99890683 / 452-1898	
	Nome: Telefone:	
	Nome: Cleonice (moradora) Telefone: 496-3050	
	Nome: Telefone:	
B-7	Número estimado de habitações (indicar a fonte da informação):	
	Aproximadamente 750 casas (líder comunitário)	
B-8	Número estimado de famílias (indicar a fonte da informação):	
	Aproximadamente 1.500 famílias (líder comunitário)	

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-131-PV-01		PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: Fortaleza – 01		
DISTRITO: Sede - 01		BAIRRO: Jockey Clube		
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Resplendor				

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Áttila/Josy/Laura	DATA: 10/12/2003
PROP TERRENO: U () M (x) E () P () M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Porto Velho

C	CARACTERÍSTICAS DO ENTORNO	RESPLENDOR
	<p><i>Observações Gerais com Fontes das Informações e Percentuais de Ocupação</i></p> <p>ESTUDO DO BAIRRO OU ENTORNO</p> <p>Reconhecimento Geral da Área</p> <p>Localização: Entorno dos bairros Parangaba, Planalto, Siqueira.</p> <p>Infra-estrutura Física do Entorno</p> <p>Existência de coleta de lixo três vezes na semana em todo o bairro, com exceção da Comunidade Área Verde (segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira).</p> <p>Esgotamento sanitário: Já existe uma rede de drenagem implantada, a não ser alguns das ruas do bairro na avenida Porto Velho e rua Cuiabá, falta aumentar a rede.</p> <p>Equipamentos Urbanos</p> <p>Na comunidade existe apenas um posto de saúde, é insuficiente à demanda da comunidade, sendo necessário que as atividades sejam ampliada aos adultos através do atendimento ambulatorial e preventivo. Quando precisa de atendimento mais especializado os moradores dirigem para o Frotinha da Parangaba. Há escassez de escolas, e as existentes funcionam de forma insuficiente. O bairro conta com uma creche e três escolas que restringem seus serviços ao 1º grau menor.</p> <p>Áreas Livres de Lazer</p> <p>A praça do João XIII e o ponto de encontro da população circunvizinha.</p> <p>Acesso e Transporte</p> <p>Linhas de ônibus: A comunidade dispõe de transporte coletivo: são o Jockey Clube, o Bom sucesso e João XIII,</p> <p>Comércio e Serviços na área</p> <p>A população aponta a avenida Porto Velho como principal ponto de comércio. O uso misto é verificado de forma significativa, resultante do uso residencial com o comercial, na avenida Porto Velho está a universidade Gama Filho, Vale ressaltar a importância desta universidade.</p>	

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-131-PV-01	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: Fortaleza – 01	
DISTRITO: Sede - 01		BAIRRO: Jockey Clube	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Resplendor			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Áttila/Josy/Laura	DATA: 10/12/2003
PROP TERRENO: U () M (x) E () P () M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Porto Velho

C-1	Existe sistema de abastecimento de água? (x) sim () não	RRESPLENDOR
	Caso exista, ele é: (x) público () privado	
	Do tipo: (x) rede () chafariz () poço artesiano	
	Caso não exista, a que distância aproximada o local está da rede oficial? _____m (à micro área)	
	Outros tipos de abastecimento: () carro pipa () cisterna () olho d'água	
	> Observações complementares sobre abastecimento d'água	
C-2	Existe sistema de esgotamento sanitário? (x) sim () não	
	Caso exista, de que tipo: (x) rede pública (x) fossa (x) sumidouro () camburão () outros	
	Caso não exista, a que distância aproximada está o local da rede oficial? _____m	
	> Observações complementares sobre esgotamento sanitário	
C-3	Existe rede de iluminação pública? (x) sim () não	
	Caso não exista, a que distância aproximada o local está da rede oficial? _____m	
	> Observações complementares sobre iluminação pública	
C-4	As ruas ou vielas do entorno têm:	
	(x) leito com pedra tosca (x) leito com asfalto (x) guia / meio fio	
	() leito com paralelepípedo ou bloco (x) leito com terra batida (x) sarjeta	
	() leito com piçarra () sem pavimentação () outros	
C-5	Existe coleta pública de lixo? (x) sim () não	
	Caso não exista, a que distância aproximada o local está da coleta pública? _____m	
C-6	Existe coleta seletiva de lixo? () sim (x) não	
	> Observações complementares sobre coleta de lixo	
C-7	Existe sinalização de tráfego? (x) sim () não	
	(x) horizontal (x) vertical	
C-8	Foram identificados pontos de acidentes de trânsito? (x) sim (x) não	
	> Observações complementares sobre sinalização/acidentes	
C-9	Existe transporte coletivo? (x) sim () não	
	Caso exista, ele é: (x) linha regular oficial () linha clandestina () transporte escolar	
	Do tipo: (x) ônibus (x) van () pau-de-arara	
	() trem () barca/balsa () veículo com tração animal	
	Caso não exista, a que distância aproximada o local está do transporte coletivo? _____m	
	> Observações complementares sobre transporte coletivo	

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-131-PV-01	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: Fortaleza – 01	
DISTRITO: Sede - 01		BAIRRO: Jockey Clube	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Resplendor			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Áttila/Josy/Laura	DATA: 10/12/2003
PROP TERRENO: U () M (x) E () P () M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Porto Velho

C-10	Se a resposta 09 for positiva, Quais as linhas de ônibus existentes?	RESPLENDOR
	Locais: Conj. Ceará - Bom Sucesso, Jockey Clube, João XIII.	
	Municipais:	
	Intermunicipais:	
	Interestaduais:	
C-11	Existem calçadas? (x) sim () não	
	Caso existam, qual o estado delas?	
	(x) com pavimentação (x) largura até 1,00m	
	(x) com pavimentação precária () largura acima de 1,00m	
	(x) sem pavimentação	
	> <i>Observações complementares sobre calçadas (condições de trânsito) Trânsito dificultado por desníveis</i>	
C-12	Foi identificada centralidade na região? (x) sim () não	
	(x) polar / especificar localização:	
	() linear / especificar localização: Av. José Basto	
C-13	Foi identificado comércio varejista de âmbito local? (x) sim () não	
	Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados:	
	(x) <u>Comércio eventual</u> (armarinho, banca, bar, jogos eletrônicos, lanchonete, lotérica, doceria, <u>farmácia</u> , cosméticos, plantas, papelaria)	
	(x) <u>comércio de alimentação</u> (armazém, mercearia, açougue, padaria, mercadinho, peixaria)	
C-14	Foi identificado comércio varejista diversificado? (x) sim () não	
	Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados:	
	() <u>comércio de consumo excepcional</u> (artesanato, folclore, antiguidades, boutique, objetos de arte)	
	(x) <u>comércio de centros intermediárias</u> (vestuário, brinquedos, <i>shopping center</i> , loja de decoração, <u>supermercado</u>)	
	(x) <u>comércio de consumo local ou associados a diversões</u> (casas de café, chopperia, boate, restaurante, cantina, <u>churrascaria</u> , <u>pizzaria</u>)	
	(x) <u>Comércio de centro sub-regional</u> (materiais de construção e agrícolas, artigos funerários, <u>peças de automóveis</u> , pesca, ferramentas, roupas profissionais)	
	(x) <u>outros</u> (adubos, caça, discos, artigos esportivos e recreativos, <u>material de limpeza</u> , ótica, sacos, tecidos, utensílios domésticos)	

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-131-PV-01	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: Fortaleza – 01	
DISTRITO: Sede - 01		BAIRRO: Jockey Clube	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Resplendor			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Áttila/Josy/Laura	DATA: 10/12/2003
PROP TERRENO: U () M (x) E () P () M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Porto Velho

C-15	Foi identificado comércio atacadista? () sim (x) não	RRSPLENDOR
	Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados:	
	<input type="checkbox"/> <u>comércio de produtos alimentícios</u> (alimentos para animais, carnes, bebidas, café, cereais, depósito, hortaliças, legumes, verduras, frutas, leite, frios, especiarias) <input type="checkbox"/> <u>comércio de produtos perigosos</u> (depósito de álcool, carvão, gás, engarrafamento, inseticidas, produtos químicos, tintas e vernizes) <input type="checkbox"/> <u>comércio de materiais de grande porte</u> (concessionárias de veículos, pequenos aviões, implementos agrícolas, aparelhos elétricos e eletrônicos, acessórios e peças para automóveis, madeira aparelhada, móveis, vidros) <input type="checkbox"/> <u>comércio de produtos agropecuários e extrativos</u> (algodão, carvão, couros, ferros e ferragens, fibras vegetais, juta, lenha, sementes, grãos, frutos) <input type="checkbox"/> <u>comércio e depósito de materiais em geral</u> (depósito e distribuidoras de bebidas, ferro velho, sucata, pedras para construção) <input type="checkbox"/> <u>comércio de distribuição de materiais de pequeno porte</u> (bijouterias, metal, plástico)	
C-16	Foi identificado algum tipo de serviço? (x) sim () não	
	Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados:	
	<input type="checkbox"/> <u>serviços profissionais / negócios</u> (ag. Bancárias, escritórios ou consultórios de profissionais autônomos, financeira) <input checked="" type="checkbox"/> <u>serviços de educação</u> (<u>auto-escola</u> , escola de arte, dança, música, datilografia, doméstica, academia de ginástica e esporte, curso de línguas, cursos por correspondência) <input checked="" type="checkbox"/> <u>serviços de hospedagem</u> (pensões, pequenos hotéis, pousadas, motéis, <i>flats</i>) <input type="checkbox"/> <u>serviços de estúdios e oficinas</u> (reparos de aparelhos eletrodomésticos, artigos de couro, camiseiros, carimbos, copiadora, fotocópia, plastificação, encadernação, amoladores, fotógrafos, reparos de tapetes, cortinas, estofados, vidraceiros) <input checked="" type="checkbox"/> <u>serviços pessoais e domiciliares</u> (alfaiate, bombeiro, costureiros, chaveiro, <u>eletricista</u> , lavanderias, <u>pedreiro</u> , <u>sapateiro</u>) <input checked="" type="checkbox"/> <u>serviços socioculturais</u> (associações beneficentes, <u>associações comunitárias de vizinhança</u> , associações culturais, associações científicas, organizações de profissionais, sindicatos) <input type="checkbox"/> <u>serviços de saúde</u> (hospital, clínicas dentárias e médicas, lab. clínico, posto de medicina preventiva, pronto socorro) <input checked="" type="checkbox"/> <u>serviços de diversão</u> (<u>sinuca</u> , totó, <u>eletrônicos</u> , boliche, cinema, salão de festas, teatros)	
C-17	Foi identificado serviço especial? () sim (x) não	
	Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados:	
	<input type="checkbox"/> <u>garagem para empresa de transporte</u> (transportadoras, garagens de frota de caminhões, de carro, de ônibus) <input type="checkbox"/> <u>serviços de depósito de armazenagem</u> (aluguel de máquinas, guarda de animais, depósito de resíduos industriais)	

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-131-PV-01	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: Fortaleza – 01	
DISTRITO: Sede - 01		BAIRRO: Jockey Clube	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Resplendor			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Áttila/Josy/Laura	DATA: 10/12/2003
PROP TERRENO: U () M (x) E () P () M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Porto Velho

C-18	Foi identificado algum tipo de instituição? (x) sim () não	RRESPLENDOR
	<p>Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados:</p> <p>(x) <u>educação</u> (educação infantil e ensino fundamental - rede pública de ensino municipal e estadual ou rede particular, ensino médio, ensino técnico profissional, faculdade e universidade - rede pública de ensino municipal, estadual e federal ou rede particular)</p> <p>(x) <u>assistência social</u> (asilos, creches, orfanatos, centro de orientação familiar, de integração social)</p> <p>(x) <u>lazer e cultura</u> (anfiteatro, arena, biblioteca, quadras esportivas, piscinas, ginásio, parque, circo, museus, auditório, hípica)</p> <p>(x) <u>culto</u> (conventos, igreja, locais de culto, mosteiro, templos)</p> <p>(x) <u>saúde</u> (ambulatório, posto de saúde, posto de vacinação, casa de saúde, hospital, maternidade, sanatório)</p> <p>() <u>comunicação</u> (agência de correios, agência telefônica, estação de radiodifusão, terminal de ônibus urbano, terminal rodoviário interurbano)</p>	
C-19	Localizar possíveis áreas de vazios urbanos para intervenções:	
	<p>> indicar no mapa</p> <p>> potencialidade da área</p>	