

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-198-PV-01	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: 01	
DISTRITO: 01		BAIRRO: Manoel Sátiro	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Parque Santo Antônio			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Lana /Alexandre	DATA: 12/12/03
PROP TERRENO: U () M () E () P (x) M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Rua Cônego de Castro

A	CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DA MICRO-ÁREA		
	<p><i>Observações Gerais com Fontes das Informações e Percentuais de Ocupação</i></p> <p>ESTUDO DE MICROÁREA</p> <p>Histórico de ocupação O terreno ocupado há cerca de 7 anos constituía uma área verde da lagoa do Mondubim. Os moradores, aos poucos, foram se organizando e solicitando os serviços de abastecimento de água pela CAGECE e de fornecimento de energia elétrica pela COELCE. Na ocasião de nossa visita, a associação se demonstrou preocupada com a regularização desse terreno, uma vez que um representante do grupo imobiliário Andrade Cavalcante vem afirmando ser esse grupo o proprietário da área.</p> <p>Limites: rua Joaquim Alfredo (N) Rua João Rodrigues Pena (S) Rua São Raimundo (L) Avenida Cônego de Castro (O)</p> <p>Características Gerais do Assentamento</p> <p>Tempo de ocupação: 7 anos Nº Casas: 250 casas, segundo Francisco Valbervando de Oliveira (morador) Nº famílias: 90 famílias, segundo Francisco Maria Inês Souza (moradora)</p> <p>Tipologia das casas: 100% das casas são de alvenaria. Dessas, cerca de 95% são em apenas 1 pavimento. Tipo de Risco: A maior parte da ocupação se encontra em região alagável. São famílias que ocupam as margens do sangradouro da lagoa do Mondubim.</p> <p>Infra Estrutura e Serviços Existentes Na Área</p> <p>Coleta de lixo: Há uma coleta sistemática na comunidade e o caminhão entra nas vias internas em toda a ocupação. Sistema de Esgotamento Sanitário, e de fornecimento de energia domiciliar: Não há rede oficial de esgoto. Os moradores utilizam sistema de fossa e o destino final do esgoto é o canal da lagoa do Mondubim. Há registros de ligação de energia clandestina, sobretudo nas casas próximas ao córrego. Quanto ao posteamento nas vias, a iluminação existe em rede oficial regular.</p> <p>Não há equipamentos públicos nem comerciais no interior da ocupação. Os moradores se dirigem à Av Cônego de Castro e às comunidades vizinhas.</p> <p>Observações Complementares na Visita De Campo</p> <p>Observou-se na visita de campo que a Tv Bom Jesus é a área mais crítica desse assentamento. Segundo os moradores, a rua sem pavimentação fica completamente alagada e as casas inundadas nos períodos de chuva.</p> <p>A última conquista da comunidade foi a construção de uma drenagem da lagoa do Mondubim. A maior demanda dos moradores é a instalação da rede de esgotamento sanitário.</p> <p>Os moradores relatam as dificuldades de comunicação na micro-área. Há apenas dois telefones públicos em toda a comunidade.</p> <p>Há nessa ocupação um local para implantação de área verde (terreno particular, na rua Mário Filho).</p> <p>Os moradores que nos cederam as informações sobre essa micro-área constituem uma associação em fase de implantação, portanto ainda sem nome.</p>		PARQUE SANTO ANTONIO

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-198-PV-01	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: 01	
DISTRITO: 01		BAIRRO: Manoel Sátiro	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Parque Santo Antônio			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Lana /Alexandre	DATA: 12/12/03
PROP TERRENO: U () M () E () P (x) M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Rua Cônego de Castro

A-1	Existe rede de abastecimento de água? (x) sim () não	PARQUE SANTO ANTONIO
	Caso exista, ela é: () pública (x) privada	
	Possui: (x) hidrômetro individual () hidrômetro coletivo () ligação clandestina () outros / especificar:	
A-2	Existe sistema de esgotamento sanitário? (x) sim () não	
	Caso exista, ele é: () rede oficial (x) rede não oficial (x) fossa () corre a céu aberto () camburão (tambor) () sumidouro () outros / especificar:	
A-3	Qual o destino final dos esgotos?	
	() rede oficial () lagoa de estabilização () córrego / riacho () galeria de águas pluviais () via pública (x) outros / especificar: canal da lagoa do Mondubim	
A-4	Como é o sistema de drenagem das águas pluviais?	
	() rede com destino à galeria de águas pluviais (x) superficial com destino ao leito da rua () rede com destino ao córrego () superficial com destino ao talvegue (vale) () superficial com destino à galeria de águas pluviais () superficial com destino ao córrego	
A-5	Existe coleta pública de lixo? (x) sim () não	
	Caso não exista, qual o destino final do lixo produzido? () coletado por caminhões clandestinos () levado até fora do assentamento, aonde passa a coleta () queimado (x) jogado no córrego () jogado na rua / terreno baldio () colocado em container () outros / especificar:	
A-6	Como é o fornecimento de energia domiciliar?	
	(x) com medidor individual () com medidor coletivo (x) com ligação clandestina () outros / especificar:	
A-7	Existe iluminação pública nas vias internas da micro-área? (x) sim () não	
	Caso exista, é do tipo: (x) rede oficial com posteamento regular () iluminação das vias internas através das moradias () rede não oficial com posteamento intermitente	
A-8	Existe rede de telefonia? (x) sim () não	
	Caso exista, possui: (x) linhas residenciais () linhas comerciais (x) orelhões	

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-198-PV-01	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: 01	
DISTRITO: 01		BAIRRO: Manoel Sátiro	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Parque Santo Antônio			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Lana /Alexandre	DATA: 12/12/03
PROP TERRENO: U () M () E () P (x) M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Rua Cônego de Castro

A-9	Existe via interna de acesso a veículos? (x) sim () não	PARQUE SANTO ANTONIO
	Caso exista, suas características gerais são:	
	() leito asfaltado () leito com paralelepípedo ou bloco (x) leito com pedra tosca	
	(x) leito de terra batida () não possui pavimentação () possui sarjeta	
	() possui guia / meio fio () outros / especificar:	
A-10	Como são as vias internas de pedestre?	
	() com pavimentação (x) com pavimentação precária () sem pavimentação	
	() largura até 1,20m (x) largura acima de 1,20m	
	() outros / especificar:	
A-11	Existem calçadas? () sim (x) não	
	Caso existam, Qual o estado delas?	
	() com pavimentação () largura até 0,60m	
	(x) com pavimentação precária (x) largura acima de 0,60m	
	() sem pavimentação	
	> <i>Observações complementares sobre calçadas (condições de trânsito)</i>	
A-12	Em geral, qual o número de pavimentos das moradias?	
	(x) 01 pavimento () 02 pavimentos () 03 ou mais pavimentos	
	> <i>estimar percentual para cada tipo existente</i>	
A-13	Qual a tipologia construtiva da maioria das casas?	
	(x) de alvenaria () de taipa () de madeira () de papelão () mista	
	() outros / especificar:	
	> <i>estimar percentual para cada tipo existente</i>	
A-14	A maior parte da ocupação encontra-se em:	
	() região de encosta (x) região alagável () mangue	
	() fundo de vale (talvegue) () duna () outros / especificar:	
	> <i>estimar percentual existente</i>	
A-15	Foram identificadas áreas de risco? (x) sim () não	
	Caso sim, especificar abaixo suas características gerais:	
	() risco construtivo () risco de solapamento () risco de erosão	
	(x) risco de inundação () risco de deslizamento de encostas () ocupação em faixas de domínio	
	() outros / especificar:	

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-198-PV-01	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: 01	
DISTRITO: 01		BAIRRO: Manoel Sátiro	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Parque Santo Antônio			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Lana /Alexandre	DATA: 12/12/03
PROP TERRENO: U () M () E () P (x) M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Rua Cônego de Castro

A-16	Se a resposta 15 for positiva, indicar as causas de risco:	PARQUE SANTO ANTONIO
	<input checked="" type="checkbox"/> ocupação de área inundável <input type="checkbox"/> estrangulamento de canal por aterro <input type="checkbox"/> estrangulamento de canal por acúmulo de lixo <input type="checkbox"/> aterro lançado (solo solto) <input type="checkbox"/> acúmulo de lixo em encosta <input type="checkbox"/> esgotamento em encosta <input type="checkbox"/> drenagem inadequada em zona de encosta <input type="checkbox"/> outros / especificar:	
A-17	Existe córrego dentro do assentamento? (x) sim () não	
	Caso exista, situá-lo dentro da área: > <i>Observações complementares sobre córrego</i>	
A-18	Existem obras públicas de melhoria dentro do assentamento?	
	<input type="checkbox"/> sim / especificar: <input checked="" type="checkbox"/> não	
A-19	Existe comércio local dentro do assentamento? (x) sim () não	
	Caso exista, assinale que tipos: <input type="checkbox"/> mercearia / mercadinho <input type="checkbox"/> bar/ barracas <input type="checkbox"/> padaria <input type="checkbox"/> armazém <input type="checkbox"/> açougue <input type="checkbox"/> peixaria <input type="checkbox"/> lanchonete <input type="checkbox"/> vestuário	
A-20	Assinalar os itens existentes dentro do assentamento:	
	<input type="checkbox"/> posto de saúde <input type="checkbox"/> centro comercial <input type="checkbox"/> centro cultural <input type="checkbox"/> posto policial <input type="checkbox"/> centro esportivo <input type="checkbox"/> centro comunitário <input type="checkbox"/> área verde <input type="checkbox"/> centro religioso <input checked="" type="checkbox"/> sociedade amigos do bairro <input checked="" type="checkbox"/> local com potencial para implantação de área verde / especificar: terreno da rua Mário Filho <input type="checkbox"/> outros / especificar:	
	Observações complementares:	
	<ul style="list-style-type: none"> • Quando as perguntas tiverem mais de uma resposta, sinalizar apenas a de maior frequência e colocar a porcentagem ao lado dos itens; • Esta pesquisa não deve medir a eficiência dos serviços, mas a existência dos mesmos; • Fazer a vistoria visando à elaboração da proposta, identificando áreas para possíveis relocação, remanejamento ou construção de moradias. 	

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-198-PV-01	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: 01	
DISTRITO: 01		BAIRRO: Manoel Sátiro	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Parque Santo Antônio			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Lana /Alexandre	DATA: 12/12/03
PROP TERRENO: U () M () E () P (x) M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Rua Cônego de Castro

B	CARACTERÍSTICAS SOCIAIS DA MICROÁREA	PARQUE SANTO ANTONIO
B-1	Há quanto tempo se deu a ocupação?	
	() há mais de 30 anos () entre 21 e 30 anos () entre 11 e 20 anos (x) entre 6 e 10 anos () há menos de 6 anos	
B-2	Existem entidades que atuam no bairro?	
	() grupo religioso () movimentos sociais (x) sociedade amigos do bairro () outros / especificar:	
B-3	Segundo os moradores, quais os cinco principais pontos positivos (ou potencialidades) existentes na micro-área?	
	Potencialidade 1: A casa, por não precisarem pagar aluguel	
	Potencialidade 2: O acesso ao Centro e ao local de trabalho.	
	Potencialidade 3: As conquistas, como abastecimento de água, eletrificação e telefonia	
	Potencialidade 4: O acesso ao transporte coletivo.	
	Potencialidade 5:	
B-4	Segundo os moradores, quais os cinco principais problemas existentes na micro-área?	
	Problema 1: falta de escolas	
	Problema 2: Falta de postos de saúde	
	Problema 3: escassez de telefone comunitário	
	Problema 4: falta de saneamento	
	Problema 5: falta de creches	
B-5	Segundo os moradores, quais os cinco principais demandas da micro-área?	
	Demandas 1: escola	
	Demandas 2: creche	
	Demandas 3: telefones comunitários	
	Demandas 4: posto policial	
	Demandas 5: saneamento	
B-6	Contatos: (indicar entidades pertencentes)	
	Nome: Fco Valbervando de Oliveira (Associação sem denominação) Telefone: 296-6713	
	Nome: Maria Inês Souza (Associação sem denominação) Telefone: 467-3607	
	Nome: Fco Antonio Ribeiro de Souza (Associação sem denominação) Telefone: 467-3607	
	Nome: Telefone:	
B-7	Número estimado de habitações (indicar a fonte da informação):	
	250 casas (Associação sem denominação)	
B-8	Número estimado de famílias (indicar a fonte da informação):	
	250 famílias (Associação sem denominação)	

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-198-PV-01	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: 01	
DISTRITO: 01		BAIRRO: Manoel Sátiro	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Parque Santo Antônio			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Lana /Alexandre	DATA: 12/12/03
PROP TERRENO: U () M () E () P (x) M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Rua Cônego de Castro

C	CARACTERÍSTICAS DO ENTORNO	PARQUE SANTO ANTONIO
	<p><i>Observações Gerais com Fontes das Informações e Percentuais de Ocupação</i></p> <p>ESTUDO DE ENTORNO</p> <p>Características Gerais do entorno O entorno do Pq Santo Antônio apresenta as seguintes características: No que concerne a fornecimento de energia elétrica, há registros de ligação clandestina como também se verificou na micro-área. A rede oficial de esgoto só passa a cerca de 600m daquela região, no Mondubim. Não há esgotamento em rede também no entorno do Pq Santo Antonio. O caminhão do lixo passa três vezes por semana na região de entorno, assim como na micro-área. As ruas do entorno são em leito de pedra tosca ou em terra batida. Há asfalto e uma melhoria na sinalização na Av. Cônego de Castro. Mas a avenida não tem sarjeta, calçadas e as condições de trânsito dos pedestres são bastante desfavoráveis.</p> <p>Infra Estrutura e Serviços Existentes Na Área As linhas de ônibus existentes no entorno da comunidade são as linhas Parque Santa Rosa e Jardim Fluminense.</p> <p>Alguns equipamentos: EEF Marieta Guedes Martins, na Av Cônego de Castro EEF Gonzáles Urbano, na Av Cônego de Castro Creche do Pq São José Creche Comunitária Pq Santo Antonio Centro de Saúde Paracampos, no Mondubim Centro de Saúde Torres de Melo, na Vila Manoel Sátiro Projeto ABC Pq São José, na Av. Cônego de Castro Escola Com. Champagnat, rua Padre Rodolfo Unidade de Ação Social Hilza Diogo Cals, na rua Valdir Diogo Centro de Formação Marista, na Avenida Cônego de Castro</p> <p>Observações Complementares na Visita De Campo</p> <p>Segundo os moradores daquela região, a capela Nossa Senhora de Fátima é uma centralidade da região.</p> <p>A avenida Cônego de Castro foi identificada pelos moradores como local de acidente de trânsito daquela região.</p>	

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-198-PV-01	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: 01	
DISTRITO: 01		BAIRRO: Manoel Sátiro	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Parque Santo Antônio			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Lana /Alexandre	DATA: 12/12/03
PROP TERRENO: U () M () E () P (x) M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Rua Cônego de Castro

C-1	Existe sistema de abastecimento de água? (x) sim () não	PARQUE SANTO ANTONIO
	Caso exista, ele é: () público (x) privado	
	Do tipo: (x) rede () chafariz () poço artesiano	
	Caso não exista, a que distância aproximada o local está da rede oficial? _____m (à micro área)	
	Outros tipos de abastecimento: () carro pipa () cisterna () olho d'água	
	> <i>Observações complementares sobre abastecimento d'água</i>	
C-2	Existe sistema de esgotamento sanitário? (x) sim () não	
	Caso exista, de que tipo: () rede pública (x) fossa () sumidouro () camburão () outros	
	Caso não exista, a que distância aproximada está o local da rede oficial? _____600_____m	
	> <i>Observações complementares sobre esgotamento sanitário</i>	
C-3	Existe rede de iluminação pública? (x) sim () não	
	Caso não exista, a que distância aproximada o local está da rede oficial? _____m	
	> <i>Observações complementares sobre iluminação pública</i>	
C-4	As ruas ou vielas do entorno têm:	
	(x) leito com pedra tosca () leito com asfalto () guia / meio fio	
	() leito com paralelepípedo ou bloco (x) leito com terra batida () sarjeta	
	() leito com piçarra () sem pavimentação () outros	
C-5	Existe coleta pública de lixo? (x) sim () não	
	Caso não exista, a que distância aproximada o local está da coleta pública? _____m	
C-6	Existe coleta seletiva de lixo? () sim (x) não	
	> <i>Observações complementares sobre coleta de lixo</i>	
C-7	Existe sinalização de tráfego? () sim (x) não	
	() horizontal () vertical	
C-8	Foram identificados pontos de acidentes de trânsito? (x) sim () não	
	> <i>Observações complementares sobre sinalização/acidentes</i>	
C-9	Existe transporte coletivo? (x) sim () não	
	Caso exista, ele é: (x) linha regular oficial () linha clandestina () transporte escolar	
	Do tipo: (x) ônibus (x) van () pau-de-arara	
	() trem () barca/balsa () veículo com tração animal	
	Caso não exista, a que distância aproximada o local está do transporte coletivo? _____m	
	> <i>Observações complementares sobre transporte coletivo</i>	

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-198-PV-01	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: 01	
DISTRITO: 01		BAIRRO: Manoel Sátiro	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Parque Santo Antônio			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Lana /Alexandre	DATA: 12/12/03
PROP TERRENO: U () M () E () P (x) M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Rua Cônego de Castro

C-10	Se a resposta 09 for positiva, Quais as linhas de ônibus existentes?	PARQUE SANTO ANTONIO
	Locais: Jd Fluminense e Pq Santa Rosa	
	Municipais:	
	Intermunicipais:	
	Interestaduais:	
C-11	Existem calçadas? (x) sim () não	
	Caso existam, qual o estado delas?	
	() com pavimentação () largura até 1,00m	
	(x) com pavimentação precária (x) largura acima de 1,00m	
	() sem pavimentação	
	> <i>Observações complementares sobre calçadas (condições de trânsito)</i>	
C-12	Foi identificada centralidade na região? () sim (x) não	
	(x) polar / especificar localização: capela N. S. Fátima	
	() linear / especificar localização:	
C-13	Foi identificado comércio varejista de âmbito local? (x) sim () não	
	Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados:	
	(x) <u>Comércio eventual (armarinho, banca, bar, jogos eletrônicos, lanchonete, lotérica, doceria, farmácia, cosméticos, plantas, papelaria)</u>	
	() <u>Comércio de alimentação (armazém, mercearia, açouque, padaria, mercadinho, peixaria)</u>	
C-14	Foi identificado comércio varejista diversificado? (x) sim () não	
	Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados:	
	() <u>Comércio de consumo excepcional (artesanato, folclore, antiguidades, boutique, objetos de arte)</u>	
	() <u>Comércio de centros intermediárias (vestuário, brinquedos, shopping center, loja de decoração, supermercado)</u>	
	(x) <u>comércio de consumo local ou associados a diversões (casas de café, chopperia, boate, restaurante, cantina, churrascaria, pizzaria)</u>	
	() <u>Comércio de centro sub-regional (materiais de construção e agrícolas, artigos funerários, peças de automóveis, pesca, ferramentas, roupas profissionais)</u>	
	() <u>outros (adubos, caça, discos, artigos esportivos e recreativos, material de limpeza, ótica, sacos, tecidos, utensílios domésticos)</u>	

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-198-PV-01	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: 01	
DISTRITO: 01		BAIRRO: Manoel Sátiro	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Parque Santo Antônio			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Lana /Alexandre	DATA: 12/12/03
PROP TERRENO: U () M () E () P (x) M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Rua Cônego de Castro

C-15	Foi identificado comércio atacadista? (x) sim () não	PARQUE SANTO ANTONIO
	<p>Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados:</p> <p>(x) <u>comércio de produtos alimentícios (alimentos para animais, carnes, bebidas, café, cereais, depósito, hortaliças, legumes, verduras, frutas, leite, frios, especiarias)</u></p> <p>() <u>comércio de produtos perigosos</u> (depósito de álcool, carvão, gás, engarrafamento, inseticidas, produtos químicos, tintas e vernizes)</p> <p>() <u>comércio de materiais de grande porte</u> (concessionárias de veículos, pequenos aviões, implementos agrícolas, aparelhos elétricos e eletrônicos, acessórios e peças para automóveis, madeira aparelhada, móveis, vidros)</p> <p>() <u>comércio de produtos agropecuários e extrativos</u> (algodão, carvão, couros, ferros e ferragens, fibras vegetais, juta, lenha, sementes, grãos, frutos)</p> <p>() <u>comércio e depósito de materiais em geral</u> (depósito e distribuidoras de bebidas, ferro velho, sucata, pedras para construção)</p> <p>() <u>comércio de distribuição de materiais de pequeno porte</u> (bijouterias, metal, plástico)</p>	
C-16	Foi identificado algum tipo de serviço? (x) sim () não	
	<p>Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados:</p> <p>() <u>serviços profissionais / negócios</u> (ag. Bancárias, escritórios ou consultórios de profissionais autônomos, financeira)</p> <p>() <u>serviços de educação</u> (auto-escola, escola de arte, dança, música, datilografia, doméstica, academia de ginástica e esporte, curso de línguas, cursos por correspondência)</p> <p>() <u>serviços de hospedagem</u> (pensões, pequenos hotéis, pousadas, motéis, flats)</p> <p>() <u>serviços de estúdios e oficinas</u> (reparos de aparelhos eletrodomésticos, artigos de couro, camiseiros, carimbos, copiadora, fotocópia, plastificação, encadernação, amoladores, fotógrafos, reparos de tapetes, cortinas, estofados, vidraceiros)</p> <p>() <u>serviços pessoais e domiciliares</u> (alfaiate, bombeiro, costureiros, chaveiro, eletricista, lavanderias, pedreiro, sapateiro)</p> <p>() <u>serviços socioculturais</u> (associações beneficentes, associações comunitárias de vizinhança, associações culturais, associações científicas, organizações de profissionais, sindicatos)</p> <p>(x) <u>serviços de saúde</u> (hospital, clínicas dentárias e médicas, lab. clínico, posto de medicina preventiva, pronto socorro)</p> <p>() <u>serviços de diversão</u> (sinuca, totó, eletrônicos, boliche, cinema, salão de festas, teatros)</p>	
C-17	Foi identificado serviço especial? () sim (x) não	
	<p>Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados:</p> <p>() <u>garagem para empresa de transporte</u> (transportadoras, garagens de frota de caminhões, de carro, de ônibus)</p> <p>() <u>serviços de depósito de armazenagem</u> (aluguel de máquinas, guarda de animais, depósito de resíduos industriais)</p>	

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-198-PV-01	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: 01	
DISTRITO: 01		BAIRRO: Manoel Sátiro	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Parque Santo Antônio			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Lana /Alexandre	DATA: 12/12/03
PROP TERRENO: U () M () E () P (x) M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Rua Cônego de Castro

C-18	Foi identificado algum tipo de instituição? (x) sim () não	PARQUE SANTO ANTONIO
	<p>Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados:</p> <p>() <u>educação</u> (educação infantil e ensino fundamental - rede pública de ensino municipal e estadual ou rede particular, ensino médio, ensino técnico profissional, faculdade e universidade - rede pública de ensino municipal, estadual e federal ou rede particular)</p> <p>() <u>assistência social</u> (asilos, creches, orfanatos, centro de orientação familiar, de integração social)</p> <p>() <u>lazer e cultura</u> (anfiteatro, arena, biblioteca, quadras esportivas, piscinas, ginásio, parque, circo, museus, auditório, hípica)</p> <p>() <u>culto</u> (conventos, igreja, locais de culto, mosteiro, templos)</p> <p>(x) <u>saúde</u> (ambulatório, posto de saúde, posto de vacinação, casa de saúde, hospital, maternidade, sanatório)</p> <p>() <u>comunicação</u> (agência de correios, agência telefônica, estação de radiodifusão, terminal de ônibus urbano, terminal rodoviário interurbano)</p>	
C-19	Localizar possíveis áreas de vazios urbanos para intervenções:	PARQUE SANTO ANTONIO
	<p>> <i>indicar no mapa</i></p> <p>> <i>potencialidade da área</i></p>	