

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01 - 01 - 01 - 01 - 62 - PV - 02	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: Fortaleza - 01	
DISTRITO: Sede - 01		BAIRRO: Itaoca/serrinha	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Marca-Passo			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Cleide/Fabíola/Vânia/Murilo/ Felipe	DATA: 07/11/2003
PROP TERRENO: U () M (x) E () P () M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: R. Cônego Lima Sucupira

A	CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DA MICRO-ÁREA	MARCA PASSO
	<p><i>Observações Gerais com Fontes das Informações e Percentuais de Ocupação</i></p> <p>ESTUDO DE MICROÁREA</p> <p>Características Gerais do Assentamento No. Famílias: Aproximadamente 112 famílias-Fonte-Maria Augusta Silva Noronha No. Casas: 80 casas- Fonte- Maria Augusta Silva Noronha</p> <p>Características Fundiárias: A área foi ocupada em terreno do Município, através de invasão. Não se caracteriza como área de risco.</p> <p>Tempo da ocupação: mais de 1 ano</p> <p>Tipologia das casas: 95% das unidades habitacionais são de alvenaria, 5% de taipa. Quanto ao número de pavimentos 100% são constituídas de 1 pavimento.</p> <p>Tipo de Risco: não existe.</p> <p>Aspectos Urbanísticos do Assentamento A iluminação pública é através de ligações clandestinas. Inexistência de rede de telefonia fixa, sendo a comunicação efetuada através de um orelhão. A área não oferece condições de acesso a veículos e as vias internas de pedestres não possuem calçadas e nem pavimentação. O acesso a comunidade inicia-se na rua Flor de Liz, sendo as adjacentes: topógrafo Coelho, Tomás Edson, Pero Coelho e Alcides Santos.</p> <p>Infra Estrutura e Serviços Existentes Na Área A área em estudo não dispõe de rede pública de abastecimento de água e nem esgotamento sanitário. Os dejetos são lançados em via pública. O sistema de drenagem das águas pluviais é precário e superficial com destino ao leito da rua. No tocante ao destino final dos resíduos sólidos existe coleta pública somente na rua principal.</p> <p>Observações Complementares na Visita De Campo A área em estudo não dispõe de infra-estrutura, nem equipamentos sociais que atendam as demandas da comunidade. Conforme os moradores, os principais aspectos positivos existentes são: a localização da área, tipologia das casas e a boa relação com a vizinhança. Em contrapartida, necessitam de saneamento básico, rede de abastecimento de água e energia, pavimentação, ronda policial e telefones públicos.</p>	

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01 - 01 - 01 - 01 - 62 - PV - 02	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: Fortaleza - 01	
DISTRITO: Sede - 01		BAIRRO: Itaoca/serrinha	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Marca-Passo			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Cleide/Fabíola/Vânia/Murilo/ Felipe	DATA: 07/11/2003
PROP TERRENO: U () M (x) E () P () M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: R. Cônego Lima Sucupira

A-1	Existe rede de abastecimento de água? () sim (x) não	MARCA PASSO
	Caso exista, ela é: () pública () privada	
	Possui: () hidrômetro individual () hidrômetro coletivo () ligação clandestina (x) outros / especificar: poço e chafariz	
A-2	Existe sistema de esgotamento sanitário? () sim (x) não	
	Caso exista, ele é: () rede oficial () rede não oficial	
	() fossa (x) corre a céu aberto () camburão (tambor) () sumidouro () outros / especificar:	
A-3	Qual o destino final dos esgotos?	
	() rede oficial () lagoa de estabilização () córrego / riacho () galeria de águas pluviais (x) via pública () outros / especificar:	
A-4	Como é o sistema de drenagem das águas pluviais?	
	() rede com destino à galeria de águas pluviais (x) superficial com destino ao leito da rua () rede com destino ao córrego () superficial com destino ao talvegue (vale) () superficial com destino à galeria de águas pluviais () superficial com destino ao córrego	
A-5	Existe coleta pública de lixo? (x) sim () não	
	Caso não exista, qual o destino final do lixo produzido? () coletado por caminhões clandestinos () levado até fora do assentamento, aonde passa a coleta () queimado () jogado no córrego () jogado na rua / terreno baldio () colocado em container () outros / especificar:	
A-6	Como é o fornecimento de energia domiciliar?	
	() com medidor individual () com medidor coletivo (x) com ligação clandestina () outros / especificar:	
A-7	Existe iluminação pública nas vias internas da micro-área? (x) sim () não	
	Caso exista, é do tipo: () rede oficial com posteamento regular (x) iluminação das vias internas através das moradias () rede não oficial com posteamento intermitente	
A-8	Existe rede de telefonia? (x) sim () não	
	Caso exista, possui: () linhas residenciais () linhas comerciais (x) orelhões	

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01 - 01 - 01 - 01 - 62 - PV - 02	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: Fortaleza - 01	
DISTRITO: Sede - 01		BAIRRO: Itaoca/serrinha	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Marca-Passo			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Cleide/Fabíola/Vânia/Murilo/ Felipe	DATA: 07/11/2003
PROP TERRENO: U () M (x) E () P () M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: R. Cônego Lima Sucupira

A-9	Existe via interna de acesso a veículos? () sim (x) não	MARCA PASSO
	Caso exista, suas características gerais são:	
	() leito asfaltado () leito com paralelepípedo ou bloco () leito com pedra tosca	
	() leito de terra batida () não possui pavimentação () possui sarjeta	
	() possui guia / meio fio () outros / especificar:	
A-10	Como são as vias internas de pedestre?	
	() com pavimentação () com pavimentação precária (x) sem pavimentação	
	(x) largura até 1,20m () largura acima de 1,20m	
	() outros / especificar:	
A-11	Existem calçadas? () sim (x) não	
	Caso existam, Qual o estado delas?	
	() com pavimentação () largura até 0,60m	
	() com pavimentação precária () largura acima de 0,60m	
	() sem pavimentação	
	> <i>Observações complementares sobre calçadas (condições de trânsito)-</i>	
A-12	Em geral, qual o número de pavimentos das moradias?	
	(x) 01 pavimento () 02 pavimentos- () 03 ou mais pavimentos	
	> <i>estimar percentual para cada tipo existente</i>	
A-13	Qual a tipologia construtiva da maioria das casas?	
	(x) de alvenaria () de taipa () de madeira () de papelão () mista	
	() outros / especificar:	
	> <i>estimar percentual para cada tipo existente</i>	
A-14	A maior parte da ocupação encontra-se em:	
	() região de encosta () região alagável () mangue	
	() fundo de vale (talvegue) () duna (x) outros / especificar: Invasão município	
	> <i>estimar percentual existente</i>	
A-15	Foram identificadas áreas de risco? () sim (x) não	
	Caso sim, especificar abaixo suas características gerais:	
	() risco construtivo () risco de solapamento () risco de erosão	
	() risco de inundação () risco de deslizamento de encostas () ocupação em faixas de domínio	
	() outros / especificar:	

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01 - 01 - 01 - 01 - 62 - PV - 02	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: Fortaleza - 01	
DISTRITO: Sede - 01		BAIRRO: Itaoca/serrinha	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Marca-Passo			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Cleide/Fabíola/Vânia/Murilo/ Felipe	DATA: 07/11/2003
PROP TERRENO: U () M (x) E () P () M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: R. Cônego Lima Sucupira

B	CARACTERÍSTICAS SOCIAIS DA MICROÁREA	MARCA PASSO
B-1	Há quanto tempo se deu a ocupação?	
	() há mais de 30 anos () entre 21 e 30 anos () entre 11 e 20 anos () entre 6 e 10 anos (x) há menos de 6 anos	
B-2	Existem entidades que atuam no bairro?	
	() grupo religioso () movimentos sociais () sociedade amigos do bairro (x) outros / especificar: Associação folclórica marca Passo	
B-3	Segundo os moradores, quais os cinco principais pontos positivos (ou potencialidades) existentes na micro-área?	
	Potencialidade 1: <u>Localização</u>	
	Potencialidade 2: <u>Tipologia das casa</u>	
	Potencialidade 3: <u>Relação de vizinhança</u>	
	Potencialidade 4:	
	Potencialidade 5:	
B-4	Segundo os moradores, quais os cinco principais problemas existentes na micro-área?	
	Problema 1: <u>Ausência de saneamento básico</u>	
	Problema 2: <u>Ausência de abastecimento de água</u>	
	Problema 3: <u>ausência de posto policial</u>	
	Problema 4: <u>ausência de pavimentação</u>	
	Problema 5: <u>ausência telefone público</u>	
B-5	Segundo os moradores, quais os cinco principais demandas da micro-área?	
	Demandas 1: <u>saneamento básico</u>	
	Demandas 2: <u>abastecimento de água</u>	
	Demandas 3: <u>posto policial</u>	
	Demandas 4: <u>transporte coletivo</u>	
	Demandas 5:	
B-6	Contatos: (indicar entidades pertencentes)	
	Nome: <u>Maria Augusta Silva Noronha (tesoureira da associação)</u> Telefone: <u>2922239</u>	
	Nome: <u>Francisco Edílson Mariano Coutinho (morador)</u> Telefone: <u>2953615</u>	
	Nome: _____ Telefone: _____	
	Nome: _____ Telefone: _____	
B-7	Número estimado de habitações (indicar a fonte da informação):	
	<u>80 casas –(Maria Augusta Silva Noronha - tesoureira da associação)</u>	
B-8	Número estimado de famílias (indicar a fonte da informação):	
	<u>112 famílias – (Maria Augusta Silva Noronha - tesoureira da associação)</u>	

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01 - 01 - 01 - 01 - 62 - PV - 02	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: Fortaleza - 01	
DISTRITO: Sede - 01		BAIRRO: Itaoca/serrinha	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Marca-Passo			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Cleide/Fabíola/Vânia/Murilo/ Felipe	DATA: 07/11/2003
PROP TERRENO: U () M (x) E () P () M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: R. Cônego Lima Sucupira

C	CARACTERÍSTICAS DO ENTORNO	MARCA PASSO
	<p><i>Observações Gerais com Fontes das Informações e Percentuais de Ocupação</i></p> <p>01. INFRA- ESTRUTURA:</p> <p>A área do entorno dispõe de rede pública de Abastecimento de água, esgotamento sanitário e iluminação pública.. No tocante ao destino final dos resíduos sólidos, existe coleta pública de lixo, embora não seja efetuada a coleta seletiva.</p> <p>02. ASPECTOS URBANÍSTICOS:</p> <p>A rede de iluminação pública possui posteamento regular. As ruas possuem leitos com asfalto e guia/meio fio. As calçadas são pavimentadas com larguras acima de 1,00m . Não há pontos de acidentes de transito. Em relação a sinalização de tráfego só existe na vertical. Quanto ao transporte coletivo, existe linha regular oficial de ônibus e topicis.</p> <p>03. ASPECTOS SOCIAIS:</p> <p>O comércio varejista é caracterizado pela existência de lanchonete, bar, mercearia, farmácia, açougue, padaria, mercadinhos, supermercado, churrascaria, lojas de material de construção e peças de automóveis. Verificou-se a existência de serviços tais como: chaveiros, pedreiros e eletricitas. Não foi identificada a existência de comércio atacadista. . Em relação às instituições, foram identificadas as seguintes: rede pública de ensino médio e fundamental da rede municipal e estadual.</p>	

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01 - 01 - 01 - 01 - 62 - PV - 02	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: Fortaleza - 01	
DISTRITO: Sede - 01		BAIRRO: Itaoca/serrinha	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Marca-Passo			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Cleide/Fabíola/Vânia/Murilo/ Felipe	DATA: 07/11/2003
PROP TERRENO: U () M (x) E () P () M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: R. Cônego Lima Sucupira

C-1	Existe sistema de abastecimento de água? (x) sim () não
	Caso exista, ele é: (x) público () privado
	Do tipo: (x) rede () chafariz () poço artesiano
	Caso não exista, a que distância aproximada o local está da rede oficial? _____m (à micro área)
	Outros tipos de abastecimento: () carro pipa () cisterna () olho d'água
	> <i>Observações complementares sobre abastecimento d'água</i>
C-2	Existe sistema de esgotamento sanitário? (x) sim () não
	Caso exista, de que tipo: (x) rede pública () fossa () sumidouro () camburão () outros
	Caso não exista, a que distância aproximada está o local da rede oficial? _____m
	> <i>Observações complementares sobre esgotamento sanitário</i>
C-3	Existe rede de iluminação pública? (x) sim () não
	Caso não exista, a que distância aproximada o local está da rede oficial? _____m
	> <i>Observações complementares sobre iluminação pública</i>
C-4	As ruas ou vielas do entorno têm:
	(x) leito com pedra tosca (x) leito com asfalto (x) guia / meio fio
	() leito com paralelepípedo ou bloco () leito com terra batida () sarjeta
	() leito com piçarra () sem pavimentação () outros
C-5	Existe coleta pública de lixo? (x) sim () não
	Caso não exista, a que distância aproximada o local está da coleta pública? _____m
C-6	Existe coleta seletiva de lixo? () sim (x) não
	> <i>Observações complementares sobre coleta de lixo</i>
C-7	Existe sinalização de tráfego? (x) sim () não
	() horizontal (x) vertical
C-8	Foram identificados pontos de acidentes de trânsito? () sim (x) não
	> <i>Observações complementares sobre sinalização/acidentes –</i>
C-9	Existe transporte coletivo? (x) sim () não
	Caso exista, ele é: (x) linha regular oficial () linha clandestina () transporte escolar
	Do tipo: (x) ônibus (x) van () pau-de-arara
	() trem () barca/balsa () veículo com tração animal
	Caso não exista, a que distância aproximada o local está do transporte coletivo? _____m
	> <i>Observações complementares sobre transporte coletivo</i>

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01 - 01 - 01 - 01 - 62 - PV - 02	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: Fortaleza - 01	
DISTRITO: Sede - 01		BAIRRO: Itaoca/serrinha	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Marca-Passo			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Cleide/Fabíola/Vânia/Murilo/ Felipe	DATA: 07/11/2003
PROP TERRENO: U () M (x) E () P () M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: R. Cônego Lima Sucupira

C-10	Se a resposta 09 for positiva, Quais as linhas de ônibus existentes?	MARCA PASSO
	Locais: José Walter- Expedicionários, parque Dois Irmãos, Van 28	
	Municipais:	
	Intermunicipais:	
	Interestaduais:	
C-11	Existem calçadas? (x) sim () não	
	Caso existam, qual o estado delas?	
	(x) com pavimentação () largura até 1,00m	
	() com pavimentação precária (x) largura acima de 1,00m	
	() sem pavimentação	
	> <i>Observações complementares sobre calçadas (condições de trânsito)</i>	
C-12	Foi identificada centralidade na região? () sim (x) não	
	() polar / especificar localização:	
	() linear / especificar localização:	
C-13	Foi identificado comércio varejista de âmbito local? (x) sim () não	
	Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados:	
	(x) <u>Comércio eventual</u> (<u>armarinho</u> , <u>banca</u> , <u>bar</u> , jogos eletrônicos, <u>lanchonete</u> , lotérica, doceria, farmácia, cosméticos, plantas, papelaria)	
	(x) <u>comércio de alimentação</u> (<u>armazém</u> , <u>mercearia</u> , <u>açougue</u> , <u>padaria</u> , <u>mercadinho</u> , peixaria)	
C-14	Foi identificado comércio varejista diversificado? (x) sim () não	
	Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados:	
	() <u>comércio de consumo excepcional</u> (artesanato, folclore, antiguidades, boutique, objetos de arte)	
	(x) <u>comércio de centros intermediárias</u> (vestuário, brinquedos, <i>shopping center</i> , loja de decoração, <u>supermercado</u>)	
	(x) <u>comércio de consumo local ou associados a diversões</u> (casas de café, chopperia, boate, restaurante, cantina, <u>churrascaria</u> , pizzeria)	
	(x) <u>Comércio de centro sub-regional</u> (<u>materiais de construção</u> e agrícolas, artigos funerários, <u>peças de automóveis</u> , pesca, ferramentas, roupas profissionais)	
	() <u>outros</u> (adubos, caça, discos, artigos esportivos e recreativos, material de limpeza, ótica, sacos, tecidos, utensílios domésticos)	

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01 - 01 - 01 - 01 - 62 - PV - 02	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: Fortaleza - 01	
DISTRITO: Sede - 01		BAIRRO: Itaoca/serrinha	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Marca-Passo			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Cleide/Fabíola/Vânia/Murilo/ Felipe	DATA: 07/11/2003
PROP TERRENO: U () M (x) E () P () M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: R. Cônego Lima Sucupira

C-15	Foi identificado comércio atacadista? () sim (x) não	MARCA PASSO
	<p>Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados:</p> <p>() <u>comércio de produtos alimentícios</u> (alimentos para animais, carnes, bebidas, café, cereais, depósito, hortaliças, legumes, verduras, frutas, leite, frios, especiarias)</p> <p>() <u>comércio de produtos perigosos</u> (depósito de álcool, carvão, gás, engarrafamento, inseticidas, produtos químicos, tintas e vernizes)</p> <p>() <u>comércio de materiais de grande porte</u> (concessionárias de veículos, pequenos aviões, implementos agrícolas, aparelhos elétricos e eletrônicos, acessórios e peças para automóveis, madeira aparelhada, móveis, vidros)</p> <p>() <u>comércio de produtos agropecuários e extrativos</u> (algodão, carvão, couros, ferros e ferragens, fibras vegetais, juta, lenha, sementes, grãos, frutos)</p> <p>() <u>comércio e depósito de materiais em geral</u> (depósito e distribuidoras de bebidas, ferro velho, sucata, pedras para construção)</p> <p>() <u>comércio de distribuição de materiais de pequeno porte</u> (bijouterias, metal, plástico)</p>	
C-16	Foi identificado algum tipo de serviço? (x) sim () não	
	<p>Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados:</p> <p>() <u>serviços profissionais / negócios</u> (ag. Bancárias, escritórios ou consultórios de profissionais autônomos, financeira)</p> <p>() <u>serviços de educação</u> (auto-escola, escola de arte, dança, música, datilografia, doméstica, academia de ginástica e esporte, curso de línguas, cursos por correspondência)</p> <p>() <u>serviços de hospedagem</u> (pensões, pequenos hotéis, pousadas, motéis, flats)</p> <p>(x) <u>serviços de estudos e oficinas</u> (<u>reparos de aparelhos eletrodomésticos</u>, artigos de couro, camiseiros, carimbos, copiadora, fotocópia, plastificação, encadernação, amoladores, fotógrafos, reparos de tapetes, cortinas, estofados, vidraceiros)</p> <p>(x) <u>serviços pessoais e domiciliares</u> (alfaiate, bombeiro, costureiros, chaveiro, eletricitista, lavanderias, pedreiro, sapateiro)</p> <p>(x) <u>serviços socioculturais</u> (associações beneficentes, <u>associações comunitárias de vizinhança</u>, associações culturais, associações científicas, organizações de profissionais, sindicatos)</p> <p>() <u>serviços de saúde</u> (hospital, clínicas dentárias e médicas, lab. clínico, posto de medicina preventiva, pronto socorro)</p> <p>() <u>serviços de diversão</u> (sinuca, totó, eletrônicos, boliche, cinema, salão de festas, teatros)</p>	
C-17	Foi identificado serviço especial? () sim (x) não	
	<p>Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados:</p> <p>() <u>garagem para empresa de transporte</u> (transportadoras, garagens de frota de caminhões, de carro, de ônibus)</p> <p>() <u>serviços de depósito de armazenagem</u> (aluguel de máquinas, guarda de animais, depósito de resíduos industriais)</p>	

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01 - 01 - 01 - 01 - 62 - PV - 02	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: Fortaleza - 01	
DISTRITO: Sede - 01		BAIRRO: Itaoca/serrinha	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Marca-Passo			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Cleide/Fabíola/Vânia/Murilo/ Felipe	DATA: 07/11/2003
PROP TERRENO: U () M (x) E () P () M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: R. Cônego Lima Sucupira

C-18	Foi identificado algum tipo de instituição? (x) sim () não	MARCA PASSO
	<p>Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados:</p> <p>(x) <u>educação (educação infantil e ensino fundamental</u> - rede pública de ensino municipal e estadual ou rede particular, ensino médio, ensino técnico profissional, faculdade e universidade - rede pública de ensino municipal, estadual e federal ou rede particular)</p> <p>() <u>assistência social</u> (asilos, creches, orfanatos, centro de orientação familiar, de integração social)</p> <p>() <u>lazer e cultura</u> (anfiteatro, arena, biblioteca, quadras esportivas, piscinas, ginásio, parque, circo, museus, auditório, hípica)</p> <p>(x) <u>culto</u> (conventos, igreja, locais de culto, mosteiro, templos)</p> <p>() <u>saúde</u> (ambulatório, posto de saúde, posto de vacinação, casa de saúde, hospital, maternidade, sanatório)</p> <p>() <u>comunicação</u> (agência de correios, agência telefônica, estação de radiodifusão, terminal de ônibus urbano, terminal rodoviário interurbano)</p>	
C-19	Localizar possíveis áreas de vazios urbanos para intervenções:	
	<p>> <i>indicar no mapa</i></p> <p>> <i>potencialidade da área</i></p>	