

| | | | |
|---|-----------------|---------------------------|----|
| PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA | | CÓD: 01-01-01-01-92-PV-01 | PV |
| MACRORREGIÃO: 01 | REGIÃO ADM.: 01 | MUNICÍPIO: FORTALEZA - 01 | |
| DISTRITO: SEDE - 01 | | BAIRRO: Barra do Ceará | |
| MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Parque Ibiapava | | | |

| | |
|---|---|
| RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Lana/Cleide/Alexandre | DATA: 02/12/03 |
| PROP TERRENO: U () M () E () P (x) M/P () M/E () SI () | PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Francisco Sá |

| A | CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DA MICRO-ÁREA | PARQUE IBIAPAVA |
|----------|--|------------------------|
| | <p><i>Observações Gerais com Fontes das Informações e Percentuais de Ocupação</i></p> <p>ESTUDO DE MICROÁREA</p> <p>Histórico de ocupação O terreno pertencia a uma construtora e foi invadido há mais de 30 anos, quando por ocasião de uma enchente ocorrida no Arpoador (área do Pirambu), os moradores, através de liderança do Pe Hélio, foram relocados para essa área, conhecida como Área dos Sete Prédios.</p> <p>Limites: Av. 20 de Janeiro (N) Rua Cândido Castelo Branco (S) Rua Jacaúna (L) Tv Poti (O)</p> <p>Características Gerais do Assentamento</p> <p>Tempo de ocupação: cerca de 33 anos Nº. Casas: 126 casas, segundo a Assoc. dos Moradores dos Conjuntos Populares Nº famílias: aprox. 200 famílias, segundo a Assoc. dos Moradores dos Conjuntos Populares Tipologia das casas: cerca de 100% das casas são de alvenaria, uma vez que não se verificou a existência de moradias de taipa ou de outro material. Trata-se de uma área de construções verticalizadas, conhecida como Sete Prédios. Portanto uma área caracterizada em 100% de dois pavimentos. Não há área de risco nessa comunidade.</p> <p>Infra Estrutura e Serviços Existentes Na Área</p> <p>Coleta de lixo: Há uma coleta sistemática na comunidade, mas o caminhão só recolhe o lixo das vias principais. Os moradores levam o lixo até a esquina das vias internas. Não se verificam, no entanto, trechos de poluição nas ruas. Sistema de Esgotamento Sanitário, de abastecimento de água e de fornecimento de energia domiciliar: A rede oficial de abastecimento de água foi desligada pelos moradores, que utilizam poço coletivo. O esgotamento funciona em sistema de rede oficial e não se verificou registro de ligação de energia elétrica clandestina. As calçadas apresentam regularidade e há pavimentação com asfalto mesmo nas vias internas entre um prédio e outro.</p> <p>Alguns equipamentos: Centro Educacional Mundo de Experiências Pedagógicas, rua Cândido castelo Branco Salão do Reino das Testemunhas de Jeová, rua 20 de Janeiro Raiones Turismo, rua Moacir</p> <p>Observações Complementares na Visita De Campo</p> <p>A Associação que responde por essa área é a Associação dos Moradores dos Conjuntos Populares, cuja sede funciona na ocupação vizinha. Foram registradas duas obras públicas na comunidade: a construção de uma praça e a reforma do campo de futebol dos Sete Prédios. Observou-se que algumas vias internas entre um prédio e outro foram fechadas pelos moradores, uma privatização que impede a passagem para a vias que ficam ao sul dos prédios. Além disso, os moradores alegam que tais construções diminuem a luminosidade e barram a ventilação do lugar.</p> | |

| | | | |
|--|------------------------|----------------------------------|-----------|
| PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA | | CÓD: 01-01-01-01-92-PV-01 | PV |
| MACRORREGIÃO: 01 | REGIÃO ADM.: 01 | MUNICÍPIO: FORTALEZA - 01 | |
| DISTRITO: SEDE - 01 | | BAIRRO: Barra do Ceará | |
| MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Parque Ibiapava | | | |

| | |
|---|---|
| RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Lana/Cleide/Alexandre | DATA: 02/12/03 |
| PROP TERRENO: U () M () E () P (x) M/P () M/E () SI () | PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Francisco Sá |

| | | |
|------------|--|------------------------|
| A-1 | Existe rede de abastecimento de água? (x) sim () não | PARQUE IBIAPAVA |
| | Caso exista, ela é: (x) pública () privada | |
| | Possui: () hidrômetro individual () hidrômetro coletivo () ligação clandestina (x) outros / especificar: poço coletivo | |
| A-2 | Existe sistema de esgotamento sanitário? (x) sim () não | |
| | Caso exista, ele é: (x) rede oficial () rede não oficial | |
| | () fossa () corre a céu aberto () camburão (tambor) () sumidouro () outros / especificar: | |
| A-3 | Qual o destino final dos esgotos? | |
| | (x) rede oficial () lagoa de estabilização () córrego / riacho () galeria de águas pluviais () via pública () outros / especificar: | |
| A-4 | Como é o sistema de drenagem das águas pluviais? | |
| | () rede com destino à galeria de águas pluviais (x) superficial com destino ao leito da rua () rede com destino ao córrego () superficial com destino ao talvegue (vale) () superficial com destino à galeria de águas pluviais () superficial com destino ao córrego | |
| A-5 | Existe coleta pública de lixo? (x) sim () não | |
| | Caso não exista, qual o destino final do lixo produzido? () coletado por caminhões clandestinos () levado até fora do assentamento, aonde passa a coleta () queimado () jogado no córrego () jogado na rua / terreno baldio () colocado em container () outros / especificar: | |
| A-6 | Como é o fornecimento de energia domiciliar? | |
| | (x) com medidor individual () com medidor coletivo () com ligação clandestina () outros / especificar: | |
| A-7 | Existe iluminação pública nas vias internas da micro-área? () sim () não | |
| | Caso exista, é do tipo: (x) rede oficial com posteamento regular () iluminação das vias internas através das moradias () rede não oficial com posteamento intermitente | |
| A-8 | Existe rede de telefonia? (x) sim () não | |
| | Caso exista, possui: (x) linhas residenciais () linhas comerciais (x) orelhões | |

| | | | |
|--|------------------------|----------------------------------|-----------|
| PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA | | CÓD: 01-01-01-01-92-PV-01 | PV |
| MACRORREGIÃO: 01 | REGIÃO ADM.: 01 | MUNICÍPIO: FORTALEZA - 01 | |
| DISTRITO: SEDE - 01 | | BAIRRO: Barra do Ceará | |
| MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Parque Ibiapava | | | |

| | |
|---|---|
| RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Lana/Cleide/Alexandre | DATA: 02/12/03 |
| PROP TERRENO: U () M () E () P (x) M/P () M/E () SI () | PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Francisco Sá |

| | | |
|-------------|--|------------------------|
| A-9 | Existe via interna de acesso a veículos? (x) sim () não | PARQUE IBIAPAVA |
| | Caso exista, suas características gerais são: | |
| | (x) leito asfaltado () leito com paralelepípedo ou bloco () leito com pedra tosca | |
| | () leito de terra batida () não possui pavimentação () possui sarjeta | |
| | () possui guia / meio fio () outros / especificar: | |
| A-10 | Como são as vias internas de pedestre? | |
| | (x) com pavimentação () com pavimentação precária () sem pavimentação | |
| | () largura até 1,20m (x) largura acima de 1,20m | |
| | () outros / especificar: | |
| A-11 | Existem calçadas? (x) sim () não | |
| | Caso existam, Qual o estado delas? | |
| | () com pavimentação () largura até 0,60m | |
| | (x) com pavimentação precária (x) largura acima de 0,60m | |
| | () sem pavimentação | |
| | > Observações complementares sobre calçadas (condições de trânsito) | |
| A-12 | Em geral, qual o número de pavimentos das moradias? | |
| | () 01 pavimento (x) 02 pavimentos () 03 ou mais pavimentos | |
| | > estimar percentual para cada tipo existente | |
| A-13 | Qual a tipologia construtiva da maioria das casas? | |
| | (x) de alvenaria () de taipa () de madeira () de papelão () mista | |
| | () outros / especificar: | |
| | > estimar percentual para cada tipo existente | |
| A-14 | A maior parte da ocupação encontra-se em: | |
| | () região de encosta () região alagável () mangue | |
| | () fundo de vale (talvegue) () duna (x) outros / especificar: terr. aplainado | |
| | > estimar percentual existente | |
| A-15 | Foram identificadas áreas de risco? () sim (x) não | |
| | Caso sim, especificar abaixo suas características gerais: | |
| | () risco construtivo () risco de solapamento () risco de erosão | |
| | () risco de inundação () risco de deslizamento de encostas () ocupação em faixas de domínio | |
| | () outros / especificar: | |

| | | |
|---|--|---|
| RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Lana/Cleide/Alexandre | | DATA: 02/12/03 |
| PROP TERRENO: U () M () E () P (x) M/P () M/E () SI () | | PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Francisco Sá |

| | | | | |
|-------------|---|--|--|--|
| A-16 | Se a resposta 15 for positiva, indicar as causas de risco: | | | |
| | <div> <input type="checkbox"/> ocupação de área inundável <input type="checkbox"/> acúmulo de lixo em encosta </div> <div> <input type="checkbox"/> estrangulamento de canal por aterro <input type="checkbox"/> esgotamento em encosta </div> <div> <input type="checkbox"/> estrangulamento de canal por acúmulo de lixo <input type="checkbox"/> drenagem inadequada em zona de encosta </div> <div> <input type="checkbox"/> aterro lançado (solo solto) <input type="checkbox"/> outros / especificar: </div> | | | |
| A-17 | Existe córrego dentro do assentamento? () sim (x) não | | | |
| | Caso exista, situá-lo dentro da área: > <i>Observações complementares sobre córrego</i> | | | |
| A-18 | Existem obras públicas de melhoria dentro do assentamento? | | | |
| | <div>(x) sim / especificar: construção de uma praça, reforma do campo de futebol dos Sete Prédios</div> <div>() não</div> | | | |
| A-19 | Existe comércio local dentro do assentamento? (x) sim () não | | | |
| | Caso exista, assinale que tipos: <div> <input type="checkbox"/> mercearia / mercadinho <input checked="" type="checkbox"/> bar/ barracas <input type="checkbox"/> padaria <input type="checkbox"/> armário </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> açougue <input type="checkbox"/> peixaria <input type="checkbox"/> lanchonete <input type="checkbox"/> vestuário </div> | | | |
| A-20 | Assinalar os itens existentes dentro do assentamento: | | | |
| | <div> <input type="checkbox"/> posto de saúde <input type="checkbox"/> centro comercial <input type="checkbox"/> centro cultural </div> <div> <input type="checkbox"/> posto policial <input type="checkbox"/> centro esportivo <input type="checkbox"/> centro comunitário </div> <div> <input type="checkbox"/> área verde <input type="checkbox"/> centro religioso <input type="checkbox"/> sociedade amigos do bairro </div> <div> <input type="checkbox"/> local com potencial para implantação de área verde / especificar: </div> <div> <input type="checkbox"/> outros / especificar: </div> | | | |
| | Observações complementares: | | | |
| | <div> Quando as perguntas tiverem mais de uma resposta, sinalizar apenas a de maior frequência e colocar a porcentagem ao lado dos itens; </div> <div> Esta pesquisa não deve medir a eficiência dos serviços, mas a existência dos mesmos; </div> <div> Fazer a vistoria visando à elaboração da proposta, identificando áreas para possíveis relocação, remanejamento ou construção de moradias. </div> | | | |

| | | | |
|--|------------------------|----------------------------------|-----------|
| PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA | | CÓD: 01-01-01-01-92-PV-01 | PV |
| MACRORREGIÃO: 01 | REGIÃO ADM.: 01 | MUNICÍPIO: FORTALEZA - 01 | |
| DISTRITO: SEDE - 01 | | BAIRRO: Barra do Ceará | |
| MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Parque Ibiapava | | | |

| | |
|---|---|
| RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Lana/Cleide/Alexandre | DATA: 02/12/03 |
| PROP TERRENO: U () M () E () P (x) M/P () M/E () SI () | PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Francisco Sá |

| | | |
|------------|--|------------------------|
| B | CARACTERÍSTICAS SOCIAIS DA MICROÁREA | PARQUE IBIAPAVA |
| B-1 | Há quanto tempo se deu a ocupação? | |
| | (x) há mais de 30 anos () entre 21 e 30 anos () entre 11 e 20 anos () entre 6 e 10 anos () há menos de 6 anos | |
| B-2 | Existem entidades que atuam no bairro? | |
| | () grupo religioso () movimentos sociais (x) sociedade amigos do bairro () outros / especificar: | |
| B-3 | Segundo os moradores, quais os cinco principais pontos positivos (ou potencialidades) existentes na micro-área? | |
| | Potencialidade 1: Tranquilidade | |
| | Potencialidade 2: A casa | |
| | Potencialidade 3: | |
| | Potencialidade 4: | |
| | Potencialidade 5: | |
| B-4 | Segundo os moradores, quais os cinco principais problemas existentes na micro-área? | |
| | Problema 1: não há união entre os vizinhos | |
| | Problema 2: as construções impróprias têm tampado a ventilação | |
| | Problema 3: | |
| | Problema 4: | |
| | Problema 5: | |
| B-5 | Segundo os moradores, quais os cinco principais demandas da micro-área? | |
| | Demandas 1:posto policial | |
| | Demandas 2: posto de saúde | |
| | Demandas 3: creche | |
| | Demandas 4: | |
| | Demandas 5: | |
| B-6 | Contatos: (indicar entidades pertencentes) | |
| | Nome: Antônia Cláudia Alexandre (moradora) Telefone: 485-6177 | |
| | Nome:Kátia Alexandre Alves (moradora) Telefone: 485-6177 | |
| | Nome: Telefone: | |
| | Nome: Telefone: | |
| B-7 | Número estimado de habitações (indicar a fonte da informação): | |
| | 126 casas, segundo Goreth (Associação dos moradores dos Conjuntos Populares) | |
| B-8 | Número estimado de famílias (indicar a fonte da informação): | |
| | 200 famílias, segundo Goreth (Associação dos moradores dos Conjuntos Populares) | |

| | | | |
|---|-----------------|---------------------------|----|
| PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA | | CÓD: 01-01-01-01-92-PV-01 | PV |
| MACRORREGIÃO: 01 | REGIÃO ADM.: 01 | MUNICÍPIO: FORTALEZA - 01 | |
| DISTRITO: SEDE - 01 | | BAIRRO: Barra do Ceará | |
| MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Parque Ibiapava | | | |

| | |
|---|---|
| RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Lana/Cleide/Alexandre | DATA: 02/12/03 |
| PROP TERRENO: U () M () E () P (x) M/P () M/E () SI () | PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Francisco Sá |

| C | CARACTERÍSTICAS DO ENTORNO | PARQUE IBIAPAVA |
|----------|--|------------------------|
| | <p><i>Observações Gerais com Fontes das Informações e Percentuais de Ocupação</i></p> <p>ESTUDO DE ENTORNO</p> <p>Características Gerais do entorno O entorno do Pq Ibiapava apresenta características gerais semelhantes às da micro-área, no que diz respeito ao abastecimento de água, uma vez que as comunidades vizinhas têm abastecimento privado, pela CAGECE. O esgotamento sanitário funciona em rede. Observa-se, com relação à pavimentação, que nas áreas próximas ao Pq Ibiapava, é mais precária, com sarjeta e guia/meio fio só nas avenidas. O lixo passa três vezes por semana em toda a região.</p> <p>Infra Estrutura e Serviços Existentes Na Área As linhas de ônibus existentes no entorno da comunidade são: Jd Guanabara, Nova Assunção, Clube de Regatas/Parangaba, Paranjana, Beira Rio.</p> <p>Alguns equipamentos: SESI/SENAI, av Francisco Sá Hospital Luís de França, av Francisco Sá Hospital Gonzaguinha, no bairro Nova Assunção Hospital Fernandes Távora Colégio alfa Genius, Av. Leste-Oeste EEF Estado de Alagoas, av Leste Oeste Escola de arte Maria, Mãe da Vida Assembléia de Deus, rua jacaúna Fábrica Vilejack (desativada) Fábrica Petral, na Av Francisco Sá.</p> <p>Observações Complementares na Visita De Campo</p> <p>A comunidade registra a ocorrência de muitos acidentes de trânsito no cruzamento da rua Jacaúna com a rua 20 de Janeiro, no trecho próximo ao Mercantil Calungão, devido à falta de sinalização naquela região. Há duas centralidades nesse entorno: a Igreja são Francisco foi registrada como uma centralidade polar. A av. Senador Roberto Kennedy é identificada como centralidade linear, pela convergência de moradores na feira realizada aos sábados.</p> | |

| | | | |
|--|------------------------|----------------------------------|-----------|
| PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA | | CÓD: 01-01-01-01-92-PV-01 | PV |
| MACRORREGIÃO: 01 | REGIÃO ADM.: 01 | MUNICÍPIO: FORTALEZA - 01 | |
| DISTRITO: SEDE - 01 | | BAIRRO: Barra do Ceará | |
| MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Parque Ibiapava | | | |

| | |
|---|---|
| RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Lana/Cleide/Alexandre | DATA: 02/12/03 |
| PROP TERRENO: U () M () E () P (x) M/P () M/E () SI () | PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Francisco Sá |

| | | |
|------------|---|------------------------|
| C-1 | Existe sistema de abastecimento de água? (x) sim () não | PARQUE IBIAPAVA |
| | Caso exista, ele é: () público (x) privado | |
| | Do tipo: (x) rede () chafariz () poço artesiano | |
| | Caso não exista, a que distância aproximada o local está da rede oficial? _____m (à micro área) | |
| | Outros tipos de abastecimento: () carro pipa () cisterna () olho d'água | |
| | > Observações complementares sobre abastecimento d'água | |
| C-2 | Existe sistema de esgotamento sanitário? (x) sim () não | |
| | Caso exista, de que tipo: (x) rede pública () fossa () sumidouro () camburão () outros | |
| | Caso não exista, a que distância aproximada está o local da rede oficial? _____m | |
| | > Observações complementares sobre esgotamento sanitário | |
| C-3 | Existe rede de iluminação pública? (x) sim () não | |
| | Caso não exista, a que distância aproximada o local está da rede oficial? _____m | |
| | > Observações complementares sobre iluminação pública | |
| C-4 | As ruas ou vielas do entorno têm: | |
| | () leito com pedra tosca (x) leito com asfalto () guia / meio fio | |
| | () leito com paralelepípedo ou bloco () leito com terra batida (x) sarjeta | |
| | () leito com piçarra () sem pavimentação () outros | |
| C-5 | Existe coleta pública de lixo? (x) sim () não | |
| | Caso não exista, a que distância aproximada o local está da coleta pública? _____m | |
| C-6 | Existe coleta seletiva de lixo? () sim (x) não | |
| | > Observações complementares sobre coleta de lixo | |
| C-7 | Existe sinalização de tráfego? (x) sim () não | |
| | (x) horizontal (x) vertical | |
| C-8 | Foram identificados pontos de acidentes de trânsito? (x) sim () não | |
| | > Observações complementares sobre sinalização/acidentes | |
| C-9 | Existe transporte coletivo? (x) sim () não | |
| | Caso exista, ele é: (x) linha regular oficial () linha clandestina () transporte escolar | |
| | Do tipo: (x) ônibus (x) van () pau-de-arara | |
| | () trem () barca/balsa () veículo com tração animal | |
| | Caso não exista, a que distância aproximada o local está do transporte coletivo? _____m | |
| | > Observações complementares sobre transporte coletivo | |

| | | | |
|--|------------------------|----------------------------------|-----------|
| PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA | | CÓD: 01-01-01-01-92-PV-01 | PV |
| MACRORREGIÃO: 01 | REGIÃO ADM.: 01 | MUNICÍPIO: FORTALEZA - 01 | |
| DISTRITO: SEDE - 01 | | BAIRRO: Barra do Ceará | |
| MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Parque Ibiapava | | | |

| | |
|---|---|
| RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Lana/Cleide/Alexandre | DATA: 02/12/03 |
| PROP TERRENO: U () M () E () P (x) M/P () M/E () SI () | PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Francisco Sá |

| | | |
|-------------|---|------------------------|
| C-10 | Se a resposta 09 for positiva, Quais as linhas de ônibus existentes? | PARQUE IBIAPAVA |
| | Locais: Beira-rio, Grande Circular, Paranjana, Jd Guanabara, Clube de Regatas/Parangaba | |
| | Municipais: | |
| | Intermunicipais: | |
| | Interestaduais: | |
| C-11 | Existem calçadas? (x) sim () não | |
| | Caso existam, qual o estado delas? | |
| | (x) com pavimentação () largura até 1,00m | |
| | () com pavimentação precária (x) largura acima de 1,00m | |
| | () sem pavimentação | |
| | > <i>Observações complementares sobre calçadas (condições de trânsito)</i> | |
| C-12 | Foi identificada centralidade na região? (x) sim () não | |
| | (x) polar / especificar localização: Igreja São Francisco | |
| | (x) linear / especificar localização: Av. Senador Roberto Kennedy, feira aos sábados. | |
| C-13 | Foi identificado comércio varejista de âmbito local? (x) sim () não | |
| | Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados: | |
| | (x) <u>Comércio eventual</u> (armazém, banca, bar, jogos eletrônicos, lanchonete, lotérica, doceria, farmácia, cosméticos, plantas, papelaria) | |
| | () <u>comércio de alimentação</u> (armazém, mercearia, açougue, padaria, mercadinho, peixaria) | |
| C-14 | Foi identificado comércio varejista diversificado? (x) sim () não | |
| | Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados: | |
| | () <u>comércio de consumo excepcional</u> (artesanato, folclore, antiguidades, boutique, objetos de arte) | |
| | () <u>comércio de centros intermediárias</u> (vestuário, brinquedos, shopping center, loja de decoração, supermercado) | |
| | () <u>comércio de consumo local ou associados a diversões</u> (casas de café, chopperia, boate, restaurante, cantina, churrascaria, pizzaria) | |
| | (x) <u>Comércio de centro sub-regional</u> (materiais de construção e agrícolas, artigos funerários, peças de automóveis, pesca, ferramentas, roupas profissionais) | |
| | () <u>outros</u> (adubos, caça, discos, artigos esportivos e recreativos, material de limpeza, ótica, sacos, tecidos, utensílios domésticos) | |

| | | | |
|--|------------------------|----------------------------------|-----------|
| PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA | | CÓD: 01-01-01-01-92-PV-01 | PV |
| MACRORREGIÃO: 01 | REGIÃO ADM.: 01 | MUNICÍPIO: FORTALEZA - 01 | |
| DISTRITO: SEDE - 01 | | BAIRRO: Barra do Ceará | |
| MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Parque Ibiapava | | | |

| | |
|---|---|
| RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Lana/Cleide/Alexandre | DATA: 02/12/03 |
| PROP TERRENO: U () M () E () P (x) M/P () M/E () SI () | PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Francisco Sá |

| | | |
|-------------|---|------------------------|
| C-15 | Foi identificado comércio atacadista? (x) sim () não | PARQUE IBIAPAVA |
| | <p>Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados:</p> <p>(x) <u>comércio de produtos alimentícios</u> (alimentos para animais, carnes, bebidas, café, cereais, <u>depósito</u>, hortaliças, legumes, verduras, frutas, leite, frios, especiarias)</p> <p>() <u>comércio de produtos perigosos</u> (depósito de álcool, carvão, gás, engarrafamento, inseticidas, produtos químicos, tintas e vernizes)</p> <p>() <u>comércio de materiais de grande porte</u> (concessionárias de veículos, pequenos aviões, implementos agrícolas, aparelhos elétricos e eletrônicos, acessórios e peças para automóveis, madeira aparelhada, móveis, vidros)</p> <p>() <u>comércio de produtos agropecuários e extrativos</u> (algodão, carvão, couros, ferros e ferragens, fibras vegetais, juta, lenha, sementes, grãos, frutos)</p> <p>() <u>comércio e depósito de materiais em geral</u> (depósito e distribuidoras de bebidas, ferro velho, sucata, pedras para construção)</p> <p>() <u>comércio de distribuição de materiais de pequeno porte</u> (bijouterias, <u>metal</u>, plástico)</p> | |
| C-16 | Foi identificado algum tipo de serviço? (x) sim () não | |
| | <p>Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados:</p> <p>() <u>serviços profissionais / negócios</u> (ag. Bancárias, escritórios ou consultórios de profissionais autônomos, financeira)</p> <p>() <u>serviços de educação</u> (auto-escola, escola de arte, dança, música, datilografia, doméstica, <u>academia de ginástica e esporte</u>, curso de línguas, cursos por correspondência)</p> <p>() <u>serviços de hospedagem</u> (pensões, pequenos hotéis, pousadas, <u>motéis</u>, flats)</p> <p>() <u>serviços de estúdios e oficinas</u> (reparos de aparelhos eletrodomésticos, artigos de couro, camiseiros, carimbos, <u>copiadora</u>, fotocópia, plastificação, encadernação, amoladores, <u>fotógrafos</u>, reparos de tapetes, cortinas, estofados, vidraceiros)</p> <p>() <u>serviços pessoais e domiciliares</u> (alfaiate, <u>bombeiro</u>, <u>costureiros</u>, <u>chaveiro</u>, <u>eletricista</u>, <u>lavanderias</u>, <u>pedreiro</u>, sapateiro)</p> <p>() <u>serviços socioculturais</u> (associações beneficentes, <u>associações comunitárias de vizinhança</u>, associações culturais, associações científicas, organizações de profissionais, sindicatos)</p> <p>() <u>serviços de saúde</u> (<u>hospital</u>, clínicas dentárias e médicas, lab. clínico, <u>posto de medicina preventiva</u>, <u>pronto socorro</u>)</p> <p>() <u>serviços de diversão</u> (<u>sinuca</u>, <u>totó</u>, <u>eletrônicos</u>, boliche, cinema, salão de festas, teatros)</p> | |
| C-17 | Foi identificado serviço especial? (x) sim () não | |
| | <p>Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados:</p> <p>() <u>garagem para empresa de transporte</u> (transportadoras, garagens de frota de caminhões, de carro, de ônibus)</p> <p>() <u>serviços de depósito de armazenagem</u> (aluguel de máquinas, guarda de animais, depósito de resíduos industriais)</p> | |

| | | | |
|--|------------------------|----------------------------------|-----------|
| PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA | | CÓD: 01-01-01-01-92-PV-01 | PV |
| MACRORREGIÃO: 01 | REGIÃO ADM.: 01 | MUNICÍPIO: FORTALEZA - 01 | |
| DISTRITO: SEDE - 01 | | BAIRRO: Barra do Ceará | |
| MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Parque Ibiapava | | | |

| | |
|---|---|
| RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Lana/Cleide/Alexandre | DATA: 02/12/03 |
| PROP TERRENO: U () M () E () P (x) M/P () M/E () SI () | PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Francisco Sá |

| | | |
|-------------|---|------------------------|
| C-18 | Foi identificado algum tipo de instituição? (x) sim () não | PARQUE IBIAPAVA |
| | <p>Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados:</p> <p>() <u>educação</u> (educação infantil e ensino fundamental - rede pública de ensino municipal e estadual ou rede particular, ensino médio, ensino técnico profissional, faculdade e universidade - rede pública de ensino municipal, estadual e federal ou rede particular)</p> <p>() <u>assistência social</u> (asilos, creches, orfanatos, centro de orientação familiar, de integração social)</p> <p>() <u>lazer e cultura</u> (anfiteatro, arena, biblioteca, quadras esportivas, piscinas, ginásio, parque, circo, museus, auditório, hípica)</p> <p>() <u>culto</u> (conventos, igreja, locais de culto, mosteiro, templos)</p> <p>(x) <u>saúde</u> (ambulatório, posto de saúde, posto de vacinação, casa de saúde, hospital, maternidade, sanatório)</p> <p>() <u>comunicação</u> (agência de correios, agência telefônica, estação de radiodifusão, terminal de ônibus urbano, terminal rodoviário interurbano)</p> | |
| C-19 | Localizar possíveis áreas de vazios urbanos para intervenções: | PARQUE IBIAPAVA |
| | <p>> indicar no mapa</p> <p>> potencialidade da área</p> | |