

| | | | |
|--|------------------------|-----------------------------------|-----------|
| PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA | | CÓD: 01-01-01-01-167-PV-01 | PV |
| MACRORREGIÃO: 01 | REGIÃO ADM.: 01 | MUNICÍPIO: Fortaleza - 01 | |
| DISTRITO: Sede - 01 | | BAIRRO: Granja Portugal | |
| MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Boa Esperança | | | |

| | |
|---|---|
| RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Vânia/Cláudia | DATA: 15.12.03 |
| PROP TERRENO: U (x) M () E () P () M/P () M/E () SI () | PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Vital Brasil |

| A | CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DA MICRO-ÁREA | BOA ESPERANÇA |
|---|---|---------------|
| | <p><i>Observações Gerais com Fontes das Informações e Percentuais de Ocupação</i></p> <p>ESTUDO DA MICROÁREA</p> <p>Características Gerais do Assentamento No. Famílias: famílias aproximadamente No. Casas: casas</p> <p>Características Fundiárias: o assentamento está situado às margens do Rio Maranguapinho, portanto trata-se de terreno de marinha.</p> <p>Tempo de ocupação: 20 anos de ocupação Tipologia das casas: 90% das moradias são de alvenaria e 10% são de taipa No. de pavimentos: 50% das moradias são de um pavimento e 50% são de dois pavimentos. Tipo de Risco: existe um grande risco de inundação durante o inverno, pois o assentamento está situado muito próximo da margem do Rio Maranguapinho, inclusive os moradores sofrem com esse problema a cada inverno.</p> <p>Aspectos Urbanísticos do Assentamento Organização Espacial: As vias internas de acesso a veículos possuem leito em pedra tosca e leito de terra batida. As vias internas de pedestres não possuem pavimentação, são enlameadas, possuem esgoto a céu aberto e medem no máximo 1,20m. As calçadas, possuem pavimentação precária com largura no máximo de 0,60m.</p> <p>Infra Estrutura e Serviços Existentes na Área Coleta de lixo: existe serviço público de coleta de lixo na comunidade, porém essa coleta não passa nas vias internas de pedestres. Sistema de esgotamento sanitário: não existe serviço público de esgotamento sanitário, 20% das casas possuem fossa individual, restando 80% que ainda não foram beneficiadas com banheiro. Existe canalização pública de abastecimento de água (Cagece) com hidrômetro, em 40% das casas, ficando 60% que são abastecidas através de ligação clandestina. Existe fornecimento público de energia elétrica (Coelce), com medidor individual, em aproximadamente 75% das casas, restando 25% que são atendidas de forma clandestina. Rede de telefonia: aproximadamente 5% das casas possuem linhas telefônicas residenciais, restando 95% que são atendidas pelo serviço público, porém esse atendimento ainda está insatisfatório.</p> <p>Observações Complementares da Visita de Campo Segundo as duas pessoas entrevistadas, não existe ponto positivo ou potencialidade no assentamento. Portanto, existem problemas como, a fome, o desemprego e o tráfico e consumo de drogas. Porém, a maior urgência seria a retirada dessas famílias do assentamento, pois trata-se de área de risco e a cada inverno, todo o drama dos alagamentos se repete impiedosamente.</p> | |

| | | | |
|--|------------------------|-----------------------------------|-----------|
| PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA | | CÓD: 01-01-01-01-167-PV-01 | PV |
| MACRORREGIÃO: 01 | REGIÃO ADM.: 01 | MUNICÍPIO: Fortaleza - 01 | |
| DISTRITO: Sede - 01 | | BAIRRO: Granja Portugal | |
| MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Boa Esperança | | | |

| | |
|---|---|
| RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Vânia/Cláudia | DATA: 15.12.03 |
| PROP TERRENO: U (x) M () E () P () M/P () M/E () SI () | PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Vital Brasil |

| | | |
|------------|--|----------------------|
| A-1 | Existe rede de abastecimento de água? (x) sim () não | BOA ESPERANÇA |
| | Caso exista, ela é: (x) pública () privada | |
| | Possui: (x) hidrômetro individual () hidrômetro coletivo (x) ligação clandestina () outros / especificar: | |
| A-2 | Existe sistema de esgotamento sanitário? (x) sim () não | |
| | Caso exista, ele é: () rede oficial () rede não oficial | |
| | (x) fossa (x) corre a céu aberto () camburão (tambor) () sumidouro () outros / especificar | |
| A-3 | Qual o destino final dos esgotos? | |
| | () rede oficial () lagoa de estabilização (x) córrego / riacho () galeria de águas pluviais (x) via pública () outros / especificar: | |
| A-4 | Como é o sistema de drenagem das águas pluviais? | |
| | () rede com destino à galeria de águas pluviais () superficial com destino ao leito da rua () rede com destino ao córrego () superficial com destino ao talvegue (vale) () superficial com destino à galeria de águas pluviais (x) superficial com destino ao córrego | |
| A-5 | Existe coleta pública de lixo? (x) sim () não | |
| | Caso não exista, qual o destino final do lixo produzido? () coletado por caminhões clandestinos () levado até fora do assentamento, aonde passa a coleta () queimado () jogado no córrego () jogado na rua / terreno baldio () colocado em container () outros / especificar: | |
| A-6 | Como é o fornecimento de energia domiciliar? | |
| | (x) com medidor individual () com medidor coletivo (x) com ligação clandestina () outros / especificar: | |
| A-7 | Existe iluminação pública nas vias internas da micro-área? (x) sim () não | |
| | Caso exista, é do tipo: (x) rede oficial com posteamento regular () iluminação das vias internas através das moradias () rede não oficial com posteamento intermitente | |
| A-8 | Existe rede de telefonia? (x) sim () não | |
| | Caso exista, possui: (x) linhas residenciais () linhas comerciais (x) orelhões | |

| | | | |
|--|------------------------|-----------------------------------|-----------|
| PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA | | CÓD: 01-01-01-01-167-PV-01 | PV |
| MACRORREGIÃO: 01 | REGIÃO ADM.: 01 | MUNICÍPIO: Fortaleza - 01 | |
| DISTRITO: Sede - 01 | | BAIRRO: Granja Portugal | |
| MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Boa Esperança | | | |

| | |
|---|---|
| RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Vânia/Cláudia | DATA: 15.12.03 |
| PROP TERRENO: U (x) M () E () P () M/P () M/E () SI () | PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Vital Brasil |

| | | |
|-------------|--|----------------------|
| A-9 | Existe via interna de acesso a veículos? (x) sim () não | BOA ESPERANÇA |
| | Caso exista, suas características gerais são: | |
| | () leito asfaltado () leito com paralelepípedo ou bloco (x) leito com pedra tosca | |
| | (x) leito de terra batida () não possui pavimentação () possui sarjeta | |
| | () possui guia / meio fio () outros / especificar: | |
| A-10 | Como são as vias internas de pedestre? | |
| | () com pavimentação () com pavimentação precária (x) sem pavimentação | |
| | (x) largura até 1,20m () largura acima de 1,20m | |
| | () outros / especificar: | |
| A-11 | Existem calçadas? (x) sim () não | |
| | Caso existam, Qual o estado delas? | |
| | () com pavimentação (x) largura até 0,60m | |
| | (x) com pavimentação precária () largura acima de 0,60m | |
| | () sem pavimentação | |
| | > <i>Observações complementares sobre calçadas (condições de trânsito)</i> | |
| A-12 | Em geral, qual o número de pavimentos das moradias? | |
| | (x) 01 pavimento (x) 02 pavimentos () 03 ou mais pavimentos | |
| | > <i>estimar percentual para cada tipo existente</i> | |
| A-13 | Qual a tipologia construtiva da maioria das casas? | |
| | (x) de alvenaria () de taipa () de madeira () de papelão () mista | |
| | () outros / especificar: | |
| | > <i>estimar percentual para cada tipo existente</i> | |
| A-14 | A maior parte da ocupação encontra-se em: | |
| | () região de encosta (x) região alagável () mangue | |
| | () fundo de vale (talvegue) () duna () outros / especificar: | |
| | > <i>estimar percentual existente</i> | |
| A-15 | Foram identificadas áreas de risco? (x) sim () não | |
| | Caso sim, especificar abaixo suas características gerais: | |
| | () risco construtivo () risco de solapamento () risco de erosão | |
| | (x) risco de inundação () risco de deslizamento de encostas () ocupação em faixas de domínio | |
| | () outros / especificar: | |

| | | | |
|--|------------------------|-----------------------------------|-----------|
| PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA | | CÓD: 01-01-01-01-167-PV-01 | PV |
| MACRORREGIÃO: 01 | REGIÃO ADM.: 01 | MUNICÍPIO: Fortaleza - 01 | |
| DISTRITO: Sede - 01 | | BAIRRO: Granja Portugal | |
| MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Boa Esperança | | | |

| | |
|---|---|
| RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Vânia/Cláudia | DATA: 15.12.03 |
| PROP TERRENO: U (x) M () E () P () M/P () M/E () SI () | PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Vital Brasil |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|---|---|---|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
| A-16 | Se a resposta 15 for positiva, indicar as causas de risco: | BOA ESPERANÇA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table style="width: 100%;"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> ocupação de área inundável</td> <td><input type="checkbox"/> acúmulo de lixo em encosta</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> estrangulamento de canal por aterro</td> <td><input type="checkbox"/> esgotamento em encosta</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> estrangulamento de canal por acúmulo de lixo</td> <td><input type="checkbox"/> drenagem inadequada em zona de encosta</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> aterro lançado (solo solto)</td> <td><input type="checkbox"/> outros / especificar:</td> </tr> </table> | | <input checked="" type="checkbox"/> ocupação de área inundável | <input type="checkbox"/> acúmulo de lixo em encosta | <input type="checkbox"/> estrangulamento de canal por aterro | <input type="checkbox"/> esgotamento em encosta | <input type="checkbox"/> estrangulamento de canal por acúmulo de lixo | <input type="checkbox"/> drenagem inadequada em zona de encosta | <input type="checkbox"/> aterro lançado (solo solto) | <input type="checkbox"/> outros / especificar: | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> ocupação de área inundável | <input type="checkbox"/> acúmulo de lixo em encosta | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> estrangulamento de canal por aterro | <input type="checkbox"/> esgotamento em encosta | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> estrangulamento de canal por acúmulo de lixo | <input type="checkbox"/> drenagem inadequada em zona de encosta | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> aterro lançado (solo solto) | <input type="checkbox"/> outros / especificar: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A-17 | Existe córrego dentro do assentamento? (x) sim () não | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Caso exista, situá-lo dentro da área: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | > <i>Observações complementares sobre córrego</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A-18 | Existem obras públicas de melhoria dentro do assentamento? | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> sim / especificar: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> não | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A-19 | Existe comércio local dentro do assentamento? (x) sim () não | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Caso exista, assinale que tipos: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table style="width: 100%;"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> mercearia / mercadinho</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> bar/ barracas</td> <td><input type="checkbox"/> padaria</td> <td><input type="checkbox"/> amarelinho</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> açougue</td> <td><input type="checkbox"/> peixaria</td> <td><input type="checkbox"/> lanchonete</td> <td><input type="checkbox"/> vestuário</td> </tr> </table> | | <input checked="" type="checkbox"/> mercearia / mercadinho | <input checked="" type="checkbox"/> bar/ barracas | <input type="checkbox"/> padaria | <input type="checkbox"/> amarelinho | <input type="checkbox"/> açougue | <input type="checkbox"/> peixaria | <input type="checkbox"/> lanchonete | <input type="checkbox"/> vestuário | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> mercearia / mercadinho | <input checked="" type="checkbox"/> bar/ barracas | | <input type="checkbox"/> padaria | <input type="checkbox"/> amarelinho | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> açougue | <input type="checkbox"/> peixaria | | <input type="checkbox"/> lanchonete | <input type="checkbox"/> vestuário | | | | | | | | | | | | | |
| A-20 | Assinalar os itens existentes dentro do assentamento: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table style="width: 100%;"> <tr> <td><input type="checkbox"/> posto de saúde</td> <td><input type="checkbox"/> centro comercial</td> <td><input type="checkbox"/> centro cultural</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> posto policial</td> <td><input type="checkbox"/> centro esportivo</td> <td><input type="checkbox"/> centro comunitário</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> área verde</td> <td><input type="checkbox"/> centro religioso</td> <td><input type="checkbox"/> sociedade amigos do bairro</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><input type="checkbox"/> local com potencial para implantação de área verde / especificar:</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><input type="checkbox"/> outros / especificar:</td> </tr> </table> | | <input type="checkbox"/> posto de saúde | <input type="checkbox"/> centro comercial | <input type="checkbox"/> centro cultural | <input type="checkbox"/> posto policial | <input type="checkbox"/> centro esportivo | <input type="checkbox"/> centro comunitário | <input type="checkbox"/> área verde | <input type="checkbox"/> centro religioso | <input type="checkbox"/> sociedade amigos do bairro | <input type="checkbox"/> local com potencial para implantação de área verde / especificar: | | | <input type="checkbox"/> outros / especificar: | | |
| <input type="checkbox"/> posto de saúde | <input type="checkbox"/> centro comercial | | <input type="checkbox"/> centro cultural | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> posto policial | <input type="checkbox"/> centro esportivo | <input type="checkbox"/> centro comunitário | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> área verde | <input type="checkbox"/> centro religioso | <input type="checkbox"/> sociedade amigos do bairro | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> local com potencial para implantação de área verde / especificar: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> outros / especificar: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Observações complementares: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> Quando as perguntas tiverem mais de uma resposta, sinalizar apenas a de maior frequência e colocar a porcentagem ao lado dos itens; Esta pesquisa não deve medir a eficiência dos serviços, mas a existência dos mesmos; Fazer a vistoria visando à elaboração da proposta, identificando áreas para possíveis relocação, remanejamento ou construção de moradias. | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|--|------------------------|-----------------------------------|-----------|
| PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA | | CÓD: 01-01-01-01-167-PV-01 | PV |
| MACRORREGIÃO: 01 | REGIÃO ADM.: 01 | MUNICÍPIO: Fortaleza - 01 | |
| DISTRITO: Sede - 01 | | BAIRRO: Granja Portugal | |
| MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Boa Esperança | | | |

| | |
|---|---|
| RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Vânia/Cláudia | DATA: 15.12.03 |
| PROP TERRENO: U (x) M () E () P () M/P () M/E () SI () | PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Vital Brasil |

| B | CARACTERÍSTICAS SOCIAIS DA MICROÁREA | BOA ESPERANÇA |
|------------|--|---------------|
| B-1 | Há quanto tempo se deu a ocupação? | |
| | () há mais de 30 anos () entre 21 e 30 anos (x) entre 11 e 20 anos () entre 6 e 10 anos () há menos de 6 anos | |
| B-2 | Existem entidades que atuam no bairro? | |
| | () grupo religioso () movimentos sociais () sociedade amigos do bairro (x) outros / especificar: Associação Benef. dos Moradores da Granja Portugal e Associação de Apoio aos Mor. Da Granja Portugal | |
| B-3 | Segundo os moradores, quais os cinco principais pontos positivos (ou potencialidades) existentes na micro-área? | |
| | Potencialidade 1: Potencialidade 2: Potencialidade 3: Potencialidade 4: Potencialidade 5: | |
| B-4 | Segundo os moradores, quais os cinco principais problemas existentes na micro-área? | |
| | Problema 1: Fome Problema 2: Desemprego Problema 3: Tráfico de drogas Problema 4: Problema 5: | |
| B-5 | Segundo os moradores, quais os cinco principais demandas da micro-área? | |
| | Demandas 1: Geração de emprego Demandas 2: Retirada dos moradores da área de risco Demandas 3: Demandas 4: Demandas 5: | |
| B-6 | Contatos: (indicar entidades pertencentes) | |
| | Nome: Manoel Bell de Oliveira – Presidente da Associação Telefone: 85 – 259.5741 Nome: Antônia Aldenir Lopes de Araújo Silva – Membro da Associação Telefone: 85 – 294.3435/9945.2934 Nome: Telefone: Nome: Telefone: | |
| B-7 | Número estimado de habitações (indicar a fonte da informação): | |
| | Casas (Fonte: Associação Benef. dos Moradores da Granja Portugal e Associação de Apoio aos Mor. da Granja Portugal) | |
| B-8 | Número estimado de famílias (indicar a fonte da informação): | |
| | famílias (Fonte: Associação Benef. dos Moradores da Granja Portugal e Associação de Apoio aos Mor. da Granja Portugal) | |

| | | | |
|--|------------------------|-----------------------------------|-----------|
| PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA | | CÓD: 01-01-01-01-167-PV-01 | PV |
| MACRORREGIÃO: 01 | REGIÃO ADM.: 01 | MUNICÍPIO: Fortaleza - 01 | |
| DISTRITO: Sede - 01 | | BAIRRO: Granja Portugal | |
| MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Boa Esperança | | | |

| | |
|---|---|
| RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Vânia/Cláudia | DATA: 15.12.03 |
| PROP TERRENO: U (x) M () E () P () M/P () M/E () SI () | PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Vital Brasil |

| C | CARACTERÍSTICAS DO ENTORNO | BOA ESPERANÇA |
|---|--|---------------|
| | <p>Observações Gerais com Fontes das Informações e Percentuais de Ocupação</p> <p>ESTUDO DO ENTORNO</p> <p>Tipologia das casas 100% das construções são de alvenaria</p> <p>Aspectos Urbanísticos do Entorno Organização Espacial: As ruas ou vielas do entorno possuem leito de pedra tosca e leito asfaltado. As calçadas são pavimentadas com largura acima de 1,00m.</p> <p>Infra Estrutura e Serviços Existentes na Área Coleta de lixo: existe serviço público de coleta de lixo na área estudada, porém não existe coleta seletiva Sistema público de esgotamento sanitário: existe rede pública de esgotamento sanitário. Existe canalização pública de abastecimento de água (Cagece) e fornecimento público de energia elétrica (Coelce). Rede de telefonia: existem linhas residenciais, comerciais e também serviço telefônico público.</p> <p>Observações Complementares da Visita de Campo Foi observada a existência de sinalização de tráfego horizontal e serviço de transporte coletivo, porém este ainda está insatisfatório. Foi identificado no entorno: Comércio varejista de âmbito local: comércio eventual e comércio de alimentação Comércio atacadista: comércio de produtos alimentícios Serviços: serviços socioculturais Instituições: instituição de educação, de saúde e cultos religiosos Não foi observado nenhum tipo de serviço especial.</p> | |

| | | | |
|--|------------------------|-----------------------------------|-----------|
| PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA | | CÓD: 01-01-01-01-167-PV-01 | PV |
| MACRORREGIÃO: 01 | REGIÃO ADM.: 01 | MUNICÍPIO: Fortaleza - 01 | |
| DISTRITO: Sede - 01 | | BAIRRO: Granja Portugal | |
| MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Boa Esperança | | | |

| | |
|---|---|
| RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Vânia/Cláudia | DATA: 15.12.03 |
| PROP TERRENO: U (x) M () E () P () M/P () M/E () SI () | PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Vital Brasil |

| | | |
|------------|---|----------------------|
| C-1 | Existe sistema de abastecimento de água? (x) sim () não | BOA ESPERANÇA |
| | Caso exista, ele é: (x) público () privado | |
| | Do tipo: (x) rede () chafariz () poço artesiano | |
| | Caso não exista, a que distância aproximada o local está da rede oficial? _____m (à micro área) | |
| | Outros tipos de abastecimento: () carro pipa () cisterna () olho d'água | |
| | > <i>Observações complementares sobre abastecimento d'água</i> | |
| C-2 | Existe sistema de esgotamento sanitário? (x) sim () não | |
| | Caso exista, de que tipo: (x) rede pública () fossa () sumidouro () camburão () outros | |
| | Caso não exista, a que distância aproximada está o local da rede oficial? _____m | |
| | > <i>Observações complementares sobre esgotamento sanitário</i> | |
| C-3 | Existe rede de iluminação pública? (x) sim () não | |
| | Caso não exista, a que distância aproximada o local está da rede oficial? _____m | |
| | > <i>Observações complementares sobre iluminação pública</i> | |
| C-4 | As ruas ou vielas do entorno têm: | |
| | (x) leito com pedra tosca (x) leito com asfalto () guia / meio fio | |
| | () leito com paralelepípedo ou bloco () leito com terra batida () sarjeta | |
| | () leito com piçarra () sem pavimentação () outros | |
| C-5 | Existe coleta pública de lixo? (x) sim () não | |
| | Caso não exista, a que distância aproximada o local está da coleta pública? _____m | |
| C-6 | Existe coleta seletiva de lixo? () sim (x) não | |
| | > <i>Observações complementares sobre coleta de lixo</i> | |
| C-7 | Existe sinalização de tráfego? (x) sim () não | |
| | (x) horizontal (x) vertical | |
| C-8 | Foram identificados pontos de acidentes de trânsito? () sim (x) não | |
| | > <i>Observações complementares sobre sinalização/acidentes</i> | |
| C-9 | Existe transporte coletivo? (x) sim () não | |
| | Caso exista, ele é: (x) linha regular oficial () linha clandestina () transporte escolar | |
| | Do tipo: (x) ônibus () van () pau-de-arara | |
| | () trem () barca/balsa () veículo com tração animal | |
| | Caso não exista, a que distância aproximada o local está do transporte coletivo? _____m | |
| | > <i>Observações complementares sobre transporte coletivo</i> | |

| | | | |
|--|------------------------|-----------------------------------|-----------|
| PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA | | CÓD: 01-01-01-01-167-PV-01 | PV |
| MACRORREGIÃO: 01 | REGIÃO ADM.: 01 | MUNICÍPIO: Fortaleza - 01 | |
| DISTRITO: Sede - 01 | | BAIRRO: Granja Portugal | |
| MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Boa Esperança | | | |

| | |
|---|---|
| RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Vânia/Cláudia | DATA: 15.12.03 |
| PROP TERRENO: U (<input checked="" type="checkbox"/>) M () E () P () M/P () M/E () SI () | PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Vital Brasil |

| | | |
|-------------|--|----------------------|
| C-10 | Se a resposta 09 for positiva, Quais as linhas de ônibus existentes? | BOA ESPERANÇA |
| | Locais: Conjunto Ceará 1/ Via Centro | |
| | Municipais: | |
| | Intermunicipais: | |
| | Interestaduais: | |
| C-11 | Existem calçadas? (<input checked="" type="checkbox"/>) sim () não | |
| | Caso existam, qual o estado delas? | |
| | (<input checked="" type="checkbox"/>) com pavimentação () largura até 1,00m | |
| | () com pavimentação precária (<input checked="" type="checkbox"/>) largura acima de 1,00m | |
| | () sem pavimentação | |
| | > <i>Observações complementares sobre calçadas (condições de trânsito)</i> | |
| C-12 | Foi identificada centralidade na região? () sim (<input checked="" type="checkbox"/>) não | |
| | () polar / especificar localização: | |
| | () linear / especificar localização: | |
| C-13 | Foi identificado comércio varejista de âmbito local? (<input checked="" type="checkbox"/>) sim () não | |
| | Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados: | |
| | (<input checked="" type="checkbox"/>) <u>Comércio eventual</u> (armarinho, banca, <u>bar</u> , jogos eletrônicos, <u>lanchonete</u> , lotérica, doceria, <u>farmácia</u> , cosméticos, plantas, papelaria) | |
| | (<input checked="" type="checkbox"/>) <u>comércio de alimentação</u> (armazém, <u>mercearia</u> , <u>açouque</u> , <u>padaria</u> , <u>mercadinho</u> , <u>peixaria</u>) | |
| C-14 | Foi identificado comércio varejista diversificado? () sim (<input checked="" type="checkbox"/>) não | |
| | Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados: | |
| | () <u>comércio de consumo excepcional</u> (artesanato, folclore, antiguidades, boutique, objetos de arte) | |
| | () <u>comércio de centros intermediárias</u> (vestuário, brinquedos, <i>shopping center</i> , loja de decoração, supermercado) | |
| | () <u>comércio de consumo local ou associados a diversões</u> (casas de café, chopperia, boate, restaurante, cantina, churrasceria, pizzaria) | |
| | () <u>Comércio de centro sub-regional</u> (materiais de construção e agrícolas, artigos funerários, peças de automóveis, pesca, ferramentas, roupas profissionais) | |
| | () <u>outros</u> (adubos, caça, discos, artigos esportivos e recreativos, material de limpeza, ótica, sacos, tecidos, utensílios domésticos) | |

| | | | |
|--|------------------------|-----------------------------------|-----------|
| PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA | | CÓD: 01-01-01-01-167-PV-01 | PV |
| MACRORREGIÃO: 01 | REGIÃO ADM.: 01 | MUNICÍPIO: Fortaleza - 01 | |
| DISTRITO: Sede - 01 | | BAIRRO: Granja Portugal | |
| MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Boa Esperança | | | |

| | |
|---|---|
| RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Vânia/Cláudia | DATA: 15.12.03 |
| PROP TERRENO: U (<input checked="" type="checkbox"/>) M () E () P () M/P () M/E () SI () | PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Vital Brasil |

| | | |
|-------------|--|----------------------|
| C-15 | Foi identificado comércio atacadista? (x) sim () não | BOA ESPERANÇA |
| | <p>Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados:</p> <p>(x) <u>comércio de produtos alimentícios</u> (alimentos para animais, <u>carnes, bebidas, café, cereais, depósito, hortaliças, legumes, verduras, frutas, leite, frios, especiarias</u>)</p> <p>() <u>comércio de produtos perigosos</u> (depósito de álcool, carvão, gás, engarrafamento, inseticidas, produtos químicos, tintas e vernizes)</p> <p>() <u>comércio de materiais de grande porte</u> (concessionárias de veículos, pequenos aviões, implementos agrícolas, aparelhos elétricos e eletrônicos, acessórios e peças para automóveis, madeira aparelhada, móveis, vidros)</p> <p>() <u>comércio de produtos agropecuários e extrativos</u> (algodão, carvão, couros, ferros e ferragens, fibras vegetais, juta, lenha, sementes, grãos, frutos)</p> <p>() <u>comércio e depósito de materiais em geral</u> (depósito e distribuidoras de bebidas, ferro velho, sucata, pedras para construção)</p> <p>() <u>comércio de distribuição de materiais de pequeno porte</u> (bijouterias, metal, plástico)</p> | |
| C-16 | Foi identificado algum tipo de serviço? (x) sim () não | |
| | <p>Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados:</p> <p>() <u>serviços profissionais / negócios</u> (ag. Bancárias, escritórios ou consultórios de profissionais autônomos, financeira)</p> <p>() <u>serviços de educação</u> (auto-escola, escola de arte, dança, música, datilografia, doméstica, academia de ginástica e esporte, curso de línguas, cursos por correspondência)</p> <p>() <u>serviços de hospedagem</u> (pensões, pequenos hotéis, pousadas, motéis, <i>flats</i>)</p> <p>() <u>serviços de estúdios e oficinas</u> (reparos de aparelhos eletrodomésticos, artigos de couro, camiseiros, carimbos, copiadora, fotocópia, plastificação, encadernação, amoladores, fotógrafos, reparos de tapetes, cortinas, estofados, vidraceiros)</p> <p>() <u>serviços pessoais e domiciliares</u> (alfaiate, bombeiro, costureiros, chaveiro, eletricista, lavanderias, pedreiro, sapateiro)</p> <p>(x) <u>serviços socioculturais</u> (associações beneficentes, <u>associações comunitárias de vizinhança</u>, associações culturais, associações científicas, organizações de profissionais, sindicatos)</p> <p>() <u>serviços de saúde</u> (hospital, clínicas dentárias e médicas, lab. clínico, posto de medicina preventiva, pronto socorro)</p> <p>() <u>serviços de diversão</u> (sinuca, totó, eletrônicos, boliche, cinema, salão de festas, teatros)</p> | |
| C-17 | Foi identificado serviço especial? () sim (x) não | |
| | <p>Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados:</p> <p>() <u>garagem para empresa de transporte</u> (transportadoras, garagens de frota de caminhões, de carro, de ônibus)</p> <p>() <u>serviços de depósito de armazenagem</u> (aluguel de máquinas, guarda de animais, depósito de resíduos industriais)</p> | |

| | | | |
|--|------------------------|-----------------------------------|-----------|
| PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA | | CÓD: 01-01-01-01-167-PV-01 | PV |
| MACRORREGIÃO: 01 | REGIÃO ADM.: 01 | MUNICÍPIO: Fortaleza - 01 | |
| DISTRITO: Sede - 01 | | BAIRRO: Granja Portugal | |
| MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Boa Esperança | | | |

| | |
|---|---|
| RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Vânia/Cláudia | DATA: 15.12.03 |
| PROP TERRENO: U (x) M () E () P () M/P () M/E () SI () | PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Vital Brasil |

| | | |
|-------------|---|----------------------|
| C-18 | Foi identificado algum tipo de instituição? (x) sim () não | BOA ESPERANÇA |
| | <p>Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados:</p> <p>(x) <u>educação</u> (educação infantil e ensino fundamental - rede pública de ensino municipal e estadual ou rede particular, ensino médio, ensino técnico profissional, faculdade e universidade - rede pública de ensino municipal, estadual e federal ou rede particular)</p> <p>() <u>assistência social</u> (asilos, creches, orfanatos, centro de orientação familiar, de integração social)</p> <p>() <u>lazer e cultura</u> (anfiteatro, arena, biblioteca, quadras esportivas, piscinas, ginásio, parque, circo, museus, auditório, hípica)</p> <p>(x) <u>culto</u> (conventos, igreja, locais de culto, mosteiro, templos)</p> <p>(x) <u>saúde</u> (ambulatório, posto de saúde, posto de vacinação, casa de saúde, hospital, maternidade, sanatório)</p> <p>() <u>comunicação</u> (agência de correios, agência telefônica, estação de radiodifusão, terminal de ônibus urbano, terminal rodoviário interurbano)</p> | |
| C-19 | Localizar possíveis áreas de vazios urbanos para intervenções: | |
| | <p>> <i>indicar no mapa</i></p> <p>> <i>potencialidade da área</i></p> | |