

REPUBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL

MINISTERIO DA VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS

BOLETIM

DA

Inspectoria Federal de Obras Contra as Seccas

PUBLICAÇÃO MENSAL

JUNHO, 1935

Volume 3

Num. 6

TYPGRAPHIA MINERVA — ASSIS BEZERRA

1935

BOLETIM

DA

Inspectoria Federal de Obras Contra as Seccas

BRASIL

Volume 3

JUNHO DE 1935

Num. 6

SUMMARIO

Secção Technica

Açude "Piranhas"

Engenheiro Silvio Aderne 219

Um inquerito dos "Diarios Associados" sobre a obra da Revolução no combate ás Sêccas do Nordeste (Conclusão)

Engenheiro Henrique de Novaes 224

Notas sobre o Posto Agrícola do açude "Lima Campos"

Agrónomo J. Guimarães Duque 230

Açudagem e Irrigação no Nordeste

239

Instruções sobre serviços tacheometricos

251

Secção de Divulgação

Ligeiros commentarios ao quadro de Assistencia Medica da Inspectoria de Sêccas, no mez de Maio de 1935

252

Secção de Informação

Serviços de poços da Inspectoria Federal de Obras contra as Sêccas, relativo ao mez de Maio de 1935

252

Movimento do pessoal da Inspectoria de Sêccas, no mez de Junho de 1935

256

DIRECCÃO

Redactor chefe

Engenheiro Luiz Vieira

Redactores para 1935

Eng. Vinícius de Berredo

Eng. Floro Freire

Eng. E. Regis Bittencourt

Correspondencia

Provisoriamente toda a correspondencia deverá ser dirigida á

REDACÇÃO DO BOLETIM

Inspectoria Federal de Obras Contra as Seccas


Fortaleza - Ceará - Brasil

Corpo de colaboradores effectivos

Engenheiros: Abelardo Andréa dos Santos, Abel Ribeiro Filho, Bellino Limeira Bittencourt, Benjamin J. Corner, Edmundo Regis Bittencourt, Estevam Marinho, Floro Edmundo Freire, Francisco Saboia, Jaime Tavares, José Olimpio Barboza, J. Guimarães Duque, José Quirino Simões, Lauro de Mello Andrade, Lohengrin Meira de Vasconcellos Chaves, Rodrigo D'Orsi Sobrinho, Silvio Aderne e Thomaz Pompeu Sobrinho.

Collaboradores

Engenheiros: Dr. Aarão Reis, Arnaldo Pimenta da Cunha, Arinando de Gódoj, B. Piquet Carneiro, Carlos Freitas, Dr. Clodomiro P. da Silva, Edgard Teixeira Leite, F. J. da Costa Barros, F. de P. Pereira de Miranda, Gumercindo Penteado, Henrique de Novaes, Hildebrando de Araújo Goes, José Aires de Souza, Dr. J. M. Sampaio Correia, J. Palhano de Jesus, J. L. Mendes Diniz, José Augusto Trindade, Lauro Borba, Leonardo Arco-verde, Dr. Mauricio Joppert, Moacir Malheiros, Moacir Teixeira da Silva, Megalvio Rodrigues, agronomo Manuel Tavares de Mello, Dr. Pedro de Azevedo, Dr. R. von Ihering e Dr. Stillman Wright.



AÇUDE "PIRANHAS"

SYLVIO ADERNE

Engenheiro Civil

GENERALIDADES

O grande sistema de irrigação do Estado da Parahyba, denominado "sistema do Alto Piranhas", destina-se a irrigar uma área de cerca de 20.000 hectares de fertilíssimas terras, na chamada "varzea de Souza", no vale do rio Piranhas.

Para abastecimento dos canais de irrigação havia sido projectada há 15 anos a açudagem do rio Piranhas, com as barragens de Piranhas e S. Gonçalo, e a do rio do Peixe, afluente do primeiro, com a barragem de Pilões.

Esta última, projectada primitivamente para represar 120 milhões de metros cúbicos, teve sua altura reduzida para permitir o aproveitamento das fontes termais de Brejo-das Freiras, situadas na bacia do açude, e em consequência o volume reduzido a 13 milhões.

O açude Piranhas com 255 milhões e S. Gonçalo com 45 milhões permitem apenas o aproveitamento de 50% da área a irrigar.

Para suprir o deficit projectou a Inspectoria recentemente os açudes "Cunema" e "Mae d'agua", nos rios Piancó e Aguiar, com capacidade conjunta de um bilhão e trezentos e sessenta milhões.

Com energia hydro-electrica gerada no primeiro será feita a elevação mecânica da água ao pé do último, para suprir a barragem de derivação de S. Gonçalo com o complemento necessário ao aproveitamento integral da varzea de Souza, por meio de um canal de 30 Km. e um tunel de 15 Km.

A figura n.º 1, extraída do relatório do Sr. Inspector de Obras contra as Secas, relativo ao triénio 1931-1933, é o schema geral do sistema do Alto Piranhas.

O açude Piranhas, cuja construção

deverá ficar concluída até o fim do corrente ano, tem um projecto de barragem único no gênero; antes, porém, de descrevê-lo, passemos uma revista pelos

PROJECTOS PRIMITIVOS—Reconhecido em 1910, foram os estudos preliminares do Piranhas executados em 1922, por ter sido incluído esse açude no programa de construção das grandes barragens do Nordeste por administração contractada com a firma Dwight P. Robinson, ao tempo do quadriénio Epitácio Pessoa.

Os engenheiros americanos elaboraram a princípio o projecto de uma barragem insubmersível, em concreto cyclopico, com a altura de 53 metros e destinada a represar cerca de 800 milhões de metros cúbicos.

Reconhecendo posteriormente o exagero da capacidade projectada, a dificuldade de amarração da barragem nas hombreiras e o grande volume do corte necessário à abertura do sangradouro na hombreira direita, resolveram substituí-lo por outro que melhor se condicionasse às primeiras dificuldades encontradas.

O projecto substitutivo era o de uma barragem submersível em concreto cyclopico na extensão de 70 metros, ladeada por dois massiços insubmersíveis do mesmo material (bulk heads) com a extensão de 53 metros cada um, estabelecida a ligação com as hombreiras por meio de massiços de atérro apilado providos de núcleo de concreto cyclopico.

A altura da barragem era de 49,50m para uma profundidade máxima de 45,50m e um volume a represar cerca de 600 milhões.

Em 1923, suspensa a execução do programa do quadriénio Epitácio Pessoa, foram os serviços paralizados

quando ainda não havia sido iniciada a construção propriamente dita.

Foram aproveitados desse período uma boa instalação mecânica e os edifícios.

Como serviço de emergência, foi a primeira parte da execução do sistema do Alto Piranhas (barragens de Piranhas e S. Gonçalo) atacada em 1932.

PROJECTO DEFINITIVO — A Secção Técnica da Inspectoría, estudando melhor a repleção, baseada numa série de observações hidrométricas de 11 anos (1921 a 1931) e levando em consideração a escassez de pedra de boa qualidade para alvenaria, o alto preço do cimento e a inviabilidade económica da abertura de um sangradouro, resolveu elaborar o projecto definitivo satisfazendo às seguintes condições básicas:

- ter a barragem altura máxima de 45m.
- ser submersível pelo menos em parte.
- não exigir fundação no gneiss vivo em toda a área ocupada pela barragem.
- não necessitar do emprêgo de grande quantidade de cimento e de pedra de boa qualidade, para alvenaria.

A existência nô local da obra de grande quantidade de quartzo que constitui o capamento da serra de Santa Catarina, onde está localizado o boqueirão de Piranhas, indicava o projecto de uma barragem em rock-fill que satisfaria a todas as condições com exceção da segunda.

Para satisfazer a esta projectou-se um radier em concreto armado recobrindo o lance submersível da barragem, numa extensão de 160 m.

Para garantir a impermeabilidade foram projectados o massão de montante em atérro apilado de material silicicárgiloso escolhido, e uma cortina de concreto armado entre os dois massões.

O projecto previu ainda um forte mu-ro em concreto cyclopico para protecção

do pé do talude de jusante. Esse muro e a cortina foram as duas únicas partes da estrutura que exigiram fundação no gneiss vivo.

A figura n.º 2 contém além do perfil longitudinal de progresso a secção tipo da barragem e por ella se vêem os dispositivos adoptados para ligação do radier com os massões de rock-fill (tirantes e vigas de ancoragem) e de atérro apilado (nervura engastada no atérro 3m abaixo do nível da repleção).

O radier é nervurado e provido de juntas de contracção paralelas ao eixo da barragem, afastadas de 20m segundo a rampa e juntas de construção determinadas por planos normais ao eixo da barragem, afastados de 16m.

A espessura do radier que na parte de nível concordando com o leito do rio é de 1m.20, reduz-se a 0m.35 à altura da 1.ª nervura e daí decresce progressivamente até a espessura mínima de 0m.20 no último painel que, servindo de soleira do vertedouro, vai engastar-se no atérro apilado, como dissemos. A armadura em cruz é a clássica de 0,5% para as estruturas expostas.

As extremidades laterais do radier são alçadas a 90º para servir de muros de guia do vertedouro.

As especificações determinam que a construção do rock-fill seja feita com pedras arrumadas com os vassourados tomados a areia, como garantir contra possíveis abatimentos. O acabamento do talude sob o radier é feito com grandes blocos rejuntados.

Um muro de alvenaria de pedra secca construída com blocos de 1 tonelada no mínimo constitui a protecção da cortina.

O muro de jusante na base é atravessado por drenos de 0.40 x 0.40 espaçados de 5m.00 destinados ao escoamento de possíveis infiltrações através do radier, por ocasião da sangria.

Os caracteristicos do projecto definitivo são os seguintes:

M.V.O.P.

SCHÉMA GERAL DO SYSTEMA DO /

— ESTADO DA PARAHYBA





Fig. n.º 1

DO ALTO PIRANHAS

I.P.O.C.S.
SECÇÃO TÉCNICA

YBA —



CARACTERISTICOS GERAES

Área da bacia hidrographica	1.124 Km ²
Precipitação média na bacia	890 m/m
Profundidade máxima	41 m.
Capacidade da bacia hidráulica	255 Mm ³
Área da bacia hidráulica	2.800 ha
Profundidade média	9m.00
Extensão da represa	20 Km.
Perímetro da bacia hidráulica	281 Km.

CARACTERISTICOS DA BARRAGEM

Tipo — o anteriormente descripto	
Extensão pelo coroamento	359m,40
Largura do coroamento insubmersível	6m,40
Largura na soleira do vertedouro	12m,40
Largura máxima na base	183m,45
Talude de montante — 3:1; 2,5:1; 2:1 e 1,5:1	
Talude de jusante — { submersível — 1,6:1 insubmersível — 1,5:1	
Volume do corpo	466.311 m ³
Volume das fundações	342.964 m ³
Volume total	809.275 m ³

CARACTERISTICOS DO VERTEDOURO

Largura	160m,00
Revanche	4m,00
Lamina máxima prevista	2m,00
Descarga máxima prevista por Km ² de bacia hidrographica	0m ³ /s711
Descarga máxima prevista	800m ³ /s

CARACTERISTICOS DA TOMADA D'AGUA

Secção da galeria — duas de 2.70 x 2.90 para alojamento de 2 tubos de 1m,20 de diâmetro.	
Extensão	138m,00

DISPOSITIVOS DE DESCARGA — duas comportas e dois registos de parada na torre e uma valvula de agulha e um registo de parada respectivamente para a irrigação e para a turbina.

A figura n.^o 3 é o projecto da toma da agua.

DIFFICULDADES NO INICIO DA CONSTRUÇÃO

A execução do projecto definitivo foi iniciada a 20 de Junho de 1932. Duas dificuldades sérias antepunham-se à organização normal do serviço. A

primeira, de ordem social, era dar trabalho immediato a alguns milhares de operarios flagellados pela sécca, antes de ter sido concluida a elaboração do projecto e com escasso suprimento de ferramenta.

A outra, de ordem sanitaria, era a da formação de uma grande aglomeração humana, sem que se pudesse dispor em quantidade e qualidade da agua necessaria ao seu abastecimento.

Havia ainda a accrescentar a dificuldade de movimentar rapidamente a instalação-mecânica montada dez annos antes e que se achava em precario estado de conservação.

O engenheiro Lauro Andrade, primeiro chefe da construcção, teve sua saúde abalada pela faina de desbravamento do Boqueirão, nessa época de calamidade.

A deficiencia e o grau de poluição da agua disponível no local causaram mais tarde — em Outubro do mesmo anno — o surto de uma endemia tipho-disenterica que criou os maiores embaraços ao prosseguimento da obra e assinalou de maneira lamentavel sua passagem, ceifando a vida ao proiecto engenheiro Moacir Monteiro Avidos que viera substituir o seu antecessor licenciado para tratamento de saúde.

Chegou-se a transportar agua em caminhões tanques, para abastecimento da construcção, numa distancia de 14 kilometros.

INSTALLAÇÃO — A instalação mechanica montada em 1922 pela Dwight P. Robinson e reparada em 1932, consta de uma central electrica com a potencia de 1.200 H. P. e do apparelhamento de construcção para transportes verticaes e horizontaes, perfuração de rocha, britamento de pedra e preparo e distribuição de concreto.

A energia electrica é produzida por 4 grupos de machinas a vapor Skinner com alternadores triphasicos Westinghouse de 315 K. V. A.

A corrente gerada com 450 volts é transformada para 2300 para transmissão á pedreira e aos emprestimos de material silico-argiloso.

Tres compressores Ingersoll de 426 pés cubicos por minuto produzem o ar comprimido necessário ao funcionamento de 20 marteletes, 2 injectores de cimento, estampadores para brocás, e pequenas máchinas operatrizes das officinas.

O apparelhamento de construcção propriamente dita consiste em 6 guindastes de 5 tons., 3 locomotivas com 6 pranchas e 70 caçambas, 5 caminhões automoveis de 2 a 5 tons., 2 tratores Caterpillar Diesel 35, 3 betoneiras Ransome de 1 jarda cubica, um britador giratorio, bombas etc.

Para conservação da instalação existem bem apparelhadas officinas mechanicas, de carpintaria, ferraria e fundição e uma instalação frigorifica.

PROCESSOS DE CONSTRUCÇÃO


A abertura das cavaas de fundação foi manual com o transporte vertical feito pelos guindastes e o horizontal 50% em estrada de ferro e linhas Decauville e 50% em caminhões providos de caçambas de descarga rápida.

A perfuração da rocha fez-se com marteletes a ar comprimido.

A construcção propriamente dita foi iniciada em Setembro de 1932 pelo massiço de rock-fill no leito do rio. Para garantia da estabilidade desse massiço que deveria ficar submerso pelas encheentes do primeiro trimestre de 1933, construiu-se tambem na largura do leito menor a cortina e respectivo muro de protecção, o muro de jusante, o revestimento do talude com blocos argamassados e muros lateraes com blocos rejuntados.

Uma ponte de serviço lançada sobre pilares de alvenaria ordinaria fundados no muro de protecção á cortina estabelecia as comunicações de serviço. Nas

PERFIL LONGITUDINAL DA
BARRAGEM DE PIRATIBA



-LEGENDA-

CIMENTO
ESTUFA
ESCOLHA

19332
19333
19334
19335


19336

ESTADO DA PARAÍBA

M.V.O.P.
I.F.O.C.S
ACÚMULO PÚBLICO
=PIRATIBA=

M.Y.O.P.
I.F.O.C.S.
Açude PÚBLICO
=DIRANHAS=

SECÇÃO TIPO



PARAIBA DO NORTE

grandes cheias de março e abril de 1933 chegou a passar uma lamina de 3m sobre o massiço de rock-fill protegido, como dissemos, sem nenhuma avaria.

Após o periodo das enxentes, o rio foi desviado pela margem direita até a estação.

Construída então uma "coffer dam" com material removido das cavas de fundação, foram estas esgotadas com uma centrifuga de 8" e a construção prosseguiu no leito e na hóbreira direita até a estação chuvosa de 1934.

O atérro apilado e o rock-fill atingiram então respectivamente as alturas de 10m e 11m,50 sobre o leito do rio, sendo este desviado para o sangradouro provisório da hóbreira esquerda com a soleira sobre a cortina na cota 283.

Por essa época os pilares da ponte de serviço, fazendo parte integrante do muro de protecção à cortina foram alçados à cota 291.500.

Para a estação chuvosa de 1935 fazia parte do programma um sangradouro provisório pelo corte aberto para a galeria, na hóbreira direita, com soleira na cota 297. Não foi porém possível preparar em tempo a cava de fundação da hóbreira esquerda, devido a dois grandes escorregamentos ali ocorridos em consequencia da desaggregação do terreno produzida pela explosão de uma mina de 13 toneladas de explosivo, ao tempo dos americanos.

Nessas condições, só após a estação chuvosa do corrente anno foi possível iniciar o fechamento da hóbreira esquerda.

Nas fundações da cortina foram feitas injecções de cimento sob pressão maxima de 75 lbs, por meio de furos de 2" aprofundados 4m na rocha viva e espaçados de 4m.

Na elevação foram deixadas juntas de construção espaçadas de 8m.

O paramento de montante é pintado a inertol por meio de pistola de ar comprimido.

O concreto foi preparado com succimento, sendo a dosagem arbitrária ao traço de 1:3:6 para a cortina; 1:3,5:7 para os revestimentos e 1:2:4 para a galeria. A quantidade maxima de agua empregada foi de 140 lts. por metro cúbico.

Para a construção do atérro apilado empregaram-se a grande de discos para o espalhamento das camadas e o "sheep's foot" para o apiloamento, accionados por tractores Caterpillar Diesel 35.

Nas depressões da cava de fundação e junto á cortina onde não era possivel empregar o "sheep's foot" foi empregado o martelo à explosão Delmag.

A porcentagem média de recalque é de 33%.

O talude de montante é revestido com lages de concreto simples de 2mx3m com espessuras progressivamente decrescentes de 0m.25 a 0m.10, mantidas por nervuras de 0.40 x 0.50 formando juntas de construção das lages.

O massiço de rock-fill foi construido com pedras de mão arrumadas em camadas de 1m a 1m.50 com os vasis tomando a areia.

Predominaram na pedra empregada o quartzo amorpho e o quartzito resistente sem porcentagem apreciavel de mica.

O transporte foi feito em caminhões automoveis, sendo a carga e a descarga manuas.

ESTATISTICA DA PRODUCÇÃO DE SERVIÇO

O seguinte quadro demonstra o progresso da construção até 30 de setembro do corrente anno:

A N N O	PROGRESSO DA CONSTRUÇÃO			
	Aterro apilado	Serviços de pedra secca	Alvenarias e concretos	Barragem construída
1932	4.800 m ³	13.700 m ³	1.762 m ³	20.262 m ³
1933	67.036 "	60.591 "	7.454 "	135.081 "
1934	175.066 "	114.413 "	10.513 "	299.992 "
1935 (até 30/9)	132.382 "	48.882 "	8.624 "	189.888 "
TOTAES	379.284 "	237.586 "	28.353 "	645.223 "

O volume construído representa 79,7% da cubação da barragem.

As maiores produções mensais obtidas foram:

- 34.950 m³ de aterro apilado.
- 16.255 m³ de serviços de pedra secca.
- 1.895 m³ de alvenarias e concretos.

ORÇAMENTO E DESPESAS

A obra foi orçada em 21.555.996\$700.

As despesas realizadas até 30 de Setembro, com a construção, importam em:-

Pessoal	12.048.668\$400
Material	8.207.678\$929
Total	20.256.347\$329

— 101 —

Um inquerito dos "Diarios Associados" sobre a obra da Revolução no combate ás Sêccas do Nordeste

Henrique de Novaes
Engº Civil

Conclusão

Fructo da confiança

Tenho evitado, em toda esta minha já longa analyse das coisas das Sêccas, citações pessoaes.

A obra é de facto da Revolução, e não faltam nas referencias officiaes declarações muito mais valiosas do que os testemunhos meus.

Mas eu resumo tudo que poderia dizer nesse sentido, affirmando que o grande rendimento da campanha, iniciada com o surto climatologico de 1932 e ora prosseguida, sob condições normaes e os melhores auspicios para aquella região, é sobretudo, o fructo da confiança.

Primeiramente, confiança ampla do Chefe do Governo na capacidade adminis-

trativa e no alto patriotismo do seu ilustre Secretario de Estado da Viação e Obras Públicas — o preclaro dr. José Americo de Almeida, — o qual poz todo o seu grande prestigio na obtenção de recursos para a immensa obra do preparo do Nordeste para a vida e para o progresso.

Depois, a confiança absoluta e bem fundada, do dr. José Americo no seu joven e já consagrado inspector de Séccas, o engenheiro Luiz Augusto da Silva Vieira, — cujas altas qualidades de commanda e de decisão o recomiendam, como um completo conductor de homens e capitais, a se empenharem na solução de diffíceis problemas nacionaes.

Elle soube cercar-se de uma pleiaide de profissionaes, que é um prazer ver trabalhar, num syncronismo encantador de idéas e de dedicações.

A coroar tudo isto, a fé ardente de todos os que mourejam na humanitaria empresa, quanto ao futuro do Nordeste, que saberá corresponder aos sacrificios por elle feitos pela Nação inteira.

Na proxima nota — finalizando a minha missão — focalizarei alguns aspectos do progresso do Ceará, do qual guardo as mais vivas impressões.

Ahi se percebe, tambem, o efecto calamitoso da Sêcca, que quebra bruscamente a linha ascendente da producção.

(Os numeros relativos a 1934 e 1935 são estimativas baseadas em informações fidedignas).

	CEARÁ Toneladas	PARAHYBA Toneladas	R. G. NORTE Toneladas	Sommas Toneladas
1920	8.828	10.939	5.503	25.270
1921	15.762	11.726	8.460	35.948
1922	16.552	13.098	12.385	42.035
1923	17.050	13.634	13.016	43.700
1924	21.628	18.717	17.571	57.916
1925	18.500	20.600	17.700	56.800
1926	14.595	20.000	13.765	48.360
1927	17.000	19.900	13.500	50.400
1928	20.000	18.000	10.740	48.740
1929	20.000	29.000	18.420	67.420
1930	14.000	18.000	10.000	42.000
1931	14.000	23.000	14.281	51.281
1932	3.000	9.000	5.500	17.500
1933	11.000	21.000	17.000	49.000
1934	30.000	37.000	27.000	94.000
				TOTAL: 730.370

A estabilização das colheitas

VIII

Algodão, cultura privilegiada do Nordeste

O algodão é a cultura privilegiada do Nordeste, — cuja producção crescente define o progresso dessa região, mais accentuadamente nos Estados do Ceará, da Paraíba e do Rio Grande do Norte, os quaes, de 1920 para cá, têm contribuido para a exportação com as safras algodoeiras, do quadro que se segue.

As obras de açudagem e irrigação permitirão a estabilização das colheitas, transferindo aos poucos a agricultura para as zonas banhadas pelas aguas dos açudes. Estabelecer-se-á gradativamente o regimen de rotação das culturas, abandonando-se ao descanso, nos annos chuvosos, em grande parte, aquellas zonas, para aproveitar os tractos de terrenos bons, mas inacessiveis aos systemas irrigatorios.

Nas margens dos grandes reservatórios e no seu pescado, terá a população o apoio seguro para vencer, sem maiores



Já em 1921 havia transporte-automovel organizado, no Nordeste, entre Natal e Acary

difficultades e vexames, as crises climáticas que hão de vir sempre, no seu ciclo irreductivel.

Outro factor poderoso de progresso será a energia hydro-electrica, que já se pôde prever superior a 30.000 HP sómente em Orós, no Ceará, e nos açudes gemelos de Curema e Mãe d'agua, na Paraíba.

Não nos esqueçamos, porém, do que foi dito logo no inicio destas apreciações: os problemas do Nordeste são complexos e não dependem somente da Engenharia!

E' na verdade uma nova civilização que ali se está creando sob o amparo da agua, nos grandes valles reanimados pelos rios resuscitados; os quaes, antes, só se apresentavam como phantasmas de destruição nas inundações pavorosas.

Obra demonstrativa de energia e alto sentimento de nacionalidade

O uso das águas, o aproveitamento das terras, a distribuição das culturas, o escoamento das colheitas, o aperfeiçoamento da pecuária, a modernização dos transportes, a piscicultura..., jnumeros são os capítulos interessantíssimos desta obra formidável de estabilização da vida no Nordeste, — obra por si demonstra-

tiva da energia e do alto sentimento de nacionalidade do povo brasileiro.

Numa conferencia que li, em 4 de Agosto de 1931, no Club de Engenharia, sobre o açude de Orós, escrevi, recapitulando as grandes possibilidades económicas desse empreendimento:

"Tanto quanto é possível acertar a previsão humana, em estimativas dessa natureza, ella é correta e depende de uma ação firme e decisiva, na legislação, decretação e prática das medidas de que depende:—cadastro imediato da propriedade territorial na área a ser dominada directamente pelo açude; avaliação methodica do valor actual das terras; propaganda agricola do vale do Jaguaribe, não somente no Nordeste, mas no Brasil inteiro e mesmo no estrangeiro; pequenas instalações hydro-elevatórias ali disseminadas, aproveitando as águas do rico lençol freático na irrigação de culturas seleccionadas; nucleos agrícolas de hespanhoes e italianos affeiços a métodos adequados de irrigação e que façam escola dos novos processos de aproveitamento de terras e águas".

O mesmo cabe aos demais sistemas, embora menores do que o de Jaguaribe, ao qual pertence Orós.

Por ahi se vê quanto é vasto o problema do Nordeste e como elle não depende, de facto, somente das artes do engenheiro.


Fortaleza, índice de progresso e prosperidade

As cidades dessa região crescem continuamente; nucleos novos de popula-

formam-se nos locaes das barragens, estimulados a principio pelos trabalhos de construção, garantidos depois pelas reservas d'água dos grandes açudes; estes núcleos serão os centros comerciaes industriaes das zonas de irrigação respetivas, animados pela energia electrica dos proprios açudes.


Fortaleza é o indice evidente do progresso e da prosperidade cearense.

Ao par do factor poderoso de desenvolvimento que é a capacidade produtiva da região que ella domina, Fortaleza tem sido imensamente favorecida pela acção administrativa de seus prefeitos. Esta se reflecte nas receitas do município, que, sem o aumento apreciavel de impostos, vem num crescendo, animador desde o governo municipal do sr. Alvaro Weyne:



O edificio mais alto da cidade, na praça do Ferreira

não a via eu ha döse annos; a minha impressão foi de verdadeiro encantamento ao apreciar o aspecto modernizado da



Columna
da
Hora

Praça
do
Ferreira

Aspecto moderno de Fortaleza.

rrimosa capital que á intuição e clarivencia do pharmaceutico Ferreira, deve harmonioso traçado de suas ruas.

Em 1926	873:852\$899
Em 1927	1.040:628\$177
Em 1928	1.115:946\$347
Em 1929	1.182:668\$089
Em 1930	1.301:374\$473
Em 1931	2.442:810\$090
Em 1932	2.249:007\$416
Em 1933	2.479:966\$000
Em 1934	3.761:499\$000

O orçamento da receita para 1935 eleva-se a 3.900:550\$000.

As construcções urbanas surgem num ritmo constante, em média, ligeiramente superior a uma habitação por dia, sejam 367 em 1931, 461 em 1932, 379 em 1933 e 384 em 1934.

O que mais tem contribuido para a impressão agradável que Fortaleza dá ao visitante — e agora ella é escala da navegação aerea,—são o calçamento e o ajardinamento e arborização de seus logradouros publicos. Os novos calçamentos ahí feitos — correctamente feitos — de 1927 até 1933, assim se medem:

	Metros quadrados
1927	2.607
1928	5.660
1929	11.060
1931	606
1932	28.261
1933	43.086

e o trabalho nesse sentido prossegue methodicamente.

Réde de Viação Cearense

Indice também valioso do progredir cearense é a arrecadação crescente da rede ferroviária regional, cuja administração, criteriosa e energica, tem conseguido saldos animadores, apezar da deficiencia de material rodante, que eu assignalei na minha primeira nota. Nos tres ultimos exercícios o balanço financeiro da R. V. C. tem sido o seguinte:

Receita	Despesa	Saldo
1934 8.153.476\$000	7.679.622\$445	473.853\$555
1933 8.388.817\$150	7.724.890\$500	663.926\$650
1932 9.250.455\$650	7.830.737\$800	1.419.717\$850

O milagre administrativo que este quadro revela é tanto mais notável quanto as condições técnicas da estrada principal, — que é uma extensão da antiga Baturité, — são precarissimas para um tráfego económico.

A R. V. C., para regularizar seu movimento e attender ao escoamento da producção da sua zona, precisa, segundo me informou a sua directoria, de 486 carros fechados, 30 pranchas e 89 gondolas. Ora, ao todo dispõe ella actualmente de 434 veículos das tres espécies, donde a falta de 170 aproximadamente.

O problema de tracção nesse conjunto ferroviário merece, a meu ver, um estudo ponderado, ante a impossibilidade de renovação imediata da via permanente, substituindo-lhe os trilhos por outros mais pesados; a carencia e a má qualidade da agua de alimentação das locomotivas; e a devastaçao crescente das caatingas, sacrificadas para lenha.

Parece-me que a solução logica e económica é a locomotiva Diesel, que não sera' mais uma experiência, pois já tem sido adoptada em varias estradas de ferro do mundo, inclusive no reino do Sião!

No ponto de vista de novas linhas, reclama a R. V. C. a consumação da ligação Fortaleza-Sobral, que integrara a zona norte do Estado ás suas demais re-

giões, corrigindo o entrave que ao comércio della está pondo a improriedade do porto de Camocim, e ampliando o " hinterland" do porto de Fortaleza até o Piauhy, pela extensão rodoviaria Sobral-Therézina.

As dificuldades financeiras da R. V. C., — que lhe têm tolhido o opportuno augmento do material rodante e de tracção, — já em parte inexistentes, em vista de saldos de exploração demonstrados, — desapareceriam completamente com uma revisão tarifaria, regulando melhor a variação dos fretes com as cotações dos productos transportados. As boas safras e os preços altamente remuneradores contribuiriam, assim, automaticamente para a solução dessa grave questão de transporte.

O Porto de Fortaleza

O Governo Provisorio — entre outros problemas de engenharia que se vinham eternizando — decidiu o projecto do porto de Fortaleza, e fê-lo acertadamente. Restituuiu, outrossim, ao Estado do Ceará 16.000 contos de taxa-ouro arrecadada, para que elle o construa.

A receita estadual no anno passado elevou-se a 20.000 contos de reis, com um excesso de 20% sobre a orçada, disseme o sr. Franklin Gondim, secretario das Finanças da Interventoria cearense; e as perspectivas do corrente exercício não são menos animadoras.

Passado o flagello climatico de 1932-1933, tudo conspira, portanto, para o progresso dessa terra admiravel, à qual não faltarão, — espero em Deus — os beneficios da paz e da clarividência dos bons governos!

Agradeço reconhecido aos que me proporcionaram o grande prazer de visitar mais uma vez o Nordeste, de onde regressei agora, mais do que das outras vezes, animado da maior fé e da mais risonha esperança no seu elevado destino e do muito que elle poderá dar pelo engrandecimento do Brasil.

Resumo de açudes- particulares construídos em cooperação, por anno, ate 1934

Anno	N. DE AÇUDES		CAPACIDADE EM M ³		Porcentagem sobre o total acumulado	PREMIO EM REIS.
	Nº anno	Accumulado	No anno	Accumulada		
1912	2	4	424.290	513.760	0.5	8.285\$600
1913	2	8	89.470	1.974.620	0.1	18.604\$400
1914	4	10	1.460.860	2.878.940	1.6	48.704\$200
1915	2	15	904.320	4.633.190	1.0	26.258\$900
1916	5	18	1.754.250	7.099.910	2.0	65.055\$500
1917	3	19	2.460.720	7.174.150	2.8	63.796\$300
1918	1	24	74.240	8.667.580	0.1	7.744\$700
1919	5	26	1.493.430	8.667.580	1.7	81.789\$600
1920	2	—	663.190	9.330.770	0.7	320.239\$200
1921	0	—	—	—	—	375.883\$400
1922	3	29	4.046.430	13.377.200	4.5	128.612\$500
1923	1	30	303.380	13.680.580	0.3	563.925\$900
1924	1	31	620.460	14.301.040	0.7	26.916\$600
1925	0	—	—	—	—	530.842\$500
1926	2	33	3.221.180	17.522.220	3.6	46.330\$600
1927	0	—	—	—	—	576.932\$500
1928	2	35	2.126.280	19.648.500	2.4	176.839\$700
1929	2	37	6.898.880	26.547.380	7.7	753.773\$200
1930	2	39	3.294.480	29.841.860	3.7	—
1931	7	46	5.635.060	35.476.920	6.3	90.034\$800
1932	5	51	8.841.710	44.318.630	9.9	248.632\$300
1933	19	70	17.881.930	62.200.560	20.0	1.092.439\$300
1934	18	88	27.127.430	89.327.990	30.4	196.840\$100
						1.289.279\$400
						503.025\$900
						1.792.305\$300
						425.542\$700
						2.217.848\$000
						1.763.449\$300
						3.981.297\$300
						5.686.835\$000

NOTA — O numero 88 (3.^a coluna), corresponde a 82 construções, 2 reconstruções, (Bn e Umarizelras), 3 augmentos de barragem (Brisamar, Carúbas e Pompéu) e uma consolidação de barragem (Bottin).

Notas sobre o Posto Agricola do "Açude Lima Campos"

Agronomo J. Guimarães Duque

Inspector regional da Comissão de serviços complementares da Inspectoria de Séccas.

Em Outubro de 1933, foi começado o trabalho com uma grande sementeira para produção de mudas, em local proximo da barragem do açude "Lima Campos", margem esquerda do canal principal de irrigação.

Em Janeiro de 1934, com a compra de 622 hectares de terra, nas varzeas de Icó, entre os canais de irrigação, Norte e Sul, demos inicio á construção dos predios do Posto e dos trabalhos agrícolas de preparo do solo, cercas etc.

Trabalharam neste Posto os agronomos Ignacio Ellery Barreira e Klaus Fest. Actualmente o serviço está ao encargo do agronomo Raul Miranda Pereira de Melilo.

Instalações: As instalações constam de: dois grandes ripados para produção de mudas, um barracão para embalagem de mudas, um dito para máquinas de lavoura e almoxarifado, uma casa deposito e beneficiamento das colheitas, um estabulo para animaes de trabalho e reproductores, um silo aereo, um galpão para feno e uma casa de residencia para o agronomo encarregado.

O serviço foi iniciado com as seguintes máquinas agrícolas:

1 tractor "International" Mc. Cormick Deering, 15-30.

1 grade de 32 discos "International" Mc. Cormick Deering.

1 dita de 12 discos para tração animal.

2 ditas de 30 dentes cada para tração animal.

1 arado de 4 discos fixos para tractor, Mc. Cormick Deering.

2 dits de aiveca reversivel Chatanooga n. 210.

1 dito de aiveca reversivel "Chatanooga" n. 207.

1 ensiladeira Mc. Cormick Deering, para tractor.

1 semeadeira de 1 fileira Mc. Cormick Deering, tração animal.

1 compressor do solo de 31 discos, Mc. Cormick Deering.

1 ancinho mechanico Mc. Cormick Deering.

1 cultivador de 16 dentes, Mc. Cormick Deering, tração animal.

3 pás de cavallo "Foster" n. 1.

1 debulhador manual de milho, Mc. Cormick Deering.

1 sulcador Mc. Cormick Deering, tração animal.

1 prensa para feno Mc. Cormick Deering, tração animal.

1 cegadeira Mc. Cormick Deering, tração animal.

E demais material agricola indispensavel ao bom andamento do serviço, como sejam: enxadas, picaretas, pás, machados, alfanges, chibancas, foices etc.

Solos: Os terrenos comprados aos herdeiros de Melchiades Pinto Nogueira, à margem direita do riacho São João, medem 622 hectares, sendo 300 hectares irrigaveis para lavouras e 322 hectares de terrenos altos proprios para florestas e pastagens nativas.

O solo irrigavel compõe-se na maior parte de alluvião fluvial, massapê, alluvião de encosta, "salão" e residuarios, alguns de boa fertilidade, porém todos com más propriedades phisicas.

Alluvião fluvial é o terreno de beira de rio, formado pela superposição de camadas annuaes de terra de diversas procedencias, contendo: areia, argilla, humus, com mais de 2 metros de profundidade, boa permeabilidade natural, fertil, facil de ser lavrado pelas máquinas, é o solo de 1.ª classe para agricultura irrigada.

Massapê é o solo transportado pelas águas lentas e depositado em camadas profundo, nivelado, porém com predominância da argilla que lhe confere grande capacidade; é facil de ser lavrado pelas máquinas quando meio humido, apresentando dificuldades de drenagem superficial e subterrânea. É de 2.^a classe para agricultura irrigada.

Alluvião de encosta é o solo formado no pé dos morros com o material trazido pela erosão; contém em mistura: areia, argilla, pedregulho e seixo rolado, de profundidade média, compacto e de superfície em declividade, difícil de ser lavrado; é solo medio para agricultura irrigada.

"Salão" é o solo formado em lugares onde em tempos remotos passou agua deixando seixo rolado, pedregulho, argilla e com o tempo esta agua aterrou o local, perdeu pouco a pouco a velocidade e ahi depositou em cima, a silica, argilla, etc., em camadas finas, formadas pela precipitação dos coloides na presença de alcali e com a accão do calor, da secca, solidificaram-se, formando um tracto nivelado, duro, salino, impermeável, de cor clara e sem drenagem.

É difficilmente lavrado pelas máquinas e é o peor tipo de solo para agricultura irrigada. O "salão" em outras localidades accusou 0,06% de NaCL e um indice — Ph igual a 8, conforme analyse feita pelo Dr. Philipp von Luetzelburg.

Solos residuários são aquelles formados "in loco" pela desagregação ou decomposição da rocha, são geralmente pouco profundos (30 a 50 cms.), salinos, pobres de humus e quando planos não têm drenagem natural, dependendo sua fertilidade da rocha mãe, mas, em geral, são deficientes em mais de um elemento nutritivo.

A grande declividade dos rios, a alternativa de grandes chuvas e secas, a alta temperatura, a insolação, a presença de sães alcalinos e neutros, contribuiriam para a forte meteorização dos solos com rápida decomposição da matéria orgâ-

nica, formando na bacia de irrigação dos açudes, solos heterogeneos com pessimas propriedades físicas. Do ponto de vista agricola estas más propriedades físicas são: a) a impermeabilidade total ou parcial causada pela grande cohesão das partículas nos solos de textura fina, quando submetidos a humidade e secura; b) deposição dos coloides em certo horizonte do solo, conforme a estação, formando uma camada impermeável; c) profundidade escassa ou insuficiente devido à existencia, em baixo, de pedra ou seixo rolado que não dá espaço para as raizes, agua e ar; d) má textura e estrutura do solo em determinados pontos; e) depressão da camada impermeável formando "lagoas" subterrâneas com drenagem difícil e ás vezes acumulando saes nocivos pela evaporação continua da agua de capilaridade; f) má drenagem nos solos muito planos. Para o melhoramento físico destes solos duros, compactos, "queimados", sem matéria organica, torna-se necessaria a dinamitação ou aração com porcentagens muito proprias de humidade, gradeação, rolagem, enterro de vegetação para formar humus, plantio imediato após o preparo do solo para evitar maior meteorização, drenagem, adubação e applicação judiciosa da agua para restabelecer e manter a fauna e flora microscopicas, uteis, no solo. Pela observação do vigor do crescimento, cor da folhagem, frutificação, etc., das plantas cultivadas neste Posto em 1934 e 1935, podemos dizer que nos solos de alluvião, que têm boas qualidades físicas, há suficiente azoto, potassa, cal, sodio e relativa deficiencia de acido phosphórico; nos solos mais altos, de "salão" e residuaes, há deficiencia de azoto, de acido phosphórico e de cal.

Culturas existentes: Neste Posto existem actualmente 60 espécies de plantas em estudos nas sementeiras, viveiros e plantações, incluindo lavoras de rendimento, espécies frutíferas e florestais, forrageiras e hortícolas. Todas as espécies são primeiramente semeadas ou planta-

das em pequenos talhões e à medida que se vão tornando adaptáveis ao solo e ao clima da região, com produção acima da média e resistência às doenças, sua área é aumentada com o plantio da semente já colhida no Posto. Quando a variedade não apresenta os característicos desejados é eliminada. Em geral este ensaio cultural, experimental, é demorado para observarmos a manifestação dos caracteres inherentes à planta durante todo o ciclo vegetativo, separando as variações causadas pelo meio exterior.

São as seguintes as culturas de rendimento e suas áreas:

Algodão "Express"	105.291 m ²
Milho mesclado seleccionado para sementes	45.000 "
Milho para ensilagem	48.580 "
Feijão de corda "Coruja"	14.302 "
Arroz "Matião" branco	1.568 "
Feijão Galanjão	720 "
Feijão de corda "Verdadeiro"	460 "
Feijão de porco	1.187 "
Alfafa, trévo encarnado, Atriplex semibacalha, Atriplex Numalaria, capim Sudan, capim Gigante, capim Quincê e capim elephante	5.000 "
Sorgo fartura	14.001 "
Cactus sem espinho	62.952 "
Sementeiras d ^a arvores e hortaliças	6.000 "
Viveiro de mudas florestaes e frutíferas	10.000 "
Pomar de fruteiras diversas	16.515 "
Pomar de citrus	5.515 "
	337.091 "

O algodão "Express" floresceu com 57 dias após o plantio e abriu os primeiros capulhos com 90 dias depois de plantado; do plantio até a colheita esta variedade recebeu nos quatro talhões plantados em épocas diferentes, a média de 452 mm^s de chuvas em 54 dias chuvosos,

sem irrigação. O vigor vegetativo, o n.º de capulhos por pé, o tamanho dos capulhos, as qualidades das fibras, recommendam o plantio desta variedade como lavoura anual. A distância entre as fileiras foi de 1 metro e aquela entre os pés foi regulado pelo desbaste (25 cms. a 50 cms. nessa experiência), porque tivemos em vista diminuir a formação dos galhos vegetativos e estimular o maior desenvolvimento dos galhos productivos, mantendo as plantas mais juntas para o tronco, não receber luz solar ao nível do solo. O desbaste com 25 cms. entre plantas na mesma fileira, além de permitir melhor seleção dos pés, apresenta até o princípio da colheita, maior produção bruta por hectare.

O milho mesclado apresentou óptimo crescimento e tamanhos de espigas, floresceu 53 dias após o plantio e amadureceu 100 dias depois de plantado, tendo recebido em 56 dias chuvosos 691,5 mm^s de chuva, sem irrigação.

O feijão "Coruja", que serve para alimentação humana e forrageira, floresceu com 45 dias e amadureceu com 56 dias depois de plantado, revelando assim extraordinaria precocidade; esta variedade recebeu 662,9 mm^s de chuva em 55 dias chuvosos e nenhuma irrigação. O Sorgo manifestou óptimo desenvolvimento em palha e grãos, tendo fornecido um excelente feno, com um consumo mínimo de agua durante o ciclo vegetativo.

A irrigação das lavouras: Na orientação da agricultura irrigada, neste e noutras Postos, tomamos muito em consideração os diversos factores que as experimentações agrícolas puizeram em evidencia. Estes factores são:

- a) rotação cultural;
- b) conhecimento das propriedades físicas dos diversos tipos de solos;
- c) fertilidade do solo e teor de sais nocivos;
- d) conhecimento do clima do solo e da ar;

- c) drenagem
- f) dose, frequência e espacamento da aplicação da agua.
- g) generalização do emprego das máquinas agrícolas.
- h) formação de "quebra-ventos"
- i) adubação orgânica

Rotação cultural: No plano das culturas levamos em consideração, além dos preços dos produtos, a valorização do solo, o transporte e o consumo local, também as exigências das plantas quanto à fertilidade do solo, ao ciclo vegetativo curto, à susceptibilidade de doenças e à adubação orgânica do solo. Assim, o solo ficará ocupado durante todo o ano por uma sucessão de lavouras diferentes que darão colheitas e produtos diversos. Os princípios gerais que regem as rotações culturais são: uma planta de raiz profunda será plantada após a colheita de outra da raiz rasa; uma leguminosa após uma graminea; uma cultura de renda imediata seguida de outra industrial ou de armazenamento; uma cultura exigente em ácido phosphorico será substituída por outra que requer mais azoto; uma adubação após uma colheita exorbitante, etc. As grandes vantagens de uma boa rotação cultural são: aproveitamento do resíduo das plantas após a colheita para adubação orgânica do solo, melhor aproveitamento da água, evitar que o solo fique descoberto em clima semi-árido, melhoramento físico rápido do solo pela aplicação continua da máquina, controle mais eficaz dos insetos e doenças, ajudar a lavoura, intercalar, distribuir os trabalhos dos operários, dos animais e das máquinas durante o ano, permitindo o aproveitamento do maior número de dias úteis de serviço, eliminação das herbas, manter em equilíbrio a fertilidade do solo e sobretudo maior rendimento cultural por ano de trabalho. Damos em seguida o exemplo de uma rotação cultural para 6 anos, no mesmo terreno: 1.º anno — milho e feijão; 2.º anno algodão e sorgo (cultura não intercaldada); 3.º e 4.º

anos — canna de açúcar; 5.º anno arroz e uma leguminosa para adubação verde; 6.º anno algodão e sorgo. Depois, no 7.º anno volta a repetir as culturas na mesma ordem, incluindo outras adubações, se for preciso.

Propriedades físicas do solo. O terreno para agricultura irrigada, mais do que para agricultura humida, necessita de ser bem conhecido nas suas qualidades físicas como: permeabilidade, profundidade, textura, estrutura e horizontes.

Os solos de boa permeabilidade, profundos, arenos-argilosos, com estrutura granular e com horizontes A e B são os principais para irrigação. Aquelas que se não apresentam com este conjunto de caracteres físicos, precisam de ser melhorados pelos meios mais económicos. Os defeitos físicos mais comuns nos solos de Lima Campos são: a falta de permeabilidade causada pela textura fina, falta de matéria orgânica e drenagem. Todo melhoramento físico do solo deve ser feito lentamente para não acumular grandes despesas no 1.º anno e não sobrecarregar a lavoura. Nos anos de grandes chuvas, as águas infiltram-se profundamente, lavam e arrastam as partículas de argila e os sais, para baixo, formando uma camada coloidal que se estabiliza no fim das chuvas; nos anos de secca, começa, no solo, o movimento vertical da água capilar que traz para um horizonte mais superficial os sais e os coloides. Esta variação do nível coloidal é salino, causado pela alternativa de grandes chuvas e secas, sem drenagem, diminui a zona útil e alimenticia no solo, porque este horizonte coloidal repelle física e quimicamente as raízes das plantas. Este nível precisa de ser conhecido em cada tipo de solo para fins de drenagem e correção. A penetração e o desenvolvimento das raízes das plantas, depende da espécie cultivada, natureza do horizonte A e B do solo, conteúdo da humidade, fertilidade do solo, locação do nível da água e dos coloides, profundidade e tipo

de cultivação mecanica usada. Quanto maior é o espaço util, alimenticio, do solo para as raizes, maior é a probabilidade para boa produção. O valor de um solo para agricultura irrigada não está na maior quantidade d'agua que elle pode receber, mas, sim, na maior quantidade de humidade util para as plantas que elle pode conservar, em maior espaço de tempo.

Assim, não tem valor para irrigação os solos razos, aquelles em que a rocha natural ou em decomposição, se encontra a um metro de profundidade, porque elles não têm capacidade para receber e manter grande quantidade d'agua e de ar para as plantas e tornam impossivel a drenagem. Todo solo que nas grandes chuvas se satura de humidade até a superficie tirando todo o ar da terra é asfixiando as raizes é perigoso para agricultura irrigada. A conservação da agua capilar, no solo, por longo tempo, depende da existencia de materia organica, profundidade maior de dois metros, textura fina, extreutura granular do solo e emprego de machinas com estado proprio de humidade na terra.

Fertilidade e saes do solo: Os quatro elementos nobres, mineraes, mais importantes na nutrição da planta, isto é, o azoto, o phosphoro, o potassio e o calcio, não se encontram sempre no solo na proporção adequada. Há sempre desequilibrio alimenticio para muitas especies de plantas. Só a analyse chimica acompanhada pela analyse phisica e controlada pela verificação cultural ou biologica, pode revelar com precisão a porcentagem dos nutrientes que faltam no solo e os meios de corrigilos. As funcções do azoto (Na NO_3 , KNO_3 e $\text{NH}_4 \text{2SO}_4$) na economia da planta se manifestam pelo desenvolvimento da folhagem e partes aereas, pelo retardamento da floração da maturação, pelo aumento da % de palha em relação a % de grãos, pela diminuição da resistencia ás doenças, pelo aumento de % de azoto nas colheitas e por regular a absorção dos outros mineraes pela

planta. As funcções dos compostos de phosphoro ($\text{P}_2 \text{O}_5$) evidenciam-se em desenvolver as raizes, apressar a germinação e maturação, aumentar a produção em grãos, entrar na formação do protoplasma, dar resistencia ás plantas contra ás doenças e aumentar o teor de phosphoro nos cereaes. O Potassio ($\text{K}_2 \text{O}$) é o agente da saúde vegetal, tem por função dar coloração verde ás folhas, estimular a formação de carbohydratos, exercer uma função de equilíbrio entre os effeitos contrarios do azoto e do phosphoro, provocar a formação do caule e folhas, melhorar a qualidade dos fructos, estimular a actividade protoplasmica e não causar maus effeitos sobre a planta quando presente nos solos em quantidade. O calcio na forma de Ca CO_3 , Ca OH e Ca SO_4 , tem accão sobre as plantas e sobre o solo. Nas plantas elle estimula a formação das partes absorventes das raizes, forma as paredes das cellululas vegetaes, e provoca o movimento do amido. No solo as reacções causadas pelo calcio solubilizam os compostos de K e PH para uso da planta, neutraliza os acidos livres do solo, evita os effeitos nocivos dos compostos de magnesio, de carbonato de sodio, etc., evita as perdas de carbonato de ammonio, estimula as actividades das bacterias uteis do solo, forma a extreutura granular do solo, tornando mais permeaveis os solos argilosos ou de massapê. Além destes 4 nutrientes mineraes e seus compostos, há ainda outros, que sempre existem no solo em quantidades pequenas para uso pelas plantas, mas cujas funcções devem ser conhecidas como: o enxofre, o ferro, a silica, o magnesio e o sodio. O enxofre na forma de sulfato, em dose minima, é importante no crescimento da planta, porque é um dos constituintes do protoplasma das cellululas, das proteinas e dos oleos odoriferos das plantas. Sem os compostos de ferro, no solo, as plantas não podem formar a chlorophila mesmo, em optimas condições de meio ambiente.

A clorosis é uma doença phisiologí-

causada pela falta de ferro no solo e manifesta-se pela cor branca das partes indicando falta de chlorofila e ausencia na elaboração dos assucares e amidos.

A silica tem função secundaria, isto é, torna assimilaveis os phosphatos insolueis e entra na formação das paredes resistentes das cellulas exteriores. Os ultimos estudos sobre magnesio mostram que elle é indispensavel na economia da planta em soluções fracas e que a sua acção chimica se aproxima muito da do calcio. Os compostos de magnesio accumulam-se de preferencia nas sementes, nos fructos, nas flores, nas raizes e nos tuberculos. Associado ao azoto, elle atua no protoplasma para formar a proteina, auxilia a planta na assimilação dos phosphatos e entra na composição da chlorofila para a formação dos amidos. Entretanto, o cloreto de magnesio e o sulphato de magnesio agem como toxicos, para as plantas, quando concentrados no liquido do solo.

O sodio tem sobre as plantas, quando em dose minima, effeitos beneficos semelhantes ao potassio. O carbonato, o cloreto e o sulphato de sodio, em porcentagens no solo, acima de 0,08%, 0,15% e 0,3% respectivamente; o cloreto e o sulphato de magnesio, conforme a especie da planta têm os seguintes effeitos nocivos: elevar a concentração da solução nutritiva do solo a ponto de não ser possivel a raiz assimilá-la; mudar a composição do liquido de modo que a planta não absorve phosphoro, cal ou ferro para manter crescimento vigoroso; causar a contracção do protoplasma cellular e o murchamento; corroer a casca e os vasos capillares ao nível do solo, cortando o movimento das duas seivas. Estes effeitos nocivos são visiveis na planta pelo rachitismo, descoloração, enroscamento e queda das folhas, murchamento geral dos brotos e morte da planta.

Os saes neutros e alcalinos, acima referidos, têm sobre o terreno a acção de desfazer a estructura granular, desflo-

cullar o solo, tornando-o mais impermeavel, compacto e durissimo quando secco. Para a remoção destes saes é preciso; 1) optima drenagem subterranea; 2) descobrir a especie, quantidade e localização do sal, se está incrustado na superficie, espalhado na zona das raizes ou concentrado na profundidade. Os chloreto e sulphato podem ser removidos pela lavagem da terra com bôa agua em presença de gesso, para evitar a formação de carbonato de sodio; 3) pequena quantidade dos saes alcalinos podem ser neutralizadas com a applicação do gesso, enxofre, sulphato de ferro, alumén, sem lavar os saes; 4) fazer adubação organica e manter o "mulch" no solo.

Não é recommendavel applicar o enxofre onde o solo contém uma quantidade consideravel de saes soluveis de calcio.

E' preferivel e mais economico evitar a salinização do que combatê-la. Para evitar os defeitos da salinidade na agricultura irrigada é necessario: 1) empregar somente agua bôa; 2) evitar a applicação excessiva de agua para que depois a capilaridade não transpôrte o sal do subsolo para a superficie; 3) manter a drenagem efficiente; 4) não irrigar os solos que ainda não tenham sido melhorados phisicamente; 5) arar, gradear e cultivar mecanicamente bem o solo, quando assim exigir a condição phisica do mesmo.

Há muitos factores que fazem variar os effeitos nocivos dos saes como: a) especie de sal—os carbonatos são mais toxicos que os chloreto e sulphato; b) o nivel em que se encontra o sal na terra; c) o caracter phisico do solo na areia o sal é mais nocivo á planta e menos prejudicial ao solo, na argilla o sal prejudica muito as propriedades phisicas do solo e é menos nocivo á planta; d) quanto mais fertil é a terra maior a resistencia da planta; e) quanto mais humido é o solo menos concentrada é a solução nutritiva e menos prejudicial á planta; f) quanto mais secca é a estação do anno, maior é a evaporação e concentração dos saes; g) tolerancia

da especie cultivada — algumas especies resistem mais ao sal do que outras; h) metodo de irrigar.

O conhecimento do clima do solo dará informação precisa sobre: a evaporação, a humidade, a temperatura, o movimento da agua, transpiração das plantas, o coeficiente de murchamento das plantas, a retenção da humidade - util, os efeitos dos "mulchs" sobre a humidade, etc.

O estudo do clima do ar nos fornecerá: as temperaturas, higroscopicidade, ventos e a variação de luminosidade durante o anno.

Os dados acima, sendo acompanhados pela observação phisiologica das plantas, darão informação de muito valor no successo da agricultura irrigada. A manutenção do ponto optimo de humidade no solo para cada phase da vida vegetal e para cada especie, depende do conhecimento das minúcias do meio ambiente pelos dados colhidos na estação meteorologica, sendo mais importantes os de natureza agrologica, pois, os ultimos estudos evidenciaram que o clima do solo tem mais influencia que o clima do ar.

Drenagem: A irregularidade pluviometrica do Nordeste é o grande factor contra a manutenção do estado optimo de humidade do solo; nos annos de grandes chuvas a drenagem deve ser capaz de dar vasão ao enorme volume de agua infiltrada para evitar a saturação e seus males. Por outro lado, nos annos secos a drenagem não deve dar escoamento excessivo á agua da irrigação por motivo de economia e do arrastamento demasiado dos fertilizantes do solo, especialmente os nitratos. Além de dar vasão ao excesso d'agua, que toma o lugar do ar no solo, a drenagem dá saída aos saes nocivos ás plantas, melhora a estrutura do solo, provoca mudanças bioquímicas que contribuem para maior fertilidade da terra, provê mais espaço útil para as raizes pelo abaixamento do nível subterraneo da agua. Para ser perfeita, a drenagem deve ser

superficial para captar o excesso de agua das chuvas pesadas sobre o solo, sem erosão, e subterranea para exgotar a agua de gravidade de 1m a 1m50 de profundidade, deixando em livre movimento a humidade capilar e-o ar da terra.

Tal combinação se obtém fazendo os drenos principaes com sulcos abertos e os lateraes ou secundarios com rágos de pedra secca, arranjada em triangulo, ou manilha, cobertos de terra.

E' questão de primordial importancia a profundidade, a declividade, a secção e o espaçamento dos drenos em relação ao tipo de solo, á quantidade de agua, á area e topographia do solo correspondente a cada dreno.

No solo argilosó, pesado, da entrada do Posto numa area de 10Ha, começámos com drenos lateraes cobertos, espaçados de 50 mts. dos outros e profundidade de 1m30, deixando de 500 em 500 metros um dreno aberto para collectar a agua superficial. Com a observação cultural e as informações mais detalhadas das analyses mecanicas do solo, collocaremos ou não mais um dreno intercallar, com a profundidade e secção que a pratica aconselhar. Para os solos areno-argilosos e outros mais permeaveis, o espaçamento será maior, 80 a 100 metros. Os drenos lateraes fechados deixam o terreno livre para os trabalhos das machinas.

A inclinação dos drenos principaes, abertos, com paredes de terra, pode ser de 0,20% a 0,40%, conforme os componentes mecanicos do solo; os lateraes cobertos, podem ter até 0,50%, de declividade, se o solo permitir.

A secção é questão particular para cada caso, conforme o volume d'agua a exgotar. Não há duvida que para terrenos muito pobres, duros, rasos, na bacia de irrigação, não compensa fazer a drenagem economicamente, assim como não convém explorá-los com lavouras; o melhor uso economico para elles é a formação de pastagens naturaes ou o reflorestamento pelo sistema que as circunstancias aconselha-

rem. Qualquer melhoramento agrologico deve ser precedido do exame do valor productivo economico do terreno e, então, veremos que a area util, capaz de dar renda ao lavrador, é pequena.

Dóse, frequencia e espaçamento da applicação dagua. A applicação efficiente e uniforme da agua na exploração agricola é antes de tudo uma questão phisiologica da planta e do solo. O volume dagua exacto, os periodos certos e a distribuição igual em que se deve molhar a lavoura, desde o preparo do solo até antes do inicio da maturação, dependem de um numero consideravel de factores, para cujo controlo é preciso muito conhecimento, attenção e observação continua dos phenomenos funcionaes que se realizam dentro da planta e no solo.

Nem sempre o aspecto secco superficial do solo e o pequeno crescimento do vegetal indicam falta dagua. Tambem não é abundancia dagua o factor de sucesso porque a exclusão do ar, as reacções colloidaes, etc. desfavorecem o processo assimilativo da planta, diminuindo o vigor do crescimento. Há, para cada circunstancia, um limite optimo de humidade, em quantidade, tempo e uniformidade, que produzem o maximo de colheita. Por outro lado, não é sempre o maximo volume total da agua, no ciclo vegetativo da planta, produzindo a maior colheita, que é o mais economico. O coefficiente mais economico dagua é sempre menor do que o coefficiente de maxima producção, para a mesma especie e unidade de superficie, porque sabemos que o custo dos ultimos augmentos de rendimento da planta é mais caro que o preço de venda.

O limite da applicação da agua para producção economico deve levar em consideração a qualidade das colheitas. As fructas, por exemplo; além da quantida-de são influenciadas também, no tamanho, sabor, succosidade, nos requisitos para conserva ou seccagem pelo emprego adequado da agua, nos momentos

necessitados, pela planta e pelo solo. O "ponto de murchamento" (quantidade minima dagua abaixo da qual a planta não assimilla nutrientes) e o coefficiente de maxima producção economico, para cada especie de planta e tipo de solo são os dois extremos que o technico precisa conhecer para evitar, no primeiro caso, a morte das plantas e no segundo, obter maior lucro. Os meios de que o technico lança mão para verificar a necessidade dagua nas lavouras consistem em examinar frequentemente o caule, os ramos, as folhas e os fructos das plantas, (inclusive das hervas damninhas) e procurar no solo, pela sondagem, onde se encontra, no momento, a zona das raizes alimenticias, extrahindo uma amostra da terra para pesar, seccar e determinar as porcentagens de humidade. Não convém esperar o apparecimento, nas plantas, dos signaes de enfraquecimento (mudança de cor e torcimento das folhas) para depois applicar agua, porque este depauperamento diminue o vigor de crescimento e a producção.

Quando se applica agua no terreno secco elle não a absorve de uma vez, porque já existindo agua hygroscopica (mesmo em solos muito secos) em forma de tenue pellicula, ao redor de cada particula, somente pelo augmento gradual desta humidade até a formação da agua de capilaridade é que a agua se move lentamente para os lados e para cima; com a saturação da agua de capilaridade (25% do volume do solo) forma-se a agua de gravidade ou livre, que desce para a profundidade pelos espaços existentes entre as particulas do solo.

A agua hygroscopica e a de capilaridade abaixo de 10% e 5% respectivamente não são assimilladas pelas plantas. Alguns solos podem reter assim 65% do seu peso em agua total.

Os factores mais importantes que regulam a applicação economico da agua, em volumes e intervallos, são: 1) o caracter do solo e sub-solo: os de textura gros-

sa e profundos absorvem agua rapidamente, saturam-se facilmente pela agua de gravidade, mas retêm-na por pouco tempo; 2) especie vegetal: as plantas herbáceas, tendo ciclo vegetativo curto, têm a maxima exigencia dagua em poucos dias; as arvores com a vegetação continua exigem menores applicações em espaços mais longos; 3) preparação da terra: quanto maior preparado o solo mais elle absorve e conserva a agua; 4) condição climática: quanto mais forte o vento mais alta a temperatura e mais secco o ar, maior é a exigencia dagua em volume e frequencia; 5) metodo de irrigação: para o mesmo solo e cultura, o metodo de inundação gasta mais agua do que o de sulcos; para pomar o metodo de bacia economiza mais agua do que o de sulcos, no mesmo terreno e para arvores da mesma idade; 6) cultura intercallar: mais de uma laboura no mesmo solo, ao mesmo tempo, aumenta o consumo da agua por unidade de superficie, porém melhora o coefficiente de produção económica.

Generalização do emprêgo das máquinas: Nas regiões semi-aridas, sujeitas ás grandes variações de chuvas e de secas, o solo tende a tornar-se consistente, tenaz, improprio para as raizes das plantas, principalmente onde predomina o elemento argilla, de modo que qualquer sistema de cultura precisa em primeiro lugar, melhorar phisicamente o solo, para adquirir a estrutura propria e para que seja beneficiado pela agua.

E' absolutamente impossivel obter exito na agricultura irrigada do Nordeste sem o uso consciente, opportuno e methodico das máquinas, não só por causa do solo, mas tambem pelo barateamento dos trabalhos por hectáreas, aproveitamento do maior numero de horas uteis por anno, aproveitamento do periodo de optima humidade no solo para lavrar, permitir a laboura em grande escala, auxiliar o agricultor nas épocas de falta de braços, enfim aumentar a area productiva por ha-

bilante ou elevar a efficiencia do trabalhador rural, de modo que elle possa ganhar mais por dia de serviço, o que significa augmentar o poder acquisitivo "per-capita".

Entretanto, para o particular, o trabalho mecanico deve começar com máquinas simples, baratas, de tracção animal, sendo-lhe ensinado como manejar os apparelhos, ponto de humidade do solo para usá-los, como conservá-los, etc.

E' contraproducente iniciar serviço agricola com machinaria complicada, altamente especializada, principalmente quando se trata de fazendeiro.

Para o particular, no comêço, são preferiveis as seguintes máquinas de tracção animal: arados de aiveca reversivel, arado de disco reversivel, grade de discos, cultivadores e escarificadores de uma fileira, plantadeiras de uma fileira, etc. Com estas máquinas o fazendeiro poderá fazer o melhoramento dos terrenos, porque o revolvimento traz a formação da estructura granular nas particulas colloidais, provoca o arejamento do solo, o enterrio da materia organica que se encontra sobre a terra estimula a meteorização das camadas inferiores, permite a melhor penetração da agua e das raizes, solubiliza os mineraes uteis para as plantas. Fóra destas vantagens as máquinas têm ainda a função indirecta de refer a agua no solo ou economizar a humidade applicada pela irrigação. Quando se irriga o terreno e a agua penetra profundamente, na dose propria, após cessar a applicação da agua, o terreno começa a secar superficialmente e iniciam-se as perdas de agua pela evaporação, transpiração e drenagem. A evaporação deve ser diminuida, porque, além de elevada, não traz nenhum beneficio como a drenagem, que retira os saes nocivos, e a transpiração, que alimenta as plantas.

(Continúa)

Açudagem e irrigação no Nordeste

Resenha dos serviços executados
durante o primeiro trimestre do anno de 1935

Conclusão

10 — CHICHO

Municipio de Quixadá — Estado do Ceará.
Proprietario — Francisco de Mattos Britto.
Capacidade: 1:418.000 m³.
Orçamento: 156:011\$800.
Prêmio: 78:005\$900.

Serviços executados

Barragem:

Abertura de fundação	12.418 m ³
Àterro — fundação e corpo	2.815 "

11 — DIOGENES

Municipio de Riacho do Sangue—Estado do Ceará.
Proprietario — Alexandrino Diogenes.
Capacidade: 1.127.300 m³.
Orçamento: 256:991\$100.
Prêmio: 112:734\$000.

Serviços executados

Barragem:

Abertura de fundação	157 m ³
Àterro — fundação e corpo	6.834 "

12 — FARIAS

Municipio de Canindé — Estado do Ceará.
Proprietario — Alfredo Farias.
Capacidade 1.479.630 m³.
Orçamento 266:456\$327.
Prêmio: 133:228\$163.

Serviços executados

Barragem:

Aterro — fundação e corpo 3.591 m³

13 — FERROS

Municipio de Quixeramobim — Estado do Ceará.

Proprietario — Alvaro da Silva Camara.

Capacidade: 3.510.000 m³.

Orçamento: 304:052\$900,

Premio 152:026\$500.

Serviços executados.

Barragem:

Aterro — fundação e corpo 4.867 m³

14 — HOLLANDINA

Municipio de Iracema — Estado do Ceará.

Proprietario — Gervasio de Holland Guerra.

Capacidade: 1.400.000 m³.

Orçamento: 267:293\$200.

Premio: 133:646\$600.

Serviços executados

Barragem:

Abertura de fundação 489 m³

Aterro — fundação e corpo 8.641 "

15 — INGA'

Municipio de Pentecostes — Estado do Ceará.

Proprietario — Edgard Brasiliano de Mendonça.


Capacidade: 1.200.193 m³.

Orçamento: 292:605\$102.

Premio: 146:302\$551.

Serviços executados

Não houve produção de serviço apreciável.



Panorama da bacia hidrográfica do açude "São Gonçalo", apanhado de aeroplano, mostrando a barragem em construção, o acampamento, a saída do canal Sul e, ao fundo, a serra de Santa Catharina, com o boqueirão de Piranhas.

16 — INHANDUBA

Municipio de Acarahu — Estado do Ceará.
 Proprietario — José Baptista da Rocha.
 Capacidade: 6.274.800 m³.
 Orçamento: 250.496\$900.
 Premio: 125.248\$500.

Serviços executados

Barragem:

Abertura de fundação	177 m ³
Aterro — fundação e corpo	5.545 "

Sangradouro:

Corte	2.690 "
-------------	---------

17 — ITAPEMIRIM

Municipio de Soure — Estado do Ceará.
 Proprietario — João Lícino Nunes.
 Capacidade: 790.707 m³.
 Orçamento: 197.169\$086.
 Premio: 98.584\$543.

Serviços executados

Barragem:

Aterro — fundação e corpo	192 m ³
---------------------------------	--------------------

18 — ITARUMÃ

Município de Canindé — Estado do Ceará.
 Proprietario — Julio Uchiôa Cavalcante.
 Capacidade: 1.096.000 m³.
 Orçamento: 162.737\$700.
 Premio: 81.368\$900.

Serviços executados

Barragem:	
Abertura de fundação	889 m ³
Aterro — fundação e corpo	6.150 m ³

19 — JULIRA

Municipio de Sobral — Estado do Ceará
 Proprietario — Julio Lima Rodrigues.
 Capacidade: 1.348.000 m³.
 Orçamento: 226:668\$200.
 Premio: 113:334\$100.

Serviços executados

Abertura de fundação	1.441 m ³
Aterro — fundação e corpo	10.534 "

20 — LEOCADIO

Municipio de Soure — Estado do Ceará.
 Proprietario — Napoleão Leocadio de Lima.
 Capacidade: 675.827 m³.
 Orçamento: 204:139\$434.
 Premio: 102:069\$717.

Serviços executados

Barragem:

Aterro — fundação e corpo	18 m ³
---------------------------------	-------------------

21 — MAIA

Municipio de Russas — Estado do Ceará
 Proprietario — Francisco de Assis Maia.
 Capacidade: 512.000 m³.
 Orçamento: 129:635\$400.
 Premio: 51:200\$000.

Serviços executados

Barragem:

Aterro — fundação e corpo	1.525 m ³
---------------------------------	----------------------

22 — MANOEL DIAS

Municipio de Ipu' — Estado do Ceará
 Proprietaria — D.^a Ida Brandão Dias.
 Capacidade: 1.283.000 m³.
 Orçamento: 213:667\$900.
 Premio: 106:834\$000.

JUNHO DE 1935

INSPECTORIA DE SECCAS

PAGINA 243

Serviços executados

Barragem:

Abertura de fundação	6.065 m ³
Atérro — fundação e corpo	7.884 "

23 — MONTE

Municipio de Sobral — Estado do Ceará.

Proprietario — Francisco de Almeida Monte.

Capacidade: 801.700 m³.

Orçamento: 188:044\$900.

Premio: 94:022\$500.

Serviços executados

Barragem:

Abertura de fundação	3.184 m ³
Aterro — fundação e corpo	13.846 "

Sangradouro:

Corte	856 "
-------------	-------

24 — MONTE SILVA

Municipio de Sobral — Estado do Ceará

Proprietario — José Thomaz do Monte e Silva.

Capacidade: 801.700 m³.

Orçamento: 154:231\$800.

Premio: 77:115\$900.

Serviços executados

Barragem:

Abertura de fundação	1.564 m ³
Aterro — fundação e corpo	2.377 "

25 — MOYSÉS

Municipio de Pacatuba — Estado do Ceará.

Proprietario — Moysés Ferreira de Azevedo.

Capacidade: 1.605.200 m³.

Orçamento: 235:665\$930.

Premio: 117:832\$965.

Serviços executados

Barragem:

Aterro — fundação e corpo 4.208 m³

Sangradouro:

Corte 3.381 "

26 — PACOVAS 2.^o

Municipio de Sant'Anna do Acaráhu — E. do Ceará.

Proprietario — Antonio Sabino Pessoa.

Capacidade: 1.785.500 m³.

Orçamento: 113:987\$200.

Premio: 56:993\$600.

Serviços executados

Barragem:

Abertura de fundação 769 m³

Aterro — fundação e corpo 4.211 "

Sangradouro:

Corte 618 "

27 — PÃO DE ASSUCAR

Municipio de Soure — Estado do Ceará.

Proprietario — Francisco Cavalcante Pereira Marques.

Capacidade: 2.171.700 m³.

Orçamento: 378:155\$100.

Premio: 189:077\$600.

Serviços executados

Barragem:

Abertura de fundação 370 m³

Aterro — fundação e corpo 5.229 "

28 — PAPUCU

Municipio de Sobral — Estado do Ceará.

Proprietario — Frederico Gomes Parente.

Capacidade: 517.800 m³.

Orçamento: 110:838\$700.

Premio: 51:780\$000.

Serviços executados

Barragem:

Abertura de fundação	1.697 m ³
Aterro — fundação e corpo	7.446 "

29 — PENEDO

Municipio de Jaguaribe Mirim — Estado do Ceará.

Proprietaria — D.^a Clotilde de Paula Cavalcante.

Capacidade: 3.062.100 m³.

Orçamento: 604:996\$680.

Premio: 200:000\$000.

Serviços executados

Barragem:

Aterro — fundação e corpo	4.404 m ³
---------------------------------	----------------------

30 — PINHEIRO

Municipio de Jaguaribe Mirim — Estado do Ceará.

Proprietario — Dr. Brasil Pinheiro.

Capacidade: 1.168.320 m³.

Orçamento: 270:830\$461.

Premio: 135:415\$230.

Serviços executados

Continuam ainda paralyzados os trabalhos deste açude, não havendo, portanto, producção a registar.

31 — PIRAJU'

Municipio de Maranguape — Estado do Ceará.

Proprietário — Manoel Guedes Martins.

Capacidade: 2.609.340 m³.

Orçamento: 403:470\$351.

Premio: 200:000\$000.

Serviços executados

Barragem:

Aterro — fundação e corpo	462 m ³
---------------------------------	--------------------

Sangradouro:

Corte	1.158 "
-------------	---------

32 — RETIRO

Municipio de Morada Nova — Estado do Ceará.
 Proprietaria — D.^a Maria Amelia Chaves Leitão
 Capacidade: 3.605.875 m³.
 Orçamento: 305:430\$132.
 Premio: 152:715\$066.

Serviços executados

Sangradouro:	729 m ³
Corte	

33 — TRONCO

Municipio de Baturité — Estado do Ceará.
 Proprietario — Thomaz Nunes Cavalcante.
 Capacidade: 937.184 m³.
 Orçamento: 322:678\$415.
 Premio: 161:339\$207.

Serviços executados

Não houve producção de serviço durante o trimestre.

34 — VARZEA GRANDE

Municipio de Maria Pereira — Estado do Ceará.
 Proprietario — Virgilio Pereira.
 Capacidade: 1.223.600 m³.
 Orçamento: 266:744\$783.
 Premio: 98:960\$006.

Serviços executados

Barragem:	
Abertura de fundação	1.166 m ³
Aterro — fundação e corpo	6.787 "

35 — VARZEA NOVA

Municipio de Quixadá — Estado do Ceará.
 Proprietario — Manoel Francelino de Oliveira.
 Capacidade: 6.200.000 m³.
 Orçamento: 665:537\$900.
 Premio: 200:000\$000.

JUNHO DE 1935

INSPECTORIA DE SÉCCAS

PAGINA 247

Serviços executados

Barragem:

Abertura de fundação	8.501 m ³
Aterro — fundação e corpo	7.154 "

36 — VAZANTE GRANDE

Municipio de Pentecostes — Estado do Ceará.

Proprietario — Rogerio de Souza Prata.

Capacidade: 2.252.000 m³.

Orçamento: 334.524\$000.

Premio: 167.262\$000.

Serviços executados

Barragem:

Abertura de fundação	4.361 m ³
Aterro — fundação e corpo	2.835 "

III — AÇUDES EM COLLABORAÇÃO COM ESTADOS

A—PROSEGUIDO

SACCO

Municipio de Villa Bella — E. de Pernambuco.

Proprietario — Estado de Pernambuco.

Capacidade: 36.000.000 m³.

Orçamento: 1.404.081\$400.

Premio: 982.856\$980.

Serviços executados até o fim do trimestre.

Barragem:

Esgotamento da fundação	3.398 m ³
Remoção do entulho	1.172 "
Excavação em rocha branda na fundação e transporte	3.887 "
Idem em rocha dura, idem, idem	9.072 "
Alvenaria construída	509 "

B) CONCLUIDO

NAMORADO

Municipio de S. João do Cariry — E. da Parahyba.

Proprietario: Estado da Parahyba.

Capacidade: 2.118.980 m³.

Orçamento: 267.098\$697.

Premio: 186.969\$068.

Início dos trabalhos — 25—11—932

Conclusão — 21—3—935

Caracteristicos do projecto

Barragem:

	Terra
Comprimento	256,00 m
Altura maxima	15,50 "
Maior largura na base	66,00 "
Largura no coroamento	4,00 "
Talude de montante e jusante	2 : 1
Revanche	2,00 "
Volume da fundação	6.536 m ³
barragem (corpo	46.696 "
	53.232 m ³

Sangradouro:

Largura	35 m
Volume do corte	204 m ³

Apparelho de tomada dagua:

Galeria tubular de 8" de diâmetro

Serviços executados

Barragem:

Aterro — fundação e corpo	9.973 m ³
Preparo e regularização de rampas	2.963 m ²
Alvenaria para galeria de descarga	26. m ³



Vista aerea do açude "São Gonçalo", na Parahiba, descortinando a barragem, o acampamento e a saída d
canal Sul.



Vista aerea da barragem de "São Gonçalo", com detalhes da construção.

IV — IRRIGAÇÃO

I. — SYSTEMA LIMA CAMPOS

Area irrigavel — 1.000 ha.

Serviços executados

Os serviços, durante o primeiro trimestre, limitaram-se à construcção de pequenos trechos no Canal Sul e Secundário 1, 2 e 3; conserva dos trechos construídos e confecção de calhas de madeira. A produção foi a seguinte:

Canal Principal:

Conserva	3.080 ms
Construcção de cerca	2.520 "

Canal Sul:

Conserva	1.680 ms
Atérro apilado humido	498 m ³
Regularização de rampa	344 m ²

Canal Secundario n. 3:

Conserva	1.890 ms
Calhas de madeira	39 "

Canal Secundario n. 2:

Conseva	2.780 "
Revestimento de talude	5 m ²

Canal Secundario n. 3:

Conserva	780 ms
Calhas de madeira	3 "

Canal Secundario n. 4:

Locação e revestimento	1.845 "
------------------------------	---------

2 — SYSTEMA ALTO PIRANHAS

Area irrigavel — 6.000 ha.

Serviços executados:

Canal Sul:

Alinhamentos para levantamentos e medições	2.150 ms
Nivelamentos	2.150 "
Construcção de barracas	3 "
Pontes provisorias, de madeira	3
Concreto armado pára lagé de um boeiro triplo	17 m3
Revestimento e limpeza do mesmo	36 m2
Corte em terra para o canal	200 m3
Idem em piçarra, idem	297 "
Idem em pedra, idem	151 "
Aterro apiloadó humido	3.367 "
Regularização de rampas, em terra	1.135 m2
Idem idem em pedra	982 "
Excavação em terra para drenagem de boeiros	943 m3
Idem em piçarra idem	545"
Extensão de valetas abertas	1.220 ms
Desobstrucção de valetas	680 "
Excavação em terra para drenagem de boeiros	992 m3
Idem em piçarra, idem	1.342 "
Excavação e transporte de terra especial para o canal	2.035 "
Rectificação do riacho Paquetá	1.711 "
Construcção de cerca de arame com 8 fios, ao longo do canal	60 ms

Canal Secundario n. 3:

Drenos de manilhas de 0,50 na estaca 16:

Alvenaria de cimento	2 m3
Alvenaria de cal	2 "
Excavação em terra para drenagem	9 "

Medidor n. 2:

Excavação em terra para abertura da cava de fundação	26 "
Concreto simples	17 "
Assentamento de manilhas	7 ms
Preparo e collocação de moldes	16 m2
Revestimento e limpeza	52 "
Humedecimento, traçamento e apiloamento de terra para reconstrucção do local do medidor	11 m3

Em resumo, os principaes serviços executados durante o primeiro trimestre do corrente anno, constaram do seguinte:

—Excavação de 60.530 metros cubicos de materiaes diversos, na abertura de cavas de fundação, sendo 17.554 metros cubicos para açudes publicos, 42.950 metros cubicos para açudes particulares e 26 metros cubicos para canaes de irrigação;

—Excavação de 490.132 metros cubicos em material silico-argiloso de emprestimó, sendo 318.736 para açudes publicos, 169.361 para açudes particulares e 2.035 para canaes de irrigação;

—Construcção de 449.979 metros cubicos de aterro humedecido e apiloadó, sendo 276.742 metros cubicos para açudes publicos, 169.361

metros cubicos para açudes particulares e 3.876 metros cubicos para canaes de irrigação;

—Excavação de 68.205 metros cubicos de materiaes diversos, para preparo de sangradouros, abertura de canaes, de valetas de protecção, etc., sendo 52.633 metros cubicos para açudes publicos, 9.382 para açudes particulares e 6.190 metros cubicos para canaes de irrigação;

—Construcção de 46.879 metros cubicos de alvenarias de pedra secca e enrocamentos, para açudes publicos;

—Construcção de 3.157 metros cubicos de alvenaria de pedra argamassada em obras diversas, sendo 3.131 para açudes publicos e 26 para açudes particulares;

—Construcção de 4.474 metros cubicos de concreto simples, em obras diversas, sendo 4.457 para açudes publicos e 17 para canaes de irrigação;

—Construcção de 1.234 metros cubicos de cimento armado, em obras diversas, sendo 1.217 para açudes publicos e 17 para canaes de irrigação;

—Preparo e regularização de 28.777 metros quadrados de taludes, sendo 23.353 para açudes publicos, 2.963 para açudes particulares e 2.461 para canaes de irrigação;

—Construcção de 5.590 metros quadrados de revestimento de concreto em açudes publicos;

—Construcção de 8.686 metros quadrados de revestimento de taludes em pedra argamassada, para açudes publicos;

—Impermeabilização, a inertol, de 1.406 metros quadrados de cortinas, em açudes publicos;

—Construcção de 62 kilometros de estradas de serviço, para açudes publicos;

—Injecções de cimento, em 24 furos, para fundações de barragem em açudes publicos.

—Desmattamento de 646 hectares de terra nas bacias hydraulicas dos açudes publicos.

Instruções sobre serviços tacheometricos a que se refere a portaria n.º 1 de 21 de Janeiro de 1935

Na publicação sob o titulo acima, inserta no numero 5 do BOLETIM, correspondente ao mez de Maio p. passado, devem ser feitas as seguintes correccões:

á página 174, n.º 54º, onde se lê: "por encaminhamento cuidadosamente nivelado", leia-se: "por um caminhamento" etc;

á página 175, letra c: "com uma leitura qualquer, proxima, porém, da que corresponde á altura do instrumento, no caso de irradiação";

mesma página: "De acordo com os arts. 60, 61, 63 e 65 e para maior rapidez de operação, assim como segurança do apontamento, as operações deverão obedecer á seguinte ordem:"

página 176, onde se lê: "será dado pela fórmula $e = 2.5 \sqrt{N}$ ", leia-se: "será dado pela fórmula $e = 2.5 \sqrt[3]{N}$ ".

Por ter sahido truncado, reproduz-se o n.º 78, pág. 178, que deve ter a seguinte redacção: "78"). Para julgamento do merecimento dos chefes de turma, servirá de base a seguinte tabella de producção média diaria:

a) — bacias hydrographicas — 4 a 6 kms.

b) — bacias hydraulicas:

varzeas — 45 hs;

terreno suave — 40 hs;

terreno accidentado — 45 hs.

c) — bacias de irrigação:

varzeas — 40 hs;

terreno suave — 35 hs;

terreno accidentado — 30 hs..

d) — exploração de estradas e canaes, faixas de 150 ms — 1500 ms.

c) — boqueirões e sangradouros — 20 hs".

Ligeiros commentarios ao quadro de Assistencia Medica da Inspectoria de Sêccas, relativo ao mez de Maio de 1935

O serviço medico da Inspectoria de Sêccas apresenta, no quadro ao lado, os principaes dados de seu movimento no decorrer do mez de Maio do corrente anno.

Posto clinico — Registaram-se nesta parte 3.534 consultas (pessoas attendidas); 5.300 receitas aviadas; 34 pequenas intervenções cirurgicas; 2.584 injecções aplicadas; 4.358 curativos e 93 dietas ministradas.

Parte prophylactica: — Nesta vêem-se registadas 264 vacinações anti-typho dysentericas; 76 anti-typhicas injectaveis; 241 vacinações e revaccinações anti-variolicas e 400 quininizações (dóses preventivas de quinino contra o impaludismo). Foram hospitalizadas nesse mez, 23 pessoas.

Policia Sanitaria: — Foram construidas 6 fossas sanitarias, ao tempo que medidas varias de policiamento sanitario (inspecções de generos alimenticios, desstruição de fócos septicos etc. etc.) foram tomadas.

Obituário: — Registaram-se no quadro commentado 18 obitos, dos quaes 17 por doenças contagiosas — 4 em adultos e 13 em crianças.

Doenças contagiosas: — Variola — Registaram-se 25 casos desta infecção — 24 nas construcções do 2.^º Distrito e 1 nas do 1.^º Distrito.

Doenças do grupo typhico — Foram registados neste mez 6 casos dessas doenças — 1 no 2.^º Distrito e 5 na commissão de S. Gonçalo.

Impaludismo — Avultou o numero de notificações desta infecção no 2.^º Distrito e na commissão do Piauhy, 93 e 30, respectivamente.

Accidentes de trabalho: — O numero de pessoas accidentadas em maio ultimo elevou-se a 131.

Os dados acima falam, por si, do grande beneficio que a Inspectoria de Sêccas continua a prestar ao seu operariado, facultando-lhe uma assistência medico-prophylactica efficiente.

Serviços de Poços da Inspectoria Federal de Obras Contra as Sêccas, no mez de Maio de 1935

PERFURAÇÕES AUTORIZADAS:

ESTADO DO CEARA'

No municipio de Fortaleza	—	1
" " Soure	—	1

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

No municipio de Assu'	—	1
-----------------------------	---	---

ESTADO DA BAHIA

No municipio de	—	1
Total	—	4

*ASSISTENCIA MÉDICA DA INSPECTORIA FEDERAL DE OBI
DADOS ESTATÍSTICOS RELATIVOS AO MÊS DE*

ESPECIFICAÇÃO	1.º Distrito	2.º Distrito	Bahia	Pernábu
Pessoas attendidas (consultas)	999	1.029	214	—
Receitas aviadas	1.822	1.849	161	89
Pequenas intervenções cirurgicas	5	13	5	1
Injecções applicadas	544	626	52	—
Curativos	778	798	219	104
Vaccinações anti-tipho-dysentericas	164	—	—	—
Vaccinações anti-typhicas injectaveis completas	—	76	—	—
Vaccinações anti-variolicas	125	50	1	—
Quininizações	400	—	—	—
Totalidade de obitós	5	7	—	—
Obitos por doenças contagiosas (adultos)	2	2	—	—
Obitos por doenças contagiosas (crianças)	3	4	—	—
Casos de variola	1	24	—	—
" do grupo typhico-paratyphico	—	1	—	—
" de dysenterias	32	35	—	—
" de impaludismo	9	93	5	—
Hospitalizados	8	—	—	—
Accidentados	44	8	21	5
Diétas ministradas	17	76	—	—
Fóssas construidas	1	—	—	—
Pessoal	6:370\$500	5:239\$000	930\$000	713\$00
DESPESAS: Material	1:489\$127	1:193\$400	—	153\$97
Total	7:859\$627	6:432\$400	930\$000	866\$97

SPECTORIA FEDERAL DE OBRAS CONTRA AS SÉCCAS
COS RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DE 1935.

istricto	Bahia	Pernábuco	Piauhy	S. Gonçalo	Piranhas	TOTAL
029	214	—	157	231	904	3.534
849	161	89	34	413	932	5.300
13	5	1	2	—	8	34
626	52	—	47	79	1.236	2.584
798	219	104	24	175	2.260	4.358
—	—	—	—	—	100	264
76	—	—	—	—	—	76
50	1	—	—	—	65	241
—	—	—	—	—	—	400
7	—	—	—	—	6	18
2	—	—	—	—	—	4
4	—	—	—	—	6	13
24	—	—	—	—	—	25
1	—	—	—	5	—	6
35	—	—	—	4	18	89
93	5	—	30	—	—	137
—	—	—	—	3	12	23
8	21	5	—	1	52	131
76	—	—	—	—	—	93
—	—	—	+	—	5	6
239\$000	930\$000	713\$000	248\$000	1.968\$500	4.688\$000	20.157\$000
193\$400	—	153\$972	137\$418	764\$660	675\$300	4.413\$877
432\$400	930\$000	866\$972	385\$418	2.733\$160	5.363\$300	24.570\$877

JUNHO DE 1935

INSPECTORIA DE SECCAS

PAGINA 253

PERFURAÇÕES INICIADAS:

ESTADO DO CEARÁ

No municipio de Fortaleza	—	2
" " Maranguape	—	1

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

No municipio de Angicos	—	1
-------------------------------	---	---

ESTADO DA PARAHYBA

No municipio de Alagôa do Monteiro	—	1
--	---	---

ESTADO DA BAHIA

No municipio de Juazeiro	—	1
" " S. Amaro	—	1
" " Itaberaba	—	1

ESTADO DE SERGIPE

No municipio de Soscorro	—	1
" " Itabaiana	—	1
Total	—	10

PERFURAÇÕES PROSEGUIDAS:

ESTADO DO PIAUHY

No municipio de Altos	—	1
-----------------------------	---	---

ESTADO DO CEARÁ

No municipio de Fortaleza	—	2
" " Quixadá	—	1

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

No municipio de Macau	—	1
-----------------------------	---	---

ESTADO DA PARAHYBA

No municipio de Mamanguape	—	1
----------------------------------	---	---

ESTADO DE PERNAMBUCO

No municipio de Jaboatão	—	1
" " Gloria do Goitá	—	1
" " Ouricury	—	1

ESTADO DE SERGIPE

No municipio de Itabaianinha	—	1
------------------------------------	---	---

ESTADO DA BAHIA

No municipio de Serrinha	—	1
" " Jaguaquara	—	1

Total — 12

PERFURAÇÕES CONCLUIDAS:

ESTADO DO CEARÁ

No municipio de Pacoty	—	1
----------------------------------	---	---

ESTADO DE PERNAMBUCO

No municipio de Alagôa de Baixo	—	1
Total	—	2

Caracteristicos dos poços concluidos:

POÇO "PACOTY"

Elementos historicos:

N.º do poço	16 Ce 35	Municipio	Pacoty
" da perfuratrix	6	Estado	Ceará
Proprietaria — Prefeitura Municipal.		Início — 7 de Março de 1935.	

Conclusão — 11 de Maio de 1935.

Elementos technicos:

Cota da bocca	720,00 m	Qualidade da agua	Potavel
Profundidade	16,00 "	Grau hydrotimetrico	9
Revest. c/cannos de 0,15m	9,00 "	Nivel estatico	2,70 m
Descarga horaria	3.700 L	Nivel dynamico	3,80 "
Processo de medição	Sonda	Lençóis: 1.º aos	5,50 "
		2.º "	15,40 "

Despesas:

Discriminação	Responsaveis	Pessoal	Material	Total
Transporte	Inspectoria	28\$000	—	28\$000
	Proprietaria	20\$000	15\$000	35\$000
		48\$000.	15\$000	63\$000
Perfuração	Inspectoria	624\$000	198\$000	822\$000
	Proprietaria	262\$500	607\$900	870\$400
		886\$500	805\$900	1.692\$400
Globaes	Inspectoria	652\$000	198\$000	850\$000
	Proprietaria	282\$500	622\$900	905\$400
		934\$500	820\$900	1.755\$400

I.F.O.C.S

PERFIS GEOLOGICOS DE POLOS

1º DISTRITO

POÇO PACOTY

ESTADO DO CEARÁ

MUNICIPIO — PACOTY

PERF. 6 — MAIO 1935


2º DISTRITO

Poço ALAGOA DE BAIXO

ESTADO DE PERNAMBUCO

MUNICIPIO ALAGOA DE BAIXO

MAIO DE 1935



JUNHO DE 1935

INSPECTORIA DE SECCAS

PAGINA 255

Preço por metro perfurado:

Transporte	3\$000	\$937	3\$937
Perfuração	55\$406	50\$368	105\$774
Globaes	58\$406	51\$305	109\$711

Camadas atravessadas:

Argila	6,00 m
Piçarra	2,00 "
Rocha decomposta	2,00 "
" compacta	5,10 "
" decomposta	0,90 "

POÇO "ALAGÔA DE BAIXO"

Elementos historicos:

N.º do poço	2 S 8	Municipio	Alagôa de Baixo
N.º da perfuratriz	12	Estado	Pernambuco
Proprietaria — Prefeitura Municipal.		Início — 22 de Agosto de 1934	

Conclusão — 2 de Maio de 1935.

Elementos technicos:

Profundidade	27,60 m	Qualidade da agua	Pouco salobra
Revest. 1/ tubos de 6"	18,00 "	Nivel estatico	2,70 m.
Descarga horaria	3.680 L	Nivel dynamico	17,30 "
Processo de medição	Sonda	Lençol aproveitado aos	27,60 "

Despesas:

Discriminação	Responsaveis	Pessoal	Material	Total
Transporte	Inspectoria	2:669\$000	940\$081	3:609\$081
	Proprietaria	815\$000	3:379\$391	4:194\$396
		3:484\$000	4:319\$472	7:803\$477

Preço por metro de perfuração:

Perfuração	126\$231	156\$502	282\$733
----------------------	----------	----------	----------

Camadas atravessadas:

Argila	0,50 m
Cascalho	1,60 "
Rocha decomposta	25,50 "

As notícias sobre os poços "Zucca Accioly", "Alexandre 1.", "Quartel de Policia", "Quartel de Juazeiro", "Santo Antonio de Pitaguary 2.", "Praça Pedro Velho 2." e "Floriano Peixoto 2.", cujos perfis geológicos estão insertos adeante, constam de boletins anteriores, na seguinte ordem:

"Zucca Accioly"	Pag.	205 e 206	Boletim de Maio de 1935
"Alexandre 1."	"	207	" 208 " " " "
"Quartel de Policia 2."	"	206	" 207 " " " "
"Quartel de Juazeiro"	"	209	" 210 " " " "
"S. Antonio de Pitaguary 2."	"	208	" 209 " " " "
"Praça Pedro Velho 2."	"	210	" 211 " " " "
"Floriano Peixoto 2."	"	211	— — — " " " "

101

Movimento do pessoal da Inspectoria Federal de Obras Contra as Sêccas, no mez de Junho de 1935

APRESENTAÇÕES:—Apresentaram-se na Comissão de Pernambuco os seguintes auxiliares:
—enfermeiro Augusto Campos.
—aux. technico Hermes Ferreira de Aguiar.

CLASSIFICAÇÃO:—Por Portaria n.º 32, foi classificado na Administração Central (Gabinete do Inspector), a partir de 13 de Abril p. passado, o encarregado de deposito Alfredo Gomes Guimarães.

D I S P E N S A:—Na Comissão de Pernambuco foi dispensado, por abandono de funções, o auxiliar de escripta Murrillo Gomes.

TRANSFERENCIA:—Foi transferido da Comissão de São Gonçalo para a de Piranhas, o auxiliar Emigdio Marques.

VIAGENS A SERVIÇO:—O Sr. Inspéctor realizou as seguintes:
De 4 a 16—á Comissão de Estudos e Obras de Pernambuco e Alagoas.
De 26 a 29—a diversas obras no interior do Estado da Paraíba.

F E R I A S :—Foram concedidas as seguintes:

No 1.º Distrito:

De 15 dias:

—ao 3.º escripturário Juvenal Pompeu de Souza Magalhães, ref. a 1935.

De 30 dias:

—ao auxiliar Manoel Cezar, ref. a 1934/35.

No 2.^o Distrito:

De 15 dias:

- ao aux. Francisco Silva Ribeiro, ref. a 1935.
- ao aux. Emmanuel de Castro Barcellos, ref. a 1935.

—ao zelador Octavio Feliciano Mello, ref. a 1934.

De 30 dias:

- ao eng.^o diarista José Correia de Amorim, ref. a 1934/35.

—ao aux. Manoel Lins Pessoa de Mello, idem.

—ao aux. Felinto Lucio, idem.

Na Comissão de Pernambuco:

De 15 dias:

- ao nivelaor Japyassu' Agra, ref. a 1935.
- ao eng.^o Waldemar Conrado Veiga, idem.

Na Comissão do Piauhy:

De 30 dias:

- ao aux. Firmino Ferreira da Paz, ref. a 1934/35.
- ao eng.^o Carlos Ferreira de Freitas, idem.

Na Comissão de São Gonçalo:

De 15 dias:

- ao aux. Arthur Guabiraba.
- ao pharmaceutico Othon Norões.
- ao aux. Jozimo Ramos.
- ao aux. Bertino José Durand, todos ref. a 1934.

Na Administração Central:

De 15 dias:

- ao aux. Mario Ramos Pereira, ref. a 1934.

De 13 dias:

- ao aux. Javan Conde de Alencar, ref. a 1935.

L I C E N Ç A S:—Foram concedidas as seguintes:**No 1.^o Distrito:**

De 30 dias:

- ao enfermeiro Leopoldo Rolim de Souza.

- ao mechanico Raymundo Mazza.

-De 15 dias:

—ao chauseur João Bezerra.

No 2.^o Distrito:

De 30 dias:

—ao diarista João Carlos Falcão, em prorrogação
(Port. 29).

Na Comissão da Bahia:

De 30 dias:

—ao aux. Pericles Pereira da Silva.
—ao aux. Oscar Pires de Aragão e Mello.

De um mez:

—ao aux. José Ubaldo do Espírito Santo, em pro-
rrogação (Port. 28).
—ao aux. Alvaro Basileu da Costa, em proroga-
ção (Port. 27).

Na Comissão do Piauhy:

De seis mezes:

—ao engº diarista Waldemiro Jansen de Mello
Cavalcante, sem vencimentos, para tratar de inter-
esses particulares. (Port. 30).

Na Comissão de Serviços Complementares:

De 30 dias:

—ao agronomo Octacilio Mundim, sem vencimentos,
para tratar de interesses particulares.
—ao agronomo Fernando de Oliveira Theophilo.

De 15 dias:

—ao aux. technico Mauro Dutra Ladeira.


Na Comissão de Piranhas:

De 2 mezes:

—ao diarista Celestino Moreira Alves de Barcellos,
em prorrogação (Port. 31).

—ao Inspector technico, addido, Thomaz Pompeu de Souza Brasil Sob.^o foram concedidos tres
mezes de licença, conforme Portaria n.^o 33.

I.P.O.C.S.
 1º DISTRITO
PERFIS GEOLOGICOS DE POÇOS
ZUCA ACCIOLY - I^o CB 35 **ALEXANDRE P - V^o 15 CE 35**
ESTADO DO CEARÁ **ESTADO DO CEARÁ**
MUNICIPIO DE FORTALEZA **MUNICIPIO - FORTALEZA**
PERF. 30 — ABRIL 935 **PERF. 31 — ABRIL 935**




I.F.O.C.S.
1º DISTRITO

Poco QUARTEL POLICIA N° 11 CE 35
Poco QUARTEL JUAZEIRO N° 12 CE 35
MUNICIPIO DE FORTALEZA MUNICIPIO DE JUAZEIRO
PERFIL GEOLOGICO PERfil GEOLOGICO
PERFURAT. 30 - ABRIL 935 PERF. 5 - ABRIL 935

POCO

N 18 CE 35
MUNICIPIO DE MARANGUAPE
PERFIL GEOLOGICO
PERF. 7 - ABRIL 935



I.F.O.C.S.
2º DISTRITO

PERFIS GEOLOGICOS DE POCOS

17-N.7-PRAÇA PEDRO VELHO 2º
RIO GRANDE DO NORTE
MUNICIPIO DE ASSU
ABRIL 935

PUBLICO 4º FLORIANO PEIXOTO 2
ESTADO - PERAMBUCO
MUNICIPIO - JABOATÃO
PERF. 21 - ABRIL 935

