

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-141-PV-01		PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: 01		
DISTRITO: 01		BAIRRO: Rodolfo Teófilo		
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Comunidade Beco da Samasa				

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Alexandre Veras - Áttila Façanha	DATA: 08/01/04
PROP TERRENO: U () M (x) E () P () M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: R. Delmiro de Farias e R Ana Nery

A	CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DA MICRO-ÁREA	COMUNIDADE BECO DA SAMASA
	<p><i>Observações Gerais com Fontes das Informações e Percentuais de Ocupação</i></p> <p>ESTUDO DE MICROÁREA</p> <p>Limites: O conjunto se encontra na confluência entre as Ruas Ana Nery e Pedro Sampaio</p> <p>Características Gerais do Assentamento</p> <p>Histórico de ocupação</p> <p>Tem este nome pois a rua que limita a microárea margeia diretamente o antigo depósito da Samasa, hoje aparentemente depósito da Loja Liliani A maioria das pessoas que hoje ocupam a área provém do interior do estado Era tudo terreno da lagoa, mas foram aterrando este trecho até fazer com que passasse até a rua.</p> <p>No. Casas: aprox. 300 Nº famílias: aprox. 300</p> <p>Tipologia das casas: 95% de 1 pavimento e 5% de 2 pavimentos; praticamnete 100% das casas em alvenaria, já que só há 01 casa de taipa na comunidade. Algumas casas foram rebocadas novamente após inundação da lagoa.</p> <p>Tipo de Risco: Foi detectado risco de alagamento, visto a proximidade da lagoa e inundações que já ocorreram. 100% da ocupação encontra-se em topografia plana.</p> <p>Infra Estrutura e Serviços Existentes Na Área</p> <p>Coleta de lixo: Caminhão do lixo passa freqüentemente; mas falta de conscientização dos moradores faz com que parte do lixo seja jogado na lagoa ou mesmo queimado às suas margens. Sistema de Esgotamento Sanitário e de fornecimento de energia domiciliar: Há saneamento em 5 das 300 casas, todas voltadas para a rua. A ligação é feita por tubulação que desemboca na lagoa. Becos estreitos por onde não passam carros tem a pavimentação de acimentado ou de blocos premoldados Na área observam-se: bares.</p> <p>Observações Complementares na Visita De Campo</p> <p>Comunidade está começando a se organizar com a líder comunitária "Cláudia" (D. Heloíse Barbosa Penha) Na Rua Nova alguns moradores quebram as lâmpadas dos postes para poderem fumar drogas Poucas casas têm telefone. Entidades que prestam auxílio à comunidade são: Igreja Batista (com o sopão) e a Igreja Católica (oferecendo brinquedos)</p> <p>Área Passível de Intervenção Junto à Microárea</p> <p>Depósito da Samasa e Lagoa do Porangabuçu</p>	

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-141-PV-01	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: 01	
DISTRITO: 01		BAIRRO: Rodolfo Teófilo	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Comunidade Beco da Samasa			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Alexandre Veras - Áttila Façanha	DATA: 08/01/04
PROP TERRENO: U () M (x) E () P () M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: R. Delmiro de Farias e R Ana Nery

A-1	Existe rede de abastecimento de água? (x) sim () não	COMUNIDADE BECO DA SAMASA
	Caso exista, ela é: (x) pública () privada	
	Possui: (x) hidrômetro individual () hidrômetro coletivo (x) ligação clandestina () outros / especificar:	
A-2	Existe sistema de esgotamento sanitário? (x) sim () não	
	Caso exista, ele é: (x) rede oficial () rede não oficial	
	() fossa () corre a céu aberto () camburão (tambor) () sumidouro (x) outros / especificar:	
A-3	Qual o destino final dos esgotos?	
	(x) rede oficial (x) lagoa de estabilização () córrego / riacho (x) galeria de águas pluviais () via pública () outros / especificar:	
A-4	Como é o sistema de drenagem das águas pluviais?	
	() rede com destino à galeria de águas pluviais () superficial com destino ao leito da rua () rede com destino ao córrego () superficial com destino ao talvegue (vale) () superficial com destino à galeria de águas pluviais (x) superficial com destino ao córrego	
A-5	Existe coleta pública de lixo? (x) sim () não	
	Caso não exista, qual o destino final do lixo produzido? () coletado por caminhões clandestinos () levado até fora do assentamento, aonde passa a coleta (x) queimado (x) jogado no córrego () jogado na rua / terreno baldio () colocado em container () outros / especificar:	
A-6	Como é o fornecimento de energia domiciliar?	
	(x) com medidor individual () com medidor coletivo () com ligação clandestina () outros / especificar:	
A-7	Existe iluminação pública nas vias internas da micro-área? (x) sim () não	
	Caso exista, é do tipo: (x) rede oficial com posteamento regular () iluminação das vias internas através das moradias () rede não oficial com posteamento intermitente	
A-8	Existe rede de telefonia? (x) sim () não	
	Caso exista, possui: (x) linhas residenciais () linhas comerciais (x) orelhões	

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-141-PV-01	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: 01	
DISTRITO: 01		BAIRRO: Rodolfo Teófilo	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Comunidade Beco da Samasa			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Alexandre Veras - Áttila Façanha	DATA: 08/01/04
PROP TERRENO: U () M (x) E () P () M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: R. Delmiro de Farias e R Ana Nery

A-9	Existe via interna de acesso a veículos? () sim (x) não	COMUNIDADE BECO DA SAMASA
	Caso exista, suas características gerais são:	
	() leito asfaltado () leito com paralelepípedo ou bloco () leito com pedra tosca	
	() leito de terra batida () não possui pavimentação () possui sarjeta	
	() possui guia / meio fio () outros / especificar:	
A-10	Como são as vias internas de pedestre?	
	(x) com pavimentação () com pavimentação precária () sem pavimentação	
	(x) largura até 1,20m () largura acima de 1,20m	
	() outros / especificar:	
A-11	Existem calçadas? () sim (x) não	
	Caso existam, Qual o estado delas?	
	() com pavimentação () largura até 0,60m	
	() com pavimentação precária () largura acima de 0,60m	
	() sem pavimentação	
	> Observações complementares sobre calçadas (condições de trânsito)	
A-12	Em geral, qual o número de pavimentos das moradias?	
	(x) 01 pavimento () 02 pavimentos () 03 ou mais pavimentos	
	> estimar percentual para cada tipo existente:	
A-13	Qual a tipologia construtiva da maioria das casas?	
	(x) de alvenaria () de taipa () de madeira () de papelão () mista	
	() outros / especificar:	
	> estimar percentual para cada tipo existente:	
A-14	A maior parte da ocupação encontra-se em:	
	() região de encosta (x) região alagável () mangue	
	() fundo de vale (talvegue) () duna (x) outros / especificar: topografia plana	
	> estimar percentual existente:	
A-15	Foram identificadas áreas de risco? (x) sim () não	
	Caso sim, especificar abaixo suas características gerais:	
	() risco construtivo () risco de solapamento () risco de erosão	
	(x) risco de inundação () risco de deslizamento de encostas () ocupação em faixas de domínio	
	() outros / especificar:	

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-141-PV-01	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: 01	
DISTRITO: 01		BAIRRO: Rodolfo Teófilo	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Comunidade Beco da Samasa			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Alexandre Veras - Áttila Façanha	DATA: 08/01/04
PROP TERRENO: U () M (x) E () P () M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: R. Delmiro de Farias e R Ana Nery

A-16	Se a resposta 15 for positiva, indicar as causas de risco:	COMUNIDADE BECO DA SAMASA
	<input checked="" type="checkbox"/> ocupação de área inundável <input type="checkbox"/> estrangulamento de canal por aterro <input type="checkbox"/> estrangulamento de canal por acúmulo de lixo <input checked="" type="checkbox"/> aterro lançado (solo solto) <input type="checkbox"/> acúmulo de lixo em encosta <input type="checkbox"/> esgotamento em encosta <input type="checkbox"/> drenagem inadequada em zona de encosta <input type="checkbox"/> outros / especificar:	
A-17	Existe córrego dentro do assentamento? () sim (x) não	
	Caso exista, situá-lo dentro da área:	
	> Observações complementares sobre córrego	
A-18	Existem obras públicas de melhoria dentro do assentamento?	
	<input type="checkbox"/> sim / especificar: <input checked="" type="checkbox"/> não	
A-19	Existe comércio local dentro do assentamento? (x) sim () não	
	Caso exista, assinale que tipos:	
	<input type="checkbox"/> mercearia / mercadinho <input checked="" type="checkbox"/> bar/ barracas <input type="checkbox"/> padaria <input type="checkbox"/> armário <input type="checkbox"/> açougue <input type="checkbox"/> peixaria <input checked="" type="checkbox"/> lanchonete <input type="checkbox"/> vestuário	
A-20	Assinalar os itens existentes dentro do assentamento:	
	<input type="checkbox"/> posto de saúde <input type="checkbox"/> centro comercial <input type="checkbox"/> centro cultural <input type="checkbox"/> posto policial <input type="checkbox"/> centro esportivo <input type="checkbox"/> centro comunitário <input type="checkbox"/> área verde <input type="checkbox"/> centro religioso <input type="checkbox"/> sociedade amigos do bairro <input type="checkbox"/> local com potencial para implantação de área verde / especificar: <input type="checkbox"/> outros / especificar:	
	Observações complementares:	
	<ul style="list-style-type: none"> Quando as perguntas tiverem mais de uma resposta, sinalizar apenas a de maior frequência e colocar a percentagem ao lado dos itens; Esta pesquisa não deve medir a eficiência dos serviços, mas a existência dos mesmos; Fazer a vistoria visando à elaboração da proposta, identificando áreas para possíveis relocação, remanejamento ou construção de moradias. 	

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-141-PV-01	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: 01	
DISTRITO: 01		BAIRRO: Rodolfo Teófilo	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Comunidade Beco da Samasa			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Alexandre Veras - Áttila Façanha	DATA: 08/01/04
PROP TERRENO: U () M (x) E () P () M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: R. Delmiro de Farias e R Ana Nery

B	CARACTERÍSTICAS SOCIAIS DA MICROÁREA	COMUNIDADE BECO DA SAMASA
B-1	Há quanto tempo se deu a ocupação?	
	() há mais de 30 anos (x) entre 21 e 30 anos () entre 11 e 20 anos () entre 6 e 10 anos () há menos de 6 anos	
B-2	Existem entidades que atuam no bairro?	
	(x) grupo religioso () movimentos sociais () sociedade amigos do bairro () outros / especificar:	
B-3	Segundo os moradores, quais os cinco principais pontos positivos (ou potencialidades) existentes na micro-área?	
	Potencialidade 1: Perto de hospital, posto de saúde, maternidade escola	
	Potencialidade 2: Linhas de ônibus	
	Potencialidade 3:	
	Potencialidade 4:	
	Potencialidade 5:	
B-4	Segundo os moradores, quais os cinco principais problemas existentes na micro-área?	
	Problema 1: Lagoa contaminada, mosca e muriçocas	
	Problema 2: Ambulância e polícia demoram a chegar lá	
	Problema 3:	
	Problema 4:	
	Problema 5:	
B-5	Segundo os moradores, quais os cinco principais demandas da micro-área?	
	Demandas 1: Pólo de lazer da lagoa do Porangabuçu	
	Demandas 2: Creche perto	
	Demandas 3:	
	Demandas 4:	
	Demandas 5:	
B-6	Contatos: (indicar entidades pertencentes)	
	Nome: Heloíse Barbosa Penha – “Cláudia” (moradora e futura líder comunitária) Telefone: 281.5172	
	Nome: Telefone:	
	Nome: Telefone:	
	Nome: Telefone:	
B-7	Número estimado de habitações (indicar a fonte da informação):	
	300 (Cláudia)	
B-8	Número estimado de famílias (indicar a fonte da informação):	
	300 (Cláudia)	

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-141-PV-01		PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: 01		
DISTRITO: 01		BAIRRO: Rodolfo Teófilo		
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Comunidade Beco da Samasa				

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Alexandre Veras - Áttila Façanha	DATA: 08/01/04
PROP TERRENO: U () M (x) E () P () M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: R. Delmiro de Farias e R Ana Nery

C	CARACTERÍSTICAS DO ENTORNO	COMUNIDADE BECO DA SAMASA
	<p><i>Observações Gerais com Fontes das Informações e Percentuais de Ocupação</i></p> <p>ESTUDO DE ENTORNO</p> <p>Características Gerais do entorno Há abastecimento de água, esgotamento sanitário em rede e fornecimento de energia elétrica na região. Algumas casas foram já retiradas de dentro da lagoa; a margem dela está desocupada, limitando por vezes com o fundo de algumas casas particulares.</p> <p>Infra Estrutura e Serviços Existentes Na Área Há pavimentação de asfalto nas vias próximas As linhas de ônibus existentes no entorno da comunidade são: São Raimundo; Bela vista-Lagoa; Fco. Sá-Parangaba; Rodolfo-José Bastos; Rodolfo-Bezerra de Menezes</p> <p>Observações Complementares na Visita De Campo</p> <p>Não há ponto de centralidade na região. O Sanear passa por várias ruas próximas, incluindo a Major Pedro Sampaio Há uma creche que funciona às vezes como centro comunitário. Ponto de acidente de trânsito na Costa Mendes e José Bastos Alguns equipamentos e principais edificações do entorno:</p> <p>HEMOCE Faculdade de Medicina da UFC Instituto do Câncer Igreja São Raimundo Distrito Sanitário 1 – Centro de Saúde Dr. Anastácio Magalhães Lavanderia comunitária Aloísio Magalhães</p>	

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-141-PV-01	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: 01	
DISTRITO: 01		BAIRRO: Rodolfo Teófilo	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Comunidade Beco da Samasa			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Alexandre Veras - Áttila Façanha	DATA: 08/01/04
PROP TERRENO: U () M (x) E () P () M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: R. Delmiro de Farias e R Ana Nery

C-1	Existe sistema de abastecimento de água? (x) sim () não	COMUNIDADE BECO DA SAMASA
	Caso exista, ele é: (x) público () privado	
	Do tipo: (x) rede () chafariz () poço artesiano	
	Caso não exista, a que distância aproximada o local está da rede oficial? _____m (à micro área)	
	Outros tipos de abastecimento: () carro pipa () cisterna () olho d'água	
	> Observações complementares sobre abastecimento d'água	
C-2	Existe sistema de esgotamento sanitário? (x) sim () não	
	Caso exista, de que tipo: (x) rede pública () fossa () sumidouro () camburão () outros	
	Caso não exista, a que distância aproximada está o local da rede oficial? _____m	
	> Observações complementares sobre esgotamento sanitário	
C-3	Existe rede de iluminação pública? (x) sim () não	
	Caso não exista, a que distância aproximada o local está da rede oficial? _____m	
	> Observações complementares sobre iluminação pública	
C-4	As ruas ou vielas do entorno têm:	
	() leito com pedra tosca (x) leito com asfalto (x) guia / meio fio	
	() leito com paralelepípedo ou bloco () leito com terra batida (x) sarjeta	
	() leito com piçarra () sem pavimentação () outros	
C-5	Existe coleta pública de lixo? (x) sim () não	
	Caso não exista, a que distância aproximada o local está da coleta pública? _____m	
C-6	Existe coleta seletiva de lixo? () sim (x) não	
	> Observações complementares sobre coleta de lixo	
C-7	Existe sinalização de tráfego? (x) sim () não	
	(x) horizontal (x) vertical	
C-8	Foram identificados pontos de acidentes de trânsito? (x) sim () não	
	> Observações complementares sobre sinalização/acidentes	
C-9	Existe transporte coletivo? (x) sim () não	
	Caso exista, ele é: (x) linha regular oficial () linha clandestina () transporte escolar	
	Do tipo: (x) ônibus () van () pau-de-arara	
	() trem () barca/balsa () veículo com tração animal	
	Caso não exista, a que distância aproximada o local está do transporte coletivo? _____m	
	> Observações complementares sobre transporte coletivo	

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-141-PV-01	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: 01	
DISTRITO: 01		BAIRRO: Rodolfo Teófilo	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Comunidade Beco da Samasa			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Alexandre Veras - Áttila Façanha	DATA: 08/01/04
PROP TERRENO: U () M (x) E () P () M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: R. Delmiro de Farias e R Ana Nery

C-10	Se a resposta 09 for positiva, Quais as linhas de ônibus existentes?	COMUNIDADE BECO DA SAMASA
	Locais : São Raimundo; Bela vista-Lagoa; Fco. Sá-Parangaba; Rodolfo-José Bastos; Rodolfo-Bezerra de Menezes	
	Municipais: Baturité, Capistrano, Maranguape	
	Intermunicipais:	
	Interestaduais:	
C-11	Existem calçadas? (x) sim () não	
	Caso existam, qual o estado delas?	
	(x) com pavimentação () largura até 1,00m	
	() com pavimentação precária (x) largura acima de 1,00m	
	() sem pavimentação	
	> <i>Observações complementares sobre calçadas (condições de trânsito)</i>	
C-12	Foi identificada centralidade na região? () sim (x) não	
	() polar / especificar localização:	
	() linear / especificar localização:	
C-13	Foi identificado comércio varejista de âmbito local? (x) sim () não	
	Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados:	
	(x) <u>Comércio eventual</u> (<u>armazém, banca, bar, jogos eletrônicos, lanchonete</u> , lotérica, doceria, <u>farmácia, cosméticos</u> , plantas, papelaria)	
	(x) <u>comércio de alimentação</u> (armazém, mercearia, açougue, padaria, <u>mercado</u> , peixaria)	
C-14	Foi identificado comércio varejista diversificado? (x) sim () não	
	Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados:	
	() <u>comércio de consumo excepcional</u> (artesanato, folclore, antiguidades, boutique, objetos de arte)	
	(x) <u>comércio de centros intermediários</u> (<u>vestuário, brinquedos, shopping center</u> , loja de decoração, <u>supermercado</u>)	
	(x) <u>comércio de consumo local ou associados a diversões</u> (casas de café, chopperia, boate, <u>restaurante</u> , cantina, churrascaria, pizzeria)	
	(x) <u>Comércio de centro sub-regional</u> (<u>materiais de construção e agrícolas</u> , artigos funerários, <u>peças de automóveis</u> , pesca, ferramentas, roupas profissionais)	
	(x) <u>outros</u> (adubos, caça, discos, artigos esportivos e recreativos, material de limpeza, <u>ótica, sacos, tecidos, utensílios domésticos</u>)	

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-141-PV-01	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: 01	
DISTRITO: 01		BAIRRO: Rodolfo Teófilo	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Comunidade Beco da Samasa			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Alexandre Veras - Áttila Façanha	DATA: 08/01/04
PROP TERRENO: U () M (x) E () P () M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: R. Delmiro de Farias e R Ana Nery

C-15	Foi identificado comércio atacadista? (x) sim () não	COMUNIDADE BECO DA SAMASA
	<p>Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados:</p> <p>() <u>comércio de produtos alimentícios</u> (alimentos para animais, carnes, bebidas, café, cereais, depósito, hortaliças, legumes, verduras, frutas, leite, frios, especiarias)</p> <p>() <u>comércio de produtos perigosos</u> (depósito de álcool, carvão, gás, engarrafamento, inseticidas, produtos químicos, tintas e vernizes)</p> <p>(x) <u>comércio de materiais de grande porte</u> (concessionárias de veículos, pequenos aviões, implementos agrícolas, aparelhos elétricos e eletrônicos, acessórios e peças para automóveis, madeira aparelhada, móveis, vidros)</p> <p>() <u>comércio de produtos agropecuários e extrativos</u> (algodão, carvão, couros, ferros e ferragens, fibras vegetais, juta, lenha, sementes, grãos, frutos)</p> <p>() <u>comércio e depósito de materiais em geral</u> (depósito e distribuidoras de bebidas, ferro velho, sucata, pedras para construção)</p> <p>() <u>comércio de distribuição de materiais de pequeno porte</u> (bijouterias, metal, plástico)</p>	
C-16	Foi identificado algum tipo de serviço? (x) sim () não	
	<p>Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados:</p> <p>(x) <u>serviços profissionais / negócios</u> (ag. Bancárias, escritórios ou consultórios de profissionais autônomos, financeira)</p> <p>(x) <u>serviços de educação</u> (auto-escola, escola de arte, dança, música, datilografia, doméstica, academia de ginástica e esporte, curso de línguas, cursos por correspondência)</p> <p>(x) <u>serviços de hospedagem</u> (pensões, pequenos hotéis, pousadas, motéis, flats)</p> <p>(x) <u>serviços de estúdios e oficinas</u> (reparos de aparelhos eletrodomésticos, artigos de couro, camiseiros, carimbos, copiadora, fotocópia, plastificação, encadernação, amoladores, fotógrafos, reparos de tapetes, cortinas, estofados, vidraceiros)</p> <p>(x) <u>serviços pessoais e domiciliares</u> (alfaiate, bombeiro, costureiros, chaveiro, eletricista, lavanderias, pedreiro, sapateiro)</p> <p>(x) <u>serviços socioculturais</u> (associações beneficentes, associações comunitárias de vizinhança, associações culturais, associações científicas, organizações de profissionais, sindicatos)</p> <p>(x) <u>serviços de saúde</u> (hospital, clínicas dentárias e médicas, lab. clínico, posto de medicina preventiva, pronto socorro)</p> <p>(x) <u>serviços de diversão</u> (sinuca, totó, eletrônicos, boliche, cinema, salão de festas, teatros)</p>	
C-17	Foi identificado serviço especial? () sim (x) não	
	<p>Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados:</p> <p>() <u>garagem para empresa de transporte</u> (transportadoras, garagens de frota de caminhões, de carro, de ônibus)</p> <p>() <u>serviços de depósito de armazenagem</u> (aluguel de máquinas, guarda de animais, depósito de resíduos industriais)</p>	

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-141-PV-01	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: 01	
DISTRITO: 01		BAIRRO: Rodolfo Teófilo	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Comunidade Beco da Samasa			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Alexandre Veras - Áttila Façanha	DATA: 08/01/04
PROP TERRENO: U () M (x) E () P () M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: R. Delmiro de Farias e R Ana Nery

C-18	Foi identificado algum tipo de instituição? (x) sim () não	COMUNIDADE BECO DA SAMASA
	<p>Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados:</p> <p>(x) <u>educação</u> (educação infantil e ensino fundamental - rede pública de ensino municipal e estadual ou rede particular, ensino médio, ensino técnico profissional, faculdade e universidade - rede pública de ensino municipal, estadual e federal ou rede particular)</p> <p>(x) <u>assistência social</u> (asilos, <u>creches</u>, orfanatos, centro de orientação familiar, de integração social)</p> <p>(x) <u>lazer e cultura</u> (anfiteatro, arena, biblioteca, quadras esportivas, piscinas, ginásio, parque, circo, <u>museus</u>, <u>auditório</u>, hípica)</p> <p>(x) <u>culto</u> (conventos, igreja, locais de culto, mosteiro, templos)</p> <p>(x) <u>saúde</u> (ambulatório, posto de saúde, posto de vacinação, casa de saúde, hospital, maternidade, sanatório)</p> <p>(x) <u>comunicação</u> (agência de correios, agência telefônica, estação de radiodifusão, terminal de ônibus urbano, terminal rodoviário interurbano)</p>	
C-19	Localizar possíveis áreas de vazios urbanos para intervenções:	
	<p>> indicar no mapa</p> <p>> potencialidade da área</p>	