

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01- 01- 01- 01-75 –PV -02		PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: Fortaleza - 01		
DISTRITO: Sede - 01		BAIRRO: PAPICU		
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Lagoa do Gengibre				

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Cleide/Vânia/Elaine	DATA: 14.11.2003
PROP TERRENO: U () M (x) E () P () M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Santos Dumont

A	CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DA MICRO-ÁREA	LAGOA DO GENGIBRE
	<p><i>Observações Gerais com Fontes das Informações e Percentuais de Ocupação</i></p> <p>ESTUDO DE MICROÁREA</p> <p>Características Gerais do Assentamento No. Famílias: Aproximadamente 1000 famílias-Fonte: Raimunda Ferreira de Sousa - Moradora No. Casas: 500 casas – Fonte: Raimunda Ferreira de Sousa - Moradora</p> <p>Características Fundiárias: A área foi ocupada em terreno do Município, através de invasão. Caracteriza-se como área de risco de inundação, além de deslizamento de encostas.</p> <p>Tempo da ocupação: mais de 11 anos</p> <p>Tipologia das casas: 100% das unidades habitacionais são de alvenaria, 98% são constituídas de 1 pavimento e 2% de dois pavimentos.</p> <p>Tipo de Risco: Predomina risco de acidentes aos moradores devido deslizamento de encostas, além de inundação.</p> <p>Aspectos Urbanísticos do Assentamento A área é dotada de energia elétrica domiciliar com medidor individual, salientando que em 40% das residências a ligação é clandestina. A iluminação pública nas vias internas é com rede oficial e posteamento regular. A rede de telefonia é através de orelhões. A área oferece condições de acesso a veículos em algumas ruas. As calçadas são com pavimentação precária. A largura das vias internas de pedestres é de até 1,20m.</p> <p>Infra Estrutura e Serviços Existentes Na Área Existe rede pública de abastecimento de água com hidrômetro individual nas residências. Não há sistema de esgotamento sanitário, sendo o destino final em fossas, salientando que as residências não efetuaram as devidas ligações domiciliares, por falta de condições financeiras. O sistema de drenagem das águas pluviais é superficial com destino ao leito da rua e também a lagoa do gengibre . No tocante ao destino final dos resíduos sólidos não existe coleta pública, sendo os mesmos jogado na rua e dentro da lagoa.</p> <p>Observações Complementares na Visita De Campo Os moradores da área visitada não consideram nada de positivo na comunidade, ao contrário reclamaram da falta de posto de saúde (mais próximo está situado na Cidade 2000), escolas, coleta de lixo, saneamento básico e segurança pública. Os maiores problemas enfrentados pela comunidade são: tráfico de drogas, brigas de gangues e violência. As principais demandas são: retirada das famílias residentes na área de deslizamento de encostas com o reassentamento destas em local apropriado, posto policial e saneamento básico. Vale ressaltar que essa comunidade é extremamente perigosa e violenta. Existe briga de liderança, além de um alto número de menores em conflito com a lei. A via de acesso a essa área é feita através da Avenida Santos Dumont, atrás do Colégio Geo Dunas. Todos os serviços e equipamentos sociais que a Comunidade necessita localizam-se na Cidade 2000. Observamos um receio dos moradores em relatar os dados da área.</p>	

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01- 01- 01- 01-75 –PV -02	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: Fortaleza - 01	
DISTRITO: Sede - 01		BAIRRO: PAPICU	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Lagoa do Gengibre			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Cleide/Vânia/Elaine	DATA: 14.11.2003
PROP TERRENO: U () M (x) E () P () M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Santos Dumont

A-1	Existe rede de abastecimento de água? (x) sim () não	LAGOA DO GENGBRE
	Caso exista, ela é: (x) pública () privada	
	Possui: (x) hidrômetro individual () hidrômetro coletivo () ligação clandestina () outros / especificar:	
A-2	Existe sistema de esgotamento sanitário? () sim (x) não	
	Caso exista, ele é: () rede oficial () rede não oficial	
	(x) fossa () corre a céu aberto () camburão (tambor) () sumidouro () outros / especificar:	
A-3	Qual o destino final dos esgotos?	
	() rede oficial () lagoa de estabilização (x) córrego / riacho () galeria de águas pluviais (x) via pública () outros / especificar:	
A-4	Como é o sistema de drenagem das águas pluviais?	
	() rede com destino à galeria de águas pluviais (x) superficial com destino ao leito da rua () rede com destino ao córrego () superficial com destino ao talvegue (vale) () superficial com destino à galeria de águas pluviais (x) superficial com destino ao córrego	
A-5	Existe coleta pública de lixo? () sim (x) não	
	Caso não exista, qual o destino final do lixo produzido? () coletado por caminhões clandestinos () levado até fora do assentamento, aonde passa a coleta () queimado (x) jogado no córrego (x) jogado na rua / terreno baldio () colocado em container () outros / especificar:	
A-6	Como é o fornecimento de energia domiciliar?	
	(x) com medidor individual () com medidor coletivo () com ligação clandestina () outros / especificar:	
A-7	Existe iluminação pública nas vias internas da micro-área? (x) sim () não	
	Caso exista, é do tipo: (x) rede oficial com posteamento regular () iluminação das vias internas através das moradias () rede não oficial com posteamento intermitente	
A-8	Existe rede de telefonia? (x) sim () não	
	Caso exista, possui: (x) linhas residenciais () linhas comerciais (x) orelhões	

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01- 01- 01- 01-75 –PV -02	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: Fortaleza - 01	
DISTRITO: Sede - 01		BAIRRO: PAPICU	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Lagoa do Gengibre			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Cleide/Vânia/Elaine	DATA: 14.11.2003
PROP TERRENO: U () M (x) E () P () M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Santos Dumont

A-9	Existe via interna de acesso a veículos? (x) sim () não	LAGOA DO GENGIBRE
	Caso exista, suas características gerais são:	
	() leito asfaltado () leito com paralelepípedo ou bloco (x) leito com pedra tosca	
	() leito de terra batida () não possui pavimentação () possui sarjeta	
	() possui guia / meio fio () outros / especificar:	
A-10	Como são as vias internas de pedestre?	
	() com pavimentação (x) com pavimentação precária () sem pavimentação	
	(x) largura até 1,20m () largura acima de 1,20m	
	() outros / especificar:	
A-11	Existem calçadas? (x) sim () não	
	Caso existam, Qual o estado delas?	
	() com pavimentação () largura até 0,60m	
	(x) com pavimentação precária (x) largura acima de 0,60m	
	() sem pavimentação	
	> Observações complementares sobre calçadas (condições de trânsito)	
A-12	Em geral, qual o número de pavimentos das moradias?	
	(x) 01 pavimento () 02 pavimentos () 03 ou mais pavimentos	
	> estimar percentual para cada tipo existente	
A-13	Qual a tipologia construtiva da maioria das casas?	
	(x) de alvenaria () de taipa () de madeira () de papelão () mista	
	() outros / especificar:	
	> estimar percentual para cada tipo existente	
A-14	A maior parte da ocupação encontra-se em:	
	(x) região de encosta (x) região alagável () mangue	
	() fundo de vale (talvegue) () duna () outros / especificar:	
	> estimar percentual existente	
A-15	Foram identificadas áreas de risco? (x) sim () não	
	Caso sim, especificar abaixo suas características gerais:	
	() risco construtivo () risco de solapamento () risco de erosão	
	(x) risco de inundação (x) risco de deslizamento de encostas () ocupação em faixas de domínio	
	() outros / especificar:	

PV

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Cleide/Vânia/Elaine		DATA: 14.11.2003
PROP TERRENO: U () M (x) E () P () M/P () M/E () SI ()		PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Santos Dumont

A-16	Se a resposta 15 for positiva, indicar as causas de risco:			
	<div> <input type="checkbox"/> ocupação de área inundável <input type="checkbox"/> acúmulo de lixo em encosta </div> <div> <input type="checkbox"/> estrangulamento de canal por aterro <input type="checkbox"/> esgotamento em encosta </div> <div> <input type="checkbox"/> estrangulamento de canal por acúmulo de lixo <input type="checkbox"/> drenagem inadequada em zona de encosta </div> <div> <input type="checkbox"/> aterro lançado (solo solto) <input checked="" type="checkbox"/> outros / especificar: deslizamento de encostas </div>			
A-17	Existe córrego dentro do assentamento? (x) sim () não			
	Caso exista, situá-lo dentro da área: > <i>Observações complementares sobre córrego- lagoa do gengibre</i>			
A-18	Existem obras públicas de melhoria dentro do assentamento?			
	<input type="checkbox"/> sim / especificar: <input checked="" type="checkbox"/> não			
A-19	Existe comércio local dentro do assentamento? (x) sim () não			
	Caso exista, assinale que tipos: <div> <input checked="" type="checkbox"/> mercearia / mercadinho <input checked="" type="checkbox"/> bar/ barracas <input type="checkbox"/> padaria <input type="checkbox"/> armário </div> <div> <input type="checkbox"/> açougue <input type="checkbox"/> peixaria <input type="checkbox"/> lanchonete <input type="checkbox"/> vestuário </div>			
A-20	Assinalar os itens existentes dentro do assentamento:			
	<div> <input type="checkbox"/> posto de saúde <input type="checkbox"/> centro comercial <input type="checkbox"/> centro cultural </div> <div> <input type="checkbox"/> posto policial <input type="checkbox"/> centro esportivo <input type="checkbox"/> centro comunitário </div> <div> <input type="checkbox"/> área verde <input type="checkbox"/> centro religioso <input type="checkbox"/> sociedade amigos do bairro </div> <div> <input type="checkbox"/> local com potencial para implantação de área verde / especificar: </div> <div> <input type="checkbox"/> outros / especificar: </div>			
	Observações complementares:			
	Posto de saúde, escolas, Igreja católica e os demais itens acima citados só na Cidade 2000. <ul style="list-style-type: none"> Quando as perguntas tiverem mais de uma resposta, sinalizar apenas a de maior frequência e colocar a percentagem ao lado dos itens; Esta pesquisa não deve medir a eficiência dos serviços, mas a existência dos mesmos; Fazer a vistoria visando à elaboração da proposta, identificando áreas para possíveis relocação, remanejamento ou construção de moradias. 			

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01- 01- 01- 01-75 –PV -02	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: Fortaleza - 01	
DISTRITO: Sede - 01		BAIRRO: PAPICU	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Lagoa do Gengibre			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Cleide/Vânia/Elaine	DATA: 14.11.2003
PROP TERRENO: U () M (x) E () P () M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Santos Dumont

B	CARACTERÍSTICAS SOCIAIS DA MICROÁREA	LAGOA DO GENGIBRE
B-1	Há quanto tempo se deu a ocupação?	
	() há mais de 30 anos () entre 21 e 30 anos (x) entre 11 e 20 anos () entre 6 e 10 anos () há menos de 6 anos	
B-2	Existem entidades que atuam no bairro?	
	() grupo religioso () movimentos sociais () sociedade amigos do bairro (x) outros / especificar: a entrevistada não soube responder	
B-3	Segundo os moradores, quais os cinco principais pontos positivos (ou potencialidades) existentes na micro-área?	
	Potencialidade 1: Nada	
	Potencialidade 2:	
	Potencialidade 3:	
	Potencialidade 4:	
	Potencialidade 5:	
B-4	Segundo os moradores, quais os cinco principais problemas existentes na micro-área?	
	Problema 1:posto de saúde	
	Problema 2:saneamento básico	
	Problema 3:alagamento	
	Problema 4:perigo de desmoronamento das casas da encosta	
	Problema 5:lixo	
B-5	Segundo os moradores, quais os cinco principais demandas da micro-área?	
	Demandas 1:urbanização da área	
	Demandas 2:posto policial	
	Demandas 3:escola	
	Demandas 4:coleta de lixo	
	Demandas 5:posto de saúde	
B-6	Contatos: (indicar entidades pertencentes)	
	Nome: Raimunda Ferreira de Sousa (moradora) Telefone:2499744	
	Nome: Telefone:	
	Nome: Telefone:	
	Nome: Telefone:	
B-7	Número estimado de habitações (indicar a fonte da informação):	
	500 casas– (Raimunda Ferreira de Sousa - moradora)	
B-8	Número estimado de famílias (indicar a fonte da informação):	
	1000 famílias – (Raimunda Ferreira de Sousa - moradora)	

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01- 01- 01- 01-75 –PV -02		PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: Fortaleza - 01		
DISTRITO: Sede - 01		BAIRRO: PAPICU		
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Lagoa do Gengibre				

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Cleide/Vânia/Elaine	DATA: 14.11.2003
PROP TERRENO: U () M (x) E () P () M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Santos Dumont

C	CARACTERÍSTICAS DO ENTORNO	LAGOA DO GENGIBRE
	<p><i>Observações Gerais com Fontes das Informações e Percentuais de Ocupação</i></p> <p>Características Gerais do Entorno</p> <p>Aspectos Urbanísticos A área do entorno possui rede de iluminação pública com posteamento regular. 70% das ruas são asfaltadas, com meio fio e sarjeta. As calçadas são pavimentadas, com largura acima de 1,00m. A sinalização de tráfego é tanto no sentido horizontal como vertical, tendo sido identificado alguns pontos de acidentes de trânsito na Avenida Santos Dumont.</p> <p>Infra Estrutura e Serviços Existentes Na Área Existe rede pública de abastecimento de água e esgotamento sanitário. No tocante ao destino final dos resíduos sólidos, existe coleta pública de lixo, embora não seja efetuada a coleta seletiva. O entorno disponibiliza diversos serviços tais como: linhas de ônibus e tópicos. O comércio varejista é bastante diversificado com redes de supermercados, farmácias, mercadinhos,, boutiques, vestuários, chopperia, restaurantes, churrascarias, lojas de materiais de construção e peças de automóveis. O comércio atacadista é caracterizado por depósitos e distribuidoras de bebidas. Em relação aos serviços foram identificados: consultórios, academia de ginástica, reparos de aparelhos eletrodomésticos, fotógrafo, vidraceiro, agências bancárias, correio e outros. As instituições existentes são: rede pública de ensino municipal e estadual, cursos profissionalizantes, creches e igrejas.</p>	

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01- 01- 01- 01-75 –PV -02	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: Fortaleza - 01	
DISTRITO: Sede - 01		BAIRRO: PAPICU	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Lagoa do Gengibre			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Cleide/Vânia/Elaine	DATA: 14.11.2003
PROP TERRENO: U () M (x) E () P () M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Santos Dumont

C-1	Existe sistema de abastecimento de água? (x) sim () não	LAGOA DO GENGIBRE
	Caso exista, ele é: (x) público () privado	
	Do tipo: (x) rede () chafariz () poço artesiano	
	Caso não exista, a que distância aproximada o local está da rede oficial? _____m (à micro área)	
	Outros tipos de abastecimento: () carro pipa () cisterna () olho d'água	
	> <i>Observações complementares sobre abastecimento d'água</i>	
C-2	Existe sistema de esgotamento sanitário? (x) sim () não	
	Caso exista, de que tipo: (x) rede pública () fossa () sumidouro () camburão () outros	
	Caso não exista, a que distância aproximada está o local da rede oficial? _____m	
	> <i>Observações complementares sobre esgotamento sanitário</i>	
C-3	Existe rede de iluminação pública? (x) sim () não	
	Caso não exista, a que distância aproximada o local está da rede oficial? _____m	
	> <i>Observações complementares sobre iluminação pública</i>	
C-4	As ruas ou vielas do entorno têm:	
	(x) leito com pedra tosca (x) leito com asfalto (x) guia / meio fio	
	() leito com paralelepípedo ou bloco () leito com terra batida (x) sarjeta	
	() leito com piçarra () sem pavimentação () outros	
C-5	Existe coleta pública de lixo? (x) sim () não	
	Caso não exista, a que distância aproximada o local está da coleta pública? _____m	
C-6	Existe coleta seletiva de lixo? () sim (x) não	
	> <i>Observações complementares sobre coleta de lixo</i>	
C-7	Existe sinalização de tráfego? (x) sim () não	
	(x) horizontal (x) vertical	
C-8	Foram identificados pontos de acidentes de trânsito? (x) sim () não	
	> <i>Observações complementares sobre sinalização/acidentes- Av. Santos Dumont</i>	
C-9	Existe transporte coletivo? (x) sim () não	
	Caso exista, ele é: (x) linha regular oficial () linha clandestina () transporte escolar	
	Do tipo: (x) ônibus (x) van () pau-de-arara	
	() trem () barca/balsa () veículo com tração animal	
	Caso não exista, a que distância aproximada o local está do transporte coletivo? _____m	
	> <i>Observações complementares sobre transporte coletivo</i>	

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01- 01- 01- 01-75 –PV -02	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: Fortaleza - 01	
DISTRITO: Sede - 01		BAIRRO: PAPICU	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Lagoa do Gengibre			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Cleide/Vânia/Elaine	DATA: 14.11.2003
PROP TERRENO: U () M (x) E () P () M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Santos Dumont

C-10	Se a resposta 09 for positiva, Quais as linhas de ônibus existentes?	LAGOA DO GENGIBRE
	Locais:Cidade 2000 - centro, 31 de março, hospital geral.	
	Municipais:	
	Intermunicipais:	
	Interestaduais:	
C-11	Existem calçadas? (x) sim () não	
	Caso existam, qual o estado delas?	
	(x) com pavimentação () largura até 1,00m	
	() com pavimentação precária (x) largura acima de 1,00m	
	() sem pavimentação	
	> <i>Observações complementares sobre calçadas (condições de trânsito)</i>	
C-12	Foi identificada centralidade na região? () sim (x) não	
	() polar / especificar localização:	
	() linear / especificar localização:	
C-13	Foi identificado comércio varejista de âmbito local? (x) sim () não	
	Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados:	
	(x) <u>Comércio eventual</u> (armarinho, banca, bar, jogos eletrônicos, lanchonete, lotérica, doceria, <u>farmácia</u> , cosméticos, plantas, papelaria)	
	(x) <u>comércio de alimentação</u> (armazém, mercearia, açougue, padaria, mercadinho, peixaria)	
C-14	Foi identificado comércio varejista diversificado? (x) sim () não	
	Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados:	
	() <u>comércio de consumo excepcional</u> (artesanato, folclore, antiguidades, boutique, objetos de arte)	
	(x) <u>comércio de centros intermediárias</u> (vestuário, brinquedos, <i>shopping center</i> , loja de decoração, supermercado)	
	(x) <u>comércio de consumo local ou associados a diversões</u> (casas de café, <u>chopperia</u> , boate, <u>restaurante</u> , cantina, <u>churrascaria</u> , pizzeria)	
	(x) <u>Comércio de centro sub-regional</u> (materiais de construção e agrícolas, artigos funerários, <u>peças de automóveis</u> , pesca, ferramentas, roupas profissionais)	
	(x) <u>outros</u> (adubos, caça, discos, artigos esportivos e recreativos, <u>material de limpeza</u> , ótica, sacos, tecidos, utensílios domésticos)	

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01- 01- 01- 01-75 –PV -02	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: Fortaleza - 01	
DISTRITO: Sede - 01		BAIRRO: PAPICU	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Lagoa do Gengibre			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Cleide/Vânia/Elaine	DATA: 14.11.2003
PROP TERRENO: U () M (x) E () P () M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Santos Dumont

C-15	Foi identificado comércio atacadista? (x) sim () não	LAGOA DO GENGBRE
	<p>Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados:</p> <p>(x) <u>comércio de produtos alimentícios</u> (alimentos para animais, carnes, bebidas, café, cereais, depósito, hortaliças, legumes, verduras, frutas, leite, frios, especiarias)</p> <p>(x) <u>comércio de produtos perigosos</u> (depósito de álcool, carvão, gás, engarrafamento, inseticidas, produtos químicos, tintas e vernizes)</p> <p>(x) <u>comércio de materiais de grande porte</u> (concessionárias de veículos, pequenos aviões, implementos agrícolas, aparelhos elétricos e eletrônicos, acessórios e peças para automóveis, madeira aparelhada, móveis, vidros)</p> <p>(x) <u>comércio de produtos agropecuários e extrativos</u> (algodão, carvão, couros, ferros e ferragens, fibras vegetais, juta, lenha, sementes, grãos, frutos)</p> <p>(x) <u>comércio e depósito de materiais em geral</u> (depósito e distribuidoras de bebidas, ferro velho, sucata, pedras para construção)</p> <p>() <u>comércio de distribuição de materiais de pequeno porte</u> (bijouterias, metal, plástico)</p>	
C-16	Foi identificado algum tipo de serviço? (x) sim () não	
	<p>Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados:</p> <p>() <u>serviços profissionais / negócios</u> (ag. Bancárias, escritórios ou consultórios de profissionais autônomos, financeira)</p> <p>(x) <u>serviços de educação</u> (auto-escola, escola de arte, dança, música, datilografia, doméstica, academia de ginástica e esporte, curso de línguas, cursos por correspondência)</p> <p>() <u>serviços de hospedagem</u> (pensões, pequenos hotéis, pousadas, motéis, flats)</p> <p>(x) <u>serviços de estudos e oficinas</u> (reparos de aparelhos eletrodomésticos, artigos de couro, camiseiros, carimbos, copiadora, fotocópia, plastificação, encadernação, amoladores, fotógrafos, reparos de tapetes, cortinas, estofados, vidraceiros)</p> <p>(x) <u>serviços pessoais e domiciliares</u> (alfaiate, bombeiro, costureiros, chaveiro, eletricista, lavanderias, pedreiro, sapateiro)</p> <p>() <u>serviços socioculturais</u> (associações beneficentes, associações comunitárias de vizinhança, associações culturais, associações científicas, organizações de profissionais, sindicatos)</p> <p>(x) <u>serviços de saúde</u> (hospital, clínicas dentárias e médicas, lab. clínico, posto de medicina preventiva, pronto socorro)</p> <p>(x) <u>serviços de diversão</u> (sinuca, totó, eletrônicos, boliche, cinema, salão de festas, teatros)</p>	
C-17	Foi identificado serviço especial? () sim (x) não	
	<p>Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados:</p> <p>() <u>garagem para empresa de transporte</u> (transportadoras, garagens de frota de caminhões, de carro, de ônibus)</p> <p>() <u>serviços de depósito de armazenagem</u> (aluguel de máquinas, guarda de animais, depósito de resíduos industriais)</p>	

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01- 01- 01- 01-75 –PV -02	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: Fortaleza - 01	
DISTRITO: Sede - 01		BAIRRO: PAPICU	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Lagoa do Gengibre			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Cleide/Vânia/Elaine	DATA: 14.11.2003
PROP TERRENO: U () M (x) E () P () M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Santos Dumont

C-18	Foi identificado algum tipo de instituição? (x) sim () não	LAGOA DO GENGIBRE
	<p>Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados:</p> <p>(x) <u>educação</u> (educação infantil e ensino fundamental - rede pública de ensino municipal e estadual ou rede particular, ensino médio, ensino técnico profissional, faculdade e universidade - rede pública de ensino municipal, estadual e federal ou rede particular)</p> <p>(x) <u>assistência social</u> (asilos, <u>creches</u>, orfanatos, centro de orientação familiar, de integração social)</p> <p>(x) <u>lazer e cultura</u> (anfiteatro, arena, biblioteca, <u>quadras esportivas</u>, piscinas, ginásio, parque, circo, museus, auditório, hípica)</p> <p>(x) <u>culto</u> (conventos, <u>igreja</u>, <u>locais de culto</u>, mosteiro, templos)</p> <p>(x) <u>saúde</u> (ambulatório, posto de saúde, posto de vacinação, casa de saúde, <u>hospital</u>, <u>maternidade</u>, sanatório)</p> <p>() <u>comunicação</u> (agência de correios, agência telefônica, estação de radiodifusão, terminal de ônibus urbano, terminal rodoviário interurbano)</p>	
C-19	Localizar possíveis áreas de vazios urbanos para intervenções:	
	<p>> <i>indicar no mapa</i></p> <p>> <i>potencialidade da área</i></p>	