

| | | | |
|--|------------------------|-----------------------------------|-----------|
| PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA | | CÓD: 01-01-01-01-175-PV-01 | PV |
| MACRORREGIÃO: 01 | REGIÃO ADM.: 01 | MUNICÍPIO: Fortaleza - 01 | |
| DISTRITO: Sede - 01 | | BAIRRO: Parque São José | |
| MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Margem do Rio Maranguapinho | | | |

| | |
|---|---|
| RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Vânia/Cláudia | DATA: 18.12.03 |
| PROP TERRENO: U (x) M () E () P () M/P () M/E () SI () | PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Perimetral |

| A | CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DA MICRO-ÁREA | MARGEM DO RIO MARANGUAPINHO |
|---|---|-----------------------------|
| | <p><i>Observações Gerais com Fontes das Informações e Percentuais de Ocupação</i></p> <p>ESTUDO DA MICROÁREA</p> <p>Características Gerais do Assentamento No. Famílias: 400 famílias aproximadamente No. Casas: 300 casas</p> <p>Características Fundiárias: terreno 100% de marinha.</p> <p>Tempo de ocupação: 30 anos de ocupação Tipologia das casas: 80% das moradias são de alvenaria e 20% são mistas No. de pavimentos: 90% das moradias são de um pavimento e 10% são de dois pavimentos. Tipo de Risco: trata-se de uma área com grande risco de inundação, pois está situada muito próxima à margem do Rio Maranguapinho. Existem trechos durante o inverno, que a água chega a alagar 50% da altura das paredes. Foi observado uma enorme quantidade de lixo nas encostas, que provavelmente vai descer para o rio durante o inverno.</p> <p>Aspectos Urbanísticos do Assentamento Organização Espacial: As vias internas de acesso a veículos possuem leito asfaltado e leito em pedra tosca. As vias internas de pedestres possuem pavimentação precária e não medem mais que 1,20m. As calçadas também possuem pavimentação precária com largura acima de 0,60m.</p> <p>Infra Estrutura e Serviços Existentes na Área Coleta de lixo: não existe serviço público de coleta de lixo na comunidade, parte desse lixo é levado até onde passa a coleta e outra parte é jogado dentro do rio. Sistema de esgotamento sanitário: não existe serviço público de esgotamento sanitário, aproximadamente 30% das casas possuem fossa individual, restando 70% que ainda não foram beneficiadas com banheiro, fazendo portanto, canalizações improvisadas diretamente para o leito do rio. Nas casas muito próximas ao leito do rio não há possibilidade de construir fossas porque a água brota com menos de 1m de profundidade. O sistema de drenagem das águas pluviais é superficial com destino ao córrego Existe canalização pública de abastecimento de água (Cagece) com hidrômetro, em aproximadamente 60% das casas, ficando 40% que são abastecidas através de cacimbas, que provavelmente possuem suas águas contaminadas, devido à proximidade com as fossas. Existe fornecimento público de energia elétrica (Coelce), com medidor individual, em aproximadamente 70% das casas, restando 30% que são atendidas de forma clandestina. Rede de telefonia: aproximadamente 5% das casas possuem linhas telefônicas residenciais, restando 95% que são atendidas pelo serviço público, porém esse atendimento ainda está insatisfatório.</p> <p>Observações Complementares da Visita de Campo Segundo a entrevistada, não existem pontos positivos ou potencialidades dentro do assentamento, e os maiores problemas são os alagamentos que se repetem a cada inverno; as doenças oriundas do lixo e dos esgotos despejados no leito do rio; o desemprego, que traz a falta de alimentos para muitas famílias carentes, como é o caso de uma família de oito pessoas, entre essas, seis crianças, cujos pais são desempregados, residentes à Rua Estênio Gomes, 2220-Fundos. Porém, como a área é de grande risco de inundação, a solução para trechos mais próximos do rio, é a remoção dessas famílias para uma área segura. Foi observado na Rua Estênio Gomes, uma Fábrica de Produtos Químicos (detergentes, desinfetantes e águas sanitárias) que segundo informações, derrama seus resíduos na rua causando problemas de saúde para quem por acaso entre em contato com esses resíduos, principalmente as crianças, por desconhecerem os perigos que o contato com esses produtos representa.</p> | |

| | | | |
|--|------------------------|-----------------------------------|-----------|
| PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA | | CÓD: 01-01-01-01-175-PV-01 | PV |
| MACRORREGIÃO: 01 | REGIÃO ADM.: 01 | MUNICÍPIO: Fortaleza - 01 | |
| DISTRITO: Sede - 01 | | BAIRRO: Parque São José | |
| MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Margem do Rio Maranguapinho | | | |

| | |
|---|---|
| RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Vânia/Cláudia | DATA: 18.12.03 |
| PROP TERRENO: U (<input checked="" type="checkbox"/>) M () E () P () M/P () M/E () SI () | PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Perimetral |

| | | |
|------------|---|------------------------------------|
| A-1 | Existe rede de abastecimento de água? (x) sim () não | MARGEM DO RIO MARANGUAPINHO |
| | Caso exista, ela é: (x) pública () privada | |
| | Possui: (x) hidrômetro individual () hidrômetro coletivo () ligação clandestina (x) outros / especificar: cacimbas | |
| A-2 | Existe sistema de esgotamento sanitário? (x) sim () não | |
| | Caso exista, ele é: () rede oficial () rede não oficial (x) fossa () corre a céu aberto () camburão (tambor) () sumidouro (x) outros: canalização p/ o rio | |
| A-3 | Qual o destino final dos esgotos? | |
| | () rede oficial () lagoa de estabilização (x) córrego / riacho () galeria de águas pluviais (x) via pública () outros / especificar: | |
| A-4 | Como é o sistema de drenagem das águas pluviais? | |
| | () rede com destino à galeria de águas pluviais () superficial com destino ao leito da rua (x) rede com destino ao córrego () superficial com destino ao talvegue (vale) () superficial com destino à galeria de águas pluviais () superficial com destino ao córrego | |
| A-5 | Existe coleta pública de lixo? () sim (x) não | |
| | Caso não exista, qual o destino final do lixo produzido? () coletado por caminhões clandestinos (x) levado até fora do assentamento, aonde passa a coleta () queimado () jogado no córrego () jogado na rua / terreno baldio () colocado em container (x) outros / especificar: joga no leito do rio | |
| A-6 | Como é o fornecimento de energia domiciliar? | |
| | (x) com medidor individual () com medidor coletivo (x) com ligação clandestina () outros / especificar: | |
| A-7 | Existe iluminação pública nas vias internas da micro-área? (x) sim () não | |
| | Caso exista, é do tipo: (x) rede oficial com posteamento regular () iluminação das vias internas através das moradias () rede não oficial com posteamento intermitente | |
| A-8 | Existe rede de telefonia? (x) sim () não | |
| | Caso exista, possui: (x) linhas residenciais () linhas comerciais (x) orelhões | |

| | | | |
|--|------------------------|-----------------------------------|-----------|
| PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA | | CÓD: 01-01-01-01-175-PV-01 | PV |
| MACRORREGIÃO: 01 | REGIÃO ADM.: 01 | MUNICÍPIO: Fortaleza - 01 | |
| DISTRITO: Sede - 01 | | BAIRRO: Parque São José | |
| MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Margem do Rio Maranguapinho | | | |

| | |
|---|---|
| RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Vânia/Cláudia | DATA: 18.12.03 |
| PROP TERRENO: U (<input checked="" type="checkbox"/>) M (<input type="checkbox"/>) E (<input type="checkbox"/>) P (<input type="checkbox"/>) M/P (<input type="checkbox"/>) M/E (<input type="checkbox"/>) SI (<input type="checkbox"/>) | PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Perimetral |

| | | |
|-------------|---|------------------------------------|
| A-9 | Existe via interna de acesso a veículos? (x) sim () não | MARGEM DO RIO MARANGUAPINHO |
| | Caso exista, suas características gerais são: | |
| | (<input checked="" type="checkbox"/>) leito asfaltado (<input type="checkbox"/>) leito com paralelepípedo ou bloco (<input checked="" type="checkbox"/>) leito com pedra tosca | |
| | (<input type="checkbox"/>) leito de terra batida (<input type="checkbox"/>) não possui pavimentação (<input type="checkbox"/>) possui sarjeta | |
| | (<input type="checkbox"/>) possui guia / meio fio (<input type="checkbox"/>) outros / especificar: | |
| A-10 | Como são as vias internas de pedestre? | |
| | (<input type="checkbox"/>) com pavimentação (<input checked="" type="checkbox"/>) com pavimentação precária (<input type="checkbox"/>) sem pavimentação | |
| | (<input checked="" type="checkbox"/>) largura até 1,20m (<input type="checkbox"/>) largura acima de 1,20m | |
| | (<input type="checkbox"/>) outros / especificar: | |
| A-11 | Existem calçadas? (x) sim () não | |
| | Caso existam, Qual o estado delas? | |
| | (<input type="checkbox"/>) com pavimentação (<input type="checkbox"/>) largura até 0,60m | |
| | (<input checked="" type="checkbox"/>) com pavimentação precária (<input checked="" type="checkbox"/>) largura acima de 0,60m | |
| | (<input type="checkbox"/>) sem pavimentação | |
| | > <i>Observações complementares sobre calçadas (condições de trânsito)</i> | |
| A-12 | Em geral, qual o número de pavimentos das moradias? | |
| | (<input checked="" type="checkbox"/>) 01 pavimento (<input checked="" type="checkbox"/>) 02 pavimentos (<input type="checkbox"/>) 03 ou mais pavimentos | |
| | > <i>estimar percentual para cada tipo existente</i> | |
| A-13 | Qual a tipologia construtiva da maioria das casas? | |
| | (<input checked="" type="checkbox"/>) de alvenaria (<input type="checkbox"/>) de taipa (<input type="checkbox"/>) de madeira (<input type="checkbox"/>) de papelão (<input type="checkbox"/>) mista | |
| | (<input type="checkbox"/>) outros / especificar: | |
| | > <i>estimar percentual para cada tipo existente</i> | |
| A-14 | A maior parte da ocupação encontra-se em: | |
| | (<input type="checkbox"/>) região de encosta (<input checked="" type="checkbox"/>) região alagável (<input type="checkbox"/>) mangue | |
| | (<input type="checkbox"/>) fundo de vale (talvegue) (<input type="checkbox"/>) duna (<input type="checkbox"/>) outros / especificar: | |
| | > <i>estimar percentual existente</i> | |
| A-15 | Foram identificadas áreas de risco? (x) sim () não | |
| | Caso sim, especificar abaixo suas características gerais: | |
| | (<input type="checkbox"/>) risco construtivo (<input type="checkbox"/>) risco de solapamento (<input type="checkbox"/>) risco de erosão | |
| | (<input checked="" type="checkbox"/>) risco de inundação (<input type="checkbox"/>) risco de deslizamento de encostas (<input type="checkbox"/>) ocupação em faixas de domínio | |
| | (<input type="checkbox"/>) outros / especificar: | |

| | | | |
|--|------------------------|-----------------------------------|-----------|
| PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA | | CÓD: 01-01-01-01-175-PV-01 | PV |
| MACRORREGIÃO: 01 | REGIÃO ADM.: 01 | MUNICÍPIO: Fortaleza - 01 | |
| DISTRITO: Sede - 01 | | BAIRRO: Parque São José | |
| MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Margem do Rio Maranguapinho | | | |

| | |
|---|---|
| RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Vânia/Cláudia | DATA: 18.12.03 |
| PROP TERRENO: U (x) M () E () P () M/P () M/E () SI () | PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Perimetral |

| | | |
|-------------|---|------------------------------------|
| A-16 | Se a resposta 15 for positiva, indicar as causas de risco: | MARGEM DO RIO MARANGUAPINHO |
| | <input checked="" type="checkbox"/> ocupação de área inundável <input checked="" type="checkbox"/> acúmulo de lixo em encosta <input type="checkbox"/> estrangulamento de canal por aterro <input type="checkbox"/> esgotamento em encosta <input type="checkbox"/> estrangulamento de canal por acúmulo de lixo <input type="checkbox"/> drenagem inadequada em zona de encosta <input type="checkbox"/> aterro lançado (solo solto) <input type="checkbox"/> outros / especificar: | |
| A-17 | Existe córrego dentro do assentamento? (x) sim () não | |
| | Caso exista, situá-lo dentro da área: > <i>Observações complementares sobre córrego</i> | |
| A-18 | Existem obras públicas de melhoria dentro do assentamento? | |
| | <input type="checkbox"/> sim / especificar: <input checked="" type="checkbox"/> não | |
| A-19 | Existe comércio local dentro do assentamento? (x) sim () não | |
| | Caso exista, assinale que tipos: <input checked="" type="checkbox"/> mercearia / mercadinho <input checked="" type="checkbox"/> bar/ barracas <input type="checkbox"/> padaria <input type="checkbox"/> armário <input type="checkbox"/> açougue <input type="checkbox"/> peixaria <input type="checkbox"/> lanchonete <input type="checkbox"/> vestuário | |
| A-20 | Assinalar os itens existentes dentro do assentamento: | |
| | <input type="checkbox"/> posto de saúde <input type="checkbox"/> centro comercial <input type="checkbox"/> centro cultural <input type="checkbox"/> posto policial <input type="checkbox"/> centro esportivo <input type="checkbox"/> centro comunitário <input type="checkbox"/> área verde <input type="checkbox"/> centro religioso <input type="checkbox"/> sociedade amigos do bairro <input type="checkbox"/> local com potencial para implantação de área verde / especificar: <input type="checkbox"/> outros / especificar: | |
| | Observações complementares: | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Quando as perguntas tiverem mais de uma resposta, sinalizar apenas a de maior frequência e colocar a percentagem ao lado dos itens; • Esta pesquisa não deve medir a eficiência dos serviços, mas a existência dos mesmos; • Fazer a vistoria visando à elaboração da proposta, identificando áreas para possíveis relocação, remanejamento ou construção de moradias. | |

| | | | |
|--|------------------------|-----------------------------------|-----------|
| PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA | | CÓD: 01-01-01-01-175-PV-01 | PV |
| MACRORREGIÃO: 01 | REGIÃO ADM.: 01 | MUNICÍPIO: Fortaleza - 01 | |
| DISTRITO: Sede - 01 | | BAIRRO: Parque São José | |
| MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Margem do Rio Maranguapinho | | | |

| | |
|---|---|
| RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Vânia/Cláudia | DATA: 18.12.03 |
| PROP TERRENO: U (x) M () E () P () M/P () M/E () SI () | PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Perimetral |

| B | CARACTERÍSTICAS SOCIAIS DA MICROÁREA | MARGEM DO RIO MARANGUAPINHO |
|------------|--|-----------------------------|
| B-1 | Há quanto tempo se deu a ocupação? | |
| | () há mais de 30 anos (x) entre 21 e 30 anos () entre 11 e 20 anos () entre 6 e 10 anos () há menos de 6 anos | |
| B-2 | Existem entidades que atuam no bairro? | |
| | () grupo religioso () movimentos sociais () sociedade amigos do bairro (x) outros / especificar: Associação Popular do Parque José | |
| B-3 | Segundo os moradores, quais os cinco principais pontos positivos (ou potencialidades) existentes na micro-área? | |
| | Potencialidade 1: | |
| | Potencialidade 2: | |
| | Potencialidade 3: | |
| | Potencialidade 4: | |
| | Potencialidade 5: | |
| B-4 | Segundo os moradores, quais os cinco principais problemas existentes na micro-área? | |
| | Problema 1: Falta de alimento | |
| | Problema 2: Desemprego | |
| | Problema 3: Alagamentos | |
| | Problema 4: Muito lixo e esgotos dentro do rio | |
| | Problema 5: | |
| B-5 | Segundo os moradores, quais os cinco principais demandas da micro-área? | |
| | Demandas 1: Limpeza do rio | |
| | Demandas 2: Remoção das famílias que se encontram nas áreas de risco | |
| | Demandas 3: | |
| | Demandas 4: | |
| | Demandas 5: | |
| B-6 | Contatos: (indicar entidades pertencentes) | |
| | Nome: Francisca Pereira de Aquino (Fiscal da Associação) Telefone: 85 – 296.7790/296.1144 | |
| | Nome: Telefone: | |
| | Nome: Telefone: | |
| | Nome: Telefone: | |
| B-7 | Número estimado de habitações (indicar a fonte da informação): | |
| | 300 casas (Fonte: Associação Popular do Parque José) | |
| B-8 | Número estimado de famílias (indicar a fonte da informação): | |
| | 400 famílias (Fonte: Associação Popular do Parque José) | |

| | | | |
|--|------------------------|-----------------------------------|-----------|
| PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA | | CÓD: 01-01-01-01-175-PV-01 | PV |
| MACRORREGIÃO: 01 | REGIÃO ADM.: 01 | MUNICÍPIO: Fortaleza - 01 | |
| DISTRITO: Sede - 01 | | BAIRRO: Parque São José | |
| MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Margem do Rio Maranguapinho | | | |

| | |
|---|---|
| RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Vânia/Cláudia | DATA: 18.12.03 |
| PROP TERRENO: U (x) M () E () P () M/P () M/E () SI () | PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Perimetral |

| C | CARACTERÍSTICAS DO ENTORNO | | |
|---|--|--|------------------------------------|
| | <p>Observações Gerais com Fontes das Informações e Percentuais de Ocupação</p> <p>ESTUDO DO ENTORNO</p> <p>Tipologia das casas 100% das construções são de alvenaria</p> <p>Aspectos Urbanísticos do Entorno Organização Espacial: As ruas ou vielas do entorno possuem leito de pedra tosca e leito asfaltado. As calçadas possuem pavimentação precária com largura acima de 1,00m.</p> <p>Infra Estrutura e Serviços Existentes na Área Coleta de lixo: existe serviço público de coleta de lixo na área estudada, porém não existe coleta seletiva Sistema público de esgotamento sanitário: não existe rede pública de esgotamento sanitário, o mesmo é feito através de fossa. Existe canalização pública de abastecimento de água (Cagece) e fornecimento público de energia elétrica (Coelce). Rede de telefonia: existem linhas residenciais, comerciais e também serviço telefônico público.</p> <p>Observações Complementares da Visita de Campo Foi observada a existência de sinalização de tráfego horizontal e vertical; uma centralidade polar, a igreja Sagrado Coração de Jesus; um ponto de acidente de trânsito, na Rua Estênio Gomes com a Rua João Ramalho e serviço de transporte coletivo, porém este ainda está insatisfatório. Foi identificado no entorno: Comércio varejista de âmbito local: comércio eventual e comércio de alimentação Comércio atacadista: comércio e depósito de materiais em geral Serviços: serviços socioculturais Instituições: instituição de educação e cultos religiosos Não foi observado nenhum tipo de serviço especial.</p> | | MARGEM DO RIO MARANGUAPINHO |

| | | | |
|--|------------------------|-----------------------------------|-----------|
| PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA | | CÓD: 01-01-01-01-175-PV-01 | PV |
| MACRORREGIÃO: 01 | REGIÃO ADM.: 01 | MUNICÍPIO: Fortaleza - 01 | |
| DISTRITO: Sede - 01 | | BAIRRO: Parque São José | |
| MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Margem do Rio Maranguapinho | | | |

| | |
|---|---|
| RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Vânia/Cláudia | DATA: 18.12.03 |
| PROP TERRENO: U (x) M () E () P () M/P () M/E () SI () | PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Perimetral |

| | | |
|------------|---|------------------------------------|
| C-1 | Existe sistema de abastecimento de água? (x) sim () não | MARGEM DO RIO MARANGUAPINHO |
| | Caso exista, ele é: (x) público () privado | |
| | Do tipo: (x) rede () chafariz () poço artesiano | |
| | Caso não exista, a que distância aproximada o local está da rede oficial? _____m (à micro área) | |
| | Outros tipos de abastecimento: () carro pipa () cisterna () olho d'água | |
| | > <i>Observações complementares sobre abastecimento d'água</i> | |
| C-2 | Existe sistema de esgotamento sanitário? (x) sim () não | |
| | Caso exista, de que tipo: (x) rede pública (x) fossa () sumidouro () camburão () outros | |
| | Caso não exista, a que distância aproximada está o local da rede oficial? _____m | |
| | > <i>Observações complementares sobre esgotamento sanitário</i> | |
| C-3 | Existe rede de iluminação pública? (x) sim () não | |
| | Caso não exista, a que distância aproximada o local está da rede oficial? _____m | |
| | > <i>Observações complementares sobre iluminação pública</i> | |
| C-4 | As ruas ou vielas do entorno têm: | |
| | (x) leito com pedra tosca (x) leito com asfalto () guia / meio fio | |
| | () leito com paralelepípedo ou bloco () leito com terra batida () sarjeta | |
| | () leito com piçarra () sem pavimentação () outros | |
| C-5 | Existe coleta pública de lixo? (x) sim () não | |
| | Caso não exista, a que distância aproximada o local está da coleta pública? _____m | |
| C-6 | Existe coleta seletiva de lixo? () sim (x) não | |
| | > <i>Observações complementares sobre coleta de lixo</i> | |
| C-7 | Existe sinalização de tráfego? (x) sim () não | |
| | (x) horizontal (x) vertical | |
| C-8 | Foram identificados pontos de acidentes de trânsito? (x) sim () não | |
| | > <i>Observações complementares sobre sinalização/acidentes</i> | |
| C-9 | Existe transporte coletivo? (x) sim () não | |
| | Caso exista, ele é: (x) linha regular oficial () linha clandestina () transporte escolar | |
| | Do tipo: (x) ônibus () van () pau-de-arara | |
| | () trem () barca/balsa () veículo com tração animal | |
| | Caso não exista, a que distância aproximada o local está do transporte coletivo? _____m | |
| | > <i>Observações complementares sobre transporte coletivo</i> | |

| | | | |
|--|------------------------|-----------------------------------|-----------|
| PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA | | CÓD: 01-01-01-01-175-PV-01 | PV |
| MACRORREGIÃO: 01 | REGIÃO ADM.: 01 | MUNICÍPIO: Fortaleza - 01 | |
| DISTRITO: Sede - 01 | | BAIRRO: Parque São José | |
| MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Margem do Rio Maranguapinho | | | |

| | |
|---|---|
| RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Vânia/Cláudia | DATA: 18.12.03 |
| PROP TERRENO: U (<input checked="" type="checkbox"/>) M (<input type="checkbox"/>) E (<input type="checkbox"/>) P (<input type="checkbox"/>) M/P (<input type="checkbox"/>) M/E (<input type="checkbox"/>) SI (<input type="checkbox"/>) | PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Perimetral |

| | | |
|-------------|--|------------------------------------|
| C-10 | Se a resposta 09 for positiva, Quais as linhas de ônibus existentes? | MARGEM DO RIO MARANGUAPINHO |
| | Locais: Vila Manoel Sátiro e Parque São José | |
| | Municipais: | |
| | Intermunicipais: | |
| | Interestaduais: | |
| C-11 | Existem calçadas? (<input checked="" type="checkbox"/>) sim (<input type="checkbox"/>) não | |
| | Caso existam, qual o estado delas? | |
| | (<input type="checkbox"/>) com pavimentação (<input type="checkbox"/>) largura até 1,00m | |
| | (<input checked="" type="checkbox"/>) com pavimentação precária (<input checked="" type="checkbox"/>) largura acima de 1,00m | |
| | (<input type="checkbox"/>) sem pavimentação | |
| | > <i>Observações complementares sobre calçadas (condições de trânsito)</i> | |
| C-12 | Foi identificada centralidade na região? (<input checked="" type="checkbox"/>) sim (<input type="checkbox"/>) não | |
| | (<input checked="" type="checkbox"/>) polar / especificar localização: Igreja Sagrado Coração de Jesus | |
| | (<input type="checkbox"/>) linear / especificar localização: | |
| C-13 | Foi identificado comércio varejista de âmbito local? (<input checked="" type="checkbox"/>) sim (<input type="checkbox"/>) não | |
| | Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados: | |
| | (<input checked="" type="checkbox"/>) <u>Comércio eventual</u> (armarinho, banca, <u>bar</u> , jogos eletrônicos, <u>lanchonete</u> , lotérica, doceria, farmácia, cosméticos, plantas, papelaria) | |
| | (<input checked="" type="checkbox"/>) <u>comércio de alimentação</u> (<u>armazém</u> , <u>mercearia</u> , <u>açougue</u> , padaria, <u>mercadinho</u> , <u>peixaria</u>) | |
| C-14 | Foi identificado comércio varejista diversificado? (<input type="checkbox"/>) sim (<input checked="" type="checkbox"/>) não | |
| | Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados: | |
| | (<input type="checkbox"/>) <u>comércio de consumo excepcional</u> (artesanato, folclore, antiguidades, boutique, objetos de arte) | |
| | (<input type="checkbox"/>) <u>comércio de centros intermediárias</u> (vestuário, brinquedos, <i>shopping center</i> , loja de decoração, supermercado) | |
| | (<input type="checkbox"/>) <u>comércio de consumo local ou associados a diversões</u> (casas de café, chopperia, boate, restaurante, cantina, churrasceria, pizzaria) | |
| | (<input type="checkbox"/>) <u>Comércio de centro sub-regional</u> (materiais de construção e agrícolas, artigos funerários, peças de automóveis, pesca, ferramentas, roupas profissionais) | |
| | (<input type="checkbox"/>) <u>outros</u> (adubos, caça, discos, artigos esportivos e recreativos, material de limpeza, ótica, sacos, tecidos, utensílios domésticos) | |

| | | | |
|--|------------------------|-----------------------------------|-----------|
| PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA | | CÓD: 01-01-01-01-175-PV-01 | PV |
| MACRORREGIÃO: 01 | REGIÃO ADM.: 01 | MUNICÍPIO: Fortaleza - 01 | |
| DISTRITO: Sede - 01 | | BAIRRO: Parque São José | |
| MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Margem do Rio Maranguapinho | | | |

| | |
|---|---|
| RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Vânia/Cláudia | DATA: 18.12.03 |
| PROP TERRENO: U (<input checked="" type="checkbox"/>) M (<input type="checkbox"/>) E (<input type="checkbox"/>) P (<input type="checkbox"/>) M/P (<input type="checkbox"/>) M/E (<input type="checkbox"/>) SI (<input type="checkbox"/>) | PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Perimetral |

| | | |
|-------------|--|------------------------------------|
| C-15 | Foi identificado comércio atacadista? (x) sim () não | MARGEM DO RIO MARANGUAPINHO |
| | <p>Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados:</p> <p>() <u>comércio de produtos alimentícios</u> (alimentos para animais, carnes, bebidas, café, cereais, depósito, hortaliças, legumes, verduras, frutas, leite, frios, especiarias)</p> <p>() <u>comércio de produtos perigosos</u> (depósito de álcool, carvão, gás, engarrafamento, inseticidas, produtos químicos, tintas e vernizes)</p> <p>() <u>comércio de materiais de grande porte</u> (concessionárias de veículos, pequenos aviões, implementos agrícolas, aparelhos elétricos e eletrônicos, acessórios e peças para automóveis, madeira aparelhada, móveis, vidros)</p> <p>() <u>comércio de produtos agropecuários e extrativos</u> (algodão, carvão, couros, ferros e ferragens, fibras vegetais, juta, lenha, sementes, grãos, frutos)</p> <p>(x) <u>comércio e depósito de materiais em geral</u> (depósito e distribuidoras de bebidas, ferro velho, sucata, pedras para construção)</p> <p>() <u>comércio de distribuição de materiais de pequeno porte</u> (bijouterias, metal, plástico)</p> | |
| C-16 | Foi identificado algum tipo de serviço? (x) sim () não | |
| | <p>Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados:</p> <p>() <u>serviços profissionais / negócios</u> (ag. Bancárias, escritórios ou consultórios de profissionais autônomos, financeira)</p> <p>() <u>serviços de educação</u> (auto-escola, escola de arte, dança, música, datilografia, doméstica, academia de ginástica e esporte, curso de línguas, cursos por correspondência)</p> <p>() <u>serviços de hospedagem</u> (pensões, pequenos hotéis, pousadas, motéis, flats)</p> <p>() <u>serviços de estúdios e oficinas</u> (reparos de aparelhos eletrodomésticos, artigos de couro, camiseiros, carimbos, copiadora, fotocópia, plastificação, encadernação, amoladores, fotógrafos, reparos de tapetes, cortinas, estofados, vidraceiros)</p> <p>() <u>serviços pessoais e domiciliares</u> (alfaiate, bombeiro, costureiros, chaveiro, eletricitista, lavanderias, pedreiro, sapateiro)</p> <p>(x) <u>serviços socioculturais</u> (associações beneficentes, associações comunitárias de vizinhança, associações culturais, associações científicas, organizações de profissionais, sindicatos)</p> <p>() <u>serviços de saúde</u> (hospital, clínicas dentárias e médicas, lab. clínico, posto de medicina preventiva, pronto socorro)</p> <p>() <u>serviços de diversão</u> (sinuca, totó, eletrônicos, boliche, cinema, salão de festas, teatros)</p> | |
| C-17 | Foi identificado serviço especial? () sim (x) não | |
| | <p>Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados:</p> <p>() <u>garagem para empresa de transporte</u> (transportadoras, garagens de frota de caminhões, de carro, de ônibus)</p> <p>() <u>serviços de depósito de armazenagem</u> (aluguel de máquinas, guarda de animais, depósito de resíduos industriais)</p> | |

| | | | |
|--|------------------------|-----------------------------------|-----------|
| PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA | | CÓD: 01-01-01-01-175-PV-01 | PV |
| MACRORREGIÃO: 01 | REGIÃO ADM.: 01 | MUNICÍPIO: Fortaleza - 01 | |
| DISTRITO: Sede - 01 | | BAIRRO: Parque São José | |
| MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Margem do Rio Maranguapinho | | | |

| | |
|---|---|
| RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Vânia/Cláudia | DATA: 18.12.03 |
| PROP TERRENO: U (x) M () E () P () M/P () M/E () SI () | PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Perimetral |

| | | |
|-------------|---|------------------------------------|
| C-18 | Foi identificado algum tipo de instituição? (x) sim () não | MARGEM DO RIO MARANGUAPINHO |
| | <p>Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados:</p> <p>(x) <u>educação</u> (<u>educação infantil e ensino fundamental - rede pública de ensino municipal e estadual</u> ou rede particular, ensino médio, ensino técnico profissional, faculdade e universidade - rede pública de ensino municipal, estadual e federal ou rede particular)</p> <p>() <u>assistência social</u> (asilos, creches, orfanatos, centro de orientação familiar, de integração social)</p> <p>() <u>lazer e cultura</u> (anfiteatro, arena, biblioteca, quadras esportivas, piscinas, ginásio, parque, circo, museus, auditório, hípica)</p> <p>(x) <u>culto</u> (conventos, <u>igreja, locais de culto</u>, mosteiro, templos)</p> <p>() <u>saúde</u> (ambulatório, posto de saúde, posto de vacinação, casa de saúde, hospital, maternidade, sanatório)</p> <p>() <u>comunicação</u> (agência de correios, agência telefônica, estação de radiodifusão, terminal de ônibus urbano, terminal rodoviário interurbano)</p> | |
| C-19 | Localizar possíveis áreas de vazios urbanos para intervenções: | |
| | <p>> <i>indicar no mapa</i></p> <p>> <i>potencialidade da área</i></p> | |