

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-173-PV-01	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: Fortaleza - 01	
DISTRITO: Sede - 01		BAIRRO: Bom Sucesso	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Margem do Rio Maranguapinho-2			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Vânia/Cláudia	DATA: 18.12.03
PROP TERRENO: U (x) M () E () P () M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Perimetral

A	CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DA MICRO-ÁREA	MARGEM DO RIO MARANGUAPINHO-2
	<p><i>Observações Gerais com Fontes das Informações e Percentuais de Ocupação</i></p> <p>ESTUDO DA MICROÁREA</p> <p>Características Gerais do Assentamento No. Famílias: 200 famílias aproximadamente No. Casas: 100 casas</p> <p>Características Fundiárias: terreno 100% de marinha</p> <p>Tempo de ocupação: 25 anos de ocupação Tipologia das casas: 95% das moradias são de alvenaria e 5% são de taipa No. de pavimentos: 85% das moradias são de um pavimento e 15% são de dois pavimentos. Tipo de Risco: existe risco de inundação durante o inverno, devido à proximidade com o Rio Maranguapinho.</p> <p>Aspectos Urbanísticos do Assentamento Organização Espacial: As vias internas de acesso a veículos possuem leito em pedra tosca. As vias internas de pedestres não possuem pavimentação e medem no máximo 1,20m e as calçadas, possuem pavimentação precária com largura superior a 0,60m.</p> <p>Infra Estrutura e Serviços Existentes na Área Coleta de lixo: existe serviço público de coleta de lixo na comunidade, porém existe uma parte dos moradores que jogam o lixo diretamente dentro do rio. Sistema de esgotamento sanitário: não existe serviço público de esgotamento sanitário, aproximadamente 30% das casas possuem fossa individual, restando 70% que ainda não foram beneficiadas com banheiro, canalizando portanto, os dejetos diretamente para o rio. O sistema de drenagem das águas pluviais é superficial com destino ao córrego Existe canalização pública de abastecimento de água (Cagece) com hidrômetro, em aproximadamente 90% das casas, ficando 10% que são abastecidas através de ligação clandestina. Existe fornecimento público de energia elétrica (Coelce), com medidor individual, em 100% das casas. Rede de telefonia: aproximadamente 10% das casas possuem linhas telefônicas residenciais, restando 90% que são atendidas pelo serviço público, porém esse atendimento ainda está insatisfatório.</p> <p>Observações Complementares da Visita de Campo Segundo a entrevistada, não existem pontos positivos ou potencialidades dentro do assentamento e as maiores necessidades da comunidade são: um posto de saúde; saneamento básico; uma escola de ensino médio; asfalto; ocupação para os jovens, para que não continuem nas drogas e uma ponte entre o bairro Bom Sucesso e a Granja Portugal, pois ambos são separados pelo Rio Maranguapinho e para passar de um bairro a outro é preciso percorrer longas distâncias, porque não é possível passar por dentro do rio.</p>	

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-173-PV-01	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: Fortaleza - 01	
DISTRITO: Sede - 01		BAIRRO: Bom Sucesso	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Margem do Rio Maranguapinho-2			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Vânia/Cláudia	DATA: 18.12.03
PROP TERRENO: U (x) M () E () P () M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Perimetral

A-1	Existe rede de abastecimento de água? (x) sim () não	MARGEM DO RIO MARANGUAPINHO-2
	Caso exista, ela é: (x) pública () privada	
	Possui: (x) hidrômetro individual () hidrômetro coletivo (x) ligação clandestina () outros / especificar:	
A-2	Existe sistema de esgotamento sanitário? (x) sim () não	
	Caso exista, ele é: () rede oficial () rede não oficial (x) fossa () corre a céu aberto () camburão (tambor) () sumidouro (x) outros: canaliza p/ o rio	
A-3	Qual o destino final dos esgotos?	
	() rede oficial () lagoa de estabilização () córrego / riacho () galeria de águas pluviais (x) via pública () outros / especificar:	
A-4	Como é o sistema de drenagem das águas pluviais?	
	() rede com destino à galeria de águas pluviais () superficial com destino ao leito da rua () rede com destino ao córrego () superficial com destino ao talvegue (vale) () superficial com destino à galeria de águas pluviais (x) superficial com destino ao córrego	
A-5	Existe coleta pública de lixo? (x) sim () não	
	Caso não exista, qual o destino final do lixo produzido? () coletado por caminhões clandestinos () levado até fora do assentamento, aonde passa a coleta () queimado () jogado no córrego () jogado na rua / terreno baldio () colocado em container (x) outros / especificar: é jogado dentro do rio	
A-6	Como é o fornecimento de energia domiciliar?	
	(x) com medidor individual () com medidor coletivo () com ligação clandestina () outros / especificar:	
A-7	Existe iluminação pública nas vias internas da micro-área? (x) sim () não	
	Caso exista, é do tipo: (x) rede oficial com posteamento regular () iluminação das vias internas através das moradias () rede não oficial com posteamento intermitente	
A-8	Existe rede de telefonia? (x) sim () não	
	Caso exista, possui: (x) linhas residenciais () linhas comerciais (x) orelhões	

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-173-PV-01	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: Fortaleza - 01	
DISTRITO: Sede - 01		BAIRRO: Bom Sucesso	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Margem do Rio Maranguapinho-2			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Vânia/Cláudia	DATA: 18.12.03
PROP TERRENO: U (x) M () E () P () M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Perimetral

A-9	Existe via interna de acesso a veículos? (x) sim () não	MARGEM DO RIO MARANGUAPINHO-2
	Caso exista, suas características gerais são:	
	() leito asfaltado () leito com paralelepípedo ou bloco (x) leito com pedra tosca	
	() leito de terra batida () não possui pavimentação () possui sarjeta	
	() possui guia / meio fio () outros / especificar:	
A-10	Como são as vias internas de pedestre?	
	() com pavimentação () com pavimentação precária (x) sem pavimentação	
	(x) largura até 1,20m () largura acima de 1,20m	
	() outros / especificar:	
A-11	Existem calçadas? (x) sim () não	
	Caso existam, Qual o estado delas?	
	() com pavimentação () largura até 0,60m	
	(x) com pavimentação precária (x) largura acima de 0,60m	
	() sem pavimentação	
	> <i>Observações complementares sobre calçadas (condições de trânsito)</i>	
A-12	Em geral, qual o número de pavimentos das moradias?	
	(x) 01 pavimento () 02 pavimentos () 03 ou mais pavimentos	
	> <i>estimar percentual para cada tipo existente</i>	
A-13	Qual a tipologia construtiva da maioria das casas?	
	(x) de alvenaria () de taipa () de madeira () de papelão () mista	
	() outros / especificar:	
	> <i>estimar percentual para cada tipo existente</i>	
A-14	A maior parte da ocupação encontra-se em:	
	() região de encosta (x) região alagável () mangue	
	() fundo de vale (talvegue) () duna () outros / especificar:	
	> <i>estimar percentual existente</i>	
A-15	Foram identificadas áreas de risco? (x) sim () não	
	Caso sim, especificar abaixo suas características gerais:	
	() risco construtivo () risco de solapamento () risco de erosão	
	(x) risco de inundação () risco de deslizamento de encostas () ocupação em faixas de domínio	
	() outros / especificar:	

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-173-PV-01	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: Fortaleza - 01	
DISTRITO: Sede - 01		BAIRRO: Bom Sucesso	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Margem do Rio Maranguapinho-2			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Vânia/Cláudia	DATA: 18.12.03
PROP TERRENO: U (x) M () E () P () M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Perimetral

A-16	Se a resposta 15 for positiva, indicar as causas de risco:			MARGEM DO RIO MARANGUAPINHO-2
	(x) ocupação de área inundável	() acúmulo de lixo em encosta		
	() estrangulamento de canal por aterro	() esgotamento em encosta		
	() estrangulamento de canal por acúmulo de lixo	() drenagem inadequada em zona de encosta		
	() aterro lançado (solo solto)	() outros / especificar:		
A-17	Existe córrego dentro do assentamento? (x) sim () não			
	Caso exista, situá-lo dentro da área:			
	> <i>Observações complementares sobre córrego</i>			
A-18	Existem obras públicas de melhoria dentro do assentamento?			
	() sim / especificar:			
	(x) não			
A-19	Existe comércio local dentro do assentamento? (x) sim () não			
	Caso exista, assinale que tipos:			
	(x) mercearia / mercadinho	(x) bar/ barracas	() padaria	
	() açougue	() peixaria	() lanchonete	
			() amarelo	
			() vestuário	
A-20	Assinalar os itens existentes dentro do assentamento:			
	() posto de saúde	() centro comercial	() centro cultural	
	() posto policial	() centro esportivo	() centro comunitário	
	() área verde	() centro religioso	() sociedade amigos do bairro	
	() local com potencial para implantação de área verde / especificar:			
	() outros / especificar:			
	Observações complementares:			
	<ul style="list-style-type: none"> • Quando as perguntas tiverem mais de uma resposta, sinalizar apenas a de maior frequência e colocar a porcentagem ao lado dos itens; • Esta pesquisa não deve medir a eficiência dos serviços, mas a existência dos mesmos; • Fazer a vistoria visando à elaboração da proposta, identificando áreas para possíveis relocação, remanejamento ou construção de moradias. 			

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-173-PV-01	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: Fortaleza - 01	
DISTRITO: Sede - 01		BAIRRO: Bom Sucesso	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Margem do Rio Maranguapinho-2			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Vânia/Cláudia	DATA: 18.12.03
PROP TERRENO: U (x) M () E () P () M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Perimetral

B	CARACTERÍSTICAS SOCIAIS DA MICROÁREA	MARGEM DO RIO MARANGUAPINHO-2
B-1	Há quanto tempo se deu a ocupação?	
	() há mais de 30 anos (x) entre 21 e 30 anos () entre 11 e 20 anos () entre 6 e 10 anos () há menos de 6 anos	
B-2	Existem entidades que atuam no bairro?	
	() grupo religioso () movimentos sociais () sociedade amigos do bairro (x) outros / especificar: Sociedade Habitacional Santa Terezinha	
B-3	Segundo os moradores, quais os cinco principais pontos positivos (ou potencialidades) existentes na micro-área?	
	Potencialidade 1:	
	Potencialidade 2:	
	Potencialidade 3:	
	Potencialidade 4:	
	Potencialidade 5:	
B-4	Segundo os moradores, quais os cinco principais problemas existentes na micro-área?	
	Problema 1: Violência	
	Problema 2: Uso de drogas	
	Problema 3: Falta de saneamento	
	Problema 4:	
	Problema 5:	
B-5	Segundo os moradores, quais os cinco principais demandas da micro-área?	
	Demandas 1: Uma escola de ensino médio	
	Demandas 2: Asfalto	
	Demandas 3: Saneamento básico	
	Demandas 4: Uma ponte entre o bairro Bom Sucesso e a Granja Portugal	
	Demandas 5: Posto de saúde	
B-6	Contatos: (indicar entidades pertencentes)	
	Nome: Maria Elisângela Veras da Silva – Líder Comunitária Telefone: 85 – 292.1015	
	Nome: Telefone:	
	Nome: Telefone:	
	Nome: Telefone:	
B-7	Número estimado de habitações (indicar a fonte da informação):	
	100 casas (Fonte: Sociedade Habitacional Santa Terezinha)	
B-8	Número estimado de famílias (indicar a fonte da informação):	
	200 famílias (Fonte: Sociedade Habitacional Santa Terezinha)	

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-173-PV-01	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: Fortaleza - 01	
DISTRITO: Sede - 01		BAIRRO: Bom Sucesso	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Margem do Rio Maranguapinho-2			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Vânia/Cláudia	DATA: 18.12.03
PROP TERRENO: U (x) M () E () P () M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Perimetral

C	CARACTERÍSTICAS DO ENTORNO	MARGEM DO RIO MARANGUAPINHO-2
	<p>Observações Gerais com Fontes das Informações e Percentuais de Ocupação</p> <p>ESTUDO DO ENTORNO</p> <p>Tipologia das casas 100% das construções são de alvenaria</p> <p>Aspectos Urbanísticos do Entorno Organização Espacial: As ruas ou vielas do entorno possuem leito de pedra tosca e leito asfaltado. As calçadas possuem pavimentação precária com largura acima de 1,00m.</p> <p>Infra Estrutura e Serviços Existentes na Área Coleta de lixo: existe serviço público de coleta de lixo na área estudada, porém não existe coleta seletiva Sistema público de esgotamento sanitário: existe rede pública de esgotamento sanitário e alguns trechos são atendidos através de fossa individual. Existe canalização pública de abastecimento de água (Cagece) e fornecimento público de energia elétrica (Coelce). Rede de telefonia: existem linhas residenciais, comerciais e também serviço telefônico público.</p> <p>Observações Complementares da Visita de Campo Foi observada a existência de sinalização de tráfego horizontal e vertical; uma centralidade polar, a igreja São José; dois pontos de acidentes de trânsito, entre a Av. Perimetral com Emílio de Menezes, e Av. Perimetral com Av. Vital Brasil e serviço de transporte coletivo, porém este ainda está insatisfatório. Foi identificado no entorno: Comércio varejista de âmbito local: comércio eventual e comércio de alimentação Serviços: serviços socioculturais Instituições: instituição de educação, assistência social e cultos religiosos Não foi observado nenhum tipo de serviço especial.</p>	

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-173-PV-01	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: Fortaleza - 01	
DISTRITO: Sede - 01		BAIRRO: Bom Sucesso	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Margem do Rio Maranguapinho-2			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Vânia/Cláudia	DATA: 18.12.03
PROP TERRENO: U (<input checked="" type="checkbox"/>) M (<input type="checkbox"/>) E (<input type="checkbox"/>) P (<input type="checkbox"/>) M/P (<input type="checkbox"/>) M/E (<input type="checkbox"/>) SI (<input type="checkbox"/>)	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Perimetral

C-1	Existe sistema de abastecimento de água? (x) sim () não	MARGEM DO RIO MARANGUAPINHO-2
	Caso exista, ele é: (x) público () privado	
	Do tipo: (x) rede () chafariz () poço artesiano	
	Caso não exista, a que distância aproximada o local está da rede oficial? _____m (à micro área)	
	Outros tipos de abastecimento: () carro pipa () cisterna () olho d'água	
	> <i>Observações complementares sobre abastecimento d'água</i>	
C-2	Existe sistema de esgotamento sanitário? (x) sim () não	
	Caso exista, de que tipo: (x) rede pública (x) fossa () sumidouro () camburão () outros	
	Caso não exista, a que distância aproximada está o local da rede oficial? _____m	
	> <i>Observações complementares sobre esgotamento sanitário</i>	
C-3	Existe rede de iluminação pública? (x) sim () não	
	Caso não exista, a que distância aproximada o local está da rede oficial? _____m	
	> <i>Observações complementares sobre iluminação pública</i>	
C-4	As ruas ou vielas do entorno têm:	
	(x) leito com pedra tosca (x) leito com asfalto () guia / meio fio	
	() leito com paralelepípedo ou bloco () leito com terra batida () sarjeta	
	() leito com piçarra () sem pavimentação () outros	
C-5	Existe coleta pública de lixo? (x) sim () não	
	Caso não exista, a que distância aproximada o local está da coleta pública? _____m	
C-6	Existe coleta seletiva de lixo? () sim (x) não	
	> <i>Observações complementares sobre coleta de lixo</i>	
C-7	Existe sinalização de tráfego? (x) sim () não	
	(x) horizontal (x) vertical	
C-8	Foram identificados pontos de acidentes de trânsito? (x) sim () não	
	> <i>Observações complementares sobre sinalização/acidentes</i>	
C-9	Existe transporte coletivo? (x) sim () não	
	Caso exista, ele é: (x) linha regular oficial () linha clandestina () transporte escolar	
	Do tipo: (x) ônibus () van () pau-de-arara	
	() trem () barca/balsa () veículo com tração animal	
	Caso não exista, a que distância aproximada o local está do transporte coletivo? _____m	
	> <i>Observações complementares sobre transporte coletivo</i>	

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-173-PV-01	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: Fortaleza - 01	
DISTRITO: Sede - 01		BAIRRO: Bom Sucesso	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Margem do Rio Maranguapinho-2			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Vânia/Cláudia	DATA: 18.12.03
PROP TERRENO: U (<input checked="" type="checkbox"/>) M () E () P () M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Perimetral

C-10	Se a resposta 09 for positiva, Quais as linhas de ônibus existentes?	MARGEM DO RIO MARANGUAPINHO-2
	Locais: Grande Circular 1 e 2, Conjunto Ceará Expresso, Conjunto Ceará Papicu e Granja Portugal.	
	Municipais:	
	Intermunicipais:	
	Interestaduais:	
C-11	Existem calçadas? (<input checked="" type="checkbox"/>) sim () não	
	Caso existam, qual o estado delas?	
	() com pavimentação () largura até 1,00m	
	(<input checked="" type="checkbox"/>) com pavimentação precária (<input checked="" type="checkbox"/>) largura acima de 1,00m	
	() sem pavimentação	
	> <i>Observações complementares sobre calçadas (condições de trânsito)</i>	
C-12	Foi identificada centralidade na região? (<input checked="" type="checkbox"/>) sim () não	
	(<input checked="" type="checkbox"/>) polar / especificar localização: Igreja São José	
	() linear / especificar localização:	
C-13	Foi identificado comércio varejista de âmbito local? (<input checked="" type="checkbox"/>) sim () não	
	Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados:	
	(<input checked="" type="checkbox"/>) <u>Comércio eventual</u> (armarinho, banca, bar, jogos eletrônicos, lanchonete, lotérica, doceria, farmácia, cosméticos, plantas, papelaria)	
	(<input checked="" type="checkbox"/>) <u>comércio de alimentação</u> (armazém, mercearia, açougue, padaria, mercadinho, peixaria)	
C-14	Foi identificado comércio varejista diversificado? () sim (<input checked="" type="checkbox"/>) não	
	Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados:	
	() <u>comércio de consumo excepcional</u> (artesanato, folclore, antiguidades, boutique, objetos de arte)	
	() <u>comércio de centros intermediárias</u> (vestuário, brinquedos, shopping center, loja de decoração, supermercado)	
	() <u>comércio de consumo local ou associados a diversões</u> (casas de café, chopperia, boate, restaurante, cantina, churrasceria, pizzaria)	
	() <u>Comércio de centro sub-regional</u> (materiais de construção e agrícolas, artigos funerários, peças de automóveis, pesca, ferramentas, roupas profissionais)	
	() <u>outros</u> (adubos, caça, discos, artigos esportivos e recreativos, material de limpeza, ótica, sacos, tecidos, utensílios domésticos)	

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-173-PV-01	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: Fortaleza - 01	
DISTRITO: Sede - 01		BAIRRO: Bom Sucesso	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Margem do Rio Maranguapinho-2			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Vânia/Cláudia	DATA: 18.12.03
PROP TERRENO: U (<input checked="" type="checkbox"/>) M () E () P () M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Perimetral

C-15	Foi identificado comércio atacadista? () sim (x) não	MARGEM DO RIO MARANGUAPINHO-2
	<p>Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados:</p> <p>() <u>comércio de produtos alimentícios</u> (alimentos para animais, carnes, bebidas, café, cereais, depósito, hortaliças, legumes, verduras, frutas, leite, frios, especiarias)</p> <p>() <u>comércio de produtos perigosos</u> (depósito de álcool, carvão, gás, engarrafamento, inseticidas, produtos químicos, tintas e vernizes)</p> <p>() <u>comércio de materiais de grande porte</u> (concessionárias de veículos, pequenos aviões, implementos agrícolas, aparelhos elétricos e eletrônicos, acessórios e peças para automóveis, madeira aparelhada, móveis, vidros)</p> <p>() <u>comércio de produtos agropecuários e extrativos</u> (algodão, carvão, couros, ferros e ferragens, fibras vegetais, juta, lenha, sementes, grãos, frutos)</p> <p>() <u>comércio e depósito de materiais em geral</u> (depósito e distribuidoras de bebidas, ferro velho, sucata, pedras para construção)</p> <p>() <u>comércio de distribuição de materiais de pequeno porte</u> (bijouterias, metal, plástico)</p>	
C-16	Foi identificado algum tipo de serviço? (x) sim () não	
	<p>Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados:</p> <p>() <u>serviços profissionais / negócios</u> (ag. Bancárias, escritórios ou consultórios de profissionais autônomos, financeira)</p> <p>() <u>serviços de educação</u> (auto-escola, escola de arte, dança, música, datilografia, doméstica, academia de ginástica e esporte, curso de línguas, cursos por correspondência)</p> <p>() <u>serviços de hospedagem</u> (pensões, pequenos hotéis, pousadas, motéis, flats)</p> <p>() <u>serviços de estúdios e oficinas</u> (reparos de aparelhos eletrodomésticos, artigos de couro, camiseiros, carimbos, copiadora, fotocópia, plastificação, encadernação, amoladores, fotógrafos, reparos de tapetes, cortinas, estofados, vidraceiros)</p> <p>() <u>serviços pessoais e domiciliares</u> (alfaiate, bombeiro, costureiros, chaveiro, eletricitista, lavanderias, pedreiro, sapateiro)</p> <p>(x) <u>serviços socioculturais</u> (associações beneficentes, <u>associações comunitárias de vizinhança</u>, associações culturais, associações científicas, organizações de profissionais, sindicatos)</p> <p>() <u>serviços de saúde</u> (hospital, clínicas dentárias e médicas, lab. clínico, posto de medicina preventiva, pronto socorro)</p> <p>() <u>serviços de diversão</u> (sinuca, totó, eletrônicos, boliche, cinema, salão de festas, teatros)</p>	
C-17	Foi identificado serviço especial? () sim (x) não	
	<p>Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados:</p> <p>() <u>garagem para empresa de transporte</u> (transportadoras, garagens de frota de caminhões, de carro, de ônibus)</p> <p>() <u>serviços de depósito de armazenagem</u> (aluguel de máquinas, guarda de animais, depósito de resíduos industriais)</p>	

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-173-PV-01	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: Fortaleza - 01	
DISTRITO: Sede - 01		BAIRRO: Bom Sucesso	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Margem do Rio Maranguapinho-2			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Vânia/Cláudia	DATA: 18.12.03
PROP TERRENO: U (x) M () E () P () M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Perimetral

C-18	Foi identificado algum tipo de instituição? (x) sim () não	MARGEM DO RIO MARANGUAPINHO-2
	<p>Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados:</p> <p>(x) <u>educação</u> (<u>educação infantil e ensino fundamental - rede pública de ensino municipal e estadual</u> ou rede particular, ensino médio, ensino técnico profissional, faculdade e universidade - rede pública de ensino municipal, estadual e federal ou rede particular)</p> <p>(x) <u>assistência social</u> (asilos, <u>creches</u>, orfanatos, centro de orientação familiar, de integração social)</p> <p>() <u>lazer e cultura</u> (anfiteatro, arena, biblioteca, quadras esportivas, piscinas, ginásio, parque, circo, museus, auditório, hípica)</p> <p>(x) <u>culto</u> (conventos, <u>igreja, locais de culto</u>, mosteiro, templos)</p> <p>() <u>saúde</u> (ambulatório, posto de saúde, posto de vacinação, casa de saúde, hospital, maternidade, sanatório)</p> <p>() <u>comunicação</u> (agência de correios, agência telefônica, estação de radiodifusão, terminal de ônibus urbano, terminal rodoviário interurbano)</p>	
C-19	Localizar possíveis áreas de vazios urbanos para intervenções:	
	<p>> <i>indicar no mapa</i></p> <p>> <i>potencialidade da área</i></p>	