

<b>PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA</b>		<b>CÓD:</b> 01-01-01-01-161-PV-01	<b>PV</b>
<b>MACRORREGIÃO:</b> 01	<b>REGIÃO ADM.:</b> 01	<b>MUNICÍPIO:</b> Fortaleza - 01	
<b>DISTRITO:</b> Sede - 01		<b>BAIRRO:</b> Bom Sucesso	
<b>MICRO-ÁREA(COMUNIDADE):</b> Av. Luis Vieira			

<b>RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:</b> Vânia/Cláudia	<b>DATA:</b> 19.12.03
<b>PROP TERRENO:</b> U ( ) M ( ) E ( ) P (x) M/P ( ) M/E ( ) SI ( )	<b>PRINCIPAIS VIAS ACESSO:</b> Av. Perimetral

A	CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DA MICRO-ÁREA	
	<p><i>Observações Gerais com Fontes das Informações e Percentuais de Ocupação</i></p> <p><b>ESTUDO DA MICROÁREA</b></p> <p><b>Características Gerais do Assentamento</b>            No. Famílias: 16 famílias aproximadamente            No. Casas: 16 casas</p> <p>Características Fundiárias: terreno de propriedade particular</p> <p>Tempo de ocupação: 30 anos de ocupação            Tipologia das casas: 100% das moradias são de alvenaria            No. de pavimentos: 100% das moradias são de um pavimento.            Tipo de Risco: não foi identificado nenhum tipo de risco</p> <p><b>Aspectos Urbanísticos do Assentamento</b>            Organização Espacial: As vias internas de acesso a veículos possuem leito asfaltado. Não foram identificadas vias internas de pedestres. As calçadas possuem pavimentação precária com largura no máximo de 0,60m.</p> <p><b>Infra Estrutura e Serviços Existentes na Área</b>            Coleta de lixo: existe serviço público de coleta de lixo na área estudada            Sistema de esgotamento sanitário: não existe serviço público de esgotamento sanitário, os esgotos correm a céu aberto.            Existe canalização pública de abastecimento de água (Cagece) com hidrômetro, em 100% das casas            Existe fornecimento público de energia elétrica (Coelce), com medidor individual, em 100% das casas.            Rede de telefonia: não existem linhas telefônicas residenciais, a área é atendida pelo serviço público, porém esse atendimento ainda está insatisfatório.</p> <p><b>Observações Complementares da Visita de Campo</b>            Segundo a entrevistada, Maria Gomes de Sousa Freitas, os maiores problemas enfrentados pelos moradores são: o desemprego e a falta de saneamento, que acarreta inúmeros problemas.</p> <p>O assentamento visitado, trata-se de uma aglomeração num trecho da Av. Luis Vieira, que não constitui exatamente uma comunidade pois totaliza somente 16 casas, porém como não foi possível agregá-la a uma comunidade já formada, foi feito o levantamento da área, para não deixá-la excluída desse estudo, pois considera-se de grande relevância devido a precariedade da mesma.</p>	AV. LUIS VIEIRA

<b>PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA</b>		<b>CÓD:</b> 01-01-01-01-161-PV-01	<b>PV</b>
<b>MACRORREGIÃO:</b> 01	<b>REGIÃO ADM.:</b> 01	<b>MUNICÍPIO:</b> Fortaleza - 01	
<b>DISTRITO:</b> Sede - 01		<b>BAIRRO:</b> Bom Sucesso	
<b>MICRO-ÁREA(COMUNIDADE):</b> Av. Luis Vieira			

<b>RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:</b> Vânia/Cláudia	<b>DATA:</b> 19.12.03
<b>PROP TERRENO:</b> U ( ) M ( ) E ( ) P (x) M/P ( ) M/E ( ) SI ( )	<b>PRINCIPAIS VIAS ACESSO:</b> Av. Perimetral

<b>A-1</b>	<b>Existe rede de abastecimento de água? ( x ) sim ( ) não</b>	AV. LUIS VIEIRA
	Caso exista, ela é: ( ) pública ( ) privada	
	Possui: ( x ) hidrômetro individual ( ) hidrômetro coletivo ( ) ligação clandestina ( ) outros / especificar:	
<b>A-2</b>	<b>Existe sistema de esgotamento sanitário? ( ) sim ( x ) não</b>	
	Caso exista, ele é: ( ) rede oficial ( ) rede não oficial ( ) fossa ( x ) corre a céu aberto ( ) camburão (tambor) ( ) sumidouro ( ) outros / especificar:	
<b>A-3</b>	<b>Qual o destino final dos esgotos?</b>	
	( ) rede oficial ( ) lagoa de estabilização ( ) córrego / riacho ( ) galeria de águas pluviais ( ) via pública ( x ) outros / especificar: corre a céu aberto	
<b>A-4</b>	<b>Como é o sistema de drenagem das águas pluviais?</b>	
	( ) rede com destino à galeria de águas pluviais ( x ) superficial com destino ao leito da rua ( ) rede com destino ao córrego ( ) superficial com destino ao talvegue (vale) ( ) superficial com destino à galeria de águas pluviais ( ) superficial com destino ao córrego	
<b>A-5</b>	<b>Existe coleta pública de lixo? ( x ) sim ( ) não</b>	
	Caso não exista, qual o destino final do lixo produzido? ( ) coletado por caminhões clandestinos ( ) levado até fora do assentamento, aonde passa a coleta ( ) queimado ( ) jogado no córrego ( ) jogado na rua / terreno baldio ( ) colocado em container ( ) outros / especificar:	
<b>A-6</b>	<b>Como é o fornecimento de energia domiciliar?</b>	
	( x ) com medidor individual ( ) com medidor coletivo ( ) com ligação clandestina ( ) outros / especificar:	
<b>A-7</b>	<b>Existe iluminação pública nas vias internas da micro-área? ( x ) sim ( ) não</b>	
	Caso exista, é do tipo: ( x ) rede oficial com posteamento regular ( ) iluminação das vias internas através das moradias ( ) rede não oficial com posteamento intermitente	
<b>A-8</b>	<b>Existe rede de telefonia? ( x ) sim ( ) não</b>	
	Caso exista, possui: ( ) linhas residenciais ( ) linhas comerciais ( x ) orelhões	

<b>PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA</b>		<b>CÓD:</b> 01-01-01-01-161-PV-01	<b>PV</b>
<b>MACRORREGIÃO:</b> 01	<b>REGIÃO ADM.:</b> 01	<b>MUNICÍPIO:</b> Fortaleza - 01	
<b>DISTRITO:</b> Sede - 01		<b>BAIRRO:</b> Bom Sucesso	
<b>MICRO-ÁREA(COMUNIDADE):</b> Av. Luis Vieira			

<b>RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:</b> Vânia/Cláudia	<b>DATA:</b> 19.12.03
<b>PROP TERRENO:</b> U ( ) M ( ) E ( ) P (x) M/P ( ) M/E ( ) SI ( )	<b>PRINCIPAIS VIAS ACESSO:</b> Av. Perimetral

<b>A-9</b>	<b>Existe via interna de acesso a veículos? ( x ) sim ( ) não</b>	AV. LUIS VIEIRA
	Caso exista, suas características gerais são:	
	( x ) leito asfaltado ( ) leito com paralelepípedo ou bloco ( ) leito com pedra tosca	
	( ) leito de terra batida ( ) não possui pavimentação ( ) possui sarjeta	
	( ) possui guia / meio fio ( ) outros / especificar:	
<b>A-10</b>	<b>Como são as vias internas de pedestre?</b>	
	( ) com pavimentação ( ) com pavimentação precária ( ) sem pavimentação	
	( ) largura até 1,20m ( ) largura acima de 1,20m	
	( ) outros / especificar:	
<b>A-11</b>	<b>Existem calçadas? ( x ) sim ( ) não</b>	
	Caso existam, Qual o estado delas?	
	( ) com pavimentação ( x ) largura até 0,60m	
	( x ) com pavimentação precária ( ) largura acima de 0,60m	
	( ) sem pavimentação	
	> <i>Observações complementares sobre calçadas (condições de trânsito)</i>	
<b>A-12</b>	<b>Em geral, qual o número de pavimentos das moradias?</b>	
	( x ) 01 pavimento ( ) 02 pavimentos ( ) 03 ou mais pavimentos	
	> <i>estimar percentual para cada tipo existente</i>	
<b>A-13</b>	<b>Qual a tipologia construtiva da maioria das casas?</b>	
	( x ) de alvenaria ( ) de taipa ( ) de madeira ( ) de papelão ( ) mista	
	( ) outros / especificar:	
	> <i>estimar percentual para cada tipo existente</i>	
<b>A-14</b>	<b>A maior parte da ocupação encontra-se em:</b>	
	( ) região de encosta ( ) região alagável ( ) mangue	
	( ) fundo de vale (talvegue) ( ) duna ( ) outros / especificar:	
	> <i>estimar percentual existente</i>	
<b>A-15</b>	<b>Foram identificadas áreas de risco? ( ) sim ( x ) não</b>	
	Caso sim, especificar abaixo suas características gerais:	
	( ) risco construtivo ( ) risco de solapamento ( ) risco de erosão	
	( ) risco de inundação ( ) risco de deslizamento de encostas ( ) ocupação em faixas de domínio	
	( ) outros / especificar:	



<b>PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA</b>		<b>CÓD:</b> 01-01-01-01-161-PV-01	<b>PV</b>
<b>MACRORREGIÃO:</b> 01	<b>REGIÃO ADM.:</b> 01	<b>MUNICÍPIO:</b> Fortaleza - 01	
<b>DISTRITO:</b> Sede - 01		<b>BAIRRO:</b> Bom Sucesso	
<b>MICRO-ÁREA(COMUNIDADE):</b> Av. Luis Vieira			

<b>RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:</b> Vânia/Cláudia	<b>DATA:</b> 19.12.03
<b>PROP TERRENO:</b> U ( ) M ( ) E ( ) P (x) M/P ( ) M/E ( ) SI ( )	<b>PRINCIPAIS VIAS ACESSO:</b> Av. Perimetral

B	CARACTERÍSTICAS SOCIAIS DA MICROÁREA	AV. LUIS VIEIRA
<b>B-1</b>	<b>Há quanto tempo se deu a ocupação?</b>	
	( ) há mais de 30 anos (x) entre 21 e 30 anos ( ) entre 11 e 20 anos ( ) entre 6 e 10 anos ( ) há menos de 6 anos	
<b>B-2</b>	<b>Existem entidades que atuam no bairro?</b>	
	( ) grupo religioso ( ) movimentos sociais ( ) sociedade amigos do bairro ( ) outros / especificar:	
<b>B-3</b>	<b>Segundo os moradores, quais os cinco principais pontos positivos (ou potencialidades) existentes na micro-área?</b>	
	Potencialidade 1: Vizinhança	
	Potencialidade 2:	
	Potencialidade 3:	
	Potencialidade 4:	
	Potencialidade 5:	
<b>B-4</b>	<b>Segundo os moradores, quais os cinco principais problemas existentes na micro-área?</b>	
	Problema 1: Desemprego	
	Problema 2: Falta de saneamento	
	Problema 3:	
	Problema 4:	
	Problema 5:	
<b>B-5</b>	<b>Segundo os moradores, quais os cinco principais demandas da micro-área?</b>	
	Demandas 1: Emprego	
	Demandas 2: Saneamento	
	Demandas 3:	
	Demandas 4:	
	Demandas 5:	
<b>B-6</b>	<b>Contatos:</b> (indicar entidades pertencentes)	
	Nome: Maria Gomes de Sousa Freitas - Moradora <span style="float: right;">Telefone: 85 – 484.0947</span>	
	Nome: <span style="float: right;">Telefone:</span>	
	Nome: <span style="float: right;">Telefone:</span>	
	Nome: <span style="float: right;">Telefone:</span>	
<b>B-7</b>	<b>Número estimado de habitações</b> (indicar a fonte da informação):	
	16 casas (Fonte: Maria Gomes de Sousa Freitas – Moradora)	
<b>B-8</b>	<b>Número estimado de famílias</b> (indicar a fonte da informação):	
	16 famílias (Fonte: Maria Gomes de Sousa Freitas – Moradora)	

<b>PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA</b>		<b>CÓD:</b> 01-01-01-01-161-PV-01	<b>PV</b>
<b>MACRORREGIÃO:</b> 01	<b>REGIÃO ADM.:</b> 01	<b>MUNICÍPIO:</b> Fortaleza - 01	
<b>DISTRITO:</b> Sede - 01		<b>BAIRRO:</b> Bom Sucesso	
<b>MICRO-ÁREA(COMUNIDADE):</b> Av. Luis Vieira			

<b>RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:</b> Vânia/Cláudia	<b>DATA:</b> 19.12.03
<b>PROP TERRENO:</b> U ( ) M ( ) E ( ) P (x) M/P ( ) M/E ( ) SI ( )	<b>PRINCIPAIS VIAS ACESSO:</b> Av. Perimetral

C	CARACTERÍSTICAS DO ENTORNO	AV. LUIS VIEIRA
	<p>Observações Gerais com Fontes das Informações e Percentuais de Ocupação</p> <p><b>ESTUDO DO ENTORNO</b></p> <p><b>Tipologia das casas</b> 100% das construções são de alvenaria</p> <p><b>Aspectos Urbanísticos do Entorno</b> Organização Espacial: As ruas ou vielas do entorno possuem leito de pedra tosca e leito asfaltado. As calçadas são pavimentadas com largura até 1,00m.</p> <p><b>Infra Estrutura e Serviços Existentes na Área</b> Coleta de lixo: existe serviço público de coleta de lixo na área estudada, porém não existe coleta seletiva Sistema público de esgotamento sanitário: existe rede pública de esgotamento sanitário. Existe canalização pública de abastecimento de água (Cagece) e fornecimento público de energia elétrica (Coelce). Rede de telefonia: existem linhas residenciais, comerciais e também serviço telefônico público.</p> <p><b>Observações Complementares da Visita de Campo</b> Foi observada a existência de sinalização de tráfego horizontal e vertical; uma centralidade polar, a igreja do Parque São José; um ponto de acidente de trânsito, na Av. Perimetral e serviço de transporte coletivo, porém este ainda está insatisfatório. Foi identificado no entorno: Comércio varejista de âmbito local: comércio eventual e comércio de alimentação Comércio varejista diversificado: comércio de centros intermediários Comércio atacadista: comércio de materiais de grande porte Instituições: instituição de educação e cultos religiosos Não foi observado nenhum tipo de serviço.</p>	

<b>PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA</b>		<b>CÓD:</b> 01-01-01-01-161-PV-01	<b>PV</b>
<b>MACRORREGIÃO:</b> 01	<b>REGIÃO ADM.:</b> 01	<b>MUNICÍPIO:</b> Fortaleza - 01	
<b>DISTRITO:</b> Sede - 01		<b>BAIRRO:</b> Bom Sucesso	
<b>MICRO-ÁREA(COMUNIDADE):</b> Av. Luis Vieira			

<b>RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:</b> Vânia/Cláudia	<b>DATA:</b> 19.12.03
<b>PROP TERRENO:</b> U ( ) M ( ) E ( ) P (x) M/P ( ) M/E ( ) SI ( )	<b>PRINCIPAIS VIAS ACESSO:</b> Av. Perimetral

<b>C-1</b>	<b>Existe sistema de abastecimento de água? ( x ) sim ( ) não</b>	<b>AV. LUIS VIEIRA</b>
	Caso exista, ele é: ( x ) público ( ) privado	
	Do tipo: ( x ) rede ( ) chafariz ( ) poço artesiano	
	Caso não exista, a que distância aproximada o local está da rede oficial? _____m (à micro área)	
	Outros tipos de abastecimento: ( ) carro pipa ( ) cisterna ( ) olho d'água	
	> <i>Observações complementares sobre abastecimento d'água</i>	
<b>C-2</b>	<b>Existe sistema de esgotamento sanitário? ( x ) sim ( ) não</b>	
	Caso exista, de que tipo: ( x ) rede pública ( ) fossa ( ) sumidouro ( ) camburão ( ) outros	
	Caso não exista, a que distância aproximada está o local da rede oficial? _____m	
	> <i>Observações complementares sobre esgotamento sanitário</i>	
<b>C-3</b>	<b>Existe rede de iluminação pública? ( x ) sim ( ) não</b>	
	Caso não exista, a que distância aproximada o local está da rede oficial? _____m	
	> <i>Observações complementares sobre iluminação pública</i>	
<b>C-4</b>	<b>As ruas ou vielas do entorno têm:</b>	
	( x ) leito com pedra tosca ( x ) leito com asfalto ( ) guia / meio fio	
	( ) leito com paralelepípedo ou bloco ( ) leito com terra batida ( ) sarjeta	
	( ) leito com piçarra ( ) sem pavimentação ( ) outros	
<b>C-5</b>	<b>Existe coleta pública de lixo? ( x ) sim ( ) não</b>	
	Caso não exista, a que distância aproximada o local está da coleta pública? _____m	
<b>C-6</b>	<b>Existe coleta seletiva de lixo? ( ) sim ( x ) não</b>	
	> <i>Observações complementares sobre coleta de lixo</i>	
<b>C-7</b>	<b>Existe sinalização de tráfego? ( x ) sim ( ) não</b>	
	( x ) horizontal ( x ) vertical	
<b>C-8</b>	<b>Foram identificados pontos de acidentes de trânsito? ( x ) sim ( ) não</b>	
	> <i>Observações complementares sobre sinalização/acidentes</i>	
<b>C-9</b>	<b>Existe transporte coletivo? ( x ) sim ( ) não</b>	
	Caso exista, ele é: ( x ) linha regular oficial ( ) linha clandestina ( ) transporte escolar	
	Do tipo: ( x ) ônibus ( ) van ( ) pau-de-arara	
	( ) trem ( ) barca/balsa ( ) veículo com tração animal	
	Caso não exista, a que distância aproximada o local está do transporte coletivo? _____m	
	> <i>Observações complementares sobre transporte coletivo</i>	

<b>PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA</b>		<b>CÓD:</b> 01-01-01-01-161-PV-01	<b>PV</b>
<b>MACRORREGIÃO:</b> 01	<b>REGIÃO ADM.:</b> 01	<b>MUNICÍPIO:</b> Fortaleza - 01	
<b>DISTRITO:</b> Sede - 01		<b>BAIRRO:</b> Bom Sucesso	
<b>MICRO-ÁREA(COMUNIDADE):</b> Av. Luis Vieira			

<b>RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:</b> Vânia/Cláudia	<b>DATA:</b> 19.12.03
<b>PROP TERRENO:</b> U ( ) M ( ) E ( ) P (x) M/P ( ) M/E ( ) SI ( )	<b>PRINCIPAIS VIAS ACESSO:</b> Av. Perimetral

<b>C-10</b>	<b>Se a resposta 09 for positiva, Quais as linhas de ônibus existentes?</b>	<b>AV. LUIS VIEIRA</b>
	Locais: Grande Circular 1	
	Municipais:	
	Intermunicipais:	
	Interestaduais:	
<b>C-11</b>	<b>Existem calçadas? ( x ) sim ( ) não</b>	
	Caso existam, qual o estado delas?	
	( x ) com pavimentação ( x ) largura até 1,00m	
	( ) com pavimentação precária ( ) largura acima de 1,00m	
	( ) sem pavimentação	
	> <i>Observações complementares sobre calçadas (condições de trânsito)</i>	
<b>C-12</b>	<b>Foi identificada centralidade na região? ( x ) sim ( ) não</b>	
	( x ) polar / especificar localização: Igreja do Parque São José	
	( ) linear / especificar localização:	
<b>C-13</b>	<b>Foi identificado comércio varejista de âmbito local? ( x ) sim ( ) não</b>	
	Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados:	
	( x ) <u>Comércio eventual</u> (armarinho, banca, bar, jogos eletrônicos, lanchonete, lotérica, doceria, <u>farmácia</u> , cosméticos, plantas, papelaria)	
	( x ) <u>comércio de alimentação</u> (armazém, mercearia, açougue, padaria, mercadinho, peixaria)	
<b>C-14</b>	<b>Foi identificado comércio varejista diversificado? ( x ) sim ( ) não</b>	
	Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados:	
	( ) <u>comércio de consumo excepcional</u> (artesanato, folclore, antiguidades, boutique, objetos de arte)	
	( x ) <u>comércio de centros intermediárias</u> (vestuário, brinquedos, <i>shopping center</i> , loja de decoração, <u>supermercado</u> )	
	( x ) <u>comércio de consumo local ou associados a diversões</u> (casas de café, chopperia, boate, restaurante, cantina, <u>churrascaria</u> , pizzaria)	
	( ) <u>Comércio de centro sub-regional</u> (materiais de construção e agrícolas, artigos funerários, peças de automóveis, pesca, ferramentas, roupas profissionais)	
	( ) <u>outros</u> (adubos, caça, discos, artigos esportivos e recreativos, material de limpeza, ótica, sacos, tecidos, utensílios domésticos)	

<b>PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA</b>		<b>CÓD:</b> 01-01-01-01-161-PV-01	<b>PV</b>
<b>MACRORREGIÃO:</b> 01	<b>REGIÃO ADM.:</b> 01	<b>MUNICÍPIO:</b> Fortaleza - 01	
<b>DISTRITO:</b> Sede - 01		<b>BAIRRO:</b> Bom Sucesso	
<b>MICRO-ÁREA(COMUNIDADE):</b> Av. Luis Vieira			

<b>RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:</b> Vânia/Cláudia	<b>DATA:</b> 19.12.03
<b>PROP TERRENO:</b> U ( ) M ( ) E ( ) P (x) M/P ( ) M/E ( ) SI ( )	<b>PRINCIPAIS VIAS ACESSO:</b> Av. Perimetral

<b>C-15</b>	<b>Foi identificado comércio atacadista? ( x ) sim ( ) não</b>	<b>AV. LUIS VIEIRA</b>
	<p>Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados:</p> <p>( ) <u>comércio de produtos alimentícios</u> (alimentos para animais, carnes, bebidas, café, cereais, depósito, hortaliças, legumes, verduras, frutas, leite, frios, especiarias)</p> <p>( ) <u>comércio de produtos perigosos</u> (depósito de álcool, carvão, gás, engarrafamento, inseticidas, produtos químicos, tintas e vernizes)</p> <p>( x ) <u>comércio de materiais de grande porte</u> (<u>concessionárias de veículos</u>, pequenos aviões, implementos agrícolas, aparelhos elétricos e eletrônicos, acessórios e peças para automóveis, madeira aparelhada, móveis, vidros)</p> <p>( ) <u>comércio de produtos agropecuários e extrativos</u> (algodão, carvão, couros, ferros e ferragens, fibras vegetais, juta, lenha, sementes, grãos, frutos)</p> <p>( ) <u>comércio e depósito de materiais em geral</u> (depósito e distribuidoras de bebidas, ferro velho, sucata, pedras para construção)</p> <p>( ) <u>comércio de distribuição de materiais de pequeno porte</u> (bijouterias, metal, plástico)</p>	
<b>C-16</b>	<b>Foi identificado algum tipo de serviço? ( ) sim ( x ) não</b>	
	<p>Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados:</p> <p>( ) <u>serviços profissionais / negócios</u> (ag. Bancárias, escritórios ou consultórios de profissionais autônomos, financeira)</p> <p>( ) <u>serviços de educação</u> (auto-escola, escola de arte, dança, música, datilografia, doméstica, academia de ginástica e esporte, curso de línguas, cursos por correspondência)</p> <p>( ) <u>serviços de hospedagem</u> (pensões, pequenos hotéis, pousadas, motéis, flats)</p> <p>( ) <u>serviços de estúdios e oficinas</u> (reparos de aparelhos eletrodomésticos, artigos de couro, camiseiros, carimbos, copiadora, fotocópia, plastificação, encadernação, amoladores, fotógrafos, reparos de tapetes, cortinas, estofados, vidraceiros)</p> <p>( ) <u>serviços pessoais e domiciliares</u> (alfaiate, bombeiro, costureiros, chaveiro, eletricista, lavanderias, pedreiro, sapateiro)</p> <p>( ) <u>serviços socioculturais</u> (associações beneficentes, associações comunitárias de vizinhança, associações culturais, associações científicas, organizações de profissionais, sindicatos)</p> <p>( ) <u>serviços de saúde</u> (hospital, clínicas dentárias e médicas, lab. clínico, posto de medicina preventiva, pronto socorro)</p> <p>( ) <u>serviços de diversão</u> (sinuca, totó, eletrônicos, boliche, cinema, salão de festas, teatros)</p>	
<b>C-17</b>	<b>Foi identificado serviço especial? ( ) sim ( x ) não</b>	
	<p>Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados:</p> <p>( ) <u>garagem para empresa de transporte</u> (transportadoras, garagens de frota de caminhões, de carro, de ônibus)</p> <p>( ) <u>serviços de depósito de armazenagem</u> (aluguel de máquinas, guarda de animais, depósito de resíduos industriais)</p>	

<b>PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA</b>		<b>CÓD:</b> 01-01-01-01-161-PV-01	<b>PV</b>
<b>MACRORREGIÃO:</b> 01	<b>REGIÃO ADM.:</b> 01	<b>MUNICÍPIO:</b> Fortaleza - 01	
<b>DISTRITO:</b> Sede - 01		<b>BAIRRO:</b> Bom Sucesso	
<b>MICRO-ÁREA(COMUNIDADE):</b> Av. Luis Vieira			

<b>RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:</b> Vânia/Cláudia	<b>DATA:</b> 19.12.03
<b>PROP TERRENO:</b> U ( ) M ( ) E ( ) P (x) M/P ( ) M/E ( ) SI ( )	<b>PRINCIPAIS VIAS ACESSO:</b> Av. Perimetral

<b>C-18</b>	<b>Foi identificado algum tipo de instituição? ( x ) sim ( ) não</b>	<b>AV. LUIS VIEIRA</b>
	<p>Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados:</p> <p>( x ) <u>educação</u> (<u>educação infantil e ensino fundamental - rede pública de ensino municipal e estadual</u> ou rede particular, ensino médio, ensino técnico profissional, faculdade e universidade - rede pública de ensino municipal, estadual e federal ou rede particular)</p> <p>( ) <u>assistência social</u> (asilos, creches, orfanatos, centro de orientação familiar, de integração social)</p> <p>( ) <u>lazer e cultura</u> (anfiteatro, arena, biblioteca, quadras esportivas, piscinas, ginásio, parque, circo, museus, auditório, hípica)</p> <p>( x ) <u>culto</u> (conventos, <u>igreja, locais de culto</u>, mosteiro, templos)</p> <p>( ) <u>saúde</u> (ambulatório, posto de saúde, posto de vacinação, casa de saúde, hospital, maternidade, sanatório)</p> <p>( ) <u>comunicação</u> (agência de correios, agência telefônica, estação de radiodifusão, terminal de ônibus urbano, terminal rodoviário interurbano)</p>	
<b>C-19</b>	<b>Localizar possíveis áreas de vazios urbanos para intervenções:</b>	
	<p>&gt; <i>indicar no mapa</i></p> <p>&gt; <i>potencialidade da área</i></p>	