

| | | | |
|---|------------------------|-----------------------------------|-----------|
| PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA | | CÓD: 01-01-01-01-196-PV-01 | PV |
| MACRORREGIÃO: 01 | REGIÃO ADM.: 01 | MUNICÍPIO: 01 | |
| DISTRITO: 01 | | BAIRRO: Parque Santa rosa | |
| MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Jardim Fluminense II | | | |

| | |
|---|---|
| RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Lana /Alexandre | DATA: 10/12/03 |
| PROP TERRENO: U () M () E () P (x) M/P () M/E () SI () | PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Cônego de Castro |

| A | CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DA MICRO-ÁREA | JARDIM FLUMINENSE II |
|---|---|----------------------|
| | <p><i>Observações Gerais com Fontes das Informações e Percentuais de Ocupação</i></p> <p>ESTUDO DE MICROÁREA</p> <p>Limites: Av Fluminense (N) Rua Paranaguá, rua Acesso B e Acesso C (L) Rua J com a face SE da Estação de tratamento do Conjunto Esperança e Rio Maranguapinho (O) Rua E com Av Cônego de Castro (S)</p> <p>Características Gerais do Assentamento</p> <p>Tempo de ocupação: aprox. 10 anos Nº. Casas: 400 casas, segundo Raimunda Célia Fernandes (Conselho Comunitário Jd Fluminense II) Nº famílias: aprox. 800 famílias, segundo Raimunda Célia Fernandes (Conselho Comunitário Jd Fluminense II) Tipologia das casas: cerca de 85% das casas são de alvenaria e cerca de 15%, de taipa. A maioria das habitações são de apenas 1 pavimento, correspondendo a uma média de 95%, constituindo-se na área apenas cerca de 5% das casas com dois pavimentos Tipo de Risco: A maior parte da ocupação se encontra em região alagável, constituindo-se essa uma área de risco, principalmente na área da favela dessa micro-área.</p> <p>Infra Estrutura e Serviços Existentes Na Área</p> <p>Coleta de lixo: Há uma coleta sistemática na comunidade, onde o caminhão passa três vezes por semana. Sistema de Esgotamento Sanitário e de fornecimento de energia domiciliar: Há um reservatório na rua K para onde se destina o esgoto. Essa micro-área é uma das únicas, no contexto desse complexo, que tem sistema de esgotamento em rede oficial. Há trechos onde se observa ligação clandestina de energia elétrica. Só há pavimentação com asfalto na Av. Cônego de Castro e na rua E, onde se observa um trânsito bem movimentado e a inexistência de calçadas. Os pedestres ocupam a faixa destinada aos veículos. Nas vias internas dessa ocupação, verifica-se pavimentação com pedra tosca. Não há equipamentos dentro da comunidade, além de alguns mercadinhos, bares, padarias e a Igreja Nossa Senhora Aparecida.</p> <p>Observações Complementares na Visita De Campo</p> <p>Tendo em vista a falta de equipamentos de saúde e educação dentro da micro-área, os moradores se destinam a colégios e hospitais do Conjunto Esperança, Parangaba ou outras áreas do Siqueira e Canindezinho.</p> <p>Um afluente do rio Maranguapinho passa dentro da comunidade, podendo-se observar trechos de intenso assoreamento. Algumas famílias construíram suas casas dentro da faixa de domínio do rio, constituindo a região mais crítica do Jd Fluminense, principalmente nos períodos de chuva, quando todos são retirados dessa área, conhecida como área verde e para onde retornam logo que o Maranguapinho volta ao seu volume normal.</p> | |

| | | | |
|---|------------------------|-----------------------------------|-----------|
| PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA | | CÓD: 01-01-01-01-196-PV-01 | PV |
| MACRORREGIÃO: 01 | REGIÃO ADM.: 01 | MUNICÍPIO: 01 | |
| DISTRITO: 01 | | BAIRRO: Parque Santa rosa | |
| MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Jardim Fluminense II | | | |

| | |
|---|---|
| RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Lana /Alexandre | DATA: 10/12/03 |
| PROP TERRENO: U () M () E () P (x) M/P () M/E () SI () | PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Cônego de Castro |

| | | |
|------------|---|-----------------------------|
| A-1 | Existe rede de abastecimento de água? (x) sim () não | JARDIM FLUMINENSE II |
| | Caso exista, ela é: () pública (x) privada | |
| | Possui: (x) hidrômetro individual () hidrômetro coletivo () ligação clandestina | |
| | () outros / especificar: | |
| A-2 | Existe sistema de esgotamento sanitário? (x) sim () não | |
| | Caso exista, ele é: (x) rede oficial () rede não oficial | |
| | () fossa () corre a céu aberto () camburão (tambor) | |
| | () sumidouro () outros / especificar: | |
| A-3 | Qual o destino final dos esgotos? | |
| | () rede oficial () lagoa de estabilização () córrego / riacho () galeria de águas pluviais | |
| | () via pública (x) outros / especificar: reservatório da rua K | |
| A-4 | Como é o sistema de drenagem das águas pluviais? | |
| | () rede com destino à galeria de águas pluviais (x) superficial com destino ao leito da rua | |
| | () rede com destino ao córrego () superficial com destino ao talvegue (vale) | |
| | () superficial com destino à galeria de águas pluviais () superficial com destino ao córrego | |
| A-5 | Existe coleta pública de lixo? (x) sim () não | |
| | Caso não exista, qual o destino final do lixo produzido? | |
| | () coletado por caminhões clandestinos () levado até fora do assentamento, aonde passa a coleta | |
| | () queimado () jogado no córrego | |
| | () jogado na rua / terreno baldio () colocado em container | |
| | () outros / especificar: | |
| A-6 | Como é o fornecimento de energia domiciliar? | |
| | (x) com medidor individual () com medidor coletivo (x) com ligação clandestina | |
| | () outros / especificar: | |
| A-7 | Existe iluminação pública nas vias internas da micro-área? (x) sim () não | |
| | Caso exista, é do tipo: | |
| | (x) rede oficial com posteamento regular () iluminação das vias internas através das moradias | |
| | () rede não oficial com posteamento intermitente | |
| A-8 | Existe rede de telefonia? (x) sim () não | |
| | Caso exista, possui: | |
| | (x) linhas residenciais () linhas comerciais (X) orelhões | |

| | | | |
|---|------------------------|-----------------------------------|-----------|
| PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA | | CÓD: 01-01-01-01-196-PV-01 | PV |
| MACRORREGIÃO: 01 | REGIÃO ADM.: 01 | MUNICÍPIO: 01 | |
| DISTRITO: 01 | | BAIRRO: Parque Santa rosa | |
| MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Jardim Fluminense II | | | |

| | |
|---|---|
| RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Lana /Alexandre | DATA: 10/12/03 |
| PROP TERRENO: U () M () E () P (x) M/P () M/E () SI () | PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Cônego de Castro |

| | | |
|-------------|--|-----------------------------|
| A-9 | Existe via interna de acesso a veículos? (x) sim () não | JARDIM FLUMINENSE II |
| | Caso exista, suas características gerais são: | |
| | (x) leito asfaltado () leito com paralelepípedo ou bloco (x) leito com pedra tosca | |
| | () leito de terra batida () não possui pavimentação () possui sarjeta | |
| | () possui guia / meio fio () outros / especificar: | |
| A-10 | Como são as vias internas de pedestre? | |
| | () com pavimentação (x) com pavimentação precária () sem pavimentação | |
| | () largura até 1,20m (x) largura acima de 1,20m | |
| | () outros / especificar: | |
| A-11 | Existem calçadas? (x) sim () não | |
| | Caso existam, Qual o estado delas? | |
| | () com pavimentação () largura até 0,60m | |
| | (x) com pavimentação precária (x) largura acima de 0,60m | |
| | () sem pavimentação | |
| | > <i>Observações complementares sobre calçadas (condições de trânsito)</i> | |
| A-12 | Em geral, qual o número de pavimentos das moradias? | |
| | (x) 01 pavimento () 02 pavimentos () 03 ou mais pavimentos | |
| | > <i>estimar percentual para cada tipo existente</i> | |
| A-13 | Qual a tipologia construtiva da maioria das casas? | |
| | (x) de alvenaria () de taipa () de madeira () de papelão () mista | |
| | () outros / especificar: | |
| | > <i>estimar percentual para cada tipo existente</i> | |
| A-14 | A maior parte da ocupação encontra-se em: | |
| | () região de encosta (x) região alagável () mangue | |
| | () fundo de vale (talvegue) () duna () outros / especificar: | |
| | > <i>estimar percentual existente</i> | |
| A-15 | Foram identificadas áreas de risco? (x) sim () não | |
| | Caso sim, especificar abaixo suas características gerais: | |
| | () risco construtivo () risco de solapamento () risco de erosão | |
| | (x) risco de inundação () risco de deslizamento de encostas () ocupação em faixas de domínio | |
| | () outros / especificar: | |

| | | | |
|---|------------------------|-----------------------------------|-----------|
| PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA | | CÓD: 01-01-01-01-196-PV-01 | PV |
| MACRORREGIÃO: 01 | REGIÃO ADM.: 01 | MUNICÍPIO: 01 | |
| DISTRITO: 01 | | BAIRRO: Parque Santa rosa | |
| MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Jardim Fluminense II | | | |

| | |
|---|---|
| RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Lana /Alexandre | DATA: 10/12/03 |
| PROP TERRENO: U () M () E () P (x) M/P () M/E () SI () | PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Cônego de Castro |

| B | CARACTERÍSTICAS SOCIAIS DA MICROÁREA | JARDIM FLUMINENSE II |
|------------|--|----------------------|
| B-1 | Há quanto tempo se deu a ocupação? | |
| | () há mais de 30 anos () entre 21 e 30 anos () entre 11 e 20 anos (x) entre 6 e 10 anos () há menos de 6 anos | |
| B-2 | Existem entidades que atuam no bairro? | |
| | () grupo religioso () movimentos sociais (X) sociedade amigos do bairro () outros / especificar: | |
| B-3 | Segundo os moradores, quais os cinco principais pontos positivos (ou potencialidades) existentes na micro-área? | |
| | Potencialidade 1: A casa | |
| | Potencialidade 2: | |
| | Potencialidade 3: | |
| | Potencialidade 4: | |
| | Potencialidade 5: | |
| B-4 | Segundo os moradores, quais os cinco principais problemas existentes na micro-área? | |
| | Problema 1: Falta de policiamento | |
| | Problema 2: Falta de um atendimento eficiente nos serviços de saúde | |
| | Problema 3: falta de escolas | |
| | Problema 4: falta de equipamentos comerciais | |
| | Problema 5: | |
| B-5 | Segundo os moradores, quais os cinco principais demandas da micro-área? | |
| | Demandas 1: escola | |
| | Demandas 2: creche | |
| | Demandas 3: posto de saúde | |
| | Demandas 4: posto policial | |
| | Demandas 5: praça pública | |
| B-6 | Contatos: (indicar entidades pertencentes) | |
| | Nome: Raimunda Célia Fernandes Souza (Conselho Comunitário Jardim Fluminense II) Telefone: 298-2241 | |
| | Nome: Telefone: | |
| | Nome: Telefone: | |
| | Nome: Telefone: | |
| B-7 | Número estimado de habitações (indicar a fonte da informação): | |
| | 400 casas, segundo Raimunda Célia Fernandes Souza (Conselho Comunitário Jardim Fluminense II) | |
| B-8 | Número estimado de famílias (indicar a fonte da informação): | |
| | 800 famílias, segundo Raimunda Célia Fernandes Souza (Conselho Comunitário Jardim Fluminense II) | |

| | | | |
|---|------------------------|-----------------------------------|-----------|
| PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA | | CÓD: 01-01-01-01-196-PV-01 | PV |
| MACRORREGIÃO: 01 | REGIÃO ADM.: 01 | MUNICÍPIO: 01 | |
| DISTRITO: 01 | | BAIRRO: Parque Santa rosa | |
| MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Jardim Fluminense II | | | |

| | |
|---|---|
| RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Lana /Alexandre | DATA: 10/12/03 |
| PROP TERRENO: U () M () E () P (x) M/P () M/E () SI () | PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Cônego de Castro |

| C | CARACTERÍSTICAS DO ENTORNO | |
|---|---|-----------------------------|
| | <p><i>Observações Gerais com Fontes das Informações e Percentuais de Ocupação</i></p> <p>ESTUDO DE ENTORNO</p> <p>Características Gerais do entorno O entorno do Jardim Fluminense apresenta características gerais semelhantes às da micro-área, no que concerne a abastecimento de água e fornecimento de energia elétrica. Observa-se no entanto, que com relação à esgotamento sanitário em rede, apenas o Jd Fluminense I tem ligação em rede. Além disso, nas chamadas áreas verdes, ocupadas por famílias mais carentes, o esgoto corre a céu aberto. Nessas áreas, verifica-se que há bastantes ligações clandestinas de energia elétrica.</p> <p>Infra Estrutura e Serviços Existentes Na Área As linhas de ônibus existentes no entorno da comunidade são: Jardim Fluminense/Siqueira, Parque santa Rosa/Siqueira, Siqueira/Centro e Conjunto esperança/Centro.</p> <p>Alguns equipamentos: Colégio castro Alves, avenida Cônego de castro EEF Pe Antonio Monteiro, rua 13 Colégio Maria das Dores, rua Umariseira Centro de Saúde do Conjunto esperança</p> <p>Observações Complementares na Visita De Campo</p> <p>Observa-se que não há sinalização de trânsito naquela região, a Av. Cônego de Castro foi identificada como ponto de freqüentes acidentes de trânsito. As ruas do entorno também tem pavimentação precária em leito de pedra tosca, algumas ruas são em leito de terra batida. Às quartas-feiras, acontece uma feira de artigos em geral e de produtos alimentícios na avenida Osório de Paiva, consistindo aquela área numa centralidade linear.</p> | JARDIM FLUMINENSE II |

| | | | |
|---|------------------------|-----------------------------------|-----------|
| PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA | | CÓD: 01-01-01-01-196-PV-01 | PV |
| MACRORREGIÃO: 01 | REGIÃO ADM.: 01 | MUNICÍPIO: 01 | |
| DISTRITO: 01 | | BAIRRO: Parque Santa rosa | |
| MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Jardim Fluminense II | | | |

| | |
|---|---|
| RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Lana /Alexandre | DATA: 10/12/03 |
| PROP TERRENO: U () M () E () P (x) M/P () M/E () SI () | PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Cônego de Castro |

| | | |
|------------|---|-----------------------------|
| C-1 | Existe sistema de abastecimento de água? (x) sim () não | JARDIM FLUMINENSE II |
| | Caso exista, ele é: (x) público () privado | |
| | Do tipo: (x) rede () chafariz () poço artesiano | |
| | Caso não exista, a que distância aproximada o local está da rede oficial? _____m (à micro área) | |
| | Outros tipos de abastecimento: () carro pipa () cisterna () olho d'água | |
| | > <i>Observações complementares sobre abastecimento d'água</i> | |
| C-2 | Existe sistema de esgotamento sanitário? (x) sim () não | |
| | Caso exista, de que tipo: (x) rede pública () fossa () sumidouro () camburão () outros | |
| | Caso não exista, a que distância aproximada está o local da rede oficial? _____m | |
| | > <i>Observações complementares sobre esgotamento sanitário</i> | |
| C-3 | Existe rede de iluminação pública? (x) sim () não | |
| | Caso não exista, a que distância aproximada o local está da rede oficial? _____m | |
| | > <i>Observações complementares sobre iluminação pública</i> | |
| C-4 | As ruas ou vielas do entorno têm: | |
| | (x) leito com pedra tosca () leito com asfalto () guia / meio fio | |
| | () leito com paralelepípedo ou bloco (x) leito com terra batida () sarjeta | |
| | () leito com piçarra () sem pavimentação () outros | |
| C-5 | Existe coleta pública de lixo? (x) sim () não | |
| | Caso não exista, a que distância aproximada o local está da coleta pública? _____m | |
| C-6 | Existe coleta seletiva de lixo? () sim (x) não | |
| | > <i>Observações complementares sobre coleta de lixo</i> | |
| C-7 | Existe sinalização de tráfego? () sim (x) não | |
| | () horizontal () vertical | |
| C-8 | Foram identificados pontos de acidentes de trânsito? (x) sim () não | |
| | > <i>Observações complementares sobre sinalização/acidentes</i> | |
| C-9 | Existe transporte coletivo? (x) sim () não | |
| | Caso exista, ele é: (x) linha regular oficial () linha clandestina () transporte escolar | |
| | Do tipo: (x) ônibus (x) van () pau-de-arara | |
| | () trem () barca/balsa () veículo com tração animal | |
| | Caso não exista, a que distância aproximada o local está do transporte coletivo? _____m | |
| | > <i>Observações complementares sobre transporte coletivo</i> | |

| | | | |
|---|------------------------|-----------------------------------|-----------|
| PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA | | CÓD: 01-01-01-01-196-PV-01 | PV |
| MACRORREGIÃO: 01 | REGIÃO ADM.: 01 | MUNICÍPIO: 01 | |
| DISTRITO: 01 | | BAIRRO: Parque Santa rosa | |
| MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Jardim Fluminense II | | | |

| | |
|---|---|
| RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Lana /Alexandre | DATA: 10/12/03 |
| PROP TERRENO: U () M () E () P (x) M/P () M/E () SI () | PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Cônego de Castro |

| | | |
|-------------|---|-----------------------------|
| C-10 | Se a resposta 09 for positiva, Quais as linhas de ônibus existentes? | JARDIM FLUMINENSE II |
| | Locais: Jd Fluminense/Siqueira, Pq Santa Rosa,/Siqueira, Siqueira /Centro, Conjunto Esperança/Centro | |
| | Municipais: | |
| | Intermunicipais: | |
| | Interestaduais: | |
| C-11 | Existem calçadas? (x) sim () não | |
| | Caso existam, qual o estado delas? | |
| | () com pavimentação () largura até 1,00m | |
| | (x) com pavimentação precária (x) largura acima de 1,00m | |
| | () sem pavimentação | |
| | > <i>Observações complementares sobre calçadas (condições de trânsito)</i> | |
| C-12 | Foi identificada centralidade na região? (x) sim () não | |
| | () polar / especificar localização: | |
| | (x) linear / especificar localização: Avenida Osório de Paiva (feira às quartas-feiras) | |
| C-13 | Foi identificado comércio varejista de âmbito local? (x) sim () não | |
| | Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados: | |
| | () <u>Comércio eventual (armarinho, banca, bar, jogos eletrônicos, lanchonete, lotérica, doceria, farmácia, cosméticos, plantas, papelaria)</u> | |
| | (x) <u>comércio de alimentação (armazém, mercearia, açougue, padaria, mercadinho, peixaria)</u> | |
| C-14 | Foi identificado comércio varejista diversificado? (x) sim () não | |
| | Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados: | |
| | () <u>comércio de consumo excepcional (artesanato, folclore, antiguidades, boutique, objetos de arte)</u> | |
| | () <u>comércio de centros intermediárias (vestuário, brinquedos, shopping center, loja de decoração, supermercado)</u> | |
| | (x) <u>comércio de consumo local ou associados a diversões (casas de café, chopperia, boate, restaurante, cantina, churrascaria, pizzaria)</u> | |
| | () <u>Comércio de centro sub-regional (materiais de construção e agrícolas, artigos funerários, peças de automóveis, pesca, ferramentas, roupas profissionais)</u> | |
| | () <u>outros (adubos, caça, discos, artigos esportivos e recreativos, material de limpeza, ótica, sacos, tecidos, utensílios domésticos)</u> | |

| | | | |
|---|------------------------|-----------------------------------|-----------|
| PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA | | CÓD: 01-01-01-01-196-PV-01 | PV |
| MACRORREGIÃO: 01 | REGIÃO ADM.: 01 | MUNICÍPIO: 01 | |
| DISTRITO: 01 | | BAIRRO: Parque Santa rosa | |
| MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Jardim Fluminense II | | | |

| | |
|---|---|
| RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Lana /Alexandre | DATA: 10/12/03 |
| PROP TERRENO: U () M () E () P (x) M/P () M/E () SI () | PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Cônego de Castro |

| | | |
|-------------|--|-----------------------------|
| C-15 | Foi identificado comércio atacadista? (x) sim () não | JARDIM FLUMINENSE II |
| | <p>Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados:</p> <p>(x) <u>comércio de produtos alimentícios (alimentos para animais, carnes, bebidas, café, cereais, depósito, hortaliças, legumes, verduras, frutas, leite, frios, especiarias)</u></p> <p>() <u>comércio de produtos perigosos (depósito de álcool, carvão, gás, engarrafamento, inseticidas, produtos químicos, tintas e vernizes)</u></p> <p>() <u>comércio de materiais de grande porte (concessionárias de veículos, pequenos aviões, implementos agrícolas, aparelhos elétricos e eletrônicos, acessórios e peças para automóveis, madeira aparelhada, móveis, vidros)</u></p> <p>() <u>comércio de produtos agropecuários e extrativos (algodão, carvão, couros, ferros e ferragens, fibras vegetais, juta, lenha, sementes, grãos, frutos)</u></p> <p>() <u>comércio e depósito de materiais em geral (depósito e distribuidoras de bebidas, ferro velho, sucata, pedras para construção)</u></p> <p>() <u>comércio de distribuição de materiais de pequeno porte (bijouterias, metal, plástico)</u></p> | |
| C-16 | Foi identificado algum tipo de serviço? (x) sim () não | |
| | <p>Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados:</p> <p>() <u>serviços profissionais / negócios (ag. Bancárias, escritórios ou consultórios de profissionais autônomos, financeira)</u></p> <p>() <u>serviços de educação (auto-escola, escola de arte, dança, música, datilografia, doméstica, academia de ginástica e esporte, curso de línguas, cursos por correspondência)</u></p> <p>() <u>serviços de hospedagem (pensões, pequenos hotéis, pousadas, motéis, flats)</u></p> <p>() <u>serviços de estúdios e oficinas (reparos de aparelhos eletrodomésticos, artigos de couro, camiseiros, carimbos, copiadora, fotocópia, plastificação, encadernação, amoladores, fotógrafos, reparos de tapetes, cortinas, estofados, vidraceiros)</u></p> <p>() <u>serviços pessoais e domiciliares (alfaiate, bombeiro, costureiros, chaveiro, eletricitista, lavanderias, pedreiro, sapateiro)</u></p> <p>() <u>serviços socioculturais (associações beneficentes, associações comunitárias de vizinhança, associações culturais, associações científicas, organizações de profissionais, sindicatos)</u></p> <p>(x) <u>serviços de saúde (hospital, clínicas dentárias e médicas, lab. clínico, posto de medicina preventiva, pronto socorro)</u></p> <p>() <u>serviços de diversão (sinuca, totó, eletrônicos, boliche, cinema, salão de festas, teatros)</u></p> | |
| C-17 | Foi identificado serviço especial? () sim (x) não | |
| | <p>Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados:</p> <p>() <u>garagem para empresa de transporte (transportadoras, garagens de frota de caminhões, de carro, de ônibus)</u></p> <p>() <u>serviços de depósito de armazenagem (aluguel de máquinas, guarda de animais, depósito de resíduos industriais)</u></p> | |

| | | | |
|---|------------------------|-----------------------------------|-----------|
| PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA | | CÓD: 01-01-01-01-196-PV-01 | PV |
| MACRORREGIÃO: 01 | REGIÃO ADM.: 01 | MUNICÍPIO: 01 | |
| DISTRITO: 01 | | BAIRRO: Parque Santa rosa | |
| MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Jardim Fluminense II | | | |

| | |
|---|---|
| RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Lana /Alexandre | DATA: 10/12/03 |
| PROP TERRENO: U () M () E () P (x) M/P () M/E () SI () | PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Cônego de Castro |

| | | |
|-------------|---|-----------------------------|
| C-18 | Foi identificado algum tipo de instituição? (x) sim () não | JARDIM FLUMINENSE II |
| | <p>Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados:</p> <p>() <u>educação</u> (educação infantil e ensino fundamental - rede pública de ensino municipal e estadual ou rede particular, ensino médio, ensino técnico profissional, faculdade e universidade - rede pública de ensino municipal, estadual e federal ou rede particular)</p> <p>() <u>assistência social</u> (asilos, creches, orfanatos, centro de orientação familiar, de integração social)</p> <p>() <u>lazer e cultura</u> (anfiteatro, arena, biblioteca, quadras esportivas, piscinas, ginásio, parque, circo, museus, auditório, hípica)</p> <p>() <u>culto</u> (conventos, igreja, locais de culto, mosteiro, templos)</p> <p>(x) <u>saúde</u> (ambulatório, posto de saúde, posto de vacinação, casa de saúde, hospital, maternidade, sanatório)</p> <p>() <u>comunicação</u> (agência de correios, agência telefônica, estação de radiodifusão, terminal de ônibus urbano, terminal rodoviário interurbano)</p> | |
| C-19 | Localizar possíveis áreas de vazios urbanos para intervenções: | |
| | <p>> <i>indicar no mapa</i></p> <p>> <i>potencialidade da área</i></p> | |