

| | | | | |
|--|-----------------|----------------------------|--|----|
| PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA | | CÓD: 01-01-01-01-127-PV-01 | | PV |
| MACRORREGIÃO: 01 | REGIÃO ADM.: 01 | MUNICÍPIO: Fortaleza – 01 | | |
| DISTRITO: Sede - 01 | | BAIRRO: Serrinha | | |
| MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Ocupação Del Rio | | | | |

| | |
|--|---|
| RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Áttila/Josy/Laura | DATA: 11/12/2003 |
| PROP TERRENO: U () M () E () P (x) M/P () M/E () SI () | PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Dedé Brasil |

| A | CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DA MICRO-ÁREA | OCUPAÇÃO DEL RIO |
|---|--|------------------|
| | <p><i>Observações Gerais com Fontes das Informações e Percentuais de Ocupação</i></p> <p>ESTUDO DE MICROÁREA</p> <p>Características Gerais do Assentamento No. Famílias: Aproximadamente 1500 famílias No. Casas: Aproximadamente 8000 casas</p> <p>Características Fundiárias: O terreno é regula de modo geral, os lotes são pequenos, 100% plano.</p> <p>Tipologia das casas: 100% das casas são em alvenaria, todas são térreas. Tipo de Risco: Devido à falta de espaço a água não tem para onde correr, quando chove todas as casas fica alagada, além do acúmulo de lixo.</p> <p>Aspectos Urbanísticos do Assentamento Organização Espacial: A sua ocupação deu-se de forma espontânea, pela posse clandestina da terra e divisão não padronizada dos lotes, não respeitando padrões urbanístico mínimos no seu dimensionamento e arruamento. A infra-estrutura urbana interna, constituído-se, portanto, de uma aglomeração de uso predominantemente residencial vivendo em condições de grande precariedade, tanto não existe nada de serviço dentro do assentamento até porque não tem espaço.</p> <p>Infra Estrutura e Serviços Existentes Na Área</p> <p>Esgotamento sanitário: Não há rede de esgoto sanitário, todas as casas não têm fossa todos os dejetos é jogado nos fundos das casas, muitas vezes, com qualquer tipo de equipamento sanitário. As águas são lançadas diretamente nas vias públicas, criando situações de insalubridade que se agrava na época das chuvas. Coleta de lixo: Os moradores levaram o lixo às vezes para rua. Drenagem das águas pluviais: Todas as águas pluviais, não têm para onde correr para um terreno ao lado.</p> <p>Observações Complementares na Visita De Campo A ocupação foi se consolidando há muito tempo. Existem muitas drogas, a questão da segurança é fato muito preocupante, pois os moradores não têm assistência alguma por parte da policia.</p> | |

| | | | |
|---|------------------------|-----------------------------------|-----------|
| PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA | | CÓD: 01-01-01-01-127-PV-01 | PV |
| MACRORREGIÃO: 01 | REGIÃO ADM.: 01 | MUNICÍPIO: Fortaleza – 01 | |
| DISTRITO: Sede - 01 | | BAIRRO: Serrinha | |
| MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Ocupação Del Rio | | | |

| | |
|---|--|
| RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Áttila/Josy/Laura | DATA: 11/12/2003 |
| PROP TERRENO: U () M () E () P (x) M/P () M/E () SI () | PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Dedé Brasil |

| | | |
|------------|--|-------------------------|
| A-1 | Existe rede de abastecimento de água? (x) sim () não | OCUPAÇÃO DEL RIO |
| | Caso exista, ela é: (x) pública () privada | |
| | Possui: (x) hidrômetro individual () hidrômetro coletivo () ligação clandestina () outros / especificar: | |
| A-2 | Existe sistema de esgotamento sanitário? () sim (x) não | |
| | Caso exista, ele é: () rede oficial () rede não oficial | |
| | (x) fossa (x) corre a céu aberto () camburão (tambor) (x) sumidouro () outros / especificar: | |
| A-3 | Qual o destino final dos esgotos? | |
| | () rede oficial () lagoa de estabilização () córrego / riacho () galeria de águas pluviais (x) via pública () outros / especificar: | |
| A-4 | Como é o sistema de drenagem das águas pluviais? | |
| | () rede com destino à galeria de águas pluviais (x) superficial com destino ao leito da rua () rede com destino ao córrego () superficial com destino ao talvegue (vale) () superficial com destino à galeria de águas pluviais () superficial com destino ao córrego | |
| A-5 | Existe coleta pública de lixo? (x) sim () não | |
| | Caso não exista, qual o destino final do lixo produzido? () coletado por caminhões clandestinos (x) levado até fora do assentamento, aonde passa a coleta () queimado () jogado no córrego (x) jogado na rua / terreno baldio () colocado em container () outros / especificar: | |
| A-6 | Como é o fornecimento de energia domiciliar? | |
| | (x) com medidor individual () com medidor coletivo (x) com ligação clandestina () outros / especificar: | |
| A-7 | Existe iluminação pública nas vias internas da micro-área? (x) sim () não | |
| | Caso exista, é do tipo: (x) rede oficial com posteamento regular () iluminação das vias internas através das moradias () rede não oficial com posteamento intermitente | |
| A-8 | Existe rede de telefonia? (x) sim () não | |
| | Caso exista, possui: () linhas residenciais () linhas comerciais (x) orelhões | |

| | | | |
|---|------------------------|-----------------------------------|-----------|
| PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA | | CÓD: 01-01-01-01-127-PV-01 | PV |
| MACRORREGIÃO: 01 | REGIÃO ADM.: 01 | MUNICÍPIO: Fortaleza – 01 | |
| DISTRITO: Sede - 01 | | BAIRRO: Serrinha | |
| MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Ocupação Del Rio | | | |

| | |
|---|--|
| RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Áttila/Josy/Laura | DATA: 11/12/2003 |
| PROP TERRENO: U () M () E () P (x) M/P () M/E () SI () | PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Dedé Brasil |

| | | |
|-------------|--|-------------------------|
| A-9 | Existe via interna de acesso a veículos? (x) sim () não | OCUPAÇÃO DEL RIO |
| | Caso exista, suas características gerais são: | |
| | () leito asfaltado () leito com paralelepípedo ou bloco (x) leito com pedra tosca | |
| | () leito de terra batida () não possui pavimentação () possui sarjeta | |
| | () possui guia / meio fio () outros / especificar: | |
| A-10 | Como são as vias internas de pedestre? | |
| | () com pavimentação (x) com pavimentação precária () sem pavimentação | |
| | (x) largura até 1,20m () largura acima de 1,20m | |
| | () outros / especificar: | |
| A-11 | Existem calçadas? () sim (x) não | |
| | Caso existam, Qual o estado delas? | |
| | () com pavimentação () largura até 0,60m | |
| | () com pavimentação precária () largura acima de 0,60m | |
| | () sem pavimentação | |
| | > Observações complementares sobre calçadas (condições de trânsito) | |
| A-12 | Em geral, qual o número de pavimentos das moradias? | |
| | (x) 01 pavimento () 02 pavimentos () 03 ou mais pavimentos | |
| | > estimar percentual para cada tipo existente | |
| A-13 | Qual a tipologia construtiva da maioria das casas? | |
| | (x) de alvenaria () de taipa () de madeira () de papelão () mista | |
| | () outros / especificar: | |
| | > estimar percentual para cada tipo existente | |
| A-14 | A maior parte da ocupação encontra-se em: | |
| | () região de encosta () região alagável () mangue | |
| | () fundo de vale (talvegue) () duna (x) outros / especificar: plano | |
| | > estimar percentual existente | |
| A-15 | Foram identificadas áreas de risco? () sim (x) não | |
| | Caso sim, especificar abaixo suas características gerais: | |
| | () risco construtivo () risco de solapamento () risco de erosão | |
| | () risco de inundação () risco de deslizamento de encostas () ocupação em faixas de domínio | |
| | () outros / especificar: | |

| | | |
|---|--|--|
| RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Áttila/Josy/Laura | | DATA: 11/12/2003 |
| PROP TERRENO: U () M () E () P (x) M/P () M/E () SI () | | PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Dedé Brasil |

| | | | | |
|-------------|---|--|--|--|
| A-16 | Se a resposta 15 for positiva, indicar as causas de risco: | | | |
| | <div> <div>() ocupação de área inundável</div> <div>() acúmulo de lixo em encosta</div> <div>() estrangulamento de canal por aterro</div> <div>() esgotamento em encosta</div> <div>() estrangulamento de canal por acúmulo de lixo</div> <div>() drenagem inadequada em zona de encosta</div> <div>() aterro lançado (solo solto)</div> <div>() outros / especificar:</div> </div> | | | |
| A-17 | Existe córrego dentro do assentamento? () sim (x) não | | | |
| | <div>Caso exista, situá-lo dentro da área:</div> <div>> <i>Observações complementares sobre córrego: Córrego com acúmulo de lixo</i></div> | | | |
| A-18 | Existem obras públicas de melhoria dentro do assentamento? | | | |
| | <div>() sim / especificar:</div> <div>(x) não</div> | | | |
| A-19 | Existe comércio local dentro do assentamento? (x) sim () não | | | |
| | <div>Caso exista, assinale que tipos:</div> <div> <div>(x) mercearia / mercadinho</div> <div>(x) bar/ barracas</div> <div>() padaria</div> <div>(x) armarinho</div> <div>() açougue</div> <div>() peixaria</div> <div>() lanchonete</div> <div>() vestuário</div> </div> | | | |
| A-20 | Assinalar os itens existentes dentro do assentamento: | | | |
| | <div> <div>() posto de saúde</div> <div>() centro comercial</div> <div>() centro cultural</div> <div>() posto policial</div> <div>() centro esportivo</div> <div>() centro comunitário</div> <div>() área verde</div> <div>() centro religioso</div> <div>() sociedade amigos do bairro</div> <div>() local com potencial para implantação de área verde / especificar:</div> <div>() outros / especificar:</div> </div> | | | |
| | Observações complementares: | | | |
| | <div> <div>• Quando as perguntas tiverem mais de uma resposta, sinalizar apenas a de maior frequência e colocar a porcentagem ao lado dos itens;</div> <div>• Esta pesquisa não deve medir a eficiência dos serviços, mas a existência dos mesmos;</div> <div>• Fazer a vistoria visando à elaboração da proposta, identificando áreas para possíveis relocação, remanejamento ou construção de moradias.</div> </div> | | | |

| | | | |
|---|------------------------|-----------------------------------|-----------|
| PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA | | CÓD: 01-01-01-01-127-PV-01 | PV |
| MACRORREGIÃO: 01 | REGIÃO ADM.: 01 | MUNICÍPIO: Fortaleza – 01 | |
| DISTRITO: Sede - 01 | | BAIRRO: Serrinha | |
| MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Ocupação Del Rio | | | |

| | |
|---|--|
| RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Áttila/Josy/Laura | DATA: 11/12/2003 |
| PROP TERRENO: U () M () E () P (x) M/P () M/E () SI () | PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Dedé Brasil |

| B | CARACTERÍSTICAS SOCIAIS DA MICROÁREA | OCUPAÇÃO DEL RIO |
|------------|--|-------------------------|
| B-1 | Há quanto tempo se deu a ocupação? | |
| | () há mais de 30 anos () entre 21 e 30 anos (x) entre 11 e 20 anos () entre 6 e 10 anos () há menos de 6 anos | |
| B-2 | Existem entidades que atuam no bairro? | |
| | () grupo religioso () movimentos sociais () sociedade amigos do bairro () outros / especificar: | |
| B-3 | Segundo os moradores, quais os cinco principais pontos positivos (ou potencialidades) existentes na micro-área? | |
| | Potencialidade 1: Necessidade de morar | |
| | Potencialidade 2: Boa localização | |
| | Potencialidade 3: | |
| | Potencialidade 4: | |
| | Potencialidade 5: | |
| B-4 | Segundo os moradores, quais os cinco principais problemas existentes na micro-área? | |
| | Problema 1: Desemprego | |
| | Problema 2: Lixo | |
| | Problema 3: Saneamento | |
| | Problema 4: Não ter escola | |
| | Problema 5: Não ter um posto de saúde | |
| B-5 | Segundo os moradores, quais as cinco principais demandas da micro-área? | |
| | Demandas 1: Emprego | |
| | Demandas 2: Sanear | |
| | Demandas 3: Área de lazer | |
| | Demandas 4: Creche | |
| | Demandas 5: | |
| B-6 | Contatos: (indicar entidades pertencentes) | |
| | Nome: Dona Dorinha (líder comunitário) Telefone: 292-25-76 | |
| | Nome: Telefone: | |
| | Nome: Telefone: | |
| | Nome: Telefone: | |
| B-7 | Número estimado de habitações (indicar a fonte da informação): | |
| | Aproximadamente 800 casas (líder comunitário) | |
| B-8 | Número estimado de famílias (indicar a fonte da informação): | |
| | Aproximadamente 1500 famílias (líder comunitário) | |

| | | | | |
|--|-----------------|----------------------------|--|----|
| PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA | | CÓD: 01-01-01-01-127-PV-01 | | PV |
| MACRORREGIÃO: 01 | REGIÃO ADM.: 01 | MUNICÍPIO: Fortaleza – 01 | | |
| DISTRITO: Sede - 01 | | BAIRRO: Serrinha | | |
| MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Ocupação Del Rio | | | | |

| | |
|---|--|
| RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Áttila/Josy/Laura | DATA: 11/12/2003 |
| PROP TERRENO: U () M () E () P (x) M/P () M/E () SI () | PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Dedé Brasil |

| C | CARACTERÍSTICAS DO ENTORNO | OCUPAÇÃO DEL RIO |
|----------|--|-------------------------|
| | <p><i>Observações Gerais com Fontes das Informações e Percentuais de Ocupação</i></p> <p>ESTUDO DO BAIRRO OU ENTORNO</p> <p>Reconhecimento Geral da Área</p> <p>Localização: Entorno dos bairros Parangaba, Castelão, Dias Macedo.</p> <p>Infra-estrutura Física do Entorno</p> <p>Existência de coleta de lixo três vezes na semana em todo o bairro, (segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira). Esgotamento sanitário: Não existe no bairro, falta ser implantado a rede de drenagem (sanear) em todo bairro.</p> <p>Equipamentos Urbanos</p> <p>Na comunidade existe apenas um posto de saúde cinco, é insuficiente à demanda da comunidade, sendo necessário que as atividades sejam ampliada. No bairro é bem servido de escolas, tanto do primeiro grau como o de segundo mais é insuficiente.</p> <p>Áreas Livres de Lazer</p> <p>Tem uma quadra de lazer na avenida Dedé Brasil, mais segundo os moradores não dar para todos os times jogar na quadra isso e motivo para gera varias brigas entre eles.</p> <p>Acesso e Transporte</p> <p>Linhas de ônibus: A comunidade dispõe de uma demanda muito grande devido a avenida Dedé Brasil, ser corredor que levas os ônibus para o terminal.</p> <p>Comércio e Serviços na área</p> <p>A população aponta a avenida Dedé Brasil como principal ponto de comércio. O uso misto é verificado de forma significativa, resultante do uso residencial com o comercial, o bairro conta com uma universidade que tem a oferecer a comunidade. Uns moradores mais antigos falar que as ocupações aconteceram muito rápidas.</p> | |

| | | | |
|---|------------------------|-----------------------------------|-----------|
| PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA | | CÓD: 01-01-01-01-127-PV-01 | PV |
| MACRORREGIÃO: 01 | REGIÃO ADM.: 01 | MUNICÍPIO: Fortaleza – 01 | |
| DISTRITO: Sede - 01 | | BAIRRO: Serrinha | |
| MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Ocupação Del Rio | | | |

| | |
|---|--|
| RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Áttila/Josy/Laura | DATA: 11/12/2003 |
| PROP TERRENO: U () M () E () P (x) M/P () M/E () SI () | PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Dedé Brasil |

| | | |
|------------|--|-------------------------|
| C-1 | Existe sistema de abastecimento de água? (x) sim () não | OCUPAÇÃO DEL RIO |
| | Caso exista, ele é: (x) público () privado | |
| | Do tipo: (x) rede () chafariz () poço artesiano | |
| | Caso não exista, a que distância aproximada o local está da rede oficial? _____m (à micro área) | |
| | Outros tipos de abastecimento: () carro pipa () cisterna () olho d'água | |
| | > <i>Observações complementares sobre abastecimento d'água</i> | |
| C-2 | Existe sistema de esgotamento sanitário? (x) sim () não | |
| | Caso exista, de que tipo: (x) rede pública (x) fossa (x) sumidouro () camburão () outros | |
| | Caso não exista, a que distância aproximada está o local da rede oficial? _____m | |
| | > <i>Observações complementares sobre esgotamento sanitário</i> | |
| C-3 | Existe rede de iluminação pública? (x) sim () não | |
| | Caso não exista, a que distância aproximada o local está da rede oficial? _____m | |
| | > <i>Observações complementares sobre iluminação pública</i> | |
| C-4 | As ruas ou vielas do entorno têm: | |
| | (x) leito com pedra tosca (x) leito com asfalto (x) guia / meio fio | |
| | () leito com paralelepípedo ou bloco () leito com terra batida (x) sarjeta | |
| | () leito com piçarra () sem pavimentação () outros | |
| C-5 | Existe coleta pública de lixo? (x) sim () não | |
| | Caso não exista, a que distância aproximada o local está da coleta pública? _____m | |
| C-6 | Existe coleta seletiva de lixo? () sim (x) não | |
| | > <i>Observações complementares sobre coleta de lixo</i> | |
| C-7 | Existe sinalização de tráfego? (x) sim () não | |
| | (x) horizontal (x) vertical | |
| C-8 | Foram identificados pontos de acidentes de trânsito? () sim (x) não | |
| | > <i>Observações complementares sobre sinalização/acidentes</i> | |
| C-9 | Existe transporte coletivo? (x) sim () não | |
| | Caso exista, ele é: (x) linha regular oficial () linha clandestina () transporte escolar | |
| | Do tipo: (x) ônibus (x) van () pau-de-arara | |
| | (x) trem () barca/balsa () veículo com tração animal | |
| | Caso não exista, a que distância aproximada o local está do transporte coletivo? _____m | |
| | > <i>Observações complementares sobre transporte coletivo</i> | |

| | | | |
|---|------------------------|-----------------------------------|-----------|
| PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA | | CÓD: 01-01-01-01-127-PV-01 | PV |
| MACRORREGIÃO: 01 | REGIÃO ADM.: 01 | MUNICÍPIO: Fortaleza – 01 | |
| DISTRITO: Sede - 01 | | BAIRRO: Serrinha | |
| MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Ocupação Del Rio | | | |

| | |
|---|--|
| RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Áttila/Josy/Laura | DATA: 11/12/2003 |
| PROP TERRENO: U () M () E () P (x) M/P () M/E () SI () | PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Dedé Brasil |

| | | |
|-------------|---|-------------------------|
| C-10 | Se a resposta 09 for positiva, Quais as linhas de ônibus existentes? | OCUPAÇÃO DEL RIO |
| | Locais: Paranjana, Itapery, Aeroporto. | |
| | Municipais: | |
| | Intermunicipais: | |
| | Interestaduais: | |
| C-11 | Existem calçadas? (x) sim () não | |
| | Caso existam, qual o estado delas? | |
| | (x) com pavimentação () largura até 1,00m | |
| | (x) com pavimentação precária (x) largura acima de 1,00m | |
| | () sem pavimentação | |
| | > <i>Observações complementares sobre calçadas (condições de trânsito) Trânsito dificultado por desníveis</i> | |
| C-12 | Foi identificada centralidade na região? (x) sim () não | |
| | () polar / especificar localização: | |
| | (x) linear / especificar localização: Avenida Dedé Brasil | |
| C-13 | Foi identificado comércio varejista de âmbito local? (x) sim () não | |
| | Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados: | |
| | (x) <u>Comércio eventual</u> (armazém, banca, bar, jogos eletrônicos, lanchonete, lotérica, doceria, farmácia, cosméticos, plantas, papelaria) | |
| | (x) <u>comércio de alimentação</u> (armazém, mercearia, açougue, padaria, mercadinho, peixaria) | |
| C-14 | Foi identificado comércio varejista diversificado? (x) sim () não | |
| | Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados: | |
| | () <u>comércio de consumo excepcional</u> (artesanato, folclore, antiguidades, boutique, objetos de arte) | |
| | (x) <u>comércio de centros intermediários</u> (vestuário, brinquedos, shopping center, loja de decoração, supermercado) | |
| | (x) <u>comércio de consumo local ou associados a diversões</u> (casas de café, chopperia, boate, restaurante, cantina, churrascaria, pizzaria) | |
| | (x) <u>Comércio de centro sub-regional</u> (materiais de construção e agrícolas, artigos funerários, peças de automóveis, pesca, ferramentas, roupas profissionais) | |
| | () <u>outros</u> (adubos, caça, discos, artigos esportivos e recreativos, material de limpeza, ótica, sacos, tecidos, utensílios domésticos) | |

| | | | |
|---|------------------------|-----------------------------------|-----------|
| PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA | | CÓD: 01-01-01-01-127-PV-01 | PV |
| MACRORREGIÃO: 01 | REGIÃO ADM.: 01 | MUNICÍPIO: Fortaleza – 01 | |
| DISTRITO: Sede - 01 | | BAIRRO: Serrinha | |
| MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Ocupação Del Rio | | | |

| | |
|---|--|
| RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Áttila/Josy/Laura | DATA: 11/12/2003 |
| PROP TERRENO: U () M () E () P (x) M/P () M/E () SI () | PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Dedé Brasil |

| | | |
|-------------|--|-------------------------|
| C-15 | Foi identificado comércio atacadista? () sim (x) não | OCUPAÇÃO DEL RIO |
| | <p>Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados:</p> <p>() <u>comércio de produtos alimentícios</u> (alimentos para animais, carnes, bebidas, café, cereais, depósito, hortaliças, legumes, verduras, frutas, leite, frios, especiarias)</p> <p>() <u>comércio de produtos perigosos</u> (depósito de álcool, carvão, gás, engarrafamento, inseticidas, produtos químicos, tintas e vernizes)</p> <p>() <u>comércio de materiais de grande porte</u> (concessionárias de veículos, pequenos aviões, implementos agrícolas, aparelhos elétricos e eletrônicos, acessórios e peças para automóveis, madeira aparelhada, móveis, vidros)</p> <p>() <u>comércio de produtos agropecuários e extrativos</u> (algodão, carvão, couros, ferros e ferragens, fibras vegetais, juta, lenha, sementes, grãos, frutos)</p> <p>() <u>comércio e depósito de materiais em geral</u> (depósito e distribuidoras de bebidas, ferro velho, sucata, pedras para construção)</p> <p>() <u>comércio de distribuição de materiais de pequeno porte</u> (bijouterias, metal, plástico)</p> | |
| C-16 | Foi identificado algum tipo de serviço? (x) sim () não | |
| | <p>Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados:</p> <p>() <u>serviços profissionais / negócios</u> (ag. Bancárias, escritórios ou consultórios de profissionais autônomos, financeira)</p> <p>(x) <u>serviços de educação</u> (auto-escola, escola de arte, dança, música, datilografia, doméstica, <u>academia de ginástica e esporte</u>, curso de línguas, cursos por correspondência)</p> <p>(x) <u>serviços de hospedagem</u> (pensões, pequenos hotéis, pousadas, <u>motéis</u>, <u>flats</u>)</p> <p>() <u>serviços de estúdios e oficinas</u> (reparos de aparelhos eletrodomésticos, artigos de couro, camiseiros, carimbos, copiadora, fotocópia, plastificação, encadernação, amoladores, fotógrafos, reparos de tapetes, cortinas, estofados, vidraceiros)</p> <p>(x) <u>serviços pessoais e domiciliares</u> (alfaiate, bombeiro, costureiros, chaveiro, <u>eletricista</u>, lavanderias, <u>pedreiro</u>, <u>sapateiro</u>)</p> <p>(x) <u>serviços socioculturais</u> (associações beneficentes, associações comunitárias de vizinhança, associações culturais, associações científicas, organizações de profissionais, sindicatos)</p> <p>() <u>serviços de saúde</u> (hospital, clínicas dentárias e médicas, lab. clínico, posto de medicina preventiva, pronto socorro)</p> <p>(x) <u>serviços de diversão</u> (<u>sinuca</u>, totó, <u>eletrônicos</u>, boliche, cinema, salão de festas, teatros)</p> | |
| C-17 | Foi identificado serviço especial? () sim (x) não | |
| | <p>Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados:</p> <p>() <u>garagem para empresa de transporte</u> (transportadoras, garagens de frota de caminhões, de carro, de ônibus)</p> <p>() <u>serviços de depósito de armazenagem</u> (aluguel de máquinas, guarda de animais, depósito de resíduos industriais)</p> | |

| | | | |
|---|------------------------|-----------------------------------|-----------|
| PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA | | CÓD: 01-01-01-01-127-PV-01 | PV |
| MACRORREGIÃO: 01 | REGIÃO ADM.: 01 | MUNICÍPIO: Fortaleza – 01 | |
| DISTRITO: Sede - 01 | | BAIRRO: Serrinha | |
| MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Ocupação Del Rio | | | |

| | |
|---|--|
| RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Áttila/Josy/Laura | DATA: 11/12/2003 |
| PROP TERRENO: U () M () E () P (x) M/P () M/E () SI () | PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Dedé Brasil |

| | | |
|-------------|---|-------------------------|
| C-18 | Foi identificado algum tipo de instituição? (x) sim () não | OCUPAÇÃO DEL RIO |
| | <p>Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados:</p> <p>(x) <u>educação</u> (educação infantil e ensino fundamental - rede pública de ensino municipal e estadual ou rede particular, ensino médio, ensino técnico profissional, faculdade e universidade - rede pública de ensino municipal, estadual e federal ou rede particular)</p> <p>(x) <u>assistência social</u> (asilos, <u>creches</u>, orfanatos, centro de orientação familiar, de integração social)</p> <p>() <u>lazer e cultura</u> (anfiteatro, arena, biblioteca, quadras esportivas, piscinas, ginásio, parque, circo, museus, auditório, hípica)</p> <p>(x) <u>culto</u> (conventos, <u>igreja</u>, <u>locais de culto</u>, mosteiro, templos)</p> <p>(x) <u>saúde</u> (ambulatório, <u>posto de saúde</u>, posto de vacinação, casa de saúde, hospital, maternidade, sanatório)</p> <p>(x) <u>comunicação</u> (agência de correios, agência telefônica, estação de radiodifusão, terminal de ônibus urbano, terminal rodoviário interurbano)</p> | |
| C-19 | Localizar possíveis áreas de vazios urbanos para intervenções: | |
| | <p>> <i>indicar no mapa</i></p> <p>> <i>potencialidade da área</i></p> | |