

| | | | |
|---|-----------------|----------------------------|----|
| PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA | | CÓD: 01-01-01-01-143-PV-01 | PV |
| MACRORREGIÃO: 01 | REGIÃO ADM.: 01 | MUNICÍPIO: 01 | |
| DISTRITO: 01 | | BAIRRO: Jardim América | |
| MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Comunidade Brasília | | | |

| | |
|--|--|
| RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Alexandre Veras - Áttila Façanha | DATA: 07/01/04 |
| PROP TERRENO: U () M (x) E () P () M/P () M/E () SI () | PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Eduardo Girão, Av Borges de Melo, R Jorge Dummar |

| A | CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DA MICRO-ÁREA | COMUNIDADE BRASÍLIA |
|---|--|---------------------|
| | <p><i>Observações Gerais com Fontes das Informações e Percentuais de Ocupação</i></p> <p>ESTUDO DE MICROÁREA</p> <p>Limites:</p> <p>N- AV EDUARDO GIRÃO W- DELEGACIA FEDERAL DE AGRICULTURA DO CEARÁ S- R. ANTÔNIO MENDES E- EXPEDICIONÁRIOS</p> <p>Características Gerais do Assentamento</p> <p>Histórico de ocupação</p> <p>A ocupação tem mais de 36 anos No. Casas: aprox. 375 casas Nº famílias: aprox. 450 famílias Tipologia das casas: 87 % de 1 pavimento e 13 de 2 pvtos (cerca de 50 casas).; 100% das casas em alvenaria. Tipo de Risco: Foi detectado risco construtivo em uma das casas.</p> <p>Infra Estrutura e Serviços Existentes Na Área</p> <p>Coleta de lixo: é considerado um grande problema pra comunidade. Antigamente haviam 2 containers que foram retirados, fazendo os moradores terem que despejar o lixo no "campinho" da R. Antônio Mendes. Caminhão do lixo passa na R. Antônio Mendes.</p> <p>Sistema de Esgotamento Sanitário e de fornecimento de energia domiciliar: Há saneamento para todas as casas.O fornecimento de energia é regular, havendo poucos casos de ligações clandestinas.</p> <p>Observam-se mercearia, loja de material de construção e bares na comunidade</p> <p>Observações Complementares na Visita De Campo</p> <p>A coordenadora da escolinha é Éster, mas é o Sr. Wilson quem assume o papel informal de liderança da comunidade, pelo serviço religioso que presta.</p> <p>Há casas com telefone além de orelhões.</p> <p>Só passam carros na R. Nova Aurora e R. Estrela do Mar, onde o piso é acimentado.</p> <p>A comunidade é a própria Rua Nova Aurora.</p> <p>Terreno da Escola Com. João Piamarta (escolinha) foi adquirido pelo Padre Batista Poinelli.</p> <p>Posto de Saúde utilizado: Filgueira Lima e Paulo VI</p> <p>Carência cobrada pela liderança são visitas de assistentes sociais para conversar com os jovens desocupados.</p> <p>Carências de cursos e trabalhos profissionalizantes.</p> <p>É no campinho que ocorrem as comemorações da comunidade.</p> <p>Próximo ao estádio PV, quando há jogo, há briga.</p> <p>A comunidade não tem problema com gangues.</p> <p>Carência de iluminação noturna suficiente.</p> <p>Há dentre as casas da comunidade uma estátua de Padre Cícero já existente, que deu o nome ao lugar.</p> <p>Há uma casa de alvenaria que é usada como vestiário e descanso pelos funcionários do Cordeiro.</p> <p>Cordeiro comprou um conjunto de 4 ou 5 casas que ficavam na comunidade e ampliou uas instalações.</p> <p>Há 4 barracos de lona desntro de uma antiga quadra coberta.</p> <p>Moradores temem as próximas chuvas.</p> <p>Há 10 orelhões na comunidade .</p> <p>Área Passível de Intervenção Junto à Microárea</p> <p>Pracinha em frente àescola municioal Paulo VI</p> | |

| | | | |
|--|------------------------|-----------------------------------|-----------|
| PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA | | CÓD: 01-01-01-01-143-PV-01 | PV |
| MACRORREGIÃO: 01 | REGIÃO ADM.: 01 | MUNICÍPIO: 01 | |
| DISTRITO: 01 | | BAIRRO: Jardim América | |
| MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Comunidade Brasília | | | |

| | |
|---|---|
| RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Alexandre Veras - Áttila Façanha | DATA: 07/01/04 |
| PROP TERRENO: U () M (x) E () P () M/P () M/E () SI () | PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Eduardo Girão, Av Borges de Melo, R Jorge Dummar |

| | | |
|------------|--|----------------------------|
| A-1 | Existe rede de abastecimento de água? (x) sim () não | COMUNIDADE BRÁSILIA |
| | Caso exista, ela é: (x) pública () privada | |
| | Possui: (x) hidrômetro individual () hidrômetro coletivo (x) ligação clandestina () outros / especificar: | |
| A-2 | Existe sistema de esgotamento sanitário? (x) sim () não | |
| | Caso exista, ele é: (x) rede oficial () rede não oficial | |
| | (x) fossa () corre a céu aberto () camburão (tambor) () sumidouro (x) outros / especificar | |
| A-3 | Qual o destino final dos esgotos? | |
| | (x) rede oficial () lagoa de estabilização () córrego / riacho () galeria de águas pluviais () via pública () outros / especificar: | |
| A-4 | Como é o sistema de drenagem das águas pluviais? | |
| | () rede com destino à galeria de águas pluviais () superficial com destino ao leito da rua () rede com destino ao córrego () superficial com destino ao talvegue (vale) () superficial com destino à galeria de águas pluviais (x) superficial com destino ao córrego | |
| A-5 | Existe coleta pública de lixo? () sim (x) não | |
| | Caso não exista, qual o destino final do lixo produzido? () coletado por caminhões clandestinos (x) levado até fora do assentamento, aonde passa a coleta () queimado () jogado no córrego () jogado na rua / terreno baldio () colocado em container () outros / especificar: | |
| A-6 | Como é o fornecimento de energia domiciliar? | |
| | (x) com medidor individual () com medidor coletivo (x) com ligação clandestina () outros / especificar: | |
| A-7 | Existe iluminação pública nas vias internas da micro-área? () sim (x) não | |
| | Caso exista, é do tipo: (x) rede oficial com posteamento regular () iluminação das vias internas através das moradias () rede não oficial com posteamento intermitente | |
| A-8 | Existe rede de telefonia? (x) sim () não | |
| | Caso exista, possui: (x) linhas residenciais () linhas comerciais (x) orelhões | |

| | | | |
|--|------------------------|-----------------------------------|-----------|
| PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA | | CÓD: 01-01-01-01-143-PV-01 | PV |
| MACRORREGIÃO: 01 | REGIÃO ADM.: 01 | MUNICÍPIO: 01 | |
| DISTRITO: 01 | | BAIRRO: Jardim América | |
| MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Comunidade Brasília | | | |

| | |
|---|---|
| RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Alexandre Veras - Áttila Façanha | DATA: 07/01/04 |
| PROP TERRENO: U () M (x) E () P () M/P () M/E () SI () | PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Eduardo Girão, Av Borges de Melo, R Jorge Dummar |

| | | |
|-------------|--|----------------------------|
| A-9 | Existe via interna de acesso a veículos? (x) sim () não | COMUNIDADE BRASÍLIA |
| | Caso exista, suas características gerais são: | |
| | () leito asfaltado () leito com paralelepípedo ou bloco (x) leito com pedra tosca | |
| | () leito de terra batida () não possui pavimentação () possui sarjeta | |
| | () possui guia / meio fio (x) outros / especificar: acimentado | |
| A-10 | Como são as vias internas de pedestre? | |
| | (x) com pavimentação () com pavimentação precária () sem pavimentação | |
| | () largura até 1,20m (x) largura acima de 1,20m | |
| | () outros / especificar: | |
| A-11 | Existem calçadas? () sim (x) não | |
| | Caso existam, Qual o estado delas? | |
| | () com pavimentação () largura até 0,60m | |
| | () com pavimentação precária () largura acima de 0,60m | |
| | () sem pavimentação | |
| | > Observações complementares sobre calçadas (condições de trânsito) | |
| A-12 | Em geral, qual o número de pavimentos das moradias? | |
| | (x) 01 pavimento () 02 pavimentos () 03 ou mais pavimentos | |
| | > estimar percentual para cada tipo existente: | |
| A-13 | Qual a tipologia construtiva da maioria das casas? | |
| | (x) de alvenaria () de taipa () de madeira () de papelão () mista | |
| | () outros / especificar: | |
| | > estimar percentual para cada tipo existente: | |
| A-14 | A maior parte da ocupação encontra-se em: | |
| | () região de encosta () região alagável () mangue | |
| | () fundo de vale (talwegue) () duna (x) outros / especificar: topografia plana | |
| | > estimar percentual existente: | |
| A-15 | Foram identificadas áreas de risco? (x) sim () não | |
| | Caso sim, especificar abaixo suas características gerais: | |
| | (x) risco construtivo () risco de solapamento () risco de erosão | |
| | () risco de inundação () risco de deslizamento de encostas () ocupação em faixas de domínio | |
| | () outros / especificar: | |

| | | |
|---|---|-----------------------|
| RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Alexandre Veras - Áttila Façanha | | DATA: 07/01/04 |
| PROP TERRENO: U () M (x) E () P () M/P () M/E () SI () | PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Eduardo Girão, Av Borges de Melo, R Jorge Dummar | |

| | | | | |
|-------------|--|--|--|--|
| A-16 | Se a resposta 15 for positiva, indicar as causas de risco: | | | |
| | <div> <input type="checkbox"/> ocupação de área inundável <input type="checkbox"/> acúmulo de lixo em encosta </div> <div> <input type="checkbox"/> estrangulamento de canal por aterro <input type="checkbox"/> esgotamento em encosta </div> <div> <input type="checkbox"/> estrangulamento de canal por acúmulo de lixo <input type="checkbox"/> drenagem inadequada em zona de encosta </div> <div> <input type="checkbox"/> aterro lançado (solo solto) <input checked="" type="checkbox"/> outros / especificar: material construtivo </div> | | | |
| A-17 | Existe córrego dentro do assentamento? (<input type="checkbox"/> sim (x) não | | | |
| | Caso exista, situá-lo dentro da área: | | | |
| | > <i>Observações complementares sobre córrego</i> | | | |
| A-18 | Existem obras públicas de melhoria dentro do assentamento? | | | |
| | <input type="checkbox"/> sim / especificar: <input checked="" type="checkbox"/> não | | | |
| A-19 | Existe comércio local dentro do assentamento? (x) sim () não | | | |
| | Caso exista, assinale que tipos: | | | |
| | <div> <input checked="" type="checkbox"/> mercearia / mercadinho <input checked="" type="checkbox"/> bar/ barracas <input type="checkbox"/> padaria <input type="checkbox"/> armarinho </div> <div> <input type="checkbox"/> açougue <input type="checkbox"/> peixaria <input type="checkbox"/> lanchonete <input type="checkbox"/> vestuário </div> | | | |
| A-20 | Assinalar os itens existentes dentro do assentamento: | | | |
| | <div> <input type="checkbox"/> posto de saúde <input type="checkbox"/> centro comercial <input type="checkbox"/> centro cultural </div> <div> <input type="checkbox"/> posto policial <input type="checkbox"/> centro esportivo <input checked="" type="checkbox"/> centro comunitário </div> <div> <input type="checkbox"/> área verde <input type="checkbox"/> centro religioso <input type="checkbox"/> sociedade amigos do bairro </div> <div> <input type="checkbox"/> local com potencial para implantação de área verde / especificar: </div> <div> <input type="checkbox"/> outros / especificar: </div> | | | |
| | Observações complementares: | | | |
| | <div> <p>• Quando as perguntas tiverem mais de uma resposta, sinalizar apenas a de maior frequência e colocar a porcentagem ao lado dos itens;</p> <p>• Esta pesquisa não deve medir a eficiência dos serviços, mas a existência dos mesmos;</p> <p>• Fazer a vistoria visando à elaboração da proposta, identificando áreas para possíveis relocação, remanejamento ou construção de moradias.</p> </div> | | | |

| | | |
|---|---|-----------------------|
| RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Alexandre Veras - Áttila Façanha | | DATA: 07/01/04 |
| PROP TERRENO: U () M (x) E () P () M/P () M/E () SI () | PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Eduardo Girão, Av Borges de Melo, R Jorge Dummar | |

[illegible]

| | | | |
|--|------------------------|-----------------------------------|-----------|
| PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA | | CÓD: 01-01-01-01-143-PV-01 | PV |
| MACRORREGIÃO: 01 | REGIÃO ADM.: 01 | MUNICÍPIO: 01 | |
| DISTRITO: 01 | | BAIRRO: Jardim América | |
| MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Comunidade Brasília | | | |

| | | |
|---|--|---|
| RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Alexandre Veras - Áttila Façanha | | DATA: 07/01/04 |
| PROP TERRENO: U () M (x) E () P () M/P () M/E () SI () | | PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Eduardo Girão, Av Borges de Melo, R Jorge Dummar |

| C | CARACTERÍSTICAS DO ENTORNO | COMUNIDADE BRASÍLIA |
|---|--|---------------------|
| | <p><i>Observações Gerais com Fontes das Informações e Percentuais de Ocupação</i></p> <p>ESTUDO DE ENTORNO</p> <p>Características Gerais do entorno Há abastecimento de água, esgotamento sanitário em rede e fornecimento de energia elétrica na região. Sanear nas vias próximas causam deformidade no asfalto. Comunidade bem próxima à Comunidade Travessa do Matadouro.</p> <p>Infra Estrutura e Serviços Existentes Na Área Há pavimentação de asfalto nas vias próximas Vias de grande fluxo de carros, direcionando para a rodoviária e para o aeroporto As linhas de ônibus existentes no entorno da comunidade são: Av. Expedicionários, Itaoca, Parque 2 Irmãos, Borges de Melo 01 e 02</p> <p>Observações Complementares na Visita De Campo Ponto de Centralidade é o "campinho", na R Antônio Mendes. Praça próxima é abandonada pela falta de segurança e falta de equipamentos de lazer Ponto de acidente de trânsito na Expedicionários e na Eduardo Girão Alguns equipamentos e principais edificações do entorno: Estádio Presidente Vargas Supermercado Extra Montese Delegacia Federal de Agricultura do Ceará</p> | |

| | | | |
|--|------------------------|-----------------------------------|-----------|
| PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA | | CÓD: 01-01-01-01-143-PV-01 | PV |
| MACRORREGIÃO: 01 | REGIÃO ADM.: 01 | MUNICÍPIO: 01 | |
| DISTRITO: 01 | | BAIRRO: Jardim América | |
| MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Comunidade Brasília | | | |

| | |
|---|---|
| RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Alexandre Veras - Áttila Façanha | DATA: 07/01/04 |
| PROP TERRENO: U () M (x) E () P () M/P () M/E () SI () | PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Eduardo Girão, Av Borges de Melo, R Jorge Dummar |

| | | |
|------------|---|----------------------------|
| C-1 | Existe sistema de abastecimento de água? (x) sim () não | COMUNIDADE BRASÍLIA |
| | Caso exista, ele é: (x) público () privado | |
| | Do tipo: (x) rede () chafariz () poço artesiano | |
| | Caso não exista, a que distância aproximada o local está da rede oficial? _____m (à micro área) | |
| | Outros tipos de abastecimento: () carro pipa () cisterna () olho d'água | |
| | > Observações complementares sobre abastecimento d'água | |
| C-2 | Existe sistema de esgotamento sanitário? (x) sim () não | |
| | Caso exista, de que tipo: (x) rede pública (x) fossa () sumidouro () camburão () outros | |
| | Caso não exista, a que distância aproximada está o local da rede oficial? _____m | |
| | > Observações complementares sobre esgotamento sanitário | |
| C-3 | Existe rede de iluminação pública? (x) sim () não | |
| | Caso não exista, a que distância aproximada o local está da rede oficial? _____m | |
| | > Observações complementares sobre iluminação pública | |
| C-4 | As ruas ou vielas do entorno têm: | |
| | () leito com pedra tosca (x) leito com asfalto (x) guia / meio fio | |
| | () leito com paralelepípedo ou bloco () leito com terra batida (x) sarjeta | |
| | () leito com piçarra () sem pavimentação () outros | |
| C-5 | Existe coleta pública de lixo? (x) sim () não | |
| | Caso não exista, a que distância aproximada o local está da coleta pública? _____m | |
| C-6 | Existe coleta seletiva de lixo? () sim (x) não | |
| | > Observações complementares sobre coleta de lixo | |
| C-7 | Existe sinalização de tráfego? (x) sim () não | |
| | (x) horizontal (x) vertical | |
| C-8 | Foram identificados pontos de acidentes de trânsito? (x) sim () não | |
| | > Observações complementares sobre sinalização/acidentes | |
| C-9 | Existe transporte coletivo? (x) sim () não | |
| | Caso exista, ele é: (x) linha regular oficial () linha clandestina () transporte escolar | |
| | Do tipo: (x) ônibus () van () pau-de-arara | |
| | () trem () barca/balsa () veículo com tração animal | |
| | Caso não exista, a que distância aproximada o local está do transporte coletivo? _____m | |
| | > Observações complementares sobre transporte coletivo | |

| | | | |
|--|------------------------|-----------------------------------|-----------|
| PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA | | CÓD: 01-01-01-01-143-PV-01 | PV |
| MACRORREGIÃO: 01 | REGIÃO ADM.: 01 | MUNICÍPIO: 01 | |
| DISTRITO: 01 | | BAIRRO: Jardim América | |
| MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Comunidade Brasília | | | |

| | |
|---|---|
| RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Alexandre Veras - Áttila Façanha | DATA: 07/01/04 |
| PROP TERRENO: U () M (x) E () P () M/P () M/E () SI () | PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Eduardo Girão, Av Borges de Melo, R Jorge Dummar |

| | | |
|-------------|---|----------------------------|
| C-10 | Se a resposta 09 for positiva, Quais as linhas de ônibus existentes? | COMUNIDADE BRASÍLIA |
| | Locais : Av. Expedicionários, Itaoca, Parque 2 Irmãos, Borges de Melo 01 e 02 | |
| | Municipais: | |
| | Intermunicipais: | |
| | Interestaduais: | |
| C-11 | Existem calçadas? (x) sim () não | |
| | Caso existam, qual o estado delas? | |
| | (x) com pavimentação (x) largura até 1,00m | |
| | (x) com pavimentação precária (x) largura acima de 1,00m | |
| | () sem pavimentação | |
| | > Observações complementares sobre calçadas (condições de trânsito) | |
| C-12 | Foi identificada centralidade na região? (x) sim () não | |
| | (x) Polar / especificar localização: | |
| | () linear / especificar localização: | |
| C-13 | Foi identificado comércio varejista de âmbito local? (x) sim () não | |
| | Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados: | |
| | (x) <u>Comércio eventual</u> (armarinho, banca, bar, jogos eletrônicos, lanchonete, lotérica, doceria, farmácia, cosméticos, plantas, papelaria) | |
| | (x) <u>comércio de alimentação</u> (armazém, mercearia, açougue, padaria, mercadinho, peixaria) | |
| C-14 | Foi identificado comércio varejista diversificado? (x) sim () não | |
| | Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados: | |
| | () <u>comércio de consumo excepcional</u> (artesanato, folclore, antiguidades, boutique, objetos de arte) | |
| | (x) <u>comércio de centros intermediárias</u> (vestuário, brinquedos, shopping center, loja de decoração, supermercado) | |
| | (x) <u>comércio de consumo local ou associados a diversões</u> (casas de café, chopperia, boate, restaurante, cantina, churrascaria, pizzaria) | |
| | (x) <u>Comércio de centro sub-regional</u> (materiais de construção e agrícolas, artigos funerários, peças de automóveis, pesca, ferramentas, roupas profissionais) | |
| | (x) <u>outros</u> (adubos, caça, discos, artigos esportivos e recreativos, material de limpeza, ótica, sacos, tecidos, utensílios domésticos) | |

| | | | |
|--|------------------------|-----------------------------------|-----------|
| PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA | | CÓD: 01-01-01-01-143-PV-01 | PV |
| MACRORREGIÃO: 01 | REGIÃO ADM.: 01 | MUNICÍPIO: 01 | |
| DISTRITO: 01 | | BAIRRO: Jardim América | |
| MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Comunidade Brasília | | | |

| | |
|---|---|
| RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Alexandre Veras - Áttila Façanha | DATA: 07/01/04 |
| PROP TERRENO: U () M (x) E () P () M/P () M/E () SI () | PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Eduardo Girão, Av Borges de Melo, R Jorge Dummar |

| | | |
|-------------|---|----------------------------|
| C-15 | Foi identificado comércio atacadista? () sim (x) não | COMUNIDADE BRASÍLIA |
| | Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados: () <u>comércio de produtos alimentícios</u> (alimentos para animais, carnes, bebidas, café, cereais, depósito, hortaliças, legumes, verduras, frutas, leite, frios, especiarias) () <u>comércio de produtos perigosos</u> (depósito de álcool, carvão, gás, engarrafamento, inseticidas, produtos químicos, tintas e vernizes) () <u>comércio de materiais de grande porte</u> (concessionárias de veículos, pequenos aviões, implementos agrícolas, aparelhos elétricos e eletrônicos, acessórios e peças para automóveis, madeira aparelhada, móveis, vidros) () <u>comércio de produtos agropecuários e extrativos</u> (algodão, carvão, couros, ferros e ferragens, fibras vegetais, juta, lenha, sementes, grãos, frutos) () <u>comércio e depósito de materiais em geral</u> (depósito e distribuidoras de bebidas, ferro velho, sucata, pedras para construção) () <u>comércio de distribuição de materiais de pequeno porte</u> (bijouterias, metal, plástico) | |
| C-16 | Foi identificado algum tipo de serviço? (x) sim () não | |
| | Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados: (x) <u>serviços profissionais / negócios</u> (ag. Bancárias, escritórios ou consultórios de profissionais autônomos, financeira) (x) <u>serviços de educação</u> (auto-escola, escola de arte, dança, música, datilografia, doméstica, academia de ginástica e esporte, curso de línguas, cursos por correspondência) () <u>serviços de hospedagem</u> (pensões, pequenos hotéis, pousadas, motéis, flats) (x) <u>serviços de estúdios e oficinas</u> (reparos de aparelhos eletrodomésticos, artigos de couro, camiseiros, carimbos, copiadora, fotocópia, plastificação, encadernação, amoladores, fotógrafos, reparos de tapetes, cortinas, estofados, vidraceiros) (x) <u>serviços pessoais e domiciliares</u> (alfaiate, bombeiro, costureiros, chaveiro, eletricista, lavanderias, pedreiro, sapateiro) (x) <u>serviços socioculturais</u> (associações beneficentes, associações comunitárias de vizinhança, associações culturais, associações científicas, organizações de profissionais, sindicatos) (x) <u>serviços de saúde</u> (hospital, clínicas dentárias e médicas, lab. clínico, posto de medicina preventiva, pronto socorro) (x) <u>serviços de diversão</u> (sinuca, totó, eletrônicos, boliche, cinema, salão de festas, teatros) | |
| C-17 | Foi identificado serviço especial? () sim (x) não | |
| | Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados: (x) <u>garagem para empresa de transporte</u> (transportadoras, garagens de frota de caminhões, de carro, de ônibus) () <u>serviços de depósito de armazenagem</u> (aluguel de máquinas, guarda de animais, depósito de resíduos industriais) | |

| | | | |
|--|------------------------|-----------------------------------|-----------|
| PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA | | CÓD: 01-01-01-01-143-PV-01 | PV |
| MACRORREGIÃO: 01 | REGIÃO ADM.: 01 | MUNICÍPIO: 01 | |
| DISTRITO: 01 | | BAIRRO: Jardim América | |
| MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Comunidade Brasília | | | |

| | | |
|---|--|---|
| RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Alexandre Veras - Áttila Façanha | | DATA: 07/01/04 |
| PROP TERRENO: U () M (x) E () P () M/P () M/E () SI () | | PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Eduardo Girão, Av Borges de Melo, R Jorge Dummar |

| | | |
|-------------|---|----------------------------|
| C-18 | Foi identificado algum tipo de instituição? (x) sim () não | COMUNIDADE BRASÍLIA |
| | <p>Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados:</p> <p>(x) <u>educação</u> (educação infantil e ensino fundamental - rede pública de ensino municipal e estadual ou rede particular, ensino médio, ensino técnico profissional, faculdade e universidade - <u>rede pública de ensino municipal</u>, estadual e federal ou rede particular)</p> <p>(x) <u>assistência social</u> (asilos, <u>creches</u>, orfanatos, centro de orientação familiar, de integração social)</p> <p>(x) <u>lazer e cultura</u> (anfiteatro, arena, biblioteca, <u>quadras esportivas</u>, piscinas, ginásio, parque, circo, museus, auditório, hípica)</p> <p>(x) <u>culto</u> (conventos, <u>igreja</u>, <u>locais de culto</u>, mosteiro, templos)</p> <p>(x) <u>saúde</u> (<u>ambulatório</u>, <u>posto de saúde</u>, <u>posto de vacinação</u>, casa de saúde, hospital, maternidade, sanatório)</p> <p>(x) <u>comunicação</u> (<u>agência de correios</u>, agência telefônica, estação de radiodifusão, terminal de ônibus urbano, <u>terminal rodoviário interurbano</u>)</p> | |
| C-19 | Localizar possíveis áreas de vazios urbanos para intervenções: | |
| | <p>> <i>indicar no mapa</i></p> <p>> <i>potencialidade da área</i></p> | |