

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-20-PV-01		PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: Fortaleza – 01		
DISTRITO: Sede - 01		BAIRRO: Barra do Ceará		
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Planalto das Dunas da Cimpelco - 20				

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Anezilany Gomes , Elaine Girão e Renata Paiva	DATA: 30/10/03
PROP TERRENO: U (x) M () E () P () M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Leste Oeste/rua Seis Companheiros

A	CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DA MICRO-ÁREA	PLANALTO DAS DUNAS DA CIMPELCO
	<p><i>Observações Gerais com Fontes das Informações e Percentuais de Ocupação</i></p> <p>ESTUDO DE MICROÁREA</p> <p>Características Gerais do Assentamento No. Famílias: Aproximadamente 2.000 famílias No. Casas: 1.000 casas</p> <p>Características Fundiárias: 100% da ocupação encontra-se em terreno invadido da União 90% da ocupação encontra-se em áreas de duna</p> <p>Tempo da ocupação: 18 anos de ocupação</p> <p>Tipologia das casas: 90% das casas são em alvenaria 10% correspondem a casas de madeira e taipa, sendo 7% de madeira e o restante em taipa. A maioria dos barracos são térreos, sendo 10% das casas de dois pavimentos.</p> <p>Tipo de Risco: A área de risco identificada na comunidade é causada porque muitas famílias construíram suas casas tanto na margem do canal Seis Companheiros, como em cima da laje de concreto existente sobre o canal. Esta laje não foi calculada para suportar o peso das moradias e o acesso de veículos.</p> <p>Aspectos Urbanísticos do Assentamento</p> <p>Organização Espacial: A comunidade segue um padrão de arruamento. 80% das ruas possui leito asfaltado, mas a comunidade quer o asfaltamento da totalidade das vias</p> <p>Infra Estrutura e Serviços Existentes Na Área</p> <p>Coleta de lixo: A coleta de lixo é feita três vezes por semana (terça-feira, quinta-feira e sábado). Porém, observou-se acúmulo de lixo ao longo do canal Seis Companheiros.</p> <p>Saneamento Básico: De acordo com informações do Sr. Luís Prudêncio, a travessa 31 de Dezembro e a travessa Arcoverde não são assistidas pelo projeto Sanear, totalizando 3% do assentamento.</p> <p>Energia elétrica: A comunidade possui rede de fornecimento de energia elétrica, porém 20% das casas possuem ligação clandestina. A rede de iluminação pública existente é precária, devido ao grande distanciamento entre os postes.</p> <p>Rede de telefonia: A rede de telefonia pública é satisfatória.</p> <p>Observações Complementares na Visita De Campo</p> <p>Localização: Comunidade localizada entre as comunidades Novo Lar e Quatro Varas.</p> <p>A micro área é conhecida como Planalto das Dunas da Cimpelco devido a uma antiga fábrica de couros (Cimpelco) atualmente desativada.</p> <p>A ocupação se deu em terreno que a comunidade julgava ser da fábrica, mas que na verdade pertencia à União. Por esse motivo os proprietários da Cimpelco nunca reclamaram a desocupação das terras.</p> <p>A micro área não possui equipamentos de lazer. A quadra coberta existente na igreja, localizada no cruzamento das ruas Pe. Bernardo e Pe. Haroldo Coelho, não é disponibilizada para a comunidade.</p> <p>Na sede da Associação dos Moradores do Planalto Dunas da Cimpelco, localizada na rua Seis Companheiros, funciona uma escolinha de alfabetização em sistema de trabalho voluntário. O curso de informática que era ministrado na associação deixou de funcionar por falta de recursos financeiros.</p> <p>Segundo a Associação dos Moradores do Planalto Dunas da Cimpelco o Projeto de Urbanização do canal Seis Companheiros, prometido pelo Estado, ainda não foi implantado.</p>	

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-20-PV-01	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: Fortaleza – 01	
DISTRITO: Sede - 01		BAIRRO: Barra do Ceará	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Planalto das Dunas da Cimpelco - 20			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Anezilany Gomes , Elaine Girão e Renata Paiva	DATA: 30/10/03
PROP TERRENO: U (x) M () E () P () M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Leste Oeste/rua Seis Companheiros

A-1	Existe rede de abastecimento de água? (x) sim () não	PLANALTO DAS DUNAS DA CIMPELCO
	Caso exista, ela é: (x) pública () privada	
	Possui: (x) hidrômetro individual () hidrômetro coletivo () ligação clandestina () outros / especificar:	
A-2	Existe sistema de esgotamento sanitário? (x) sim () não	
	Caso exista, ele é: (x) rede oficial () rede não oficial () fossa () corre a céu aberto () camburão (tambor) (x) sumidouro () outros / especificar:	
A-3	Qual o destino final dos esgotos?	
	(x) rede oficial () lagoa de estabilização () córrego / riacho () galeria de águas pluviais () via pública () outros / especificar:	
A-4	Como é o sistema de drenagem das águas pluviais?	
	(x) rede com destino à galeria de águas pluviais (x) superficial com destino ao leito da rua () rede com destino ao córrego () superficial com destino ao talvegue (vale) () superficial com destino à galeria de águas pluviais () superficial com destino ao córrego	
A-5	Existe coleta pública de lixo? (x) sim () não	
	Caso não exista, qual o destino final do lixo produzido? () coletado por caminhões clandestinos () levado até fora do assentamento, aonde passa a coleta () queimado () jogado no córrego () jogado na rua / terreno baldio () colocado em container () outros / especificar:	
A-6	Como é o fornecimento de energia domiciliar?	
	(x) com medidor individual () com medidor coletivo (x) com ligação clandestina () outros / especificar:	
A-7	Existe iluminação pública nas vias internas da micro-área? (x) sim () não	
	Caso exista, é do tipo: (x) rede oficial com posteamento regular (x) iluminação das vias internas através das moradias () rede não oficial com posteamento intermitente	
A-8	Existe rede de telefonia? (x) sim () não	
	Caso exista, possui: (x) linhas residenciais () linhas comerciais (x) orelhões	

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-20-PV-01	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: Fortaleza – 01	
DISTRITO: Sede - 01		BAIRRO: Barra do Ceará	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Planalto das Dunas da Cimpelco - 20			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Anezilany Gomes , Elaine Girão e Renata Paiva	DATA: 30/10/03
PROP TERRENO: U (x) M () E () P () M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Leste Oeste/rua Seis Companheiros

A-9	Existe via interna de acesso a veículos? (x) sim () não	PLANALTO DAS DUNAS DA CIMPELCO
	Caso exista, suas características gerais são:	
	(x) leito asfaltado () leito com paralelepípedo ou bloco (x) leito com pedra tosca	
	() leito de terra batida () não possui pavimentação () possui sarjeta	
	() possui guia / meio fio () outros / especificar:	
A-10	Como são as vias internas de pedestre?	
	(x) com pavimentação () com pavimentação precária (x) sem pavimentação	
	() largura até 1,20m (x) largura acima de 1,20m	
	() outros / especificar:	
A-11	Existem calçadas? (x) sim () não	
	Caso existam, Qual o estado delas?	
	(x) com pavimentação () largura até 0,60m	
	(x) com pavimentação precária (x) largura acima de 0,60m	
	() sem pavimentação	
	> Observações complementares sobre calçadas (condições de trânsito):	
A-12	Em geral, qual o número de pavimentos das moradias?	
	(x) 01 pavimento () 02 pavimentos () 03 ou mais pavimentos	
	> estimar percentual para cada tipo existente 10% das casas possuem 02 pavimentos	
A-13	Qual a tipologia construtiva da maioria das casas?	
	(x) de alvenaria () de taipa () de madeira () de papelão () mista	
	() outros / especificar:	
	> estimar percentual para cada tipo existente 10% das casas em taipa e madeira	
A-14	A maior parte da ocupação encontra-se em:	
	() região de encosta () região alagável () mangue	
	() fundo de vale (talvegue) (x) duna () outros / especificar:	
	> estimar percentual existente	
A-15	Foram identificadas áreas de risco? (x) sim () não	
	Caso sim, especificar abaixo suas características gerais:	
	() risco construtivo () risco de solapamento () risco de erosão	
	() risco de inundação (x) risco de deslizamento de encostas () ocupação em faixas de domínio	
	() outros / especificar:	

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-20-PV-01	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: Fortaleza – 01	
DISTRITO: Sede - 01		BAIRRO: Barra do Ceará	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Planalto das Dunas da Cimpelco - 20			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Anezilany Gomes , Elaine Girão e Renata Paiva	DATA: 30/10/03
PROP TERRENO: U (x) M () E () P () M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Leste Oeste/rua Seis Companheiros

A-16	Se a resposta 15 for positiva, indicar as causas de risco:	PLANALTO DAS DUNAS DA CIMPELCO
	<input type="checkbox"/> ocupação de área inundável <input checked="" type="checkbox"/> estrangulamento de canal por aterro <input type="checkbox"/> estrangulamento de canal por acúmulo de lixo <input type="checkbox"/> aterro lançado (solo solto)	
	<input type="checkbox"/> acúmulo de lixo em encosta <input type="checkbox"/> esgotamento em encosta <input type="checkbox"/> drenagem inadequada em zona de encosta <input type="checkbox"/> outros / especificar:	
A-17	Existe córrego dentro do assentamento? () sim (x) não	
	Caso exista, situá-lo dentro da área:	
	> Observações complementares sobre córrego	
A-18	Existem obras públicas de melhoria dentro do assentamento?	
	<input type="checkbox"/> sim / especificar: <input checked="" type="checkbox"/> não	
A-19	Existe comércio local dentro do assentamento? (x) sim () não	
	Caso exista, assinale que tipos: <input checked="" type="checkbox"/> mercearia / mercadinho <input checked="" type="checkbox"/> bar/ barracas <input checked="" type="checkbox"/> padaria <input checked="" type="checkbox"/> armário <input checked="" type="checkbox"/> açougue <input checked="" type="checkbox"/> peixaria <input checked="" type="checkbox"/> lanchonete <input checked="" type="checkbox"/> vestuário	
A-20	Assinalar os itens existentes dentro do assentamento:	
	<input type="checkbox"/> posto de saúde <input type="checkbox"/> centro comercial <input type="checkbox"/> centro cultural <input type="checkbox"/> posto policial <input type="checkbox"/> centro esportivo <input type="checkbox"/> centro comunitário <input type="checkbox"/> área verde <input checked="" type="checkbox"/> centro religioso <input type="checkbox"/> sociedade amigos do bairro <input checked="" type="checkbox"/> local com potencial para implantação de área verde / especificar: margem do canal Seis Companheiros <input type="checkbox"/> outros / especificar:	
	Observações complementares:	
	<ul style="list-style-type: none"> Quando as perguntas tiverem mais de uma resposta, sinalizar apenas a de maior frequência e colocar a percentagem ao lado dos itens; Esta pesquisa não deve medir a eficiência dos serviços, mas a existência dos mesmos; Fazer a vistoria visando à elaboração da proposta, identificando áreas para possíveis relocação, remanejamento ou construção de moradias. 	

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-20-PV-01	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: Fortaleza – 01	
DISTRITO: Sede - 01		BAIRRO: Barra do Ceará	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Planalto das Dunas da Cimpelco - 20			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Anezilany Gomes , Elaine Girão e Renata Paiva	DATA: 30/10/03
PROP TERRENO: U (x) M () E () P () M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Leste Oeste/rua Seis Companheiros

B	CARACTERÍSTICAS SOCIAIS DA MICROÁREA	PLANALTO DAS DUNAS DA CIMPELCO
B-1	Há quanto tempo se deu a ocupação?	
	() há mais de 30 anos () entre 21 e 30 anos (x) entre 11 e 20 anos () entre 6 e 10 anos () há menos de 6 anos	
B-2	Existem entidades que atuam no bairro?	
	(x) grupo religioso () movimentos sociais () sociedade amigos do bairro (x) outros / especificar: ABC (Educativo – equipamento o governo do Estado)	
B-3	Segundo os moradores, quais os cinco principais pontos positivos (ou potencialidades) existentes na micro-área?	
	Potencialidade 1: A área possui sistema de transporte satisfatório	
	Potencialidade 2: Proximidade do mar	
	Potencialidade 3: Relações de vizinhança	
	Potencialidade 4:	
	Potencialidade 5:	
B-4	Segundo os moradores, quais os cinco principais problemas existentes na micro-área?	
	Problema 1: Desemprego, Saúde, Habitação e Educação	
	Problema 2: Falta de segurança	
	Problema 3:	
	Problema 4:	
	Problema 5:	
B-5	Segundo os moradores, quais as cinco principais demandas da micro-área?	
	Demandas 1: Melhorias na segurança	
	Demandas 2: Urbanização do Canal Seis Companheiros	
	Demandas 3: Construção de postos de saúde	
	Demandas 4: Construção de escolas de 2º grau	
	Demandas 5: Construção de mais habitações	
B-6	Contatos: (indicar entidades pertencentes)	
	Nome: Luís Prudêncio da Cruz (Ass. dos Moradores do Planalto Dunas da Cimpelco) Telefone: 286-5127/9946-6198	
	Nome: Telefone:	
	Nome: Telefone:	
	Nome: Telefone:	
B-7	Número estimado de habitações (indicar a fonte da informação):	
	1.000 casas (Luís Prudêncio)	
B-8	Número estimado de famílias (indicar a fonte da informação):	
	2000 famílias (Luís Prudêncio)	

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-20-PV-01		PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: Fortaleza – 01		
DISTRITO: Sede - 01		BAIRRO: Barra do Ceará		
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Planalto das Dunas da Cimpelco - 20				

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Anezilany Gomes , Elaine Girão e Renata Paiva	DATA: 30/10/03
PROP TERRENO: U (x) M () E () P () M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Leste Oeste/rua Seis Companheiros

C	CARACTERÍSTICAS DO ENTORNO	PLANALTO DAS DUNAS DA CIMPELCO
	<p><i>Observações Gerais com Fontes das Informações e Percentuais de Ocupação</i></p> <p>ESTUDO DO BAIRRO OU ENTORNO</p> <p>Reconhecimento Geral do Bairro</p> <p>Localização: Localiza-se no litoral oeste da RMF, na divisa com o município de Caucaia. Perímetr: as ruas Francisco Sá, Av. Doutor Themberge, e o mar;.</p> <p>Infra-estrutura Física do Entorno</p> <p>Existência de coleta de lixo três vezes na semana em todo o bairro (terça-feira, quinta-feira e sábado). Não observa-se presença de container. A iluminação pública é ineficiente em algumas regiões. Alguns casos de vandalismos, como a quebra das lâmpadas, foram registrados</p> <p>Equipamentos Urbanos</p> <p>Existem duas creches na área, a creche Pequeno Polegar, localizada na rua Moacir, que atende 80 crianças, e a creche Scyla Médici, que atende a 120 crianças. Existência de um Centro Municipal de Educação e Saúde; Escola Francisco Domingos da Silva (prefeitura) na Av. Leste-Oeste. Para ter atendimento de saúde a comunidade precisa se deslocar até o Hospital Fernandes Távora localizado no cruzamento da rua 20 de Janeiro com a av. Francisco Sá. Pulverização de pequenas Igrejas Evangélicas e uma igrja Católica na Av. Leste-Oeste.</p> <p>Acesso e Transporte</p> <p>A área é bem servida de transporte coletivo. Além das linhas de ônibus existentes, há ainda linhas de transporte alternativo, que possuem como parada final o Planalto das Goiabeiras. Linhas de transportes: Linhas locais: Grande Circular, Parajana, Colônia, Planalto das Goiabeiras. Topcs: N° 54</p> <p>Comércio e Serviço na Área</p> <p>Pulverização de poucos mercadinhos de pequeno porte que funcionam também como armarinhos. Pulverização de alguns bares de pequeno porte (botecos), que também abrigam atividades de sinucas. As avenidas Presidente Castelo Branco e Senador Roberto Kenedy caracterizam-se como corredores comerciais.</p> <p>Observações</p> <p>O governo do Estado possui programa para construção de um Liceu na Travessa Castelo.</p>	

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-20-PV-01	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: Fortaleza – 01	
DISTRITO: Sede - 01		BAIRRO: Barra do Ceará	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Planalto das Dunas da Cimpelco - 20			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Anezilany Gomes , Elaine Girão e Renata Paiva	DATA: 30/10/03
PROP TERRENO: U (x) M () E () P () M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Leste Oeste/rua Seis Companheiros

C-1	Existe sistema de abastecimento de água? (x) sim () não	PLANALTO DAS DUNAS DA CIMPELCO
	Caso exista, ele é: (x) público () privado	
	Do tipo: (x) rede () chafariz () poço artesiano	
	Caso não exista, a que distância aproximada o local está da rede oficial? _____m (à micro área)	
	Outros tipos de abastecimento: () carro pipa () cisterna () olho d'água	
	> Observações complementares sobre abastecimento d'água	
C-2	Existe sistema de esgotamento sanitário? (x) sim () não	
	Caso exista, de que tipo: (x) rede pública (x) fossa (x) sumidouro () camburão () outros	
	Caso não exista, a que distância aproximada está o local da rede oficial? _____m	
	> Observações complementares sobre esgotamento sanitário	
C-3	Existe rede de iluminação pública? (x) sim () não	
	Caso não exista, a que distância aproximada o local está da rede oficial? _____m	
	> Observações complementares sobre iluminação pública	
C-4	As ruas ou vielas do entorno têm:	
	(x) leito com pedra tosca (x) leito com asfalto (x) guia / meio fio	
	() leito com paralelepípedo ou bloco (x) leito com terra batida (x) sarjeta	
	() leito com piçarra () sem pavimentação () outros	
C-5	Existe coleta pública de lixo? (x) sim () não	
	Caso não exista, a que distância aproximada o local está da coleta pública? _____m	
C-6	Existe coleta seletiva de lixo? () sim (x) não	
	> Observações complementares sobre coleta de lixo	
C-7	Existe sinalização de tráfego? (x) sim () não	
	(x) horizontal () vertical	
C-8	Foram identificados pontos de acidentes de trânsito? () sim (x) não	
	> Observações complementares sobre sinalização/acidentes Ponto de comuns acidentes:	
C-9	Existe transporte coletivo? (x) sim () não	
	Caso exista, ele é: (x) linha regular oficial () linha clandestina () transporte escolar	
	Do tipo: (x) ônibus (x) van () pau-de-arara	
	() trem () barca/balsa () veículo com tração animal	
	Caso não exista, a que distância aproximada o local está do transporte coletivo? _____m	
	> Observações complementares sobre transporte coletivo	

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-20-PV-01	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: Fortaleza – 01	
DISTRITO: Sede - 01		BAIRRO: Barra do Ceará	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Planalto das Dunas da Cimpelco - 20			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Anezilany Gomes , Elaine Girão e Renata Paiva	DATA: 30/10/03
PROP TERRENO: U (x) M () E () P () M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Leste Oeste/rua Seis Companheiros

C-10	Se a resposta 09 for positiva, Quais as linhas de ônibus existentes?	PLANALTO DAS DUNAS DA CIMPELCO
	Locais: Planalto das Goiabeiras, Grande Circular	
	Municipais:	
	Intermunicipais:	
	Interestaduais:	
C-11	Existem calçadas? (x) sim () não	
	Caso existam, qual o estado delas?	
	() com pavimentação (x) largura até 1,00m	
	(x) com pavimentação precária () largura acima de 1,00m	
	(x) sem pavimentação	
	> <i>Observações complementares sobre calçadas (condições de trânsito) Trânsito dificultado por desníveis</i>	
C-12	Foi identificada centralidade na região? (x) sim () não	
	() polar / especificar localização:	
	(x) linear / especificar localização: Av. Sen. Roberto Kenedy, rua Seis Companheiros	
C-13	Foi identificado comércio varejista de âmbito local? (x) sim () não	
	Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados:	
	(x) <u>Comércio eventual</u> (<u>armazém</u> , banca, <u>bar</u> , jogos eletrônicos, <u>lanchonete</u> , lotérica, doceria, <u>farmácia</u> , cosméticos, plantas, papelaria)	
	(x) <u>comércio de alimentação</u> (<u>armazém</u> , mercearia, <u>açougue</u> , padaria, mercadinho, peixaria)	
C-14	Foi identificado comércio varejista diversificado? (x) sim () não	
	Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados:	
	() comércio de consumo excepcional (artesanato, folclore, antiguidades, boutique, objetos de arte)	
	(x) <u>comércio de centros intermediárias</u> (<u>vestuário</u> , brinquedos, <u>shopping center</u> , <u>loja de decoração</u> , <u>supermercado</u>)	
	() comércio de consumo local ou associados a diversões (casas de café, chopperia, boate, restaurante, cantina, churrascaria, pizzaria)	
	() Comércio de centro sub-regional (materiais de construção e agrícolas, artigos funerários, peças de automóveis, pesca, ferramentas, roupas profissionais)	
	() outros (adubos, caça, discos, artigos esportivos e recreativos, material de limpeza, ótica, sacos, tecidos, utensílios domésticos)	

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-20-PV-01	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: Fortaleza – 01	
DISTRITO: Sede - 01		BAIRRO: Barra do Ceará	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Planalto das Dunas da Cimpelco - 20			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Anezilany Gomes , Elaine Girão e Renata Paiva	DATA: 30/10/03
PROP TERRENO: U (<input checked="" type="checkbox"/>) M () E () P () M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Leste Oeste/rua Seis Companheiros

C-15	Foi identificado comércio atacadista? () sim (<input checked="" type="checkbox"/>) não	PLANALTO DAS DUNAS DA CIMPELCO
	Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados: <input type="checkbox"/> comércio de produtos alimentícios (alimentos para animais, carnes, bebidas, café, cereais, depósito, hortaliças, legumes, verduras, frutas, leite, frios, especiarias) <input type="checkbox"/> comércio de produtos perigosos (depósito de álcool, carvão, gás, engarrafamento, inseticidas, produtos químicos, tintas e vernizes) <input type="checkbox"/> comércio de materiais de grande porte (concessionárias de veículos, pequenos aviões, implementos agrícolas, aparelhos elétricos e eletrônicos, acessórios e peças para automóveis, madeira aparelhada, móveis, vidros) <input type="checkbox"/> comércio de produtos agropecuários e extrativos (algodão, carvão, couros, ferros e ferragens, fibras vegetais, juta, lenha, sementes, grãos, frutos) <input type="checkbox"/> comércio e depósito de materiais em geral (depósito e distribuidoras de bebidas, ferro velho, sucata, pedras para construção) <input type="checkbox"/> comércio de distribuição de materiais de pequeno porte (bijouterias, metal, plástico)	
C-16	Foi identificado algum tipo de serviço? (<input checked="" type="checkbox"/>) sim () não	
	Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados: <input type="checkbox"/> serviços profissionais / negócios (ag. Bancárias, escritórios ou consultórios de profissionais autônomos, financeira) <input type="checkbox"/> serviços de educação (auto-escola, escola de arte, dança, música, datilografia, doméstica, academia de ginástica e esporte, curso de línguas, cursos por correspondência) <input checked="" type="checkbox"/> <u>serviços de hospedagem</u> (pensões, pequenos hotéis, pousadas, <u>motéis</u> , <u>flats</u>) <input type="checkbox"/> serviços de estúdios e oficinas (reparos de aparelhos eletrodomésticos, artigos de couro, camiseiros, carimbos, copiadora, fotocópia, plastificação, encadernação, amoladores, fotógrafos, reparos de tapetes, cortinas, estofados, vidraceiros) <input type="checkbox"/> serviços pessoais e domiciliares (alfaiate, bombeiro, costureiros, chaveiro, eletricista, lavanderias, pedreiro, sapateiro) <input checked="" type="checkbox"/> <u>serviços socioculturais</u> (associações beneficentes, <u>associações comunitárias de vizinhança</u> , associações culturais, associações científicas, organizações de profissionais, sindicatos) <input type="checkbox"/> serviços de saúde (hospital, clínicas dentárias e médicas, lab. clínico, posto de medicina preventiva, pronto socorro) <input checked="" type="checkbox"/> <u>serviços de diversão</u> (<u>sinuca</u> , totó, <u>eletrônicos</u> , boliche, cinema, salão de festas, teatros)	
C-17	Foi identificado serviço especial? () sim (<input checked="" type="checkbox"/>) não	
	Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados: <input type="checkbox"/> <u>garagem para empresa de transporte</u> (transportadoras, garagens de frota de caminhões, de carro, de ônibus) <input type="checkbox"/> <u>serviços de depósito de armazenagem</u> (aluguel de máquinas, guarda de animais, depósito de resíduos industriais)	

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-20-PV-01		PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: Fortaleza – 01		
DISTRITO: Sede - 01		BAIRRO: Barra do Ceará		
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Planalto das Dunas da Cimpelco - 20				

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Anezilany Gomes , Elaine Girão e Renata Paiva	DATA: 30/10/03
PROP TERRENO: U (x) M () E () P () M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Leste Oeste/rua Seis Companheiros

C-18	Foi identificado algum tipo de instituição? (x) sim () não	PLANALTO DAS DUNAS DA CIMPELCO
	<p>Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados:</p> <p>(x) <u>educação</u> (educação infantil e ensino fundamental - rede pública de ensino municipal e estadual ou rede particular, ensino médio, ensino técnico profissional, faculdade e universidade - rede pública de ensino municipal, estadual e federal ou rede particular)</p> <p>(x) <u>assistência social</u> (asilos, <u>creches</u>, orfanatos, centro de orientação familiar, de integração social)</p> <p>(x) <u>lazer e cultura</u> (anfiteatro, arena, biblioteca, <u>quadras esportivas</u>, piscinas, ginásio, parque, circo, museus, auditório, hípica)</p> <p>(x) <u>culto</u> (conventos, <u>igreja</u>, <u>locais de culto</u>, mosteiro, templos)</p> <p>() <u>saúde</u> (ambulatório, posto de saúde, posto de vacinação, casa de saúde, hospital, maternidade, sanatório)</p> <p>() <u>comunicação</u> (agência de correios, agência telefônica, estação de radiodifusão, terminal de ônibus urbano, terminal rodoviário interurbano)</p>	
C-19	Localizar possíveis áreas de vazios urbanos para intervenções:	PLANALTO DAS DUNAS DA CIMPELCO
	<p>> <i>indicar no mapa</i></p> <p>> <i>potencialidade da área</i></p>	