

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-178-PV-01	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: Fortaleza - 01	
DISTRITO: Sede - 01		BAIRRO: Bom Sucesso	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Pedreiras			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Vânia/Cláudia	DATA: 17.12.03
PROP TERRENO: U (x) M () E () P () M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Rua Manoel Antônio Leite

A	CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DA MICRO-ÁREA	PEDREIRAS
	<p><i>Observações Gerais com Fontes das Informações e Percentuais de Ocupação</i></p> <p>ESTUDO DA MICROÁREA</p> <p>Características Gerais do Assentamento No. Famílias: No. Casas:</p> <p>Características Fundiárias: terreno 100% de marinha, o qual sofreu invasão há 30 anos.</p> <p>Tempo de ocupação: 30 anos de ocupação Tipologia das casas: 100% das moradias são de alvenaria No. de pavimentos: 100% das moradias são de um pavimento. Tipo de Risco: há risco de inundação pois o assentamento está situado a aproximadamente 1m do braço do Rio Maranguapinho e durante o inverno ocorrem alagamentos na área.</p> <p>Aspectos Urbanísticos do Assentamento Organização Espacial: As vias internas de acesso a veículos possuem leito de terra batida e as calçadas possuem pavimentação precária com largura superior a 0,60m.</p> <p>Infra Estrutura e Serviços Existentes na Área Coleta de lixo: não existe serviço público de coleta de lixo na comunidade, o mesmo é levado até fora do assentamento onde passa a coleta. Sistema de esgotamento sanitário: não existe serviço público de esgotamento sanitário, aproximadamente 10% das casas possuem fossa individual, restando 90% que ainda não foram beneficiadas com banheiro, portanto esses esgotos correm a céu aberto. O sistema de drenagem das águas pluviais é superficial com destino ao córrego Existe canalização pública de abastecimento de água (Cagece) com hidrômetro em 100% das casas. Existe fornecimento público de energia elétrica (Coelce), com medidor individual, em 100% das casas. Rede de telefonia: não existem linhas telefônicas residenciais, a comunidade é atendida através de serviço público, porém esse atendimento ainda está insatisfatório.</p> <p>Observações Complementares da Visita de Campo Segundo a líder comunitária, não existem pontos positivos ou potencialidades dentro do assentamento e os maiores problemas são o desemprego e as condições precárias de habitações, pois seria necessário a remoção dessas famílias para uma área mais segura. Por causa da água poluída do Rio Maranguapinho, à qual os moradores estão em constante contato, foi observado a existência de doenças como pneumonia, micoses, comichão e erupções cutâneas; como também grande incidência de ratos e muriçocas, por causa das sujeiras da água poluída misturada aos esgotos.</p>	

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-178-PV-01	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: Fortaleza - 01	
DISTRITO: Sede - 01		BAIRRO: Bom Sucesso	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Pedreiras			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Vânia/Cláudia	DATA: 17.12.03
PROP TERRENO: U (x) M () E () P () M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Rua Manoel Antônio Leite

A-1	Existe rede de abastecimento de água? (x) sim () não	PEDREIRAS
	Caso exista, ela é: (x) pública () privada	
	Possui: (x) hidrômetro individual () hidrômetro coletivo () ligação clandestina () outros / especificar:	
A-2	Existe sistema de esgotamento sanitário? (x) sim () não	
	Caso exista, ele é: () rede oficial () rede não oficial (x) fossa (x) corre a céu aberto () camburão (tambor) () sumidouro () outros / especificar:	
A-3	Qual o destino final dos esgotos?	
	() rede oficial () lagoa de estabilização (x) córrego / riacho () galeria de águas pluviais (x) via pública () outros / especificar:	
A-4	Como é o sistema de drenagem das águas pluviais?	
	() rede com destino à galeria de águas pluviais () superficial com destino ao leito da rua () rede com destino ao córrego () superficial com destino ao talvegue (vale) () superficial com destino à galeria de águas pluviais (x) superficial com destino ao córrego	
A-5	Existe coleta pública de lixo? () sim (x) não	
	Caso não exista, qual o destino final do lixo produzido? () coletado por caminhões clandestinos (x) levado até fora do assentamento, aonde passa a coleta () queimado () jogado no córrego () jogado na rua / terreno baldio () colocado em container () outros / especificar:	
A-6	Como é o fornecimento de energia domiciliar?	
	(x) com medidor individual () com medidor coletivo () com ligação clandestina () outros / especificar:	
A-7	Existe iluminação pública nas vias internas da micro-área? () sim (x) não	
	Caso exista, é do tipo: () rede oficial com posteamento regular () iluminação das vias internas através das moradias () rede não oficial com posteamento intermitente	
A-8	Existe rede de telefonia? (x) sim () não	
	Caso exista, possui: () linhas residenciais () linhas comerciais (x) orelhões	

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-178-PV-01	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: Fortaleza - 01	
DISTRITO: Sede - 01		BAIRRO: Bom Sucesso	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Pedreiras			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Vânia/Cláudia	DATA: 17.12.03
PROP TERRENO: U (x) M () E () P () M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Rua Manoel Antônio Leite

A-9	Existe via interna de acesso a veículos? (x) sim () não	PEDREIRAS
	Caso exista, suas características gerais são:	
	() leito asfaltado () leito com paralelepípedo ou bloco () leito com pedra tosca	
	(x) leito de terra batida () não possui pavimentação () possui sarjeta	
	() possui guia / meio fio () outros / especificar:	
A-10	Como são as vias internas de pedestre?	
	() com pavimentação () com pavimentação precária () sem pavimentação	
	() largura até 1,20m () largura acima de 1,20m	
	() outros / especificar:	
A-11	Existem calçadas? (x) sim () não	
	Caso existam, Qual o estado delas?	
	() com pavimentação (x) largura até 0,60m	
	(x) com pavimentação precária () largura acima de 0,60m	
	() sem pavimentação	
	> <i>Observações complementares sobre calçadas (condições de trânsito)</i>	
A-12	Em geral, qual o número de pavimentos das moradias?	
	(x) 01 pavimento (x) 02 pavimentos () 03 ou mais pavimentos	
	> <i>estimar percentual para cada tipo existente</i>	
A-13	Qual a tipologia construtiva da maioria das casas?	
	(x) de alvenaria () de taipa () de madeira () de papelão () mista	
	() outros / especificar:	
	> <i>estimar percentual para cada tipo existente</i>	
A-14	A maior parte da ocupação encontra-se em:	
	() região de encosta (x) região alagável () mangue	
	() fundo de vale (talvegue) () duna () outros / especificar:	
	> <i>estimar percentual existente</i>	
A-15	Foram identificadas áreas de risco? (x) sim () não	
	Caso sim, especificar abaixo suas características gerais:	
	() risco construtivo () risco de solapamento () risco de erosão	
	(x) risco de inundação () risco de deslizamento de encostas () ocupação em faixas de domínio	
	() outros / especificar:	

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-178-PV-01	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: Fortaleza - 01	
DISTRITO: Sede - 01		BAIRRO: Bom Sucesso	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Pedreiras			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Vânia/Cláudia	DATA: 17.12.03
PROP TERRENO: U (x) M () E () P () M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Rua Manoel Antônio Leite

A-16	Se a resposta 15 for positiva, indicar as causas de risco:	PEDREIRAS
	<input checked="" type="checkbox"/> ocupação de área inundável <input type="checkbox"/> estrangulamento de canal por aterro <input type="checkbox"/> estrangulamento de canal por acúmulo de lixo <input type="checkbox"/> aterro lançado (solo solto) <input type="checkbox"/> acúmulo de lixo em encosta <input type="checkbox"/> esgotamento em encosta <input type="checkbox"/> drenagem inadequada em zona de encosta <input type="checkbox"/> outros / especificar:	
A-17	Existe córrego dentro do assentamento? (x) sim () não	
	Caso exista, situá-lo dentro da área: > <i>Observações complementares sobre córrego</i>	
A-18	Existem obras públicas de melhoria dentro do assentamento?	
	<input type="checkbox"/> sim / especificar: <input checked="" type="checkbox"/> não	
A-19	Existe comércio local dentro do assentamento? () sim (x) não	
	Caso exista, assinale que tipos: <input type="checkbox"/> mercearia / mercadinho <input type="checkbox"/> bar/ barracas <input type="checkbox"/> padaria <input type="checkbox"/> armazém <input type="checkbox"/> açougue <input type="checkbox"/> peixaria <input type="checkbox"/> lanchonete <input type="checkbox"/> vestuário	
A-20	Assinalar os itens existentes dentro do assentamento:	
	<input type="checkbox"/> posto de saúde <input type="checkbox"/> centro comercial <input type="checkbox"/> centro cultural <input type="checkbox"/> posto policial <input type="checkbox"/> centro esportivo <input type="checkbox"/> centro comunitário <input type="checkbox"/> área verde <input type="checkbox"/> centro religioso <input type="checkbox"/> sociedade amigos do bairro <input type="checkbox"/> local com potencial para implantação de área verde / especificar: <input type="checkbox"/> outros / especificar:	
	Observações complementares:	
	<ul style="list-style-type: none"> • Quando as perguntas tiverem mais de uma resposta, sinalizar apenas a de maior frequência e colocar a percentagem ao lado dos itens; • Esta pesquisa não deve medir a eficiência dos serviços, mas a existência dos mesmos; • Fazer a vistoria visando à elaboração da proposta, identificando áreas para possíveis relocação, remanejamento ou construção de moradias. 	

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-178-PV-01	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: Fortaleza - 01	
DISTRITO: Sede - 01		BAIRRO: Bom Sucesso	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Pedreiras			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Vânia/Cláudia	DATA: 17.12.03
PROP TERRENO: U (x) M () E () P () M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Rua Manoel Antônio Leite

B	CARACTERÍSTICAS SOCIAIS DA MICROÁREA	PEDREIRAS
B-1	Há quanto tempo se deu a ocupação?	
	() há mais de 30 anos (x) entre 21 e 30 anos () entre 11 e 20 anos () entre 6 e 10 anos () há menos de 6 anos	
B-2	Existem entidades que atuam no bairro?	
	() grupo religioso () movimentos sociais () sociedade amigos do bairro (x) outros / especificar: União dos Moradores do Bom Sucesso	
B-3	Segundo os moradores, quais os cinco principais pontos positivos (ou potencialidades) existentes na micro-área?	
	Potencialidade 1: Potencialidade 2: Potencialidade 3: Potencialidade 4: Potencialidade 5:	
B-4	Segundo os moradores, quais os cinco principais problemas existentes na micro-área?	
	Problema 1: Desemprego Problema 2: Precariedade das habitações Problema 3: Problema 4: Problema 5:	
B-5	Segundo os moradores, quais os cinco principais demandas da micro-área?	
	Demandas 1: Emprego Demandas 2: Remoção das famílias para uma área segura Demandas 3: Demandas 4: Demandas 5:	
B-6	Contatos: (indicar entidades pertencentes)	
	Nome: Francisca Correia da Silva - Líder Comunitária Telefone: 85 – 232.9733 Nome: Maria Rute Espinosa Miranda - Moradora Telefone: 85—233.1604 Nome: Telefone: Nome: Telefone:	
B-7	Número estimado de habitações (indicar a fonte da informação):	
B-8	Número estimado de famílias (indicar a fonte da informação):	

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-178-PV-01	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: Fortaleza - 01	
DISTRITO: Sede - 01		BAIRRO: Bom Sucesso	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Pedreiras			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Vânia/Cláudia	DATA: 17.12.03
PROP TERRENO: U (x) M () E () P () M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Rua Manoel Antônio Leite

C	CARACTERÍSTICAS DO ENTORNO	PEDREIRAS
	<p>Observações Gerais com Fontes das Informações e Percentuais de Ocupação</p> <p>ESTUDO DO ENTORNO</p> <p>Tipologia das casas 100% das construções são de alvenaria</p> <p>Aspectos Urbanísticos do Entorno Organização Espacial: As ruas ou vielas do entorno possuem leito de pedra tosca e leito asfaltado. As calçadas possuem pavimentação precária com largura até 1,00m.</p> <p>Infra Estrutura e Serviços Existentes na Área Coleta de lixo: existe serviço público de coleta de lixo na área estudada, porém não existe coleta seletiva Sistema público de esgotamento sanitário: existe rede pública de esgotamento sanitário e alguns trechos são atendidos através de fossa individual. Existe canalização pública de abastecimento de água (Cagece) e fornecimento público de energia elétrica (Coelce). Rede de telefonia: existem linhas residenciais, comerciais e também serviço telefônico público.</p> <p>Observações Complementares da Visita de Campo Foi observada a existência de uma centralidade polar, a igreja Santa Terezinha e serviço de transporte coletivo, porém este ainda está insatisfatório. Foi identificado no entorno: Comércio varejista de âmbito local: comércio eventual e comércio de alimentação Comércio atacadista: comércio de produtos alimentícios Serviços: serviços socioculturais Instituições: instituição de educação, de saúde e cultos religiosos Não foi observado nenhum tipo de serviço especial.</p>	

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-178-PV-01	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: Fortaleza - 01	
DISTRITO: Sede - 01		BAIRRO: Bom Sucesso	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Pedreiras			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Vânia/Cláudia	DATA: 17.12.03
PROP TERRENO: U (x) M () E () P () M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Rua Manoel Antônio Leite

C-1	Existe sistema de abastecimento de água? (x) sim () não	PEDREIRAS
	Caso exista, ele é: (x) público () privado	
	Do tipo: (x) rede () chafariz () poço artesiano	
	Caso não exista, a que distância aproximada o local está da rede oficial? _____m (à micro área)	
	Outros tipos de abastecimento: () carro pipa () cisterna () olho d'água	
	> <i>Observações complementares sobre abastecimento d'água</i>	
C-2	Existe sistema de esgotamento sanitário? (x) sim () não	
	Caso exista, de que tipo: (x) rede pública (x) fossa () sumidouro () camburão () outros	
	Caso não exista, a que distância aproximada está o local da rede oficial? _____m	
	> <i>Observações complementares sobre esgotamento sanitário</i>	
C-3	Existe rede de iluminação pública? (x) sim () não	
	Caso não exista, a que distância aproximada o local está da rede oficial? _____m	
	> <i>Observações complementares sobre iluminação pública</i>	
C-4	As ruas ou vielas do entorno têm:	
	(x) leito com pedra tosca (x) leito com asfalto () guia / meio fio	
	() leito com paralelepípedo ou bloco () leito com terra batida () sarjeta	
	() leito com piçarra () sem pavimentação () outros	
C-5	Existe coleta pública de lixo? (x) sim () não	
	Caso não exista, a que distância aproximada o local está da coleta pública? _____m	
C-6	Existe coleta seletiva de lixo? () sim (x) não	
	> <i>Observações complementares sobre coleta de lixo</i>	
C-7	Existe sinalização de tráfego? () sim (x) não	
	() horizontal () vertical	
C-8	Foram identificados pontos de acidentes de trânsito? () sim (x) não	
	> <i>Observações complementares sobre sinalização/acidentes</i>	
C-9	Existe transporte coletivo? (x) sim () não	
	Caso exista, ele é: (x) linha regular oficial () linha clandestina () transporte escolar	
	Do tipo: (x) ônibus () van () pau-de-arara	
	() trem () barca/balsa () veículo com tração animal	
	Caso não exista, a que distância aproximada o local está do transporte coletivo? _____m	
	> <i>Observações complementares sobre transporte coletivo</i>	

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-178-PV-01	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: Fortaleza - 01	
DISTRITO: Sede - 01		BAIRRO: Bom Sucesso	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Pedreiras			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Vânia/Cláudia	DATA: 17.12.03
PROP TERRENO: U (x) M () E () P () M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Rua Manoel Antônio Leite

C-10	Se a resposta 09 for positiva, Quais as linhas de ônibus existentes?	PEDREIRAS
	Locais: Jóquei Clube	
	Municipais:	
	Intermunicipais:	
	Interestaduais:	
C-11	Existem calçadas? (x) sim () não	
	Caso existam, qual o estado delas?	
	() com pavimentação (x) largura até 1,00m	
	(x) com pavimentação precária () largura acima de 1,00m	
	() sem pavimentação	
	> <i>Observações complementares sobre calçadas (condições de trânsito)</i>	
C-12	Foi identificada centralidade na região? (x) sim () não	
	(x) polar / especificar localização: Igreja Santa Terezinha	
	() linear / especificar localização:	
C-13	Foi identificado comércio varejista de âmbito local? (x) sim () não	
	Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados:	
	(x) <u>Comércio eventual</u> (armarinho, banca, <u>bar</u> , jogos eletrônicos, <u>lanchonete</u> , lotérica, doceria, farmácia, cosméticos, plantas, papelaria)	
	(x) <u>comércio de alimentação</u> (<u>armazém</u> , <u>mercearia</u> , açougue, padaria, <u>mercadinho</u> , <u>peixaria</u>)	
C-14	Foi identificado comércio varejista diversificado? () sim (x) não	
	Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados:	
	() <u>comércio de consumo excepcional</u> (artesanato, folclore, antiguidades, boutique, objetos de arte)	
	() <u>comércio de centros intermediárias</u> (vestuário, brinquedos, <i>shopping center</i> , loja de decoração, supermercado)	
	() <u>comércio de consumo local ou associados a diversões</u> (casas de café, chopperia, boate, restaurante, cantina, churrasceria, pizzaria)	
	() <u>Comércio de centro sub-regional</u> (materiais de construção e agrícolas, artigos funerários, peças de automóveis, pesca, ferramentas, roupas profissionais)	
	() <u>outros</u> (adubos, caça, discos, artigos esportivos e recreativos, material de limpeza, ótica, sacos, tecidos, utensílios domésticos)	

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-178-PV-01	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: Fortaleza - 01	
DISTRITO: Sede - 01		BAIRRO: Bom Sucesso	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Pedreiras			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Vânia/Cláudia	DATA: 17.12.03
PROP TERRENO: U (x) M () E () P () M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Rua Manoel Antônio Leite

C-15	Foi identificado comércio atacadista? (x) sim () não	PEDREIRAS
	<p>Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados:</p> <p>(x) <u>comércio de produtos alimentícios</u> (alimentos para animais, <u>carnes, bebidas</u>, café, cereais, depósito, hortaliças, <u>legumes</u>, verduras, frutas, leite, frios, especiarias)</p> <p>() <u>comércio de produtos perigosos</u> (depósito de álcool, carvão, gás, engarrafamento, inseticidas, produtos químicos, tintas e vernizes)</p> <p>() <u>comércio de materiais de grande porte</u> (concessionárias de veículos, pequenos aviões, implementos agrícolas, aparelhos elétricos e eletrônicos, acessórios e peças para automóveis, madeira aparelhada, móveis, vidros)</p> <p>() <u>comércio de produtos agropecuários e extrativos</u> (algodão, carvão, couros, ferros e ferragens, fibras vegetais, juta, lenha, sementes, grãos, frutos)</p> <p>() <u>comércio e depósito de materiais em geral</u> (depósito e distribuidoras de bebidas, ferro velho, sucata, pedras para construção)</p> <p>() <u>comércio de distribuição de materiais de pequeno porte</u> (bijouterias, metal, plástico)</p>	
C-16	Foi identificado algum tipo de serviço? (x) sim () não	
	<p>Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados:</p> <p>() <u>serviços profissionais / negócios</u> (ag. Bancárias, escritórios ou consultórios de profissionais autônomos, financeira)</p> <p>() <u>serviços de educação</u> (auto-escola, escola de arte, dança, música, datilografia, doméstica, academia de ginástica e esporte, curso de línguas, cursos por correspondência)</p> <p>() <u>serviços de hospedagem</u> (pensões, pequenos hotéis, pousadas, motéis, <i>flats</i>)</p> <p>() <u>serviços de estúdios e oficinas</u> (reparos de aparelhos eletrodomésticos, artigos de couro, camiseiros, carimbos, copiadora, fotocópia, plastificação, encadernação, amoladores, fotógrafos, reparos de tapetes, cortinas, estofados, vidraceiros)</p> <p>() <u>serviços pessoais e domiciliares</u> (alfaiate, bombeiro, costureiros, chaveiro, eletricitista, lavanderias, pedreiro, sapateiro)</p> <p>(x) <u>serviços socioculturais</u> (associações beneficentes, <u>associações comunitárias de vizinhança</u>, associações culturais, associações científicas, organizações de profissionais, sindicatos)</p> <p>() <u>serviços de saúde</u> (hospital, clínicas dentárias e médicas, lab. clínico, posto de medicina preventiva, pronto socorro)</p> <p>() <u>serviços de diversão</u> (sinuca, totó, eletrônicos, boliche, cinema, salão de festas, teatros)</p>	
C-17	Foi identificado serviço especial? () sim (x) não	
	<p>Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados:</p> <p>() <u>garagem para empresa de transporte</u> (transportadoras, garagens de frota de caminhões, de carro, de ônibus)</p> <p>() <u>serviços de depósito de armazenagem</u> (aluguel de máquinas, guarda de animais, depósito de resíduos industriais)</p>	

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-178-PV-01	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: Fortaleza - 01	
DISTRITO: Sede - 01		BAIRRO: Bom Sucesso	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Pedreiras			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Vânia/Cláudia	DATA: 17.12.03
PROP TERRENO: U (x) M () E () P () M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Rua Manoel Antônio Leite

C-18	Foi identificado algum tipo de instituição? (x) sim () não	PEDREIRAS
	<p>Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados:</p> <p>(x) <u>educação</u> (educação infantil e ensino fundamental - rede pública de ensino municipal e estadual ou rede particular, ensino médio, ensino técnico profissional, faculdade e universidade - rede pública de ensino municipal, estadual e federal ou rede particular)</p> <p>() <u>assistência social</u> (asilos, creches, orfanatos, centro de orientação familiar, de integração social)</p> <p>() <u>lazer e cultura</u> (anfiteatro, arena, biblioteca, quadras esportivas, piscinas, ginásio, parque, circo, museus, auditório, hípica)</p> <p>(x) <u>culto</u> (conventos, igreja, locais de culto, mosteiro, templos)</p> <p>(x) <u>saúde</u> (ambulatório, posto de saúde, posto de vacinação, casa de saúde, hospital, maternidade, sanatório)</p> <p>() <u>comunicação</u> (agência de correios, agência telefônica, estação de radiodifusão, terminal de ônibus urbano, terminal rodoviário interurbano)</p>	
C-19	Localizar possíveis áreas de vazios urbanos para intervenções:	
	<p>> <i>indicar no mapa</i></p> <p>> <i>potencialidade da área</i></p>	